

# FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La aplicación del Estudio del trabajo para incrementar la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020

### TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: Ingeniero Industrial

#### **AUTORES:**

Navarro Porras, Homer Emerson (ORCID: 0000-0003-3609-5542)

Orellana Aliano, Enzo Ronaldo (ORCID: 0000-0002-4422-0860)

#### **ASESOR:**

Ramos Harada, Freddy Armando (ORCID: 0000-0002-3619-5140)

#### LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión Empresarial y Productiva

LIMA – PERÚ 2020

i

### **DEDICATORIA**

A nuestras familias y amistades que nos motivaron e hicieron posible para lograr nuestra meta con su apoyo constante e incondicional que tuvimos a lo largo de nuestra carrera.

#### **AGRADECIMIENTO**

A la universidad y a los profesores que durante la formación nos dieron importantes consejos que nos guiaran en nuestro camino de aquí en adelante, también agradecer a nuestros compañeros por el trabajo en equipo realizado.

### Índice

	DEDICATORIA	ii
	AGRADECIMIENTO	iii
	RESUMEN	viii
	ABSTRACT	9
I. INT	FRODUCCIÓN	10
1.1	1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	12
1.2	2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	13
1.3	3. HIPÓTESIS	13
1.4	4. OBJETIVOS	14
II.MA	ARCO TEÓRICO	18
2.1	1. TRABAJOS PREVIOS	19
2.2	2 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA EL ESTUDIO DEL TRABAJO	21
	Medición de la productividad	48
	La eficiencia	48
	La eficacia	48
2.2	2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	48
III.ME	ETODOLOGÍA	50
3.1	1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	51
3.2	2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN	52
3.3	3. POBLACIÓN Y MUESTRA	53
3.4	4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y	CONFIABILIDAD .54
3.5	5. PROCEDIMIENTOS	55
3.6	6. MÉTODO DE ANÉLISIS DE DATOS	78
3.7	7. ASPECTOS ÉTICOS	78
IV.RE	ESULTADOS	89
3.8	8. 4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN	90
	Ensayo sobre la mejora desarrollada	90
V.DIS	SCUSIÓN	97
VI.CC	ONCLUSIONES	99
VII.RI	ECOMENDACIONES	101
DEEE	DENICIAS	102

#### Índice de Gráficos

Gráfico 01: Niveles de productividad	12
Gráfico 02: Diagrama de Ishikawa	15
Gráfico 03: Causas de baja productividad	17
Gráfico 04: Grafico de Pareto causa	57
Gráfico 05: Grafico de Pareto operaciones	59
Gráfico 06: Tiempos estándar acabado	92
Gráfico 07: Tiempos estándar ensamblado	92

#### Índice de Tablas

Tabla 01: Listado de causas de baja productividad	16
Tabla 02: Análisis de causas de baja productividad	16
Tabla 03: Símbolos usados en cursograma	25
Tabla 04: Matriz de operacionalización	52
Tabla 05: Contribución de los productos a los beneficios de la empresa	56
Tabla 06: PARETO: Fase 2 - Contribución de los productos a los beneficios	56
Tabla 07: PARETO: Fase 2 – Tiempo empleado por cada operación	58
Tabla 08: Diagrama hombre – máquina op1	63
Tabla 09: Diagrama hombre – máquina op1 II	64
Tabla 10: Diagrama hombre – máquina op2	65
Tabla 11: Diagrama hombre – máquina op2 II	66
Tabla 12: DAP OP ACABADO I	68
Tabla 13: DAP OP ACABADO II	69
Tabla 14: DAP OP ACABADO III	70
Tabla 15: DAP OP ENSAMBLADO I	71
Tabla 16: DAP OP ENSAMBLADO II	72
Tabla 17: DAP OP ENSAMBLADO III	73
Tabla 18: Diagrama bimanual OP ensamblado I	74
Tabla 19: Diagrama bimanual OP acabado	75
Tabla 20: Diagrama bimanual OP ensamblado II	76
Tabla 21: Diagrama bimanual OP ensamblado III	77
Tabla 22: Evaluación económica OP torneado tapa	80
Tabla 23: Diagrama hombre – máquina OP torneado tapa	82
Tabla 24: Diagrama hombre – máquina OP torneado embolo	83
Tabla 25: Cursograma analítico OP ensamblado	84
Tabla 26: Cursograma analítico OP acabado	87
Tabla 27: Unidades y tiempos de producción OP acabado	91
Tabla 28: Unidades y tiempos de producción OP ensamblado	92
Tabla 29: Formato de recolección de datos OP torneado tapa	94
Tabla 30: Formato de recolección de datos OP torneado embolo	95
Tabla 31: Formato de recolección de datos OP ensamblado	96
Tabla 32: Formato de recolección de datos OP acabado	97

#### Índice de figuras

Figura 01: Estudio del trabajo	21
Figura 02: Pasos a seguir en el estudio de métodos	22
Figura 03: Grafico de uso de recursos	24
Figura 04. Símbolos en los cursogramas	25
Figura 05: Modelo de un DOP	26
Figura 06: Modelo del cursograma analítico	27
Figura 07: Modelo del diagrama bimanual	28
Figura 08: Modelo del diagrama hombre – maquina	29
Figura 09: Preguntas preliminares	30
Figura 10: Preguntas de fondo	31
Figura 11: Ejemplo de la referencia bibliográfica principal	34
Figura 12: Hoja de instrucciones	35
Figura 13: Relación costo – tiempo	36
Figura 14: Pasos de la medición del trabajo	38
Figura 15: Estimación estructurada según OIT	39
Figura 16: Cronometro	40
Figura 17: Tabla de apuntes	40
Figura 18: Modelo de formato de estudio de tiempos	40
Figura 19: Formula de tamaño de muestra	42
Figura 20: Número de ciclos recomendados	42
Figura 21: Tabla de calificación de habilidad	43
Figura 22: Tiempos suplementarios por necesidades básicas	44
Figura 23: Composición de suplementos	45
Figura 24: Fórmula de tiempo estándar	46
Figura 25: Modelo de DOP	60

**RESUMEN** 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo general determinar

como el estudio de trabajo incrementará la productividad en la línea de

fabricación de cilindros hidráulicos en la empresa Industria Metálica Safersol

SAC.

El tipo de investigación se adaptó a los alcances del estudio analítico y

observación del proceso productivo en la línea de fabricación de cilindros

hidráulicos, donde recogimos una muestra por conveniencia de una producción

de 30 días antes 30 días después de la implementación de la mejora,

buscando determinar si la implementación del estudio trabajo

aumentará productividad en la línea de fabricación de cilindros hidráulicos.

Así mismo basándonos a los datos recolectados de la situación actual (antes de la

mejora), optamos por realizar estudio de los tiempos que se empleaban para

realizar las operaciones, evaluando cada actividad que se presenta en el proceso,

así mismo realizamos un análisis del operario y la máquina para determinar si se

utilizaban los recursos de manera eficiente, por último, determinamos un

diagrama de recorrido para poder ahorra la mayor cantidad de distancia recorrida.

El diseño de investigación fue experimental ya que se mejoró y manipulo la

variable independiente para obtener y observar el efecto en la variable

dependiente. Posteriormente la validez del instrumento de medición del

presente trabajo de investigación fue por medio de la evaluación de juicio de

expertos de la universidad Cesar Vallejo.

Palabras Clave: estudio de trabajo, toma de tiempos, productividad.

viii

**ABSTRACT** 

The present research project had the general objective of determining how the

work study will increase productivity in the hydraulic cylinder manufacturing

line at the company Industrial Metallica Safersol SAC.

The type of research was adapted to the scope of the analytical study and

observation of the production process in the hydraulic cylinder manufacturing line,

where we collected a sample for the convenience of a production of 30 days

before 30 days after the implementation of the improvement, seeking

determine whether the implementation of the job study will increase

productivity on the hydraulic cylinder manufacturing line.

Likewise, based on the data collected from the current situation (before the

improvement), we opted to carry out a study of the times that were used to carry

out the operations, evaluating each activity that occurs in the process, and we

also carried out an analysis of the operator And the machine to determine if

resources were used efficiently, finally we determined a route diagram to save the

greatest amount of distance traveled.

The research design was experimental since the independent variable was

improved and manipulated to obtain and observe the effect on the dependent

variable. Subsequently, the validity of the measurement instrument of this

research work was through the evaluation of expert judgment from the Cesar

Vallejo University.

**Keywords:** study of work, taking time, productivity.

i9

### I. INTRODUCCIÓN

#### REALIDAD PROBLEMÁTICA

La empresa SAFERSOL S.A. es una industria metalmecánica dedicada a la fabricación de componentes y piezas metálicas para el rubro hidráulico, minero, y construcción; como se menciona líneas más arriba, el sector industrial metalmecánico está en constante crecimiento, las grandes empresas están realizando mayores inversiones, esto nos exhorta a buscar ser una industria más competitiva, para lo cual debemos lograr ser más productivos, con el fin de reducir costos y tiempos de producción, enfocándonos por un tema de estrategia gerencial en la línea de producción más rentable para la empresa, la línea de producción de bombas hidráulicas la cual, como se puede ver en el siguiente grafico estadístico (grafico 1).




Gráfico 01

Ha estado teniendo un descenso en su productividad según la data histórica de los últimos 5 trimestres. Cabe acotar que nunca anteriormente se ha aplicado algún método o procedimiento de mejora de la productividad. Como se puede observar en el gráfico anterior los niveles de productividad son bajos, sin embargo podemos visualizar también que los niveles de eficacia, son bastante altos, esto es debido a que la empresa ha estado logrando cumplir relativamente con las fechas de entrega, sin embargo, como se puede ver también en el grafico lo ha hecho con muy bajas eficiencias, ya que para poder lograr llegar a las fechas de entrega han tenido que recurrir a excesivas horas extras, trabajar sábados y domingos, a consumir mayor cantidad de materiales y demás, en conclusión, ser eficaces ha conllevado a disminuir las eficiencias, pues se emplearon mayor cantidad de recursos, y por ende no logran ser productivos.

#### 1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

#### ANÁLISIS DE ISHIKAWA

Gutiérrez, (2014):" Llamado también diagrama de causa-efecto, es una herramienta que fue de mucha utilidad para esta investigación, donde se estudia la correlación de un problema (efecto) y sus causas". (, p. 206).

Gracias a esta herramienta se puede localizar los problemas principales de la empresa Safersol, por ello realizamos un análisis de las causas y subcausas del problema en la línea de producción de cilindros hidráulicos.

#### PROBLEMA GENERAL

¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa la Productividad de la línea de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020?

#### PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ✓ ¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa la optimización de recursos de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020?
- √ ¿Cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa el cumplimiento de las metas de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020?

#### 1.2. HIPÓTESIS

#### Según COLLADO, Carlos (2012):

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. (p.104).

#### HIPÓTESIS GENERAL

La aplicación del estudio del trabajo incrementara la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.

#### HIPÓTESIS ESPECÍFICOS

- ✓ La aplicación del estudio del trabajo incrementara la optimización de recursos de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.
- ✓ La aplicación del estudio del trabajo incrementara el cumplimiento de las metas de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.

#### 1.3. OBJETIVOS

#### Según Corona, Mauricio (2013):

"Son enunciados breves y precisos que indican las metas que persigue tu investigación. Esto es relevante porque será a través del logro de estos como se evaluará tu investigación. Todo trabajo de investigación se evalúa por el logro de sus objetivos."


#### **OBJETIVO GENERAL**

✓ Determinar cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- ✓ Determinar cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa la optimización de recursos de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020
- ✓ Determinar cómo la aplicación del estudio del trabajo incrementa el cumplimiento de las metas de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020

Gráfico 02



ó	
0	
ó	
0	
0	
ó	
ń	

N°	Causas	Cantidad de ocurrencias	%Frecuencia	%Frecuencia acumulada
1	Falta de organización en el área de trabajo	27	23%	23%
2	Se usan herramientas obsoletas	13	11%	34%
3	No hay tiempos establecidos de producción	29	24%	58%
4	Mala coordinación de pedido	8	7%	65%
5	Paros repentinos	4	3%	68%
6	Procedimientos no estandarizados	30	25%	93%
7	Proceso repetitivo	3	3%	96%
8	Falta de motivación	2	2%	97%
9	No existe un estudio acorde al proceso	2	2%	99%
10	Poca comunicación	1	1%	100%
		119	100%	

Tabla 01

Causas que ocasionan baja productividad	Número de días																														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Tota
Falta de organización en el área de trabajo	х	X		Х	X	x	х	х	Х		Х	X	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	27
Se usan herramientas obsoletas		X		Х			х		х		Х		х		Х		Х		х			х		х		Х				х	13
No hay tiempos establecidos de producción	х	X	X	Х	X	X	Х	х	Х	х	Х	X	х	Х		Х	X	Х	Х	х	х	х	Х	х	Х	Х	х	Х	Х	х	29
Mala coordinación de pedido	х		х			x								Х			Х					х			Х			Х			8
Paros repentinos		X			x						Х											х									4
Procedimientos no estandarizados	х	X	х	Х	X	X	х	х	Х	х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	х	Х	х	Х	Х	х	Х	Х	х	30
Proceso repetitivo													X						х										Х		3
Falta de motivación								х																		Х					2
No existe un estudio acorde al proceso						x															Х										2
Poca comunicación	T				T										х																1

Tabla 02

#### ANÁLISIS DE PARETO

Gutiérrez, (2014, p. 193) nombra este diagrama como la ley 80/20, al abordar los pocos problemas vitales se solucionará muchos problemas triviales los cuales forman muy poco del efecto total. Es decir, eliminando 20% de las causas que originan el problema se solucionan el 80% de estos problemas, de esta manera se procura resolver o atacar las causas en su totalidad.

En la siguiente tabla especificamos los problemas más importantes de la baja productividad, que causan el problema general de la empresa, para ello ordenamos las causas jerárquicamente según la importancia que tienen, la tabla se procesó con valores numéricos que se trasformaron en porcentajes para representarlos en el diagrama de Pareto.




Gráfico 03

### II. MARCO TEÓRICO

#### 2.1. TRABAJOS PREVIOS

#### **INTERNACIONALES**

LAJ (2015), indica en su tesis "Mejoramiento de los procesos de producción, reduciendo periodos improductivos en planta formuladora de Agroquímicos Agrocentro, S.A". Este proyecto de diseño cuasiexperimental desarrolló una metodología basándose en la aplicación del estudio de métodos y tiempos de trabajo con el objetivo de definir los tiempos improductivos.

IBÁÑEZ, Christopher. Diseño de propuestas de mejora para el área de producción en la empresa puerto de humos S.A. En base a la necesidad de encontrar nuevas mejoras en el área de producción dentro de la empresa Puerto de Humos S.A.

BERNAL, Andrés. Diseño e implementación de un sistema de producción para incrementar la productividad en el proceso de fabricación de la línea de rollos de papel higiénico en la planta productos tissue Ecuador s.a. Con el presente trabajo realizaremos el estudio en cada una de las áreas de trabajos de la planta (Producción, Bodega, Mantenimiento), departamentos los cuales se encuentran ligados directamente con la productividad de una empresa, debido al concepto general de productividad en la cual se relaciona el producto producido sobre los insumos utilizados.

ARANEDA Marcela. Propuesta de un plan de mejora de la eficiencia de los procesos en una empresa metalmecánica. El presente trabajo de titulación es una propuesta de plan de mejora de los procesos de una empresa metalmecánica, realizado en base a un diagnóstico según la metodología Lean Manufacturing.

ORDOÑEZ, Marisol. Propuesta de mejoramiento de productividad en una empresa metalmecánica mediante la aplicación de un VSM. En el presente trabajo de titulación es una propuesta para el mejoramiento de la productividad de una empresa metalmecánica mediante la aplicación de un VSM el cual permite identificar todas aquellas actividades realizadas que no agreguen valor al proceso, priorizarlas y determinar técnicas mediante herramientas de manufacturas para poder reducir los desperdicios de la empresa.

#### **NACIONALES**

JIMÉNEZ, Mariela. Reducción de tiempo de entrega en el proceso productivo de una metalmecánica. En la presente tesis lograron reducir el tiempo de entrega de los procesos productivos, utilizaron el Pareto para evaluar la frecuencia de pedidos de sus clientes e ingresos por ventas que se genera por ventas desde el año 2016, hasta llegar a febrero del 2017. Se logró mejorar la productividad de la empresa estudiada.

COYADO, María. Mejora de la productividad mediante la aplicación de herramientas de ingeniería de métodos en un taller mecánico automotriz. El presente trabajo de tesis se desarrolla sobre los principales problemas de la productividad en las operaciones que tiene una empresa en el sector automotriz (empresa dedicada al mantenimiento y comercialización de vehículos SsangYong), donde se implementan mejoras mediante herramientas de ingeniería de métodos para reducir los tiempos improductivos y aumentar la productividad.

ZÚÑIGA, Luis. Propuesta de mejora en los procesos productivos de equipos metal mecánicos en una empresa metalmecánica mediana. El presente trabajo busca incrementar la eficiencia del proceso de producción, de los productos que se fabrican con mayor frecuencia, utilizando alguna de las herramientas que proporciona la ingeniería industrial, lo cual se revertirá en mejorar la competitividad de la empresa, al contribuir en el análisis de costos, basándose en la eficiencia de los procesos.

FERNÁNDEZ, Antero. Propuesta de un plan de mejora, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la empresa distribuciones A & B. El objetivo principal de esta investigación es la propuesta de un plan de mejoras basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad. Esto se realiza utilizando, el mapa de proceso de la empresa, los diagramas de flujo correspondiente a los procesos de la empresa.

FLORES, Elizabeth. Aplicación de la metodología phya para la mejora de la productividad en el área de producción de la empresa KAR & MA S.A.C. La presente tesis se desarrolló en la empresa productora y comercializadora de sal para consumo humano KAR & MA SAC. La investigación se basó en la aplicación de la metodología PHVA para mejorar la productividad en el área de producción.

#### 2.2 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA EL ESTUDIO DEL TRABAJO

#### Según la OIT (2010)

El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando. Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el tiempo normal para una actividad. (p.9)

La expresión <<estudio del trabajo>> comprende varias técnicas, y en especial el estudio de métodos y la medición del trabajo. [...] estas están, pues, estrechamente vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado con esta, y con la consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación de una manera mejorada, tal como ha sido determinada por el estudio de métodos. (p.19)




Figura 01

#### ESTUDIO DE MÉTODOS

LA OIT (2010) afirma que: "El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras". (p.77) Los procedimientos para efectuar esta técnica (estudio de métodos) son los mismos que la del estudio del trabajo, las 8 etapas.

#### La OIT 2010) indica que:

Estas 8 etapas constituyen el desarrollo lógico que el especialista del estudio debe seguir normalmente. No obstante, en la práctica, las cosas no ocurren siempre de ese modo. Así, por ejemplo, al mensurar los resultados obtenidos con el nuevo método, puede advertirse que sus ventajas son poco importantes y que, por tanto, no vale la pena implantarlo. En este caso, es necesario recomenzar e idear otra solución.




Figura 02

### ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA II: SELECCIÓN Según OIT (2010):

Cabe afirmar que prácticamente toda actividad efectuada en un entorno de trabajo puede ser objeto de una investigación con miras a mejorar la manera en que se realiza [...]. Son 3 los factores que deben tener presentes al elegir una tarea. (p.78)

Una de las técnicas más fáciles que se pueden emplear para poner al descubierto las actividades esenciales enumeradas en A *supra* es el análisis de Pareto (al que algunas veces se hace referencia como <<el análisis ABC del análisis dl valor>> [...]. (p.78)

Consideraciones económicas; constituye obviamente una pérdida de tiempo comenzar o proseguir una larga investigación si la importancia económica de un trabajo es reducida, o si no se espera que dure mucho tiempo. Es preciso hacerse siempre preguntas como las siguientes: << ¿Compensara empezar un estudio de los métodos con respecto a este cometido?>> o << ¿Compensara continuar este estudio?>>. (p.78)

Entre otras opciones evidentes del estudio cabe mencionar las siguientes:

- A. Operaciones esenciales generadoras de beneficios o costosas, u operaciones con los máximos índices de desechos
- B. Estrangulamientos que están entorpeciendo las actividades de producción u operaciones largas que requieren mucho tiempo.
- C. Actividades que entrañan un trabajo repetitivo con un gran empleo de mano de obra o actividades que es probable duren mucho tiempo.
- D. Movimientos de materiales que recorren largas distancias entre los lugares de trabajo o que entrañan la utilización de una proposición relativamente grande de mano de obra o requieren una manipulación repetitiva del material. (p.78)

Toda operación o actividad de trabajo puede ser estudiada, sin embargo, debemos seleccionar una, considerando los criterios como: económicos, Técnicos y Humanos. Además, uno de los instrumentos más fáciles que se pueden usar es el análisis de parto, lo cual serviría para elegir el producto y la operación a estudiar. Con respecto a las condiciones económicas, se debe elegir el producto que nos dé mayor redito, es decir el que genere más ganancias para la empresa. Con respecto a la operación a elegir, una vez ya definido el producto, debe ser el que represente mayor costo para la empresa. Con respecto a lo tecnológico, se deben tomar en cuenta para un estudio del trabajo a operaciones que se quieren automatizar o computarizar, pues debe evaluarse, si la solución es incrementar la rapidez o la capacidad, o si en primera instancia es mejorar el procedimiento de trabajo

original. Las consideraciones humanas son un factor muy importante, pues se debe priorizar el bienestar físico de los trabajadores, y no solo basarnos en los indicadores de efectividad, ya que, no se puede concebir que una operación sea eficaz a costas de la salud del trabajador, de ocurrir este caso, se debe tomar como prioridad para el estudio del trabajo a dicha operación. En conclusión, para elegir la operación a estudiar se debe considerar a la que más consumo de recursos como tiempo, mano de obra o materiales tiene.

28,3982 100% 2.5 88% Efecto estandarizado 709620 15 53% 10 35% 5 18% Adsorbente Humedad Coef. Trans. Temperatura Factores

Figura 03

# ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA III: REGISTRAR Según OIT (2010):

Después de elegir el trabajo que se va a estudiar, la siguiente etapa del procedimiento básico es la dedicada a registrar todos los hechos relativos al método existente. El éxito del procedimiento integro depende del grado de exactitud con que se registren los hechos [...]. Por consiguiente, es esencial que las anotaciones sean claras y concisas. (p.83)

La forma corriente de registrar los hechos consiste en anotarlos por escrito, pero, desgraciadamente, este método no se presta para registrar las técnicas complicadas que son tan frecuentes en la industria moderna. [...]. Para evitar esa dificultad se idearon otras técnicas o <<iinstrumentos>> de anotación, de modo que se pudieran consignar informaciones detalladas con precisión y al mismo tiempo en forma estandarizada, a fin de que todos los interesados las comprendan de inmediato, aunque trabajen en fábricas o países diferentes. Entre tales técnicas, las más corrientes son los **gráficos** y **diagramas**, de los cuales hay varios tipos uniformes, cada uno con su respectivo propósito. (p.83)

Tabla 03

·	diagramas más corrientes en el estudio de métodos
A, GRAFICO	QUE INDICAN LA SUCESIÓN DE LOS HECHOS
	Cursograma sinóptico del proceso
	Cursograma analítico de operario
	Cursograma analítico del material
	Cursograma analítico del equipo o maquinaria
	Diagrama bimanual
	Cursograma administrativo
	CON ESALA DE TIEMPO
	Diagrama de actividades múltiples
	Sinograma
B. DIAGRA	NQUE INDICAN MOVIMIENTO
	Diagrama de recorrido o de circuito
	Diagrama de hilos
	Ciclograma
	Cronociclograma
	Gráfico de trayectoria

Figura 04

	Simbolos usados en los cursogramas												
SIMBOLOS	DESCRIPCION	CEONCPTO											
	OPERACIÓN	Indica las principales fases del proceso, metodo o procedimiento. Por lo comun, la pieza, materia o producto del caso se modifica o cambia durante la operación											
	INSPECCION	Indica la inspeccion de la calidadd y/o la verficacion de la cantidad											
	TRANSPORTE	Indica el movimiento de trabajadores, materiales y/ o equipo de un lugar a otro											
	DESPOSITO PROVISIONAL O ESPERA	Indica demora en el desarrollo de los hechos; por ejemplo, trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandono momentaneo, no resgistrado, de cualquier objeto hasta que se necesite											
	ALMACENAMIENTO PERMANENTE	Indica deposito de un onjeto bajo vigilancia en un almacen donde se lo recibe o entrega mediante alguna forma de autorizacion o donde se guarda con fines de referencia,											
	ACTIVIDADES COMBINADAS	Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo.											

La OIT (2010) dice: "El cursograma sinóptico de procesos es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones". (p.86)

Este cursograma es más conocido como diagrama de operaciones (DOP), en este solo se consideran las operaciones (circulo) y las inspecciones (cuadrado), además se le puede agregar el nombre de la operación y a un lado el tiempo que conlleva realizarla, nunca se le coloca tiempo a la inspección}; este diagrama es muy útil para conocer un proceso de producción, ya seas especialista en el tema o no.




Figura 05


#### El cursograma analítico de proceso

#### La OIT (2010) afirma que:

Una vez trazado el cuadro general se puede entrar a mayores detalles. La primera etapa consiste en hacer el cursograma analítico. El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda. (p.91)

Este diagrama se hace por cada operación, no por todo un proceso como el sinóptico, se buscar detallar todas las actividades que se realiza en una operación, empleando todos los símbolos, como transporte, operación, inspección, almacenamiento y espera, cada uno con sus tiempo respectivo y distancia en caso del transporte, así podremos ver toda la operación de manera crítica y detallada.

Figura 06



#### El diagrama bimanual


#### La OIT (2010) indica:

El diagrama bimanual es un cursograma en que se consigna la actividad de las manos (o extremidades) del operario indicando la relación entre ellas. Este diagrama registra la sucesión de hechos mostrando las manos, y a veces los pies, del operario en movimiento o en reposo y su relación entre sí, por lo general con referencia a una escala de tiempos. Esta es importante en el diagrama porque permite colocar más fácilmente, uno en frente del otro, los símbolos de los movimientos que las dos manos ejecutan al mismo tiempo. (p.152)

Diagrama bimanual Diagrama núm. 1 Hoja núm. 7 de 7 Disposición del lugar de trabajo Dibujo y pieza: Tubo de vidrio de 3 mm de diám. Método original y 1 m de long. Operación: Cortar trozos de 1,6 cm Plantilla Lugar: Talleres generales Tubo de vidrio Posición para marcar Compuesto por: Fecha Descripción mano izquierda Descripción mano derecha Recoge lima Sostiene tubo Hasta plantilla Sostiene lime Mete tubo en plantilla Lleva lima hasta tubo Empuja hasta fondo Sostlene lima Muesca tubo con lima Sostiene tubo Retira un poco tubo Sostiene lime Hace girar tubo 120°/180 Sostiene lima Empuja hasta fondo Acerca lima a tubo Sostiene tubo Muesca tubo Retira tubo Pone lima en mesa Pasa tubo a la derecha Va hasta tubo Dobla tubo para partirlo Dobla tubo Sostiene tubo Suelta trozo cortado Corre a otra parte de tubo Va hasta lima Resumen Actual Propuesto Der Der. lzq. lzq. Operaciones Transportes Esperas Sostenimientos Inspecciones 14 14 Totales

Figura 07

Figura 08



#### ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA III: EXAMINAR


Según OIT (2010): "La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas". (p.96)

Esta técnica se basa en someter a los procesos a una serie de preguntas, primero preliminares y luego de fondo, con el fin de comprobar la factibilidad y viabilidad de la operación elegida para el estudio.

#### Las preguntas preliminares

Según OIT (2010):" En la primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, sistemáticamente y con respecto a cada actividad registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona y medio de ejecución, y se le busca justificación a cada respuesta". (p.98)

Figura 09



#### Las preguntas de fondo


Según OIT (2010):

Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio: prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona y/o los medios. (p.98)

Estas preguntas son las principales, son las que buscan someter a un examen detallado a la operación elegida para el estudio de métodos, no solo ¿Qué se hace?, si no ¿Por qué se hace así?, estas preguntas buscan ya un posible cambio en el método, cuestionarlo hasta encontrar una mejor forma de realizar.

A continuación, se presenta el cuadro con las preguntas de fondo, estas deben hacerse obligatoriamente antes de empezar con algún estudio de métodos, pues son garantía de resultados favorables.

Figura 10



ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA IV: CONCEPCIÓN DEL MÉTODO PERFECCIONADO MAS ECONÓMICO

Según OIT (2010):

Según un viejo dicho hacer la pregunta correcta equivale a tener ya la mitad de la respuesta correcta. Esto es particularmente cierto en el estudio del trabajo. Al utilizar las preguntas en el orden en que

figuran en este capítulo, a saber, el siguiente:

¿Qué se debe hacer?

¿Dónde se debe hacer?

¿Cuándo se debe hacer?

¿Quién lo debe hacer?

¿Cómo se debe hacer?

Se puede tener una idea bastante atinada de las deficiencias de la operación presente y de las posibilidades de que surja un nuevo método perfeccionado. En muchos casos, sin embargo, la solución no es tan evidente y es posible que haga falta hacer investigaciones en otro lugar. Por lo tanto, no es prudente adoptar precisamente soluciones antes de investigar esas otras esferas conexas.

Si bien es cierto, al realizar al someter la operación a las preguntas adecuadas, ya se tiene gran parte de la respuesta, pues esto nos dará un mayor criterio para poder concebir el nuevo método perfeccionado, no obstante, se debe considerar otras aristas que influyen en la eficiencia de la operación, por ejemplo, una mejor calidad de3 material, la simplificación del material, entre otros, podría lograr el mismo resultado; es por ello que se debe conocer todas las técnicas posibles para crear un nuevo y perfeccionado método de trabajo.

Las técnicas que se debe conocer antes de idear el nuevo método de trabajo perfeccionado más económico son las siguientes (técnicas para la gestión de producción son:

Diseño del producto y utilización del material

Control de calidad

Disposición del espacio, manipulación y planificación del proceso

planificación y control de producción

Control de existencias

Mantenimiento (p.107)

ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA IV: CONCEPCIÓN DEL MÉTODO PERFECCIONADO MAS ECONÓMICO

Según OIT (2010):

Según un viejo dicho hacer la pregunta correcta equivale a tener ya la mitad de la respuesta correcta. Esto es particularmente cierto en el estudio del trabajo. Al utilizar las preguntas en el orden en que figuran en este capítulo, a saber, el siguiente:

¿Qué se debe hacer?

¿Dónde se debe hacer?

¿Cuándo se debe hacer?

¿Quién lo debe hacer?

¿Cómo se debe hacer?

Se puede tener una idea bastante atinada de las deficiencias de la operación presente y de las posibilidades de que surja un nuevo método perfeccionado. En muchos casos, sin embargo, la solución no es tan evidente y es posible que haga falta hacer investigaciones en otro lugar. Por lo tanto, no es prudente adoptar precisamente soluciones antes de investigar esas otras esferas conexas.

Si bien es cierto, al realizar al someter la operación a las preguntas adecuadas, ya se tiene gran parte de la respuesta, pues esto nos dará un mayor criterio para poder concebir el nuevo método perfeccionado, no obstante, se debe considerar otras aristas que influyen en la eficiencia de la operación, por ejemplo, una mejor calidad de3 material, la simplificación del material, entre otros, podría lograr el mismo resultado; es por ello que se debe conocer todas las técnicas posibles para crear un nuevo y perfeccionado método de trabajo.

Las técnicas que se debe conocer antes de idear el nuevo método de trabajo perfeccionado más económico son las siguientes (técnicas para la gestión de producción son:

Diseño del producto y utilización del material

Control de calidad

Disposición del espacio, manipulación y planificación del proceso

planificación y control de producción

Control de existencias

Mantenimiento (p.107)

#### ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA V: EVALUAR

Según OIT (2010):

La etapa de elaboración del procedimiento del estudio de los métodos debe dar origen a propuestas de cambios en las formas actuales de realizar el trabajo objeto de examen. [...]

Al examinar los beneficios, conviene incluir no sólo los que son fáciles de cuantificar (como ahorros financieros directos), sino también lo que se pueden expresar únicamente en términos cuantitativos.

[...], los puntos de cada factor se multiplican por el índice de ponderación correspondiente a ese factor se multiplican por el índice de ponderación correspondiente a ese factor y la suma resultante de una puntuación global para ese método posible particular, como se indica en indica en el ejemplo siguiente.

Figura 11

	Ponderación	Puntos	Factor
Reducción de costos	4	1	4
Flexibilidad de la mano			
de obra	2	4	8
Aumento de la			
producción	1	4	4
		Total	16

En el ejemplo citado, un método que aumentará considerablemente la producción (puntuación de 4 de los 5 puntos correspondientes a este factor) obtiene una puntuación general baja debido a que ese factor particular tiene un índice de ponderación reducido, puesto que la empresa no puede vender ningún incremento de la producción. (p.161)

En la elaboración del procedimiento se debe generar propuestas de cambios a los que se realiza actualmente en la empresa, y básicamente se debe definir claramente un método revisado. Y todos los métodos que se quieran incorporar se debe poner puntuaciones para ver en qué medida afecta a los factores que queremos mejorar, y se debe determinar que le conviene más a la empresa, y para esto se debe tener coordinación de los directores y supervisores para que participen en el sector del trabajo.

Los resultados se deben plasmar de manera estructurada y sistemática y el informe se ha elaborado sin errores, de esta manera el director tendrá una mejor percepción para tomar la decisión.

## ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA VI: DEFINIR Según OIT (2010):

Una vez tomada la decisión acerca de los cambios que se adoptarán, es importante que el nuevo método sea definido cuidadosamente.

- [...] llenar la hoja de instrucciones del operario, que tiene varios propósitos:
- Deja constancia del método perfeccionando, con todos los detalles necesarios que pueden ser consultadas más tardes.
- 2) Puede utilizarse para explicar en nuevo método a la dirección, a los capataces y a los operarios. Informa a los interesados, y entre ellos a los ingenieros de la fábrica, acerca del nuevo equipo que se precisa o de los cambios que habría que hacer en la disposición de las maquinas o los lugares de trabajo.

- 3) Facilita la formación o readaptación de los operarios, que la pueden consultar hasta que se familiarizan por completo con el nuevo método.
- 4) En ella se basan los estudios de tiempos que se hacen para fijar normas, aunque los elementos [...] no se descompongan necesariamente del mismo modo que los movimientos.

La hoja de instrucción indica en términos sencillos los métodos que debe aplicar el operario. Por lo general se necesitan tres tipos de datos:

- 1) Herramientas y equipo que se utilizaran y condiciones generales de trabajo.
- 2) Método que se aplicará. La abundancia de detalles dependerá de la naturaleza de la tarea y del volumen probablemente de la producción.
- 3) Un diagrama de la disposición del lugar de trabajo y posiblemente croquis de las herramientas, plantillas y dispositivos de fijación especiales. (p.164)

A la hora de tomar la decisión que se tomara para determinar los cambios que se efectuaran con el nuevo método, se debe tener claro lo que se va a ejecutar, se debe tener una hoja de instrucciones para que el operario tenga claro de los que se debe ejecutar, con la mayor cantidad de detalles, y así facilitar la formación y la readaptación del operario, se debe plantear en la hoja de instrucciones los métodos de manera sencilla para la comprensión de todos, se debe considerar herramientas y materiales, el método que se aplicara y un diagrama de la disposición del lugar de trabajo.

Figura 12

	Hoja de instrucciones								
Producto:	Equipo								
Tubo de vidrio	Plantilla núm. 231								
diám: 3mm	Lima de media								
Long, origen: 1m	caña de 15 cm								
Operación:									
Limar cortar el tubo en									
trozos de 1,5 cm									
Condiciones de trabajo:									
Buena luz									
Lugar: Taller de ajuste		Estudio de referencia							
Operario		Compuesto por:	Fecha:						
		Aprobado por:	Fecha:						
l Mano i	zquierda	Mano derecha							
Asir tubo entre pulgar y o empujar hasta tope	ledos indice y mayor;	Sostener lima: esperar mano izquierda							
L Chipajai hasta tope				1					
Girar tubo entre dedos		Hacer en tubo muesca circular completa apoyando							
2		canto de lima contra plantilla							
Sostener tubo		Golpear parte muescada del tubo con la lima para							
3		que caiga en deslizadera							

ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA VII: IMPLANTAR Según OIT (2010):


El grado en que los trabajadores necesitaran una readaptación profesional dependerá íntegramente de la índole del puesto de trabajo. Será mayor para los puestos de trabajo que entrañen un alto grado de pericia manual en los que se aplican desde hace tiempo métodos tradicionales. [...]

En la capacitación o readaptación profesional de los operarios, lo importante es crear un hábito de hacer la tarea de la manera correcta. El hábito constituye un elemento inapreciable para aumentar la productividad al reducir la necesidad de una reflexión consciente. Es tan fácil imbuir un buen hábito como un malo. [...]

A los principiantes se le puede enseñar a seguir un orden numerado en un diagrama o ante la propia máquina Con cualquier de los dos métodos, se les debe hacer comprender la razón de cada movimiento. Las imágenes fijas unidas a unas hojas de instrucciones han dado muy buen resultado. [...]

Uno de los elementos de la implantación esencial consiste en mantener un estrecho contacto con el trabajo, una vez que se ha iniciado, para verificar que el operario está adquirido velocidad y pericia y que no surgen inconvenientes imprevistos.

Figura 13



#### Curva de aprendizaje típica

En esta fase se debe sensibilizar a los operarios con el fin de que puedan adoptar nuevas técnicas o mejorar las técnicas que ya tienen conocimiento y con ello mejorar la productividad en la empresa.

Se debe tener consideraciones al momento de capacitar para que el operario puede adquirir este nuevo conocimiento y pueda emplearlo de manera correcta, considerando a los principiantes y los descansos.

De esta manera poder implementar el proyecto de manera adecuada y se tenga mejores resultados. Y sobre todo se debe tener en cuenta que los operarios ya tienen una habito, y al momento de implementar un nuevo método de trabajo no se puede evadir el aumento de productividad, ya que se puede implementar un buen habito y es tan fácil como implementar uno malo, por ello se debe tener muchas consideraciones. (p.250)

# ESTUDIO DE MÉTODOS ETAPA VIII: CONTROLAR Según OIT (2010):

La sustitución de un método por otro debe planificarse y controlarse. En la etapa 4 anterior el especialista en el estudio del trabajo ha puesto al descubierto planificado y programado todas las tareas que constituyen un requisito previo para la introducción del nuevo método. Ahora es necesario asegurarse de que han quedado completadas según el calendario y que todo está listo para efectuar la sustitución. [...]

Una vez establecida la fecha para efectuar el cambio, el especialista podrá volver a aplicar el método del camino del camino crítico para fijar una fecha a cada una de las actividades. Para una sustitución sencilla, el mecanismo de control de este proceso puede ser simplemente un registro de las actividades en un diario. Para los cambios complejos, se podrá recurrir a una técnica regular de planificación y control del proyecto como el análisis de sistemas. (p, 169).

El nuevo método que Ha sido planificado debe controlarse; como se evaluó anteriormente el especialista ya explico cómo se debe programar todas las tareas para este nuevo método, y debería estar lista para poder realizar la sustitución, se recomienda elegir fechas que no alteren la producción normal, al mismo tiempo se debe elegir los trabajadores idóneos para efectuar esta nueva labor, y se debe tomar en cuenta los pedidos pendiente ya que no se debe elegir la implementación si se tienen muchas pedidos pendientes.

Cuando ya se elige la fecha adecuada, el especialista debe analizar el nuevo camino crítico para poder poner fecha a las actividades, y se debe tener un control diario, si se encuentran cambios muy complejos se puede recurrir a un análisis de sistema para poder realizar un mejor control del proyecto.

De esta manera se debe tomar muy en cuenta el control de este nuevo método, y así se pueda efectuar futuros cambios y poder mejorar constantemente la productividad en la empresa.

# MEDICIÓN DEL TRABAJO

La OIT (2010) afirma que: "La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución presentada". (p.251)

Figura 14

SELECCIONAR	el trabajo que va a ser objeto de estudio.
REGISTRAR	todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
EXAMINAR	los datos registrados y el detalle de los ele- mentos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
MEDIR	la cantidad de trabajo de cada elemento, expre- sándola en tiempo, mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
COMPILAR	el tiempo tipo de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesida- des personales, etc.
DEFINIR	con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ése será el tiempo tipo para las actividades y métodos espe- cificados.

# Técnicas de medición del trabajo

Muestreo del trabajo

La OIT (2010) afirma que: "El muestreo de trabajo es una técnica para determinar mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de determinada actividad". (p. 257)

#### Estimación estructurada

# Según la OIT (2010):

La estimación es probablemente la más antigua técnica <<de medición>>. La experiencia se ha utilizado siempre como base para predecir acontecimientos futuros. Normalmente, sin embargo, las estimaciones simples son demasiado poco fiables para ser utilizadas como base de una planificación y un control eficaces. (p. 270)

Seleccionar, registrar, examinar y medir cantidad de trabajo ejecutado, mediante uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos Estimación Estudio Normas de tiempo Muestreo de tiempos predeterminadas del trabajo estructurada Compilar Compilar Con suplementos para determinar Para establecer tiempo tipo de operaciones banco de datos tipo muestreo del trabajo; estimación estructurada; estudio de tiempos; normas de tiempo predeterminadas (NTPD); datos tipo.

Figura 15

#### ESTUDIO DE TIEMPOS

La OIT (2010) nos dice:

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida.

El estudio de tiempos exige cierto material fundamental, a saber:

- ✓ Un cronometro;
- ✓ Un tablero de observaciones;
- ✓ Formulario de estudio de tiempos

En principio, estos son los útiles que debe llevar en todo momento el especialista, pero además tendrá en su oficina otros materiales para el análisis, que pueden comprender desde una pequeña calculadora a un ordenador personal.

En ocasiones, también necesitara otros instrumentos para medir, tales como una cinta métrica, una regla de metal, un micrómetro, una balanza de resortes, etc. (p.273)

Figura 16



Figura 17



#### Los formularios

# La OIT (2010) indica:

Los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos (códigos o descripciones de elementos, duración de elementos, notas explicativas. Los apuntes se pueden tomar en hojas en blanco, pero mucho más cómodo es emplear formularios impresos, todos del mismo formato, lo que además permite colocarlos en ficheros fáciles de consultar después. Por otra parte, los formularios impresos prácticamente obligan a seguir cierto método y no dejan, pues omitir ningún dato esencial. (p. 281)

Figura 18



# ESTUDIO DE TIEMPOS: SELECCIÓN DE TRABAJO

#### La OIT (2010) indica que:

El mismo que en el estudio de métodos, lo primero que hay que hacer en el estudio de tiempos es seleccionar el trabajo que se va a estudiar. La selección rara vez se hace sin motivo preciso, que de por si obliga a elegir determinada tarea, por ejemplos

- Novedad de la tarea, no ejecutada anteriormente (cuando son nuevos el producto, el componente, la operación o la serie de actividades);
- 2. Cambio de material o de método, que requiere un nuevo tiempo tipo;
- 3. Quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo tipo de una operación;
- 4. Demoras causadas por una operación lenta, que retrasa las siguientes, y posiblemente las anteriores, por acumularse los trabajos que no siguen su curso;
- 5. Fijación de tiempos tipos antes de implementar un sistema de remuneración por rendimiento;
- Bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de máquinas;
- 7. Preparación para un estudio de métodos o para comparar las ventajas de dos métodos posibles;
- 8. Costo aparentemente excesivo de algún trabajo, tal como queda puesto de manifiesto por un análisis, por ejemplo, como el de Pareto. (p. 289)

#### ESTUDIO DE TIEMPOS: OBTENER Y REGISTRAR INFORMACIÓN

# La OIT (2010) indica que:

Es importante registrar toda la información pertinente obtenida por observación directa, por si acaso se debe consultar posteriormente el estudio de tiempos. Si la información es incompleta, el estudio puede ser prácticamente inútil a los pocos meses.

Dicha información puede agruparse como sigue:

a) Información que permita hallar e identificar rápidamente el estudio cuando se necesite: número del estudio:

número de la hoja y, a veces, número de hojas

nombre del especialista que hace el estudio;

fecha del estudio;

nombre de la persona que aprueba el estudio

- b) Información que permita identificar con exactitud el producto o pieza que se elabore.
- c) Información que permita con exactitud el proceso, el método, la instalación o la máquina.
- d) Información que permita identificar al operario.
- e) Duración del estudio.
- f) Condiciones físicas del trabajo.

# ESTUDIO DE TIEMPOS: DESCOMPONER LA TAREA EN ELEMENTOS Según OIT (2010):

Después de registrar todos los datos sobre la operación y el operario necesarios para poderlos identificar debidamente más tarde y de comprobar que el método que se utiliza es adecuado o el mejor en las circunstancias existentes, el especialista deberá descomponer la tarea en elementos. Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilita la observación, medición y análisis. (p. 296)

Ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. (p.297).

### ESTUDIO DE TIEMPOS: TAMAÑO DE MUESTRA

# La OIT (2010) dice:

[...] el problema consiste en determinar el tamaño de la muestra o el número de observaciones que deben efectuarse para cada elemento, dado un nivel de confianza y un margen de exactitud predeterminados.

También en este caso se puede utilizar un método estadístico o un método tradicional.

Con el método estadístico, hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares (n") y luego aplicar la formula siguiente para un nivel de confianza de 95.45 por ciento y un margen de error de +- 5%

Figura 19

$$n = \left(\frac{40\sqrt{n' \sum x^2 - (\sum x)^2}}{\sum x}\right)^2$$
siendo:
$$n = \text{tamaño de la muestra que deseamos determinar;}$$

$$n' = \text{número de observaciones del estudio preliminar;}$$

$$\sum = \text{suma de los valores;}$$

$$x = \text{valor de las observaciones.}$$

Figura 20

Minutos por ciclo	0.10	Hasta 0.25	Hasta 0.50	Hasta 0.75	Hasta 1.0	Hasta 2.0	Hasta 5.0	Hasta 10.0	Hasta 20.0	Hasta 40.0	Más de 40
Número de ciclos recomendado	200	100	60	40	30	20	15	10	8	5	3

# ESTUDIO DE TIEMPOS: VALORACIÓN DE DEL RITMO

# Trabajador calificado

Según la OIT (2010): "Trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calificadas.". (p. 320)

Figura 21

ŀ	HABILIDAD	ESFUERZO		
+0.15	A1	+0.13	A1	
+0.13	A2 - Habilísimo	+0.12	A2 - Excesivo	
+0.11	B1	+0.10	B1	
+0.08	B2 - Excelente	+0.08	B2 - Excelente	
+0.06	C1	+0.05	C1	
+0.03	C2 - Bueno	+0.02	C2 - Bueno	
0.00	D - Promedio	0.00	D - Promedio	
-0.05	E1	-0.04	E1	
-0.10	E2 - Regular	-0.08	E2 - Regular	
-0.15	F1	-0.12	F1	
-0.22	F2 - Deficiente	-0.17	F2 - Deficiente	
COI	NDICIONES	CONSISTENCIA		
+0.06	A - Ideales	+0.04	A - Perfecto	
+0.04	B - Excelentes	+0.03	B - Excelente	
+0.02	C - Buenas	+0.01	C - Buena	
0.00	D - Promedio	0.00	D - Promedio	
-0.03	E - Regulares	-0.02	E - Regular	
-0.07	F - Malas	-0.04	F - Deficiente	

# ESTUDIO DE TIEMPOS: SUPLEMENTOS


Según OIT (2010):

Ya hemos visto que, al hacer el estudio de métodos imprescindible antes de cronometrar cualquier tarea, la energía que necesite gastar el trabajador para ejecutar la operación debe reducirse al mínimo, perfeccionando los métodos y procedimientos de conformidad con los principios de economía de movimientos y, de ser posible, mecanizando el trabajo. Sin embargo, incluso cuando se ha ideado el método más práctico, económico y eficaz, la tarea continuara exigiendo un esfuerzo humano por lo que hay que prever ciertos suplementos para compensar la fatiga y descansar. (p. 335)

Figura 22

<ol> <li>SUPLEMENTOS CONSTANT</li> </ol>	ES					_
A. Suplemento por necesidades personales	bres 5	Muj 7	eres			
B. Suplemento base por fatiga	4	4				
2. SUPLEMENTOS VARIABLES	S					
Hom	bres	Muj	eres	Hombi	es N	1uj
A. Suplemento por trabajar de pie	2	4		4	4	5
B. Suplemento por postura				2	10	00
anormal Ligeramente incómoda	0	1	F.	Concentración intensa		
incómoda (inclinado)	2	3		Trabajos de cierta precisión	0	0
Muy incómoda (echado,	_			Trabajos precisos o fatigosos	2	2
estirado) C. Uso de fuerza/energía muscular	7	7	G.	Trabajos de gran precisión o muy fatigosos Ruido	5	5
(Levantar, tirar, empujar) Peso levantado [kg]				Continuo	0	0
2,5	0	1		Intermitente y fuerte	2	2
5 10	1	2		Intermitente y muy fuerte Estridente y fuerte	5	5
25	9	20	н.	Tensión mental		
35.5	22	máx		Proceso bastante complejo	1	1
D. Mala iluminación  Ligeramente por debajo de la	22			Proceso complejo o atención dividida entre muchos objetos Muy complejo	4	8
potencia calculada	0	0	L	Monotonía	0	0
Bastante por debajo	2	2		Trabajo algo monótono	0	0
Absolutamente insuficiente	5	5		Trabajo bastante monótono	1	1
E. Condiciones atmosféricas				Trabajo muy monótono	4	4
Indice de enfriamiento Kata 16			J.	Tedio	7	
8		0	"	Trabajo algo aburrido	0	0
o .		10		Trabajo bastante aburrido	2	1
				Trabajo muy aburrido	5	2
			I	, ,	,	-

Figura 23



# ESTUDIO DE TIEMPOS: TIEMPO TIPO (TIEMPO ESTÁNDAR)

Según OIT (2010): "Tiempo tipo es el tiempo total de ejecución de una tarea al ritmo tipo". (p. 341)

El tiempo Normal o tiempo básico se puede hallar multiplicando el tiempo observado por el factor de valoración.

El Tiempo tipo o Tiempo estándar se obtiene del producto del tiempo normal o base por 1 más los suplementos.

Figura 24

$$Tt = Tn \times (1 + Suplementos)$$

Tt: Tiempo Tipo o Tiempo Estándar

Tn: Tiempo normal o tiempo base

#### LA PRODUCTIVIDAD

GARCÍA (2011) "Es un indicador que mide la relación existente entre los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron". (p.20)

GUTARRA (2015) "la productividad expresa la relación entre el número de bienes y servicios producidos y la cantidad de mano de obra, capital, tierra, energía y demás recursos necesarios para obtenerlos, lo cual para su medición suele considerarse la relación entre producción y una medida única de insumos, la mano de obra o capital". (p.55)

CRUELLES (2013) "Es una relación cuantificada que refleja rentabilidad o indicativo que mide el nexo real entre la producción efectuada y la proporción de elementos o insumos utilizados en adquirirla". (p.82)

CRIOLLO (2005) "La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. En nuestro caso el objetivo es la fabricación de artículos a un menor costo, a través del empleo eficiente de los recursos primarios de la producción: materiales, hombres y máquinas, elementos sobre las cuales la acción del ingeniero industrial debe enfocarse sus esfuerzos para aumentar los índices de productividad actual y, en esa forma, reducir los costos de producción". (p.92)

OIT (2010) "es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla, [...]. También se puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva para conseguirlos. [...]". (p.95)

# Medición de la productividad

La Organización Internacional del Trabajo (2010), dice que: "la medición y el análisis de la productividad dependen de que todos los entes interesados tengan una clara idea de la razón por la cual la medición de la productividad es de importancia para la eficacia de la organización". (p. 97)

$$Productividad = \frac{Producto}{Insumo}$$
,  $Productividad = Eficiencia * Eficacia$ 

#### La eficiencia

García (2011), "Es la vinculación entre los litigios programados y los insumos empleados. El indicativo de eficiencia manifiesta la buena utilización de los recursos en la producción de un producto en una etapa definida"

$$Eficiencia = \frac{ ext{Tiempo Util}}{ ext{Tiempo Total}}$$

#### La eficacia

García (2011), "Es la concordancia entre los productos globales y los objetivos fijados. El indicativo de eficacia manifiesta los convenientes resultados de la ejecución de un producto en un tiempo establecido

$$Eficacia = rac{ ext{Producción Real}}{ ext{Producción Programada}}$$

# 2.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

# Según CORONA, Mauricio (2012):

"En la justificación de tu tema tienes que describir de manera global las razones por las cuales te propones investigar el problema seleccionado y no otro. Por ello, deberás defenderlo con argumentos, resaltando su importancia e indicando por qué vale la pena estudiarlo ya sea para incrementar el conocimiento sobre el mismo o para, además, plantear soluciones." (p.130)

# Según Bernal (2010):

En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente en donde se busca mostrar las soluciones de un modelo. La justificación teórica es la base de los programas de doctorado y algunos programas de maestría donde se tiene como objetivo la reflexión académica.

En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y confiable.

La justificación práctica: Se considera que una investigación tiene justificación practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. (p. 106).

La presente tesis, desarrollada para lograr obtener el título profesional de ingenieros industriales, tiene como fin incrementar la productividad de la empresa estudiada, esto se vio originado debido al actual crecimiento del rubro metalmecánico (rubro en el que se encuentra la empresa).

Haciendo una revisión de la realidad problemática, se puede observar que las principales empresas del rubro se encuentran realizando importantes inversiones en infraestructura, maquinaria, y otros activos, lo cual representa mayor competencia para nuestra organización (SAFERSOL S.A.), por ello nos vemos obligados a convertirnos en una industria con mayor nivel de competitividad, para ello debemos hallar la solución de nuestra principal problemática (la baja productividad), lo cual se podrá realizar a través de la aplicación del estudio del trabajo, esta metodología nos permitirá contar con procesos de producción más eficientes, así conseguiremos ser más productivos y competitivos.

# III. METODOLOGÍA

# 3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

# Tipo de estudio

# Según Collado, Carlos:

Toma en consideración que la elección de uno o varios tipos de investigación está determinado por la posibilidad real de llevarla a cabo. Por ello se debe tener en cuenta que tipo de investigación se adecua a su tema y así poder realizar una investigación con mayor claridad. (p. 139)

# Investigación aplicada

Según Vara, (2015):

El tipo de estudio o investigación es aplicado, porque busca resolver o solucionar el problema de la relación entre el estudio del trabajo y la productividad ya que el interés de investigación aplicada es practico pues sus resultados son utilizados inmediatamente en la solución de problemas de la realidad (p. 235).

#### Cuantitativa

Según Hernández, Fernández (2014), nos dice que: "El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías" (p. 4).

El presente proyecto es una investigación Experimental, debido a que se manipula la variable independiente y se tiene control absoluto de esta.

- Por su finalidad, es una investigación aplicada, pues se aplica la teoría para solucionar un problema.
- Por su naturaleza, es una investigación cuantitativa, ya que se trabajan con datos numéricos y contables.
- Por su enfoque, es una investigación descriptiva-explicativa, debido a que se describe un problema o acontecimiento y se explica el porqué de lo ocurrido.

# 3.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN

Tabla 04

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENCIONES	INDICADOR	ESCALA
ESTUDIO DEL	El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando. Por tanto, el estudio del trabajo tiene	La medición se hará con un estudio crítico y sistemático de las operaciones y métodos de trabajo en la línea	ESTUDIO DE METODOS	$M.P. = I - \left[ \frac{(n^{\circ} \text{ transportes} + n^{\circ} \text{ demoras} + n^{\circ} \text{ almacen.}}{Total \text{ de actividades}} \right] x$	<i>RAZON</i>
TRABAJO	por objeto examinar de qué manera se está realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el tiempo normal para una actividad. (OIT 2010, p.19)	productiva de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Lima 2020	ESTUDIO DE TIEMPOS	TE=TN*(1+Suplementos)	RAZON
	Es una relación cuantificada que refleja rentabilidad o indicativo que mide el nexo real entre la producción  Es una relación Se medirá empleando los indicadores de eficiencia y eficacia en la		CUMPLIMIENTO DE METAS	Eficacia= <u>Unidades producidas</u> Unidades programadas	RAZON
PRODUCTIVIDAD	efectuada y la proporción de elementos o insumos utilizados en adquirirla". (CRUELLES 2013, p.82)	línea de producción de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Lima 2020	OPTIMIZACION DE RECURSOS	Eficiencia=Tiempo Estandar × 100 Tiempo Real	RAZON

# 3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

#### LA POBLACIÓN

Arias (1999), indicó que "la población es el conjunto de elementos con características comunes que son objeto de análisis y para las cuales serán válidas las conclusiones de la investigación". (p.29)

Fernández (2014), nos señala que: "La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones" (p.174).

Según Valderrama (2015) la población estadística es:

[...] el conjunto de la totalidad de las medidas de la(s) variable(s) en estudio, en cada una de las unidades del universo. Es decir, es el conjunto de valores que cada variable toma en las unidades que conforman el universo [...]. (Pp.182-183).

La población para este proyecto consta de 30 días antes y 30 días después de la aplicación de la variable independiente en las cuales se harán los estudios correspondientes a las operaciones seleccionadas.

#### LA MUESTRA

Valderrama (2015) indica que "Es un subconjunto representativo de un universo o población. Es representativo, porque refleja fielmente las características de la población cuando se aplica la técnica adecuada de muestreo de la cual procede [...]" (p. 184).

$$n = \frac{N \times Z^2 \times \sigma^2}{(N-1)E^2 + (Z^2 \times \sigma^2)}$$

$$n: \text{ Tamaño de muestra} \\ Z: \text{ Valor asociado al nivel de confianza} \\ E: \text{ Error de la estimación} \\ X: \text{ Tamaño de la población}$$

$$\sigma^2: \text{ Varianza de la población} \\ p: \text{ Proporción de éxito} \\ q = 1 - p$$

$$N: \text{ Tamaño de la población}$$

$$T: 1.96$$

$$\sigma^2 \stackrel{?}{7}4.91$$

$$E: 0.05$$

$$N: 30$$

#### **MUESTREO**

Según Valderrama (2015), el "muestreo es proceso de selección de una parte representativa de la población, la cual permite estimar los parámetros de la población" (p.188).

El muestreo serio no probabilístico intencional a razón que la población de estudio es de fácil acceso y pequeño. Debido a que mi muestra debe ser igual que mi población, no se utiliza técnica de muestreo – 30 días de producción

# 3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

#### TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Según Valderrama (2013) "Las técnicas vienen a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos" (p. 146)

Por ello la técnica empleada en este proyecto es la observación, ya que de ese modo es más fácil recolectar y transmitir datos.

#### INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2014) indicaron "Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente" (p. 199)

Debido a ello el instrumento idóneo para el proyecto es la hoja de registros, pues nos facilita el registro de datos, variables y demás.

Además, se usaron otros instrumentos más especializados como el cursograma de operación (DOP), el cursograma analítico (DAP), el diagrama bimanual y el diagrama hombre máquina para la variable independiente.

También, se emplearon fichas de reporte de producción, hoja de registro de productividad, reporte de asistencia y hoja de control de producción.

# **VALIDEZ**

Según Hernández (2010): "Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". [...]" (p. 204). En el presente proyecto se buscará la ayuda de tres magísteres de la Universidad Cesar Vallejo – Ate y a tres ingenieros que ocupen cargos de jefaturas en la empresa, para poder validar los instrumentos de recolección de datos mediante el juicio de expertos.

#### **CONFIABILIDAD**

Hernández (2010) indica que "La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. [...]" (p. 200).

En el presente proyecto de investigación se va a confiabilizar las herramientas de recolección de datos obtenidos de fuentes primarias, más no los instrumentos como tal. La confiabilidad que se presentará será obtenida de las herramientas propias de la empresa empleadas para la toma de tiempos.

#### 3.5. PROCEDIMIENTOS

#### Según OIT (2010):

Es preciso recorrer ocho etapas fundamentales para realizar un estudio del trabajo completo, a saber:

- 1) **Seleccionar** el trabajo o proceso que se ha de estudiar.
- 2) **Registrar** o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas [...] y disponiendo de los datos en la forma más cómoda para analizarlos.
- 3) **Examinar** los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad, el lugar donde se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quien lo ejecuta, y los medios empleados.
- 4) **Establecer** el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión [...] así como los aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse.
- 5) **Evaluar** los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo.
- 6) **Definir** el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a las que concierne, utilizando demostraciones.
- 7) Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como practica general aceptada por el tiempo fijado.
- 8) **Controlar** la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y comparándolos con los objetivos. (p.21)

# 1) - ELECCIÓN:

#### ELECCIÓN DEL PRODUCTO:

#### Según OIT (2010):

Una de las técnicas más fáciles que se pueden emplear para poner al descubierto las actividades esenciales enumeradas en A *supra* es el análisis de Pareto (al que algunas veces se hace referencia como <<el análisis ABC del análisis dl valor>> [...]. (p.78)

Por ello primero se enlistará a todos los productos que fábrica la empresa anualmente, indicando el volumen de producción y el beneficio o ganancia que aporta a la empresa dicho producto.

PARETO For A Couldbrack also have been followed by the country of the country of

Tabla 05

PARETO: Fase 1	- Contribución	de los i	productos a	los beneficio	os de la en	nnresa
1 / (IKE 1 O. / USC 1	COTTUTBUCTOTT	ac ios	pi oddettos d	103 Delletter	os ac la ci	ipi csa

N° PRODUCTO	PRODUCTOS	PRODUCCION ANUAL (uni.)	BENEFICIO POR PRODUCTO (S/.)	BENEFICIO TOTAL ANUAL POR PRODUCTO (S/.)
1	Spockets	10000	0,90	9.000,00
2	Acoples rapidos	12000	0,70	8.400,00
3	Graseras	9000	0,40	3.600,00
4	Juntas anulares	10000	0,60	6.000,00
5	Tornillos de paso	7000	0,70	4.900,00
6	Esparragos	9000	0,60	5.400,00
7	Cilidros hidraulicos	300	1.000,00	300.000,00
8	Tuercas portatoberas	7000	0,90	6.300,00
9	Arandelas	8000	0,20	1.600,00
10	Abrazaderas	1000	1,40	1.400,00
11	Tapones copa laton	5000	0,70	3.500,00
12	Pernos	8000	0,50	4.000,00
13	Manguitos	2000	1,00	2.000,00
14	Valvulas	2000	4,00	8.000,00
				364.100,00


Se puede visualizar en el siguiente cuadro que solo un producto contribuye a más del 80% de los beneficios de la empresa, "Los cilindros hidráulicos"

Según OIT (2010): "[...]. Este es el más rentable y cualquier mejora en los métodos de producción de este producto en particular se reflejaría marcadamente en los beneficios. Debería constituir una prioridad para el estudio". (p.79)

Tabla 06
PARETO: Fase 2 - Contribución de los productos a los beneficios de la empresa

		BENEFICIO TOTAL		
N° PRODUCTO	PRODUCTOS	ANUAL POR PRODUCTO	Analisis 80-20	
		(S/.)		
7	Cilidros hidraulicos	300.000,00	82,4%	
1	Spockets	9.000,00	2,5%	
2	Acoples rapidos	8.400,00	2,3%	
14	Valvulas	8.000,00	2,2%	
8	Tuercas portatoberas	6.300,00	1,7%	
4	Juntas anulares	6.000,00	1,6%	
6	Esparragos	5.400,00	1,5%	
5	Tornillos de paso	4.900,00	1,3%	
12	Pernos	4.000,00	1,1%	
3	Graseras	3.600,00	1,0%	
11	Tapones copa laton	3.500,00	1,0%	
13	Manguitos	2.000,00	0,5%	
9	Arandelas	1.600,00	0,4%	
10	Abrazaderas	1.400,00	0,4%	
		364.100,00		

Gráfico 04



# ELECCIÓN DE LA OPERACIÓN:

# Según OIT (2010):

Entre otras opciones evidentes del estudio cabe mencionar las siguientes:

- A. Operaciones esenciales generadoras de beneficios o costosas, u operaciones con los máximos índices de desechos
- B. Estrangulamientos que están entorpeciendo las actividades de producción u operaciones largas que requieren mucho tiempo.
- C. Actividades que entrañan un trabajo repetitivo con un gran empleo de mano de obra o actividades que es probable duren mucho tiempo.
- D. Movimientos de materiales que recorren largas distancias entre los lugares de trabajo o que entrañan la utilización de una proposición relativamente grande de mano de obra o requieren una manipulación repetitiva del material. (p.78)

Para elegir la operación a estudiar se debe considerar a la que más consumo de recursos como tiempo, mano de obra o materiales tiene, pues simbolizan un estancamiento en el flujo de la línea de producción.

En este caso se realiza un análisis de Pareto para identificar a las operaciones que incurren en mayor tiempo de elaboración, pues están serán el objeto de estudio.

Tabla 07

PARETO: Fase 1 – Tiempo empleado por cada operación

	TIEMPO
OPERAACION	ESTANDAR
	(min.)
Torneado (valvula)	3
Torneado (embolo)	25
Torneado (vastago)	2
Troquelado (vastago)	1
Torneado (tapa)	30
Roscado (tapa)	1
Corte (guia de tubo)	1
Troquelado (guia de tubo)	1
Corte (tubo de fluido)	1
Torneado (cuerpo)	4
Troquelado (cuerpo)	1
Marcado	0,5
Soldado	0,5
Ensamblado	20
Acabado	7
Pintado	5
	Torneado (valvula) Torneado (embolo) Torneado (vastago) Troquelado (vastago) Torneado (tapa) Roscado (tapa) Corte (guia de tubo) Troquelado (guia de tubo) Corte (tubo de fluido) Torneado (cuerpo) Troquelado (cuerpo) Marcado Soldado Ensamblado Acabado


Se puede visualizar en el siguiente cuadro que cuatro operaciones constituyen el 80 % del tiempo total de fabricación de los cilindros hidráulicos. Por ello, serán estos los seleccionados para aplicar el estudio de métodos.

Tabla 07

PARETO: Fase 2 – Tiempo empleado por cada operación

	17111210174362 11	' '		
N° PRODUCTO	OPERAACION	TIEMPO ESTANDAR	% UNITARIO	ANALISIS 80-20
		(min.)		
5	Torneado (tapa)	30	29%	29%
2	Torneado (embolo)	25	24%	53%
14	Ensamblado	20	19%	73%
15	Acabado	7	7%	80%
16	Pintado	5	5%	84%
10	Torneado (cuerpo)	4	4%	88%
1	Torneado (valvula)	3	3%	91%
3	Torneado (vastago)	2	2%	93%
4	Troquelado (vastago)	1	1%	94%
6	Roscado (tapa)	1	1%	95%
7	Corte (guia de tubo)	1	1%	96%
8	Troquelado (guia de tubo)	1	1%	97%
9	Corte (tubo de fluido)	1	1%	98%
11	Troquelado (cuerpo)	1	1%	99%
12	Marcado	0,5	0%	100%
13	Soldado	0,5	0%	100%
		103		

#### Gráfico 05



PARETO: Fase 3 - Tiempo empleado por cada operación

En conclusión, el producto elegido para el estudio es el más rentable, el "cilindro hidráulico", del cual se han seleccionado a las operaciones que incurren en mayor tiempo de ejecución:

- Torneado (Tapa)
- Torneado (Embolo)
- Ensamblado
- Acabado

#### 2) - REGISTRAR:


# Según OIT (2010):

La forma corriente de registrar los hechos consiste en anotarlos por escrito, [...], este método no se presta para registrar las técnicas complicadas que son tan frecuentes en la industria moderna. [...]. Para evitar esa dificultad se idearon otras técnicas o <<instrumentos>> de anotación, de modo que se pudieran consignar informaciones detalladas con precisión y al mismo tiempo en forma estandarizada, a fin de que todos los interesados las comprendan de inmediato, aunque trabajen en fábricas o países diferentes. Entre tales técnicas, las más corrientes son los **gráficos** y **diagramas**, de los cuales hay varios tipos uniformes, cada uno con su respectivo propósito. (p.83)

En este caso se están tomando cuatro operaciones como motivo de estudio, de acuerdo con las características de la operación, se utilizará un diagrama diferente para el registro de cada uno.

Primero se presenta el Cursograma sinóptico de operaciones, con el fin de presentar todo el proceso productivo, con sus respectivos tiempos estándares actuales calculados.

Figura 25



# Primera y segunda operación: Torneado Tapa y Torneado Embolo

Según OIT (2010): "Trabajo restringido es aquel en que el rendimiento del trabajador está limitado por factores que no dependen de él". (p. 352)

En este caso se trata de operaciones en las cuales interactúan el hombre y la máquina, por lo cual el diagrama elegido para registrar dichas operaciones es el diagrama hombre-máquina, pues este nos permite evaluar toda la operación considerando ambos recursos mencionados.

# Según OIT (2010):

El caso más corriente de trabajo restringido, en el sentido que se le da aquí, es el del obrero encargado de una sola máquina que funciona automáticamente durante parte del ciclo del trabajo. El obrero podrá ejecutar los elementos manuales de la tarea a velocidad normal, más lenta o más rápida, pero si bien influirá así en la cadencia a que termina la operación, no la regulara, porque haga lo que haga no podrá cambiar el tiempo durante el cual la maquina funcionara automáticamente. (p. 352)

Al emplear el diagrama hombre-máquina consideraremos principalmente los tiempos de ocios, los tiempos de carga y descarga de la máquina, con el fin de comparar las capacidades ociosas de estos recursos.

Se debe considerar los principios fundamentales de este diagrama:

- ✓ Si el tiempo de ocio del operario es mayor al de la máquina, esto quiere decir que se puede asignar al operario el manejo de otra máquina.
- ✓ Si el tiempo de ocio de la máquina es mayor al del operario, significa que el manejo de la máquina requiere un operario más.

En los siguientes diagramas se puede observar que en ambas operaciones el tiempo de ocio del operario es mayor al de la máquina, por lo cual se les podría asignar el manejo de una máquina adicional para obtener mayor eficiencia.

En la operación de "torneado tapa" hay un tiempo de ocio del operario de 14.9 min.

En la operación de "torneado embolo" existe un tiempo de ocio del operario de 9.9 min.

Tabla 08

Diagran	na hombre maquina			
Operación Torneado (tapas)			1	
Operación — , ,	Diagrama N°	1.		
Connenzo dei diagrania	Diagrama del metodo _		ctual	
Termino dei diagrama	Diagramado por	Homer Nav 2	unoronus	
Fecha	Hoja <u>1</u> de _	2		
		TOR	RNO CONVENCIONAL HEDENRIC	н
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR		MAQUINA	
Ir por la materia prima en el alamacen	0,4			
Agarrar la materia prima	0,1			
Llevar la materia prima a la mesa de trabajo	0,4			
Dejar la materia prima en la mesa de trabajo	0,05		Ocio (1.85)	
Agarrar el calibrador	0,05			
Revisar medidas de la materia prima con el plano	0,3			
Dejar el calibrador	0,05			
Agarrar la materia prima	0,2			
Llevar la materia prima al torno Acomodar la materia prima (centro)	0,3			
Acomodaria materia prima (centro) Agarrar llave prisionero	0,1			
Ajustar el torno con la llave	0,6			
Agarrar el micrometro de superficie	0,1			
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra	0,5		Carga (3.2)	
Ajustar el torno con la llave	0,5			
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas	0,1		İ	
Colocar el micrometro en su lugar	0,1			
Encender el torno	0,5			
Girar la palanca de ajuste de recorrido	0,3			
Dejar que el torno elabore el agujero interno	Ocio (5)		Torneado (5)	
Apagar torno	0,5		Descarga (0,7)	
Agarrar la barra perforada	0,2		Descurya (0,7)	
Agarrar el calibrador	0,05			
Revisar medidas de la materia prima con el plano	0,3		Oscio (0,6)	
Dejar el calibrador	0,05		03010 (0,0)	
Agarrar la materia prima	0,2			
Colocar barra con el agujero interno en el torno	0,3		i	
Acomodar la materia prima (centro)	0,4		i	
Agarrar llave prisionero	0,1			
Ajustar el torno con la llave	0,2			
Agarrar el micrometro de superficie	0,1		C (2.4)	
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra	0,5		Carga (3,1)	
Ajustar el torno con la llave	0,5			
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas	0,1			
Colocar el micrometro en su lugar Encender el torno	0,1			
Girar la palanca de ajuste de recorrido	0,3			
Dejar que el torno elabore el espacion externo para los	Ocio (5)		Torneado (5)	
Apagar torno	0,5			
Agarrar la barra perforada interna para sellos	0,2		Descarga (0.7)	
Agarrar el calibrador	0,05			
Revisar medidas de la materia prima con el plano	0,3		Ocio (0,4)	
Dejar el calibrador	0,05			
Colocar barra con el agujero interno para sellos en el tor	0,2			
Acomodar la materia prima (centro)	0,3			
Agarrar llave prisionero	0,1		į	
Ajustar el torno con la llave	0,45			
Agarrar el micrometro de superficie	0,1		!	
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra	0,5		Carga (3.15)	
Ajustar el torno con la llave	0,5			
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas	0,1		<u> </u>	
Colocar el micrometro en su lugar	0,1			
Encender el torno	0,5			
Girar la palanca de ajuste de recorrido	0,3		Tornoada (4.0)	
Dejar que el torno elabore el espacion externo para los d Apagar torno	Ocio (4,9)		Torneado (4.9) Descarga (0,5)	
npagai torrio	[]0,3			

# Tabla 09

Diagran	na hombre maquina			
Operación Torneado (tapas)	Diagrama N°	1		
Comienzo del diagrama Ir por la materia prima al almacen	Diagrama del metodo 🔔	Actual		
Termino del diagrama Llevar el embolo a la mesa de productos	Diagramado por	Homer Navarro	Porras	
Fecha12/11/19	Hoja <u>2</u> de _	2		
		V0.00VV		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR	VOCONVE	MAQUINA	
Agarrar la barra perforada interna para sellos	0,2	<del></del>	Descarga (0.2)	
Agarrar el calibrador	0,05		Descurga (0.2)	
Revisar medidas de la materia prima con el plano	0,3			
Dejar el calibrador	0,05		Oscio (0.9)	
Llevar el embolo a la mesa de productos fabricados	0,3			
productos razinados	5,5			
Tiempo ocioso por ciclo:	14.9		3.75	
Tiempo trabajando por ciclo:	15.1		26,25	
Tiempo total por ciclo	30		30	
		+ + +		

Tabla 10

Diagramo	n hombre ma	quina		
Operación Torneado (Embolo)	2.	· 2		
Operación   Torneado (Embolo)  Comienzo del diagrama   Ir por la materia prima en el almacen	Diagrama A		ctual	
Termino del diagrama  Llevar el embolo a la mesa de productos	Diagramado	por <u>Homer Na</u>		
Fecha 12/11/19	Hoja			
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		OPERADOR	CONVENCIONAL HEL	QUINA
Ir por la materia prima en el almacen		0,4	IVIA	ZONA
Agarrar la materia prima		0,1		
Llevar la materia prima a la mesa de trabajo		0,4		
Dejar la materia prima en la mesa de trabajo		0,05	Onin (1.05)	
Agarrar el calibrador		0,05	Ocio (1.85)	
Revisar medidas de la materia prima con el plano		0,3		
Dejar el calibrador		0,05		
Agarrar la materia prima		0,2		
Llevar la materia prima al torno	-	0,3		-
Acomodar la materia prima (centro)		0,4		i
Agarrar llave prisionero		0,1		-
Agustar el torno con la llave		0,6		1
Agarrar el micrometro de superficie  Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra	-	0,1 0,5		 Carga (3,2)
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra Ajustar el torno con la llave		0,5		
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas		0,1		į
Colocar el micrometro en su lugar		0,1		į
Encender el torno		0,5		i
Girar la palanca de ajuste de recorrido		0,3		i
Dejar que el torno elabore el agujero interno		Ocio (3,3)		Torneado (3.3)
Apagar torno		0,5		Descarga (0.7)
Agarrar la barra perforada		0,2		Descarga (0.7)
Agarrar el calibrador		0,05		
Revisar medidas de la materia prima con el plano		0,3		
Dejar el calibrador		0,05	Occio (1)	
Agarrar la materia prima		0,2		
Colocar barra con el agujero interno en el torno		0,3		
Accomodar la materia prima (centro)		0,4		
Agarrar llave prisionero Ajustar el torno con la llave		0,1		
Agarrar el micrometro de superficie		0,1		-
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra		0,5		
Ajustar el torno con la llave		0,5		<u> </u>
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas		0,1		— Carga (2.3)
Colocar el micrometro en su lugar		0,1		ļ
Encender el torno		0,5		į
Girar la palanca de ajuste de recorrido		0,3		i
Dejar que el torno elabore el agujero interno de los sello		Ocio (3,3)		Torneado (3.3)
Apagar torno		0,5		Descarga (0.7)
Agarrar la barra perforada interna para sellos		0,2		
Agarrar el calibrador		0,05		
Revisar medidas de la materia prima con el plano		0,3		
Dejar el calibrador		0,05	Ocio (1)	
Colocar barra con el agujero interno para sellos en el tor Acomodar la materia prima (centro)		0,3		
Acomodal la materia prima (centro)  Agarrar llave prisionero		0,1		
Ajustar el torno con la llave		0,45		
Agarrar el micrometro de superficie		0,1		i
Medir la uniformidad de la superficie circular de la barra		0,5		i
Ajustar el torno con la llave		0,5		Cara = /2 551
Colocar la llave prisionero en su lugar de herramientas		0,1		Carga (2.55)
Colocar el micrometro en su lugar		0,1		
Encender el torno		0,5		!
Girar la palanca de ajuste de recorrido		0,3		_
Dejar que el torno elabore el espacion externo para los o		Ocio (3,3)		Torneado (3.3)
Apagar torno		0,5		Descarga (0.5)

Tabla 11

	Diagram	na hombre n	naqı	iina				
Operación ——	Torneado (Embolo)	_ Diagramo	ηN°.	2				
Comienzo del dia		_ Diagramo	a del r	netodo <u>Ac</u>	tual		_	
Termino del diag	rama Llevar el embolo a la mesa de productos	_ Diagramo	ido p	orHomer Navarr	Pori	as	-	
Fecha	12/11/19	Ноја —	. 2	de 2		-		
							_	
						RNO CONVE	NCIO	NAL HEDENRIC
DESC	CRIPCION DE ACTIVIDADES		OPE	RADOR				IINA
Agarrar la barra p	erforada interna para sellos			0,2				
Agarrar el calibra				0,05				Descarga (0.05)
Revisar medidas	de la materia prima con el plano			0,3				
Dejar el calibrado				0,05		Ocio (0.65)		
Llevar el embolo	a la mesa de productos fabricados			0,3				
	Tiempo ocioso por ciclo:	9.9				4,5		
	Tiempo trabajando por ciclo:	15.1	-			20,5		
	Tiempo total por ciclo	25				25		

# Tercera y cuarta operación: Ensamblado y Acabado

Las operaciones mencionadas son manuales, por ello para presentar y analizar las mismas, se emplearán el Cursograma analítico del proceso y el diagrama bimanual.

Cursograma Analítico de procesos

Según OIT (2010): "El Cursograma analítico de procesos es un Cursograma donde se ve registrado todas las actividades de manera detallada de una operación". (p.118)

# Diagrama bimanual

Según OIT (2010): "El diagrama bimanual es un Cursograma en que se consigna la actividad de las manos (o extremidades) del operario indicando la relación entre ellas". (p.152)

De acuerdo con las características de las operaciones seleccionadas, en este caso, se seleccionaron como diagramas de registro al Cursograma analítico de procesos, para presentar a detalle las operaciones estudiadas y para registrar y analizar a detalle se eligió el diagrama bimanual.

Se eligió este último diagrama, ya que nos permitirá registrar a detalle las actividades realizadas por las manos.

Primero se visualizan los cursogramas analíticos de procesos de ambas operaciones

Tabla 12

		ESOS							
UBICACIÓN		SAFERSOL S.A	.с.			METODO ACTUA			
ACTIVIDAD		ACABADO	)		OPERACIÓN (			70	
FECHA		12/11/2019			TRANSPORT	E		28	
OPERADOR		CARLOS MILIA	NO.		DEMORA		Ń		0
ANALISTA		ENZO ORELLANA A	LIANO						
HOJA N°	1	DE	3		INSPECCION	1			3
COMENTARIO	S:				ALMACEN				6
					TIEMPO (MI	N)			7
					DISTANCIA	'MTS.)		4	7.5
DESCRI	PCION DE	LA ACTIVIDAD						TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)
Ir a la mesa de	productos t	erminados		0				0,1	5
		sa de productos terminados co	n el plano de ens	amble		<b></b>	j J	0,2	
Ir al andamio d					1	!	!	0,05	2,5
Coger tres bol	sas de plasti	00		[	T	<u></u>	<u> </u>	0,02	
Llevar las bols	as a la mesa	de productos terminado	s	$> \!\!\!>$		 i	 	0,05	2,5
Embolzar el ki	t de sellos y	orings	و ا	i	<u> </u>	i	i	0,02	
Embolsar pern	ios		<u>     ф                               </u>	<u> </u>	<u>i</u>	<u>i</u>	<u> </u>	0,02	
Embolsar grace	eras		φ	! {	ļ +	! 	! {	0,02	
Coger engranp			<u>-</u>	! <del> </del>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,01	
Engranpar la b			<sup>6</sup>	: 	÷	<del>i</del>	i	0,02	
Engranpar la b				ļ	Ļ	<u> </u>	<u> </u>	0,02	
Engranpar la b			<u>-</u>	ļ	Ļ	ļ	ļ	0,02	
Dejar la engra		llos pernos y graseras	<u> </u>	<u></u>	<del></del>	<del></del>	<del> </del>	0,01	
		sa de ensamblaje			÷	<del> </del>	<del> </del>	0,01	1
Ir a la mesa de		•			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,01	0,5
	•	a en la cañeria-cilindro-l	ologue	!	-	<b>&gt;</b>	<u> </u>	0,01	0,5
		mientas vitales			<del> </del>	<del></del>	<del> </del> -	0,05	2,5
		herramientas multiples	· <	 	†	; i	 	0,01	,
Dirigirse a la m	nesa de prod	uctos terminados		$\triangleright$	<u>†</u>	!	<u></u>	0,1	5
Limar los resto	s de soldadı	ıras	<i>←</i>		Ť	<u> </u>	<u> </u>	0,5	
Verificar los re	stos de sold	adura		 		<b>→</b> •	]	0,1	
Agarrar la cañe	eria-cilindro-	bloque	e<	<del> </del> 	<u> </u>	: 	: 	0,01	
Llevar la cañer	ia-cilindro-b	loque al lavadero		$\gg$	<u> </u>	<u>i </u>	<u>i</u> _	0,01	0,5
•		eria-cilindro-bloque	<u> </u>	<u>i</u>	<u>i</u>	<u>i</u>	<u>i</u>	0,01	
Ir a la mesa de		erminados			<u> </u> +	! {	 {	0,1	5
Agarrar el vast	-		~		<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	0,01	0.5
Llevar el vasta				<u> </u>	÷	<del> </del>	<del> </del>	0,01	0,5
Dejar el vastag			6<		<u> </u>	ļ	ļ	0,01	_
Ir a la mesa de Agarrar el tubo		ETTITITIOUS			<u> </u>	ļ	<u> </u>	0,1	5
Llevar el tubo		avadero			<del></del>	<del> </del>	<del> </del>	0,01	0,5
Dejar el tubo o			0	<u> </u>	†	†	<del> </del> -	0,01	3,5
Ir a la mesa de				>>	<u>†</u>	<u> </u>	<u> </u>	0,01	0,5
Agarrar el emb			6	 	<b>+</b>	†		0,01	,,,,
Llevar el embo		°0		$\nearrow$	<del></del>	i	i	0,01	0,5
Dejar el embo	lo en el lava	dero	$\ll$	<u> </u>	<u> </u>			0,01	
Ir a la mesa de	productos t	erminados		$\nearrow$	! 	! !	 	0,1	5
Agarrar la tapa			<	ļ 	<u> </u>	<u> </u>	! <del> </del> -	0,01	
Llevar el tapa l				<b>≫</b>	<u> </u>	<u>:</u> 	<u>-</u>	0,01	0,5
Dejar la tapa e			<u>~</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,01	
Ir a la mesa de		erminados		<b>&gt;</b>	Ļ	ļ	ļ	0,1	5
Agarrar la válv			<i>∞</i> <		<del> </del>	<u> </u>	<u> </u>	0,01	
Llevar la válvu				<i>&gt;</i> ∘	<del></del>	<del></del>	<del> </del>	0,01	0,5
Dejar la válvul	a en el lavad coger el pet		<u>-</u>	i	<del></del>	<del> </del>	i	0,01	
								0,01	1

Tabla 13

		DIAG	RAMA DE	ANALISI	S L	DE PROC	ESOS			
UBICACIÓN		SAFERSOL S.A	.c.	ļ			METODO	ACTUAL		
ACTIVIDAD		ACABADO	)		0	PERACIÓN			7	0
FECHA		12/11/2019			TI	RANSPORT	E	$\Box$	28	
OPERADOR		CARLOS MILIA	NO		D	EMORA				0
ANALISTA		ENZO ORELLANA A	ALIANO							
HOJA N°	2	DE	3			ISPECCION				3
COMENTARI	OS:				A	LMACEN			•	6
					TI	ЕМРО (МІ	N)		2	7
					D	ISTANCIA (	MTS.)		47	7.5
DESCI	RIPCION DE	E LA ACTIVIDAD							TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)
Abrir galon o			β	<u> </u>	<u> </u>				0,01	
	leo en el lava	dero	<del> </del>	<u> </u>	. <u>‡</u> .			 	0,1	
Cerrar galón				¦	- <u>+</u> -			 	0,01	
	n en su lugar ancho de trap	ins		<del></del>	- <del>†</del> -				0,01 0,01	0,5
Agarra 3 trap		03	e<	<del></del>	÷-			j	0,01	
		ubos de hisopos		>	+-			 :	0,01	0,5
Coger un tub		·			-+- :			 	0,01	
Amarrar un t	rapo al hisopo	0	<u> </u>		. <u>†                                    </u>				0,01	
		l hisopo y los trapos		$\triangleright$	Ţ.				0,01	0,5
<del></del>		dro-guia de tubo-bloque	9	<u>i</u>	<u>i</u> .			<u> </u>	0,6	
	po a lado del		•	! <del>}</del>	-+-			 	0,01	
	manguera de		<b></b>	<b>~</b>	. <u>†</u> -			! 	0,01	0,5
	nguera de aire	!	<u> </u>		- <del>¦</del> -			¦	0,01	
Dirigirse al la				<del></del>	· <u>+</u> -				0,01	0,5
Sopletear el	guera de aire		╂	<del> </del>	· <u></u>				0,3 0,01	
Agarrar trape			<del> </del>	<del></del>	+-			 :	0,01	
Secar cilindr				ļ	- <u>+</u> -			 	0,35	
	ro a la mesa d	e ensamblaie			Ť			<b></b> 0	0,01	
Dirigirse al la				<del> </del>	‡			i— I	0,01	0,5
	nguera de aire			ļ	ţ-			 	0,01	
Levantar vál			φ	<u> </u>	Ţ				0,01	
Sopletear vá	lvula		φ	]	Ţ				0,3	
Dejar la man	guera de aire		ф	¦	<u> </u>			! !	0,01	
Agarrar el tra			ļ¢	i	. <u>.</u>			; 	0,01	
Secar válvula			0	<del>j</del>	÷				0,3	
	a a la mesa de	e ensamblaje	<b></b>	<del> </del>	÷			<b>—</b> 0	0,01	
Dirigirse al la	nguera de aire				-+-			! 	0,01 0,01	0,5
Agarrar tubo		:	<del> </del>	┼	- <del> -</del> -				0,01	
Sopletear tu			<del> </del>	i	-†-				0,01	
<b>—</b> —	guera de aire		<del> </del>	<del> </del> -	÷-			i—	0,01	
Agarrar el tra			ļ		-+-			 	0,01	
Secar mangu	era de aire		<u> </u>		<del>-</del>				0,3	
		e ensamblaje		j	Ĺ.			<b></b>	0,01	
Dirigirse al la	avadero		ļ		‡.			<u> </u>	0,01	0,5
	nguera de aire			<del> </del>	<del>-</del> ‡ -			 	0,01	
Agarrar emb			<del>-</del>	<del></del>	<del>-</del>			 	0,01	
Sopletear er			<u>-</u>	<del> </del>	· <u>†</u> -			<del> </del> -	0,3	
Agarrar el tra	guera de aire		<u>-</u>	<del> </del>	+-				0,01 0,01	
Secar embol			<del> </del>	<del> </del>	+-				0,01	
		e ensamblaje		<del> </del>	+-				0,3	
Dirigirse al la		e ensumbiaje		-	+-				0,01	0 '
	nguera de aire	<u> </u>	9	<u> </u>	<u>+</u> -			! 	0,01	69 <sup>0,5</sup>
Agarrar vasta			<del> </del>	i	Ť-			i— I	0,01	

Tabla 14

		DIAG	RAMA DE	ANALISIS	DE PROC	ESOS				
UBICACIÓN		SAFERSOL S.A	. <i>C</i> .			ACTIVIDAD	METODO	O ACTUAL		
ACTIVIDAD		ACABADO			OPERACIÓN		70			
FECHA		12/11/2019			TRANSPORT	E	28			
		CARLOS MILIAI	DEMORA			0				
OPERADOR ANALISTA		HOMER NAVARRO F	PORRAS					-		
HOJA N°	3	DE	3		INSPECCION			3		
COMENTARIO	OS:				ALMACEN				6	
					TIEMPO (MI	N)		7		
					DISTANCIA (	MTS.)		47.5		
DESCR	RIPCION DE	LA ACTIVIDAD						TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)	
Sopletear va								0,3		
Dejar Ia man <sub>i</sub> Agarrar trapo	guera de aire				<u> </u>			0,01		
secar vastago			J					0,01 0,37		
	o a mesa de e	ensamblaje		<del>-</del>			<b>—</b>	0,01		
Dirigirse al la								0,01	0.5	
Coger la man	guera de aire		9		<u></u>			0,01		
Agarrar tapa			¢		ļ			0,01		
Sopletear tap			<u>-</u>	 	 			0,37		
Dejar ia manį Agarrar trapo	guera de aire		<del> </del>		<u></u>			0,01 0,01		
Secar tapa	ППРІО		J					0,01		
	la mesa de e	nsamblaje						0,01		
					L					
			ļ		<u>.</u>					
					ļ					
					<u> </u>					
					<u></u>					
				 	: 					
					ļ					
					L					
					<del> </del>					
					<u> </u> 					
			<del> </del>							
			<del></del>							
					ļ					
					<u> </u>					
		_								
					i 					
					·					
			J	·	L					

Tabla 15

ACTIVIDAD  ENSAMBLADO  OPERACIÓN  FECHA  12/11/2019  TRANSPORTE  8  OPERADOR  CARLOS MILIANO  DEMORA  DEMORA  O  NINSPECCION  1  ALMACEN  1  TIEMPO (MIN)  20  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MIN)  DISTANCIA (MTS.)  17,5  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MIN)  11  TIEMPO (MIN)  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MIN)  TIEMPO (MIN)  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MIN)  TIEMPO (MIN)  DE TIEMPO (MIN)			DIAGR	RAMA DE	ANALISIS	S DE	PROC	ESOS			
FECHA 12/11/2019 TRANSPORTE	UBICACIÓN		SAFERSOL S.A.			ACTIVIDAD	METODO ACTUAL				
DEERADOR CARLOS MILLANO ANALISTA HOMER NAVARRO PORRAS HOJAN' 1 DE 2 ALMACEN 1  COMENTARIOS:  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DISTANCIA (MTS.)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DISTANCIA (MTS.)  DISTANCIA (MTS.)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DISTANCIA (MTS.)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DISTANCIA (MTS.)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DISTANCIA (MTS.)  TRAMPO (MINIT)  TO ALMACEN TO ALM	ACTIVIDAD		ENSAMBLAD	0		OPE	RACIÓN		$\bigcirc$	65	
ANAUSTA HOIAN I DE 2  COMENTARIOS:  TIEMPO (MIN)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  It a la mesa de ensamblaje  Corroborar los materiales son el plano de ensamble  ra la currito de materiales  Coger el pote de grasa  Coger al botos de kir de sellos, pemos y graceras  Dejar el kir de sellos en la mesa de ensamblaje  Dejar el pote de grasa  Codar activa de materiales  Dejar el respons  Dejar el respons  Dejar el respons  Dejar la supera de ensamblaje  Coger el pote de grasa  Dout  Corrator el cutter las botas  Sacar el kir de sellos, pemos y graceras  Dejar el respons  Dejar las graceras  Dejar el respons  Dejar el mesa de ensamblaje  Dejar el embolo con el sellos  Dejar el embolo  Coger el mobilo  Coger el mobilo  Coger el mobilo  Dejar el embolo con el sello  Dejar el tapa con sus sellos  Dejar el embolo con el sello  Dejar el mobilo con el sello  Dejar el tapa con sus sellos  Dejar el mobilo con el s	FECHA		12/11/2019			TRA	NSPORT	E		8	
HOJA N° 1 DE 2  ALMACEN 1  TIEMPO (MIN) 20  DISTANCIA (MTS.) 17,5  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OPERADOR		CARLOS MILIAN	10	DEMORA					0	
HOLAN N° 1 DE 2  ALMACEN 1  TREMPO (MIN) 20  DISTANCIA (MTS.) 17,5  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ANALISTA		HOMER NAVARRO P	ORRAS		INICI	DECCION				1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  DISTANCIA (MTS.)  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MINN)  DISTANCIA (MTS.)  TIEMPO (MINN)  17,5  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  DISTANCIA (MTS.)  To a mesa de ensamblaje  O. 0,1  Coger culter in a deraritade materiales  O. 0,1  Coger culter in company de materiales  O. 0,0  Coger culter in company de materiales  O. 0,0  Coger culter in company de materiales  O. 0,0  Dejar company de materiales  O. 0,0  Coger el embolo  Coger el embolo  O. 0,0  Dejar company de materiales  O. 0,0  Coger el embolo  O. 0,0  Coger el uno de los sellos del kit de sellos  O. 0,0  Armar el embolo con el sello  O. 0,0  Coger el uno de los sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit de sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit del sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit del sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit del sellos  O. 0,0  Coger el uno del cos sellos del kit del sellos  O. 0	HOJA N°	1	DE	2					7		
Ir a la mesa de ensamblaje Corroborar los materiales con el plano de ensambla el corroborar los materiales con el plano de ensambla el corroborar los materiales con el plano de ensambla el concerción de la mesa de ensamblaje Dejar el pote de grasa Coger el pote de grasa Coger la bolsas de kit de sellos, pernos y graceras Cortar con el cutter las bolsas Sacar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Dejar el pote de grasa Coger las bolsas de kit de sellos, pernos y graceras Dejar el pote de grasa Cortar con el cutter las bolsas Sacar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Dejar el en pote de grasa Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje Sacar las graceras Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje Dejar el embolo con el el control de los sellos del kit de sellos Dejar el embolo con el sello Dejar el embolo con el sello Dejar el embolo con el sello Dejar el embolo armado Coger el uno de los sellos del kit de sellos Dejar el embolo armado Coger el uno de los sellos del kit de sellos Dejar el embolo armado Coger el uno de los sellos del kit de sellos Dejar el embolo armado Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Dejar el lave en la mesa de ensamblaje Dejar el lave en la mesa de ensamblaje Dejar el lave en la mesa de ensamblaje Dejar el	COMENTARIO	OS:									
It a la mesa de ensamblaje Corroborar los materiales con el plano de ensamble en al carrito de materiales con el plano de ensamble en a carrito de materiales con el plano de ensamble en a carrito de materiales con el plano de ensamble en a carrito de materiales con el plano de ensamble en a carrito de materiales en a carrito de materiales en a carrito de la carrit						TIEN	1PO (MI	N)			
If a la mesa de ensamblaje						DIST	ANCIA (	MTS.)		17	7,5
Corroborar los materiales con el plano de ensamble ( ) 0,2   1   1   1   1   1   1   1   1   1	DESCR	RIPCION DE	E LA ACTIVIDAD	$\bigcirc$			$\bigcup$				
ir al carrito de materiales  Coger el pote de grasa  Coger cutter  Dejar el pote de grasa  Coger las bolasa de kit de sellos, pernos y graceras  Coger la bolasa de kit de sellos, pernos y graceras  Coger las bolasa de kit de sellos  Dejar el kit de sellos el la mesa de ensamblaje  Dejar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje  Dejar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje  Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje  Sacar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje  Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje  Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje  Coger el uno de los sellos del kit de sellos  Armar el embolo con el sello  Dejar el embolo armado  Coger el uno de los sellos del kit de sellos  Armar el embolo con el sello  Dejar la tapa armada  Coger el cund de los sellos del kit de sellos  Armar la tapa con sus sellos  Dejar la tapa armada  Coger el cund el la sello del kit de sellos  Armar el en bola del so sellos del kit de sellos  Armar el en bola del so sellos del kit de sellos  Armar el en torne de los sellos del kit de sellos  Armar el en torne de los sellos del kit de sellos  Armar el en bola del so sellos del kit de sellos  Armar el atapa con sus sellos  Dejar la tapa armada  Coger el culnidro soldado  Dojingirse al soporte de la mesa de ensamblaje  Acomodar en el soporte  Ajustar en el soporte  Ajustar en el soporte  Agarrar tapa en en vastago  Qui la la carrito de materiales  Y coger la llave de roscas  Ir a la mesa de ensamblaje  Agarrar tapa en en vastago  Ajustar la rosca  Dejar al lave en la mesa de ensamblaje  Agarrar tapa en en lavesa de ensamblaje  Agarrar en bolo con el vastago  Ir a la mesa de ensamblaje  O,01  Agarrar el tubo de fluido  Dejar el lave de roscas  Dojingirse de ensamblaje  O,02  Agarrar el tubo de fluido  Dejar al lave en la mesa de ensamblaje  O,03  Agarrar el tubo de fluido  Dejar el lave de roscas  Dojingirse al soporte  O,04  Dejar al lave de roscas  Dojingirse al soporte  O,04  Dejar al lave de roscas  Dojingirse al soporte  O,04  Dejar al lave en la mesa de ensamb					0	┶_					5
Coger el pote de grasa         0,02           Coger cutterí         0,02           re al mesa de ensamblaje         0,1           Dejar el pote de grasa         0,01           Coger la bolsas de kit de sellos, pernos y graceras         0,01           Cortarc con el cutter las bolsas         0,02           Sacar el kit de sellos         0,01           Dejar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar la sigraceras         0,01           Dejar la sigraceras en la mesa de ensamblaje         0,01           Coger el embolo         0,01           Coger el embolo         0,01           Coger el embolo         0,01           Coger el embolo con el sello         0,01           Coger el embolo con el sello         0           Dejar la tapa con sus sellos         0           Dejar la tapa armado         0,01           Coger el uno de los sellos del kit de sellos         5           Afmar la tapa con sus sellos         0           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el uno de los sellos del kit de sellos         0           Afmar la tapa con sus sellos         0           Dejar la laya armada         <			con el plano de ensamble			<del> </del>					5
Coger cutter         0.00           ir a la mesa de ensamblaje         0,1           Dejar el pote de grasa         0,01           Coger las bolisas de kit de sellos, pernos y graceras         0,01           Corrar con el cutter las bolsas         0,2           Sacar el kit de sellos na mesa de ensamblaje         0,01           Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar los graceras         0,01           Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar los graceras         0,01           Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Sacar los graceras         0,01           Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje         0,01           Coger el embolo         0,01           Coger el embolo         0,01           Coger el embolo con el los sellos del kit de sellos         0,01           Dejar el embolo armado         0,01           Coger el con de los sellos del kit de sellos         0,01           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el con de los sellos del kit de sellos         0,01           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el contindor solidado         0,01					<del> </del>	÷					
Dejar el pote de grasa Coger las bolisas de kit de sellos, pernos y graceras Corar con el cutter las bolisas de kit de sellos pernos y graceras Corar con el cutter las bolisas de kit de sellos Dejar el kit de sellos Dejar el kit de sellos Dejar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Coger el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Dejar las graceras Dejar las graceras Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje Dejar el uno de los sellos del kit de sellos Dejar el embolo con el sello Dejar el embolo con el sello Dejar el tapa Dejar el tapa Dejar el tapa con sus sellos Dejar a tapa armada Dejar el tapa armada Dejar el soporte de la mesa de ensamblaje Dejar el soporte Dejar las paramada Dejar el soporte Dejar					<del> </del> -	+					
Coger las bolsas de kit de sellos, permos y graceras Cortar con el cutter las bolsas Cortar con el cutter las bolsas Cortar con el cutter las bolsas Cogar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Cogar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje Cogar el se permos en la mesa de ensamblaje Coger el embolo Coger el embolo Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno de los sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el dindro soldado Coger el uno del os sellos del kit de sellos Coger el dindro soldado Coger el uno del cos sellos del sellos del sellos del sellos del sellos Coger el dindro soldado Coger el dindro soldado Coger el uno del sello del sellos del sellos del sellos Coger el dindro soldado Coger el uno del sello del sellos del	Ir a la mesa d	le ensamblaj	e		$\nearrow$	†				0,1	5
Cortar con el cutter las bolsas   0,2				9	<u> </u>	Ĭ				0,01	
Sacar el kit de sellos   0.01					 <del> </del> -	<u> </u>		 	 		
Dejar les kit de sellos en la mesa de ensamblaje   0,01			Isas	<del>-</del>	<del> </del>	<del>-</del>			 		
Sacar los pernos   0,01			mesa de ensamblaie		<del> </del>	<u>+</u> -					
Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje   0,01			illesa de elisallibiaje		<del> </del>	÷					
Sacar las graceras Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje Coger el embolo Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Armar el embolo con el sello Dejar el embolo armado Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el uno de los sellos del kit de sellos O,01 Coger el cilindro soldado Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje O,04 Coger el soporte O,4 Agarrar el soporte O,4 Agarrar el vastago O,01 Insertar tapa en en vastago O,04 Agarrar embolo Dirigirse al al lave de roscas O,02 Ajustar la rosca O,02 Ajustar la rosca O,04 Coger el cilindro O,01 Coger el cil	<u>_</u>		sa de ensamblaje	<u>J</u>	<del> </del> -	†				·	
Coger el embolo         0,01           Coger el uno de los sellos del kit de sellos         0,01           Armar el embolo con el sello         0           Dejar el embolo armado         0,01           Coger la tapa         0,01           Coger el uno de los sellos del kit de sellos         0,01           Armar la tapa con sus sellos         5           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el clinidro soldado         0,01           Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje         0,4           Acomodar en el soporte         0,4           Ajustar en el soporte         0,01           Agarrar tapa         0,01           Insertar tapa en en vastago         0,01           Agarrar embolo         0,01           Insertar tapa en en vastago         0,4           I ra la carrito de materiales         0,02           Y coger la llave de noscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,02           Ajustar la rosca         0,02           Dejar la llave de noscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enroscar con el clilidro         0,01           Agarrar el tu	<del></del>				i	Ť					
Coger el uno de los sellos del kit de sellos	Dejar las grac	ceras en la m	esa de ensamblaje	φ		Ĭ.				0,01	
Armar el embolo con el sello				φ	ļ	Ţ				0,01	
Dejar el embolo armado						Ļ					
Coger la tapa         0,01           Coger el uno de los sellos del kit de sellos         0,01           Armar la tapa con sus sellos         5           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el cilindro soldado         0,01           Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje         0,4           Acomodar en el soporte         0,4           Ajustar en el soporte         0,01           Agarrar el vastago         0,01           Agarrar el vastago         0,01           Agarrar embolo         0,01           Enrroscar embolo con el vastago         0,01           Enrroscar embolo con el vastago         0,01           Enrroscar embolo con el vastago         0,02           Y coger la llave de roscas         0,02           Y coger la llave de roscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,02           Ajustar la rosca         0,01           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enrroscar con el cilindro         0,04           Y coger la llave de roscas         0,01           Agarrar la ubo de fluido         0,01           Enrroscar con el cilindro         0,04			ello		<u></u>	Ļ				_	
Coger el uno de los sellos del kit de sellos         0,01           Armar la tapa con sus sellos         5           Dejar la tapa armada         0,01           Coger el cilindro soldado         0,01           Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje         0,4           Acomodar en el soporte         0,4           Ajustar en el soporte         0,4           Agarrar el vastago         0,01           Agarrar en el soporte         0,01           Agarrar en el soporte         0,01           Agarrar el vastago         0,01           Insertar tapa en en vastago         0,01           Insertar tapa en en vastago         0,01           Enroscar embolo con el vastago         0,01           Ir al carrito de materiales         0,02           Y coger la llave de roscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,02           Ajustar la rosca         0,01           Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enroscar con el cilindro         0,04           Y coger la llave de roscas         0,01           Ajustar la rosca         0,01           Dejar la vastago en la mesa de ensamblaje         0,01					<del> </del>	<del></del>		 			
Armar la tapa con sus sellos  Dejar la tapa armada  Coger el cilindro soldado  Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje  Acomodar en el soporte  Ajustar en el soporte  Agarrar el vastago  Agarrar tapa  Dejar la tapa en en vastago  Agarrar embolo con el vastago  Vo,01  Insertar tapa en en vastago  Agarrar embolo con el vastago  Ir al carrito de materiales  Vo oger la llave de roscas  Jo,02  Ajustar la rosca  Dejar la llave en la mesa de ensamblaje  Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje  Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje  Agarrar el tubo de fluido  Enrroscar con el cilindro  Vo oger la llave de roscas  Jo,01  Agarrar el tubo de fluido  Enrroscar con el cilindro  Vo oger la llave de roscas  Jo,01  Agarrar el rosca  Dejar la lave de roscas  Jo,01  Agarrar el rosca  Dejar la mesa de ensamblaje			dal kit da sallas		<del> </del>	÷				·	
Dejar la tapa armada					<del> </del> -	÷					
Coger el cilindro soldado Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje Acomodar en el soporte Ajustar en el soporte Agarrar el vastago Agarrar tapa Insertar tapa en en vastago Agarrar embolo Enrroscar embolo con el vastago Voger la llave de roscas Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Agarrar el tubo de fluido Enrroscar con el cilindro Voger la llave en la mesa de ensamblaje Ajustar la rosca Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Do,01 Dejar la llave en la mesa de ensamblaje			03	J	<del> </del>	<u>+</u>					
Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje Acomodar en el soporte Ajustar en el soporte Ajustar en el soporte Agarrar el vastago Agarrar tapa Agarrar tapa Agarrar embolo Insertar tapa en en vastago Agarrar embolo Con el vastago Agarrar embolo Ir al a mesa de ensamblaje Agarrar la llave en la mesa de ensamblaje Agarrar el tubo de fluido Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Agarrar el tubo de fluido Agarrar el pote de grasa Ajustar la rosca Agarrar la grasa Agarrarar la grasa Agarrar la grasa Agarrar la grasa Agarrar la grasa Ag				<u>J</u>	 	†				·	
Acomodar en el soporte   Q,4			nesa de ensamblaje	>	>	†					0,5
Agarrar el vastago       0,01         Agarrar tapa       0,01         Insertar tapa en en vastago       0,4         Agarrar embolo       0,01         Enrroscar embolo con el vastago       0,4         Ir al carrito de materiales       0,02         Y coger la llave de roscas       0,01         Ir a la mesa de ensamblaje       0,02         Ajustar la rosca       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar el tubo de fluido       0,01         Enrroscar con el cilindro       0,4         Y coger la llave de roscas       0,01         Ajustar la rosca       0,01         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar la grasa       0,01         Destapar el pote de grasa       0,01         sacar con la yema de los dedos un poco grasar       0,01				— و		Ţ				0,4	
Agarrar tapa	Ajustar en el	soporte		•	<u> </u>	Ţ				0,4	
Insertar tapa en en vastago	Agarrar el va	stago		<del> </del>	! 	<u> </u>		 	 		
Agarrar embolo         0,01           Enrroscar embolo con el vastago         0,4           Ir al carrito de materiales         0,02           Y coger la llave de roscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,02           Ajustar la rosca         0,4           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enrroscar con el cilindro         0,4           Y coger la llave de roscas         0,01           Ajustar la rosca         0,01           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar la grasa         0,01           Destapar el pote de grasa         0,02           sacar con la yema de los dedos un poco grasar         0,01					<u> </u>	<u> </u>		ļ			
Enrroscar embolo con el vastago			<b>50</b>	<del>-</del>	ļ	Ļ					
Ir al carrito de materiales			vastago		<u> </u>	<del>+</del>					
Y coger la llave de roscas         0,01           Ir a la mesa de ensamblaje         0,02           Ajustar la rosca         0,4           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enrroscar con el cilindro         0,4           Y coger la llave de roscas         0,01           Ajustar la rosca         0,4           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar la grasa         0,01           Destapar el pote de grasa         0,02           sacar con la yema de los dedos un poco grasar         0,01			astago		<del></del>	÷					1
Ir a la mesa de ensamblaje Ajustar la rosca Dejar la llave en la mesa de ensamblaje Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje Agarrar el tubo de fluido Enrroscar con el cilindro V coger la llave de roscas Ajustar la rosca Dejar la llave en la mesa de ensamblaje O,01 Agarrar la grasa Destapar el pote de grasa Sacar con la yema de los dedos un poco grasar						†					
Ajustar la rosca       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar el tubo de fluido       0,01         Enrroscar con el cilindro       0,4         Y coger la llave de roscas       0,01         Ajustar la rosca       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar la grasa       0,01         Destapar el pote de grasa       0,02         sacar con la yema de los dedos un poco grasar       0,01			e	>	$\gg$	<u>+</u> -					1
Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar el tubo de fluido         0,01           Enrroscar con el cilindro         0,4           Y coger la llave de roscas         0,01           Ajustar la rosca         0,4           Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar la grasa         0,01           Destapar el pote de grasa         0,02           sacar con la yema de los dedos un poco grasar         0,01	Ajustar la ros	sca		9	<u>i</u>	İ.				0,4	
Agarrar el tubo de fluido       0,01         Enrroscar con el cilindro       0,4         Y coger la llave de roscas       0,01         Ajustar la rosca       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar la grasa       0,01         Destapar el pote de grasa       0,02         sacar con la yema de los dedos un poco grasar       0,01	_		-	φ		<u> </u>				0,01	
Enrroscar con el cilindro			sa de ensamblaje	¢	 	ļ +		 	 		
Y coger la llave de roscas       0,01         Ajustar la rosca       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar la grasa       0,01         Destapar el pote de grasa       0,02         sacar con la yema de los dedos un poco grasar       0,01					<del> </del>	<u> </u>					
Ajustar la rosca       0       0,4         Dejar la llave en la mesa de ensamblaje       0,01         Agarrar la grasa       0       0,01         Destapar el pote de grasa       0       0,02         sacar con la yema de los dedos un poco grasar       0       0,01					<del> </del>	<u> </u>					
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje         0,01           Agarrar la grasa         0,01         71           Destapar el pote de grasa         0,02         0,02           sacar con la yema de los dedos un poco grasar         0,01         0,01	<del></del>				ļ	<u> </u>					
Agarrar la grasa         0         0,01         71           Destapar el pote de grasa         0         0,02           sacar con la yema de los dedos un poco grasar         0         0,01			le ensamblaie		<del> </del> -	<u> </u>					
Destapar el pote de grasa 0,02 sacar con la yema de los dedos un poco grasar 0,01			ac ensamblaje		<del> </del> -	<u> </u>					74
sacar con la yema de los dedos un poco grasar 0,01				<u>-</u> [	<del> </del> -	†					/1
<del> </del>					<u> </u>	†					
			·		<del> </del> -	+					

Tabla 16

		DIAG	RAMA DE	ANALISIS	DE PF	ROC	ESOS				
UBICACIÓN		SAFERSOL S.A	. <i>C</i> .				ACTIVIDAD	)		METODO	ACTUAL
ACTIVIDAD		ENSAMBLA	DO		OPERAC	IÓN					
FECHA		12/11/2019			TRANSP	ORT	E		>		
OPERADOR		CARLOS MILIA	NO		DEMOR	A			1		
ANALISTA		HOMER NAVARRO	PORRAS		cn=ca				/ 		
HOJA N°	2	DE	2		INSPEC				]   7   7		
COMENTARI	OS:				ALMACE				<u> </u>		
					TIEMPO	(MI	N)				
					DISTAN	CIA (	MTS.)				
DESCR	RIPCION DI	E LA ACTIVIDAD				)			7	TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)
untar la grasa			P		<u> </u>			<u> </u>		0,4	
		lo-tapa dentro del cilindr	<del></del>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u> 			0,4	
Tapar el pote Enrroscar la t			<del> </del>		<del> </del>			-{		0,01 0,4	
Ir al andamic	•	andes	<u> </u>	i	†		ļ	- <del> </del>		0,4	
Agarrar la lla	ve de la tapa		φ	 	<u> </u>		 	-1		0,01	
Ir a la mesa d			ļ	! 	¦ ∔		: 	- <del> </del>		0,3	
		con el cilindro	<u>-</u>		<del> </del>		ļ	- <del> </del>		0,3	
Enrroscar val		tago a de ensamblaje	<del> </del>		<del> </del>					0,3 0,01	
ajustar la ros				¦ 	+ 		{ 	 i		0,3	
		de ensamblaje	φ	!   	<u> </u>		!   	<u> </u>		0,3	
Agarrar la ma	-		φ	 	ļ +		 	 		0,01	
sopletear el			<del> </del>	 	<del> </del>		! 			0,22	
		nesa de ensamblaje roscas del bloque	<del> </del> •		<del> </del>			- <del> </del>		0,01 0,2	
		a de ensamblaje	<del> </del>		<del> </del>					0,2	
ajustar la ros			<u>-</u>	 	+		 			0,2	
Dejar la llave	en la mesa d	de ensamblaje	φ	[	<u> </u>			-		0,01	
Agarrar las gi			¢	<u></u>	<u> </u>		ļ 	- <u>-</u>		0,01	
Cologar la gra		a de ensamblaje	<u>-</u>	 	<u> </u>		! 	-{		0,3 0,01	
ajustar la ros			<del> </del>		<del> </del>			·†		0,01	
		de ensamblaje	<u> </u>		<del> </del>			- <del> </del>		0,01	
Desajustar el	l cilindro del	soporte	φ	 	+		 	-1		0,4	
Levantar el c			<u> </u>		<u> </u>			. <u> </u>		0,01	
		a de pruebas ado en la mesa de prueba		0	<del> </del>			<u></u>		0,4 0,01	
Dejai ei ciiii	uro ensambi	ado en la mesa de prueba	1		<u> </u>					0,01	
								†			
					<u> </u>			<u> </u>			
				 			! 	+			
								1			
					<u> </u>						
					-			<u> </u>			
							<u> </u>	-			72
					1						

Tabla 17

DIAGRAMA N°		1	1	•					Di	ISPOS	SICIO	N DEL LUGAR DE TRABAJO
HOJA N°	1	D	E		3							
OPERACIÓN		ACA	BAD	0								
LUGAR	Si	AFERS	OL S,	А,С,								
ANALISTA	ENZO	ORELI	LANA	ALIA	NO							
FECHA		12/1	1/20.	19								
DESCRIPCION DE ACT	TIVIDAD	$\bigcirc$				$\bigvee$	$\bigvee$		$\Box$		$\bigcirc$	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Ir a la mesa de productos	terminados			و					٥,			Ir a la mesa de productos terminados
Corroborar los materiales	s en la mesa	Ţ:	<b>∘</b> <	 J		] 	F	!		ø	T	Corroborar los materiales en la mesa
Ir al andamio de materia	ales varios	T:	>	$\geq$	i —	;			~		<del></del> -	Ir al andamio de materiales varios
Coger tres bolsas de		0<		;	 	i	i		>		>>	Coger tres bolsas de plastico
Llevar las bolsas a la r		†i	_	$\supset$		i i	†	i	Q		F	l Llevar las bolsas a la mesa de
Embolzar el kit de sello		٠,	_	<b></b> -	i —	i	<del></del> -	i	>	_	9	Embolzar el kit de sellos y orings
Embolsar perno		†- <del> </del>  -		<del> </del>	<del> </del>	ļ	†	1			†-‡-	Embolsar pernos
Embolsar gracer		- <del> </del>  -		<del></del>		į	<del></del> -	i			<u> </u>	Embolsar graceras
En reposo	- 43	<del>                                     </del>		<del> </del> -		ļ	ţ	j			†-}	Coger engranpadora
Engranpar la bolsa de ki	t de sellos	-  -		<del> </del>			+ !	⊢ <u>†</u>			<del>                                     </del>	Engranpar la bolsa de kit de sellos
Engranpar la bolsa de ki				<del> </del>	<del> </del>	ļ- <i>-</i>	<u> </u>				<del>                                     </del>	Engranpar la bolsa de pernos
Engranpar la bolsa de	•	<del> -}</del> -		<u> </u>	ļ —	<u> </u>	<u> </u>			-	<del>  }</del> -	Engranpar la bolsa de graceras
En reposo	graceras	<del>  -  </del> -		<del> </del>	<del></del>	<u> </u>	<del></del> -				<del> -  </del> -	Dejar la engranpadora en su lugar
	allos nornos			<del> </del>		¦	<del></del>				<del>                                     </del>	
Agarra las envolturas de s Colocar las bolsas en la		5/		_		<del> </del>	<u>-</u>					Agarra las envolturas de sellos pernos  Colocar las bolsas en la mesa de
		ł		i-Î-	<u> </u>	i	<del> </del>	i	-j-		<del> </del>	!
Ir a la mesa de productos		├ <del> </del>		<u> </u>		i	<del>-</del>	i	~		<del> </del>	Ir a la mesa de productos terminados
Revisar restos de solda		├i	0_	<u> </u>	<del> </del>	i	<del>-</del>	⊢i		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<del> </del>	Revisar restos de soldadura en la
Dirigirse al carrito de he				<u> </u>		į	<del> </del>		_೬	_		Dirigirse al carrito de herramientas
Coger la lima del car		0<		_		ļ	<del> </del>	⊢ <u>{</u>			. للسيا	Coger la lima del carrito de
Dirigirse a la mesa de p Limar los restos de so		اا		<u> </u>	ļ	ļ- <b></b>	Ļ	<u> </u>	_<		Į	Dirigirse a la mesa de productos  Limar los restos de soldaduras
		_ ∘<	<u>_</u>	<u> </u>	ļ —	ļ. <b></b>	ļ	<u>-</u>			<u> </u>	
Verificar los restos de s		<u>-</u>	<u>,                                    </u>	<del></del>		<u> </u>	<del> </del>		<u>«</u>		<u> </u>	Verificar los restos de soldadura
Agarrar la cañeria-cilind	•	<	_			<del> </del>	<u> </u>				<u>&gt;</u>	Agarrar la cañeria-cilindro-bloque
Llevar la cañeria-cilindro		<del>ا</del>		<u>~</u>		<del> </del>	<del>-</del>	<del> </del>		_<_	<u></u> -	Llevar la cañeria-cilindro-bloque al
Dejar en el lavadero la		که ا	_	_	i 	i	: 	i			<u> </u>	Dejar en el lavadero la cañeria-
Ir a la mesa de productos	terminados	}i		⊢╣╌		i	<del></del> -	⊢-−i	_0<		<del> </del>	Ir a la mesa de productos terminados
En reposo		├ <u>-</u>				ļ	<del></del> -	i			∕°.	Agarrar el vastago
Llevar el vastago al la	avadero	∤i		- -	ļ —- —	į	<u> </u>	⊢İ		<.	<u>i</u>	Llevar el vastago al lavadero
En reposo		ļi		<u> -</u>  -	ļ	ļ	Ļ	Ļj			<u>~</u>	Dejar el vastago en el lavadero
Ir a la mesa de productos	terminados	∤Ì		<u>                                     </u>	ļ	ļ- <i>-</i>	ļ	⊢İ	<b>≪</b>		<u> </u>	Ir a la mesa de productos terminados
En reposo		<b>∤-</b> ¦		ᆜ	ļ 	<u> </u>	<del>!</del> - — -	<u></u> !		 	<u>&gt;</u> _	Agarrar el tubo de fluido
Llevar el tubo de fluido a		<b>∤</b> -¦		<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> <del> </del>	!		<u>«</u>	<u>.</u>	Llevar el tubo de fluido al lavadero
Dejar el tubo de fluido en		0<		<u>L</u>	¦ — - –	  - —	<del></del>	L			$\geq$	Dejar el tubo de fluido en el lavadero
Ir a la mesa de productos	terminados	<b>∤</b> ¦		1	¦	¦	<u> </u>	¦	∞<		<u></u>	Ir a la mesa de productos terminados
En reposo		ļ;		$\perp \perp$		i	: +	¦			>	Agarrar el embolo
Llevar el embolo la la	avadero	ļ;			ļ	i 	i ∔	⊢¦		$\leq$	<u>.</u> – -	Llevar el embolo la lavadero
En reposo		ļi		$\perp \perp$	ļ	i	<b>↓</b>	∟i			<u>√</u>	Dejar el embolo en el lavadero
Ir a la mesa de productos	terminados	ļi			ļ	ļ	Ļ	∟i	_≪		<u> </u>	Ir a la mesa de productos terminados
En reposo		ļ <u>i</u>		<u>i_  </u> _	<u> </u>	ļ. <b></b>	<u> </u>	<u> </u>			>>_	Agarrar la tapa
Llevar el tapa la lav	adero	ļ <u>i</u>		0	i	<u>i</u>	<u>i</u>	<u>i</u>		$\prec$	į	Llevar el tapa la lavadero
En reposo		ļj			<u> </u>	<u> </u>	<u>L</u>	j			$\geq$	Dejar la tapa en el lavadero
Ir a la mesa de productos	terminados	<u> </u>		_ o		ļ !	! ∔	<u> </u>	≪		ļ 	Ir a la mesa de productos terminados
En reposo		<u> </u>			<u> </u>	ļ	!				$\geq$	Agarrar la válvula
Llevar la válvula al la	vadero	L:		_ d		<u> </u>	<u> </u>			$\leq$	]	Llevar la válvula al lavadero
En reposo		l				!- <del></del> !_	! L_				P	Dejar la válvula en el lavadero
		T!			[	!	<u> </u>	1			1	Agacharse a recoger el petroleo
En reposo												Agacitatise a recoger of petitoreo

Tabla 18

			_									
DIAGRAMA N°	,		1	ı					Di	ISPO.	SICIOI	N DEL LUGAR DE TRABAJO
HOJA N°	2	E	DE		3							
OPERACIÓN		ACA	A <i>BAD</i> (	 o								
LUGAR	SA	4 <i>FER</i> :	SOL S,	A,C,								
ANALISTA	ENZO	OREL	LANA	ALIA	NO -							
FECHA			11/202									
DESCRIPCION DE ACT	TIVIDAD	$\bigcirc$		$\bigcirc$		$\bigvee$	$\triangle$		$\Diamond$		$\bigcirc$	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Abrir galon de peti	roleo	φ	i								9	Abrir galon de petroleo
En reposo			<del></del> -	!  							9	Rociar petroleo en el lavadero
Cerrar galón de pet	troleo		<del></del> -	 							φ .	Cerrar galón de petroleo
En reposo		>		:: i	 		 		 		† - <del> </del>	Dejar el galon en su lugar
Dirigirse al gancho de	e trapos		;> i		i — i		i		<b>∞</b> <	_	i	Dirigirse al gancho de trapos
En reposo			<del></del> -	<u> </u>	i –		i		<u>-</u>	_	<u>&gt;</u>	Agarra 3 trapos
Dirigirse a la columna de	e tubos de		†						0<	_	Ť	Dirigirse a la columna de tubos de
Coger un tubo his		(B)		<u> </u>	ii						_d	En reposo
Amarrar un trapo al	-	- <del> </del>  -	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				ı—İ		- آر ا	Amarrar un trapo al hisopo
Dirigirse al lavadero con			-	<u> </u>	<u>├</u>				Θ<	_	<del></del>	Dirigirse al lavadero con el hisopo y
Limpiar el interno de cilin					<del>   </del>				<u>   </u>			Limpiar el interno de cilindro-guia de
Dejar el hisopo a lado de	_	-	<u> </u>	<u> </u>	L  		L				<del>                                     </del>	En reposo
Dirigirse a la manguer		- 5	<u> </u>		<del></del>				<	_	<u> </u>	Dirigirse a la manguera de aire
En reposo	a de alle		<del> </del>						-5		<u> </u>	Coger la manguera de aire
<u> </u>	oro		<del>-</del>	-   -	<del> </del>					_	<u> </u>	
Dirigirse al lavad							Dirigirse al lavadero				i	
Sopletear el cilin	luro	-9	<del></del> -	<b>i</b> i	i		Sopletear el cilindro					
En reposo		├- <i>-</i>  -	<del>-</del>	i			d Dejar la manguera de aire					
En reposo			<u></u> -	<u> </u>					<u> </u>		+- <del>-</del>	Agarrar trapo limpio
Secar cilindro		0 ~	<u> </u>	<u> </u>	ļļ		ļ		- <u>-</u> -		<u> </u>	Secar cilindro
Llevar cilindro a la m			<u> </u>	- <u> </u> "-	<del>  </del>		ļ		- <u> </u> -		<del></del>	Llevar cilindro a la mesa de
Dirigirse al lavad	ero		Ļ	<u> </u>	<del></del>		ļ.—.		6		<del></del>	Dirigirse al lavadero
En reposo			<u> </u>	<u> </u>							<del>  ~</del>	Coger la manguera de aire
En reposo			<u> </u>	! !	<u> </u>		 		 		¦-∳	Levantar válvula
Sopletear válvu	ıla	-4-	<del> </del>	<u></u>							¦-∳	Sopletear válvula
En reposo		-4-	<del>!</del>	: 	 				 		<del> </del>	Dejar la manguera de aire
En reposo		-4-	<del> </del> <del> </del>	: 	 				 		<del>     </del>	Agarrar el trapo limpio
Secar válvula		<u>ه</u>	_	; j— - — i			i 		i — i		<u> </u>	Secar válvula
Llevar válvula a la m			Ļ`	  -  -	ļ¦		L				¦	Llevar válvula a la mesa de
Dirigirse al lavad	ero	ļ	Ļ,	∠₺	لـــا		L		_b_		<u> </u>	Dirigirse al lavadero
En reposo		 	/_	<u> </u>	اـــــا		Ĺ		<u> </u>		<u> </u>	Coger la manguera de aire
Agarrar tubo de fl	uido	9	<u> </u>	<u></u>	<u> i</u>		<u>.                                    </u>		<u> </u>		<u>i</u> d	Agarrar tubo de fluido
En reposo		- -	<u>!</u>	! !!	<u> </u>		 		i		<u> </u>	Sopletear tubo de fluido
En reposo			<u> </u> 	! !— - — !	 		 		  !		<u> </u>	Dejar la manguera de aire
En reposo		1.1.	<u>!</u>	! !—-—	 		 				<u> </u>	Agarrar el trapo limpio
Secar manguera de		6		! !—	[						لمر	Secar manguera de aire
Llevar manguera a m	nesa de	l	_	<b>_</b> 0	 		 		9		¦ 	Llevar manguera a mesa de
Dirigirse al lavad	ero	l		_b_					<u>_</u>		 	Dirigirse al lavadero
En reposo			 	;	: 		 		:  		<b>∑</b> 9	Coger la manguera de aire
En reposo			 L	;	 []		 L		 		<u>i</u> •	Agarrar embolo
Sopletear embo	olo	9	<u>[</u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		i 🖟	Sopletear embolo
En reposo		[ ] [	<u> </u>	.— !	[7		 [		i		ī ē	Dejar la manguera de aire
En reposo		[-	<del></del> -	<u></u>	[]				Agarrar el trapo limpio			
Secar embolo	)	- <del>-</del>		<u> </u>	[		Secar embolo			1		
Llevar embolo a la m			Ţ <u> </u>	φ_	[	Llevar embolo a la mesa de						
Dirigirse al lavad			† !			Dirigirse al lavadero						
En reposo			-	 	⊦  		+				Coger la manguera de aire	
En reposo			<del></del> -	<u> </u>							<del>                                     </del>	Agarrar vastago
		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــ	L	ـــــــــا		L		ıl		<u>ـــــــ</u> ـــ	I Agairai Vastago

Tabla 19

DIAGRAMA N°		1						Di	ISPOS	ICION	DEL LUGAR DE TRABAJO
HOJA N°	3	DE		3							
OPERACIÓN		ACABADO									
LUGAR	SA	FERSOL S,	A,C,								
ANALISTA	ENZO C	RELLANA	ALIANO	)							
FECHA	-	12/11/201	.9								
DESCRIPCION DE A	CTIVIDAD				$\bigvee$	$\bigvee$		$\Diamond$		$\bigcirc$	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Sopletear vas	stago	φ	<u> </u>	! 	<u>.</u> 				! !	φ	Sopletear vastago
En reposo	)	L-L- <u>L</u>	<b>.</b>	<u>.</u>	i i	i 			: 	<b> </b>	Dejar la manguera de aire
En reposo	)	L-L- <u>L</u>	<u> </u>	Ļ	<u>i</u> .	İİ		L	<u> </u>	<u> </u>	Agarrar trapo limpio
secar vasta		<u> </u>	<u> </u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>		<u> </u>	<u>.</u>	<u> </u>	secar vastago
Llevar vastago a mesa o		 	7	<u> </u>	<u> </u>	!		ļ	<u> </u>	<u>[</u>	Llevar vastago a mesa de ensamblaje
Dirigirse al lav	adero	L!	<u>_</u>	<u>!</u>	! !—-—	! !———!		! ! — - —	الر	<u> </u>	Dirigirse al lavadero
En reposo		L¦-,	<u>/</u> .	ļ 	<u> </u>	! !		ļ 	! 	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Coger la manguera de aire
En reposo		L,\/		¦ -	<u> </u> 	! <del>!</del> — - — :		! ! — - —	! 	φ_	Agarrar tapa
Sopletear to		<b>Ø</b>		 	: 	; };		 	; } — - —	φ_	Sopletear tapa
En reposo		<b>Ļ-</b>	<u>i</u>	i 	i i	i i — - — i	. <b></b>	; 	; 	<u> </u>	Dejar la manguera de aire
En reposo		L-L- <u>L</u>	<u> </u>	<u>i</u> _	<u>i</u> .	ii		L	Ĺ	<u>φ</u> _	Agarrar trapo limpio
Secar tap		φ~	_ <del> </del>	<u>i</u>	ļ	ii		ļ		<u></u>	Secar tapa
Llevar tapa a la mesa d	le ensamblaje	<b>├├</b>	70	<u>ļ</u>	<u> </u>	!		0	[	<u> </u>	Llevar tapa a la mesa de ensamblaje
		<b> </b>		 	<u> </u>	! 		<u> </u> 	 	  -	
		<b>├</b> ├		<del>-</del>	<u></u>	<del> </del>			¦ 	¦	
		<b>├</b> ├		<del> </del>	; 	ii			¦ 		
		<b>├├</b>		i 	i 	; 	·—		; 	;  -	
		<b>├</b> ;⊢		i—	i	i—i	·i	ļ	¦	i-	
		<b>├</b> ├		<u>-</u>	<u> </u>	i—			ļ	ļ- — - —	
		<b>├</b> ├		<u> </u>	ļ	ļļ		ļ	ļ	<u> -                                    </u>	
		<b>├</b> ⊦		<del> </del>	<u> </u>	ļ		ļ	ļ	<u> </u>	
		<b>├</b> ⊱		<del> </del>	!	!			<u></u>	<u> </u>	
		<b>├</b> ├		<del> </del>	<u></u> -	¦			¦	<u></u>	
		<b>├</b> ├		<del> </del>	¦	¦			¦	¦	
		i	<del>-</del>	; 	i	; 			<u> </u>	<u> </u>	
ACTIVIDA	D	N°	<u> </u>		i	i		 	٨	l°	ACTIVIDAD
Operación	1	31	<u> </u>	<u> </u>	i i	i	 	 	7	0	Operación
Transport	е	26	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		   	2	7	Transporte
Inspeccio	n	3	<u> </u>	<u> </u> 	   	i  !		   	3	}	Inspeccion
Espera		0	Ţ	<u> </u>	 	 			C	)	Espera
Sostenimier	nto	0	Ţ	 	 				C	)	Sostenimiento
		i i	<del></del>	 	;·	; <u> </u>		 i	i		
		<u>-</u>	<u>-</u>	.— - — - İ	i	i		i — - —	 i	 i	
		[ <u> </u>		<u></u>	i	<u></u>		[	[		_
				<u> </u>	<u></u>	[		[	[	. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
		L		ļ	<u>.                                    </u>	ļ <u></u>		 	<b>_</b>	!	
		L!-	<u> </u>	<u> </u>	! !— - — :	! !—	[	! 	ļ 	 	
		L <u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	¦		¦	ļ 		
		L <u>-</u> L	- <del> </del> <del> -</del>	<u> </u> 	<u> </u> 	¦ 		¦ 	¦ 	: 	
		L <u>-</u>	⊢	; -	; 	; 		i ├—-—	; } — - —	;  -	
		<u> LL.</u>		<u>.                                    </u>	i	i]		Ĺ	Ĺ	<u></u>	

Tabla 20

					DIA	GRA	MA	BIN	IAN	UAL				
DIAGRAMA N°				2						DI	ISPOS	SICI	ON DEL LUGAR DE TRABAJO	
HOJA N°	1		D	E		2								
OPERACIÓN	ı.	ENS	iΑΛ	MBLA	DO									
LUGAR	Si	AFE	RS	SOL S,	.A,C,									
ANALISTA					, ,									
FECHA	ENZO			LANA 1/20:		NO		1						
DESCRIPCION DE ACT	U/(DAD		71	1/20.	-\	$\overline{}$	abla	abla		7			DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	
			7		5/	$\Box$	V	V	$\cup$	٧		_	/	
Ir a la mesa de ensar			<del>;</del>		ዾ <u></u>	ļ	<del> </del>	<u>-</u>		^	<u> </u>	<del> </del>	Ir a la mesa de ensamblaje	
orar los materiales con el		<b></b>	<del> </del> 		<u> </u>	<del> </del>	<u></u>	<u></u>	<b></b> -		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<del> </del>	orar los materiales con el plano de el	
ir al carrito de mate En reposo	riales	<b>-</b> -				ļ	i	<del> </del>	<b></b> -		\	Ļ	ir al carrito de materiales	
En reposo		<del> </del>	<del> </del>	<b></b> -	╬┼	ļ	<del> </del>	ļ	<b> </b> :		ļ. — i	١-٦	Coger el pote de grasa	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mblaia	<del> </del>			-	ļ	<del> </del>	<del></del> -	<b></b> -	~	_	!	Coger cutter	
Ir a la mesa de ensar En reposo	пріаје	<b>-</b> -	<del>¦</del>		/_	}	<u></u> -	<u></u> -			\	ļ	Ir a la mesa de ensamblaje	
·	nornes	0	/	/	i	<u> </u>	<u> </u>	<del>-</del>		j	<del></del>	<del>i J</del>	Dejar el pote de grasa	
las bolsas de kit de sellos,		0	<b>∤-</b> ∤	<u></u> -	<del> </del>	}	<u></u> -	¦	<u></u>		<u> </u>	- 1	las bolsas de kit de sellos, pernos y g	
Cortar con el cutter la			-		i	<u> </u>	<u> </u>	<del>-</del>		j	<del></del>	ij	Cortar con el cutter las bolsas	
Sacar el kit de sel En reposo	105		-	<b></b> -	<b> </b>	ļ	<u></u> -	<u></u> -	<b></b> -		ļ	<del> </del> - <del> </del>	Sacar el kit de sellos	
·	_		-		<b>i</b>	ļ	<del> </del>	<del> </del>				<del>i J</del>	r el kit de sellos en la mesa de ensan	
Sacar los perno En reposo	S		-		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<u></u> -		<del> </del>	<del> </del>	Sacar los pernos	
			ij		<del></del>	<del> </del>	i	<del>-</del>				i-J	ejar los pernos en la mesa de ensamb	
Sacar las gracers En reposo	15		-	<b></b> -	<u> </u>	ļ	<del> </del>	ļ	<b> </b> :		ļ. — i	<del>                                     </del>	Sacar las graceras	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ŀij		<u></u>	ļ	<del> </del>	<u></u> -				ij	jar las graceras en la mesa de ensamb	
Coger el embol		- 1		<u></u> -	<del> </del>	}	<u></u> -	ļ	<u></u>		<del> </del>	<del>                                     </del>	Coger el embolo	
oger el uno de los sellos de			-		<u></u>	i	i	<del>-</del>				i-J	oger el uno de los sellos del kit de sel	
Armar el embolo con	ei seiio	- 4		<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del> -	<u></u> -	<u></u> -		}	<del> </del>	Armar el embolo con el sello	
En reposo En reposo		╂╌┤			<u></u>	ļ	<u></u> -	<del>-</del>				1-1	Dejar el embolo armado	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	112.1			<b></b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del> -	<del> </del>	<b></b>		<u> </u>	<del>  -  </del>	Coger la tapa	
oger el uno de los sellos de		- ]			<u></u>	ļ	<del> </del>	<del> </del>				ij	oger el uno de los sellos del kit de sel	
Armar la tapa con sus En reposo	sellos	- 1			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<u></u> -	<u></u> -		<del> </del>	<del> </del>	Armar la tapa con sus sellos	
·		-			i	i	<del> </del>	<del>-</del>				<del>i</del> J	Dejar la tapa armada	
Coger el cilindro so			7	_		<del> </del>	<del> </del>	<u></u> -	<u></u> -		-	<u> </u>	Coger el cilindro soldado	
girse al soporte de la mesa						i	i	<del>-</del>			_	_	girse al soporte de la mesa de ensam	
Acomodar en el so		ŀĬ		<u></u> -	<del> </del>	}	<u></u> -	ļ	<u></u>		<del> </del>	<del>!</del> -Ĭ	Acomodar en el soporte	
Ajustar en el sopo En reposo	orte	ŀŤ			<u></u>	ļ	<del> </del>	<u></u> -				ij	Ajustar en el soporte	
			<del> </del>	<b></b> -	<u> </u>	ļ	<u></u> -	<u> </u>	<b></b> :		ļ	╂╌╂	Agarrar el vastago  En reposo	
Agarrar tapa		H			ļ	ļ	ļ	<del>-</del>				<del> </del>	·-	
Insertar tapa en en v	_	H			<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<u></u> -	<u></u> -		<del> </del>	╁╌╏	Insertar tapa en en vastago  En reposo	
Agarrar embol		- [	- †		<b> </b>	ļ	ļ	<del> </del>				<del> </del> -	- <del> </del>	
Enrroscar embolo con e			7	_	<u></u>	ļ	<del> </del>	ļ	<b> </b> :	<u>~</u>		<u>/_</u>	Enrroscar embolo con el vastago	
Ir al carrito de mate En reposo	riales	<del> </del>	<del>i</del>			<u></u>	<del> </del>	: 			_	_	Ir al carrito de materiales	
	11.1	<del> </del>				<del> </del>	<del> </del>	<u></u> -	<u></u> -	•		~	-	
Ir a la mesa de ensar						i	i						Ir a la mesa de ensamblaje	
Ajustar la rosca En reposo	1	- 1	ij	<u></u> -	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del> -	<u> </u>	<b></b> -		<b> </b> -	<del> </del>	Ajustar la rosca	
•	do one	<del> </del> - <del> </del>			<del> </del>	<del> </del>	i	<del> </del>			<del> </del>	<del>i</del> -Ĭ	Dejar la llave en la mesa de ensambla	
ejar el vastago en la mesa		-	ij	<u></u> -	<del> </del>	<del> </del>	<u></u>	<u> </u>	<b></b> -		<u> </u>	<del> </del>	ejar el vastago en la mesa de ensamb	
Agarrar el tubo de f		- }			<u> </u>	ļ	i	<del>-</del>				┆╌╏	Agarrar el tubo de fluido	
Enrroscar con el cili En reposo	ndro	- 1	ļ	<b></b> -	<del> </del>	}	<del> </del> -	<del> </del>	<b></b> -		ļ	╂╌╏	Enrroscar con el cilindro	
·		<b>├</b> -			<del> </del>	<del> </del>	i	<del>-</del>				÷-f	Y coger la llave de roscas	
Ajustar la rosca	1	-	<u> į</u>	<b></b> -	<del> </del>	}	<u></u>	<del> </del>	<b></b> -		<u> </u>	<del> </del>	Ajustar la rosca	
En reposo		<b>├</b> -┼			<del></del>	<u></u>	<del> </del>	<del>:</del>	<b></b>			<u> </u>	Dejar la llave en la mesa de ensambla	
En reposo		<b>├</b> -┼	<u>i</u>	Ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	<u> </u>	Agarrar la grasa	
Destapar el pote de	grasa	L Í	!	<b></b> _	<u>.</u>	<u> </u>		!				: •	Destapar el pote de grasa	
En reposo		Г٦					!	r				1-1	ar con la yema de los dedos un poco g	

Tabla 21

				DIA	GRA	MA	BIN	1AN	UAL			
DIAGRAMA N°			2						D	ISPO	SICIOI	N DEL LUGAR DE TRABAJO
HOJA N°	2	Ľ	DE		2							
OPERACIÓN	E	NSA	MBLA	ADO								
LUGAR	Si	4FER.	SOL S	,A,C,								
ANALISTA	ENZO	OREL	LANA	A ALIA	NO							
FECHA		12/:	11/20	19								
DESCRIPCION DE ACT	TVIDAD	$\bigcirc$		$\Box$		$\bigvee$	$\bigvee$		$\Box$		$\bigcirc$	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
untar la grasa sobre Insertar el vastago-embolo		<del>-</del> -	ļ 	i 		i i	<u> </u> 	<u> </u> 	i i		<u> </u>	untar la grasa sobre la tapa Insertar el vastago-embolo-tapa dentro
del cilindro	-tapa denti o	<del>-</del> -	Ĺ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ	Ļ	ļļ	Ļ	<u> </u>	del cilindro
En reposo		-4-	! <del> -</del>	 		! <del> </del>	! <del> </del>	ļ 	! 			Tapar el pote de grasa
Enrroscar la tap	oa	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		مرز	Enrroscar la tapa
Ir al andamio de llaves	grandes	ļ	ļ			ļ 	<u> </u> <del> </del>	<u> </u> 	<u>«</u>		<u> </u> 	Ir al andamio de llaves grandes
En reposo		ļ	: Ļ			<u> </u>	<u> </u>	<u>:</u> 	<u> </u>	_	>	Agarrar la llave de la tapa
Ir a la mesa de ensa	mblaje		<u> </u>	<u>_</u>		<u> </u> 	<u> </u> 	<u> </u> 	$\leq$		<u> </u>	Ir a la mesa de ensamblaje
Ajustar la rosca de la tapa c	on el cilindro	٢		<u> </u>		<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u> </u> ]	_	<u> </u>	Ajustar la rosca de la tapa con el
Enrroscar valvula en e		•	<u>į</u>	<u> </u>		<u> </u>	<u>.</u>	<u>.</u>			<u>i</u> •	Enrroscar valvula en el vatago
Agarrar la llave de la l	mesa de	- F	F	 		] 	 	F	]		T F	Agarrar la llave de la mesa de ensamblaie
ajustar la rosca de la		- F	ļ	ļ		<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>		Ţ <b>,</b>	ajustar la rosca de la valvula
Dejar la llave en la m ensamblaje	iesa de	•	F	 		† 	† i	F	1		•	Dejar la llave en la mesa de ensamblaje
Agarrar la manguera	de aire	•	ļ	<u> </u>		i	†	<u></u>	<u> </u>		<u> </u>	Agarrar la manguera de aire
sopletear el ensamblado	del cilindro	•	F	1— :		† !	<del> </del> -	<del></del>	1—  		,	sopletear el ensamblado del cilindro
Agarrar Ios pernos de Ia			⊬ !	 		<del> </del> 	+ !	<u></u> -	<del> </del>		<u> </u>	Agarrar los pernos de la mesa de
colocar los pernos en las			<del></del> -	i		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	i		<del> </del>	colocar los pernos en las roscas del
Agarrar la llave de la i	mesa de		├·	!  		<del> </del>	¦	├	<del> </del>		┼-╁	Agarrar la llave de la mesa de
ensamblaie En reposo			<del></del>	i		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	i		†	ensamblaie ajustar la rosca de la valvula
En reposo		<del> -</del>	Ļ∙ i	¦  Ι		<del> </del>	¦	<del> </del>	<del> </del>		<del> </del>	Dejar la llave en la mesa de
Agarrar las grase	ras			<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	i		<del>†</del> -[	ensamblaie Agarrar las graseras
Cologar la grase		- <del> </del> -	<u> </u>	<del>  </del>		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>			<del> </del>	Cologar la graseras
Agarrar la llave de la i		- <u> </u> -		<u></u>		<del> </del>	<del>-</del>	<del>-</del>	i		<del>-</del>	Agarrar la llave de la mesa de
ensamhlaie		- <del> </del> -	ļ			ļ	<del> </del>	<b>├-</b>	<del> </del>		∔-f	ensamhlaie
ajustar la rosca de la	vaivuia	<del> -</del> -	<del> </del>	<u> </u> 		<del> </del>	<del>!</del>	<del>!</del> <del>-</del>	! 		¦ þ	ajustar la rosca de la valvula Dejar la llave en la mesa de
En reposo		<b>├-</b> ┼-	Ļ	<u> </u>		ļ	<u> </u>	ļ	<u> </u>		<u> </u>	ensamhlaie
Desajustar el cilindro de	•	- <b> </b> -	<del> </del>	<u> </u>		<del> </del>	<u>!</u> 	<del> </del>	¦			Desajustar el cilindro del soporte
Levantar el cilino		٥		<u>i</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<del>) 10</del> _	Levantar el cilindro
Llevar el cilindro a la mesa Dejar el cilindro ensamblado e			<u> </u>	<u> </u> >-		¦ 	! 	<u> </u> 	~		<del>-</del>	Llevar el cilindro a la mesa de pruebas Dejar el cilindro ensambiado en la
prueba		0	Ĺ	<u>i </u>	ļ	ļ	ļ	Ļ	ļļ	Ļ	<u> </u>	mesa de prueha
			<u>!</u>	! 		! <del> </del>	! +	! 	! 		!	
ACTIVIDAD		١	۱°			<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u> 	<u> </u>	1	٧°	ACTIVIDAD
Operación		4	4			Ţ- <b>-</b> ! !	 ! !	   	]   !	6	3	Operación
Transporte		9	9	 	 	i ! !	 ! !	   	i !	-	9	Transporte
Inspeccion			1	 		† ! !	† ! !	<u></u>  !	1— ! !		1	Inspeccion
Espera		(	)	 	 	† ! !	+     	<u></u>  !	! ! !	(	0	Espera 77
Sostenimiento	)	(	)	 		† ! !	†     	   	1— ! !	(	0	Sostenimiento

### 3) - EXAMINAR: LA TÉCNICA DEL INTERROGATORIO

Según OIT (2010): "La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas". (p.96)

Esta técnica se basa en someter a los procesos a una serie de preguntas, primero preliminares y luego de fondo, con el fin de comprobar la factibilidad y viabilidad de la operación elegida para el estudio.

#### LAS PREGUNTAS PRELIMINARES

Según OIT (2010):" En la primera etapa del interrogatorio se pone en tela de juicio, sistemáticamente y con respecto a cada actividad registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona y medio de ejecución, y se le busca justificación a cada respuesta". (p.98)

#### LAS PREGUNTAS DE FONDO

### Según OIT (2010):

Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio: prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar el método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona y/o los medios. (p.98)

Estas preguntas son las principales, son las que buscan someter a un examen detallado a la operación elegida para el estudio de métodos, no solo ¿Qué se hace?, si no ¿Por qué se hace así?, estas preguntas buscan ya un posible cambio en el método, cuestionarlo hasta encontrar una mejor forma de realizar. A continuación, se presentar el cuadro con las preguntas de fondo, estas deben hacerse obligatoriamente antes de empezar con algún estudio de métodos, pues son garantía de resultados favorables. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS

#### 3.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

El software SPSS (Estadsitic Pack Age Social Sciencies) o Paquete Estadístico para la Ciencia Social en su versión 21, para tabular los datos obtenidos. Además, el programa Excel 2016 donde se realizarán las figuras estadísticas y las tablas.

Según Tomas (2009): "la prueba T-Student se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que la muestra procede de una población en la que la media de X es igual a una determinada constante m". (p. 89). Por ello, esta prueba se aplicará a las hipótesis, luego de demostrar su validez.

### 3.7. ASPECTOS ÉTICOS

El presente proyecto de investigación es respetuoso de la propiedad intelectual y los principales valores que son pilares en el desarrollo de esta investigación fueron:

La utilización de información solo para fines académicos.

- Recolección de datos confiables y datos válidos, basándonos en las fuentes y en los instrumentos de medición.
- El respeto por la información recolectada, no se alteró la realidad.

### 4) - ESTABLECER

Según OIT (2010): "el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión [...] así como los aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse." (p.21)

Luego de haber realizado la exhaustiva examinación de cada actividad de las operaciones estudiadas, se logró concluir lo siguiente:

En la primera y segunda operación, en las cuales se realizaron los registros mediante diagramas hombremaquina, se pudo determinar que los tiempos de ocio del operario es mayor al de la máquina, por ello, siguiendo la teoría del libro base empleado en este proyecto, se le asigno a dicho trabajador el manejo de una maquina más, el cual se presenta en LOS SIGUIENTES GRÁFICOS, ahí se puede ver que los tiempos se redujeron en 6.2 min. y 5.2 min. respectivamente, logrando así casi duplicar la producción en las operaciones mencionadas.

En la tercera y cuarta operación, se emplearon diagramas analíticos de operaciones para hacer el registro del método inicial, la cual luego de analizarla con el método del paso anterior, se logró eliminar varias actividades improductivas a través del uso de dispositivos y otros, como se muestra en las siguientes figuras:

De esa forma se consiguió reducir tiempos y distancias en el desarrollo de aquellas operaciones, a continuación, se mostrará los diagramas de análisis de procesos mejoradas, en las cuales se puede observar que se redujeron los tiempos en 1.03 min. y 0.94 min. respectivamente.

#### **EVALUAR:**

Se procederá a evaluar económicamente las propuestas de mejora para la primera y segunda operación:

HH

Tabla 22

Torneado tapa	METODO ACTUAL	COSTO (S/.)	METODO MEJOR.	COSTO (S/.)	DIFERENCIA (min.)	DIFERENCIA (S/.)
HH / pzs. (min)	30	4.2	18.1	2.5	11.9	1.7
HM /pzs. (min)	30	1.8	36.2	2.1	-6.2	-0.4

8.33 soles/hora

HM

Torneado Embolo	METODO ACTUAL	COSTO (S/.)	METODO MEJOR.	COSTO (S/.)	DIFERENCIA (min.)	DIFERENCIA (S/.)
HH / pzs. (min)	25	3.5	15.1	2.1	9.9	1.4
HM /pzs. (min)	25	1.5	30.2	1.8	-5.2	-0.3

3.50 soles/hora

En el primer cuadro se puede observar que se logró reducir las horas hombre en un 40% aproximadamente, reduciendo en 1.7 soles el costo de hora hombre en esa operación. No obstante, se incrementaron las horas maquinas en 6.2 minutos. No obstante, si se visualiza una reducción final en los costos.

En el segundo cuadro, al igual que en la primera operación, se puede observar una reducción de horas hombre en un 40 % aproximadamente y un incremento de las horas maquinas en 1.8 minutos. Aun así, se obtuvo una reducción en los costos finales de la operación.

Horas hombre 8.33	3 horas maquina 2.5
-------------------	---------------------

En comble	Metodo	Costo (C/)	Mètodo	Costo (C/)	Diferencia	Diferencia
Ensamble	actual	Costo (S/.)	mejor	Costo (S/.)	(min)	(S/.)
HH/pzs. (min)	20	13,00	19.06	12,38	0.94	0.62

Acabado	Metodo actual	Costo (S/.)	Mètodo mejor	Costo (S/.)	Diferencia (min)	Diferencia (S/.)
HH/pzs. (min)	7	4,55	5.97	3,88	1.03	0.67

En la tabla de ensamble se puede observar que el tiempo de horas hombre reduce en 0.94 por cada operación que se realice en el ensamble del cilindro hidráulico. También se puede observar que se reduce el costo en un 0.62 por cada operación realizada.

En la tabla de ensamble se puede observar que el tiempo de horas hombre reduce en 1.03 por cada operación que se realice en el ensamble del cilindro hidráulico. También se puede observar que se reduce el costo en un 0.67 por cada operación realizada.

1	Diagrama hombre maquina	
Operación Torneado (tapas) Comienzo del diagrama Ir por la materia prima el almacen Termino del diagrama Levar el mololo a la mesa de productos fabricados Fecho 20/05/20	Diagrama M* 2 Diagrama del metodo Mejorado Diagramado por Homer Navarra Porras Hajo de	




Tabla 24




Tabla 25

Cursoframa analitico			OPERA	RIO / MAT	ERIAL / EQ	UIPO			
Diagrama N <sup>a</sup>				Resu	men				
Objeto		Actividad			cual	Prop	uesto	Ecoi	nomico
Cilindro Hidrahulico		Operaciòn			70		81		
Material hierro		Transporte			28		5		
Actividad:		Espera			0		0		
Ensamble		Inspeccion			3		2		
Metodo:	,	Almacenamient	0		6		1		
Propuesto		Distancia		4	17,5	5	,97		
Lugar: taller de ensamble		Tiempo			7		19		
Operario:	C	osto por cilindr	О						
Carlos Miliano		Mano de obra							
Aprovado por:		Material							
Enzo Orellana		Total							
						Simbolo			
Descripcion	Cantidad	Distancia (m)	Tiempo(min)		$\Rightarrow$			$\nabla$	Observacione s
Ir a la mesa de productos terminados	Curridud	5	0,1		•				
Corroborar los materiales con el plano			0,02				•		
Sacar las bolsas requeridas de los			•						
bolsillos			0,02					1	
Embolzar el kit de sellos y orings			0,02	+					
Embolsar pernos			0,02	<u> </u>					
Sellar la bolsa			0,02	•					
Embolsar graceras			0,02	•					
Sellar la bolsa			0,02						
Agarra las envolturas de sellos pernos y graseras			0,01	•					
Colocar las bolsas en la mesa de ensamblaje		1	0,02						
Ir a la mesa de productos terminados		0,5	0,01		•				
Revisar restos de soldadura en la cañeria-cilindro-bloque			0,01				>		
Sacar la lima del bolsillo			0,02						
Limar los restos de soldaduras			0,5						
Dirigirse al almacen para recoger el carrito		2,5	0,05						
Ir a la mesa de productos terminados		2,5	0,05						
levantar el lavadero la cañeria-cilindro- bloque en el carrito			0,01		1				
dejar el lavadero la cañeria-cilindro- bloque en el carrito			0,01	•					
Agarrar el vastago			0,01	•					
Llevar el vastago al carrito			0,01	•					
Agarrar el tubo de fluido			0,01						
Llevar el tubo de fluido al carrito			0,01						
Agarrar el embolo			0,01	+					
Llevar el embolo al carrito			0,01	+					
Agarrar la tapa			0,01	+					83

					+	 	
Dejar la tapa en el carrito		0,01	•				
Agarrar la válvula		0,01	•				
Llevar la válvula al carrito		0,01					
Levar el carrito al lavadero	5	1		>			
levantar el lavadero la cañeria-cilindro- bloque en el lavadero		0,01					
Llevar el vastago al lavadero		0,01	•				
Llevar el tubo de fluido al lavadero		0,01	•				
Llevar el embolo al lavadero		0,01	•				
Dejar la tapa en el lavadero		0,01	•				
Llevar la válvula al lavadero		0,01					
Agacharse a recoger el petroleo		0,01	•				
Levantar el galon de petroleo		0,01	+				
Abrir galon de petroleo		0,01					
Rociar petroleo en el lavadero		0,1	•				
Cerrar galón de petroleo		0,01					
Dejar el galon en su lugar		0,01	•				
Coger un tubo hisopo		0,01	•				
Limpiar el interno de cilindro-guia de tubo-bloque con el hisopo		0,6	•				
Dejar el hisopo a lado del lavadero		0,01	•				
Dirigirse a la manguera de aire		0,01	•				
Coger la manguera de aire		0,01	•				
Dirigirse al lavadero		0,01	•				
Sopletear el cilindro		0,3	•				
Dejar la manguera de aire		0,01	•				
Agarrar trapo limpio		0,01	•				
Secar cilindro		0,25	•				
Llevar cilindro al carrito		0,2	•				
Coger la manguera de aire		0,01					
Levantar válvula		0,01					
Sopletear válvula		0,2					
Dejar la manguera de aire		0,01					
Agarrar el trapo limpio		0,01	•				
Secar válvula		0,2	•				
Llevar válvula al carrito		0,01	•				84
	 		+			 	

Coger la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar tubo de fluido		0,01				
Sopletear tubo de fluido		0,2	•			
Dejar la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar el trapo limpio		0,01	•			
Secar manguera de aire		0,2	•			
Llevar manguera al carrito		0,01	•			
Coger la manguera de aire		0,01	+			
Agarrar embolo		0,01	•			
Sopletear embolo		0,2	•			
Dejar la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar el trapo limpio		0,01	•			
Secar embolo		0,2	•			
Llevar embolo al carrito		0,01	•			
Dirigirse al lavadero		0,01	•			
Coger la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar vastago		0,01	•			
Sopletear vastago		0,2	•			
Dejar la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar trapo limpio		0,01	•			
secar vastago		0,2	•			
Llevar vastago al carrito		0,01	•			
Coger la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar tapa		0,01	•			
Sopletear tapa		0,2	•			
Dejar la manguera de aire		0,01	•			
Agarrar trapo limpio		0,01	•			
Secar tapa		0,2	•			
Llevar tapa al carrito		0,01				
Dirigir el carrito a la mesa de ensamblaje	2,5	0,05				•
	19	5,97				

Tabla 26

Cursoframa analitico				OPERA		MATERIAL / E	QUIPO			
Diagrama Nª Objeto		Actividad			Acua	lesumen al	Prop	uesto	Econ	omico
Cilindro Hidrahulico		Operaciòn			65			54		
Material hierro Actividad:		Transporte Espera			8			0		
Acabado		Inspection			1			1		
Metodo:		Almacenamiento	)		1			1		
Propuesto Lugar: taller de ensamble		Distancia Tiempo			20		10	9,06		
Operario:		costo por cilindro	)		17,5			5,5		
Carlos Miliano		Mano de obra								
Aprovado por: Enzo Orellana		Material Total								
Ento Orenana							Simbolo			
Descripcion	Cantidad	Distancia (m)	Tiempo(min)	0		$\Rightarrow$			$\nabla$	Observaciones
Ir a la mesa de ensamblaje		5	0,1			\				
Corroborar los materiales con el plano			0,2					>		
Coger el pote de grasa			0,02		_					
Coger cutter			0,02	•						
Dejar el pote de grasa			0,01	•						
Coger las bolsas de kit de sellos, pernos y graceras			0,01	-						
Cortar con el cutter las bolsas			0,2	-						
Sacar el kit de sellos			0,01	+						
Dejar el kit de sellos en la mesa de ensamblaje			0,01	-						
Sacar los pernos			0,01	-						
Dejar los pernos en la mesa de ensamblaje			0,01	-						
Sacar las graceras			0,01	-						
Dejar las graceras en la mesa de ensamblaje			0,01							
Coger el embolo			0,01							
Coger el uno de los sellos del kit de sellos			0,01	•						
Armar el embolo con el sello			5	•						
Dejar el embolo armado			0,01							
Coger la tapa			0,01	•						
Coger el uno de los sellos del kit de sellos			0,01	•						
Armar tapa con sus sellos			5	•						
Dejar la tapa armada			0,01	•						
Coger el cilindro soldado			0,01	Ĺ	$\downarrow$					
Dirigirse al soporte de la mesa de ensamblaje		0,5	0,4			$\geq$				
Acomodar en el soporte			0,4							
Ajustar en el soporte			0,4	+						
Agarrar el vastago			0,01							
Agarrar tapa			0,01							
Insertar tapa en en vastago			0,4	+						
Agarrar embolo			0,01							
Enrroscar embolo con el vastago			0,4	-						
Y coger la llave de roscas			0,01							
Ajustar la rosca			0,4	+						
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje			0,01	+						
Dejar el vastago en la mesa de ensamblaje			0,01	+						
Agarrar el tubo de fluido			0,01							86

Enrroscar en el cilindro		0,4		•				
Y coger la llave de roscas		0,01		•				
Ajustar la rosca		0,4		•				
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje		0,01		•				
Agarrar la grasa		0,01		,				
Destapar el pote de grasa		0,02		,				
sacar con la yema de los dedos un poco grasar		0,01		•				
Untar la grasa sobre el embolo		0,4		,				
untar la grasa sobre la tapa		0,4		•				
Insertar el vastago-embolo-tapa dentro del cilindro		0,4		•				
Tapar el pote de grasa		0,01		•				
Enrroscar la tapa		0,4		,				
Agarrar la llave de la tapa		0,01		•				
Ajustar la rosca de la tapa con el cilindro		0,3		,				
Enrroscar valvula en el vatago		0,3		,				
Agarrar la llave de la mesa de ensamblaje		0,01		•				
ajustar la rosca de la valvula		0,3		•				
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje		0,3		•				
Agarrar la manguera de aire		0,01		•				
sopletear el ensamblado del cilindro		0,22		•				
Agarrar los pernos de la mesa de ensamblaje		0,01		•				
colocar los pernos en las roscas del bloque		0,2		•				
Agarrar la llave de la mesa de ensamblaje		0,01		•				
ajustar la rosca de la valvula		0,2		•				
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje		0,01		•				
Agarrar las graseras		0,01		•				
Cologar la graseras		0,3		•				
Agarrar la llave de la mesa de ensamblaje		0,01		•				
ajustar la rosca de la valvula		0,4			<u> </u>			
Dejar la llave en la mesa de ensamblaje		0,01		•				
Desajustar el cilindro del soporte		0,4		,				
Levantar el cilindro		0,01	ļ					
Llevar el cilindro a la mesa de pruebas	1	0,4		_	•			
Dejar el cilindro ensamblado en la mesa de prueba		0,01						
	6,5	19,06				1	1	

### Diagrama de recorrido


A continuación realizaremos un análisis de diagrama para recorrido para poder realzar una medición de distancia y poder analizar el distanciamiento que se realiza en las operaciones analizadas, para poder armar los cilindros hidráulicos, debido a que tendremos mejora de tiempos por el cambio de procesos, también se puede ahorrar los recursos utilizados en la distancia que se recorre, ya que no solo se ahorra el tiempo, sino que también se ahora el cansancio del personal, y el aprovechamiento del espacio ofrecido.

Se debe realizar el análisis de los recorridos realizados por cada operación, y así se podrá determinar que se puede cambiar en las actividades en los cuales se pierden mucho tiempo.

Se puede observar un mapa de la empresa antes de realizar las mejoras, podemos observar que los tornos se encuentran cerca entre sí, y se encuentran muy lejos de la zona de herramientas y del almacén de materia prima, y en el centro se encuentra las mesas de pintado y ensamblaje, y observamos que son actividades que presentan oportunidad de mejora.

Ya que los trabajadores tienen que recorrer desde dos extremos del local y se pierde mucho tiempo y por ello se recomienda que se tenga las herramientas usadas con mayor frecuencia a la mano, dependiendo de la operación que se realice.

Tabla 26



# **IV. RESULTADOS**

### 4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

### Ensayo sobre la mejora desarrollada

En los resultados observaremos en cuanto nos beneficia las estrategias plateadas, y se demostrara como ayudara en los indicadores de la empresa Safersol.

### 4.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Análisis descriptivo Variable Independiente y Dependiente (Indicadores)

Antes					
M.P					
Ensamblado	Acabado				
12	31.8				

Despues					
M.P					
Ensamblado	Acabado				
5.8	6.7				

Acabado

Tabla 27

Meses	Unidades producidas	Tiempo estandar	Tiempo normal
Diciembre	25	8	7.4
Enero	25	7	7.3
Febrero	25	7	7.6
Marzo	25	7	7
Abril	25	7	7
Mayo	25	6.8	6.8
Junio	25	6.8	6.3
Julio	25	6.3	6
Agosto	25	6.3	6.1
Septiembre	25	6	6
Octubre	25	6	6
Noviembre	25	6	5.9

Gráfico 06



Se puede observar que los indicadores de tiempo en la operación de acabado llegan a reducirse a través de los meses, en el cual se tiene que analizar las mejoras a futuro para ver el impacto de las operaciones.

Ensamblado

Tabla 28

Meses	Unidades producidas	Tiempo estandar	Tiempo normal
Diciembre	25	32.5	25
Enero	25	31.85	24.5
Febrero	25	33.8	26
Marzo	25	31.2	24
Abril	25	24.7	19
Mayo	25	23.4	18
Junio	25	24.05	18.5
Julio	25	23.79	18.3
Agosto	25	22.1	17
Septiembre	25	20.8	16
Octubre	25	19.5	15
Noviembre	25	18.85	14.5



#### 4.3 Análisis de la hipótesis general

Ha: La aplicación del estudio del trabajo incrementara la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.

Con la finalidad de contrastar la hipotesis general se realizó el análisis de los datos con el programa SPSS, para tal fin y en vista que la población y muestra del pre test y post test cuentan con 30 reportes de producción, para la presete investigación se utilizó la prueba de normalidad de shapiro wilk.

Regla de decisión:

Si pvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.

Si pvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico.

Tabla

	Kolmogprov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Productividad antes	.345	48	.000	.749	48	.000
Productividad después	.402	48	.000	.663	48	.000

#### a. Corrección de signidicación de Lilliefors

En la tabla se observa ña significancia de las productividades, que son menores a 0.05, por tanto de acuerdo a la regla de decisión, con el método anterior de 0.000 y con el actual de 0.00, lo cual indica que poseen un comportamiento no parametrico por tanto para su análisis se utilizó el estadígrafo de Wilcoxon.

Contrastación de la hipótesis general

Ho: La aplicación del estudio del trabajo no incrementara la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.

Ha: La aplicación del estudio del trabajo incrementara la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A., Ate, Lima 2020.

Regla de dicisión

Si pvalor  $\leq$  0.05, se rechaza la hipotesis nula.

Si pvalor > 0.05 se acepta la hipotesis nula.

Tabla

ba

Tabla 29

		Formato de re	coleccion de datos	
Proceso:	c: Fabricacion de cilindros hidraulicos		N° hoja:	1 de 1
Operación:	Torne	ado tapa	Elaborado por:	Homer Navarro
	Metodo Ac	tual	Metod	o mejorado
n°	toma	T. prom	n° toma	T. prom
	1	29	1	23
	2	30	2	24
	3	31	3	25
	4	31	4	25
	5	31	5	25
	6	30	6	24
	7	29	7	23
	8	30	8	24
	9	32	9	26
	10	28	10	22
	11	32	11	26
	12	30	12	24
	13	32	13	26
	14	31	14	25
	15	31	15	25
	16	30	16	24
	17	29	17	23
	18	30	18	24
	19	32	19	26
	20	28	20	22
	21	32	21	26
	22	30	22	24
	23 32		23	26
	24	31	24	25
	25	31	25	25
	26	28	26	22
	27	32	27	26
	28	30	28	24
	29	31	29	25
	30	31	30	25
P	Prom.	30	Prom.	24

Tabla 30

	Formato de recoleccion de datos							
Proceso:	Fabricacion	de cilindros hidraulicos	N° hoja:	1 de 1				
Operación:	Toı	neado embolo	Elaborado por:	Homer Navarro				
	Metodo	Actual	Metodo	mejorado				
				<u> </u>				
n° to	oma	T. prom	n° toma	T. prom				
1		24	1	19				
2	<u>)</u>	25	2	20				
3		26	3	21				
	1	26	4	21				
5		26	5	21				
6	5	25	6	20				
7	7	24	7	19				
8	3	25	8	20				
9	)	27	9	22				
1	0	23	10	18				
11		27	11	22				
1	2	25	12	20				
1	3	27	13	22				
1	4	26	14	21				
1	5	26	15	21				
1	6	25	16	20				
1	7	24	17	19				
1	8	25	18	20				
1	9	27	19	22				
2		23	20	18				
2	1	27	21	22				
	2	25	22	20				
2	3	27	23	22				
	4	26	24	21				
2	5	26	- 25	21				
	6	23	26	18				
2		27	27	22				
	8	25	28	20				
2		26	29	21				
	0	26	30	21				
Pro		25	Prom.	20				

Tabla 31

Formato de recoleccion de datos						
		Formato de rec	olection de datos			
Proceso:	Eabricacion	de cilindros hidraulicos	N° hoia:	1 de 1		
			-			
Operación:		Ensamblado	Elaborado por:	Homer Navarro		
	Metodo	Actual	Metodo	mejorado		
n° to	oma	T. prom	n° toma	T. prom		
1		19	1	18		
2		20	2	19		
3	3	21	3	20		
4		21	4	20		
5	5	21	5	20		
6		20	6	19		
7	7	19	7	18		
8	3	20	8	19		
g	)	22	9	21		
1	0	18	10	17		
1	1	22	11	21		
1	2	20	12	19		
1	3	22	13	21		
1	4	21	14	20		
1	5	21	15	20		
1	6	20	16	19		
1	7	19	17	18		
1	8	20	18	19		
1	9	22	19	21		
2	0	18	20	17		
2	1	22	21	21		
2	2	20	22	19		
2	3	22	23	21		
2	4	21	24	20		
2	5	21	25	20		
2	6	18	26	17		
2	7	22	27	21		
2	8	20	28	19		
2	9	21	29	20		
3	0	21	30	20		
Pro	ım.	20	Prom.	19		

Tabla 32

	Formato de recoleccion de datos							
		Formato de red	olection de datos					
Proceso:	Fabricacion	de cilindros hidraulicos	N° hoia:	1 de 1				
	Tabileacion		-					
Operación:		Acabado	Elaborado por:	Homer Navarro				
	N 4 - 4 1 -	A -t1	NA stade					
	Metodo	Actual	IVIETOGO	mejorado				
n° to	oma	T. prom	n° toma	T. prom				
1	<u>[</u>	6	1	5				
2	2	7	2	6				
3	3	8	3	7				
4	1	8	4	7				
5	5	8	5	7				
6	5	7	6	6				
7	7	6	7	5				
8	3	7	8	6				
g	)	9	9	8				
1	0	5	10	4				
1	1	9	11	8				
1	2	7	12	6				
1	3	9	13	8				
1	4	8	14	7				
1	5	8	15	7				
1	6	7	16	6				
1	7	6	17	5				
1	8	7	18	6				
1	9	9	19	8				
2	0	5	20	4				
2	1	9	21	8				
2	2	7	22	6				
2	3	9	23	8				
2	4	8	24	7				
	5	8	25	7				
2	6	5	26	4				
2	7	9	27	8				
2	8	7	28	6				
2	9	8	29	7				
3	0	8	30	7				
Pro	m.	7	Prom.	6				

# V. DISCUSIÓN

En la previa investigación podemos identificar oportunidades de mejora en diferentes actividades que podemos cambiar además podemos ver los logros que se vienen planteando la empresa y no logra alcanzar, y que se ve mucho margen de mejora, por ello se realizó los análisis respectivos y los cambios que se debían hacer, por otro lado también se realizó un análisis de las maquinas utilizadas para poder sacarles el mayor provecho, y para poder determinar que funciones pueden cambiar para el operario, y para la mejora de la empresa.

Y como desenlace de la investigación se pudo determinar que la investigación puede traer una mejora significativa para la empresa y para la mejora consistente, y continúa.

# VI. CONCLUSIONES

Gracias al trabajo presentado se pudo demostrar que al aplicar el estudio de trabajo en la empresa SAFERSOL S.A, se logró incrementar la Productividad de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos.

Se pudo ver las dinámicas que se plantearon se pudo hacer mejoras en la empresa se hizo un análisis del antes y después, de las operaciones, de las actividades y de los indicadores, se conversó con los expertos de la empresa para obtener el apoyo necesario.

Se logró determinar que la aplicación del estudio del trabajo incrementara la optimización de recursos de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A.

Se logró determinar que la aplicación del estudio del trabajo incrementa el cumplimiento de las metas de la línea de fabricación de cilindros hidráulicos de la empresa SAFERSOL S.A.

Gracias a que se redujo los tiempos estándares, se logra aumentar la eficiencia de la empresa, y promover el orden para poder seguir incrementando la productividad.

# **VII. RECOMENDACIONES**

Primero, re recomienda a los trabajadores operativos el adoptar la cultura de una mejora constante, al ejecutar su operación dentro del proceso, pues esto será beneficioso tanto para ellos mismos como para los trabajadores, pues por un lado ellos tendrán mejores condiciones para desarrollar sus labores y llegaran a sus metas productivas, se indica esto, debido a que por años se han venido realizando varias operaciones de una mismo método, lo cual ya era obsoleto y poco favorable, sin embargo, si dichos trabajadores tendrían una mentalidad más analítica y de mejora estos métodos obsoletos se hubieran podido optimizar, ya que ellos conocen su trabajo más que nadie.

Segundo, a los supervisores y mandos medios, se les recomienda trabajar bajo un enfoque a la obtención de nuevos conocimientos, llevando a cabo constantemente capacitaciones, charlas generales y trabajar en un constante análisis del desempeño de sus trabajadores, reconociendo las buenas acciones y tomando medidas para solucionar las oportunidades de mejora. Ser un líder más que capataz o un supervisor.

Y por último, a los altos mandos de la empresa, se les exhorta a tener un compromiso al 100% para con sus trabajadores y sus operaciones, invertir en la capacitación y/o educación de un operario experimentado y comprometido con su trabajo, no es una gasta si no una inversión a mediano plano; al igual que el invertir en la contratación de ingenieros industriales para la optimización de los procesos de la empresa, resulta beneficioso para la rentabilidad de la misma, como se puede observar en los resultados de la presente tesis.

## Referencias

- GARCÍA, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2ªed. México: McGraw-Hill Interfamaericana.
- OIT. Introducción al estudio del trabajo. 4° ed. Ginebra: OIT, 2010. Disponible en: https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf ISBN: 92-2-107108-1
- 3. GUTARRA, Felipe. Introducción a la Ingeniería Industrial. Huancayo: Fondo Editorial de la Universidad Continental, 2015.
- 4. CRUELLES, José. Productividad Industrial. 1ªed. Barcelona: Marcombo, 2013. ISBN 978-84-267-1878-5
- 5. Acuña Alcarraz, Diego. "Incremento de la capacidad de producción de fabricación de estructuras de moto taxis aplicando metodologías de las 5'S e ingeniería de métodos". Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, Facultad de ingeniería 2012, 97 pág. Disponible en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1432.
- 6. Álzate Guzmán, Nathalia y Sánchez Castaño, Julián Eduardo. "Estudio de métodos y tiempos de la línea de producción de calzado tipo "clásico dama" en la empresa de calzado caprichosa para definir un nuevo método de producción y determinar el tiempo estándar de fabricación". Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial, 2013, 75 pág. Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4017/658542A4 78.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 7. Delgado Rouge, María Elisa. "Diseño y propuesta de un plan de mejora en el proceso de impresión y ensamble de libros, en una empresa del ramo de la industria litográfica en el departamento de Guatemala". Tesis (previo a la obtención del título de ingeniero industrial en el grado de Licenciada). Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción, Facultad de Ingeniería Industrial, 2014, 100 pág. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/02/04/Delgado-Maria.pdf

- 8. García, Criollo. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo. Segunda edición. México: Mc Graw Hill, 2005. 458 pág. ISB: 970- 1046-57-9
- HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar.
   "Metodología de la investigación". 5ª ed. 2010. 613 p. ISBN: 9786071502919.
- 10. LAJ (2015), indica en su tesis "Mejoramiento de los procesos de producción, reduciendo periodos improductivos en planta formuladora de Agroquímicos Agrocentro, S.A".
- 11. IBÁÑEZ, Christopher. Diseño de propuestas de mejora para el área de producción en la empresa puerto de humos S.A. Tesis (Ingeniero Civil Industrial). PUERTO MONTT – CHILE. Universidad Austral de Chile. 2016.
- 12. BERNAL, Andrés. Diseño e implementación de un sistema de producción para incrementar la productividad en el proceso de fabricación de la línea de rollos de papel higiénico en la planta productos tissue Ecuador s.a. Tesis (Ingeniería Industrial) Guayaquil Ecuador: Universidad De Guayaquil. 2014.
- 13. ARANEDA Marcela. Propuesta de un plan de mejora de la eficiencia de los procesos en una empresa metalmecánica. Tesis (Ingeniero Civil Mecánico). Santiago – Chile. Universidad Técnica Federico Santa María. 2016.
- 14. ORDOÑEZ, Marisol. Propuesta de mejoramiento de productividad en una empresa metalmecánica mediante la aplicación de un VSM. Tesis (Ingeniería de producción industrial). Quito- Ecuador. Universidad de las Américas. 2017.
- 15. JIMÉNEZ, Mariela. Reducción de tiempo de entrega en el proceso productivo de una metalmecánica. Tesis (Ingeniería industrial y comercial). Lima Perú: Universidad San Ignacio de Loyola. 2017.
- 16. COYADO, María. Mejora de la productividad mediante la aplicación de herramientas de ingeniería de métodos en un taller mecánico automotriz. Tesis (Ingeniero Industrial y Comercial). Lima Perú: Universidad San Ignacio de Loyola. 2018.

- 17. ZÚÑIGA, Luis. Propuesta de mejora en los procesos productivos de equipos metal mecánicos en una empresa metalmecánica mediana. Tesis (Ingeniería industrial). Lima Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 2016.
- 18. FERNÁNDEZ, Antero. Propuesta de un plan de mejora, basado en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la empresa distribuciones A & B. Tesis (Ingeniería industrial). Chiclayo Perú: Universidad Señor de Sipán. 2017.
- 19. FLORES, Elizabeth. Aplicación de la metodología phya para la mejora de la productividad en el área de producción de la empresa KAR & MA S.A.C. Tesis (Ingeniería industrial). Lima Perú: Universidad San Martin de Porres. 2015.

# FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

### I) DATOS GENERALES

1. UNIDAD ACADÉMICA O PROGRAMA : Escuela Profesional de Ingeniería

Industrial

2. EXPERIENCIA CURRICULAR : Desarrollo del Proyecto de Investigación

SEMESTRE ACADÉMICO : 2020-I
 CICLO/SECCIÓN : X
 SESIÓN : 13

6. FECHA : Del 29 de junio al 05 de julio de 2020
7. DOCENTE : Dr. FREDDY ARMANDO RAMOS

HARADA

### II) COMPETENCIA

Ejecuta el proyecto de investigación aplicando métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos que permitan organizar y presentar los resultados en un informe de investigación o tesis aprobado por la unidad académica correspondiente, el cual será sustentado, con actitud crítica, ética y reflexiva.

### III) PROGRAMACIÓN

CAPACIDADES	TEMÁTICA	PRODUCTO ACADÉMICO
Presenta el informe de investigación y levantamiento de observaciones.	• Presentación del informe final del informe de investigación con el levantamiento de observaciones de jurados y asesor, con resultado no mayor de 25% según reporte de TURNITIN. • Decisión final para que pase a sustentación (cronograma de sustentaciones). (*) Selección de los mejores informes de investigación de la Escuela Profesional en la semana 13.	Informe de Investigación

### IV) ACTITUDES

- ✓ Creatividad.
- ✓ Autenticidad en uso de la información.
- ✓ Cultura investigativa científica.
- ✓ Integridad.

	ACTIVIDADES DE INICIO	MEDIOS Y MATERIAL ES	TIEMPO
1. H	El estudiante atiende la presentación de las capacidades y temática a desarrollar en la sesión, revisando el sílabo a través de video conferencia programada a través de Zoom.  Atiende una charla proporcionada por su docente sobre la mportancia de la entrega del informe final del informe de nvestigación con el levantamiento de observaciones de jurados y asesor, con resultado no mayor de 25% según reporte de l'URNITIN y de la selección de los mejores informes de nvestigación de la Escuela Profesional en la semana 13 Se genera el conflicto cognitivo respondiendo las preguntas ¿por qué será importante la entrega del informe final del informe de nvestigación?, ¿cómo actualizar datos del informe de investigación en TRILCE? ¿por qué será importante no sobrepasar el 25% de coincidencias según TURNITIN? ¿cómo poder ser seleccionado como el mejor informe de investigación de mi Escuela Profesional? Levanta la mano en Zoom para participar.	Trilce, Zoom/ Sílabo y vídeo	30 min
	ACTIVIDADES DE PROCESO	MEDIOS Y MATERIAL ES	TIEMPO
5. Fee 6. I	Con el apoyo de diapositivas complementa la información relacionada a:  Presentación del informe final del informe de investigación con el levantamiento de observaciones de jurados y asesor, con resultado no mayor de 25% según reporte de TURNITIN.  Decisión final para que pase a sustentación (cronograma de sustentaciones). (*) Selección de los mejores informes de investigación de la Escuela Profesional en la semana 13.  Participa en una rueda de preguntas relacionadas a los temas expuestos en el punto 4, mediante la plataforma Zoom.  Discute en el foro sobre la entrega del informe final del informe de nvestigación con el levantamiento de observaciones de jurados y asesor, con resultado no mayor de 25% según reporte de l'URNITIN y la decisión final para que pase a sustentación (cronograma de sustentaciones).	Trilce / Zoom /Archivos digitales  Trilce/Zoo m / Archivos digitales	100 min 60 min 60 min
	ACTIVIDADES FINALES	MEDIOS Y MATERIAL ES	TIEMPO
7. De f	METACOGNICIÓN esarrolla un examen en línea en el Trilce, sobre la entrega del informe final del informe de investigación con el levantamiento de observaciones de jurados y asesor, con resultado no mayor de 25% según reporte de TURNITIN y la decisión final para que pase a sustentación (cronograma de sustentaciones).	Trilce/ archivos digitales / Formulario Google	50 min

### VI. DISEÑO DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES	INDICADORES DE LOGRO	INSTRUMENTO
Presenta el informe de investigación y levantamiento de observaciones.	Redacta informe de investigación.	
ACTITUDES	COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES	Matriz de evaluación (Guía de
Creatividad		productos de
Autenticidad en uso de la información	Planifica y cumple los trabajos asignados.	investigación de fin de carrera).
Cultura investigativa científica	Consulta información confiable y la utiliza para complementar.	
Integridad		

## VII) BIBLIOGRAFÍA

Código de	LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PAGINAS	URL
biblioteca	WEB. TEXTO	
ISBN /	Aldave Rafael, Luna Carlos, Lujan Gladys, Santa Cruz	
ISSN: 978-	Flor, Yengle Carlos y Duran Kony. Orientaciones para	
612-4158-84-	elaborar una tesis. Área Investigación	
1. Código del	y Postgrado. 2018	
centro de		
Información		
001.42 L96		

A 1 T (2000) N(1) 1 TT 1 1 TT 1	
Ander E. (2000). Métodos y Técnicas de Investigación	
Social: Cómo organizar el trabajo de investigación (Vol.	
III). México: Editorial Lumen.	
Andrade Simón (2005). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: Edit. Andrade	
Arias Fidias (2007). Metodología de la Investigación. México: Trillas.	
Ávila, Roberto (2001). Metodología de la Investigación. Lima: Estudios y Ediciones R. A.	
Bernal Cesar. Metodología de la Investigación Tercera Edición Colombia Editorial Pearson Educación. 2010	
Caballero, A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis. México: Cengage Learning. 2ª Ed.	
De Canales Francisca; De Alvarado Eva.; Pineda Elia (2006) Metodología de la Investigación: Manual para el Desarrollo de Personal de Salud. México: OPS-Paltex.	
Flores José. La investigación educacional. Una guía para la elaboración de proyectos de investigación. (3.ª ed.). Lima: Edit. Desireé. 1999	
Galindo Jesús. Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. México: Pearson Educación. 1998	
Hernández Roberto., Fernández Carlos. & Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. 3.ª ed. México: Mc Graw- Hill. 2003	
Hernández Roberto., Fernández Carlos. y Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. México: Mg Graw-Hill Interamericana. 2010	
Javez Santiago. Investigación de Operaciones. Casos Aplicados	
Kazdin, A. (2001). Métodos de investigación en Psicología Clínica. (3.ª ed.). México: Edit. Pearson.	
Loraine Blaxter.; Hudghes Christina. y Tight Malcom. ¿Cómo se hace una investigación? Barcelona: Gedisa. 2002	
Namakforoosh Naghi Metodología de la Investigación. México: Limusa S. A. 2002.	
Ñaupas, H.; Mejía, E. J., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación: cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis (4a ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones De La U	
Pérez Juan. Investigación Cualitativa. Madrid: ESIC. 2009.	
Piergiogio, C. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. España: Edit. McGraw Hill.	
Príncipe Guillermo. La investigación científica. Área Investigación y Postgrado. 2018.	
	Social: Cómo organizar el trabajo de investigación (Vol. III). México: Editorial Lumen.  Andrade Simón (2005). Metodología de la investigación científica. Lima, Perú: Edit. Andrade  Arias Fidias (2007). Metodología de la Investigación. México: Trillas.  Ávila, Roberto (2001). Metodología de la Investigación. Lima: Estudios y Ediciones R. A.  Bernal Cesar. Metodología de la Investigación Tercera Edición Colombia Editorial Pearson Educación. 2010  Caballero, A. (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis. México: Cengage Learning. 2ª Ed.  De Canales Francisca; De Alvarado Eva.; Pineda Elia (2006) Metodología de la Investigación: Manual para el Desarrollo de Personal de Salud. México: OPS-Paltex.  Flores José. La investigación educacional. Una guía para la elaboración de proyectos de investigación (3.ª ed.). Lima: Edit. Desireé. 1999  Galindo Jesús. Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. México: Pearson Educación. 1998  Hernández Roberto., Fernández Carlos. & Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. 3.ª ed. México: Me Graw-Hill. 2003  Hernández Roberto., Fernández Carlos. y Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. México: Mg Graw-Hill Interamericana. 2010  Javez Santiago. Investigación de Operaciones. Casos Aplicados  Kazdin, A. (2001). Métodos de investigación en Psicología Clínica. (3.ª ed.). México: Edit. Pearson.  Loraine Blaxter.; Hudghes Christina. y Tight Malcom. ¿Cómo se hace una investigación? Barcelona: Gedisa. 2002  Namakforoosh Naghi. Metodología de la Investigación. México: Limusa S. A. 2002.  Ñaupas, H.; Mejía, E. J., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación: cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis (4a ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones De La U  Pérez Juan. Investigación Cualitativa. Madrid: ESIC. 2009.

centro de		
Información		
001.42 P95		
ISBN 978-	Varios autores. Pensamiento lógico. 2017. Número 2	
612-4158-64-	O	
3		
ISBN /	Varios entores Estadísticas mans la investicación Área	
1	Varios autores. Estadísticas para la investigación. Área	
ISSN 978-	Investigación y Postgrado. 2018.	
612-4158-75-		
9 Código del		
centro de		
Información		
519.3 Z94		
ISBN /	Varios autores. Métodos estadísticos. Área Investigación y	
ISSN: 979-	Postgrado.2018.	
997-2256-68-	1 03tg1ad0.2010.	
4 Código del		
centro de		
Información		
519.53 M72		
Revistas	CONCYTEC (2019). Código Nacional de Integridad	Disponible en:
Digitales	Científica.	http://portal.conc
		ytec.gob.pe/image
		s/publicaciones/C
		odigointegridad-
		cientifica.pdf
Revistas	Dedille Leede Actionalde del determ HT 1	
	Padilla Lucia. Aplicación del sistema JIT para el	http://revistas.u
Digitales	mejoramiento de la calidad de proceso de fabricación del	cv.edu.pe/index.
	calzado de la Empresa CAM'S S, 2017. UCV. Scientia,	php/UCV-
	Vol,9 (2), 119-127. 2017. Disponible en	SCIENTIA/arti
	http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-	cle/view/1280/
	CIENTIA/article/view/1280/1032. Indexada en	1032. Indexada
	Latindex	en Latindex
Revistas	Javez Santiago. Modelo de inventario probabilístico con	http://revistas.ucv
Digitales	revisión periódica para mejorar la gestión de ciclo logístico	.edu.pe/index.php
23 18144100	de LENMEX CORPORATIO SAC. UCV. Scientia, Vol,9	/UCVSCIENTIA
	(2) 400 404	/article/view/128
	http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCVSCIENTIA/	1/1033. Indexada
F .	article/view/1281/1033. Indexada en Latindex.	en Latindex.
Revistas	Ulloa Bertha, Yupari Irma, Gálvez Rosa; Anticona Mayra,	
Digitales	Rodríguez Julio. Factores asociados a la percepción de la	
	calidad de servicio de los usuarios de agua del distrito de	
	Víctor Larco. UCV. Scientia, Vol,9, Suplemento 1,	
	86.2017. ISSN 2077-172X ISSN 2410-891X. Indexada en	
	Latindex.	
Revistas	Ulloa Bertha. Systemic dynamic methodology for complex	
Digitales	systems "mSDSC". 2017. Decima Sexta Conferencia	
Digitales	Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informática,	
	Décimo Cuarto Simposio Iberoamericano en Educación,	
	Cibernética e Informática, SIECI 2017 – Memorias	
Revistas	Revista UCV-SCIENTIA. Recuperado en	http://revistas.ucv
Digitales	http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/UCV-SCIENTIA	.edu.pe/index.php
		/UCV-SCIENTIA

Revistas Digitales	Revista CIENTIFI-K. Recuperado en http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/CIENTIFI-K	http://revistas.ucv .edu.pe/index.php /CIENTIFI-K
Revistas Digitales	Revista de Tecnología y Desarrollo. Recuperado, http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/RTD/issue/archiv e	http://revistas.ucv .edu.pe/index.php /RTD/issue/archi ve
Revistas Digitales	Revista ESPERGESIA. Recuperado en http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/ESPERGESIA/in dex	http://revistas.ucv .edu.pe/index.php /ESPERGESIA/i ndex
Revistas Digitales	Revista de Investigación de Estudiantes de Ingeniería. Recuperado en http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/INNOVACION/i ssue/archive	http://revistas.ucv .edu.pe/index.php /INNOVACION /issue/archive



# FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

### Declaratoria de Originalidad del Autor / Autores

Yo (Nosotros), HOMER EMERSON NAVARRO PORRAS y ENZO RONALDO ORELLANA ALIANO estudiante(s) de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA y Escuela Profesional de INGENIERÍA INDUSTRIAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, declaro (declaramos) bajo juramento que todos los datos e información que acompañan al Trabajo de Investigación / Tesis titulado: "LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DEL TRABAJO PARÁ INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS DE LA EMPRESA "SAFERSOL S. A.", ATE, LIMA 2020", es de mi (nuestra) autoría, por lo tanto, declaro (declaramos) que el Tesis:

- 1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente.
- 2. He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
- No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
- 4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo (asumimos) la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Apellidos y Nombres del Autor	Firma
HOMER EMERSON NAVARRO PORRAS  DNI: 48305053	Firmado digitalmente por: NPORRASH el 03 Ago 2020 16:41:14
ORCID 0000-0003-3609-5542	
ORELLANA ALIANO ENZO RONALDO	Firmado digitalmente por:
DNI: 73657007	OALIANOE el 03 Ago 2020
ORCID 0000-0002-4422-0860	11:25:33

Código documento Trilce: 63574

