

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: Ingeniero Civil

AUTORES:

Coronel Burga, Paquito Aler (orcid.org/0000-0002-4509-1503)
Olivares Silva, Luis Angel (orcid.org/0000-0002-7869-815X)

ASESOR:

Dr. Paredes Aguilar, Luis (orcid.org/0000-0002-1375-179X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

CHICLAYO-PERÚ 2022

Dedicatoria

Este proyecto es dedicado a mis padres, por el apoyo esencial en mi vida. Siendo ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que llegue hasta esta etapa de mi vida. Su seguridad y perseverancia me han dado un ejemplo a seguir, no solo para mí, sino para toda mi familia en general. También dedico este proyecto a aquellas personas que influenciaron en mí y en la materialización de este proyecto.

Luis Angel Olivares Silva

Este proyecto va dedicado a aquellas personas que me apoyaron incondicionalmente, siempre estuvieron alentando en los momentos más difíciles. A Dios, a mis padres, Hermano y Sobrina; por su apoyo incondicional que me brindan a diario y ser el ejemplo de persona, sus consejos, su valentía y fuerza para alcanzar lo que se proponen, todo esto que he logrado es gracias al fruto de su esfuerzo de ellos para que mis sueños se hicieran realidad.

Paquito Aler Coronel Burga

Agradecimiento

Ante todo, agradezco a Dios y a mis padres, Andres Olivares Grandez e Marlene Silva Perez, por su apoyo, paciencia y por los consejos sabios que en el momento oportuno me brindaron y los valores que me inculcaron siempre. Agradecer a la universidad César Vallejo ya que de ellos depende mi formación como persona y me sirven como guía en el camino hacia la vida profesional.

Luis Angel Olivares Silva

Agradecer primeramente a Dios por guiarme siempre por el camino del bien, dándome sabiduría e inteligencia para saber sobrellevar los momentos difíciles por los que pasé en mi vida. A mis padres Fredesvindo Coronel Burga y Rosa Maria Burga Bustamante, mi hermano Juver Alexander Coronel Burga, sobrina Guadalupe Alessandra Coronel Burga, a mis amigos y familiares que hicieron todo lo posible para ayudarme en mi formación profesional.

Paquito Aler Coronel Burga

Índice de contenidos

Cará	tulai	ĺ
Dedic	catoria	ii
Agra	decimiento	iii
Índice	e de contenidos	iv
Índice	e de tablas	٧
índice	e de figuras	vi
Resu	men	vii
Abstr	act	viii
I. IN	NTRODUCCIÓN	1
II.	MARCO TEÓRICO	5
III.	METODOLOGÍA	14
3.1	. Tipo y diseño de investigación	14
3.2	. Variables y Operacionalización	14
3.3	Población y muestra	15
3.4	. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	17
3.5	. Procedimientos	17
3.6	. Método de análisis de datos	18
3.7	. Aspectos éticos	19
IV.	RESULTADOS	20
٧.	DISCUSIÓN	28
VI.	CONCLUSIONES	31
VII.	RECOMENDACIONES	32
REF	ERENCIAS	33
ΔNE	XOS	38

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución de la población y muestra16
Tabla 2. Tipo de vivienda
Tabla 3. Actividades productivas
Tabla 4. Eliminación de residuos
Tabla 5. ¿Cuenta con el servicio de agua potable en su domicilio?20
Tabla 6. ¿Qué tipo de fuente usa para abastecerse de agua para su consumo 21
Tabla 7. ¿Qué características presenta el agua que consume?21
Tabla 8. ¿Con qué frecuencia usa la fuente para abastecerse de agua?21
Tabla 9. ¿Cuenta con el servicio de desagüe en su domicilio21
Tabla 10. ¿Qué tipo de instalación sanitaria utiliza habitualmente los miembros de
su hogar21
Tabla 11. ¿El consumo del agua le ha generado alguna enfermedad o molestia
gástrica?22
Tabla 12. ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad debido a la falta de
desagüe? 22
Tabla 13. Puntos de referencia del estudio topográfico
Tabla 14. Clasificación del terreno según la topografía
Tabla 15. Resultados del estudio de mecánica de suelos24
Tabla 16. Resumen del diseño del sistema de unidades basicas de saneamiento
con biofiltro
Tabla 17. Costo y presupuesto para el saneamiento básico con biofiltro 26
Tabla 18. Programa de operación, mantenimiento y educación sanitaria27

,		
Indiaa	4~	figures
maice	ue	figuras
	~~	9 4 40

Figura	1.	Comportamiento	de las	variables	de investiga	ıción	 4
		•					 -

Resumen

La presente investigación está enmarcada en el objetivo de diseño de

unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de

salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022. La metodología de la

investigación es cuantitativa, de alcance descriptivo transversal no experimental;

como muestra será el caserío Surumayo con 54 beneficiarios de los servicios de

saneamiento básico. Al realizar el diagnóstico se tiene un deficiente servicio de

desagüe en toda la comunidad, se ha realizado el estudio de topografía y mecánica

de suelos, con esos estudios se ha realizado el diseño de unidades básicas de

saneamiento con biofiltro, en total se ha diseñado 54 UBS con biodigestor y su pila

de biofiltro, con sus respectivos planes de operación, mantenimiento y educación

sanitaria, y logrando obtener un presupuesto total de S/. 1,014,304.67 soles. Se

concluye que el estado actual del sistema de saneamiento básico es deplorable y

mediante los estudios básicos y el nuevo diseño de unidades de saneamiento con

biofiltro, se podrá mejorar las condiciones de salubridad de los pobladores del

caserío surumayo.

Palabras clave: Saneamiento básico, biofiltro y salubridad.

νii

Abstract

The present investigation is framed in the objective of designing basic sanitation

units with biofilter to improve the health conditions of the Surumayo farmhouse,

Cajamarca, 2022. The research methodology is quantitative, with a non-

experimental cross-sectional descriptive scope; As an example, it will be the

Surumayo hamlet with 54 beneficiaries of basic sanitation services. When making

the diagnosis, there is a deficient drainage service throughout the community, a

study of topography and soil mechanics has been carried out, with these studies the

design of basic sanitation units with biofilter has been carried out, a total of 54 have

been designed UBS with biodigester and its biofilter stack, with their respective

plans for operation, maintenance and health education, and managing to obtain a

total budget of S/. 1,014,304.67 soles. It is concluded that the current state of the

basic sanitation system is deplorable and through basic studies and the new design

of sanitation units with biofilter, it will be possible to improve the health conditions of

the inhabitants of the Surumayo hamlet.

Keywords: Basic sanitation, biofilter and salubrity.

viii

I. INTRODUCCIÓN

Citando a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019), a nivel internacional menciona el servicio de suministro de saneamiento debe ser segura y fiable, por lo que se tiene que mejorar la gestión de recursos de agua y saneamiento, que no carezcan de condiciones de salubridad, servicio en la cual distintas regiones del mundo enfrentan barreras para acceder a estos servicios de manera adecuada y con la calidad necesaria para su consumo humano. De acuerdo con Martínez et al. (2011), en México la mayor parte de aguas residuales se descargan a ríos o fuentes de agua para el consumo humano o en la agricultura; así afectando a la salud y al ecosistema, registrándose al 2005 un 9.7% de muertes de niños menores a 5 años, producto de la contaminación de las fuentes de agua. Así mismo en Argentina, Harris et al. (2017), refiere que la contaminación del agua es por causa de las defecaciones al aire libre y a la inexistencia de saneamiento básico, la cual se podría disminuir las brechas hasta un 30% en enfermedades diarreicas y un 75% en beneficios para la salud, a través de la mejora de las condiciones actuales de agua y en el saneamiento. A nivel nacional, En Perú, Gastañaga (2018), en la ciudad de Lima sostiene, el servicio de saneamiento es un gran problema, durante el 2017 a 2018 en el área rural no se tiene acceso al servicio de agua un 10.6% los cuales se abastecen de cisterna, ríos o manantiales. Así mismo en el área urbana no es beneficiada un 5.6%, en cuanto al Saneamiento básico en el área rural no es beneficiada un 28.1% siendo esta la población con menos beneficios para acceder al mencionado servicio. Según Alvarado y Marrache (2020), en Perú, la cobertura de los servicios de agua y desagüe representan los beneficios de salubridad a la población, siendo los niveles de cobertura y calidad de los servicios las principales preocupaciones a la sociedad debido a que la cobertura de estos tiene un nivel bajo, lo cual se evidencia en la actualidad solo se encuentra con una cobertura del 34 de la población del país. De acuerdo a Román (2019), en la provincia de Huaral, menciona que se ha desarrollado una política cuyo objetivo es mejorar el saneamiento básico, Sin embargo, millones de peruanos carecen de servicios de saneamiento, siendo posible reutilizar las aguas residuales en parques, jardines y en la agricultura; teniendo implicaciones positivas y favorables en la salud y ambiental. A nivel local, según Pizarro (2017), concluye que en el caserío de

Marcobamba de la ciudad de Cajamarca, tiene una necesidad de saneamiento al contar con sistema antiguo, ocasionando enfermedades gastrointestinales alterando la salud y bienestar de sus pobladores. Al implementar un proyecto de Saneamiento básico logrará proyectar una eficacia del servicio, así como una rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. De acuerdo con Gutiérrez (2018), en Llapa en San Miguel de la Ciudad de Cajamarca, determinó la influencia en la instalación del sistema de saneamiento para el bienestar de los habitantes, que la instalación concluyendo del sistema de saneamiento considerablemente las actividades que se desarrollan en la mencionada población, implicando para ello las capacitaciones respecto al uso y manejo al sistema lo cual favorecerá a la sostenibilidad del mismo. Acorde con Carrasco y Cerquin (2018), Menciona que, en los Baños del inca, se determina el grado de implicancia entre los proyectos de Saneamiento y la disminución del EDA, esta tiene una estrecha relación, cada vez que se percibe que, si disminuye o aumenta el nivel de una de las variables, es ocasionado por el nivel bajo en la operación, educación sanitaria y las infraestructuras de saneamiento. Concluyendo que las enfermedades diarreicas son una dificultad multifactorial que afecta a los habitantes. Por lo tanto, se propone la formulación del **problema general**: ¿Cuáles serán las características del diseño de las unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserío de Surumayo, Cajamarca, 2022?, se obtuvo los siguientes problemas específicos: ¿Cuál será el estado actual del servicio de saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022?; ¿Cuáles son los estudios básicos para realizar el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca 2022?; ¿Cuál será el diseño del sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca 2022 ?; ¿Cuál será el costo del presupuesto para el desarrollar el saneamiento básico con biofiltro en el caserío de Surumayo, Cajamarca, 2022?; ¿Cómo será la operación, mantenimiento y educación sanitaria para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca 2022?. El presente proyecto se: Justificación teórica, En la investigación nos basamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en el que se identificaron criterios clave de diseño para sugerir la mejor alternativa a una solución para los pobladores de Surumayo con la problemática que tienen. Justificación práctica, La investigación pretende implementar el diseño de unidad básica de saneamiento con biofiltro, que solucionara la problemática de los pobladores, como resultado aportando a una mejor condición de salubridad en sistema de saneamiento y al tratamiento de las aguas negras para él rehusó, disminuyendo la contaminación y las enfermedades. Justificación por conveniencia, con el diagnóstico de la calidad del servicio de saneamiento de la población se beneficiará con la investigación, proporcionando un adecuado saneamiento que satisfaga sus necesidades básicas del caserío. Justificación social, dicho proyecto busca brindar un saneamiento básico en el cual no tengan escasez y deficiencias de los servicios básicos en Caserío Surumayo. Asimismo, para evitar enfermedades por las malas condiciones del servicio actual, que no cuentan con parámetros óptimos. Por lo concerniente en esta investigación nos planteamos como **Objetivo General**: Diseñar las unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; así también se presenta los **objetivos específicos** planteados: Diagnosticar el estado actual del servicio de saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Elaborar los estudios básicos para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Diseñar el sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Calcular los costos y presupuestos para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Programar la operación, mantenimiento y educación sanitaria para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022. Como efecto planteamos las siguientes hipótesis general: Las unidades básicas de saneamiento con biofiltro mejorarán las condiciones de salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022. Además, se tiene hipótesis específicas: El estado actual del servicio de saneamiento básico con biofiltro es defectuoso en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Los estudios básicos determinarán las propiedades del terreno para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Los resultados al diseñar el sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro son las adecuadas para el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; Los costos y presupuestos permitirá la viabilidad del saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022; La operación, mantenimiento y educación sanitaria en el saneamiento básico con biofiltro mejorará las condiciones de salubridad en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

El desarrollo de los antecedentes, se consideró la revisión artículos científicos actualizados de estudios a nivel internacional, nacional en relaciones acerca del Servicio de Saneamiento con (UBS). A nivel internacional, Soto. et al.; (2019) en su investigación realizada "Cartago case study: wáter management in rural áreas of costa rica" (artículo científico). Ambiente y Sociedade. Brasil. Tuvo como objetivo: Determinar el manejo de las aguas grises y de inodoro recolectadas en zonas rurales de Cartago, desde los años 2014 al 2016. Fue un estudio del tipo investigativo – cuantitativo, la población de estudio fue de 63 comunidades, así también la muestra fue de 614 hogares; los instrumentos de investigación fueron la encuesta y muestra de agua superficiales. Como resultados obtuvieron que en las zonas rurales el 100% de viviendas vierte sus aguas residuales en los ríos cercanos y que el 87% de las aguas de los inodoros son trasladadas en tanque sépticos con un control deficiente. Concluyó que a futuro cercano la contaminación hídrica será muy alta, afectando a la sostenibilidad ambiental y a la población; debido al aumento de la densidad de la población y las descargas de aguas grises sin tratamiento. Perdona. et al., (2018), en su investigación "Vertical Subsurface Flow (VSSF) constructed wetland for domestic wastewater treatment" (artículo científico). The Electrochemical Society. Indonesia. Considero como objetivo comparar qué especie es más recomendable aplicar para la reducción de materia orgánica y nutrientes en las aguas residuales domésticas. Fue un estudio del tipo investigativo - experimental, su población de estudio fue 4 controles de tratamientos y la muestra fue tratamientos, uno sin plantar, con especie Iris pseudacoro, con especie Echinodorus palaefolius y la combinación de Iris pseudacoro con Echinodorus palaefolius los instrumentos de investigación fueron los controles del sistema que se hizo funcionar durante 3 días de retención de aguas residuales. Sus resultados mostraron el promedio de efectividad con mayor valor por parámetro, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) por tratamiento combinado el 50.76%, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por soltero I. pseudacoro el 30,15%, Nitrato por simple E. palaefolius el 58,06%, Fosfato por simple E. palaefolius el 99,5%, y las mediciones del Total de Sólidos Disueltos (TDS) por E. Palaefolius el 3,25%. Concluyendo que hubo una desigualdad significativa en la disminución de Nitrato y

Fosfato en los 4 tratamientos, a diferencia que de potencial hidrogeno (pH) no mostró cambios, siendo con mayor eficiencia es el tratamiento con I. pseudacoro. Según como plantea la Organización mundial de la Salud, OMS (2021) en su artículo denominado "Sanitation". (artículo científico) World Health Organization, a nivel mundial. Tiene como objetivo demostrar el estado del saneamiento en el mundo para transformar el saneamiento y mejorar la salud, medio ambiente, las economías y las sociedades. Fue un estudio del tipo cuantitativa, se consideró la población a nivel mundial y la muestra fue de datos relevantes sucedidos; los instrumentos de investigación fueron aportes de fichas y datos estadísticos. Teniendo como resultado que unas 829 000 personas en países de bajos y medios recursos mueren a resultado de la falta de agua potable, saneamiento básico e higiene cada año; en la población mundial el 78 % utiliza al menos un servicio de saneamiento básico y el 20 % utiliza letrinas siendo este deficiente. Concluyendo que la principal causa de insalubridad es el mal estado del servicio de saneamiento, teniendo consecuencias graves como enfermedades diarreicas e infecciones intestinales, principalmente a la población infantil. Portillo y Martínez. (2018) en su artículo denominado "Experiencia en la aplicación del enfoque de gestión integral del recurso hídrico, en sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano: aplicación a Nicaragua". (artículo científico). Escuela técnica de ingeniería y diseño industrial. España. Consideraron como objetivo aplicar la metodología de la gestión integral de áreas con potencial hídrico de fuentes superficiales. Fue un estudio del tipo investigativo – exploratorio, la población de estudio fue el sector urbano San José de Bocay y la muestra en el diagnóstico del área de recarga es de 7 propietarios del terreno; los instrumentos de investigación fueron aportes de actividades de educación ambiental, los diagnósticos de las áreas. Con sus resultados los participantes lograron mejorar sus conocimientos para la reserva de los recursos naturales, se restauró 7 áreas implementando sistema agroforestal o bosque de conservación. Concluyó que las áreas con capacidad hídrica que suministra al sistema comunitario de agua, están conectados a estructuras comunitarias (CAPS), los cuales son los primeros administradores de sector y se convierten en encargados directos y con más interés estratégico para proteger las aguas superficiales. Augsburg, y Rodríguez. (2018). En su investigación "Sanitation and child in india". (Artículo científico). Universidad de Rosario. Colombia. Sostuvo

como objetivo comprender la relación entre saneamiento a nivel comunitario y la salud infantil. Fue un estudio del tipo investigativo – cuantitativo, la población de estudio 56 comunidades y la muestra es 964 niños de 5 años de 586 hogares; los instrumentos de investigación fueron dos rondas de datos de encuestas. Sus resultados uno de los impactos que se consideró de los efectos marginales por edad del niño, el hallazgo del estudio respalda la hipótesis que el saneamiento actúa de manera importante para la nutrición, cuando los niños dejan de ser amamantados; de igual forma el segundo análisis por género del niño, dándose muestra que en la zona dan preferencia a los hijos varones y nuestro análisis revela que los impactos positivos de los entornos de saneamiento mejorado en la salud infantil son impulsados por las niñas. Concluyendo que las comunidades no tienen acceso a un saneamiento seguro o solo tienen, pero no el adecuado de eliminaciones de heces, teniendo una tasa de crecimiento alta, obteniendo un caldo de cultivo para epidemias de enfermedades prevenibles; las cuales afectan directamente a los niños de la zona. A nivel nacional, para Medina. et al.; (2018). en su publicación denominada "Saneamiento básico en la calidad de vida de familias de la comunidad Antapata". (artículo científico). Revista científica. Perú. Cuyo objetivo es: evidenciar la influencia del saneamiento básico en la calidad de vida de los habitantes de Antapata. Fue un estudio del tipo investigativo no experimental – transeccional correlacional causal, la población de estudio fue 120 habitantes de la comunidad y una muestra no probabilística de 30 habitantes, naturaleza del estudio, por el juicio y criterios de los autores del estudio; los instrumentos de investigación y recolección mediante cuestionarios. Obtenido como resultado que la población tiene un nivel medio en la dimensión del saneamiento básico, respecto a la eliminación de excreta y basura; así mismo en las dimensiones de la calidad vida la población tiene un nivel alto en salud física, salud psicológica y un nivel medio respecto a relaciones sociales y ambientales. Llegando a la conclusión que el servicio de agua no afecta negativamente al consumo de los pobladores a su organismo teniendo un nivel bajo del servicio de 73,3%, al contrario, en el servicio de eliminación de excretas, cuenta con letrinas que no garantiza el servicio adecuado. Teniendo una conexión altamente significativa entre el saneamiento básico con las condiciones de salubridad y ambiental inadecuadas. Según Elías. et al. (2020) en su publicación denominada,

"Calidad bacteriológica del agua para el consumo humano y enfermedad diarreica aguda en el distrito de Razuri. Provincia de Ascope. La Libertad". (artículo Científico). Revista de investigación Científica Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Perú. Cuyo objetivo: Determinar la calidad bacteriológica del agua para el consumo humano y la enfermedad diarreica aguda en el distrito Razuri. Fue un estudio del tipo aplicada – cuantitativa, la población de estudio fue 14 localidades y la muestra de agua se hizo en 3 puntos demostrativos de cada localidad en pozo, en reservorio y red pública; los instrumentos de investigación y recolección fueron mediante testimonios de agua. Sus resultados determinados de acuerdo a laboratorio de la condición bacteriológica del agua no son apta para 7 localidades de las 14 analizadas. Concluyendo que el agua potable es apta el 100% en las zonas urbanas y al 50 % en zonas rurales que son administradas por JASS, a causa del mal manejo de las excretas y la falta de capacitación para el manejo de aguas residuales. Según Cabezas. (2018). En su publicación, "Enfermedades infecciosas relacionadas con el agua en el Perú". (Artículo Científico). Revista peruana de medicina experimental y salud pública. Perú. Tiene como objetivo mostrar las diferentes enfermedades que están relacionadas con el agua potable y saneamiento, como también describir el aumento de estas enfermedades con el cambio climático. Fue un estudio del tipo investigativo – cualitativa, la población de estudio es el Perú y la muestra todo la población urbana y rural; los instrumentos de investigación y recolección se utilizaron aportes bibliográficos y fichas de diagnóstico. Sus resultados el aumento de la población está incrementando la demanda de agua y en el Perú el 83.2% de viviendas en área urbana tienen agua de red pública y un 71.3% en áreas rurales cuentan con agua conectado a sus servicios higiénicos; todo esto causando apariciones de enfermedades vinculadas con el agua como diarrea, malaria, dengue, leptospirosis, hepatitis virales A y E. Concluyendo que la carecía de agua segura y un saneamiento adecuado, actualmente asociado a los cambios climáticos y los desastres naturales, da como resultado la permanencia de enfermedades relacionadas al agua; como también si no se resuelve la falta de equidad entre los diferentes grupos de poblaciones rurales y urbanas. Yábar, y Figueroa. (2020). En su investigación "Participatory Communication Strategies, Basic Sanitation and Public Health of the People of Paucartambo-Cusco". (artículo científico). Revista de la facultad de medicina

humana. Perú. Cuyo objetivo es analizar la aplicación de estrategias de comunicaciones participativas del uso adecuado de los servicios de saneamiento básico y su impacto en la salud. Fue un estudio del tipo mixto cuantitativo cualitativo, la población de estudio los pobladores de Paucartambo y la muestra se seleccionó fue no aleatorio por conveniencia de Mahuaypampa y Totorani tomando 50 sujetos de estudio; los instrumentos de investigación fueron a base de entrevistas y observaciones. Teniendo como resultado que, si bien se ha intentado realizar mejoras del saneamiento básico con la instalación de un sistema saneamiento pública y de otras formas con pozos sépticos, no es suficiente y no se usaron de manera adecuada por la falta de estrategias comunicativas participativa por la población en la etapa de diagnóstico, monitoreo y vigilancia, teniendo un rol importante en la salud pública. Llegando a la conclusión que las entrevistas aplicadas nos han permitido obtener datos precisos de los pobladores, evidenciando que las estrategias que usaron la instituciones para comunicarse con la población fueron charlas, la radio e imágenes, que no han generado prácticas adecuadas de conservación, teniendo impactos negativos en la salud pública y ambiental. En el ámbito local según Jiménez, (2019), en su investigación realizada "Diseño del saneamiento básico rural en los centros poblados de del Alto Potrerillo, Los Lirios y la avenida, San Ignacio, Cajamarca - 2018" (tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Cajamarca. Considero como objetivo efectuar el diagnóstico actual de la localidad y el diseño de saneamiento básico rural para los centros poblados del Alto Potrerillo, Los Lirios y La Avenida. Fue un estudio del tipo investigativo descriptivo – aplicado, la población fue la zona de Alto Potrerillo, Los Lirios y La Avenida y la muestra de 132 viviendas de los 3 sectores; los instrumentos de investigación y recolección se hicieron mediante encuestas, levantamiento topográfico y sistemas de cálculo. Teniendo como resultado en la actualidad los centros poblados no cuentan con su servicio que cumpla los estándares que establece la norma peruana, debido que no cuentan con agua permanente y usan letrinas de hoyo seco o pozo ciego para la eliminación de excretas cerca a sus viviendas, siendo un foco infeccioso para la salud local; de manera que se planteó el diseño de componentes necesarios para la población de la mano con la norma vigente que asegure un servicio de calidad. Concluyó que el servicio saneamiento es insuficiente e inapropiado y las estructuras existentes están deterioradas, por

cual el diseño determinado brindara una solución a la problemática que sufre la localidad con sistema de agua por gravedad y la disposición de aguas servidas mediante Unidad Básica Saneamiento. Por otra parte, Guarniz, (2020) en su investigación realizada "Diseño del saneamiento básico rural del caserío Callacate Sahual, distrito de Cutervo, Cajamarca - 2018", (tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Cajamarca. Su objetivo fue mejorar el sistema de saneamiento del caserío Callacate Sahual. Fue un estudio del tipo investigativo – no experimental, se consideró como población a 76 viviendas de Callacate Sahual y de muestra a 304 habitantes del caserío con un área aproximada de 160 ha; los instrumentos utilizados documentos, bibliografías, observaciones de campo y muestras de agua y suelo. Sus resultados reconocer el mal estado del sistema actual y así proponer un diseño de un sistema que soluciones los problemas actuales a base de la normativa vigente. Concluyendo que, el saneamiento básico es la técnica más accesible en costos que ayuda a la solución más adecuada a su problema de remoción de heces de manera higiénica y las deposiciones de las aguas residuales, así como tener un ambiente saludable. En teorías relacionadas a la investigación, Dentro de la investigación la variable independiente: Diseño de unidades básicas de saneamiento con Biofiltro, como definición conceptual; De acuerdo a la información efectuado la implementación del Biofiltro usualmente se utiliza como énfasis para el tratamiento; el aserrín y viruta de madera, ya que es un recurso que es más utilizado en el sistema de tratamiento, por la facilidad de su adquisición y costo. Según resultados la eficiencia es del 53.53% para la eliminación de contaminantes. Vicente (2016). Definición operacional, Las unidades básicas de saneamiento básico, es un sistema que contiene caseta UBS, biodigestor y pila de biofiltro, su principal función permite el tratamiento de aguas residuales mediante el biofiltro, así dando una buena calidad de salubridad en los servicios de saneamiento para la población de Surumayo, para su diseño del sistema se llevará a cabo el diagnóstico del estado actual, estudios básicos, impactos ambientales, posterior a costos y presupuestos. Dimensión N°01, para poder diagnosticar el estado actual del sistema, se identificará el nivel de sistema y los problemas que ocasionan por. La eliminación de aguas residuales ha avanzado en los últimos años. Existe una grave crisis hidrológica, también sanitaria provocada por enfermedades transmitidas por mosquitos relacionada con la precariedad de la

disposición de aguas residuales y el suministro de agua Pamplona y Timerman (2016), La dimensión N°02, para los estudios básicos según reglamento son los estudios de factibilidad del proyecto, lo que demuestra el propósito de implementación del proyecto los cuales deben ejecutarse sin carácter limitativo los siguientes; estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos e impacto ambientales. La dimensión N°03, el Sistema de Unidades Básicas las ventajas del Saneamiento son sistemas que nos permite el manejo de aguas residuales de una forma sostenible, que facilita la reutilización de los recursos, ya que cuenta con los dispositivos técnicos suficiente para el tratado de aguas residuales y así dejando atrás los sistemas convencionales que usamos comúnmente Rodríguez (2018). Según Walteros y Ramírez (2020), nos dice que en América Latina se espera que experimente impactos ambientales, problemas en la conservación de arroyos y la pérdida de hábitat; se obtuvo como resultado de 18 de los 23 países, dicen que la contaminación es alta y la mayoría de los arroyos son afectado a causa de la gestión de aguas residuales las cuales la mayoría no se tratan, las cuales son derogadas en arroyos o ríos. La dimensión N°04, que corresponde a costos y presupuesto, es un instrumento que nos ayuda a procesar el monto monetario que costará el proyecto. **Indicadores** para la dimisión N°01, con respecto al estado actual se tiene las encuestas que se elaboraron para identificar, con qué tipo se sistema cuentan, cuántas personas hay por domicilio y la enfermedad que pueden estar ocasionando la calidad de su servicio actual. Indicadores para la dimisión N°02, en estudios básicos, para el estudio topográfico según PNSU (2014), para la elaboración se debe contar con un BM oficial, luego hacer el levantamiento y definirse curvas en toda la extensión del proyecto. En este proyecto se realizó el levantamiento topográfico de toda la extensión del caserío de Surumayo. Según el estudio de mecánica de suelos está normado en la PNSU (2014), se recomienda realizar la exploración de calicatas cada 400m en líneas de conducción, 200m en redes de distribución y 50 lotes en redes secundaria, en este proyecto se efectuó el análisis de 7 calicatas de 1.50m de profundidad. Indicadores para la dimisión N°03, con respecto a la caseta UBS, las cual consta de un inodoro, ducha, lavatorio y lavadero multiusos; el cual brindara una mejor calidad del servicio de saneamiento y agua potable. Según PNSU (2014), para que un proyecto con UBS sea viable, la localidad no debe sobrepasar los 2000 hab. Es por eso que en el caserío de

Surumayo se está ejecutando el proyecto, ya que solo contamos con 54 beneficiarios. Tenemos también el Biodigestor, según Liu et al. (2018), Menciona que el método de tratamiento de aguas residuales. Está directamente relacionado con la calidad y limpieza, así lograr la protección del medio ambiente, mediante una tecnología microbiológica para mejorar el tratamiento de aguas residuales, así lograr reducir la dificultad del tratamiento y controlar la contaminación ambiental. Por último, se trata con la pila de biofiltro que no dice, Quispe y Casimiro (2019), Durante los análisis en los biofiltros de los SST (mg/l), nitratos, fosfatos (mg/l) y coliformes. Así alcanzando porcentajes de eliminación hasta un 95.71%, resultando adecuado para la calidad ambiental, las cuales cumple la normativa de reusó del agua para riego no restringido. Es por la cual hemos tenido en cuenta integrar las pilas de biofiltro para cada beneficiario y puedan aprovechar para sus distintas necesidades. Indicadores para la dimisión N°04, el presupuesto tenemos el costo total del proyecto, dentro de ello tenemos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta que se utilizaran la ejecución. La escala de medida de las variables es de razón según lo indica el (ANEXO Nº 1). Con respecto a la variable dependiente: Mejorar las condiciones de salubridad, como definición conceptual; El propósito es lograr un saneamiento ambiental sostenible. Se basa en la integración de prácticas en múltiples niveles: nivel macro (políticas ambientales y sociales) y nivel micro (acciones comunitarias y capacitaciones individuales). El resultado es un cambio de idea en la concepción de la salud, donde debe primar el derecho a una condición de salubridad óptima. Calvo (2018). Definición operacional, Mediante el sistema de unidad básica de saneamiento, se verá afectada positivamente en la mejora de las condiciones de salubridad de la población de la comunidad de Surumayo. La dimensión N°05, se tiene Operación, mantenimiento y educación sanitaria; en la cual se realizará capacitaciones instruyendo sobre el manejo del sistema y el mantenimiento para obtener mayor vida útil de la unidad básica de saneamiento. **Indicadores** para la dimisión N°05, tenemos las herramientas que se utilizaran para limpieza del biodigestor y el biofiltro, con el cual se dará el mantenimiento respectivo y mantener las estructural de sistema. Las capacitaciones se darán charlas para una buena gestión y uso de los servicios de saneamiento. Who y Unicef (2021), nos dice que, en las Naciones Unidas, la mayor dificultad la tienen los países menos adelantados, tendrán que

acelerar los progresos en la administración segura de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene. Y las actividades nos ayudarán a orientar a la población a una buena higiene personal, a reducir el consumo de energía en el país. Según Sánchez. Et al.; (2017), en su investigación pretende disponer el servicio de agua apta para el consumo humano, así como la recogida y tratamiento de aguas residuales, por el motivo de que en España hay determinados períodos de sequía y restricciones al consumo, principalmente asociado al riego, esto afectando a la producción de los beneficiarios. Según DL N° 1280 (2017), nos dice que las medidas básicas de higiene incluyen la provisión de: servicios de Agua potable, aguas residuales domésticas, tratamiento de aguas negras, vertido final o reutilización sanitaria de excretas, en las zonas urbana y rural. La escala de medida de las variables es de razón según lo indica el (ANEXO N° 01).

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

- 3.1.1. Tipo de investigación: El tipo de investigación fue aplicada, la cual tiene como objetivo solucionar, problemas prácticos utilizando conocimientos teóricos válidos, se aplican a las realidades contextuales y metodológicas. Rus (2020). Su tipo de enfoque de nuestra investigación es cuantitativo porque a lo largo de la investigación se elaborarán diferentes tipos de cálculos numéricos y estadísticos para el diseño de la Unidad Básica de Saneamiento de los datos del proyecto, en la cual la aplicación garantizará la calidad de los datos obtenidos.
- **3.1.2. Diseño de investigación**: El estudio es cuantitativo no experimental, porque se ejecutó mediante la observación en su entorno natural, sin interferencias ni manipulaciones del objeto de prueba para que no pueda perturbar los procesos de evaluación. Montaño (2021).

Tipo de alcance: Estudio explicativo: Es explicativo porque estamos explicando la realidad que viven los pobladores de Surumayo, con un sistema de saneamiento que no es el adecuado, contaminando el medio ambiente y afectando la salud. Estudio descriptivo: Es descriptiva porque describe el estado del sistema de saneamiento, la cual su situación está en mal estado teniendo, pozo ciego el cual no tiene un acceso en caso se para personas discapacitadas o mayores de edad.




Figura 1: Comportamiento de las variables de investigación.

Fuente: Elaboración propia

3.2. Variables y Operacionalización Variables

Variable Independiente: Diseño de unidades básicas de saneamiento con Biofiltro. (Cuantitativa). **Definición conceptual:** De acuerdo a la información

efectuada la implementación del Biofiltro usualmente se utiliza como énfasis para el tratamiento; el aserrín y viruta de madera, ya que es un recurso que es más utilizado en el sistema de tratamiento, por la facilidad de su adquisición y costo. Según resultados la eficiencia es del 53.53% para la eliminación de contaminantes. Vicente (2016). Definición Operacional: Las unidades básicas de saneamiento básico, permite el tratamiento de aguas residuales mediante el biofiltro, así dando una buena alternativa a los usuarios de mejora en los servicios para la población de Surumayo. Para su cálculo y dimensiones. Dimensión N°01 es el estado actual del sistema de saneamiento de Surumayo, dimensión N°02 son los estudios básicos, dimensión N°03 sistema de unidades básicas, dimensión N° costo y presupuesto. Como indicadores tenemos: Para la dimensión N°01 es la cobertura del sistema actual de saneamiento básico. Para la dimensión N°02 es el estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos. Para la dimensión N°03 tenemos la caseta UBS, biodigestor y pilas de biofiltro. Para la dimensión N°04 tenemos los metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto y fórmula polinómica. (ver anexo N° 01). Variable Dependiente: Mejorar las condiciones de salubridad (Cuantitativa) Definición Conceptual: El propósito es lograr un saneamiento ambiental sostenible. Se basa en la integración de prácticas en múltiples niveles: nivel macro (políticas ambientales y sociales) y nivel micro (acciones comunitarias y capacitaciones individuales). El resultado es un cambio de paradigma en la concepción de la salud, donde debe primar el derecho a una condición de salubridad optima. Calvo (2018). **Definición Operacional:** Mediante el sistema de unidad básica de saneamiento, se verá afectada positivamente gracias a la operación, mantenimiento y educación sanitaria y así lograr la mejora de las condiciones de salubridad de la población del caserío Surumayo. Dimensión N°05, tenemos operación, mantenimiento y educación sanitaria; los indicadores de la dimensión N°05 viene hacer las herramientas, capacitaciones y actividades. Escala de medición, será de razón.

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis Población

En algunos trabajos de investigación se presenta la deficiencia de no describir la particularidad de la población. Suele ocurrir que las muestras y estudios de los estudiantes no son confiables. Es por eso que se prefiere, que la muestra de

la población sea clara, para poder delimitar los criterios de la muestra. Hernández et al. (2014).

La población del presente estudio se conforma por 54 viviendas. Compuesta en su totalidad por todos los habitantes del Caserío de Surumayo, según el padrón de beneficiarios. (ver tabla N° 1).

Muestra

La muestra es un subgrupo de procedimientos con determinadas características que forman un conjunto definido llamado población. En realidad, no siempre se puede medir toda la población, por lo que se opta solo a seleccionar una muestra, desde luego, el subconjunto debe ser un reflejo firme del grupo de la población. La muestra debe ser característica, nos lleva a un tipo de procedimiento que está relacionado a la probabilidad y con una elección de elementos y unidades. Hernández et al. (2014).

Tabla 1. Distribución de la población y muestra.

Tipos de beneficiaries	Cantidad
Viviendas del caserío Surumayo	50
Instituciones educativas del caserío Surumayo	1
Iglesias Católica del caserío Surumayo	1
Instituciones públicas del caserío Surumayo	2
TOTAL	54

Fuente: Elaboración propia.

Muestreo

Begué et al. (2019). Es la designación la probabilidad de todos los valores posibles que puede tomar una muestra estadística, relacionado con los patrones que pueden formar el espacio muestral relacionado en el procedimiento probado. Nuestro muestreo para el estudio de Biofiltro, para uso por unidad de familia en el Caserío de Surumayo, se realizará a nivel de toda la población.

Z=	Nivel de confianza	Z=	90% =	1.65
N=	Población de Surumayo	N=	54	viviendas
p=	Probabilidad a favor	p=	80% =	0.80
q=	Probabilidad en contra	q=	20%=	0.20
e=	Error de estimación	e=	10% =	0.10

n= Tamaño de muestra

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q \times N}{e^2 \times (N-1) + Z^2 \times p \times q}$$
$$n = \frac{1.65^2 \times 0.80 \times 0.20 \times 54}{0.10^2 \times (54-1) + 1.65^2 \times 0.80 \times 0.20}$$

n=24.4=25 beneficiarios.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

Las técnicas de recolección de datos comprenden métodos y actividades que le permiten al investigador obtener datos necesarios para obtener una respuesta a la investigación. Hernández y Duana (2020).

Para la investigación se utilizó como técnica la observación directa, que consiste en la recolección de información de datos in situ, que consiste en la recolección mediante fichas y/o formatos de campo, revisión, análisis de información, equipos topográficos, ensayos de suelos e infiltración y cámara digital.

Instrumentos

El autor nos quiere decir que para tener un instrumento confiable los valores que se obtenga tienen que representar valores reales, también será confiable cuando se aplica dos veces a los mismos objetos, esto produciendo resultados similares así dando valores reales y verdaderos. Yuni y Urbano (2014).

- a) Formatos estandarizados tenemos los siguientes:
- Ensayos de suelos
- Estudio topográfico
- b) Para el instrumento de recolección de datos se usará lo siguiente:
- Artículos
- Revistas
- > Tesis
- Formatos de laboratorio
- Fichas o formatos de recolección de datos
- Equipos topográficos

3.5. Procedimientos

Para realizar el diseño de las unidades básicas de saneamiento con biofiltro se realizaron las fases de continuación.

Pre-Trabajo de Campo: La primera fase de todo el estudio consiste en recopilar la información necesaria de la investigación realizada en cuanto al diseño de la unidad básica de saneamiento convencional, como se indicó anteriormente, el punto de inicio para la realización es la investigación general. investigación propuesta.

Trabajo de campo: Para medir la topografía del área de examen, el personal de tiempo completo (estudiantes universitarios) acudió al lugar especificado con equipo de medición topográfica adecuado, como estación total, trípode, estaca de destino, etc. Prismas y cinta métrica, todo para toma de datos y mediciones. Luego de este trabajo de campo, los datos fueron analizados, revisados y editados para obtener los resultados, principalmente mapas y planos. Del mismo modo, se seleccionan muestras de suelo representativas, se identifican adecuadamente y se envían al laboratorio para la clasificación de suelos y pruebas de identificación correspondientes. resultados cuvos se presentan en los apéndices correspondientes.

Trabajo de gabinete: Luego de recopilar todos los datos y resultados de campo, se realizó un análisis de información para elaborar la propuesta de proyecto de red de alcantarillado para la población de Surumayo, incluyendo la elaboración de Elaborar planos topográficos y situacionales, interpretar resultados de estudios de mecánica de suelos, cálculo de poblaciones futuras, diseño de caudales, dimensionamiento preliminar y cálculos. elaboración de normas, cifras y presupuesto, para luego realizar la interpretación y diseño final del proyecto.

3.6. Método de análisis de datos

Se realizó primero la recopilación de información del diagnóstico del estado actual del caserío, para ello se hizo mediante encuestas hechas a la viviendas y procesadas usando el Software Excel, SPSS, posterior seguimos con los estudios básicos para el levantamiento topográfico para procesar los datos obtenido de la Estación Total se usará el Software AutoCAD 2019, Civil 3D 2019, Excel, así mismo para el estudio de mecánica de suelos se hizo de acuerdo a la normativa, analizando la clasificación de muestras según (SUCS) y AADTHO, utilizando el Software Excel; para la simulación y cálculo del diseño UBS se usará el Software ETABS 2016, Excel, AutoCAD 2019. Por último, para el desarrollo de metrados y presupuesto se trabajó con el programa S10 presupuesto 2005 y Excel.

3.7. Aspectos éticos

Con la investigación se exploró una solución para el problema que sufre el caserío de Surumayo, sabiendo que no cuentan con un sistema de eliminación de excretas que ayude a reducir la contaminación, enfermedades y así mejorar la calidad de salubridad. Para el proceso del proyecto se respeta el reglamento nacional de edificaciones (RNE), recopilando información de diferentes fuentes, para que este proyecto sea fiable, según la Guía de Productos de Investigación, UCV (2022), así afirmado en todo punto de que no fue copiado, y así fiarse en datos que se obtendrás al realizar ensayos de laboratorio.

IV. RESULTADOS

4.1. Diagnosticar el estado actual del servicio de saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

Tabla 2: Tipo de vivienda

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Tapial	12	48,0	48,0	48,0
	Material Noble	4	16,0	16,0	64,0
Válido	Adobe	5	20,0	20,0	84,0
	Otros	4	16,0	16,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3: Actividades productivas

		Fraguancia	Doroontoio	Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
	Ganadería	9	36,0	36,0	36,0
مارخانها م	Agricultura	13	52,0	52,0	88,0
Válido	Comercio	3	12,0	12,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4: Eliminación de residuos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Campo o a cielo abierto improvisado	6	24,0	24,0	24,0
Válido	Pozo o depresión	10	40,0	40,0	64,0
	Otros	9	36,0	36,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5: ¿Cuenta con el servicio de agua potable en su domicilio?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
		Trecuencia	Torcentaje	válido	acumulado
Válido	Si	23	92,0	92,0	92,0
	No	2	8,0	8,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6: ¿Qué tipo de fuente usa para abastecerse de agua para su consumo?

		Fraguancia	Doroontoio	Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
	Manantial	2	8,0	8,0	8,0
Válido	Agua Potable	22	88,0	88,0	96,0
valido	Otros	1	4,0	4,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7: ¿Qué características presenta el agua que consume?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Agua clorada	22	88,0	88,0	88,0
ا الحالم	Agua turbia	2	8,0	8,0	96,0
Válido	Otro	1	4,0	4,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8: ¿Con qué frecuencia usa la fuente para abastecerse de agua?

		Fraguancia	Doroontoio	Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
	Permanente	20	80,0	80,0	80,0
Válido	Diariamente	3	12,0	12,0	92,0
	Inter diario	2	8,0	8,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9: ¿Cuenta con el servicio de desagüe en su domicilio?

				Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
Válido	Si	3	12,0	12,0	12,0
	No	22	88,0	88,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10: ¿Qué tipo de instalación sanitaria utilizan habitualmente los miembros de su hogar?

		Eroguanaia	Doroontoio	Porcentaje	Porcentaje
		Frecuencia	Porcentaje	válido	acumulado
	Arrastre Hidráulico con				
Válido	tanque séptico o	3	12,0	12,0	12,0
	biodigestor				

Letrina de hoyo seco	18	72.0	72.0	940
ventilado	10	72,0	72,0	84,0
Otros	4	16,0	16,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11: ¿El consumo del agua le ha generado alguna enfermedad o molestia gástrica?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
		rrecuericia	Forcentaje	válido	acumulado
	Si	9	36,0	36,0	36,0
Válido	No	16	64,0	64,0	100,0
	Total	25	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 12: ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad debido a la falta de desagüe?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Si	17	68,0	68,0	68,0
Válido	No	8	32,0	32,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: En la tabla 2 de tipo de vivienda, podemos observar que el mayor porcentaje de viviendas en el caserío de Surumayo es de tapial (base de tierra compactada) teniendo un 48% de la población, en sus actividades productivas, nos muestra que se dedican a la Agricultura con mayor porcentaje y a la Ganadería, siendo estos sus mayores fuentes de ingreso de los pobladores. En la eliminación de residuos, nos muestra que su mayor porcentaje utiliza un pozo con 40%, así aportando al cuidado de la salud de la población, en su mayor porcentaje surumayo cuenta como fuente de abastecimiento agua potable clorada, evitando enfermedades en los pobladores. Las características que presenta el agua que consume los pobladores del caserío Surumayo, en un 88% de la población es de agua clorada, siendo apta para el consumo humano, así mostrándonos que no falta el servicio de agua potable. Los pobladores del caserío Surumayo casi en su totalidad no cuenta con el sistema de desagüe, y que las instalaciones en su mayor número que utilizan son letrinas con un porcentaje de 72%, esto llegando a ocasionar enfermedades en la población.

4.2. Elaborar los estudios básicos para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

a) Estudio topográfico

Tabla 13: Puntos de referencia del estudio topográfico

LISTA DE BMs								
Punto	Nombre	Norte	Este	Elevación	Observación			
1	BM-R1	9280755.61	769571.800	3225.000	Sobre piedra fija en terreno			
2	BM-R2	9280734.28	769570.663	3226.562	Sobre piedra fija en terreno			
3	BM-R3	9280862.95	769431.300	3216.184	Sobre piedra fija en terreno			
4	BM-R4	9281307.97	769135.600	3137.535	Sobre piedra fija en terreno			
5	BM-R5	9281413.89	769027.200	3141.257	Sobre piedra fija en terreno			

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14: Clasificación del terreno según la topografía

CLASIFICACIÓN DEL TERRENO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO					
	Terreno formado por elevaciones y depresiones de pequeña				
Terreno ondulado.	importancia. Son pendientes que permiten el acceso en todas las				
	direcciones.				
	Conformado por elevaciones y depresiones de mayor				
Terreno montañoso.	importancia, de no fácil acceso, existiendo puntos por los que se				
	puede atravesar con facilidad.				
Tamana aaaamada	Presenta bruscos cambios de pendiente y cortados frecuentes.				
Terreno escarpado.	Sus laderas son abruptas y a veces inaccesibles.				

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: Los resultados de nuestro levantamiento topográfico en un área del proyecto diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro con 329139.36 m2 o 32.91 Hectáreas, así mismo se anexa el cuadro de puntos del levantamiento topográfico. (Anexo 3). Los puntos de BM sirven para el trazo y replanteo deben considerarse como referencia a los BM's presentados en la tabla N° 13, fijados dentro del área de influencia para el desarrollo del proyecto. Así mismo observamos en la tabla N° 14, que tiene una clasificación de terreno ondulado a montañoso, que es conformado por elevaciones pequeñas a elevaciones de no fácil acceso, con pendientes que permiten acceso con facilidad, y se identificó que como cota mayor tiene 3251.51 msnm y como cota menor a 3130.49 msnm. (anexo 4 y 5).

b) Estudio de Mecánica de Suelos

Tabla 15: Resultados del estudio de mecánica de suelos

PROPIEDADES DEL SUELO - CLASIFICACION								
			PROPIEDADES INDICE				CLASIFICACION	
CALICATA	Prof. de la muestra (m)	LIMITE	S DE ATTE	RBERG	HUMEDAD			
	L.L % L.P % I.P % NATURAL %	SUCS	AASHTO					
C-01	1.50	44.30	22.99	21.30	15.56	CL	A-7-6(13)	
C-02	1.50.	38.77	22.99	15.78	14.32	CL	A-6(11)	
C-03	1.50	41.05	22.03	19.02	22.20	CL	A-7-6(12)	
C-04	1.50	45.08	24.19	20.89	23.72	CL	A-7-6(13)	
C-05	1.50.	33.37	18.71	14.66	15.43	CL	A-6(9)	
C-06	1.50	35.00	23.48	11.52	13.23	CL	A-6(9)	
C-07	1.50	44.96	22.78	22.19	10.31	CL	A-7-6(14)	

Fuente: Laboratorio A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R.L

Interpretación: Se logro contemplar los resultados del estudio de mecánica de suelos, que en la calicata N° 1 se obtuvo un Limite Liquido de 44.30%, Limite Plástico de 22.99%, Índice de Plasticidad 21.30%, humedad natural de 15.56 % y clasificación de suelo A-7-6(13) según AASHTO. En la calicata N° 2 se apreció un Limite Liquido de 38.77%, Limite Plástico de 22.99%, Índice de Plasticidad 15.78%, humedad natural de 14.3% y clasificación de suelo A-6(11) según AASHTO. En la calicata Nº 3 se obtuvo un Limite Liquido de 41.05%, Limite Plástico de 22.03%, Índice de Plasticidad 19.02%, humedad natural de 22.20% y clasificación de suelo A-7-6(12) según AASHTO. En la calicata Nº 4 se obtuvo un Limite Liquido de 45.80%, Limite Plástico de 24.19%, IP 20.89%, humedad natural de 23.72% y clasificación de suelo A-7-6(13) según AASHTO. En la calicata Nº 5 se obtuvo un Limite Liquido de 33.37%, Limite Plástico de 18.71%, Índice de Plasticidad 14.66%, humedad natural de 15.43% y clasificación de suelo A-6(9) según AASHTO. En la calicata N° 6 se obtuvo un Limite Liquido de 35.00%, Limite Plástico de 23.48%, Índice de Plasticidad 11.52%, humedad natural de 13.23% y clasificación de suelo A-6(9) según AASHTO. Finalmente, la calicata N° 7 se obtuvo un Limite Liquido de 44.96%, Limite Plástico de 22.78%, Índice de Plasticidad 22.19%, humedad natural de 10.31% y clasificación de suelo A-7-6(14) según AASHTO. De acuerdo a la información de campo y de laboratorio podemos decir que los resultados adquiridos son útiles para el área analizada y para el diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro.

4.3. Diseñar el sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

Tabla 16: Resumen del diseño del sistema de unidades básicas de saneamiento con biofiltro

Ítem	Tipos	Subtotal	Total
Conexiones	viviendas		54 conexiones
domiciliarias	VIVICIIdas		04 concatones
UBS	8.54 m2	54 Und	54 Und
Biodigestor	700 litros	54 Und	54 Und
Pila de Biofiltro	4.00 m2	54 Und	54 Und

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación: Según la tabla 15 se observa los datos del diseño de las unidades básicas de saneamiento con biofiltro, proyectada para un periodo de 10 años de acuerdo a la guía del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento para UBS, con un total de 54 conexiones domiciliarias, 54 UBS de 2.80m x 3.05m equivalente a 8.54 m2, también 54 biodigestores de 700 litros, calculados de acuerdo a población registrada en campo y con periodo de diseño y 54 pilas de biofiltro con área de 4m2, así logrando nuestro diseño final para nuestro proyecto de tesis.

4.4. Calcular los costos y presupuestos para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

Tabla 17: Costo y presupuesto para el saneamiento básico con biofiltro

-	COSTO DIRECTO	747,461.07
	Gastos Generales (10.00%)	74,746.11
	Utilidad (5.00%)	37,373.05
		========
	Presupuesto Parcial	859,580.23
	IGV (18.00%)	154,724.44
		========
	PRESUPUESTO TOTAL	1,014,304.67
Son:	Un millón catorce mil trescientos cuatro con 67/100 Soles	

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: De acorde con la tabla 17 podemos apreciar el costo y presupuesto para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, la cual asciende a un monto de 1,014,304.67 (Un millón catorce mil trecientos cuatro con 67/100 soles), para obtener este presupuesto se ha realizado metrados respectivos en cada plano del diseño de las unidades básicas de saneamiento básico con biofiltro e documentos necesarios, para poder determinar las partidas de nuestro presupuesto, así también se consideró nuestros análisis de costos unitarios, costo de mano de obra de acuerdo a lo establecido por CAPECO, y así llegar a nuestro presupuesto total del proyecto.

4.5. Programar la operación, mantenimiento y educación sanitaria para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022.

Tabla 18: Programa de operación, mantenimiento y educación sanitaria

Ítem	Tipos	Subtotal	Total
	Sesiones	6 Und	6 Und
	Taller	3 Und	3 Und
Operación y Mantenimiento	Práctica	1 Und	1 Und
	Documento	1 Und	1 Und
	5 . (.:		4.1.
	Diagnóstico	1 Und	1 Und
	Taller	9 Und	9 Und
Educación Sanitaria	Asamblea	2 Und	2 Und
	Visitas	2 Und	2 Und
	Documento	1 Und	1 Und

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Tenemos como objetivo programar la operación, mantenimiento y educación sanitaria, con el fin de que los pobladores puedan mejorar las condiciones y la forma de utilizar los servicios de saneamiento básico, para así poder tener unas mejores condiciones de salubridad y prevenir fallas en sus servicios, realizando un adecuado mantenimiento de sus servicios. Así también prevenir enfermedades causadas por el mal uso de sus servicios de desagüe, es por eso que se ha propuesto un plan de educación sanitaria y poder así mostrar a la población los parámetros de cómo utilizar sus respectivas unidades básicas de saneamiento.

V. DISCUSIÓN

Para realizar el diseño unidad básica de saneamiento con biofiltro del caserío de Surumayo, primero se realizó una encuesta por vivienda, diagnosticando el estado actual del servicio de saneamiento que cuentan el caserío, como también las enfermedades que puedan darse por dicho servicio. Obteniendo como resultado de las encuestas por vivienda que los pobladores de Surumayo, viven en casas de tapial con 48% y adobe con el 20%, siendo su mayor fuente de ingresos la agricultura con 52% y ganadería con el 36%, cuentan con sistema de agua potable clorada que se abastecen permanente, sus instalaciones sanitarias habituales es letrina de hoyo seco con el 72% y se ha diagnosticado enfermedades a causa de falta de un buen sistema de desagüe con un 68% de confirmación de las viviendas encuestadas evidenciando que el estado actual del servicio de alcantarillado del caserío no es el adecuado. De tal manera los resultados se sustentan en la investigación de Gutiérrez (2016), en su proyecto de la calidad de los servicios de saneamiento básico y la relación que tiene con el bienestar de la población de Juanjuí, obteniendo como resultado que hay una relación alta en la calidad de servicios de saneamiento y bienestar de los pobladores. Respecto al estudio básico, se inició con la topografía realizando el reconocimiento de la zona, determinando los puntos BM's presentados en la tabla Nº 13, obteniendo el perfil del terreno y su accesibilidad. Con el levantamiento topográfico se delimitó el área del proyecto, teniendo un área de 329139.36 m2 o 32.91 hectáreas. Así mismo de acuerdo a la tabla N° 14, la clasificación del terreno es ondulado a montañosos, que es conformado por elevaciones pequeñas a elevaciones de no fácil acceso. A consecuencia, son pendientes que no permiten acceder a todas las calles del caserío Surumayo optando por un sistema de UBS para el alcantarillado. Con relación Leyva (2017), nos menciona que es fundamental y preciso iniciar con los estudios topográficos para lograr conseguir el área total del proyecto, generar las curvas de nivel, los puntos clave y todo para lograr desarrollar con facilidad el proyecto. Respecto al estudio de mecánica de suelos mediante la tabla N° 15, se muestra como resultado de la calicata Nº 1 se obtuvo un Límite Plástico de 44.30%, un Límite Plástico de 22.99%, Índice de Plasticidad 21.30% y con una humedad natural de 15.56 % esta corresponde a la clasificación de suelo A-7-6(13) según AASHTO. De igual forma con la calicata N° 2 se obtuvo un Límite Plástico de

38.77%, un Límite Plástico de 22.99%, Índice de Plasticidad 15.78% y con una humedad natural de 14.3% y corresponde a la clasificación de suelo A-6(11) según AASHTO. De la misma manera en la calicata N° 3 se obtuvo un Límite Plástico de 41.05%, un Límite Plástico de 22.03%, Índice de Plasticidad 19.02% y con una humedad natural de 22.20% y corresponde a la clasificación de suelo A-7-6(12) según AASHTO. De la misma manera en la calicata Nº 4 se obtuvo un Límite Plástico de 45.80%, un Límite Plástico de 24.19%, Índice de Plasticidad 20.89% y con una humedad natural de 23.72% y corresponde a la clasificación de suelo A-7-6(13) según AASHTO. De la misma manera en la calicata N° 5 se obtuvo un Límite Plástico de 33.37%, un Límite Plástico de 18.71%, Índice de Plasticidad 14.66% y con una humedad natural de 15.43% y corresponde a la clasificación de suelo A-6(9) según AASHTO De la misma manera en la calicata N° 6 se obtuvo un Límite Plástico de 35.00%, un Límite Plástico de 23.48%, Índice de Plasticidad 11.52% y con una humedad natural de 13.23% y corresponde a la clasificación de suelo A-6(9) según AASHTO. Finalmente, la calicata N° 7 se obtuvo un Límite Plástico de 44.96%, un Límite Plástico de 22.78%, Índice de Plasticidad 22.19% y con una humedad natural de 10.31% y corresponde a la clasificación suelo A-7-6(14) según AASHTO. De acuerdo a la información de campo y de laboratorio podemos decir que los resultados obtenidos son válidos para el área estudiada y para el diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro. Según, Martines (2018), quien recomienda que los estudios de mecánica de suelos, se llevan a cabo con el propósito de obtener las propiedades físicas y mecánicas del suelo, determinando la importancia del EMS y valores necesarios para realizar el diseño del proyecto, como también recomendaciones para el proceso constructivo. En cuanto al diseño del sistema de unidades básicas saneamiento con biofiltro, de acuerdo a la tabla N°16, se observa los datos del diseño proyectada para un periodo de 10 años de acuerdo a la años de acuerdo a la guía del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento para UBS, con un total de 54 conexiones domiciliarias, 54 UBS de 2.80m x 3.05m equivalente a 8.54 m2, también 54 biodigestores de 700 litros, calculados de acuerdo a población registrada en campo y con periodo de diseño y 54 pilas de biofiltro con área de 4.00 m2 por pila y así obtener nuestro diseño y mejorar la calidad de salubridad para la comunidad. Siendo los aportes de Grupo HBC (2017), en su artículo menciona que el tratamiento de las aguas residuales es

mayor en el área rural y la falta de conciencia ecológica general, la investigación ha adecuado y desarrollado la Unidad Básica de Saneamiento para poder tratar las aguas residuales de manera económica y que no genera problemas a la salud, el UBS contempla un tratamiento primario, como secundario de digestión biológica y por último un tercer tratamiento que los patógenos del agua, con resultado que puedan ser vertidas sin afectar a las persona y el medio ambiente. Para poder determinar el factor económico es importante realizar los costos y presupuesto, el presupuesto total del proyecto mencionado en la tabla N°17 el monto asciende a 1,014,304.67 (un millón catorce mil trescientos cuatro con 67/100 Soles), para obtener estos resultados fue necesario realizar un cálculo de metrados, el cual debe concordar con los planos realizados y para el análisis de costos unitarios, se estableció los costos por CAPECO, y así llegar a nuestro presupuesto total del proyecto.

Por último, el programa de operación, mantenimiento y educación sanitaria, como presenta la tabla N°18 se implementará sesiones, talleres y asambleas que ayudarán como herramienta a las juntas administradoras del servicio a encontrar alguna interrogante sobre la correcta operación y mantenimiento del servicio de saneamiento. Como también se brindará charlas de educación sanitaria a los pobladores para el uso adecuado del sistema. Siendo el aporte Medina (2017), demuestra que en zonas rurales se encuentran pobladores insatisfechos con la calidad del servicio del saneamiento básico y recomienda mejorar la implementación de la política sanitaria a través de indicadores de calidad y los procedimientos adecuados para su uso.

VI. CONCLUSIONES

- 1. Se concluyo que, en cuanto al diagnóstico del estado actual del servicio de saneamiento básico del caserío de Surumayo, según lo encuestado las viviendas son de tapial y adobe, cuenta con sistema de agua potable clorada, su sistema de eliminación de excretas es letrina de hoyo seco, evidenciando que el estado actual del servicio de alcantarillado del caserío no es el adecuado.
- 2. De acuerdo a los estudios básicos de ingeniería muestra que en el caserío surumayo, cuenta con las condiciones técnicas para la implementación de las unidades básicas con biofiltro
- 3. Se realizó el diseño de la unidad básica de saneamiento con Biofiltro para el caserío de Surumayo, donde el sistema de UBS, siendo este idóneo por las propiedades físicas del terreno, está diseñado para un periodo de diseño de 10 años. Por modo que, se mejorará las condiciones de salubridad con la construcción de 54 UBS con biodigestores de 700 litros y su pila de biofiltro, de igual modo las conexiones domiciliarias; con sus respectivos aparatos sanitarios que brindará una mejor accesibilidad, la cual reducirá la acumulación de bacterias que pueden ocasionar enfermedades.
- 4. Se concluye que la inversión del proyecto para el caserío de Surumayo el cual es equivalente al monto de costo directo S/. 747,461.07, entre ellos la mano de obra tiene un total de S/. 332,411.92; materiales con un total de S/. 403,100.66; equipos con un total de S/. 11,968.86 y también los gastos generales S/.74,746.11, utilidad S/. 37,373.05 y presupuesto total de S/. 1,014,304.67 (Un millón catorce mil trescientos cuatro con 67/100 soles).
- 5. Se ha programado una serie de sesiones, talleres, asambleas, visitas y prácticas que ayudarán como herramienta a las juntas administradoras del servicio a la correcta operación y mantenimiento del servicio de saneamiento. Como también se le brindará charlas de educación sanitaria a los pobladores para el uso adecuado del sistema en mérito a la normativa actual del gobierno.

VII. RECOMENDACIONES

- 1. Se pide poner consideración a la presente investigación a las autoridades del caserío Surumayo, ya que está enfocado en el bienestar de la población, con sistema de saneamiento adecuado que cumple con las especificaciones de la norma técnica, a fin de mejorar la condición de salubridad.
- 2. En cuanto a los estudios básicos, el levantamiento topográfico se realizó un área de 32.91 hectáreas, se fijaron los puntos geodésicos y así obtener una posición geográfica con más exactitud. En relación a los estudios de mecánica de suelos, se abarcó la zona del proyecto, realizando 7 calicatas y así realizar sus respectivas evaluaciones del suelo.
- 3. Se sugiere realizar el diseño de unidades de saneamiento con biofiltro con las características propuestas en el diseño, se sugiere no cambiar los cálculos estructurales, metrados y evitar contratiempos.
- 4. Se recomienda realizar el diseño de UBS con biofiltro con el siguiente precio por beneficiario de 12,718.66 soles, se sugiere no cambiar el presupuesto, para evitar contratiempos en el proyecto.
- 5. Se propone la operación, mantenimiento y educación sanitaria para que de manera continua se dé la capacitación a la población rural con respecto al uso y manejo de la unidad básica de saneamiento, ya que de esta manera se tendrá un mejor servicio del sistema y también lograr la mayor vida útil del sistema.

REFERENCIAS

- Alvarado, J., y Marrache, I. (2020). Agua y Saneamiento en el Perú: Estado, retos y reflexiones. Disponible en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/24 314
- Augsburg, B., y Rodríguez, P. (2018). En su investigación "Sanitation and child in india". Disponible en: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18681
- Begué, K.; et al. (2019). Understanding Sampling. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7287297
- Cabezas, C. (2018). Enfermedades infecciosas relacionadas con el agua en el Perú. Disponible en: https://doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.3761
- Calvo, S. (2018). Sustainable sanitation from a multi-layered approach: the case of Costa Rica. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/32542
- Carrasco, J., y Cerquin, J. (2018). Los proyectos de agua y saneamiento rural y la disminución de las enfermedades diarreicas agudas en Cerrillo, Baños del Inca, Cajamarca. Cajamarca Perú. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/27858
- DL N° 1280. (2017). Ley de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

 Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-marco-de-la-gestion-y-decreto-legislativo-n-1280-1468461-1/
- Elias, J.; et al. (2020). Bacteriological quality of water for human consumption and acute diarrhea disease in the district of Razuri. Province of Ascope. La Libertad. Disponible en: https://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_6b68a29602509edafb748f4 30f358a93
- Fuentes, D., et al. (2020). Metodología de la investigación: Conceptos, herramientas y ejercicios prácticas en las ciencias administrativas y contables.

 Disponible en: https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6201/Metodolo gia%20de%20la%20investigacion.pdf?sequence=1

- Gastañaga, M. (2018). Agua y saneamiento y salud. Disponible en: https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/3732
- Guarniz, C. (2020). Diseño del saneamiento básico rural del caserío Callacate Sahual, distrito de Cutervo, Cajamarca 2018. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/46411
- Gutiérrez, J. (2016). Calidad de los servicios de saneamiento y su relación con la satisfacción del usuario en el distrito de Juanjuí Provincia de Marsical Cáceres 2016. Disponible en: https://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/2500/JORGE%20F ERNANDO%20GUITIERREZ%20LOPEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gutiérrez, J. (2018). Instalación del sistema de saneamiento básico y su influencia en el bienestar social de la población en la zona rural de Llapa distrito de Llapa San Miguel Cajamarca, Cajamarca 2018. Cajamarca Perú. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/30203
- Grupo HBC HANIL BC PERU S.A.C. (2017). Soluciones Integrales para la Conservación del Medio Ambiente: UBS –Unidad Básica de Saneamiento (Planta unifamiliar). Lima, Perú. Disponible en: https://www.hbcperu.com/
- Harris, M., et al. (2017). Community-Level Sanitation Coverage More Strongly Associated with Child Growth and Household Drinking Water Quality than Access to a Private Toilet in Rural Mali. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/87626
- Hernández, R.; et al. (2014). Selección de la muestra. Disponible en: http://euaem1.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2776/506_6.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y
- Hernández, S.; y Duana, D. (2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

 Disponible en:

 https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/view/6019
- Jiménez, Y. (2019). Diseño del saneamiento básico rural en los centros poblados del Alto Potrerillo, Los Lirios y la avenida, San Ignacio, Cajamarca 2018. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/41179
- Leyva, J. (2017). Diseño del sistema de alcantarillado en el caserío de nuevo edén,
 distrito de nueva Cajamarca provincia de Rioja región San Martin.
 Disponible

- https://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/2570/CIVIL%20-%20Jose%20Erick%20Leyva%20Angulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Liu, T., et al. (2018). Application of microbiological technology in urban sewage treatment Disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/170/5/052001
- Martínez, E. (2018). Diseño del sistema de alcantarillado del centro poblado

 Huerequeque La Unión Piura. Disponible en:

 http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1481
- Martínez, F., et al. (2011). Municipal wastewater treatment in rural communities in México.

 Disponible

 en:

 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263120987011
- Medina, Y.; et al. (2018). Saneamiento básico en la calidad de vida de familias de la Comunidad Antapata. Disponible en: https://staging.edgecontrols.com/index.php/YACHAQ/article/view/13/24
- Montaño, J. (2021). Investigación no experimental. Disponible en: https://www.lifeder.com/investigacion-no-experimental/
- OMS. (2021). Sanitation. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
- Pamplona, I., y Timerman, A. (2016). Sewage disposal and arboviruses in Brazil. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3240/324047801001.pdf
- Perdona, M., et al. (2018). Vertical Subsurface Flow (VSSF) constructed wetland for domestic wastewater treatment. Disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/148/1/012025/pdf
- Pizarro, Y. (2017). Diseño de saneamiento básico en el caserío Marcobamba del Distrito de Llacanora, Provincia Cajamarca, Cajamarca. Cajamarca Perú. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12692/32000
- Portillo, J.; y Martínez, R. (2018). Experiencia en la aplicación del enfoque de gestión integral del recurso hídrico, en sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano: aplicación a Nicaragua. Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/distecd/article/view/3742
- PNSU. (2014). Unidad de estudios. Disponible en: https://www.academia.edu/9356287/PROGRAMA_NACIONAL_DE_SANEA MIENTO_URBANO_Unidad_de_Estudios

- Quispe, A., y Casimiro, W. (2019). Evaluación de la eficiencia entre dos sistemas de biofiltros para el tratamiento de las aguas residuales domesticas de la localidad de Carapongo, Lurigancho-Chosica. Disponible en: https://doi.org/10.24039/cv201971325
- Román, A. (2019). Desarrollo sostenible y saneamiento ecológico: opciones para los asentamiento humanos de Huaral (lima, Perú). Disponible en: http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/article/view/2271
- Rodríguez, I. (2018). Propuesta de diseño del sistema de saneamiento básico en el caserío de Huayabas Parcoy Pataz La Libertad, 2017. Disponible en: https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/12891/Rodriguez%20 Jurado%20Isael%20Yovani.pdf?sequence=1
- Rus, E. (2020). Investigación aplicada. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/investigacion-aplicada.html
- Sánchez, J., et al. (2017). The incorporation of the study into water consumption in energy audits in schools. Disponible en: DOI: 10.7764/RDLC.16.3.361
- Soto, S. (2021). Criterios de justificación: ¿Cómo elaborarlas en una tesis?.

 Disponible en: https://tesisciencia.files.wordpress.com/2021/10/articulo-criterios-de-justificacion.pdf
- Soto, S.; et al. (2019). Cartago case study: water management in rural areas of costa rica. Disponible en: http://old.scielo.br/pdf/asoc/v22/1809-4422-asoc-22-e01562.pdf
- UNESCO. (2019). The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306
- Universidad Cesar Vallejo. (2020). Guía de Elaboración de Productos de Investigación de fin de programa. Disponible en: https://www.ucv.edu.pe/la-ucv/investigacion/
- Vicente, J. (2016). Determinación de la eficiencia del aserrín y la fibra de coco utilizados como empaques para la remoción de contaminantes en Biofiltros para el tratamiento de aguas residuales. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-65422016000300041

- Walteros, J; Ramírez, A. (2020). Urban streams in Latin America: Current conditions and research needs. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/44330/44348
- Who y Unicef. (2021). Progres son household drinkink water, sanitation and higiene.

 Disponible en: https://washdata.org/sites/default/files/2022-01/jmp-2021-wash-households_3.pdf
- Yábar, G., y Figueroa, K. (2020). En su investigación "Participatory Communication Strategies, Basic Sanitation and Public Health of the People of Paucartambo-Cusco". Disponible en: https://doi.org/10.25176/RFMH.v20i4.3191
- Yuni, A.; y Urbano, C. (2014). Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Disponible en: https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2016/01/T%c3%a9cnicas-para-investigar-2-Brujas-2014-pdf.pdf

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medida	
			-Estado actual	Cobertura del sistema actual de saneamiento básico	Razón	
	De acuerdo a la información efectuado la	Las unidades básicas	-Estudios	Estudio Topográfico	Razón	
Variable	implementación del biofiltro usualmente se	de saneamiento básico	básicos	Estudio de mecánica de suelos	Razón	
Independiente:	utiliza como énfasis para el tratamiento; el		-Sistema de	Caseta UBS	Razón	
Diseño de unidades	aserrín y viruta de madera, ya que es un recurso que es más utilizado en el sistema		unidades	Biodigestor	Razón	
básicas de	de tratamiento, por la facilidad de su	e tratamiento, por la facilidad de su una buena alternativa	básicas	Pilas de biofiltro	Razón	
saneamiento con biofiltro	adquisición y costo. según resultados la eficiencia es del 53.53% para la eliminación				Metrados	Razón
CON DIGINATO	de contaminantes. (Vicente; 2016).	población de Surumayo.	- Costos y	Análisis de costos unitarios	Razón	
		presupu	presupuestos	Presupuesto	Razón	
				Formula polinómica	Razón	
	El propósito es lograr un saneamiento	Mediante el sistema de		Capacitaciones	Razón	
Variable Dependiente:	ambiental sostenible. Se basa en la integración de prácticas en múltiples niveles: nivel macro (políticas ambientales y sociales) y nivel micro (acciones	unidad básica de saneamiento, se verá afectada positivamente	saneamiento, se verá	- Operación,	Herramientas	Razón
Mejorar Condiciones de salubridad	comunitarias y capacitaciones individuales). El resultado es un cambio de paradigma en la concepción de la salud, donde debe primar el derecho a una condición de salubridad optima. Calvo, S. (2018).	en la mejora de las condiciones de salubridad de la población de la comunidad de surumayo.	mantenimiento y educación sanitaria	Actividades Charlas	Razón Razón	

Fuente: Elaboración propia de los tesistas.

Anexo 02: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS		VARIABLI	ES E INDICADORES	METODOLOGÍA	
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	Tipo de investigación:	
Cuál será las características del diseño de las unidades básicas	Diseñar las unidades básicas de saneamiento con biofiltro para	Las unidades básicas de saneamiento		ESTADO ACTUAL	Cobertura del Sistema actual de Saneamiento Básico	Por el enfoque es una investigación tipo	
e saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de	mejorar las condiciones de	con biofiltro mejorarán las condiciones de salubridad del caserío Surumayo,		ESTUDIOS	Estudio topográfico	cuantitativa, con tipo de alcance explicativo y	
salubridad del caserío de Surumayo, Cajamarca 2022?	salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022	Cajamarca, 2022		BASICOS	Estudio de mecánica de suelos	descriptivo. Por el propósito es una	
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Especificas	Diseño de	SISTEMA DE	caseta UBS	investigación aplicada.	
Cuál será el estado actual del	Diagnosticar el estado actual del	El estado actual del servicio de	unidades básicas de	UNIDADES	biodigestor	Diseño de investigación	
ervicio de saneamiento básico con biofiltro en el caserío	servicio de saneamiento básico con biofiltro en el caserío	saneamiento básico con biofiltro mejorará con el presente proyecto en el	saneamiento con biofiltro	BASICAS	pilas de biofiltro	El diseño de investigación es no experimental	
Surumayo, Cajamarca, 2022?	Surumayo, Cajamarca, 2022	caserío Surumayo, Cajamarca, 2022			Metrados	transversal causal, con	
Cuáles son los estudios básicos	Elaborar los estudios básicos	Los estudios básicos determinarán las		1		Análisis de Costos Unitarios	grupo de control:
para realizar el saneamiento ásico con biofiltro en el caserío	para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo,	propiedades del terreno para el saneamiento básico con biofiltro en el		COSTOS Y PRESUPUESTOS	Presupuesto	M: Viviendas del caserío Surumayo = 50	
Surumayo, Cajamarca 2022?	Cajamarca, 2022	caserío Surumayo, Cajamarca, 2022				Formula Polinómica	Instituciones educativas de
Cuál será el diseño del sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca 2022?	Diseñar el sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022	Los resultados al diseñar el sistema de unidades básicas para el saneamiento básico con biofiltro son las más adecuadas para el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022			CAPACITACIONES	caserío surumayo = 1 Iglesias Católica del caserío surumayo = 1 Instituciones públicas del caserío surumayo = 2	
¿Cuál será el costo del esupuesto para el desarrollar el aneamiento básico con biofiltro en el caserío de Surumayo, Cajamarca, 2022?	Calcular los costos y presupuestos para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022	Los costos y presupuestos permitirán la viabilidad del saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022	Mejorar las condiciones de salubridad	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EDUCACION SANITARIA	HERRAMIENTAS	TOTAL = 54 Población: La población del presente estudio se conforma por 54 beneficiarios. Compuesta	
¿Cómo será la operación, mantenimiento y educación sanitaria para el saneamiento ásico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca 2022?	Programar la operación, mantenimiento y educación sanitaria para el saneamiento básico con biofiltro en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022	La operación, mantenimiento y educación sanitaria en el saneamiento básico con biofiltro mejorará las condiciones de salubridad en el caserío Surumayo, Cajamarca, 2022			ACTIVIDADES CHARLAS	en su totalidad por todos los habitantes del Caserío de Surumayo, según el padrón de los beneficiario Muestra : La muestra comprende a 25 Beneficiarios.	

Anexo 03: Instrumento de recolección de datos

TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserío Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

CUESTIONARIO					
1. DATOS GENERALES					
Apellidos y nombres:			Fech	a:	
Edad:		Dirección de	e la Vivienda:		
Tapial 🔲	Material noble 🔲	Ad	obe 🗆	Otros [
N° de personas que habit	tan la vivienda: N° menores de edad:				
Actividades productivas:		Elim	inación de res	siduos:	
Ganadería	\supset	Cam	po a cielo abi	erto improvisado	\bigcirc
Agricultura 🤇	\supset	Pozo	o o depresión		\bigcirc
Comercio	\supset	Otro	os		\bigcirc
2. SITUACIÓN SANITARIA:					
a) ¿Cuenta con el servicio o	de agua potable en su	domicilio?			
	Si 🗆			No 🗆	
b) ¿Qué tipo de fuente usa	para abastecerse de a	igua para su	consumo?		
☐ Manantial					
☐ Agua Potable					
☐ Otros					
c) ¿Qué características pre	senta el agua que cons	sume?			
☐ Agua clorada					
☐ Agua turbia					
Otro:					
d) ¿Con qué frecuencia usa	la fuente para abaste	cerse de agu	a?		
Permanente					
☐ Diariamente					
☐ Inter diario					
e) ¿Cuenta con el servicio o	de desagüe en su dom	icilio?			
□ Si					
□ No					
f) ¿Qué tipo de instalación			s miembros d	e su hogar?	
Arrastre hidráulico		olodigestor			
☐ Letrina de hoyo sec	co ventilado				
Otros	h	f		·:	
g) ¿El consumo del agua le ha generado alguna enfermedad o molestia gástrica?					
Si h) : La han diagnasticada a		No	<u> </u>		
h) ¿Le han diagnosticado a	iguna entermedad del		a de desague?		
Sí		No			

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



Instrumento de recolección de datos Nº 01

TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Ime/da Tamille		3: 22/04/2022
Edad:	30 ans	Dirección de la Vivienda:	
Tapial	Material noble	Adobe	Otros 🖼
N° de personas que habi	itan la vivienda: Z	N° menores de e	dad: O
Actividades productivas:	and the second	Eliminación de res	ilduos:
Ganaderia	20	Campo a cielo abi	erto improvisado 🤍
Agricultura		Pozo o depresión	
Comercio		Otros	(X
2. SITUACIÓN SANITARIA			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	- Mariat Design
	SI 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	gua para su consumo?	
☐ Agua Potable ☐ Otros			
c) ¿Qué características pr	esenta el agua que cons	ume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia us	sa la fuente para abaste	cerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario	70 C FE 157	M1000	
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su domi	cilio?	
Si Si No			76
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros o	ie su hogar?
☐ Arrastre hidráulio ☐ Letrina de hoyo se ☐ Otros	o con tanque séptico o b eco ventilado	iodigestor	
g) ¿El consumo del agua l	le ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
		No 🗆	Name of the last o
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad del	oldo a la falta de desagüe	
	[3]	No 🗆	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		

TESISTAS: PAGUTO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVAPES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES		and the second	
Apellidos y nombres:	eswalle Diaz		a: 27/04/2082
Edad:	13 axos	Dirección de la Vivienda:	GOONO SULU MYO
Tapial 🗵	Material noble	Adobe	Otros
N° de personas que habi	tan la vivienda: 3	N° menores de e	dad: 1
Actividades productivas:	7	Eliminación de res	siduos:
Ganadería		Campo a cielo abi	erto improvisado 🤇
Agricultura	X	Pozo o depresión	æ
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA:			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
Name and the same	Si 🖾	and the same of th	No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	igua para su consumo?	CO20 10000
☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pro ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia	esenta el agua que con:	sume?	
Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia us	a la fuente para abaste	cerse de agua?	
☐ Permanente ☐ Diariamente ☐ Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
Si Di No	•	-	
f) ¿Qué tipo de instalación	n sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros o	ie su hogar?
Arrastre hidráulico Letrina de hoyo se Otros	con tanque séptico o t co ventilado	siodigestor	
g) ¿El consumo del agua l	e ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
		No 🗔	ST
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad del	bido a la falta de desagüe	
	[3]	No 🗆	
	The state of the s		

TESISTAS: PAGUTO ALER CORCHEL BURGA Y LUIS ANGEL CLIVARES SILVA



1. DATOS GENERALES Apellidos y nombres: Edad: Tapial N° de personas que habit: Actividades productivas:	Jakeleuc Diu, 39 a.acs Material noble an la vivienda: S	Hocamen Fech Dirección de la Vivienda: Adobe M N° menores de e	Gyric Surveyo Otros
Edad: Tapial N° de personas que habit	39 ancs Material noble	Dirección de la Vivienda: Adobe	Carrio Summiyo
Tapial N* de personas que habit	Material noble	Adobe 🖾	
N° de personas que habita		7.00.00	Otros 🗆
	an la vivienda: S	N° menores de e	
			NAME OF TAXABLE PARTY.
Actividades productives		Eliminación de res	Control of the Contro
Ganaderia		Campo a cielo abi	erto improvisado 🔾
Agricultura	Ø.	Pozo o depresión	
Comercio		Otros	(A)
2. SITUACIÓN SANITARIA:			
a) ¿Cuenta con el servicio d	le agua potable en su	domicilio?	
	Si 🔀	The same of the same	No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente usa	para abastecerse de a	igua para su consumo?	20.00 -00.0
Agua Potable Otros c) ¿Qué características pre	senta el agua que con	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:	0		
d) ¿Con qué frecuencia usa	la fuente para abaste	cerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio o	de desagüe en su dom	icilio?	
Si Ud No			
f) ¿Qué tipo de instalación	sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros o	de su hogar?
☐ Arrastre hidráulico ☐ Letrina de hoyo sec ☐ Otros	co ventilado	-Wellinson	
g) ¿El consumo del agua le	ha generado alguna e		strica?
		No 🖪	MILIONAL STATE
h) ¿Le han diagnosticado a	iguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	1
Si	10	No 🗆	

TEBISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVAPES SILVA



The state of the s	COESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Meria Course Carles		1a: 27/04/2022
Edad:	63 9300	Dirección de la Vivienda:	Geric Surveyo
Tapial 🗵	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivienda: 3	N° menores de e	dad: 🚣
Actividades productivas:		Eliminación de re	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Ganaderia	X	Campo a cielo ab	ierto improvisado
Agricultura		Pozo o depresión	<u> </u>
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA:	and the same of the same of		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	1000
	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	gua para su consumo?	
Otros c) ¿Qué características pro Agua clorada Agua turbia Otro: d) ¿Con qué frecuencia us Bermanente Diariamente Inter diario e) ¿Cuenta con el servicio	a la fuente para abaste	cerse de agua?	
□ Si	and the second and the second	7.1.1	
□ No			
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros	de su hogar?
☐ Letrina de hoyo se ☐ Otros			30.0,0
g) ¿El consumo del agua l	e ha generado alguna e	nfermedad o molestia gá	strica?
S		No 🖾	07.896.06
			a.
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad del	bido a la falta de desague	17.

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BUNGA Y LUIS ANGEL OLWARES SILVA



		CUESTIC	NARIO			
1. DATOS GENERALES						
Apellidos y nombres:	Fermin	Diaz	Rejes	Fech	a: 27/0	y troe Z
Edad:	#3	cules	Dirección de l	la Vivienda:		
Tapial 🗵	Materia	il noble 🗆	Adol	be 🗆	(Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivien	da: 3	N* m	enores de e	dad: 1	
Actividades productivas:	277		Elimin	ación de re	siduos:	
Ganadería			Camp	o a cielo abi	erto impr	ovisado 🦳
Agricultura	70		Pozo	o depresión	212-12-17	(X
Comercio			Otros			
2. SITUACIÓN SANITARIA:			re- Trybo			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua pot	able en su	domicilio?			
No amount the same	Si 🐼				No	
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abast	ecerse de	agua para su o	onsumo?		
☐ Agua Potable ☐ Otros						
c) ¿Qué características pr	esenta el ag	ua que con	isume?			
Agua clorada Agua turbia Otro:						
d) ¿Con qué frecuencia us	a la fuente	para abast	ecerse de agua	?		
Permanente Diariamente Inter diario						
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe	en su don	nicilio?			
Si Di No	- ///					
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria u	tilizan hab	itualmente los	miembros	de su hog	ar?
Arrastre hidráulio Letrina de hoyo s Otros	eco ventilad	0		10 200	-0.00	
g) ¿El consumo del agua l	e ha genera	do alguna			strica?	
			No	The second second		
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfe	rmedad de	ebido a la falta	de desagüe	?	
S	23		No [

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Burga Campes	Vigglice Fech	2:27/04/2022
Edad:	38 ans	Dirección de la Vivienda:	Caserio Soveraye
Tapial 🖾	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivienda: 6	N° menores de e	dad: 4
Actividades productivas:		Eliminación de re-	siduos:
Ganaderia		Campo a cielo abi	erto improvisado 🤇
Agricultura	(A)	Pozo o depresión	Œ
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA:	Manual Language		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	10000
***************************************	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente usa	para abastecerse de a	igua para su consumo?	
	a la fuente para abaste	cerse de agua?	
□ SI			
₩ No			
f) ¿Qué tipo de instalación	and the state of t		se su hogar?
☐ Arrastre hidraulico ☐ Letrina de hoyo se ☐ Otros	con tanque séptico o t co ventilado	Nodigestor	
g) ¿El consumo del agua le	ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
Si		No 🗆	
h) ¿Le han diagnosticado a	alguna enfermedad del	bido a la falta de desagüe	1
Sí	[20]	No 🗆	
	the state of the s		

TESISTAS: PAGNITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL GLIVARES SILVA



NO DIGITADO A DE DESENDA DE COMP	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			7 T STAGE 103
Apellidos y nombres:	Diaz Ammay	C	18: 27/04/2022
Edad:	45 anes	Dirección de la Vivienda:	Carrie Sylveraye
Tapial	Material noble 🗵	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que habit	tan la vivienda: 6	N° menores de e	edad: 4
Actividades productivas:		Eliminación de re	siduos:
Ganaderia		Campo a cielo ab	ierto improvisado
Agricultura	X	Pozo o depresión	<u> </u>
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA:	or management		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	200
	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente usa	a para abastecerse de a	igua para su consumo?	
☐ Manantial ☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pre ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia ☐ Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia us	a la fuente para abaste	cerse de aguar	
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
Si Qi No			
f) ¿Qué tipo de instalación	n sanitaria utilizan habi	itualmente los miembros	de su hogar?
☐ Arrastre hidráulico ☑ Letrina de hoyo se ☐ Otros	con tanque séptico o l co ventilado	piodigestor	
g) ¿El consumo del agua le	e ha generado alguna e	infermedad o molestia gá	istrica?
Si		No 🗵	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	17
Si	23	No 🗆	

TESISTAS: PAQUITO ALER COMONEL BURGA Y LUIS ANGEL GLAVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES		202000000	
Apellidos y nombres:	Browling Ling		a: 27/04/2022
Edad:	38 a nes	Dirección de la Vivienda:	Caserio Surumy O
Tapial 🗵	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que hab	itan la vivienda: 4	N° menores de e	dad: 2
Actividades productivas:	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	Eliminación de re	
Ganadería	(M)	Campo a cielo abi	erto improvisado 🗴
Agricultura		Pozo o depresión	
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
	SI 🗷		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	agua para su consumo?	1000
 Manantial Agua Potable Otros 			
c) ¿Qué características pr	esenta el agua que con	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
□ Si □ No			
f) ¿Qué tipo de instalació	in sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros	de su hogar?
☐ Arrastre hidráulio ☐ Letrina de hoyo s ☐ Otros	o con tanque séptico o eco ventilado	biodigestor	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	enfermedad o molestia gá	strica?
S		No 🗷	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	7
5		No 🔝	

TESISTAE: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTION	NARIO	
1. DATOS GENERALES	A01000000		
Apellidos y nombres:	Clary Eli Cità		3: 22/04/2022
Edad:	36 4000	Dirección de la Vivienda:	Coscrio Survivigo
Tapial 🔯	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que hab	oitan la vivienda: 🍮	N° menores de e	dad: 1
Actividades productivas		Eliminación de res	
Ganadería		Campo a cielo abi	erto improvisado 🤇
Agricultura	Ø	Pozo o depresión	
Comercio	0	Otros	9
2. SITUACIÓN SANITARIA	4	0.16799	
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	gua para su consumo?	2007
☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pi ☐ Agua ciorada ☐ Agua turbia ☐ Otro: d) ¿Con qué frecuencia u			
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	o de desagüe en su domi	icilio?	
Si Si No		******	
f) ¿Qué tipo de instalació	ón sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros	de su hogar?
Arrastre hidráulio Letrina de hoyo s Otros	o con tanque séptico o b seco ventilado	iodigestor	ost mawaka -
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	nfermedad o molestia gá:	strica?
	SI 🔯	No 🗆	70207
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad del	oido a la falta de desagüe	?
5	i 🖾	No 🗆	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL GLIVARES SILVA



		CUESTIC	NARIO			
1. DATOS GENERALES						
Apellidos y nombres:	Tereza	Rutt	Hirera	Fech	a: 27/04/	
Edad:	44 a	AO .	Dirección de	la Vivienda:		Sommaro
Tapial	Materia	l noble 🗵	Add	be 🗆	0	tros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivien	da: 3	N° n	nenores de e	dad: 2	
Actividades productivas:	Contraction in the	200	Elimi	nación de re	siduos:	
Ganadería			Camp	po a cielo abi	erto impro	visado 🔾
Agricultura			Pozo	o depresión		Q.
Comercio	9		Otro	6		<u> </u>
2. SITUACIÓN SANITARIA			-	771		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua pot	able en su	domicilio?			
	Si 🖾	- 10		San San	No	
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abast	ecerse de	agua para su o	consumo?	100	1500
	esenta el ag	ua que cor	sume?			
Agua clorada Agua turbia Otro:						
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente p	para abast	ecerse de agu	a?		
Permanente Diariamente Inter diario						
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe	en su don	nicilio?			
Si No	-					
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria u	itilizan hat	itualmente lo	s miembros	de su hoga	13
Arrastre hidráulic Letrina de hoyo s Otros	o con tanque eco ventilado	séptico o o	biodigestor	200000000000000000000000000000000000000		
g) ¿El consumo del agua	le ha genera	do alguna			strica?	
5		ALTERNACIONE II	No	(2)		
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfe	rmedad d	ebido a la falta	a de desagüe	?	
S			No			

TERRITAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO			
1. DATOS GENERALES					
Apellidos y nombres:	Miria Yolanda Dius			a: 22/04	
Edad:	34 0115	Dirección de la V	vienda:	Gesevie	Summero
Tapial	Material noble				tros 🗵
N° de personas que habi	tan la vivienda: 3	N° meno	res de ec	dad: 4	
Actividades productivas:	A CONTRACTOR SOLITOR	Eliminaci	****		
Ganadería	3 0			erto impro	ovisado 🔾
Agricultura		Pozo o d	epresión		
Comercio		Otros	20000000		(X
2. SITUACIÓN SANITARIA:	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?			-
	Si 🗆			No	æ
 b) ¿Qué tipo de fuente us 	a para abastecerse de a	agua para su cons	umo?		
☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pro ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia	esenta el agua que con	sume?			
Otro:	a la fuente nara abaste	rerse de seus?			
Permanente Diariamente Inter diario	a la lucine para accoss	cerse de agus.			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?			
□ Si □ No					
f) ¿Qué tipo de instalación	n sanitaria utilizan habi	itualmente los mi	embros o	ie su hoga	ır?
Letrina de hoyo se	V2	era son era generalen.			
g) ¿El consumo del agua l	e ha generado alguna e	infermedad o mo	estia gás	trica?	
		No 🗆			
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de	desagüei	,	
til fee time professore					

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



no-manage poor exists	CUESTIC	NARIO	
1. DATOS GENERALES		-	
Apellidos y nombres:	Cosmila Henri	e Courpes Fech	a: 27/04/ 2022
Edad:	43 0105	Dirección de la Vivienda:	Caserio Surrivo
Tapial	Material noble	Adobe 🗵	Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivienda:	N° menores de e	dad:
Actividades productivas:		Eliminación de res	siduos:
Ganadería	X)	Campo a cielo abi	erto improvisado 🤇
Agricultura		Pozo o depresión	
Comercio		Otros	Œ
2. SITUACIÓN SANITARIA:		1000001	
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
Barrera - Barrera Anna	Si 🔯		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us:	a para abastecerse de a	agua para su consumo?	-11037 15107
	a la fuente para abasti	ecerse de agua?	
The state of the s	sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros o	de su hogar?
	con tanque séptico o l	and the first firs	
g) ¿El consumo del agua le	ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
Discourage of the state of the		No 🖸	70.00
h) ¿Le han diagnosticado :	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	1
Si		No 🗵	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL GLIVARES SILVA



1. DATOS GENERALES Apellidos y nombres: Edad:	Cele Dioz Cade	5-2	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The second secon	took	
Edad:		The second secon	a: 27/04/2022
Market Ann	31 ams	Dirección de la Vivienda:	
Tapial 🗓	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que hab	oitan la vivienda: 4	N° menores de e	and the Control of th
Actividades productivas		Eliminación de res	
Ganadería	00	Campo a cielo abi	erto improvisado
Agricultura	0	Pozo o depresión	(K
Comercio	0	Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA	ki .		
a) ¿Cuenta con el servicio	o de agua potable en su	domicillo?	
	Si 🔼		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	agua para su consumo?	
☐ Agua Potable ☐ Otros			
c) ¿Qué características p	resenta el agua que con:	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servici	o de desagüe en su dom	icilio?	
☐ Si ☑ No			
f) ¿Qué tipo de instalacio	ón sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros	de su hogar?
☐ Letrina de hoyo :	2027 1500 0 Miles	W0075W00	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	enfermedad o molestia gá	strica?
	Si 🗆	No 🔯	
h) ¿Le han diagnosticado	o alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	?
	Si 🔼	No 🗆	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL GLIVARES SILVA



THE RECEIPT	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Juse Lecon P		a: 27/04/2072
Edad:	29 qac5	Dirección de la Vivienda:	
Tapial 🔲	Material noble	Adobe	Otros 🗷
N° de personas que hab	itan la vivienda: 3	N° menores de e	ALCO AND ADDRESS OF THE PARTY O
Actividades productivas:		Eliminación de re	The second secon
Ganadería		Campo a cielo abi	erto improvisado
Agricultura	Ø	Pozo o depresión	(
Comercio		Otros	Q
2. SITUACIÓN SANITARIA	1	20000	
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
	Si 🗆		No 🗈
b) ¿Qué tipo de fuente us	sa para abastecerse de a	igua para su consumo?	100
☐ Otros c) ¿Qué características pr ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia ☐ Otro: d) ¿Con qué frecuencia u ☐ Permanente ☐ Diariamente ☐ Inter diario e) ¿Cuenta con el servicio	sa la fuente para abaste	ecerse de agua?	
Si	o de desague en su dom	inclino)	
□ No			
	on sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros	de su hogar?
☐ Arrastre hidráulio ☐ Letrina de hoyo s ☑ Otros	o con tanque séptico o seco ventilado	biodigestor	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna o	enfermedad o molestia gá	strica?
5	Si 🖪	No 🗆	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	?
	4 🖎	No 🗆	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONIL BURGA Y LUIS ANGEL OLNIAMES SILVA



	CUESTIO	NARIO			
1. DATOS GENERALES	AND STATE				
Apellidos y nombres:	Yola Ducet	Oblitas		: 27/04/20	
Edad:	40 años	Dirección de la Viv	rienda:		
Tapial	Material noble 🖸	Adobe		Otros	
N° de personas que habi	tan la vivienda: 5	N° menor			
Actividades productivas:		Eliminació			_
Ganadería		Campo a c	ielo abie	erto improvisa	ido
Agricultura		Pozo o de	presión	-	K
Comercio	Œ.	Otros			
2. SITUACIÓN SANITARIA	39393	Victorial Control			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?			
	Si 🔼			No	
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	agua para su consu	mo?		
☐ Agua Potable ☐ Otros	esenta el agua que con	sume?			
c) ¿Qué características pr	esenta el agua que con	sume?			
Agua clorada					
Agua turbia					
Otro:					
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abast	ecerse de agua?			
☑ Permanente					
□ Diariamente					
☐ Inter diario					
e) ¿Cuenta con el servicio	o de desagüe en su don	nicilio?			
DS SI □ No					
f) ¿Qué tipo de instalació	in sanitaria utilizan hab	itualmente los mie	embros o	de su hogar?	
	o con tanque séptico o	biodigestor			
☐ Otros					
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna	enfermedad o mol	estia gás	strica?	
	Si 🗆	No 🔀			
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de o	desagüe	?	
		No 🔃			

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Oliverio Diaz		a: 27/04/2022
Edad:	41 9000	Dirección de la Vivienda:	
Tapial 🗔	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que hab	itan la vivienda: 3	N° menores de e	dad: 1
Actividades productivas:		Eliminación de re	A STATE OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN
Ganadería		Campo a cielo abi	erto improvisado 🕢
Agricultura	X	Pozo o depresión	
Comercio		Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA	:	21(00)	
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	
	SI 🔼	- Commission	No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	agua para su consumo?	
c) ¿Qué características por Agua clorada Agua turbia Otro: d) ¿Con qué frecuencia u			
☐ Diariamente			
e) ¿Cuenta con el servicio	o de desagüe en su dom	nicilio?	
Si Si No			
		itualmente los miembros	de su hogar?
☐ Letrina de hoyo s ☐ Otros			
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna	enfermedad o molestia gá	istrica?
	Si 🗆	No 🖾	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	17
The state of the s	W (M)	No 🗆	

TENSTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Ecoloperto Bod	amoste None? Fech	8: 27/04/2022
Edad:	BS q dex	Dirección de la Vivienda:	Carrie Sarrayo
Tapial	Material noble	Adobe 🗵	Otros 🗆
N° de personas que hab	oitan la vivienda: 🎜	N° menores de e	No. of Concession, Name of Street, Name of Str
Actividades productivas		Eliminación de re	
Ganaderia		Campo a cielo abi	erto improvisado
Agricultura	(D)	Pozo o depresión	Ç,
Comercio	0	Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA			
a) ¿Cuenta con el servicio		domicilio?	-
	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	agua para su consumo?	
☐ Otros			
c) ¿Qué características p	resenta el agua que con	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia u	isa la fuente para abasti	ecerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servici	o de desagüe en su dom	nicilio?	
Si Di No			
f) ¿Qué tipo de instalaci-	ón sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros	de su hogar?
Arrastre hidráulio	co con tanque séptico o seco ventilado	biodigestor	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna	enfermedad o molestia gá	strica?
A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Si 🗆	No 🗵	
h) ¿Le han diagnosticade	o alguna enfermedad de	rbido a la falta de desagüe	7
	Si 🗆	No 🖾	

TEBISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA

10



TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

- Service and exception	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES		7000000	
Apellidos y nombres:	Wilmer Rimaroch	in Cubonilles Fech	a: 27/04/2022
Edad:	42 was	Dirección de la Vivienda:	
Tapial	Material noble 🗹	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivienda: 🇨	N° menores de e	CALL COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF
Actividades productivas:		Eliminación de res	
Ganaderia	<u></u>	Campo a cielo abi	erto improvisado
Agricultura		Pozo o depresión	(X
Comercio	(A)	Otros	
2. SITUACIÓN SANITARIA:		0.000	
a) ¿Cuenta con el servicio		domicilio?	-
b) ¿Qué tipo de fuente us	Si 🔯		No 🗆
c) ¿Qué características pri Agua clorada Agua turbia Otro: d) ¿Con qué frecuencia us Permanente Diariamente Inter diario		A-1000	
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
Si O No	42		
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros o	de su hogar?
☐ Letrina de hoyo se ☐ Otros	the target and		
g) ¿El consumo del agua l	e ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
		No 🗊	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	2
Si		No 🔣	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA

31



TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

	CUESTION	ARIO			
1. DATOS GENERALES					
Apellidos y nombres:	Sleader Grysera			: 27641	2002
Edad:		Dirección de la Vi	vienda:	STILLY	
Tapial	Material noble	Adobe		0	tros 🗆
N° de personas que hab	itan la vivienda: 5	N* meno	res de ed	ad: 3	
Actividades productivas:		Eliminació	in de resi	duos:	
Ganadería		Campo a	cielo abie	rto impro	wisado 🔾
Agricultura	Ø	Pozo o de	presión		
Comercio		Otros	000 1000		_ (
2. SITUACIÓN SANITARIA					
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su o	lomicilio?		2000	
	Si 🗷			No	
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	gua para su consu	ımo?		
☐ Manantial ☐ Agua Potable ☐ Otros					
c) ¿Qué características pr	esenta el agua que cons	ume?			
Agua clorada Agua turbia Otro:					
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?			
Permanente Diariamente Inter diario	-				
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su domi	cilio?			
Si Di No					
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria utilizan habit	tualmente los mie	embros d	e su hoga	ir?
☐ Arrastre hidráulic ☐ Letrina de hoyo s ☐ Otros	o con tanque séptico o b eco ventilado	iodigestor			
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	nfermedad o moi	estia gást	trica?	
S	· •	No 🗆			
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad det	ido a la falta de d	desagüe?		
-	(III)	No 🗆			

TERISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA

241



TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

	CUESTIO	NARIO			
1. DATOS GENERALES					
Apellidos y nombres:	EVERTOR Burge	Sanchez		a: 27/04	
Edad:	52 910	Dirección de la Viv	ienda:		
Tapial 🖪	Material noble	Adobe		(tros 🗆
N° de personas que hab	itan la vivienda: 5	N° menon	es de e	dad: 2	
Actividades productivas:		Eliminació	and the second		no holes
Ganadería		Campo a c	ielo abi	erto impr	ovisado 🤇
Agricultura	Ø	Pozo o dep	presión		
Comercio		Otros			0
2. SITUACIÓN SANITARIA		371557			
a) ¿Cuenta con el servicio		domicilio?			
**************************************	SI 🖾			No	
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	agua para su consu	mo?		2000
☐ Otros c) ¿Qué características pr ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia	esenta el agua que con	sume?			
Otro: d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	ecerse de agua?			
Permanente Diariamente Inter diario					
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	nicilio?			
Si Di No					
f) ¿Qué tipo de instalació	in sanitaria utilizan hab	itualmente los mie	mbros	de su hog	ar?
☐ Arrastre hidráulio ☐ Letrina de hoyo s ☐ Otros	o con tanque séptico o eco ventilado	biodigestor			
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna o	enfermedad o mole	stia gá	strica?	
		No 🖼			
h) ¿Le han diagnosticado	-lane and and do	hide - in false de d	acaella	2	
III Cre man making means	alguna entermedad de	bido a la faita de o	esague		

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL CLINARES SILVA



DATOS GENERALES Apellidos y nombres:	107 0		
Apellidos y nombres:	120.7		
	Dilma Diaz	HUCIMUM Fech	21/04/2022
Edad:	39 9005	Dirección de la Vivienda:	agric Summyo
Tapial	Material noble	Adobe	Otros 🖸
N° de personas que hab	itan la vivienda: 4	N° menores de ec	dad: 2
Actividades productivas		Eliminación de res	iduos:
Ganadería	Ø	Campo a cielo abi	erto improvisado 🤇
Agricultura		Pozo o depresión	
Comercio		Otros	CX.
2. SITUACIÓN SANITARIA	4		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	100 Was
	Si 🔯	V-1-07MICOL	No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	gua para su consumo?	
☐ Manantial ☐ Agua Potable ☐ Otros			
c) ¿Qué características po	esenta el agua que con:	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?	
Permanente Diariamente Inter diario	- 2	7	
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
Si Di No			
f) ¿Qué tipo de instalació	in sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros d	le su hogar?
Arrastre hidráulio Letrina de hoyo s Otros	o con tanque séptico o t eco ventilado	oiodigestor	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	trica?
	1 🔯	No 🗆	W.Vex
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad del	bido a la falta de desagüe?	N
5		No 🗆	

TERISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLNAPES SILVA



	CUESTIO	NARIO		
1. DATOS GENERALES				
Apellidos y nombres:	Elmer Diaz (adentilles Fech	a: 22/04/2022	
Edad:	1	Dirección de la Vivienda:	Caseno Sundaro	
Tapial	Material noble	Adobe 🔯	Otros 🗆	
N° de personas que habit	an la vivienda: 4	vivienda: ✓ N* menores de edad: Ø		
Actividades productivas:		Eliminación de res	siduos:	
Ganadería	Campo a cielo abierto improvisado &			
Agricultura	Pozo o depresión			
Comercio	Otros			
2. SITUACIÓN SANITARIA:				
a) ¿Cuenta con el servicio o	de agua potable en su	domicilio?	Transaction of	
	Si 🕡		No 🗆	
b) ¿Qué tipo de fuente usa	para abastecerse de a	igua para su consumo?		
☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pre ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia	senta el agua que con	sume?		
Otro:	t- 6			
d) ¿Con qué frecuencia usa Permanente Diariamente Inter diario	i la fuente para abasti	cerse de aguar		
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?		
Si Di No		110000000000000000000000000000000000000		
f) ¿Qué tipo de instalación	sanitaria utilizan hab	tualmente los miembros o	de su hogar?	
☐ Arrastre hidráulico ☐ Letrina de hoyo sei ☐ Otros		biodigestor		
g) ¿El consumo del agua le	ha generado alguna e	enfermedad o molestia gás	strica?	
	(1)	No 🗆		
h) ¿Le han diagnosticado a	ilguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	7	
		No 🗆		
		The state of the s		

TESISTAS: PAQUITO ALER CONONEL BURGA Y LUIS ANGEL CLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Maria Hugaris	Bustamente Fech	
Edad:		Dirección de la Vivienda:	
Tapial 💢	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que habi	tan la vivienda: 5	N° menores de e	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
Actividades productivas:		Eliminación de res	OVER STREET, S
Ganaderia	Campo a cielo abierto improvisado Q		
Agricultura	Pozo o depresión		
Comercio	Otros		
2. SITUACIÓN SANITARIA:			
a) ¿Cuenta con el servicio		domicilio?	
	Si Di		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	a para abastecerse de a	igua para su consumo?	
☐ Otros c) ¿Qué características pri ☐ Agua clorada ☐ Agua turbia ☐ Otro: d) ¿Con qué frecuencia us ☐ Permanente ☐ Diariamente ☐ Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
□ Si □ No			
f) ¿Qué tipo de instalació	n sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros o	de su hogar?
Arrastre hidráulio	o con tanque séptico o l eco ventilado	piodigestor	
g) ¿El consumo del agua l	e ha generado alguna e	nfermedad o molestia gás	strica?
and the same of th		No 🖾	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	?
Si	(3)	No 🗆	

TESISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA



	CUESTIO	NARIO		
1. DATOS GENERALES	- Diministra	and the same of th		
Apellidos y nombres:	Castinalde Hern	ra Cayelano Fech	x: 27/04/2022	
Edad:	15 anas	Dirección de la Vivienda:	Course Summyre	
Tapial 🔲	Material noble	Adobe	Otros 🗆	
N° de personas que hab	bitan la vivienda: 2 N° menores de edad: 0			
Actividades productivas:	Size.	Eliminación de re	siduos:	
Ganadería	Campo a cielo abierto improvisado			
Agricultura	Pozo o depresión			
Comercio	Otros			
2. SITUACIÓN SANITARIA		70000		
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?		
Albania de la companya del companya della companya	Si 🖸		No 🗆	
b) ¿Qué tipo de fuente u	sa para abastecerse de a	igua para su consumo?	1900) 1050	
☐ Manantial ☐ Agua Potable ☐ Otros				
c) ¿Qué características pr	resenta el agua que con	sume?		
Agua clorada Agua turbia Otro:				
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?		
Permanente Diariamente Inter diario				
e) ¿Cuenta con el servicio	o de desagüe en su dom	icilio?		
Si M No		1997 0		
f) ¿Qué tipo de instalació	on sanitaria utilizan habi	tualmente los miembros	de su hogar?	
Arrastre hidráulio Letrina de hoyo s Otros	o con tanque séptico o l eco ventilado	piodigestor		
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	nfermedad o molestia gá:	strica?	
5	i 🖸	No 🗆	27700	
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe	?	
5	(D)	No 🗆		

TESISTAS: PAGNITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA

13



TESIS: Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Chota, Cajamarca, 2022.

	CUESTIO	NARIO	
1. DATOS GENERALES			
Apellidos y nombres:	Or felenda Hoon		c 27/04/2022
Edad:		Dirección de la Vivienda:	
Tapial 🔯	Material noble	Adobe	Otros 🗆
N° de personas que hab	itan la vivienda:	N° menores de ed	
Actividades productivas:		Eliminación de res	iduos:
Ganadería	(D)	Campo a cielo abie	erto improvisado 🤇
Agricultura		Pozo o depresión	5
Comercio	0	Otros	(
2. SITUACIÓN SANITARIA			
a) ¿Cuenta con el servicio	de agua potable en su	domicilio?	200 - 200
	Si 🖾		No 🗆
b) ¿Qué tipo de fuente us	sa para abastecerse de a	agua para su consumo?	
☐ Manantial ☐ Agua Potable ☐ Otros c) ¿Qué características pr	resenta el agua que con	sume?	
Agua clorada Agua turbia Otro:			
d) ¿Con qué frecuencia u	sa la fuente para abaste	cerse de agua?	
☐ Permanente ☐ Diariamente ☐ Inter diario			
e) ¿Cuenta con el servicio	de desagüe en su dom	icilio?	
□ Si □ No			
f) ¿Qué tipo de instalació	in sanitaria utilizan hab	itualmente los miembros d	e su hogar?
Arrastre hidráulio Letrina de hoyo s Otros	o con tanque séptico o l eco ventilado	biodigestor	
g) ¿El consumo del agua	le ha generado alguna e	enfermedad o molestia gás	trica?
5		No 🖭	2007
h) ¿Le han diagnosticado	alguna enfermedad de	bido a la falta de desagüe?	}
	([2]	No 🗆	

TERISTAS: PAQUITO ALER CORONEL BURGA Y LUIS ANGEL OLIVARES SILVA

Anexo 05: Gráficos del diagnóstico del estado actual del caserío Surumayo




Gráfico 2: Tipo de vivienda




Gráfico 3: Actividades productivas




Gráfico 4: Eliminación de residuos




Gráfico 5: ¿Cuenta con el servicio de agua potable en su domicilio?




Gráfico 6: ¿Qué tipo de fuente usa para abastecerse de agua para su consumo?




Gráfico 7: ¿Qué características presenta el agua que consume?




Gráfico 8: ¿Con qué frecuencia usa la fuente para abastecerse de agua?




Gráfico 9: ¿Cuenta con el servicio de desagüe en su domicilio?




Gráfico 10: ¿Qué tipo de instalación sanitaria utilizan habitualmente los miembros de su hogar?




Gráfico 11: ¿El consumo del agua le ha generado alguna enfermedad o molestia gástrica?




Gráfico 12: ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad debido a la falta de desagüe?

Anexo 06: Cuadro de puntos topográficos

Punto	Norte	Este	Elevación	Descripciór
1	9280755.61	769571.848	3225.000	BM R1
2	9280734.28	769570.663	3226.562	BM R2
3	9280800.44	769563.217	3234.900	LINEA
4	9280800.99	769553.64	3236.655	LINEA
5	9280792.64	769544.719	3236.607	LINEA
6	9280787.04	769552.496	3234.287	LINEA
7	9280784.1	769536.436	3235.942	LINEA
8	9280777.9	769542.843	3233.343	LINEA
9	9280773.88	769527.183	3234.725	LINEA
10	9280769.77	769535.033	3231.807	LINEA
11	9280756.32	769513.892	3231.720	LINEA
12	9280753.37	769516.557	3230.201	LINEA
13	9280735.18	769481.641	3226.367	LINEA
14	9280737.89	769480.429	3227.934	LINEA
15	9280724.65	769465.998	3227.159	LINEA
16	9280727.13	769462.971	3229.462	LINEA
17	9280708.34	769447.88	3230.331	LINEA
18	9280704.48	769453.222	3229.005	LINEA
19	9280697.97	769442.791	3231.967	LINEA
20	9280694.88	769447.721	3228.861	LINEA
21	9280686.34	769441.939	3227.617	LINEA
22	9280690.61	769439.372	3231.228	LINEA
23	9280685.93	769444.263	3225.998	LINEA
24	9280649.4	769409.71	3221.84	LINEA
25	9280654.12	769403.49	3223.458	LINEA
26	9280637.93	769409.841	3223.108	LINEA
27	9280637.36	769401.687	3225.138	LINEA
28	9280627.82	769410.852	3227.941	LINEA
29	9280626.42	769403.854	3229.209	LINEA
30	9280613.02	769408.271	3235.659	LINEA
31	9280611.85	769417.702	3235.97	LINEA
32	9280606.99	769427.269	3242.527	LINEA
33	9280599.64	769413.226	3244.767	LINEA
34	9280614.53	769434.708	3241.565	LINEA
35	9280583.02	769413.927	3247.783	LINEA
36	9280582.08	769418.312	3246.636	LINEA
37	9280577.84	769413.397	3249.272	LINEA
38	9280558.31	769405.393	3251.299	LINEA
39	9280567.13	769414.47	3251.008	CERCO
40	9280571.64	769408.017	3251.518	CERCO
41	9280569.12	769415.713	3249.329	CERCO
42	9280572.94	769410.962	3249.283	CERCO
43	9280572.23	769415.017	3249.311	RSV


44	9280573.6	769412.822	3249.307	RSV
45	9280564.37	769404.468	3250.402	RSV
46	9280569.9	769414.443	3249.356	RSV
47	9280799.74	769558.331	3235.709	EST1
48	9280795.62	769604.299	3225.191	
49	9280795.62	769604.261	3225.2	
50	9280795.62	769604.277	3225.196	
51	9280807.05	769544.589	3236.006	LINEA
52	9280815.02	769550.775	3234.395	LINEA
53	9280816.58	769540.348	3235.374	LINEA
54	9280823.86	769545.297	3233.976	LINEA
55	9280827.2	769535.647	3235.69	EST2
56	9280799.74	769558.33	3235.89	EST1
57	9280840.52	769570.969	3227.648	CAR
58	9280831.74	769548.592	3232.107	CAR
59	9280824.73	769567.324	3229.882	CAR
60	9280823.82	769556.487	3230.694	CAR
61	9280826.65	769547.463	3231.663	CAR
62	9280830.04	769539.421	3232.837	CAR
63	9280832.85	769540.807	3232.488	CAR
64	9280835.42	769530.632	3233.287	CAR
65	9280830.45	769531.558	3233.126	CAR
66	9280831.19	769522.942	3233.815	CAR
67	9280746.91	765640.575	2772.543	CAR
68	9280842.42	769520.136	3230.346	LINEA
69	9280838.59	769514.852	3230.228	LINEA
70	9280849.26	769504.262	3227.717	LINEA
71	9280854.67	769510.152	3227.878	LINEA
72	9280863.21	769493.373	3223.937	LINEA
73	9280866.9	769499.76	3225.052	LINEA
74	9280874.45	769484.995	3221.453	LINEA
75	9280878.22	769490.184	3222.522	LINEA
76	9280882.67	769502.041	3225.136	CASA1
77	9280886.48	769481.901	3220.505	LINEA
78	9280875.52	769482.772	3221	LINEA
79	9280862.95	769431.254	3216.184	BM R3
80	9280849.33	769417.212	3215.24	CASA2
81	9280903.52	769467.348	3217.624	L
82	9280900.43	769462.242	3216.862	L
83	9280920.64	769451.791	3214.347	L
84 95	9280918.36	769446.717	3213.51	CASAS
85 86	9280926.09	769429.175	3210.568	CASA3
86	9280939.02	769436.057	3211.574	EST3
88	9280827.2	769535.649	3235.813	EST2
89	9280864.64	769373.156	3200.766	CASA4

90	9281004.72	769441.753	3202.1	CASA7
91	9280843.09	769271.077	3186.032	CASA5
92	9280814.83	769262.34	3192.426	CASA6
93	9281098.88	769518.849	3202.82	CASA8
94	9281105.93	769455.277	3193.919	CASA9
95	9281140.49	769443.518	3191.521	CASA10
96	9281163.01	769289.767	3158.712	CASA14
97	9281130.61	769230.729	3150.593	CASA15
98	9281160.67	769179.032	3145.142	CASA16
99	9280827.21	769535.638	3235.841	EST2
100	9281282.69	769306.129	3151.438	CASA18
101	9281299.71	769310.12	3151.428	CASA19
102	9281218.85	769115.206	3139.208	CAMPO
103	9281285.61	769157.526	3139.575	CAMPO
104	9281418.16	769171.564	3140.172	CASA31
105	9281254.15	769201.501	3140.811	CAMPO
106	9281524.18	769134.913	3154.529	CASA33
107	9281267.26	769201.978	3142.341	CASA22
108	9281176.43	769172.626	3142.97	CAMPO
109	9281425.77	769104.424	3149.356	CASA34
110	9281194.72	769135.423	3139.085	CASA23
111	9281408.48	769068.368	3146.221	CASA35
112	9281418.07	769057.755	3144.966	CASA36
113	9281184.01	769152.89	3141.495	CASA24
114	9281161.97	769149.525	3142.269	CASA65
115	9281128.68	769122.065	3143.7	CASA25
116	9281193.85	769042.778	3138.049	CASA26
117	9281416.5	769021.933	3140.949	CASA40
118	9281408.32	769022.168	3141.05	CASA40
119	9281406.73	769022.397	3140.944	CASA41
120	9281398.89	769022.877	3140.881	CASA41
121	9281397.21	769022.893	3140.555	CASA42
122	9281387.65	769021.263	3140.182	CASA42
123	9281385.6	769013.007	3139.896 3138.657	CASA42
124 125	9281391.37 9281384.59	769000.688	3138.057	CASA44
125 126	9281378.92	768990.241 768979.319	3137.372	CASA46 CASA47
127	9281364.79	768968.441	3136.652	CASA47 CASA48
128	9281340.3	768936.861	3134.92	CASA46 CASA50
129	9281324.45	768921.255	3135.323	CASA50
130	9281086.68	769040.379	3135.592	CASA28
131	9281096.76	769035.502	3133.414	CASA29
132	9281340.02	768972.905	3133.509	CASA49
133	9281364.57	768993.218	3136.174	CASA45
134	9281373.92	769030.557	3139.189	CASA43
. • •	0201070.02	. 00000.007	3 100.100	5, 15, 110


136 9281292.69 769116.712 3136.052 CASA27 137 9281307.92 769135.697 3137.456 BM R4 138 9281299.63 769137.137 3137.384 EST4 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.87 769027.155 3141.163 141 9281298.63 769136.631 3137.535 BM R4 142 9281307.97 769135.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA21 145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA21 146 9281307.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA52 149 9281200.44 769303.919 3160.821 CASA52 149 9281294.17 769152.128 3134.972 CASA53 151	135	9281397.21	769146.436	3140.672	CASA32
138 9281299.63 769137.137 3137.384 EST4 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.87 769027.155 3141.163 141 9281298.63 769136.631 3137.535 BM R4 142 9281307.97 769136.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA21 146 9281307.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA52 149 928120.44 7693037.284 3172.57 CASA52 149 928120.44 7693037.284 3172.57 CASA52 149 928120.44 7693037.284 3172.57 CASA52 149 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151					
139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.87 769027.155 3141.163 3141.163 141 9281298.63 769136.631 3136.384 3141.29 142 9281307.97 769135.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA21 146 9281309.75 769337.284 3172.57 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA52 150 9281466.79 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769152.128 3144.972 CASA53 151 9281294.73 76914.603	137	9281307.92	769135.697	3137.456	BM R4
140 9281413.87 769027.155 3141.163 141 9281298.63 769136.137 3136.384 142 9281307.97 769135.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 7692337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA52 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769196.203 3144.917 GRAS 155 9281178.19 76914.603 3144.917 GRA	138	9281299.63	769137.137	3137.384	EST4
141 9281298.63 769135.631 3136.384 142 9281307.97 769135.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA20 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281348.75 769298.472 3145.821 CASA30 146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA31 148 9281420.44 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769257.46 3144.972 CASA53 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1	139	9281399.48	769027.809	3141.039	EST5
142 9281307.97 769135.631 3137.535 BM R4 143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA31 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA51 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 76914.928 3146.617 154 9281200.01 769214.928 3144.912 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 155 9281364.7 769196.203 3144.917 GRAS 157 9281166.67	140	9281413.87	769027.155	3141.163	
143 9281270.52 769452.757 3185.339 CASA12 144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA21 146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA51 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3144.617 GRAS 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.11 GRAS 156 9281178.19 769174.603 3144.917 GRAS 157 9281368.27	141	9281298.63	769136.137	3136.384	
144 9281331.75 769292.661 3150.112 CASA20 145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA21 146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA52 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA51 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769152.128 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.11 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 928166.67 769196.203 3144.917 GRAS 159 9281308.42 769128.178	142	9281307.97	769135.631	3137.535	BM R4
145 9281348.75 769293.519 3148.327 CASA30 146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA17 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.012 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 928166.67 769196.203 3144.917 GRAS 159 9281308.42 769061.371 3135.543 3135.402 160 9281369.42 769061.371 <th>143</th> <th>9281270.52</th> <th>769452.757</th> <th>3185.339</th> <th>CASA12</th>	143	9281270.52	769452.757	3185.339	CASA12
146 9281370.7 769298.472 3145.821 CASA30 147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA17 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 3146.617 154 9281200.01 769214.928 3146.617 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 155 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 928166.67 769196.203 3144.917 GRAS 159 9281308.42 76912.03 3144.917 GRAS 159 9281308.42 769061.371 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.007 161 9281369.42 769068.384 313	144	9281331.75	769292.661	3150.112	CASA20
147 9281039.75 769337.284 3172.57 CASA13 148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA17 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 159 9281308.42 76906.03 3143.7207 161 9281360.07 76908.605 3133.552 160 9281360.07 769096.805 3133.464 164 9281361.05 </th <th>145</th> <th>9281348.75</th> <th>769293.519</th> <th>3148.327</th> <th>CASA21</th>	145	9281348.75	769293.519	3148.327	CASA21
148 9281475.46 769296.811 3150.122 CASA52 149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA17 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.012 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 159 9281308.42 769196.203 3134.491 GRAS 159 9281308.42 769128.178 3135.5402 160 9281369.42 769028.178 3135.602 160 9281369.42 769083.843 3136.636 162 9281369.78 <td< th=""><th>146</th><th>9281370.7</th><th>769298.472</th><th>3145.821</th><th>CASA30</th></td<>	146	9281370.7	769298.472	3145.821	CASA30
149 9281120.44 769303.919 3160.821 CASA17 150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769012.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.05 3133.552 163 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281394.8 769027.54	147	9281039.75	769337.284	3172.57	CASA13
150 9281466.79 769257.46 3144.972 CASA53 151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 44.917 GRAS 159 9281308.42 769128.178 3135.402 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.918 44.917 44.917 44.918 44.917 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917	148	9281475.46	769296.811	3150.122	CASA52
151 9281294.17 769152.128 3138.84 152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.005 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281351.81 769103.982 3131.366 164 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 166 <td< th=""><th>149</th><th>9281120.44</th><th>769303.919</th><th>3160.821</th><th></th></td<>	149	9281120.44	769303.919	3160.821	
152 9281288.46 769146.747 3138.973 153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281346.45 769091.82 3130.498 165 9281351.81 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 </th <th>150</th> <th>9281466.79</th> <th>769257.46</th> <th>3144.972</th> <th>CASA53</th>	150	9281466.79	769257.46	3144.972	CASA53
153 9281200.01 769214.928 3146.617 154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281351.81 769103.982 3130.498 165 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281427.71 769018.929 <th></th> <th></th> <th>769152.128</th> <th></th> <th></th>			769152.128		
154 9281207.03 769190.219 3143.833 GRAS 155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.917 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>					
155 9281178.19 769174.603 3144.1 GRAS 156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 44.012 44.02					
156 9281195.51 769211.882 3144.012 GRAS 157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 Amount of the process of th					
157 9281166.67 769196.203 3144.917 GRAS 158 9281314.88 769132.504 3135.543 GRAS 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 928147.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281443.82 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281393.33 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
158 9281314.88 769132.504 3135.543 159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 169 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281443.82 769056.986 3145.571 CASA39 173 9281395.59 76902					
159 9281308.42 769128.178 3135.402 160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 169 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 928143.82 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281393.33<					GRAS
160 9281369.42 769061.371 3137.207 161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 928147.37 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769056.986 3145.571 CASA39 173 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281392.39 769030.413 3141.168 PARQUE 175 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
161 9281372.06 769083.843 3136.636 162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281420.03 769032.866 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281393.33 769027.881 3141.112 PARQUE 175 9281392.39 769039.934 3141.604 PARQUE					
162 9281360.07 769096.605 3133.552 163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281420.03 769032.866 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281393.33 769027.881 3141.112 PARQUE 175 9281392.39 769030.413 3141.604 PARQUE 176 9281393.84 769042.194 3141.607 P					
163 9281356.78 769080.632 3133.464 164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 169 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281417.37 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769056.986 3145.571 CASA39 173 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281392.39 769030.413 3141.168 PARQUE 175 9281392.39 769039.934 3141.604 PARQUE 176 9281393.84 769042.194 3141					
164 9281361.05 769096.987 3133.799 165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 169 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281417.37 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769056.986 3145.571 CASA39 173 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281393.33 769027.881 3141.112 PARQUE 175 9281392.39 769030.413 3141.604 PARQUE 176 9281392.62 769039.934 3141.604 PARQUE 177 9281393.84 769042.1					
165 9281351.81 769103.982 3130.498 166 9281346.45 769091.82 3131.366 139 9281399.48 769027.809 3141.039 EST5 140 9281413.89 769027.154 3141.257 BM R5 168 9281427.71 769018.929 3139.085 CASA37 170 9281420.03 769032.866 3141.177 CASA38 171 9281417.37 769040.592 3141.539 CASA38 172 9281443.82 769056.986 3145.571 CASA39 173 9281395.59 769026.894 3141.07 PARQUE 174 9281393.33 769027.881 3141.112 PARQUE 175 9281392.39 769030.413 3141.604 PARQUE 176 9281392.62 769039.934 3141.604 PARQUE 177 9281393.84 769042.194 3141.677 PARQUE					
1669281346.45769091.823131.3661399281399.48769027.8093141.039EST51409281413.89769027.1543141.257BM R51689281413.89769027.1543141.257BM R51699281427.71769018.9293139.085CASA371709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1399281399.48769027.8093141.039EST51409281413.89769027.1543141.257BM R51689281423.89769027.1543141.257BM R51699281427.71769018.9293139.085CASA371709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1409281413.89769027.1543141.257BM R51689281413.89769027.1543141.257BM R51699281427.71769018.9293139.085CASA371709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					EST5
1689281413.89769027.1543141.257BM R51699281427.71769018.9293139.085CASA371709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1699281427.71769018.9293139.085CASA371709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1709281420.03769032.8663141.177CASA381719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1719281417.37769040.5923141.539CASA381729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1729281443.82769056.9863145.571CASA391739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1739281395.59769026.8943141.07PARQUE1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
1749281393.33769027.8813141.112PARQUE1759281392.39769030.4133141.168PARQUE1769281392.62769039.9343141.604PARQUE1779281393.84769042.1943141.677PARQUE					
176 9281392.62 769039.934 3141.604 PARQUE 177 9281393.84 769042.194 3141.677 PARQUE		9281393.33	769027.881	3141.112	
176 9281392.62 769039.934 3141.604 PARQUE 177 9281393.84 769042.194 3141.677 PARQUE					
		9281392.62	769039.934	3141.604	
178 9281395 73 769042 948 3141 722 PAROLIE	177	9281393.84	769042.194	3141.677	PARQUE
700012.010	178	9281395.73	769042.948	3141.722	PARQUE

179	9281408.03	769043.427	3141.775	PARQUE
180	9281409.93	769042.842	3141.711	PARQUE
181	9281411.14	769041.255	3141.655	PARQUE
182	9281411.92	769026.163	3141.197	PARQUE
183	9285274.24	769738.377	3222.048	PARQUE
184	9281414.69	769027.458	3141.266	PARQUE

Anexo 07: Plano de Ubicación



Anexo 08: Plano topográfico





Anexo 09: Panel fotográfico de levantamiento topográfico



Figura 1: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 2: Vista de trabajos en campo de topografía.




Figura 3: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 4: Vista de trabajos en campo de topografía.




Figura 5: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 6: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 7: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 8: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 9: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 10: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 11: Vista de trabajos en campo de topografía.



Figura 12: Vista de trabajos en campo de topografía.

Anexo 10: Panel fotográfico de las calicatas para el EMS



Figura 13: Vista preliminar de la calicata N° 01



Figura 14: Vista de medidas correspondientes de la calicata N° 01



Figura 15: Vista preliminar de la calicata N° 02



Figura 16: Vista de medidas correspondientes de la calicata N° 02



Figura 17: Vista preliminar de calicata N° 03



Figura 18: Vista de medidas correspondientes de la calita N° 03



Figura 19: Vista preliminar de calicata N° 04



Figura 20: Vista de medidas correspondientes de la calita N° 04



Figura 21: Vista preliminar de calicata N° 05



Figura 22: Vista de medidas correspondientes de la calita N° 05



Figura 23: Vista preliminar de calicata N° 06



Figura 24: Vista de medidas correspondientes de la calita N° 05



Figura 25: Vista preliminar de calicata N° 07



Figura 26: Vista de medidas correspondientes de la calita N° 07

Anexo 11: Informe de estudio de mecánica de suelos



A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R. Ltda.


-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Asfalto

- Rotura de testigos - Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804



-Mecanica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Asfalto - Laboratorio - Canteras - Proyectos de Carreteras

- Roturas de testigos

Chiciayo Prolg. Av. Chiciayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se realizaron los ensayos de laboratorio de acuerdo con las muestras obtenidas en campo de 07 calicatas, efectuadas hasta la profundidad de 1.50 mts.

CUADRO Nº 01

NORMATIVIDA APLICABLE

ENSAYO DE LABORATORIO	NORMA APLICABLE
ANÁLISIS GRANULOMETRICO	NTP 339. 128: 1998
CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM D 2216	NTP 339. 127: 1998
CLASIFICACION (SUCS)	NTP 339. 134: 1998
CLASIFICACION DE SUELOS EN USO DE	NTP 339, 135; 1998
PROCTOR MODIFICADO	NTP 339. 141: 1999
CBR	NTP, 339, 145; 1999
LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO	NTP 339. 129: 1998

122 Cristman Miguel Arrunategus Brown INGENIERO SOPERINSOR REG. CIR. Nº 174530

ASC EXPLARACIÓN CROTECNICA S.R.L.



-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Laboratorio

- Asfalto - Canteras

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228445 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycoxploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8000-22

N: 9280829.58

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769372.42.


CALICATA N°

: C-1

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		А	NALISIS GRANUL N	OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	TAMIZADO			
ABERTURA DE	MALLA	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	DESCRIPCION DE I	A MI	IESTRA
(Pulg.)	(mm)	PESO RETENIDO	PARCIAL	ACUMULADO	A QUE PASA	DESCRIPCION DE L	24 1410	ALD THON
3"	76.200					PESO INICIAL (gr.)	:	348.93
2"	50.800					PESO LAVADO (gr.)	1	254.20
1 1/2"	38.100					CALICATA	1	
1*	25.400					MUESTRA	1	***
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	4	
3/8*	9.525		***		100.00	ZONA	1	
N* 4	4.760	5.64	1.62	1.62	98.38	LIMITE LIQUIDO (%)	1	44.30
N° 10	2.000	19.25	5.52	7.13	92.87	LIMITE PLASTICO (%)		22.99
N° 20	0.840	25.66	7.35	14.49	85.51	INDICE PLASTICIDAD (%)		21.30
N° 40	0.425	12.00	3.44	17.93	82.07			
N° 60	0.250	17.00	4.87	22.80	77.20	sucs	4	C
N° 140	0.106	10.33	2.96	25.76	74.24	Arcilla de baja plastic	idad	con arena
N° 200	0.075	4.85	1.39	27.15	72.85	AASHTO	1	A-7-6 (13
< N° 200	FONDO	254.20	72.85	100.00	0.00			



Nota

C EXPLORACION GEOTECNIA S.R.L. Miquel A. Arrunategui Chuman ABORATORISTA

Chisthian Miguel Arrunategui Brown Proteilithia Bureavisan REG. CIR. Nº 174530



-Mecanica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Asfalto

- Rotura de testigos - Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8000-22

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

N: 9280829.58


CALICATA N°

: C-1

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

E: 769372.42.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129							
DATOS DEL ENSAYO		LÍMITE LÍQUIDO		LÍMITE F	PLÁSTICO		
N° de Tara	13	23	29	1	4		
N° de Golpes	14	23	30		-		
Tara + Suelo húmedo	54.23	46.90	57.56	22.14	22.14		
Tara + Suelo seco	41.66	35.94	44.01	20.88	20.88		
Peso del Agua	12.57	10.96	13.55	1.26	1.26		
Peso de la Tara	14.90	11.75	12.50	15.40	15.4		
Peso del Suelo Seco	26.76	24.19	31.51	5.48	5.48		
Porcentaje de Humedad	46.97	45.31	43.00	22.99	22.99		



LÍMITES DE CONSISTENCIA			
Limite Líquido	44.30		
Limite Plástico	22.99		
Índice de Plasticidad	21.30		

CALICATA Profundidad Clasificación SUCS α Clasificación AASHTO 0

NOTE XPLORACION GEOTECHIA S.R.L. 1901

Cristhian Miguel Arrabutegui Brown INGENIERO SUPERVISOR REG. CIR Nº 174530

ALC EXPLORACION GEOTECHIONS R.L.

A. Arrunotegui Chi ABDRATORISTA



-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Asfalto

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

- Laboratorio - Canteras Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAIAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8001-22

N: 9280855.6

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769301.5.


CALICATA N°

: C-2

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		A	NALISIS GRANUL N	OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	TAMIZADO			
ABERTURA DI	E MALLA	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	DESCRIPCION DE I	A MUE	STRA
(Pulg.)	(mm)		PARCIAL	ACUMULADO	3000	11.000000000000000000000000000000000000	11000	
3*	76.200				ii —	PESO INICIAL (gr.)	:	434.77
2*	50.800					PESO LAVADO (gr.)	4	329.80
1 1/2"	38.100					CALICATA	:	
1*	25.400					MUESTRA	1	
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	:	
3/8"	9.525	-	***	-	100.00	ZONA	:	
N° 4	4.760	12.23	2.81	2.81	97.19	LIMITE LIQUIDO (%)	1	38.77
N* 10	2.000	20.43	4.70	7.51	92.49	LIMITE PLASTICO (%)	:	22.99
N* 20	0.840	23.09	5.31	12.82	87.18	INDICE PLASTICIDAD (%)		15.78
N° 40	0.425	15.30	3.52	16.34	83.66			
N° 60	0.250	19.02	4.37	20.72	79.28	SUCS		CI
N° 140	0.106	9.82	2.26	22.98	77.02	Arcilla de baja plastic	cidad c	on arena
N° 200	0.075	5.08	1.17	24.14	75.86	AASHTO	;	A-6 (11
< N° 200	FONDO	329.80	75.86	100.00	0.00			



Nota

AND EXPLORACION GEOTECHIAS.RL 1001 Viquel A. Armingregal Chuman ABORATORISTA

ann Cristian Miguel Arrandegui Brown

AND EXTORACIÓN GEOTECNICA S.R.L.



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto - Rotura de testigos -Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Proig. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrLcom aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8001-22

: C-2


FECHA CALICATA N° : 5 DE JUNIO 2022

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

N: 9280855.6

E: 769301.5.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129							
DATOS DEL ENSAYO		LÍMITE LÍQUIDO		LÍMITE F	PLÁSTICO		
N° de Tara	5	6	12	11	17		
N° de Golpes	14	21	30	***	-		
Tara + Suelo húmedo	47.23	47.02	56.03	22.14	22.14		
Tara + Suelo seco	37.98	37.45	44.01	20.88	20.88		
Peso del Agua	9.25	9.57	12.02	1.26	1.26		
Peso de la Tara	15.30	13.02	12.59	15.40	15.4		
Peso del Suelo Seco	22.68	24.43	31.42	5.48	5.48		
Porcentaje de Humedad	40.78	39.17	38.26	22.99	22.99		



LÍMITES DE CONSISTENCIA				
Limite Liquido	38.77			
Limite Plástico	22.99			
Índice de Plasticidad	15.78			

CALICATA			
Profundidad			
Clasificación SUCS	a		
Clasificación AASHTO	0		

Nota PLORACION GEOTECNIA S.R.L. Viquel A. Arrunategui Chuman ABORAYORISTA

on Miguel Arranolegui Brown

PLORACION GEOTECHICA S.R.L. anne



-Mecánica de Suelos - Concreto Cimentaciones

- Asfalto

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

- Laboratorio - Canteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saûl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8002-22

N: 9281299.7

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769310.12.


CALICATA N°

: C-3

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		A	NALISIS GRANUL	OMÉTRICO POR 1 P 339 - 128	TAMIZADO	<u> </u>		
ABERTURA DE MALLA		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA		
(Pulg.)	(mm)		PARCIAL	ACUMULADO				
3"	76.200					PESO INICIAL (gr.)	;	486.64
2"	50.800					PESO LAVADO (gr.)	:	385.01
1 1/2*	38.100					CALICATA	:	-
1"	25.400					MUESTRA	:	
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	:	
3/8"	9.525		-	-	100.00	ZONA	1	***
N* 4	4.760	7.23	1.49	1.49	98.51	LIMITE LIQUIDO (%)		41.05
N* 10	2.000	18.23	3.75	5.23	94.77	LIMITE PLASTICO (%)		22.03
N* 20	0.840	20.98	4.31	9.54	90.46	INDICE PLASTICIDAD (%)	:	19.02
N° 40	0.425	11.23	2,31	11.85	88.15			
N° 60	0.250	24.53	5.04	16.89	83.11	sucs	;	CI
N* 140	0.106	11.20	2.30	19.19	80.81	Arcilla de baja plasticidad con arena		con arena
N° 200	0.075	8.23	1.69	20.88	79.12	AASHTO	1	A-7-6 (12)
< N° 200	FONDO	385.01	79.12	100.00	0.00			



Nota

Miguel A. Arningtegui Ch ABORATORISTA

ASC EXPLORACION GEOTECHICA S.P.L. ann

CristMon Miguel Arranglegai Brason INDENERO SUPERVISOR REG. CIP. Nº 174520



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto - Rotura de testigos -Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral i Teléf. 074 - 228446 i Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8002-22

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

N: 9281299.7


CALICATA N°

: C-3

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

E: 769310.12.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129						
DATOS DEL ENSAYO	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO		
N° de Tara	24	2	3	18	20	
N° de Golpes	15	22	31	-	-	
Tara + Suelo húmedo	42.42	45.82	56.03	20.13	20.13	
Tara + Suelo seco	33.47	36.17	44.01	18.87	18.87	
Peso del Agua	8.95	9.65	12.02	1.26	1.26	
Peso de la Tara	13.38	13.80	13.02	13.15	13.15	
Peso del Suelo Seco	20.09	22.37	30.99	5.72	5.72	
Porcentaje de Humedad	44.55	43.14	38.79	22.03	22.03	



LÍMITES DE CONSISTENCIA					
Límite Líquido	41.05				
Límite Plástico	22.03				
Índice de Plasticidad	19.02				

CALICATA	
Profundidad	
Clasificación SUCS	CL
Clasificación AASHTO	0

Nota oC EXPLORACION GEOTECNIA S.R.L

Viguel A. Amenategul Chaman

thian Miguel Arrunalegui Brown INGENIERO SUPERVISOR REG. CIR. Nº 174530

AND APPLORACION GEOTECHION GRA



-Mecánica de Suelos - Concreto Cimentaciones

- Laboratorio

- Asfalto - Canteras - Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAIAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8003-22

N: 9281130.6

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769230.72.


CALICATA N°

: C-4

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		A		OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	TAMIZADO			
ABERTURA DE MALLA		PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA		
(Pulg.)	(mm)		PARCIAL	ACUMULADO				
3*	76.200					PESO INICIAL (gr.)	:	437.2
2*	50.800					PESO LAVADO (gr.)	:	332.30
1 1/2"	38.100					CALICATA	;	-
1*	25.400					MUESTRA	;	+
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	:	
3/8*	9.525	-	***	-	100.00	ZONA	:	
N° 4	4.760	4.09	0.94	0.94	99.06	LIMITE LIQUIDO (%)	;	45.00
N° 10	2.000	22.25	5.09	6.02	93.98	LIMITE PLASTICO (%)		24.19
N° 20	0.840	19.08	4.36	10.39	89.61	INDICE PLASTICIDAD (%)	:	20.89
N° 40	0.425	14.25	3.26	13.65	86.35			
N° 60	0.250	23.01	5.26	18.91	81.09	sucs	;	C
N° 140	0.106	12.00	2.74	21.65	78.35	Arcilla de baja plasticidad con arena		
N° 200	0.075	10.26	2.35	24.00	76.00	AASHTO	:	A-7-6 (13
< N° 200	FONDO	332.30	76.00	100.00	0.00			



Nota

:

AND EXPLORACION GEOTECHIAS.R.L.

Cristhian Miguel Arrunategui Brown

A&C EX

REG. CIP. Nº 174530

LORACIÓN GEOTECNICA S.R.L."



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto - Rotura de testigos -Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cet: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8003-22

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

N: 9281130.6


CALICATA N'

: C-4

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

E: 769230.72.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129							
DATOS DEL ENSAYO		LÍMITE LÍQUIDO		LÍMITE	LÁSTICO		
N° de Tara	30	22	21	26	25		
N° de Golpes	14	21	31	***	-		
Tara + Suelo húmedo	43.28	46.72	48.91	20.44	20.44		
Tara + Suelo seco	33.65	36.35	37.93	19.02	19.02		
Peso del Agua	9.63	10.37	10.98	1.42	1.42		
Peso de la Tara	13.38	13.80	13.02	13.15	13.15		
Peso del Suelo Seco	20.27	22.55	24.91	5.87	5.87		
Porcentaje de Humedad	47.51	45.99	44.08	24.19	24.19		



LÍMITES DE CONSISTENCIA				
Limite Liquido	45.08			
Límite Plástico	24.19			
Índice de Plasticidad	20.89			

CALICATA	1944
Profundidad	
Clasificación SUCS	CL
Clasificación AASHTO	0

Nota AND EXPLORACION GEOTECNIAS.R.L.

Viquel A. Arrunatogui Chuman ABORATORISTA

Crachian Higuel Arrandegui Brown GENERO SUPERVISOR REG. CIP. Nº 174510

ASC EN LORACION GEOTECNICA S.R.L.



Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras - Laboratorio - Canteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228445 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrt.com aycexploraciongeotecnicasrt@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER SOLICITANTE

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

: A&C-8004-22 CODIGO

N: 9281130.6

FECHA : 5 DE JUNIO 2022 E: 769230.72.


CALICATA Nº

: C-5

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		А	NALISIS GRANUL N	OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	TAMIZADO			
ABERTURA D	E MALLA	PESO RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO		% RETENIDO	% QUE PASA	A DESCRIPCION DE LA MUESTRA		
(Pulg.)	(mm)	PESO NETEMBO	PARCIAL	ACUMULADO	70 GOETHOR	Desemi cion de		
3"	76.200					PESO INICIAL (gr.)	1	422.5
2"	50.800					PESO LAVADO (gr.)	1	301.89
1 1/2"	38.100					CALICATA	1	++
1"	25,400					MUESTRA	:	
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	1	
3/8"	9.525	200	***		100.00	ZONA	1	
N* 4	4.760	10.11	2.39	2.39	97.61	LIMITE LIQUIDO (%)	1	33.37
N° 10	2.000	21.09	4.99	7.38	92.62	LIMITE PLASTICO (%)	1	18.7
N° 20	0.840	22.23	5.26	12.65	87.35	INDICE PLASTICIDAD (%)	1	14.60
N° 40	0.425	18.09	4.28	16.93	83.07			
N° 60	0.250	22.01	5.21	22.14	77.86	sucs	:	C
N° 140	0.106	15.00	3.55	25.69	74.31	Arcilla de baja plastic	cidad co	n arena
N° 200	0.075	12.09	2.86	28.55	71.45	AASHTO	1	A-6 (9
< N° 200	FONDO	301.89	71.45	100.00	0.00			



Nota

MOC EXPLORACION GEOTECHIA S.R.L.

Cristian Higuel Arranalegus Brown INGENIERO BUPERVISOR REG, CIR, Nº 174530

ORACIÓN GEOTECNICA SIRL



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto - Rotura de testigos -Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cet: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8004-22

FECHA

CALICATA N°

: 5 DE JUNIO 2022


: C-5

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

N: 9281130.6

E: 769230.72.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129							
DATOS DEL ENSAYO		LÍMITE LÍQUIDO		LÍMITE	PLÁSTICO		
№ de Tara	31	27	3	7	8		
N° de Golpes	16	20	30	227	_		
Tara + Suelo húmedo	53.21	52.88	56.33	19.98	19.98		
Tara + Suelo seco	43.20	42.60	45.78	18.94	18.94		
Peso del Agua	10.01	10.28	10.55	1.04	1.04		
Peso de la Tara	15.40	12.52	13.35	13.38	13.38		
Peso del Suelo Seco	27.80	30.08	32.43	5.56			
Porcentaje de Humedad	36.01	34.18	32.53	18.71	5.56		



LÍMITES DE CONSIST	ENCIA
Limite Liquido	33.37
Limite Plástico	18.71
Índice de Plasticidad	14.66

-
el
0

Viquel A. Armanategui Chuman ABORATOR!STA

Cristhian Miguel Arrunalegul Brown MODELENS SUPERVISOR REG. CIP Nº 174530



-Mecánica de Suelos - Concreto Cimentaciones

- Laboratorio

- Asfalto - Canteras

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saŭl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8005-22

N: 9281270.52

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769093.25.


CALICATA N°

: C-6

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		A		OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	IAMIZADO	30		
ABERTURA DI	DE MALLA PESO RETENIDO % RI		% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA		
(Pulg.)	(mm)	T LOC ILL TEMBO	PARCIAL	ACUMULADO	70 QUE I FIGH	DESCRIPCION DE 1	71110627105	
3*	76.200				8	PESO INICIAL (gr.)	1	485.53
2*	50.800					PESO LAVADO (gr.)	4	379.20
1 1/2"	38.100					CALICATA		
1*	25.400					MUESTRA	:	++
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	1	-
3/8"	9.525		***		100.00	ZONA	:	-
N° 4	4.760	6.09	1.25	1.25	98.75	LIMITE LIQUIDO (%)	;	35.00
N* 10	2.000	20.89	4.30	5.56	94.44	LIMITE PLASTICO (%)	:	23.48
N° 20	0.840	24.59	5.06	10.62	89.38	INDICE PLASTICIDAD (%)	.1	11.52
N* 40	0.425	16.54	3.41	14.03	85.97			
N* 60	0.250	21.09	4.34	18.37	81.63	sucs	;	CI
N° 140	0.106	11.23	2.31	20.68	79.32	Arcilla de baja plastic	idad co	n arena
N° 200	0.075	5.90	1.22	21.90	78.10	AASHTO	:	A-6 (9)
< N* 200	FONDO	379.20	78.10	100.00	0.00			



Nota

:

Mac EXPLORACION GEOTECHIA S.R.L Miquel A. Arrunategui Chuman ABORATORISTA

Cristinan Miguel Arrandegai Brown INCENIERO SUPERVISOR REG. CIP. 18 174130

RACION GEOTECNICA S.R.L.

A&C EXP



Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto - Rotura de testigos Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8005-22

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

N: 9281270.52


CALICATA N°

: C-6

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

E: 769093.25.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129							
DATOS DEL ENSAYO	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE	PLÁSTICO		
N° de Tara	40	12	14	15	16		
N° de Golpes	15	21	30	-	_		
Tara + Suelo húmedo	49.57	51.16	54.89	21.47	21.47		
Tara + Suelo seco	39.88	41.06	44.24	20.00	20		
Peso del Agua	9.69	10.10	10.65	1.47	1.47		
Peso de la Tara	13.62	12.52	13.34	13.74	13.74		
Peso del Suelo Seco	26.26	28.54	30.90	6.26	6.26		
Porcentaje de Humedad	36.90	35.39	34.47	23.48	23.48		



LÍMITES DE CONSIST	ENCIA
Límite Líquido	35.00
Límite Plástico	23.48
Índice de Plasticidad	11.52

-
a)
0

Nota o EXPLORACION GEOTECNIA S.R.L.

Viquel A. Arrunatequi Chuman ABORATORISTA

Han Miguel Arrandegui Eroun MGENIERO SUPERVISCIR REO. CIP. Nº 174530



-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Asfalto - Laboratorio - Canteras

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO DE TESIS : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8006-22

N: 9280564.36

FECHA

: 5 DE JUNIO 2022

E: 769404.46.


CALICATA N°

: C-7

PROFUNDIDAD:

1.50 MTS

		A	NALISIS GRANUL N	OMÉTRICO POR 1 TP 339 - 128	TAMIZADO			
ABERTURA DI	SERTURA DE MALLA PESO RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO % QUE PASA DESCRIPCION DE LA					LA MU	JESTRA	
(Pulg.)	(mm)		PARCIAL	ACUMULADO				
3"	76.200					PESO INICIAL (gr.)	1	456.29
2"	50.800				8	PESO LAVADO (gr.)	1	350.20
1 1/2"	38.100					CALICATA	1	-
1"	25.400					MUESTRA	1	-
3/4"	19.050				100.00	PROFUNDIDAD	1	92
3/8"	9.525				100.00	ZONA	:	· ·
N* 4	4.760	11.28	2.47	2.47	97.53	LIMITE LIQUIDO (%)	1	44.96
N° 10	2.000	19.83	4.35	6.82	93.18	LIMITE PLASTICO (%)	:	22.78
N* 20	0.840	22.09	4.84	11.66	88.34	INDICE PLASTICIDAD (%)	1	22.19
N° 40	0.425	18.50	4.05	15.71	84.29			
N° 60	0.250	22.09	4.84	20.55	79.45	sucs	1	CI
N° 140	0.106	8.90	1.95	22.51	77.49	Arcilla de baja plastic	cidad	con arena
N* 200	0.075	3.40	0.75	23.25	76.75	AASHTO	:	A-7-6 (14)
< N° 200	FONDO	350.20	76.75	100.00	0.00			



Nota

~C EXPLORACION GEOTECNIAS.R.L Miguel A. Armenategul Chi ABORATORISTA

have-Crathian Miguel Arrunategul Brown INGENIERO BUPERVIECE REG. CIP. Nº 174520

AND EATHORACION BEOTECNICA S.R.L.



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto

- Rotura de testigos

-Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO Nº 0096

ENTIDAD

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE SALUBRIDAD

DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CODIGO

: A&C-8006-22


FECHA CALICATA N' : 5 DE JUNIO 2022

PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

N: 9280564.36

E: 769404.46.

ENSAYO DE LIMITES DE ATTERBERG NTP 339 - 129											
DATOS DEL ENSAYO		LÍMITE LÍQUIDO		LÍMITE F	PLÁSTICO						
N° de Tara	42	50	45	28	32						
N* de Golpes	14	22	31	-	_						
Tara + Suelo húmedo	36.44	46.85	43.07	21.97	21.07						
Tara + Suelo seco	28.60	35.85	33.92	20.34	20						
Peso del Agua	7.84	11.00	9.15	1.63	1.07						
Peso de la Tara	12.34	11.75	13.02	13.74	14.87						
Peso del Suelo Seco	16.26	24.10	20.90	6.60	5.13						
Porcentaje de Humedad	48.22	45.64	43.78	24.70	20.86						



LÍMITES DE CONSIST	ENCIA
Limite Liquido	44.96
Limite Plástico	22.78
Índice de Plasticidad	22.19

CALICATA	
Profundidad	
Clasificación SUCS <	a
Clasificación AASHTO	0

Nota MC EXPLORACION GEOTECNIAS.R.L. A. Arranategui Chuman ABORATORISTA

ASC EXPLORACIÓN GEOTECNICA S.R.L.



-Mecanica de Suelos - Concreto

- Asfalto

- Roturas de testigos

- Laboratorio - Canteras -Cimentaciones

- Proyectos de Carreteras

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasri@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasri.com

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

SOLICITA

TESISTAS: CORONEL BURGA PAQUITO ALER - OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO :

DISEÑO DE UNIDADES BASICS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS

CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO - CAJAMARCA 2022

UBICACIÓN


LOCALIDAD SURUMAYO - DISTRITO CONCHAN - PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA

MUESTRA

PIEDRA CHANCADA PASADA POR MALLA DE 3/4"

: 05/06/2022 **FECHA**

Abertu	ıra Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLASIFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciónes	SUCS
3"	76.20						
2 1/2"	63.50						
2"	50.80						AGREGADO GRUESO
1 1/2"	38.10						
1"	25.40		***	0.00	100.00	100	L.L.:
3/4"	19.05			0.00	100.00	90 - 100	L.P. :
1/2"	12.70	715.00	42.76	42.76	57.24		I.P. :
3/8"	9.53	456.00	27.27	70.04	29.96	20 55	CLASIFICACION
1/4"	6.35	431.00	25.78	95.81	4.19	100000000000000000000000000000000000000	AASHTO:
N° 04	4.76	70.00	4.19	100.00	0.00	0 - 10	
N° 08	2.38			100.00	0.00	0-5	
N° 10	2.00					XXID-000	
Nº 16	1.19						OBSERVACIONES:
Nº 20	0.84						FABRICACION DE CONCRETO
Nº 30	0.59						CANTERA GAVILAN
Nº 40	0.42						TABLA ASTM 448
Nº 50	0.30					0.000	ZARANDEANDO EL MATERIA
Nº 80	0.18	-					POR UNA MALLA 3/4"
Nº 100	0.15						F'c =210 Kg/Cm2
N° 200	0.07						
<nº 200<="" td=""><td>1500000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N</td><td></td></nº>	1500000					N	
Pesc	Inicial	1672.00					





ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (NTP 339-128 / ASTM - D422)

Certificado	035-2022
Revisión	MACH
Fecha	A STATE OF THE STA
Página	

SOLICITANTE : TESISTAS : CORONEL BURGA PAQUITO ALER - OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE

ENTIDAD

SALUBRIDAD, DEL CASERIO SURUMAYO - DISTRITO CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA

CANTERA


: CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA

FECHA

: 11/03/2022

CODIGO DE LABORATORIO: CL & 035

ABERTURA DE MALLA		PESO	% RETENIDO	% RETENIDO	W OHE BASA	ESPECIFIACION	DESCRIPCION DE LA MUESTRA
(Pulg.)	(mm)	RETENIDO	PARCIAL	ACUMULADO	76 QUE FASA	ESPECIFIACION	DESCRIPCION DE DA MOESTRA
3"	76.200						AGREGADO FINO
2 1/2"	63.500						HOILEGADO TITO
2"	50.800						
1 1/2"	38.100						PESO INICIAL :
1"	25.400						MODULO FINEZ# : 2.58
3/4"	19.050						
1/2"	12.700						FABRICACION DE CONCRETO:
3/8"	9.525	***	***	-	100.00	100	
1/4"	6.350	10.5	2.405	2.405	97.60		
N° 4	4.760	12.22	2.80	5.20	94.80	95 100	CANTERA:
N° 8	2.380	25.4	5.82	11.02	88.98	80 100	CONCHAN
N° 10	2.000	11.22	2.57	13.59	86.41		
N* 16	1.190	32.6	7.47	21.06	78.94	50 85	OBSERVACIONES:
N* 20	0.840	45.2	10.35	31.41	68.59		
N° 30	0.590	56.92	13.04	44.45	55.56	25 60	PARA FABRICACION DE CONCRETO
N° 40	0.425	62.3	14.27	58.71	41.29		F'c = 210 Kg/cm2
N° 50	0.300	101.3	23.20	81.91	18.09	10 30	
N° 80	0.180	41.1	9.41	91.33	8.67		
N* 100	0.150	11.33	2.59	93.92	6.08	2-10	1
N° 200	0.075	17.05	3.90	97.83	2.17	0 3	
< N° 200	FONDO	9.49	2.17	100.00	0.00	¥	S.



-Mecánica de Suelos - Concreto - Asfalto

- Rotura de testigos - Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO

SOLICITANTE : TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE

SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

CALICATA 1 C - 04 MUESTRA 1 M - 01 PROFUNDIDAD: 1.50 MTS : 5 DE JUNIO 2022 FECHA

			CI	i.R.				
MOLDE Nº		7	Property of	4		3		
CAPAS Nº		5		5		5		
Nº DE GOLPES POR CAPA		54	5	2:	5	1	2	
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	11,279	11,356	11,503	11,607	11,911	12,123	
PESO DEL MOLDE	(g)	6,752	6,752	7,118	7,118	7,454	7,454	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4527	4604	4385	4489	4457	4669	
VOLUMEN DEL SUELO	(cm³)	2,285	2,285	2,302	2,302	2,468	2,468	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	1.98	2.01	1.9	1.95	1.81	1.89	
CAPSULA N®		12	30	15	18	54	14	
PESO CAPSULA + SUELO HUMED	C (g)	124.17	123.74	133.15	142.66	114.65	147.25	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	114.77	112.40	122.52	130.79	106.37	132.40	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	9.4	11.34	10.63	11.87	8.28	14.85	
PESO DE CAPSULA	(g)	60.12	51.15	62.18	70.42	58.41	65.18	
PESO DE SUELO SECO	(g)	54.65	61.25	60.34	60,37	48.0	67.22	
HUMEDAD	(%)	17.20%	18.51%	17.62%	19.66%	17.26%	22.09%	
DENSIDAD SECA	(g/cm ³)	1.69	1.70	1.62	1.63	1.54	1.55	

O) X			76 - 777-		EXPAI	ISION					
HORA	THE	****	DIAL	EXPANSE	ON	DIAL	EXPANSE	ON:	DIAL	EXPANSI	ON
HUKA	TIEMPO	MPU	DIAL	mm.	*	DEAL	mm.	%	DIAL	mm.	%
10.30 a.m	0	hrs	0.000			0.000			0.000		0.000
10.30 a.m	24	hrs	9.120	9.120	7.84	10.280	10.280	8.84	10.580	10.580	9,10
10.30 a.m	48	hrs	9.320	9.320	8.01	10.370	10.370	8.92	10.810	10.810	9.29
10.30 a.m	72	hrs	9.450	9.450	8.13	10.460	10.460	8.99	10.122	10.122	8.70
10.30 a.m	96	hrs	9.560	9.560	8.22	10.500	10.500	9.03	10.401	10.401	8.94

UV-resident State of				P	ENETR	ACION							
PENETRACION	CARGA	M	OLDE NO	7	0. 1	M	OLDE NO		1	N	TOLDE NO		3
and a	ESTÁNDAR	CARGA		ORECCION		CARGA		ORECCION		CARGA	- (ORECCION	
pulg.	(lbs/pulg ^k)	Lectura	fbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ³	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ¹	%
0.020		15.00	33	11.00		12.30	27.1	9.00		6.80	15	5.00	
0.040		31.40	69.1	23.00		24.50	53.9	18.00		15.00	33	11.00	
0.060		45.00	99.0	33.00		36.80	81	27.00		21.80	48	16.00	
0.080		60.00	132.0	44,00		47.70	104.9	35.00		30.00	66	22.00	
0.100	1000	74.30	163.5	54.50	5.45	60.00	132	44.00	4.40	36.80	81.0	27.00	2.70
0.200	1500	121.40	267.1	89.00		98.20	216	72.00	131377	60.00	132	44,00	
0.300		154.10	339	113.00		124.10	273	91.00		76.40	168.1	56.00	
0.400		170.50	375.1	125.00		137.70	302.9	101.00		88:60	194.9	65.00	
0.500		185.50	408.1	136.00		150.00	330	110.00	- 1	92.70	208:9	68.00	

C EXPLORACION GEOTECNIA S.R.L Viquet A. Arrunategui Chuman ABORATORISTA

ASO APLORACION GEOTECHICA S.R.L. thian Miguel Arrunatesus Brown INCASSERIO SUPERVECE REG. CIP. 17:174520

-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Laboratorio

- Asfalto - Canteras

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Telét. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO

SOLICITANTE: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL


PROYECTO : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE


SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.


CALICATA : C-04 : M-01 MUESTRA PROFUNDIDA: 1.50 MTS : 5 DE JUNIO 2022 FECHA


DATOS DEL PROCTOR	Øc -
Densided Maxima (gr/cm ²)	1.69
Humedad Optima (%)	17.20%

DAYOS DEL C.B.R.	10.
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	5.45
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)	4.20









-Mecanica de Suelos

- Concreto - Asfalto - Laboratorio - Canteras - Roturas de testigos

-Cimentaciones

- Proyectos de Carreteras

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES

DE SALUBRIDAD DL CASERIO SURUMAYO - CHOTA - CAJAMARCA 2022

SOLICITA

TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER _ OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

FECHA

05/06/2022

MATERIAL

: CALICATA C-07

TERRENO NATURAL

	PROFUNDIDAD	PROFUNDIDAD				
PROCTOR MO	MUESTRA	M-1				
	FECHA	05/06/2022				
MOLDE Nº	1					
VOLUMEN		2115	cm ³	-	pie ³	
METODO DE COMPACTACION	1.	AASHTO	T - 180 D			
- Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6309	6605	6838	6753	
- Peso de Molde	(g)	2650	2650	2650	2650	
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	3659	3955	4188	4103	
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1,730	1.870	1.980	1.940	
- Recipiente Nº		17	28	23	21	
- Poso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	971.53	1,011.72	1,052.39	1,041.89	
- Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	885.35	904.59	923.83	892.05	
Tara	(g)	41.23	62.35	78.58	45.95	
- Peso de Agua	(g)	86.18	107.13	128.58	149.84	
. Peso de Suelo Seco	(g)	844.12	842.24	845.25	846.10	
- Contenido de agua	(%)	10.21	12.72	15.21	17.71	
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.57	1.66	1.72	1.65	

Máxima Densidad Seca Optimo Contenido de Humedad : 15.21 gr/cm³





-Mecanica de Suelos
 -Cimentaciones

- Concreto

- Asfalto

- Roturas de testigos

- Laboratorio - Canteras

- Proyectos de Carreteras

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

HUMEDAD NATURAL ASTM D - 2216

SOLICITANTE

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE

SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

FECHA : 5 DE JUNIO 2022

CALICATA	C-01	C - 02	C - 03	C - 04
MUESTRA	M - 01	M - 01	M - 01	M - 01
PROFUNDIDAD	1.50 MTS	1.50 MTS	1.50 MTS	1.50 MTS
Nº Recipiente	21	13	25	18
Peso Suelo Húmedo + Recipiente	924.29	677.40	874.97	696.82
Peso Suelo Seco + Recipiente	807.39	599.68	727.15	574.67
Peso del Agua	116.90	77.72	147.82	122.15
Peso Recipiente	55.91	56.90	61.25	59.70
Peso Suelo Seco	751.48	542.78	665.90	514.97
Porcentaje de Humedad	15.56%	14.32%	22.20%	23.72%
CALICATA	C - 05	C - 06	C - 07	Service of
MUESTRA	M - 01	M - 01	M - 01	
PROFUNDIDAD	1.50 MTS	1.50 MTS	1.50 MTS	
Nº Recipiente	10	27	36	
Peso Suelo Húmedo + Recipiente	1013.21	463.21	821.15	1
Peso Suelo Seco + Recipiente	885.60	418.46	751.85	9
Peso del Agua	127.61	44.75	69.30	
Peso Recipiente	58.75	80.13	79.71	
Peso Suelo Seco	826.85	338.33	672.14	
Porcentaje de Humedad	15.43%	13.23%	10.31%	
CALICATA			THE REPORT OF THE	7/1/2014
MUESTRA				
ESTRUCTURA				
PROFUNDIDAD				
Nº Recipiente			V	
Peso Suelo Húmedo + Recipiente				
Peso Suelo Seco + Recipiente				
Peso del Agua				
Peso Recipiente				
Peso Suelo Seco		13	1	
Porcentaje de Humedad				0-1

Reg. Marca INDECOPI - C-00033437

Viquel A. Amunategul Chuman

ASC TO LORACIÓN GEOTECNICA S.R.L.

Cristian Miguel Arzunategui Brown MICHIERO SUPERVISOR MED. CIP. Nº 174530

-Mecánica de Suelos - Concreto -Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras - Proyecto de Carreteras

- Asfalto

- Rotura de testigos

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Telét. 074 - 228446 / Cet: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO

SOLICITANTE : TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

PROYECTO : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE

SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.

r C - 07 CALICATA MUESTRA : M-01 PROFUNDIDAD: 1.50 MTS

FECHA

: 5 DE JUNIO 202:

			C.B	R.				
MOLDE Nº		7		4		3		
CAPAS Nº		5		5		5 12		
Nº DE GOLPES POR CAPA		56	5	2:	5			
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOIADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	11,281	11,359	11,510	11,614	11,921	12,136	
PESO DEL MOLDE	(g)	6,752	6,752	7,118	7,118	7,454	7,454	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4529	4607	4392	4496	4467	4682	
VOLUMEN DEL SUELO	(cm²)	2,285	2,285	2,302	2,302	2,468	2,468	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm³)	1.98	2.02	1.91	1.95	1.81	1.9	
CAPSULA N9		12	30	15	18	54	14	
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	123.08	122.51	131.95	141.46	113.69	145.90	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	114.77	112.40	122.52	130.79	106.37	132.40	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	8.31	10.11	9.43	10.67	7.32	13.5	
PESO DE CAPSULA	(g)	60.12	51.15	62.18	70.42	58.41	65.18	
PESO DE SUELO SECO	(g)	54.65	61.25	60.34	60.37	48.0	67.22	
HUMEDAD	(%)	15.21%	16.51%	15.63%	17.67%	15.26%	20.08%	
DENSIDAD SECA	(g/cm ³)	1.72	1.73	1.65	1.66	1.57	1.58	

						EXPAI	NSION					
	HORA	***	мро	DIAL	EXPANSI	ON	DIAL	EXPANSI	ON	DIAL	EXPANSI	ON
	HORA	***	MIFU	DIAL	mm.	*	DOL	mm.	%	DOLL	mm.	%
	4:00 p.m.	0	hrs	0.000	11.0116-01		0.000	1000001		0.000		0.000
U_	4:00 p.m.	24	hrs	10.120	10.120	8.70	10.780	10.780	9.27	10.892	10.892	9.37
	4:00 p.m.	48	hrs	10.560	10.560	9.08	10.900	10.900	9.37	11.090	11.090	9.54
	4:00 p.m.	72	hrs	10.780	10.780	9.27	11.240	11.240	9.66	11.352	11.352	9.76
	4:00 p.m.	96	hrs	11.240	11.240	9.66	11.780	11.780	10.13	11.890	11.890	10.22

				P	ENETR	ACION							
PENETRACION	CARGA	N	MOLDE Nº 7				OLDE NO	4		N	OLDE Nº	3	1
- de	ESTÁNDAR	CARGA	(ORECCION		CARGA		ORECCION		CARGA	(ORECCION	
pulg.	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	*	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%
0.020		21.80	48	16.00		17.70	38.9	13.00		10.90	24	8.00	
0.040		45.00	99.0	33.00		36.80	81	27.00		21.80	48	16.00	
0,060		65.50	144.1	48.00		53.20	117	39.00		31.40	69.1	23.00	
0.080		85.90	189.0	63.00		69.50	152.9	51.00		40.90	90	30.00	
0.100	1000	107.50	236.5	78.80	7.88	87.30	192.1	64,00	6,40	51.80	114.0	38.00	3.8
0.200	1500	174.50	383.9	128.00	0.15.65	141.80	312	104.00		84.50	185.9	62.00	
0.300		222.30	489.1	163.00		180.00	396	132.00		107.70	236.9	79.00	
0.400		246.80	543	181.00		200.50	441.1	147.00		124:10	273	91.00	
0.500		268.60	590.9	197.00		218.20	480	160.00		129.50	284.9	95.00	

naC EXPLORACION GEOTECNIA S.R.L Miguel A. Arminategul Chuman ABORATORISTA

me Cristian Miguel Arrandegal Brown successes surervison sed. CR Nº 174520

GLORALDON GEOTECHICA S.R.L.

Mecánica de Suelos

- Concreto - Laboratorio

- Asfalto - Canteras

- Rotura de testigos - Proyecto de Carreteras

Prolg. Av. Chiclayo Mz. "3" Lt. "59" - Saúl Cantoral / Teléf. 074 - 228446 / Cel: 978175503 / 944670804 www.aycexploraciongeotecnicasrl.com aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com

ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO

SOLICITANTE: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER

TESISTA CHIVARES SILVA LUIS ANGEL


PROYECTO : DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICCIONES DE

SALUBRIDAD DEL CASERIO SURUMAYO -CHOTA-CAJAMARCA, 2022.


CALICATA 1 C-07 : M - 01 MUESTRA PROFUNDIDA: 1.50 MTS FECHA : 5 DE JUNIO 2022


DATOS DEL PROCTOR						
Densidad Maxima (gr/cm³)	1.72					
Humedad Optima (%)	15.21%					


DAYOS DEL C.B.R.							
C.8.R. al 100% de M.D.S. (%)	7.88						
C.8.R. al 95% de M.D.S. (%)	5.80						



Miquel A. Amunategui Chuman ABORATOR'STA







-Mecanica de Suelos - Concreto

- Asfalto

- Roturas de testigos

-Cimentaciones

- Laboratorio - Canteras

- Proyectos de Carreteras

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

PROYECTO

: DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES

DE SALUBRIDAD DL CASERIO SURUMAYO - CHOTA - CAJAMARCA 2022

SOLICITA

: TESISTA CORONEL BURGA PAQUITO ALER _ OLIVARES SILVA LUIS ANGEL

FECHA

: 05/06/2022

MATERIAL

: CALICATA C-04


TERRENO NATURAL

PRO	CTC	RN	IODI	FIC	ADO

PROFUNDIDAD		
MUESTRA	M - 1	
FECHA	05/06/2022	

MOLDE Nº			1		-1-1
VOLUMEN	- :		cm ³		pie ¹
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO T	180 D		
Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6309	6605	6838	6753
Peso de Molde	(g)	2650	2650	2650	2650
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	3659	3955	4188	4103
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.730	1.870	1.980	1.940
Recipiente Nº		17	28	23	21
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	988.33	1,028.48	1,069.21	1,058.7
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	885.35	904.59	923.83	892.05
Tara	(g)	41.23	62.35	78.58	45.95
Peso de Agua	(g)	102.98	123.89	145.38	166.68
Peso de Suelo Seco	(g)	844.12	842.24	845.25	846.10
Contenido de agua	(%)	12.20	14.71	17.20	19.70
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.54	1.63	1.69	1.62

Máxima Densidad Seca Optimo Contenido de Humedad :



-Mecanica de Suelos - Concreto

-Cimentaciones

- Concreto - Asfalto - Roturas de testigos - Laboratorio - Canteras - Proyectos de Carreteras

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

ASI	JNTO	PROYECTO DE TESI	S: DISEÑO	DE UN	DADES	S BA	SICAS	DE	SANEA	MIENTO C	ON
e)esperiente	11	BIOFILTRO PARA MI	EJORAR L	AS CON	DICION	ÆS	DE S	ALUE	BRIDAD	DEL CASE	RIO
		SURUMAYO - DISTR	TO CONC	HAN - P	ROVING	CIA	CHOT	A - C	AJAMAF	RCA - 2022	
	- 1	TESISTAS : CORONE	L BURGA	PAQUI	TO ALE	R -	OLIVA	RES	SILVA L	UIS ANGE	
FEC	CHA :	05/06/2022									
Δ.	REQUERIMIEN	TO:									
-	Resistencia Esp		fe=	210	Kg/cm	,2					
	Uso Cemento Portla	: OBR/	AS CIVILE		i.						
82		ariación estimado :		f'cr =	1.2	x	fc	=	252	Kg/cm ²	
- 85		Piedra Cantera		GAVII	AN.	СН	ANC	DA			
		Arena Cantera :		CONC							
7	Características	Ÿ.		ARENA				,	PIEDRA		HORMIGON
	Humedad Natur			0.91	50			- 2	1.01		NATIONAL SALES
	Absorción	W		1.01					0.98		
	Peso Especifico	de Masa :		2.64					2.66		
	Módulo de Fines			2.58					***		
-	Tamaño máx. d	el agregado:							3/4"		
	Peso Unitario Si	uelto :		1405					1415		
	Peso Unitario V	arillado Compactado):	1710					1505		
	DOSIFICACION										
1.	Selección de la	Relación Agua-Cem	nento A/C								
	Para lograr una	resist. Caracteristic	a de:		1.2	x	210	=	252	Kg/cm ²	
	se requiere una										
		agua de mezclado y	Contenid	o de Air	е.						
	Para un asentar	miento de			3"	a	4"		200	litros/m ³	
- iii	Contenido de ai	re atrapado							2	%	
3	Contenido de C	emento									
٠.	CONTOURING GO C	WITTER THE	200	1	0.52	=	383	Kg	Aprox.	9.0	Bolsas/m ³
4.	Estimación del d	contenido de Agrega	ido Grues	0.							
	A.G.	m³ x		710	Kg/m	-	1050	Kg			
	The second secon	Contenido de Agreg	ado Fino.					-			
	Volumen de Agi	The first property of the second								0.200	m ³
	Volumen sólido								_	0.122	
										0.122	2000
		del agregado grues	0						-		
100	Volumen de aire	1.							=	0.02	-
										0.737	
		de Arena requerida			1	- 1	0.737			0.263	V-2-0
	Peso de arena s	seca requerida								694	Kg

Reg. Marca INDECOPI - C-00033437

AMC ELORACION GEOTECNICA S.R.L. CAsthian Miguel Arrandegai Brown INGENIERO SUPERVISOR REG. CIR Nº 174530

-Mecanica de Suelos - Concreto - Asfalto - Roturas de testigos -Cimentaciones - Laboratorio - Canteras - Proyectos de Carreteras

Cristinan Meuel Arrandregus Broura INGENIERO BUPERUSCIA REC. CIP. 10 174830

Chiclayo Prolg. Av. Chiclayo Mz. 3 Lt. 59 - Saul Cantoral Telf. 074 - 228446 Rpm 978175503 aycexploraciongeotecnicasrl@hotmail.com - www.aycexploraciongeotecnicasrl.com

	Resumen de M	latoriales nos M		MEZCL	AS Nº 335 - 2022			
ο,		iateriales por w de mezclado)	letro Cubico.				200	litros
	Cemento	ie mezuadoj				=	200	CTCC-T-C-1
	Agregado Gr	21050						
	Agregado Fir					_		1.00
	Agregado ra						0.54	
	Ajuste por hum							
	Por humedad to		stados)			112	100	•
	Agregado gr					=	2002	
	Agregado fin			nalida.		-	700	Ng
			rrección por absor	rcion		=	0.22	litros
	Agregado gr					=	210.00	litros
	Agregado fin	10				-		atros litros
6	DECLIMEN						-0,37	ntros
2.	RESUMEN AGUA (Total de	merclade)					100 6	litros
	CEMENTO	e mezdado)					100,000	A
	AGREGADO G	DI IESO /Him	(obe			=		
	AGREGADO F					_		-
	AGNEGADOT	iivo (riaineao)				1.5	100	n.g
9.	DOSIFICACION	N RECOMEND			32 223222			
	CEMENTO		AG. FINO		AG. GRUESO		AGUA	
	1.0	-	1.8		2.8		22.1	Lts/bolsa
10.	DOSIFICACION	N ESTIMADA E	N VOLUMEN					
	CEMENTO		AG. FINO		AG. GRUESO		AGUA	
	1.0	193	1.9	6	2.9	13	22.1	Lts./bolsa
	FECHA:	05/06/2022						
						<		
							1	Secondary CO.
						A&C E	XPURACION G	EOTECNICA S.R.L.
							1	

Reg. Marca INDECOPI - C-00033437

Anexo 12: Padrón de beneficiarios

PADRON DE BENEFICIARIOS

LOCALIDAD : **SURUMAYO** DISTRITO : **CONCHAN**PROVINCIA : **CHOTA** REGION : **CAJAMARCA**

FECHA **27 DE ABRIL DEL 2020**

ITEM	DESCRIPCION	N° VIVIENDA	HAB/VIVIENDA
1	BENEFICIARIO N° 1	1	4
2	BENEFICIARIO N° 2	2	5
3	BENEFICIARIO N° 3	3	4
4	BENEFICIARIO N° 4	4	3
5	BENEFICIARIO N° 5	5	4
6	BENEFICIARIO N° 6	6	3
7	BENEFICIARIO N° 7	7	5
8	BENEFICIARIO N° 8	8	4
9	BENEFICIARIO N° 9	9	5
10	BENEFICIARIO N° 10	10	4
11	BENEFICIARIO N° 11	11	3
12	BENEFICIARIO N° 12	12	4
13	BENEFICIARIO N° 13	13	5
14	BENEFICIARIO N° 14	14	5
15	LOCAL COMUNAL	15	
	CANCHA DE GRASS		
16	SINTETICO	16	
17	BENEFICIARIO N° 17	17	5
18	BENEFICIARIO N° 18	18	6
19	BENEFICIARIO N° 19	19	6
20	BENEFICIARIO N° 20	20	4
21	BENEFICIARIO N° 21	21	5
22	BENEFICIARIO N° 22	22	5
23	BENEFICIARIO N° 23	23	6
24	BENEFICIARIO N° 24	24	4
25	BENEFICIARIO N° 25	25	3
26	BENEFICIARIO N° 26	26	4
27	I.E. INICIAL SURUMAYO	27	
28	BENEFICIARIO N° 28	28	6
29	BENEFICIARIO N° 29	29	4
30	BENEFICIARIO N° 30	30	5
31	BENEFICIARIO N° 31	31	3
32	BENEFICIARIO N° 32	32	5
33	BENEFICIARIO N° 33	33	4
34	BENEFICIARIO N° 34	34	5
35	BENEFICIARIO N° 35	35	4
36	IGLESIA CATOLICA	36	

DEN	4.13		
	TOTAL DE HABITANTES	_	223
54	BENEFICIARIO N° 54	54	5
53	BENEFICIARIO N° 53	53	4
52	BENEFICIARIO N° 52	52	5
51	BENEFICIARIO N° 51	51	4
50	BENEFICIARIO N° 50	50	4
49	BENEFICIARIO N° 49	49	5
48	BENEFICIARIO N° 48	48	4
47	BENEFICIARIO N° 47	47	3
46	BENEFICIARIO N° 46	46	5
45	BENEFICIARIO N° 45	45	6
44	BENEFICIARIO N° 44	44	4
43	BENEFICIARIO N° 43	43	6
42	BENEFICIARIO N° 42	42	4
41	BENEFICIARIO N° 41	41	3
40	BENEFICIARIO N° 40	40	4
39	BENEFICIARIO N° 39	39	3
38	BENEFICIARIO N° 38	38	6
37	BENEFICIARIO N° 37	37	6

Anexo 13: Calculo de la tasa de crecimiento de la población

SUSTENTO DE LA TASA DE CRICIMIENTO POBLACIONAL

1.0. Normativa

Norma técnica de Diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA

Capitulo III. Abastecimiento de agua para consumo humano, sección 1. Criterios de diseño para sistemas de agua para consumo humano, tópico 1.1. Parámetros de diseño, acápite b. Población de diseño:

Para estimar a población futura o de diseño, se debe aplicar el método aritmético, según la siguiente formula:

$$P_d = P_i * (1 + \frac{r * t}{100})$$

Donde:

Pi: Población inicial (habitantes)

Pd: Población futura o de diseño (Habitantes)

r: Tasa de crecimiento anual (%)

t: Periodo de diseño (años)

Es importante indicar:

- ➤ La tasa de crecimiento anual debe corresponder a los periodos intercensales, de la localidad especifica.
- ➤ En caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con características similares, o en su defecto, la tasa de crecimiento distrital rural.
- ➤ En caso, la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, de bebe adoptar una población de diseño, similar a la actual (r=0), caso contrario, se debe solicitar opinión al INEI.

Para fines de estimación de la proyección poblacional, es necesario que se consideren todos los datos censales del INEI; además, de contar con un padrón de usuarios de la localidad. Este documento debe estar debidamente legalizado, para su validez.

2.0. Población Existente.

La población de la localidad está distribuida de la siguiente manera:

LOCALIDAD	POBLACION	N° DE LOTES	DENSIDAD POBLACIONAL		
SURUMAYO	223	54	4.13	6	

Estos datos fueron obtenidos a partir del empadronamiento realizado en el Caserío.

3.0. Población Proyectada.

Proyección de la población futura.

Tasa de Crecimiento: Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se recomienda los siguientes pasos:

- Calcular la tasa de crecimiento a nivel distrital con datos oficiales (población estimada por el INEI, 2007 Y 2017). Analizar la coherencia de la tasa obtenida.
- II. Analizar la tasa de crecimiento RURAL a nivel distrital con datos oficiales (Censo del INEI). Analizar la coherencia de la tasa obtenida. Si las tasas resultaran incoherentes, seguir el paso III.
- III. Analizar a, ó b. según corresponda:
 - a. Analizar la natalidad, morbilidad, etc.
 - b. Si todas las tasas obtenidas hasta este punto resultan negativas, se recomienda mantener la población del año base durante todo el horizonte de evaluación. También se puede agenciar de información de nacimientos que tiene la Posta Medica para hallar la tasa de crecimiento a nivel de centro poblado, solicitar de forma oficial para que tenga validez.

Según los términos de referencia indica que la tasa de crecimiento a usar es la tasa intercensal a nivel distrital del cual se hará un análisis dado que las tasas pueden ser muy altas o muy bajas por ellos casa uno de los pobladores rurales es decir a nivel distrital y local.

Para determinar la tasa de crecimiento se aplica la siguiente formula:

$$P_f = P_i * (1 + \frac{Tc * n}{100})$$

Donde:


Tc: Tasa de crecimiento.

Pf: Población censo 2017.

Pi: Población censo 2007.

n: Años (periodo de tiempo entre los censos)

Imagen N° 01: Censo Nacional 2007 - INEI



FUENTE: INEI - IX Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Imagen N° 02: Censo Nacional 2017 - INEI

Departamento de Cajamarca: Resultados Definitivos 2017



Provincia, distrito y edades simples	Total -	Poblaci	ón	Total	U	bana	Total -	Rural	1
Provincia, distrito y editors simples	TOUR	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombre	s Mujeres		Hombres	Mujeres
DISTRITO CONCHÁN	5 643	2710	2 933				5643	2710	2933

FUENTE: INEI - IX Censos Nacionales 2017: XII de Población y III de comunidades indígenas

La población que consideramos para el cálculo de nuestra tasa de crecimiento de la localidad de Surumayo, se tomara del distrito de Conchan.

Los datos de población para el cálculo de la tasa de crecimiento lo obtenemos de los gráficos anteriores de los censos oficiales en el Distrito de Conchan de los años 2007 y 2017 para la población rural, respectivamente, los cuales son mostrados a continuación:

Tabla 01: Población Total por año censal Distrital de Conchan

Censo – Año	Población (Conchan)
2007	6040
2017	5643

Fuente: INEI: elaborado por el consultor

Teniendo en cuenta la metodología anterior y como no contamos con datos históricos de los censos de la localidad de Surumayo, optamos por realizar el cálculo de la tasa de crecimiento a nivel de distrito Conchan.

El resultado se presenta en el siguiente cuadro:

✓ TASA DE CRECIMIENTO CON LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE CONCHAN

Cálculo de tasa para dos Censos

La metodología usada es hallar las tasas que son calculadas de la combinación de los censos:

R1= Combinación [Censo 2007, 2017]

CALCULO POBLACIONAL DISTRITO DE CONCHAN METODO ARITMETICO


CENSO (años)	POBLACION
CENSO (arios)	(habitantes)
2007	6040
2017	5643

Ecuación. Pf=Pox (1+r*t/100)

r=(((Pt/Po)-1)*100)/t

Combinación con 2 censos

2007	2017	r1=	-0.66	%
		1		



De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2007 la población total rural del distrito de conchan 6040 habitantes, según Censo nacional de Población y vivienda del año 2007, la población total de distrito de conchan al año 2017 fue de 5643 habitantes, realizando los cálculos entre los 2 censos nos da una tasa de crecimiento de -0.66% lo que no permitiría la correcta proyección de la población.

Por esta razón el encontrarse con una tasa de crecimiento negativa de - 0.66% se ha considerado según la norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, la cual establece que en caso la tasa de crecimiento anual tenga un valor negativo, se debe adoptar una población de diseño similar a la actual, siendo de esta manera la tasa de crecimiento igual a 0.00%.

Anexo 14: Calculo Biodigestor

				Disposición de excretas						
			Tratamiento Primario Biodigestor		Decumen	Tratamiento Secundario CASO N°01			Observación	
Loc. N°	Sist. N°	CASERIO	600 lt	700 lt	Resumen	N° Pilas	Ancho de Pila	Profundidad de Pila	Observacion	
1	1	SURUMAYO	46	8	54	1.00	2.00 x 2.00	0.80	Se utilizará biodigestor de 700 It, con la finalidad de evitar conflictos sociales entre los mismos pobladores.	
	ı		CASO N°01	CASO N°02	54		·			

CONCLUSIONES

En la Localidad de SURUMAYO

- Se instalación 54 biodigestores de 700 lt
- 54 sistema de tratamiento secundarios c/u con 1 Pila de Biofiltro de 2.00 x 2.000m x 0.8.0m

CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL BIODIGESTOR

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES

NOMBRE DEL "DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS **PROYECTO** CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE CASERIO SURUMAYO, CAJAMARCA, 2022"

DE TESIS:

LOCALIDAD: **SURUMAYO**

1.- REVISAR

Topografía (Descarga por Ok gravedad) Disponibilidad de terreno para Ok

1.2 UBS

1.3 Tipo de terreno Normal

Agrupar Viviendas No es necesario

Viviendas Totales 54 Viviendas con menos de 6 46 1.6 habitantes 1.7 Viviendas con 6 - 8 habitantes 8

El biodigestor se diseña como tanque séptico mejorado, se debe diseñar con el volumen de sedimentación, lodos y

Considerando que se baje la palanca 3 veces por cada integrante de la familia y un volumen de tanque de 4.8 lt además un uso en el lavado de ropa y cocina de 180 l(80 lt en lavado de ropa y 100 en cocina)

Viviendas

2	PARAMETROS DE DISEÑO	<= 05 habit.	>= 06 habit.	
	DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN PADRÓN DE BENEFICIARIOS	4.13	6.00	
	SE TOMARÁ	5.00	6.00	
	DOTACIÓN DE AGUA POR PERSONA (TOTAL)	80.00	80.00	LT/HAB/DÍA
	CONSUMO TOTAL	400.00	480.00	LT/DÍA
	DOTACIÓN DE LAVADERO DE 220 lt (100 lt en lavado de ropa y 120 en cocina)	220.00	220.00	LT/DÍA
	DOTACIÓN DE INODORO (4 veces por cada integrante de la familia y un volumen de tanque de 4.8 lt)	96.00	115.20	LT/DÍA
	CONSUMO TOTAL - Solo inodoro + lavadero multiuso	316.00	335.20	LT/DÍA
	APORTE UNITARIO	63.20	55.87	LT/HAB/DÍA
	% de contribución al desagüe	79%	70%	
	N° LOTES	1.00	1.00	
	TASA DE CRECIMIENTO	0.00	0.00	
	PERIODO DE DISEÑO	10.00	10.00	
	POBLACION DE DISEÑO	5.00	6.00	PERS.
	DOTACIÓN DIARIA	316.00	335.20	LT/DÍA
	DOTACIÓN DIARIA	0.32	0.34	M3/DÍA
	CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (Q)			
	Q = 0.80 * Dot	0.25	0.27	M3/DÍA

(*) SI EL CAUDAL ES <20 M3 USAR TANQUE SEPTICO

3.- DIMENSIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR


-	DIMENSIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR				
	PERIODO DE RETENCIÓN (PR)		T	1	
	Pr=1.5-0.3*log(P*Qa)	18.00	17.82	Horas	Min. 6 horas (0.25 dia)
	VOLUMEN DE SEDIMENTACION (Vs) Vs=10^-3(P*Qa)*Pr	0.237	0.249	M3	
	10 5(1 dd) 11			ļ	
	TASA DE ACUMULACION DE LODOS (TAL)	65.00	65.00	LT/HAB/AÑO	(SEGÚN NORMA)
	PERIODO DE LIMPIEZA (PL)	1.000	1.000	AÑO	
	VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS (Vd)				
	VI=70*10^-3*P*N	0.350	0.420	М3	
	VOLUMEN TOTAL (Vs + Vd)	0.59	0.67	М3	
		<u> </u>	<u> </u>	_	
		587	669	LITROS	
	VOLUMEN DE BIODIGESTOR	600	700	LITROS	

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


4.1 Se colocarán
46 Biodigestores de: 600 Litros de capacidad.
4.2 Se colocarán
8 Biodigestores de: 700 Litros de capacidad.


4.3 El periodo de limpieza será cada año aproximadamente o según lo recomendado por el fabricante
Se tomará en cuenta Biodigestores de 700 litros de capacidad, con la finalidad de evitar conflictos sociales entre los
4.4 mismos pobladores.


Anexo 15: Plano general de beneficiarios



Anexo 16: Planos de diseño de unidades básicas de saneamiento con Biofiltro







ESPECIFICACIONES TECNECAS AGUA POTABLE

Section of the control of the contro


DETALLE VALVALA DE COMPLIERTA




THE STATE OF THE S

LEYENDA A GUAFRIA			
BI HERO LOOK A	DESIGNATION		
	THE REPORT OF PERSONS		
4	000 0 W		
-de-	10		
0+	Corn or 40 Sain.		
-8-	(000 to W to Mil.		
-101	11 pers		
-161-	AL IVE		
	Link in Statement and		






LAVA TORE O POR TANA



LEYENS	A INS	TALACIONES ELECTRICAS
M MERCO	ogra .	DECECTE PCI ON
-0	-	2)-01-011
- 1		recognision con the Co.
	_	The state of the s

EXPERIMENTAL VALUE AND DESCRIPTION


The second secon






DETALLE LA VADERO DE CONCRETO ARMADO







RESUMEN DE METRADOS DE AGUA FOTABLE

'DISEÑO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CASERÍO SURUMAYO, CAJAMARCA, 2022'

LOCALIDAD: SURUMAYO

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
01.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTITUCIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS(54 Und.) TRABAJOS PIRELIMINARES	_	
01.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBRICCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm	m2	172.80
01.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	432.00
01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	120.96
01.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE PONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.60 m P/TUBERIA	m	432.00
01.01.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.10 m	m	432.00
01.01.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZANANDEADO e=0,50 m ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m	m m3	432.00 30.06
01.01.03	CERAS DE CONCRETO SIMPLE	1112	30.00
01.01.03.01	SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=5 cm	m2	6.45
01.01.03.02	CONCRETO FC=140 kg/cm2, PARA LOSA DE CONCRETO DE 0.70m x 0.80m	m2 m2	23.76 16.20
01.01.04	ENCOPRADO Y DESENCOPRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE AGUA TERMOPLASTICA INCL. ACCESORIOS	me	10.20
01.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA TERMOPLASTICA	und	54.00
01.01.05	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" CL-10	m	432.00
01.01.05.02	PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINPECCIÓN DE LA TUBERÍA	m	432.00
01.02	LAVADENOS (54 UND)		
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINANES TRAZO Y REPLANTEO	m2	48.60
01.02.02	MOVIMENTO DE TERRAS	mz	40.00
01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.16
01.02.02.02	REPINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	20.52
01.02.02.03	ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m CERAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	2.70
01.02.03.01	CONCRETO EN CIMIENTOS CH 1:10+30% PG	m3	4.32
01.02.03.02	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	5.94
01.02.03.03	ENCOPRADO Y DESENCOPRADO	m2	89.10
01.02.04.01	CONCRETO fc=210 kg/km2	m3	15.66
01.02.04.02	ENCOPPADO Y DESENCOPPADO	m2	247.32
01.02.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	729.65
01.02.05.01	TARRAJEO DE MUNOS INTERIORES CIMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1.5, e =1.5 cm.	m2	129.06
01.02.05.02	TARRAJEOS EXTERIOR C:A=1:4, e =1.5 cm.	m2	284.58
01.02.06	VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE	-	
01.02.06.01	SUMNISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE SUMNISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" PVC CON REGISTRO	und	54.00
02	OBRAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO		
02.01	UBS-SURUMAYO CASETA DE UBS (S4 UND)	-	
02.01.01	CHALLIN DE DOD (OF DRD)		
02.01.01.01	TRABAJO PRELIMINARES		
02.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DEBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm TRAZO Y REPLANTEO	m2 m2	461.70 461.70
02.01.01.02	MOVIMENTO DE TERMAS		
02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	96.12
02.01.01.02.02	REPINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m2 m3	308.34 115.34
02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SAIPLE		
02.01.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS C:H 1:10+25% PM	m3 m3	89.64 14.04
02.01.01.03.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C.H 1:8+25% PM ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE SOBRECIMIENTOS	m2	233.28
02.01.01.04	CBRAS DE CONCRETO ANMADO		
02.01.01.04.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN COLUMNETA	m3	9.18
02.01.01.04.02	ENCOPRADO Y DESENCOPRADO EN COLUMNETA ACERO DE REPUERZO FY=4,200 KG/CM2.	m2 kg	160.92 731.16
02.01.01.04.04	CONCRETO FC= 175 KG/CMZ, EN VIGA COLLARIN	m3	7.02
02.01.01.04.05	ENCOFFADO Y DESENCOFFADO EN VIGA COLLARIN	m2	113.40
02.01.01.04.06	ACERO Fy=4200 kgicm2 EN VIGAS COLLARUN MUROS Y TARROLLES DE ALRANG ERIA	kg	555.12
02.01.01.05.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGACARAV. M 1:1:4 E=1.5 CM	m2	541.62
02.01.01.05.02	ACERO Ø 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	575.42
02.01.01.06	TANKAJEO DE MUROS INTERIOR CA 1:5 a=1.50M	m2	709.02
02.01.01.06.01	ENCHAPADO CON CERAMICO COLOR CLARO 0.30x0.30 m	m2	679.32
02.01.01.06.03	TARRAJEO DE MUROS EXTERIOR C-A 1-5 == 1.5CM BRUÑAS EN VEREDAS	m2	345.60
02.01.01.06.04	BRUÑAS EN VEREDAS	m	154.44
02.01.01.07.01	CONTRAZOCALO H=0.25M C:A 1:2, e=1.50cm	m	361.80
02.01.01.08	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.01.01.08.01	CONCRETO FC= 175 KG/CM2, EN PISO E=10cm CONCRETO FC= 140 KG/CM2, EN VEREDAS E=0.10m	m2	162.00
02.01.01.08.02	ENCOPPADO Y DESENCOPPADO EN VEREDAS	m2 m2	304.83 63.18
02.01.01.08.04	SAMDINEL DE DUCHA CONCRETO FC = 175 KG/CM2	m3	1.08
02.01.01.08.05	ENCOPRADO Y DESENCOPRADO PARA SARDINEL DE DUCHA	m2	25.92
02.01.01.09.01	PUERTA MADERA TORNILLO SIDISEÑO P-01(0,75 x 2,00)	und	54.00
02.01.01.09.02	CENNOJO DE PIENNO DE 2º PANA PUENTA DE UBS	und	108.00
02.01.01.09.03	BISAGRA PARA PUERTA DE 3'x3" PARA PUERTA (PROMEDIO)	und	162.00
02.01.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMMEAS DE MADEMA	ped	216.00
02.01.01.10.02	SUMNISTRO E INSTALACION DE CONNEAS DE MADERA	und	216.00
02.01.01.10.03	VENTANA DE MADERA CIMARCO DE 2º X 2º FIJA INCL. MALLA MOSQUITERA METALICA DE 0.70X0.50 M.	und	54.00
02.01.01.11	PINTURA PINTADO DE PUERTAS DE MADERA CON ESMALTE	ps 2	81.00
02.01.01.11.02	PINTADO DE PICENTAS DE INFLORECCIÓN ESIMALTE (PINTADO DE VENTANAS MADERA (ZMANOS CIESMALTE)	m2	56.16

02.01.01.11.03	PINTURA ESMALTE (DOS MANOS)	m2	699.84
02.01.01.11.04 02.01.01.12	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA COBERTI IRA	m2	440.37
02.01.01.12.01	COBERTURA CON ALUZIN DE 1.10m x 3.60m x 0.25mm	m2	361.80
02.01.01.13	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.01.01.13.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
02.01.01.13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS	und	54.00
02.01.01.13.01.02 02.01.01.13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO BAJOINC. ACCESORIOS COMPLETOS SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS	und und	54.00 54.00
02.01.01.13.01.03	SISTEMA DE DESAGUE	una	54.00
02.01.01.13.02.01	SALIDA PARA VENTILACION	pto	54.00
02.01.01.13.02.02	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL Ø 2"	pto	162.00
02.01.01.13.02.03	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL Ø4"	pto	54.00
02.01.01.13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DESAGUE Ø 2"	m	540.00
02.01.01.13.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DESAGUE Ø 4"	m	162.00
02.01.01.13.02.06 02.01.01.13.02.07	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	und und	54.00 54.00
02.01.01.13.02.07	REGISTRO ROCADO DE BRONCE 4 SISTEMA DE AGUA	unu	54.00
02.01.01.13.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2"	pto	216.00
02.01.01.13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 1/2" CL-10	m	378.00
02.01.01.13.03.03	VALVULA ESFERICA DE 1/2"	und	54.00
02.01.01.13.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MADERA EMPOTRADA PARA VÁLVULA DE 25X25 cm	und	54.00
02.01.01.14	INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA DE TECHO DAMA CENTRO DE LUZ	unal	F4.00
02.01.01.14.01 02.01.01.14.02	SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	und und	54.00 54.00
02.01.02	BIODIGESTOR Y PILLA BIOFILTRO (54 Und)	unu	34.00
02.01.02.01	TRABAJOS PREMIMINARES		
02.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	248.94
02.01.02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	242.19
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		047.50
02.01.02.02.01 02.01.02.02.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m3 m2	217.53 242.19
02.01.02.02.02	RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	133.68
02.01.02.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m3	104.82
02.01.02.03	BIODIGESTOR		
02.01.02.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2, EN SOLADO e=10cm	m2	51.32
02.01.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION E BIODIGESTOR 700 LTS+ ACCESORIOS	und	54.00
02.01.02.03.03 02.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN BIODIGESTOR CAMARA DE LODOS	und	54.00
02.01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA DE 24"x24"	und	54.00
02.01.02.05	CAJA DE REGISTRO	unu	34.00
02.01.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24"	und	108.00
02.01.02.06	CARPINTERIA METALICA		
02.01.02.06.01	ASA DE ACERO LISO 3/8" C/P MARINA	und	162.00
02.01.02.07	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO		105.00
02.01.02.07.01 02.01.02.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003 Ø 2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003 Ø 4"	m	405.00 189.00
02.01.02.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	m und	54.00
02.01.02.08	PILA DE BIOFILTRO	ana	01.00
02.01.02.08.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	365.04
02.01.02.08.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	365.04
02.01.02.08.03	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	201.96
02.01.02.08.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m3	252.45
02.01.02.08.05	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m3	26.78 2,100.60
02.01.02.08.06 02.01.02.08.07	ACERO F'Y=4200 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg m2	232.32
02.01.02.08.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA	m2	54.00
02.01.02.08.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN POZO PERCOLADOR	und	54.00
02.01.02.08.10	FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" SEGÚN ESPECIFICACIONES	m3	225.62
02.01.02.08.11	GEOMENBRANA	m2	423.36
02.01.02.08.12	COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO	m3	82.94
02.01.02.08.13	COLOCACION DE PLANTA TALLO ALTO OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EDUCACION SANITARIA	und	864.00
03.01	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	
03.01.01	Sesión Educativa: Identificación de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP (partes y funciones)	sesion	1.00
03.01.02	Sesión educativa: Operación y mantenimiento del sistema de agua potable.	sesion	1.00
03.01.03	Sesión Demostrativa: Operación y mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento (teórico y práctico).	sesion	1.00
03.01.04	Práctica: Operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable (todos los componentes)	sesion	1.00
03.01.05	Taller: Cloración del agua y funcionamiento del sistema de cloración	taller	1.00
03.01.06	Sesión educativa: Adecuación y/o Formulación del plan Acción de operación y mantenimiento del Sistema de Saneamiento.	sesion	1.00
03.01.07	Taller: Armado, elaboración de accesorios y práctica de reparación de tuberías. Taller: Consviones demiciliarias instalación y mantenimiento.	taller	1.00
03.01.08 03.01.09	Taller: Conexiones domiciliarias, instalación y mantenimiento. Adecuación pedagógica, diseño e impresión del manual de operación y mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado	Practica Document	1.00
03.02	Adecuación pedagógica, inserio e impresión de manual de operación y manienimiento del distema de daleanniento imprementado PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	- coarroll	1.50
03.02.01	Asamblea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto, características de la opción técnica del Sistema de Sanea	asamblea	1.00
03.02.02	Diagnóstico inicial a las familias en Educación Sanitaria Ambiental.	Diagnóst	54.00
03.02.03	Sesión de capacitación № 01: Importancia del agua para la salud.	asamblea	4.00
03.02.04	Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas.	taller	4.00
03.02.05 03.02.06	Taller № 02: Vivienda y entorno saludable. Taller № 03: Lavado de manos (momentos críticos y técnica de lavado de manos).	taller taller	4.00
03.02.06	Taller Nº 04: Higiene personal.	taller	4.00
03.02.07	Taller Nº 05: Disposición sanitaria de residuos sólidos y aguas residuales.	taller	4.00
03.02.09	Sesión demostrativa № 01: Disposición sanitaria de excretas, operación y mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento (UBS	sesion	4.00
03.02.10	Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller Nº 02 Y 03.	Visita	54.00
03.02.11	Visitas domiciliarias de reforzamiento y sequimiento en: Taller № 04 y 05 y sesión demostrativa № 01.	Visita	54.00
03.02.12	Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromisos de la familia.	Visita	54.00
03.02.13	Sesión educativa Nº 1: Uso limpieza y mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento (UBS) en la institución educativa.	taller	1.00
03.02.14	Sesión educativa Nº 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de la Institución Educativa.	taller	1.00
03.02.15	Diagnóstico final a las Familias en Educación Sanitaria Ambiental.	Document	54.00

Pagina

Presupuesto

0901143 "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Cajamarca, 2022"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAN CAJAMARCA - CHOTA - CONCHAN 21/06/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE SURUMAYO				80,497.7
01.01	CONEXIÓNES DOMICILIARIAS, INSTITUCIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS/54				24,864.4
	Und)				
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				9815
01.01.01.01	UMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e≈5 cm	m2	172.80	138	238.4
01.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	432.00	1.72	743.0
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,698.4
01.01,02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENONCRIMAL	m3	120.98	39.50	4,777.90
01.01.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.60 m P/TUBERIA	m	432.00	2.68	1,157.76
01.01.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDE ADO e=0 10 m	m	432.00	6.19	2.6740
01.01.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0,50 m	m	432.00	7.83	3,382.56
01.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m	m3	30.06	23,49	706 1
01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE AGUA TERMOPLASTICA INCL. ACCESORIOS				9,0417
01.01.03.01	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA TERMOPLASTICA	und	54.00	167.44	9,041.76
01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA				2,142.7
01.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC SAP Ø 12° Q10	m	432.00	2.84	1,2268
01.01.04.02	PRUEBA HIDRÁJIJICA Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA	m	432.00	2.12	9158
01.02	LAVADEROS (54 UND)				55,6313
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				55,633.33
01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	48.60	1.40	68.0
01.02,01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				209.4
01.02.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.16	39.50	853
01.02.01.02.02	REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS	m2	20.52	2.96	607
01.02.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30,00m	m3	2.70	23.49	63.43
01.02,01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				8,182.5
01.02.01.08.01	CONCRETO EN CIMIENTOS CH 1:10-30% PG	m3	4.32	333,99	1.442.84
01.02.01.08.02	CONCRETO fo=17.5 kg/an2	m3	5.94	453.78	2,6954
01.02.01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	89, 10	4539	4.014.2
01.02.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				22,678.9
01.02.01.04.01	CONCRETO fo=210 kg/art2	m3	15.66	480,69	7,527.6
01,02,01,04,02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	247.32	4539	11,2258
01.02.01.04.03	ACERO Py=4200 kg/bm2	kg	729.65	5.38	3,9255
01.02.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				13,299.00
01.02.01.05.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES CAMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C'A=1:5, e=1.5 cm.	m2	129.06	38.46	4.963.6
01.02.01.05.02	TARRAJEOS EXTERIOR C:A=14, e =1.5 cm.	m2	284.58	2929	8,3353
01.02.01.06	VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DE SAGUE				11,195.2
01.02.01.06.01	SUMMISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE	und	54.00	120.64	6,514.56
01.02.01.06.02	SUMNISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" PVC CON REGISTRO	und	54.00	86.68	4,680.72
œ	OBRAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO				661,938.6
02.01	UBS-SURUMAYO				661,938.6
02.01.01	CASETA DE UBS (54 UND)				409,634,67
02.01.01.01	TRABAJO PRELIMINARES				1,283.5
02.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DEBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 on	m2	461.70	138	637, 15
CZ.01.01.01.CZ	TRAZO Y REPLANTEO	m2	461.70	1.40	64636
CZ.01.01.CZ	MOVIMENTO DE TIERRAS				7A187
02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	96.12	39.50	3,79674
02.01.01.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2	308.34	2.96	912.6
02.01.01.02.03	ELIMINAÇIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m3	115.34	23.49	2,7093
02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				47.7419

Fecha: 10/07/2022 12:17:57a. m. \$10 Página 2

Presupuesto

Presupuesto

Cliente. 21/06/2021 Lugar

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.01.03.01	CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS CH 1: 10+25% PM	m3	89.64	353.91	31,724.49
02.01,01,03.02	CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS CH. 18+255, PM	m3	14.04	386.67	5,428.8
02,01.01.08,08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADODE SOBRECIMENTOS	m2	233.28	4539	10,588.56
02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				26,8416
02.01.01.04.01	CONCRETO fo=210 kg/on/2 EN COLUMNETA	m3	9.18	480.69	4,412.73
02.01.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENÇOFRADO EN COLUMNETA	m2	160.92	45.16	7,267.1
02.01.01.04.03	ACERO DE REFUERZO FY+4200 KG/CM2.	kg	731.16	538	3,9836
02.01.01.04.04	CONCRETO FIC= 2 10 KG/OM2, EN VIGA COLLARIN	m3	7.02	480.69	3,374.4
02.01.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA COLLARIN	m2	113.40	42.92	4,867.13
02.01.01.04.06	ACERO Py=4200 kg/bm2 EN VIGAS COLLARIN	kg	555.12	5.38	2,986.5
02.01.01.05	MUROS Y TABIQUES DE ALBANLERIA				50,8246
02.01.01.05.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA/CARAV, M 11/4 E=15 CM	m2	541.62	8825	47,797.90
@.01.01.05.@	ACERO Ø 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	575.42	526	3,0267
02.01.01.08	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS				73,994.8
02.01.01.05.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIOR C:A 1.5 ≠ 1.5CM	m2	709.02	33.94	24,084.14
02.01.01.06.02	ENCHAPADO CON CERAMICO COLOR CLARO 030x030 m	m2	679.32	54.28	36,873.49
02:01:01:06:03	TARRAJEO DE MUROS EXTERIOR C:A 1:5 0=1.5CM	m2	345.60	33.94	11,7296
02.01.01.06.04	BRUÑAS EN VEREDAS	m	154.44	8.57	1,323.5
02.01.01.07	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,112.2
02.01.01.07.01	CONTRAZOCALO H=0.25M CA 1:2, c=1,50cm	m	361.80	14.13	5,112.23
02.01.01.08	PISOS Y PAVIMENTOS				31936.4
02.01.01.08.01	CONCRETO FIC# 175 KG/CM2, EN PISO E#10cm	m2	162.00	63.97	10,363.14
02.01.01,08.02	CONCRETO FIC= 140 KG/QM2, EN VEREDAS E=0, 10m	m2	304.83	56.07	17,09182
02.01.01.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	63.18	44.14	2,788.77
02.01.01.08.04	SARDINEL DE DUCHA CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	1.08	507.98	548.60
02.01.01.08.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL DE DUCHA	m2	25.92	44.14	1,344.1
02.01.01.09	PLERTAS				295110
02.01.01.09.01	PUERTA MADERA TORNILLOS DISEÑO P-01(0.75 x 2,00)	und	54.00	519.38	28,046.53
02.01.01.09.02	CERROJODE FIERRO DE 2º PARA PUERTA DE UBS	und	108.00	6.12	660.96
02.01.01.09.03	BISAGRAPARA PUERTA DE 3'X3" PARA PUERTA (PROMEDIO)	und	162.00	4.96	803.50
02.01.01.10	CARPIN TERIA DE MADERA				13,696.50
02.01.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE MADERA	und	216.00	22.94	4,9650
02.01.01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE MADERA	und	2 16.00	27.19	5,873.0
02.01.01.10.03	VENTANA DE MADERA CIMARCO DE 2° X 2° FUA INCL. MALLA	und	54.00	53.12	2,868.48
in and the second	MOSQUITERA METALICA DE 0,70X0.50M,				120000
02.01.01.11	PNTURA	525	122.224	1972	15,491.90
02.01,01,11.01	PINTADODE PUERTAS DE MADERA CON ESMALTE	m2	81.00	8.23	666.63
02.01.01.11.02	PINTADODE VENTANAS MADERA (ZMANOS CIESMALTE.)	m2	55.16	10.62	596.42
02.01.01, 11.08	PINTURA ESMALTE (DOS MANOS)	m2	699.84	11.56	8,090 1
02.01.01, 11.04	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA	m2	440.37	13.94	6.138.70
02.01.01.12	COBERTURA	222	204.00	****	25,213.84
02.01.01.12.01	COBERTURA CON ALUZIN DE 110m x 3.60m x 0.25mm	m2	361.80	6969	25,213.84
02.01.01.13	INSTALACIONES SANTARIAS				73574.4
02.01.01.13.01	AP ARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	1000		****	31706.64
02.01.01.13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA 1LLAVE INC. ACCESORIOS	und	54.00	8239	4,4490
02.01.01, 13.01,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCOORO TIPO BAJONO. ACCESORIOS COMPLETOS	und	54.00	315.52	17.038.00
02.01.01.13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS	und	54.00	18925	10,219.50
02.01.01, 13.02	SISTEMA DE DESAGUE				24,955.02
@.01.01, 13.02.01	SALIDA PARA VENTLACION	pto	54.00	41.18	2.223.7
02.01.01, 13.02.02	SALDADESAGUE DE PVC SAL Ø 2°	pto	162.00	39.63	6,4200
02.01.01, 13,02.03	SALIDADESAGUE DE PVC SALIØF	pto	54.00	53.93	2,912.2
02.01.01.13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DESAGUE Ø 2°	m	540.00	8.80	4,752.00
02.01.01.13.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DESAGUE Ø 4°	m	162.00	15.91	2,577.43
02.01.01.13,02.06	SUMIDERO DE BRONCE DE 2º	und	54.00	5531	2,98674

Fedia: 10/07/2022 12:17:57a. m.

Presupuesto

Presupuesto

0901143 "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Cajamarca, 2022"

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE COCHAN CaJA MARCA - CHOTA - CONCHAN Cliente 21/06/2021

Lugar

item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.01.13.02.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"	und	54.00	57.09	3,082.86
02.01.01.13.03	SISTEMA DE AGUA				16,912.80
02.01.01, 13.03.01	SALDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 12*	pto	216.00	34.10	7,36560
02.01.01, 13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 1/2" CL-10	m	378.00	5.93	2.24154
02.01.01.19.03.03	VALVULA ESFERICA DE 12°	und	54.00	106.46	5,748.84
02.01.01.13.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA MADERA EMPOTRADA PARA VÁLVULA DE 25X25 om	und	54.00	28.83	1,55682
02.01.01.14	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,996.78
02.01.01.14.01	SALIDA DE TE OHO PARA CENTRO DE LUZ	und	54.00	66.53	3,592.62
02.01.01.14.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	und	54.00	63.04	3,404,16
02.01.02	BIODIGESTOR Y PILA BIOFILTRO (54 Und)				252,303.94
02.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				682.61
02.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERPENO MANUAL	m2	248.94	138	343.54
02.01.02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	242.19	1.40	33907
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1491168
02.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	217.50	39.50	8,592.44
02.01.02.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2	242.19	2.96	71688
02.01.02.02.03	RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	133.68	23.49	3.14014
02.01.02.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m3	104.82	23.49	2,452.22
02.01.02.03	BIODIGESTOR				58237.74
02.01.02.03.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2.EN SQLADO ⊕ 10cm	m2	51.32	4641	2.38176
02.01.02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION E BIODIGESTOR 700 LTS+ ACCESORIOS	und	54.00	921.03	49.735.62
02.01.02.03.03	SUMNISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN	und	54.00	113.34	6,12036
02.01.02.04	BIODIGESTOR CAMARA DE LODOS				13,010,76
02.01.02.04.01			54.00	240.94	
02.01.02.05	SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA DE 24"x24" CAJA DE REGISTRO	und	54.00	240.94	13,010.76 17,422.56
02.01.02.05.01	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRODE 12" x 24"	und	108.00	16132	17.422.56
02.01.02.06	CARPINTERIA METALICA	una	108.00	101.32	3,455,46
	AS A DE AGERO LISO 3/8" OP MARINA	and t	100.00	2133	
02.01.02.05.01		und	162.00	2133	3,455,46
02.01.02.07	E QUIPAMENTO HIDRAULICO	200	405.00	7.42	
02.01.02.07.01	SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL NTP 399.003 Ø 2*	m	405.00	7.42	3,00510
02.01.02.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SALINTP 399.003 Ø 4"	m	189.00	14.07	2,65923
02.01.02.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	und	54.00	81.18	4,383.72
02.01.02.08	PLA DE BIOFILTRO		205.04	400	134,535.08
02.01.02.08.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	365.04	138	503.76
02.01.02.08.02 02.01.02.08.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m2 m3	365.04 201.96	1.40 39.50	511.06 7,977.42
02.01.02.08.04	ELIMNAÇIÔN DE MATERIAL EXCEDENTE D. Prom. = 30m	m3	252.45	23.49	5,98005
02.01.02.08.05	CONCRETO Fo=210kg/cm2	m3	26.78	480.69	12.872.88
02.01.02.08.06	ACERO F Y=4200kg/an2	kg	2.100.60	538	11.301.23
02.01.02.08.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO		190.08	45.16	8,58401
02.01.02.08.08	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PREFABRICADA	m2 und	54.00	16132	8,71128
02.01.02.08.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN POZO PERCOLADOR	und	54.00	114.66	6,191.64
02.01.02.08.10	FILTRO DE GRAVA Ø 12° SEGÚN ESPECIFICACIONES	m3	184.60	170.04	31,38938
	GEOMENBRANA		423.36	6.95	2,942.35
02.01.02.08,11		m2			
02.01.02.08.12	COLOCACION TIERRA DE CULTIVO	m3	82.94 864.00	83.98 35.48	6.96530
	COLOCACION PLANTA TALLO ALTO	und	864.00	35.40	
O3	OPERACION, MANTENMENTO Y EDUCACION SANTARIA				5,02473
CB. C1	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENMENTO	2222	1	49.44	3,652.04
08.01.01	Sesión Educativa: Identificación de los componentes del Sistema de Agua Pictable - SAP (partes y funciones)	sesion	1.00	57.63	57.63
03.01.02	Sesión educativa: Operación y mantenimiento del sistema de agua potable.	sesion	1.00	1,354.03	1,354.03
03.01.03	Sesión Demostrativa: Operación y mantenimiento de la Unidad Básica de Sansamiento (taórico y práctico).	sesion	1.00	36025	360.25

Lugar

Presupuesto

Presupuesto

0901143 "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Cajamarca, 2022"

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE COCHA N CAJAMARCA - CHOTA - CONCHA N

21/06/2021

item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.01.04	Práctica: Operación y mantenimiento del Sistema de Agua Polable (todos los componentes)	sesion	1,00	343.00	343.00
08.01.05	Taller: Cloración del agua y funcionamiento del sistema de cloración	taller	1.00	1,096.75	1,0967
03,01.05	Sesión educativa: Adecuación y/o Formulación del plan Acción de operación y mantenimiento del Sistema de Saneamiento.	sesion	1.00	74.75	7475
03.01.07	Taller: Armado, elaboración de acoesorios y práctica de reparación de tuberías.	taler	1.00	52.50	52.50
03.01.08	Taller: Conexiones domiciliarias, instalación y mantenimiento.	Practica	1.00	73.13	73.13
03.01.09	Adecuación pedagógica, diseño e impresión del manual de operación y mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado por el proyecto.	Document	1.00	240.00	240.00
08.02	PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL				137269
03.02.01	Asambiea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto, características de la opción técnica del Sistema de Sansamiento a construir se (de acuerdo al expediente técnico).	asamblea	1.00	44.63	44.63
03.02.02	Diagnóstico inicial a las familias en Educación Sanitaria Ambiental.	Diagnost	54.00	120	6480
03.02.03	Sesión de capacitación Nº 01: Importancia del agua para la salud.	asambiea	4.00	17,13	68.52
03.02.04	Taller Nº 01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas.	taller	4.00	1088	43.52
03.02.05	Taller Nº 02: Importancia del cuidado del medio ambiente.	taller	4.00	13.38	53.52
03.02.06	Taller N° OI: Higiene personal.	taller	4.00	40.13	160.52
03.02.07	Taller Nº Ot: El agua y la salud.	taler	4.00	12.75	5100
03.02.08	Taller № 05: Disposición sanitaria de residuos sididos y aguas residuales.	taler	4.00	2925	117.00
03.02.09	Sesión d'emostrativa N° 01: Disposición sanitaria de excretas, operación y mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento (UBS).	sesion	4.00	34.63	138.52
03.02.10	Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller Nº 02 Y 03.	Visita	54.00	5.63	304.02
03,02.11	Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller № 04 y 05 y sesión demostrativa № 01.	Visita	54.00	023	12.42
03.02.12	Visitas domi cilarias de seguimiento y reforzamiento al cumplimiento de compromis os de la familia.	Visita	54.00	023	12.42
03.02.13	Sesión educativa N° 1: Uso limpieza y mantenimiento de la Unidad Bàsica de Sansamiento (UBS) en la institución educativa.	taler	1.00	51.75	5175
03.02.14	Sesión educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entomo de la Institución Educativa.	taler	1.00	18525	18525
03.02.15	Diagnóstico final a las Familias en Educación Sanitaria Ambiental.	Document	54.00	120	6480
	COSTO DIRECTO				747,461.07
	GASTO GENERALES (10%)				74,746.11
	UTILIDAD (5%)				37,373.05
	SUB TO TAL				859,580.23
	IGV (18%)				154,724.44
	TOTAL PRESUPUESTO				1014,304,67

Fecha:

10/07/2022 12:17:57a. m.

Anexo 19: Análisis de costos Unitarios

510						Pági	na:
		Anális is de p	recios un	itarios			
Presupuesto	The state of the s	ARTAMENTO DE CAJAMA		ara mejorar las	condiciones de		TO SERVICE OF SERVICE
Subpresupuesto	001 SISTEMA DE AGUA P					Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	01.01.01.01 LIMPIEZA Y D	ESBROCE DE TERRENO M	ANUAL, e=5 cm	1			
Rendimiento	m2/DIA MO. 100,0000	EQ. 100.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	1.3
Código	Descripción Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.0800	16.76	1.34
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	1.34	0,04
Partida	01.01.01.02 TRAZO Y REP	LANTEO					
Rendimiento	m/DIA MO. 1,000.0000	EQ. 1,000.0000			Costo unitario d	Irecto por : m	1.72
Código	Descripción Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147000032	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0050	26.42	0.2
0147010004	PEON		hh.	3.0000	0.0240	16.78	0.40
							0.6
	Materiales						
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 *		kg		0.0400	5.05	0.20
0229030104	YESO EN BOLSAS DE 10 KG.		BOL		0.0200	2.72	0.00
0243150007	ESTACAS DE MADERA		und		0.1000	5.00	0.50
0254110090	PINTURA ESMALTE		gin		0.0050	33.06	0.17
			1.5703				0.93
	Equipos						100
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		5.0000	0.61	0.0
0337540013	PRISMA		hm	3.0000	0.0240	1.69	0.04
0349680022	ESTACION TOTAL		hm	1.0000	0.0080	15.00	0.13
Partida	01.01.02.01 EXCAVACION	MANUAL EN TERRENO NO	RMAL				700
Rendimiento	m3/DIA MO. 3.5000	EQ. 3.5000			Costo unitario dir	arin nov : m3	39.50
With the same of t	CONTRACT CONTRACTOR	2.0. 5.5000	1 2002		120200000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000
Código	Descripción Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON		hh	1.0000	2.2657	16.76	35.30 38.30
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	38.35	1.10
Partida	01.01.02.02 REFINE Y NIV	ELACION DE FONDO PARA	ZANJA DE 0.4	0x0.60 m P/TUE	ERIA		
Rendimiento	m/DIA MO. 60.0000	EQ. 60.0000			Costo unitario d	lrecta por : m	2.68
Código	Descripción Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		hh	0.1000	0.0133	23,46	0.3
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.1333	16.78	2.24
							2.5
	Equipos						700
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		5.0000	2.55	0.13

S10 Página: 2

Subpresupuesto		SISTEMA DE AGUA PO	RTAMENTO DE CAJAMA	NVA.			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	01.01.02.03		O PARA TUBERIA CON	MAT. PROPIO Z	ARANDEADO e	=0.10 m	- I train prongramo	211001202
Rendimiento	m/DIA	MO. 25,0000	EQ. 25.0000			Costo unitario d	recto por : m	6.1
15045	920385085	5250.00TCD		2552376	NW Res	X85005005	V0.1505-1035-0	8457K655
Código	Descripción	Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON			hh	1.0000	0.3200	16.78	5.3
								5.3
0204010015	MATERIAL	Materiales ZARANDEADO		m3		0.0500	10.00	0.5
100000000000000000000000000000000000000		100000000000000000000000000000000000000		100			53/215/00	0.5
2020000		Equipos		20.02		5000	2222	253
0337010001	ZARANDA	NTAS MANUALES		%MO hm	0.1000	0.0320	5.37	0.1
0340140003	ZAROHNUM			1909	0.1000	0.0320	2,00	0.3
Partida	01.01.02.04	RELLENO COM	PACTADO DE ZANJA CO	N MAT. PROPIO	ZARANDEADO	0 e=0,50 m		
Rendimiento	m/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000			Costo unitario d	Irecto par : m	7.8
2010 2200			5000 100000	*****				
Código	Descripción	Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO			hh	0.5000	0.1143	23.46	2.6
0147010004	PEON			hh	1.0000	0.2256	16.78	3.5
		Materiales						6.5
0232100043	AGUA	materiales		m3		0.1200	1.69	0.2
								0.2
0337010001	UEDD AME	Equipos NTAS MANUALES		%MD		3.0000	6.52	0.2
0349960003		IUAL DE 25KG		hm	1.0000	0.2256	4.00	0.9
								1.1
Partida	01.01.02.05	ELIMINACION D	E MATERIAL EXCEDENT	TE HASTA 30.00	=			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000			Costo unitario di	ecto por : m3	23.4
Código	Descripción			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Mano de Obra		hh	1.0000	1.3333	16.78	22.3
								22.3
0337010001		Equipos NTAS MANUALES		%MO		5.0000	22.37	1.1

Pāgha:

Subpresupuesto		SISTEMA DE AGUA P	ARTAMENTO DE CAJAMAF OTABLE				Fecha presupuesto	21/06/2021
Partida	01.01.03.01	SUMINISTRO I	E INSTALACIÓN DE CAJA D	E REGISTRO	DE AGUA TERN	MOPLASTICA		
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000			Costo unitario din	ecto por : und	167.44
Código	Descripción	Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	0.8000	23.46	18.77
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.8000	18.56	14.50
				700			100000	33.62
		Materiales						
0272150105	REDUCCIO	N PVC SAP 3/4 A 1/2"		und		1.0000	1.19	1.15
0272300102	NIPLE PVC	SAP 1/2"		und		2.0000	1.20	2.40
0272530072	CODO PVC	SAP 1/2" X 45"		und		2,0000	1.95	3.90
0272990143	ADAPTADO	R UPR PVC Ø = 1/2"		und		2.0000	1.20	2.50
0272990160	UNION UNI	VERSAL PVC Ø = 1/2"		und		2.0000	1.95	3.90
0272990186	MARCOYT	APA TERMOPLASTICA	A DE 1/2" - 3/4" C/VISOR	und		1.0000	34,62	34.60
0272990187	CAJA TERM	IOPLASTICA C/SOLAD	O PORTA MEDIDOR	und		1.0000	46.62	48.82
0273110102	TEE PVC S	AP Ø = 34"		und		1.0000	2.12	2.12
0277020052	VALVULA D	E PASO 1/2*		und		1.0000	33.30	33.30
								132.81
0337010001	HERRAMIE	Equipos NTAS MANUALES		%MO		3.0000	33.62	1.01
	7 45 0 0 0 0 0 0 0	The metallican		10110				1.01
Rendimiento	m/DIA	MO. 450,0000	EQ. 450.0000			Costo unitario d		
Rendimiento Código	m/DIA Descripción		EQ. 450,0000	Unidad	Cuadrilla	Costo unitario d Cantidad	Precio S/.	
Código 0147010002	Descripción OPERARIO	Recurso Mano de Obra	EQ. 450,0000	Unidad	1.0000	47 (A 10 A 1	Precio S/. 23.46	Parcial S/
Código	Descripción	Recurso Mano de Obra	EQ. 450.0000			Cantidad	Precio S/.	Parcial 8/ 0.42 0.30
Código 0147010002	Descripción OPERARIO	Recurso Mano de Obra	EQ. 450.0000	hh	1.0000	Cantidad 0.0178	Precio S/. 23.46	Parcial 8/ 0.42 0.30
Código 0147010002 0147010004	Descripción OPERARIO PEON	Recurso Mano de Obra Materiales	EQ. 450.0000	hh hh	1.0000	Cantidad 0.0178	Precio S/. 23.46	Parcial S/ 0.42 0.30 0.72
Código 0147010002	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT	Recurso Mano de Obra	EQ. 450.0000	hh hh	1.0000	0.0178 0.0178 0.0178	Precio S/. 23.46 16.76	Parcial S/ 0.42 0.30 0.72
Código 0147010002 0147010004 0230460036	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT	Mano de Obra Materiales	EQ. 450.0000	hh hh	1.0000	Cantidad 0.0178 0.0178	Precio S/. 23.46 16.75	Parcial 3/ 0.42 0.30 0.72 0.23
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P	Materiales O PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2* Equipos	EQ. 450.0000	hh hh gin m	1.0000	Cantidad 0.0178 0.0176 0.0025 1.0500	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76	Parcial S/ 0.42 0.30 0.72 0.23 1.87 2.10
Código 0147010002 0147010004 0230460036	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P	Mano de Obra Mano de Obra Materiales TO PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2*	EQ. 450.0000	hh hh	1.0000	0.0178 0.0178 0.0178	Precio S/. 23.46 16.76	Parotal SI 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P	Materiales O PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2* Equipos	EQ. 450.0000	hh hh gin m	1.0000	Cantidad 0.0178 0.0176 0.0025 1.0500	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76	Parotal SI 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P	Materiales O PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES	EQ. 450,0000	hh hh gin m	1.0000	Cantidad 0.0178 0.0176 0.0025 1.0500	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76	Parotal SI 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10
Código 0147010002 0147010004 0250460036 0272010004 0337010001	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA PI HERRAMIEI	Materiales O PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES		hh hh gin m	1.0000	Cantidad 0.0178 0.0176 0.0025 1.0500	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72	2.84 Parcial SJ. 0.42 0.30 0.72 0.23 1.87 2.10 0.02 0.02
Código 0147010002 0147010004 0230450035 0272010004 0337010001	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA PI HERRAMIEI 01.01.04.02	Mano de Obra Mano de Obra Materiales TO PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hh hh gin m	1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72	Parcial 5/ 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10 0.00 0.00
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Riandimiento Código	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción	Mano de Obra Materiales TO PARA PVC VC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hith hith glin m %MO	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad	93.22 1.76 0.72	Parcial S/ 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10 0.02 2.12 Parcial S/
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Riandimienio Código 0147010002	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción OPERARIO	Mano de Obra Mano de Obra Materiales TO PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hih hih gin m %MO DE LA TUBERI Unidad hih	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad 0.0267	Precio S/. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72 irecto por : m Precio S/. 23.46	Parcial S/. 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.16 0.02 2.12 Parcial S/.
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Riandimiento Código 0147010002	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción	Mano de Obra Mano de Obra Materiales TO PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hith hith glin m %MO	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad	93.22 1.76 0.72	Parcial S/ 0.43 0.73 0.73 0.22 1.57 2.10 0.03 2.82 Parcial S/ 0.63
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción OPERARIO PEON	Materiales TO PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hh hh gin m %MO DE LA TUBERI Unidad hh hh	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad 0.0267 0.0533	Precio S/. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72 Irecto por : m Precio S/. 23.46 16.76	Parcial S/ 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10 0.02 2.12 Parcial S/ 0.63 0.65 1.52
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción OPERARIO PEON	Mano de Obra Mano de Obra Materiales TO PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300,0000 Recurso Mano de Obra Equipos NTAS MANUALES	ÁULICA Y DESINFECCIÓN I EQ. 300,0000	hh hh gin m %MO DE LA TUBERI Unidad hh hh	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad 0.0267 0.0533	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72 Irecto por : m Precio St. 23.46 16.76	Parotal S/ 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10 0.03 2.12 Parotal S/ 0.63 0.65 1.52
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Riandimiento Código 0147010002	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 m/DIA Descripción OPERARIO PEON	Materiales O PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300.0000 Recurso Mano de Obra Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDRAULICA,	IÁULICA Y DESINFECCIÓN I	hh hh gin m %MO DE LA TUBERI Unidad hh hh	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad 0.0267 0.0533	Precio S/. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72 Irecto por : m Precio S/. 23.46 16.76	Parcial S/. 0.42 0.30 0.72 0.23 1.87 2.10 0.02
Código 0147010002 0147010004 0230460036 0272010004 0337010001 Partida Rendlimiento Código 0147010002 0147010004	Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT TUBERIA P HERRAMIEI 01.01.04.02 IN/DIA Descripción OPERARIO PEON HERRAMIEI BALDE DE SACCESORII	Materiales O PARA PVC WC BAP C-10 DE 1/2* Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDR MO. 300.0000 Recurso Mano de Obra Equipos NTAS MANUALES PRUEBA HIDRAULICA,	RÁULICA Y DESINFECCIÓN I EQ. 300.0000 TAPÓN, ABRAZADERA Y	hh hh gin m %MO DE LA TUBERI Unidad hh hh	1.0000 1.0000	Cantidad 0.0176 0.0176 0.0025 1.0500 3.0000 Costo unitario d Cantidad 0.0267 0.0533	Precio St. 23.46 16.76 93.22 1.76 0.72 Irecto por : m Precio St. 23.46 16.76	Parcial S/. 0.42 0.30 0.72 0.23 1.67 2.10 0.02 2.12 Parcial S/. 0.63 0.69 1.52

sid Pagina: 4

		Cajam	iarca, 2022"DEPA	RIAMENI	O DE CAJAMA	PVLM.				
Subpresupuesto	001	SISTE	MA DE AGUA PO	TABLE					Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	01.02.01.01		TRAZO Y REPL	ANTEO						
Rendimiento	m2/D(A	МО	250.0000	EQ	250.0000			Costo unitario din	eclo por : m2	1.4
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hih	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.0320	16.76	0.5
										1.2
000000000	WEED THE		Materiales			0.01		0.0000	0.00	
0229030104	YESO EN B	OLSAS	B DE 10 KG.			BOL		0.0250	2.72	0.0
			Equipos							0.0
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			%MO		3.0000	1.29	0.0
										0.0
Destito .										-
Partida	01.02.01.02	2.01	EXCAVACION N	IANUAL E	N TERRENO NO	ORMAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO	3.5000	EQ	3.5000			Costo unitario din	ecto por : m3	39.5
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON					hh	1.0000	2.2657	16.78	35.3
										38.3
			Equipos							
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES			%MO		3.0000	38.35	1,10
										1.10
Partida	01.02.01.02	2.02	REFINE Y COMP	PACTACIÓ	N MANUAL EN	T.N. PARA EST	TRUCTURAS			
Rendimiento	m2/DIA	MO	120.0000	EQ	120.0000			Costo unitario din	ecto por : m2	2.96
Código	Descripció	n Recu	irso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra			hh	1.0000	0.0667	23.46	1.50
0147010002	PEON					hh	1.0000	0.0667	10.78	1.13
0141010004	12011					1465	1.0000	0.0001	10.10	2.6
			Equipos							
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES			%MO		3.0000	2.65	0.00
0349960003	PISON MA	NUAL D	DE 25KG			hm	0.7500	0.0500	4.00	0.20
										0.26
Partida	01.02.01.02	2.03	ELIMINACION D	E MATERI	AL EXCEDENT	E HASTA 30.00	m			
Rendimiento	m3/DIA	MO	6.0000	EQ	6.0000			Costo unitario din	ecto por : m3	23.49
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Ma	ano de Obra			hh	1.0000	1.3333	16.78	22.3
0147010004	PEDM					1111	1.0000	1.3333	10.70	22.3
			Equipos							
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			%MO		5.0000	22.37	1.13
										1.12

sid Pagina: 5

Subpresupuesto	001	1007	MA DE AGUA PO	ARTAMENTO DE CAJAMA OTABLE	RCA"			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	01.02.01.0	3.01	CONCRETO EN	CIMIENTOS C:H 1:10+30	% PG				
Rendimiento	m3/DIA	MO.	25.0000	EQ. 25.0000			Costo unitario dir	eclo por : m3	333.9
Còdigo	Descripci		rso no de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial t
0147010002	OPERARI		no de dona		hh	2.0000	0.6400	23.46	15.0
0147010003	OFICIAL	7.			hh	2.0000	0.6400	18.56	11.0
0147010004	PEON				hh	8.0000	2.5600	16.78	42.5
		2	A Question of						69.8
0205000003	PIEDRA C		Natertales		m3		0.2000	135.60	35.2
0205000010	PIEDRA N				m3		0.5040	127.12	64.0
0205010004	ARENA GI	7			m3		0.2700	144.07	36.5
0221000096			AND TIPO I (42.5	SK(G)	BOL		4.0450	25.00	101.1
0232100043	AGUA				m3		0.8700	1.69	1.4
0238000000	HORMIGO	N.			m3		0.1050	150.00	15.7
		250			,,,,,		2000		256.5
0337010001	HERRAMI		Equipos MANUALES		%MO		5.0000	69.65	3.4
0348010011			CONCRETO DE	9-11P3	hm	1.0000	0.3200	12.71	4.0
									7.5
Partida	01.02.01.0	3.02	CONCRETO FO	=175 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA	MO.	20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario dir	reclo por : m3	453.7
Código	Descripci		rso no de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARI	0			hh	2.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010003	OFICIAL				hh	1.0000	0.4000	18.56	7.4
0147010004	PEON				hh	5.0000	3.2000	16.78	53.7
									79.8
0205000003	PIEDRA C		Natertales		m3		0.5500	135.60	74.5
0205010004	ARENA G				m3		0.5400	144.07	77.8
0221000096			AND TIPO I (42.5	96(5)	BOL		8.4300	25.00	210.7
0232100043	AGUA	- Citie	ALL THE THE	andy.	m3		0.1850	1.69	0.3
0232 (00043	HOUN				111,2		0.1000	1.00	363.4
0337010001	HEDDAMI		Equipos MANUALES		%MO		3.0000	79.89	2.4
0346010011			CONCRETO DE	9.11P3	hm	1.0000	0.4000	12.71	5.0
0349070051			NCRETO 4 HP 1		hm	1.0000	0.4000	7.42	2.5
3373073007	1101000			30		1.3000	5.455		10.4
Partida	01.02.01.0	3.03	ENCOFRADO	DESENCOFRADO					
Rendimiento	m2/DIA	MO.	12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	45.3
Código	Descripcio		rso no de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARI				hh	1.0000	0.6667	23,46	15,6
0147010003	OFICIAL				hh	1.0000	0.6667	18.55	12.3
		6	1988 ·						28.0
0202010065	CLAVOS		Nateriales NDERA C/C 3 *		kg		0.3100	5.05	1.5
0202010000	ALAMBRE				kg		0.3500	4.67	1.6
0243000032			AL PIENCOFRAD	O Y CARP	p2		3.5000	3.51	13.3
THE THE PARTY NAMED IN	med Line	area run t	THE PARTY NAME		100		2,0000	3.01	16.5
0337010001	UEDD AND		Equipos MANUALES		%MD		3.0000	25.01	
	DEADAM	ERIBOR							5.0

Análisis de precios unitarios

0901143 "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Presupuesto: Cajamarca, 2022"DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 21/06/2021 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 01.02.01.04.01 Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 480.69 Parcial S/. Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Mano de Obra OPERARIO hh 2.0000 0.8000 18.77 0147010003 **OFICIAL** 1.0000 0.4000 18,56 7,42 hh 0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 16.78 53.70 79.89 Materiales 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 0.5300 135.60 71.67 m3 0205010004 ARENA GRUESA 0.5200 144.07 74.92 m3 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 0221000095 BOL 9.7300 25.00 243.25 0232100043 AGUA m3 0.1550 1.69 0.31 390.35 HERRAMIENTAS MANUALES 0337010001 %MO 3.0000 79.89 2.40 0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.4000 12.71 5.05 0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25° 1.0000 0.4000 7.42 2.97 10.45 Partirla 01.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rendimiento m2/DIA MO. 12,0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 45.39 Unidad Parcial S/. Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Mano de Obra 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.46 15.64 0147010003 **OFICIAL** 1.0000 0.6667 18.55 12.37 28.01 Materiales 0202010065 CLAVOS PARA MADERA C/C 3 ° kg 0.3100 5.05 1.57 0202040010 ALAMBRE NEGRO N'6 0.3500 4.67 1.63 kg 0243000032 MADERA NACIONAL PIENCOFRADO Y CARP p2 3,5000 3.51 13,34 16.54 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES 0337010001 %MO 3.0000 0.84 Partida 01.02.01.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250,0000 Costo unitario directo por : kg 5.38 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Parcial S/. Precio S/. Mano de Obra 0147010002 OPERARIO 1.0000 0.0320 23.46 0.75 0147010003 OFICIAL 1.0000 0.0320 18,56 0.59 1.34 Materiales 0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 0.0400 4.67 0.19 kg 0202970002 ACERO CORRUGADO FY*4200 KG/CM2 1.0500 3.01 3.63 ka 4.00 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'MO 3.0000 0.04

0.04

Pagita:

Commercial	004	1000	narca, 2022"DEPA		DE CAJAMA	RCA"			Eartha reserve ando	rio Surumayo
Subpresupuesto Partida	01,02,01.0		TARRAJEO DE		TERIORES CAN	PERMEABILIZ	ANTE Y CEMEN	NTO PULIDO C:A=	Fecha presupuesto 1:5, e =1,5 cm.	21/06/202
	57.0000000	327.0							10000	
Rendimiento	m2/DIA	МО	10.0000	EQ.	10.0000			Costo unitario dir	eclo por : m2	38.4
Código	Descripció		urso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	0				hh	1.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.4000	16.76	6.7
										25.4
			Materiales							
0204010008	ARENA FI					m3		0.0300	144.07	4.3
0221000096			LAND TIPO I (42.5	KG)		BOL		0.1600	25.00	4.0
0230110015	MPERME					gin		0.0800	26.90	2,1
0243000032	MADERA	NACION	NAL PIENCOFRAD	O Y CARP		p.2		0.4600	3.51	1.7
			Equipos							
0337010001	HERRAMI	ENTAS	MANUALES			NMO .		3.0000	25.48	0.7
Partida	01.02.01.0	5.02	TARRAJEOS E	CTERIOR C	A=1:4, e =1.5 c	om.				98
Dandiniania	m2/DIA	140						Conformitado do	Per use else	29.2
Rendimiento	m2/DIA	MU	12.0000	EU.	12.0000			Costo unitario dir	ecib por : m2	24.2
Código	Descripció		urso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	0				hh	1.0000	0.6667	23.46	15.6
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.3333	10.78	5.50
										21.2
			Materiales			300		5000	2233	23
0202010065			MDERA C/C 3 *			kg		0.0220	5.05	0.1
0204010005	ARENA FI		o w bullance			m3		0.0150	144.07	2.1
0221000096		PORT	LAND TIPO I (42.5	K(G)		BOL		0.1170	25.00	2.9
0232100043	AGUA					m3		0.0060	1.69	0.0
0243000032	MADERA	NACION	NAL PIENCOFRAD	O Y CARP		p2		0.5800	3.51	7.4
			Equipos							
0337010001	HERMANII	ENTAS	MANUALES			%MO		3.0000	21.23	0.6
Partida	01.02.01.0	6.01	SUMINISTRO E	INSTALACI	ON DE VALVU	LAS Y ACCES	ORIOS DE AGU	A POTABLE		-
Rendimiento	und/DIA	MO	3.0000	EQ.	3.0000			Costo unitario din	ecto por : und	120.64
Código	- Control of the Cont			3800		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	200 500 000	
Codigo	Descripció		ano de Obra			Unidad	Cuadrina	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	9				hh	0.2500	0.6667	23.46	15.6
0147010004	PEON					hh	0.2500	0.6667	16.78	11,11 26,8
			Materiales							20.6
0265320033	CODO RO	SCADO	PVC 1/2" x 90"			und		1.0000	2,46	2.4
0272010004	TUBERIA I	PVC BA	AP C-10 DE 1/2"			m		3.7000	1.78	6.5
0272300102	NIPLE PV	SAP	1/2*			und		3.0000	1.20	3.6
0272350159	UNION DE	ROSC	A INTERNA DE BR	ONCE 1/2"		und		1.0000	2.54	2.5
0272350160	LLAVE DE	ALTA F	RESISTENCIA BRO	ONCE CRO	MADO 1/2" x 25	0 und		1.0000	35.51	35.5
0272530140	CODO PVI	SAP	1/2" x 90"			und		2.0000	1.27	2.5
0272990051	TEE PVC !					und		1.0000	3.51	3.0
0272990143		777	R PVC Ø = 1/2*			und		3.0000	1.26	3.5
0272990148			ICA DE BRONCE	3 - 1/2*		und		1.0000	26.22	26.2
0272990160			AL PVC 8 = 1/2"			und		2.0000	1.95	3.9
										93.0
0337010001	HERRAMI	ENTAS	Equipos MANUALES			%MO		3.0000	26.53	0.8
	THE RESERVE AND ADDRESS OF	4 4 4 5 5 5 5 5 5	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SALES							50.00

sio Pagina: 8

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	Cajar	narca, 2022"DEP	ARTAMENTO		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	ara mėjorar la:	s condiciones de	salubridad del case	TO SECULIAR OF THE SECULIAR OF
Subpresupuesto	001 SIST	EMA DE AGUA P	OTABLE					Fecha presupuesto	21/05/2021
Partida	01.02.01.06.02	SUMINISTRO	EINSTALACI	ON DE TRAME	A "P" PVC CO	N REGISTRO			
Rendimiento	und/DIA MC	3,0000	EQ.	3.0000			Costo unitario dire	ecto por : und	86.68
Código	Descripción Rec				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO	ano de Obra			hh	0.1500	0.4000	23.46	9.30
0147010004	PEON				hh	0.1500	0.4000	16.78	6.75
									16.09
		Materiales							
0229050060	TRAMPA "P" C/R	EG. 2" DESAGUE			und		1.0000	13.90	13.90
0255040025	SUMIDERO DE B	RONCE DE 2º CO	ON TAPON		und		1.0000	4.24	4.24
0272010094	TUBERIA PVC SA	AP C-10 DE 2"			m		3.0000	10.12	30.36
0272530149	CODO PVC SAL	Ø 2" X 90"			und		3.0000	2.12	6,36
0272A30031	TEE SANITARIA	PVC SAP Ø = 2"			und		2.0000	6.78	13.50
0272A30032	TEE PVC SAP Ø	- 2°			und		1.0000	1.69	1.69
									70.11
		Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS	MANUALES			%MO		3.0000	16.09	0.48
									0.48

Fecha: 25/06/2022 11:06:14a. m.

Subpresupuesto	1000	Jamarca, 2022"DEPA TEMA DE SANEAMI	RTAMENTO DE CAJAMA ENTO	RCA"			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.01.01		BROCE DE TERRENO MA	NUAL, e=5 cm				
Rendimiento	m2/DIA N	VO. 100.0000	EQ. 100.0000			Costo unitario din	ecto por : m2	1.3
Código	Descripción R			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Mano de Obra		hh	1.0000	0.0800	16.78	1.3
								1.3
0007040004	HERRAMIENTA	Equipos		%MO		3.0000	1.34	0.0
0337010001	HERNAMIEN I	40 MANUALEO		and .		3.0000	1.34	0.0
Partida	02.01.01.01.02	TRAZO Y REPL	ANTEO					
Rendimiento	m2/DIA N	IO. 250.0000	EQ. 250.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	1.4
Código	Descripción R			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010004	PEON			hh	1.0000	0.0320	16.78	0.5
								1.2
		Materiales						
0229030104	YESO EN BOL	SAS DE 10 KG.		BOL		0.0250	2.72	0.0
		Equipos						0.0
0337010001	HERRAMIENTA			%MO		3.0000	1.29	0.0
								0.0
Partida	02.01.01.02.01	EXCAVACION N	IANUAL EN TERRENO NO	ORMAL				-
Rendimiento	m3/DIA N	MO. 3.5000	EQ. 3.5000			Costo unitario din	ecto por : m3	39.50
VC2000CANA	GOALSKY 190	1000 (0000000)		1 aproducti	(2000)	ALCOHOLOGICA DE LA CONTRACTORIO DE	20.000000000000000000000000000000000000	20000
Código	Descripción R	Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON			hh	1.0000	2.2657	16.78	35.3
								38.3
0337010001	HERRAMIENTA	Equipos		%MO		3.0000	38.35	1.1
0337010001	nennament)	IO MARIUALEO		AMO		3.000	30.33	1.1
Partida	02.01.01.02.02	REFINE, NIVELA	ACION Y COMPACTACIÓN					
Rendimiento	m2/DIA 1	MO. 120.0000	EQ. 120.0000			Costo unitario din	ecto por : m2	2.9
Código	Descripción R			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	OPERARIO	Mano de Obra		hh	1.0000	0.0667	23.46	1.5
0147010002								
0147010002 0147010004	PEON			hh	1.0000	0.0667	16.78	1.13
	PEON						16.78	2,6
0147010004		Equipos		hh		0.0667		2.6
0147010004	HERRAMIENTA	AS MANUALES		hh %MO	1.0000	3.0000	2.68	2.6 0.0
0147010004		AS MANUALES		hh		0.0667		2.6
0147010004	HERRAMIENTA	AS MANUALES L DE 25KG	E MATERIAL EXCEDENT	%MO hm	0.7500	3.0000	2.68	2.6 0.0 0.2
0147010004 0337010001 0349960003	HERRAMIENTA PISON MANUA 02.91.01.02.03	AS MANUALES L DE 25KG	E MATERIAL EXCEDENT EQ. 6.0000	%MO hm	0.7500	3.0000	2.65 4.00	2.6 0.0 0.2
0147010004 0337010001 0349960003 Partida	HERRAMIENTA PISON MANUA 02.91.01.02.03	AS MANUALES IL DE 25KG ELIMINACIÓN D		%MO hm	0.7500	0.0667 3.0000 0.0600	2.65 4.00	2.6 0,0 0.2 0.2
0147010004 0337010001 0349960003 Partida Rendimiento Código	HERRAMIENTA PISON MANUA 02.01.01.02.03 m3/DIA 1	AS MANUALES IL DE 25KG ELIMINACIÓN D		hh %MO hm E D. Prom. = 30 Unidad	1.0000 0.7500 em	0.0667 3.0000 0.0500 Costo unitario din	2.65 4.00 ecto por : m3 Precilo Sr.	2.6 0.0 0.2 0.2 23.4 Parcial S
0147010004 0337010001 0349960003 Partida Rendimiento	HERRAMIENT/ PISON MANUA 02.01.01.02.03 m3/DIA 1	AS MANUALES IL DE 25KG ELIMINACIÓN D IIO. 6.0000		%MO hm E D. Prom. = 30	1.0000 0.7500	0.0667 3.0000 0.0500 Costo unifario din	2.65 4.00 ecto por : m3	2.6 0,0 0.2 0.2 0.2 23.4 Parcial S
0147010004 0337010001 0349960003 Partida Rendimiento	HERRAMIENTA PISON MANUA 02.01.01.02.03 m3/DIA 1	AS MANUALES L DE 25KG ELIMINACIÓN D 100. 6.0000 ECUISO Mano de Obra		hh %MO hm E D. Prom. = 30 Unidad	1.0000 0.7500 em	0.0667 3.0000 0.0500 Costo unitario din	2.65 4.00 ecto por : m3 Precilo Sr.	2.6 0.0 0.2 0.2 23.4 Parcial S
0147010004 0337010001 0349960003 Partida Rendimiento Código	HERRAMIENTA PISON MANUA 02.01.01.02.03 m3/DIA 1	AS MANUALES L DE 25KG ELIMINACIÓN D WO. 6.0000 ecurso Mano de Obra Equipos		hh %MO hm E D. Prom. = 30 Unidad	1.0000 0.7500 em	0.0667 3.0000 0.0500 Costo unitario din	2.65 4.00 ecto por : m3 Precilo Sr.	2.6 0,0 0.2 0.2 0.2 23.4 Parcial S

sio Pagina: 2

Subpresupuesto	002	100	MA DE SANEAM	ARTAMENTO DE CAJAMA NENTO	INLA			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.0	3.01	CONCRETO EN	CIMIENTOS CORRIDOS	C:H 1:10+25% P	м			
Rendimiento	m3/DIA	мо	15.0000	EQ. 15.0000			Costo unitario dir	eclo por : m3	353.9
Código	Descripció				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra		hh	1.0000	0.5333	23.46	12.5
0147010003	OFICIAL				hh	1.0000	0.5333	18.56	9.9
0147010004	PEON				bb	8.0000	4.2667	16.78	71.6
									94.0
			Materiales						
0205000003			DA DE 1/2"		m3		0.3900	135.60	52.6
0205000010	PIEDRA M		A DE 4"		m3		0.4000	127.12	50.8
0205010004	ARENA GE				m3		0.4100	144.07	59.07
0221000096	CEMENTO	PORT	LAND TIPO I (42.5	5K(G)	BOL		3.5000	25.00	67.50
			Equipos						250.30
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES		%MO		3.0000	94.01	2.60
0348010011			CONCRETO DE	9-11P3	hm	1.0000	0.5333	12.71	6.70
									9.60
Partida	02.01.01.0	3.02	CONCRETO EN	N SOBRECIMIENTOS C:H	1:8+25% PM				17/201
Rendimiento	m3/DIA	мо	15.0000	EQ. 15.0000			Costo unitario dir	ecto por : m3	386.67
Código	Descripció				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPPDADE		ano de Obra		bib	1.0000	0.5222	22.46	97.8
	OPERARIO	,			hh		0.5333	23.46	12.5
0147010003	OFICIAL				hh	1.0000	0.5333	10.56	9.90
0147010004	PEON				hh	8.0000	4.2667	16.78	71.60
		1	Materiales						0.000
0205000003	PIEDRA CI	HANCA	DA DE 1/2"		m3		0.4900	135.60	06.4
0205000010	PIEDRA M	EDIANA	A DE 4"		m3		0.3000	127.12	35.14
0205010004	ARENA GE	RUESA			m3		0.5100	144.07	73.40
0221000096	CEMENTO	PORT	LAND TIPO I (42.5	5KG)	BOL		4.2000	25.00	105.00
									283.00
0337010001	HERRAMI	NTAS	Equipos MANUALES		%MO		3.0000	94.01	2.80
0348010011			E CONCRETO DE	9.1103	hm	1.0000	0.5333	12.71	0.70
0040010011	MEZODAD	0100.00	E CONSTILLIO DE	271112	11111	1.0000	0.0000	12.7	9.60
Partida	02.01.01.0	3.03	ENCOFRADO 1	Y DESENCOFRADO DE SO	BRECIMIENTO	8			
Rendimiento	m2/DIA	MO	12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	45.39
Código	Descripció	n Recu	irso	100-00100000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra		hh	1.0000	0.6667	23.46	15.64
0147010002	OFICIAL				hh	1.0000	0.6667	18.56	12.37
0147010003	UPILIAL				101	1.0000	0.0001	10.00	28.0
		sseed.	Materiales						
0202010065			ADERA D/C 3 *		kg		0.3100	5.08	1.57
0202040010	ALAMBRE	NEGRO	D N°8		kg		0.3500	4.67	1.60
0243000032	MADERA I	ACION	IAL PIENCOFRAD	DO Y CARP	p2		3.5000	3.01	13.34
			Eminor						16.5
and the second	HEDDAMI	NTAS	Equipos MANUALES		%MO		3.0000	28.01	0.84
0337010001	DEDDANS							20.01	

510 Página: 3

Subpresupuesto		STEMA DE SANEA	PARTAMENTO DE CAJAMA MIENTO				Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.04.0	CONCRETO f	c=210 kg/cm2 EN COLUMN	ETA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario di	reclo por : m3	480.69
Código	Descripción F			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	2.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.4000	10.56	7.4
0147010004	PEON			bb	8.0000	3.2000	16.78	53.7
	0.5			177	-			79.8
		Materiales						
02050000003	PIEDRA CHA	NCADA DE 1/2"		m3		0.5300	135.60	71.5
0205010004	ARENA GRUE	BA		m3		0.5200	144.07	74.9
0221000096	CEMENTO PO	ORTLAND TIPO I (42	1.5KG)	BOL		9.7300	25.00	243.2
0232100043	AGUA			m3		0.1860	1.69	0.3
								390.3
01000000000	775 SECTION 1	Equipos				22223	5053	
0337010001		AS MANUALES		%MO		3.0000	79.89	2.40
0348010011		A DE CONCRETO D		hm	1.0000	0.4000	12.71	5.00
0349070051	VIBRADOR D	E CONCRETO 4 HP	1.25"	hm	1.0000	0.4000	7.42	2.97
								10.4
Partida	02.01.01.04.03	ENCOFRADO	Y DESENCOFRADO EN CO	LUMNETA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario dir	recto por : m2	45.16
Código	Descripción F			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	1.0000	0.6667	23.46	15.64
0147010002	OFICIAL			hh	1.0000	0.6067	18.56	12.3
014/010003	UTILINE			161	1.0000	0.0007	10.00	28.0
		Materiales						2777
0202010065	CLAVOS PAR	A MADERA C/C 3 *		kg		0.3100	5.05	1.57
0202040010	ALAMBRE NE	GRO N'6		kg		0.3000	4.67	1.40
0243000032	MADERA NAC	CIONAL PIENCOFRA	ADO Y CARP	p2		3,5000	3.51	13.34
								16.3
92421.03037		Equipos		2005		54222	122.000	200
0337010001	HERRAMIENT	TAS MANUALES		%MO		3.0000	25.01	0.6
								0.84
Partida	02.01.01.04.03	ACERO DE R	EFUERZO FY=4.200 KG/CM	12.				
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000			Costo unitario di	recto por : kg	5.38
Código	Descripción F			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	1.0000	0.0320	23.46	0.75
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0320	10.56	0.50
0,41010003	or nother			101	1.0000	2.0320	10,00	1.34
		Materiales						
0202040009	ALAMBRE NE			kg		0.0400	4.67	0.15
0202970002		RUGADO FY=4200 H	(G/CM2	kız		1.0500	3.63	3.8
				193				4.00
		Equipos						
0337010001	HERRAMIENT	AS MANUALES		%MO		3.0000	1.34	0.04
0221212021								

510 Pagina:

Subpresupuesto		Jamarca, 2022"DEF STEMA DE SANEA	PARTAMENTO DE CAJAMA MIENTO	NLA"			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.04.04	CONCRETO F	C= 210 KG/CM2, EN VIGA	COLLARIN				
Rendimiento	m3/D(A	MO. 20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario di	eclo por : m3	480.6
Código	Descripción R			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	2.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.4000	18.56	7.4
0147010003	PEON			hh	8.0000	3.2000	16.78	53.7
0147010004	PEUN			nn	0.0000	3.2000	10.70	79.8
		Materiales						
0205000003	PIEDRA CHAN	CADA DE 1/2"		m3		0.5300	135.60	71.0
0205010004	ARENA GRUE	BA		m3		0.5200	144.07	74.9
0221000096	CEMENTO PO	RTLAND TIPO I (42	.5KG)	BOL		9.7300	25.00	243.2
0232100043	AGUA			m3		0.1850	1.69	0.3
		1211111						390.3
0337010001	HERRAMIENT	Equipos AS MANUALES		%MO		3.0000	79.89	2.4
0348010011		DE CONCRETO D	E 9 11P3	hm	1.0000	0.4000	12.71	5.0
0349070051		CONCRETO 4 HP		hm	1.0000	0.4000	7.42	2.9
0343070001	VIDINADOR DE	CONCRETO 4 HP	1.20	1866	1.0000	0.4000	1.42	10.4
		Martine Andrea						2.400
Partida	02.01.01.04.05	ENCOFRADO	Y DESENCOFRADO EN VIO	SA COLLARIN				
Rendimiento	m2/DIA 1	MO. 12.0000	EQ. 12.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	42.9
Código	Descripción R	ecurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	mano de Odra		hh	1.0000	0.6667	23.46	15.6
0147010004	PEON			hh	1.0000	0.6667	16.78	11.1
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			26.8
		Materiales						42300
0202010065		A MADERA C/C 3 *		kg		0.2000	5.05	1.00
0202040010	ALAMBRE NE			kg		0.2000	4.67	0.90
0243000032	MADERA NAC	IONAL PIENCOFRA	DO Y CARP	p2		3.5000	3.51	13.3 15.2
		Equipos						10.2
0337010001	HERRAMIENT	AS MANUALES		%MO		3.0000	26.63	0.8
								0.8
Partida	02.01.01.04.06	ACERO fy=42	200 kg/cm2 EN VIGAS COLL	ARIN				
Rendimiento	kg/DIA 1	MO. 250.0000	EQ. 250,0000			Costo unitario di	recto por : kg	5.31
Código	Descripción R	ecurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
		Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010003	OFICIAL			hih	1.0000	0.0320	18.56	0.5
								1.3
0202040009	ALAMBRE NEO	Materiales GRO N°16		kg		0.0400	4.67	0.1
0202970002		UGADO FY-4200 H	CG/CM2	ka		1.0500	3.63	3.0
	The second	2011				1.00000		4.0
		Equipos						
0337010001	HERRAMIENT	AS MANUALES		%MO		3.0000	1.34	0.0
								0.0

sto Pagina: 5

		Cajam	arca, 2022"DEP	ARTAMENTO D	E CAJAMAR	CA"				
Subpresupuesto	002	SISTE	MA DE SANEAN	IENTO					Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.03	5.01	MURO DE LAD	RILLO KK TIPO	IV SOGA/C	ARAV. M 1:1:4	E=1.5 CM			
Rendimiento	m2/DIA	мо	6.5000	EQ. 6.	5000			Costo unitario di	ecto por : m2	88.2
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ino de Obra			hh	1.0000	1.2308	23.46	28.5
0147010002	PEON					hh	0.5000	0.6154	16.78	10.3
0141010004						700	0.3000	0.0104	10.10	39.2
0202010065	CLAUDED		Materiales ADERA C/C 3 *			kg		0.0200	5.05	0.10
0205010004	ARENA GR		ADERA UIU 3			m3		0.0250	144.07	3.7
0217000034			ONG 18 HUECO	S INDUSTRIAL	9x12 5x23 08			39.0000	0.98	38.2
UL11000024	om	10110		O HEDDOTTONE	W. I	414		22.0000	0.30	30.2
0221000096	CEMENTO	PORT	LAND TIPO I (42.)	SKG)		BOL		0.2320	25.00	5.8
										47.8
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES			NMO		3.0000	39.20	1.1
0337070001	TIES O DENIE		III			ALIII O		2.0000	33.23	1.1
Partida	02.01.01.0	5.02	ACERO @ 1/4"	PARA CONFIN	AMIENTO DE	MUROS				
		22360	1.50mmyarak							- 0400
Rendimiento	kg/DIA	MO.	250.0000	EQ. 25	0.0000			Costo unitario di	recto por : kg	5.2
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		mo de Cora			hh	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010003	OFICIAL					hh	1.0000	0.0320	18.56	0.50
										1.3
			Materiales							
0202970002	ACERO CO	ORRUG	ADO FY=4200 K	3/CM2		kg		1.0700	3.63	3.5
			Equipos							3.6
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES			%MO		3.0000	1.34	0.0
						370,000		4000000	799-0	0.0
Partida	02.01.01.00	5.01	TARRAJEO DE	MUROS INTER	BOR C:A 1:5	e=1.5CM				
Rendimiento	m2/DIA	MO	10,0000	EQ. 10	0.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	33.94
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra			hh	1.0000	0.8000	23.46	10.7
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.4000	16.78	0.7
										25.4
		,	Materiales							
0202010065			ADERA C/C 3 *			kg		0.0220	5,05	0.1
0204010005	ARENA FIN					m3		0.0170	144.07	2.4
0221000096			LAND TIPO I (42.)			BOL		0.1170	25.00	2.9
0243000032	MADERA N	ACION	AL PIENCOFRAI	DO Y CARP		p2		0.5800	3.51	2.2
										7.7
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	25.48	0.7
	The same of the same of									

SIG Página:

Presupuesto	0901143			básicas de sanea ARTAMENTO DE C	miento con biofiltro po AJAMARCA"	ara mejorar las	condiciones de	salubridad del case	rio Surumayo
Subpresupuesto	002	SISTE	MA DE SANEAN	NENTO				Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.0	6.02	ENCHAPADO	CON CERAMICO CO	DLOR CLARO 0.30x0.30	0 m			
Rendimiento	m2/DIA	МО	8.0000	EQ. 8.000	0		Costo unitario di	reclo por : m2	54.2
Código	Descripcio		irso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial 8
0147010002	OPERARIO		ano de Gora		hh	1.0000	1.0000	23.46	23.4
0147010004	PEON				hh	0.5000	0.5000	16.78	6.3
						8333		14.00	31.
		1	Materiales						
0230460042			CERAMICO		BOL		0.2500	10.09	2.5
0240130051	CERAMIC	O 0.30x	0.30M. COLOR C	LARO	m2		1.0500	18.05	10.3
									21.4
			Equipos		2.22			11722	25
0337010001	HERRAMI	ENTAS	MANUALES		%MO		3.0000	31.85	0.5
									0.9
Partida	02.01.01.0	6.03	TARRAJEO DE	MUROS EXTERIO	R C:A 1:5 e=1.5CM				
Rendimiento	m2/DIA	МО	10.0000	EQ. 10.00	00		Costo unitario di	recto por : m2	33.9
Código	Descripcio		irso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial 8
0147010002	OPERARIO		and de duia		bh	1.0000	0.8000	23.46	10.7
0147010004	PEON				hh	0.5000	0.4000	16.76	6.7
									25.4
		,	Materiales						
0202010065	CLAVOS	ARA M	ADERA C/C 3 *		kg		0.0220	5:05	0.1
0204010006	ARENA FI	NA			m3		0.0170	144.07	2.4
0221000096	CEMENTO	PORT	LAND TIPO I (42.	5K(G)	BOL		0.1170	25.00	2.5
0243000032	MADERA	NACION	AL PIENCOFRAI	DO Y CARP	p2		0.5800	3.51	2.3
									7.7
			Equipos						
0337010001	HERRAMI	ENTAS	MANUALES		%MO		3.0000	25.48	0.7
									0.7
Partida	02.01.01.0	6.04	BRUÑAS EN V	EREDAS					
Rendimiento	m/DIA	MO	50.0000	EQ. 50.00	00		Costo unitario o	firecto por : m	8.5
Código	Descripcio		urso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		an water		hh	1.0000	0.1600	23.46	3.7
0147010004	PEON				hh	0.5000	0.0800	10.78	1.3
	1000000				177	ACCES	67,000		5.0
nonanannna.	ADDING TO		Materiales				0.0000	144.07	
0204010008	ARENA FI		AND TIDO L	EVO.	m3		0.0200	144.07	2.6
0221000096	CEMENTO	PURIL	LAND TIPO I (42.	undj	BOL		0.0180	25.00	0.4
			Eminer						3.1
0337010001	HERRAMI	ENTAS	Equipos MANUALES		%MD		3.0000	5.09	0.1
000000000000000000000000000000000000000	A. S.		11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		23225(1)		70.335.55	POSTATO	0.1

S10 Pāgisa:

Subpresupuesto		marca, 2022"DEPA TEMA DE SANEAM	RTAMENTO DE CAJAMA ENTO	ARCA"			Fecha presupuesto	21/06/2021
Partida	02.01.01.07.01	CONTRAZOCA	LO H=0.25M C:A 1:2, e=1.	50cm				
Rendimiento	m/DIA M	0. 20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario d	lrecto por : m	14.13
Código	Descripción Re	curso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO	mano de cons		hh	1.0000	0.4000	23.46	9.30
0147010004	PEON			hh	0.3300	0.1320	16.78	2.2
								11.50
0204010008	ARENA FINA	Materiales		m3		0.0070	144.07	1.0
0221000096		TLAND TIPO I (42.5	NOTE)	BOL		0.0470	25.00	1.10
022 (000000	OLMENIO! ON	TIPE THE THE	may.	DUL		20010	2000	2.15
		Equipos						
0337010001	HERRAMIENTA	S MANUALES		%MO		3.0000	11.59	0.30
								0,35
Partida	02.01.01.08.01	CONCRETO FO	= 175 KG/CM2, EN PISO	E=10cm				
Rendimiento	m2/DIA M	O. 100.0000	EQ. 100.0000			Costo unitario dir	recto por : m2	63.97
Código	Descripción Re	curso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		bb	3.0000	0.2400	23.46	5.60
0147010002	OFICIAL			hh	1,0000	0.0800	18.56	1.40
0147010003	PEON			hh	9.0000	0.7200	16.78	12.00
0141014004	1			100	-		10.70	19.19
		Materiales						
0204010008	ARENA FINA			m3		0.0140	144,07	2.00
0205000003	PIEDRA CHANG			m3		0.0490	135.60	6.6
0205010004	ARENA GRUES		natural.	m3		0.0450	144.07	6.90
0221000096		TLAND TIPO I (42.5		BOL		0.9920	25.00	24.80
0243000032	MAJERA NACIO	ONAL PIENCOFRAD	OT CAMP	p2		0.5800	3.51	42.5
		Equipos						100
0337010001	HERRAMIENTA	SMANUALES		%MO		3.0000	19.19	0.50
0348010011		DE CONCRETO DE		hm	1.0000	0.0800	12.71	1.00
0349070051	VIBRADOR DE	CONCRETO 4 HP 1.	25"	hm	1.0000	0.0000	7.42	0.56
	1.0000000000000000000000000000000000000	10001001200000		2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00				2.19
Partida	02.01.01.08.02	CONCRETO F	:= 140 KG/CM2, EN VERE	DAS E=0.10m				
Rendimiento	m2/DIA M	0. 100.0000	EQ. 100.0000			Costo unitario dir	recto por : m2	56.07
Código	Descripción Re	curso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO			hh	2.0000	0.1600	23.46	3.75
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0600	10,56	1.40
0147010004	PEON			hh	6.0000	0.6400	16.78	10.74
		Land Control						15.97
0204010006	ARENA FINA	Materiales		m3		0.0140	144.07	2.00
0205000003	PIEDRA CHANG	ADA DE 1/2"		m3		0.0570	135.60	7.7
0205010004	ARENA GRUES			m3		0.0460	144.07	6.60
0221000096	CEMENTO POR	TLAND TIPO I (42.5	KG)	BOL		0.8650	25.00	21.63
		Envisor						38.0
0337010001	HERRAMIENTA	Equipos S MANUALES		%MO		3.0000	15.97	0.40
0348010011		DE CONCRETO DE	9 -11P3	hm	1.0000	0.0800	12.71	1.00
0349070051		CONCRETO 4 HP 1.		hm	1.0000	0.0800	7.42	0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto			arca, 2022"DEP				and inspector in		salubridad del case	io Da dinayo,
Subpresupuesto	002	SISTE	MA DE SANEAM	IENTO					Fecha presupuesto	21/05/2021
Partida	02.01.01.08	8.03	ENCOFRADO Y	DESENCO	FRADO EN VE	REDAS				
Rendimiento	m2/D(A	мо	12.0000	EQ.	12.0000			Costo unitario di	eclo por : m2	44.14
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO		and de dona			hh	1.0000	0.6667	23.46	15.6
0147010003	OFICIAL					hh	1.0000	0.6667	18.56	12.3
										28.0
00000100##	CI NUMBER		Materiales			No.		0.7000		
0202010065			ADERA C/C 3 *			kg		0.2000	5.08	1.00
0202040010	ALAMBRE					ka		0.2000	4.67	0.90
0243000032	MADENAN	MACIUM	IAL PIENCOFRAD	O Y CARP		p2		3.5000	3.51	13.34
			Equipos							8800
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES			%MD		3.0000	25.01	0.84
Partida	02.01.01.08	1.04	SARDINEL DE	DUCHA CO	NCRETO FIC :	175 KG/CM2				
	10000000000					Tro Roloma				
Rendimiento	m3/DIA	MO.	12.0000	EQ.	12.0000			Costo unitario di	ecto por : m3	507.98
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO)				hh	2.0000	1.3333	23.46	31.25
0147010003	OFICIAL					hh	1.0000	0.6667	18.56	12.37
0147010004	PEON					hh	8.0000	5.3333	10.78	09.48
		2								133.14
0205000003	PIEDRA CH		Materiales DA DE 1/2*			m3		0.5500	135.60	74.50
0205010004	ARENA GR					m3		0.5400	144.07	77.80
0221000096	CEMENTO	PORTL	AND TIPO 1 (42.5	SKG)		BOL		5.4000	25.00	210.00
				00000						362.38
0337010001	UEDDAMIE		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	133.14	3.90
0348010011			CONCRETO DE	0.1103		hm	1.0000	0.6667	12.71	5.47
0340010011	MELCLAD	DHA DE	CONCRETO DE	9-111-3		100	1.0000	0.0001	14.71	12.40
Partida	02.01.01.08	8.05	ENCOFRADO	DESENCO	FRADO PARA	SARDINEL DE	DUCHA			-
Rendimiento	m2/DIA	мо	12.0000	EQ.	12.0000			Costo unitario dir	recto por : m2	44.14
Código	Descripció	n Recu	irso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
A3 470 40 TO			ano de Obra			La.	4		April 1	
0147010002	OPERARIO	2				hh	1.0000	0.6667	23.46	15,64
0147010003	OFICIAL					hih	1.0000	0.6667	18,56	12.37
			Materiales							
0202010065			ADERA O/C 3*			kg		0.2000	5.05	1.00
0202040010	ALAMBRE					ka		0.2000	4.67	0.93
0243000032	MADERA N	ACION	AL PIENCOFRAD	O Y CARP		p2		3.5000	3.51	13.34
			0-00							15.29
0337010001	HEDDAM		Equipos			%MO :		3.0000	25.01	0.54
U337U1UUU1	HERRAMIE	CATA	MANUALES			AMU		3.0000	20.01	0.00
										0.1

Fecha: 25/06/2022 11:06:52a. m.

510 Página:

Presupuesto Subpresupuesto		Cajam		básicas de saneamiento IRTAMENTO DE CAJAMA JENTO				Fecha presupuesto	21/06/2021
Partida	02.01.01.09			RA TORNILLO SIDISEÑO	P-01(0,75 x 2,00))		1 com prosperso	
Rendimiento	und/DIA	мо	5.0000	EQ. 5.0000			Costo unitario din	ecto por : und	519,3
Código	Descripción		irso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra		hh	1.0000	1.6000	23.46	37.5
0147010003	OFICIAL				hh	0.1000	0.1600	10.56	2.9
0147010004	PEON				bb	1.0000	1.6000	16.78	26.8
	Constitution							0.0000	67.3
0243810032	PUERTA DE TORNILLO		Materiales ERA MACHIHEME	3RADA 0.70 x 2.00 m MAD	ERA und		1.0000	450.00	450.00
									450.0
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES		%MO		3.0000	67.36	2.00
Partida	02.01.01.09.	.02	CERROJO DE F	TERRO DE 2" PARA PUE	RTA DE UBS				*
Rendimiento	und/DIA	MO.	100.0000	EQ. 100.0000			Costo unitario dire	ecto por : und	6.12
Cádigo	Descripción				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ino de Obra		hh	1.0000	0.0800	23.46	1.80
0226100071	CERROJO		Materiales PUERTA		und		1.0000	4.24	4.24
To Administration	100000000000		0.0000000000000000000000000000000000000	Webs control and we	Section Action Action	NAME OF THE OWNER.			4.24
Partida	02.01.01.09.	.03	BISAGRA PARA	A PUERTA DE 3"x3" PARA	A PUERTA (PRO	(MEDIO)			
Rendimiento	und/DIA	MO.	100,0000	EQ. 100,0000			Costo unitario din	ecto por : und	4.96
Código	Descripción		irso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Oura		hh	1.0000	0.0800	23.46	1.60
			Materiales						
0226240004	BISAGRA D	E 3" P	ARA PUERTA INE	TRIOR	und		1,0000	3.08	3.00
Partida	02.01.01.10.	.01	SUMINISTRO E	INSTALACION DE CORR	EAS DE MADER	IA			
Rendimiento	und/DIA	мо	50.0000	EQ. 50.0000			Costo unitario din	ecto por : und	22.94
Código	Descripción				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO		ano de Obra		hh	1.0000	0.1600	23.46	3.75
0147010004	PEON				hh	0.5000	0.0000	16.78	1.34
									5.00
0202040200	AL ALLEMAN		Materiales		la.		0.4000	2.00	
0202040009	ALAMBRE N			V.	kg		0.5000	4.67	2.34
0243010107	MADERA TO	DHNILL	LO 2"X 2" X 2.65)	W.	und		1.0000	15.36	15.30
			Equipos						11,11
0337010001	HERRAMIE		The second second		%MO		3.0000	5.09	0.10
									0.10

sto Pagina: 10

Presupuesto Subpresupuesto		Cajam	iarca, 2022"DEPA	RTAMENT			ara mėjorar las	condiciones de	salubridad del case	10 Surumayo 21/06/202
Partida	02.01.01.10	_	MA DE SANEAMI SUMINISTRO E		ION DE VIGAS	DE MADERA			Fecha presupuesto	21/00/202
		37.	3.000 A 100 A	3 20 700						
Rendimiento	und/DIA	MO.	50.0000	EQ	50.0000			Costo unitario di	edo por : und	27.1
Código	Descripción		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.1600	23.46	3.7
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.0000	16.78	1.3
			Makadalaa							5.0
0202040009	ALAMBRE 1		Materiales D N°16			ka		0.5000	4.67	2.3
0243010108	MADERA TO	ORNILI	LO 2"X 3" X 2 30 N	1		und		1.0000	19.61	19.6
										21.9
***************************************	LIPPON SALES		Equipos					2 0000		
0337010001	HEHHAMIE	NIAS	MANUALES			%MO		3.0000	5.09	0.1
Partida	02.01.01.10	.03	VENTANA DE M	ADERA C	MARCO DE 2º	X 2" FLIA INCL.	MALLA MOSO	UITERA METALIC	A DE 0.70X0.50 M.	
Rendimiento	und/DIA		20.0000		20.0000			Costo unitario di		53.1
Mendinienio	SHOOL	MU	20.0000	Lu	20.0000			Costo dinario de	cooper. una	33.1
Código	Descripción		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	100				hh	1.0000	0.4000	23.46	9.3
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.2000	16.76	3.3
										12.7
0243130094	VENTANA D		Materiales 0X0.70 M C/MALLA	MOSQUE	TERO	und		1.0000	40.00	40.0
									5,544,645	40.0
			Equipos							
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES			%MO		3.0000	12.74	0.3
90000000			WW101-0-222	atom country	andra de un a	VACUUM 19500-151				0.3
Partida	02.01.01.11	.01	PINTADO DE PU	JERTAS DE	MADERA CO	N ESMALTE				
Rendimiento	m2/DIA	MO.	24.0000	EQ.	24.0000			Costo unitario di	recto por : m2	8.2
Código	Descripción					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra			hh	0.8000	0.2667	23.46	6.2
0141010002	OFERMIO					101	0.5000	0.2001	23.40	6.2
		,	Materiales							
0254020042	PINTURA E	SMALT	TE SINTETICO			gin		0.0500	35.14	1.9
										1.9
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES			%MO :		1.0000	6.26	0.0
										0.0
Partida	02.01.01.11	.02	PINTADO DE VE	ENTANAS I	MADERA (2MA	NOS CIESMALT	E)			
Rendimiento	m2/DIA	MO.	25.0000	EQ.	25.0000			Costo unitario di	recto por : m2	10.6
Código	Descripción					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra			hh	1.0000	0.3200	23.46	7.5
0147010002	PEON					hh	0.5000	0.1600	16.78	2.6
A CONTRACTOR	11000						100000	2,573,573	170758	10.1
SOURCE DE	(100,0000-		Materiales					2 24 24	(2000)	
0254020042	PINTURA E	SMALT	TE SINTETICO			gin		0.0060	38.14	0.2
			Equipos							0.2
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			%MO		2.0000	10.19	0.2
										0.2

510 Página: 11

Presupuesto		Cajam	arca, 2022"DEPA	RTAMENT			ara mejorar la:	s condiciones de	Salubridad del case	21/06/202
Subpresupuesto Partida	02.01.01.1		MA DE SANEAMI PINTURA ESMA		MANOS)				Fecha presupuesto	21/06/202
Rendimiento	m2/DIA	мо	30.0000	EQ.	30.0000			Costo unitario di	recto por : m2	11.5
9750AS	(20115)	528500	000	-		255777	2000	2765656355	WWW.Fassa	55 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Còdigo	Descripció		rso ino de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.2667	23.46	6.2
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.1333	16.78	2.2
										8.5
0254020042	DECEMBA!	A	Materiales TE SINTETICO			- 24		0.0500	35.14	1.9
			MUROS C/BLANG	200		gin				
0254610055	SELLADU	K PARA	MUNUS CIBLANI			gln		0.0500	17,79	2.8
			Equipos							-
0337010001	HERRAMI	ENTAS	MANUALES			%MO		3.0000	8.50	0.2
										0.2
Partida	02.01.01.1	1.04	PINTURA BARN	IZ EN MUR	OS CARAVIS	TA				118
Rendimiento	m2/DIA	MO.	30.0000	EQ.	30.0000			Costo unitario di	recto por : m2	13.94
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
			ino de Obra				4.0000		77.45	
0147010002	OPERARIO PEON	,				hh	1.0000	0.2667	23.46	6.2
014/010004	PEUN					hh	1.0000	0.2667	16.76	10.7
			Materiales							10
0229150099	OCRE		Water Control			kg		0.0350	14.55	0.5
0254050000	BARNIZ M	ARINO				gin.		0.0440	51,61	2.2
0254430001	AGUARRA	S				gin		0.0040	25.34	0.1
			2510504							2.8
0337010001	UEDDAMI		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	10.74	0.3
0331010001	HEADAM	CHIAD	MANUALES			MINO		3.000	10.74	0.3
Partida	02.01.01.1	2.01	COBERTURA C	ON ALUZIN	DE 1.10m x 3	.60m x 0.25mm				
Rendimiento	m2/DIA	мо	15,0000	EQ.	15.0000			Costo unitario di	recto por : m2	69.69
Código	Descripció	n Recu	rso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	-		ino de Obra			0	1000			
0147010002	OPERARIO	3				hh	2.0000	1.0667	23.46	25.0
0147010003	OFICIAL					hh	0.5000	0.2667	10.56	4.9
			Materiales							29.9
0226010002	TIRAFON					und		2.0000	0.85	1.7
0226010095	TIRAFON					und		4.0000	0.77	3.0
0256010173	ALUZIN 0.					pin		0.4500	71.11	32.0
0256200065			TAPA DE PLASTIC	00		und		6.0000	0.34	2.0
										38.8
			Equipos							
0337010001	HERRAMI	ENTAS	MANUALES			%MO		3.0000	29.97	0.9
										0.9

510 Pāgina: 12

Presupuesto Subpresupuesto		000	arca, 2022"DEPA MA DE SANEAMI		DE CAJAMA	RCA"			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida			SUMINISTRO E		ION DE DUCH	A CROMADA 1	LLAVE INC. AC	CESORIOS	I think printpasses	21100120
Rendimiento	und/DIA	MO.	15.0000	EQ.	15.0000			Costo unitario dire	ecto por ; und	82.3
Código	Descripción		irso ino de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.5333	23.45	12.5
			Materiales							
0210050005	DUCHA CR	OMAD	A INC.GRIF 1 LLA	Æ		und		1.0000	69.50	69.5
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES			SMO		3.0000	12.51	0.3
Partida	02.01.01.13	.01.02	SUMINISTRO E	NSTALAC	ION DE INODO	ORO TIPO BAJO	INC. ACCESOR	IOS COMPLETOS		
Rendimiento	und/DIA	мо	4.0000	EQ.	4.0000			Costo unitario dire	edo por : und	315.5
Código	Descripción					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ino de Obra			hh	1.0000	2.0000	23.46	46.9
0147010004	PEON					hh	1.0000	2.0000	16.78	33.5
										80.4
0210280004	INODORO		Materiales DO C/ TANQUE Y A	CCESORI	os	und		1.0000	232.63	232.6
										232.6
			Equipos							
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			16MO		3.0000	00.40	2.4
		NTAS	MANUALES					3.0000	80.48	2.4
Partida	02.01.01.13	NTAS	MANUALES SUMINISTRO E				ESORIOS	T SAN ROBOTA STORY		2.4
		NTAS	MANUALES		ION DE LAVAT		ESORIOS	3.0000 Costo unitario dire		2.4
Partida	02.01.01.13	MO.	SUMINISTRO E				ESORIOS Cuadrilla	T SAN ROBOTA FORM		189.2
Partida Rendimiento	02.01.01.13 und/DIA	MO.	SUMINISTRO E 4.0000			TORIO INC. ACC		Costo unitario dire	edo por : und	
Partida Rendimiento Código	02.01.01.13 und/DIA	MO.	SUMINISTRO E 4.0000			TORIO INC. ACC Unidad	Cuadrilla	Costo unitario dire	edo por : und Precilo SI.	2.4 189.2 Parcial S 46.9 33.5
Partida Rendimiento Código 0147010002	02.01.01.13 und/DIA Descripción	MO. Recu	SUMINISTRO E 4.0000			Unidad	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000	Precio S/. 23.46	189.2 Parcial S 46.9
Partida Rendimiento Código 0147010002	02.01.01.13 und/DIA Descripción	MO. Ma	SUMINISTRO E I 4,0000 IISO ano de Obra Materiales			Unidad	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000	Precio S/. 23.46	2.4 189.2 Parcial S 46.9 33.5
Parida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON	MO. MECU ME	SUMINISTRO E I 4,0000 IISO ano de Obra Materiales			Unidad	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000	Precio S/. 23.46 16.76	2.4 189.2 Parcial S 46.3 33.5 80.4 65.6 40.6
Parlida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON	MO. Ma	SUMINISTRO E 4,0000 USO ano de Obra Materiales RIOR CIA ATORIO 1/2"			Unidad hh hh	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000	Precio S/. 23.46 16.76	2.4 189.2 Parcial S 46.9 33.5 80.4
Parlida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR	MO. O1.03 MO. MO. Mac	SUMINISTRO E I 4,0000 Irso uno de Obra Materiales RIOR C/A			Unidad hh hh	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000	Precio S/. 23.46 16.76	2.4 189.2: Parcial Si 46.9; 33.5; 80.4 65.0 40.6; 106.3(
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR	MO. O1.03 MO. Mo	SUMINISTRO E 4.0000 4.0000 Irso ano de Obra Wateriales RIOR C/A ATORIO 1/2* Equipos	EQ.	4.0000	Unidad hh hh und und	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000	Precio SV. 23.46 16.76 65.66 40.66	2.4 189.2 Parcial S 46.3 33.5 80.4 65.6 40.6
Parlida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR	MO. NTAS I NO.01.03 MO. NTAS I NTAS I NTAS I	SUMINISTRO E 4,0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES	EQ.	4.0000	Unidad hh hh und und	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000	Precio SV. 23.46 16.76 65.68 40.66	2.4 189.2 Parcial S 46.9 33.5 80.4 65.6 106.3 2.4 2.4
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Partida	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE	MO.	SUMINISTRO E I 4.0000 Irso ino de Obra Wateriales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES SALIDA PARA V 10.0000	EQ.	4.9000 ON	Unidad hh hh und und	Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000	Precio SV. 23.46 16.76 65.68 40.66	2.4 189.2: Parcial S 46.8 33.5 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Partida Riendimiento Código	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción	MO. MO. MO. MO. MICHAEL M	SUMINISTRO E I 4.0000 Irso ino de Obra Wateriales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES SALIDA PARA V 10.0000	EQ.	4.9000 ON	Unidad hh hh und und WMO	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 3.0000 Costo unitario dire Cantidad	Precio SV. 23.46 16.76 65.66 40.66 80.48 ecilo por : pfo Precio SV.	2.4 189.2: Parcial S 46.9 33.9 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4 41.1
Parida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Parida Rendimiento Código 0147010002	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción OPERARIO	MO. MO. MO. MO. MICHAEL M	SUMINISTRO E 4,0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES SALIDA PARA V 10,0000	EQ.	4.9000 ON	Unidad hh hh und und SMO	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000 Costo unitario dire Cantidad 0,8000	Precio S/. 23.46 16.76 65.65 40.65 60.45 Precio S/. 23.46	2.4 189.2: Parcial S 46.3 33.9 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4 41.14 Parcial S
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Partida Rendimiento Código	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción	MO. MO. MO. MO. MICHAEL M	SUMINISTRO E 4,0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES SALIDA PARA V 10,0000	EQ.	4.9000 ON	Unidad hh hh und und WMO	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 3.0000 Costo unitario dire Cantidad	Precio SV. 23.46 16.76 65.66 40.66 80.48 ecilo por : pfo Precio SV.	2.4 189.2: Parcial S 46.8 33.5 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción OPERARIO PEON	MO. INTAS I MO. INTERA LAV. NOTAS I MO. IIII MO. IIIIII MO. IIII MO. IIII MO. Ma	MANUALES SUMINISTRO E 4,0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR CIA ATORIO 1/2" Equipos MANUALES SALIDA PARA V 10,0000 IISO ano de Obra	EQ.	4.9000 ON	Unidad hh hh und und Unidad hh hh	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000 Costo unitario dire Cantidad 0,8000 0,8000	Precio S/. 23.46 16.76 65.68 40.65 60.45 Precio S/. 23.46 16.76	2.4 189.2: Parcial S 46.9 33.5 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4 41.11 Parcial S 18.7 13.4 32.11
Parlida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Parlida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT	MO. O1.03 MO. O1	MANUALES SUMINISTRO E 4,0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR C/A ATORIO 1/2* Equilpos MANUALES SALIDA PARA V 10,0000 IISO ano de Obra Materiales RA PVC	EQ.	4.0000 DN 10.0000	Unidad hh hh und und Unidad hh hh	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2.0000 1.0000 1.0000 3.0000 Costo unitario dire Cantidad 0.8000 0.8000 0.0010	Precio St. 23.46 16.76 65.66 40.65 60.45 Precio St. 23.46 16.76 93.22	2.4 189.2: Parcial S 46.9; 33.5; 80.4 65.6; 40.6; 106.3; 2.4; 2.4; 41.1; Parcial S 10.7; 13.4; 32.1; 0.0
Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004 0210040101 0210120056 0337010001 Partida Rendimiento Código 0147010002 0147010004	02.01.01.13 und/DIA Descripción OPERARIO PEON LAVATORIO LLAVE PAR HERRAMIE 02.01.01.13 pto/DIA Descripción OPERARIO PEON PEGAMENT	MO. O1.03 MO. I Recu Ma I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MANUALES SUMINISTRO E 4.0000 IISO ano de Obra Materiales RIOR C/A ATORIO 1/2* Equilpos MANUALES SALIDA PARA V 10.0000 IISO ano de Obra Materiales RA PVC ENTILACION PVC	EQ.	4.0000 DN 10.0000	Unidad hh hh und und Unidad hh hh	Cuadrilla 1.0000 1.0000 Cuadrilla 1.0000	Costo unitario dire Cantidad 2,0000 1,0000 1,0000 3,0000 Costo unitario dire Cantidad 0,8000 0,8000	Precio S/. 23.46 16.76 65.68 40.65 60.45 Precio S/. 23.46 16.76	2.4 189.2: Parcial S 46.9 33.5 80.4 65.6 40.6 106.3 2.4 2.4 41.11 Parcial S 18.7 13.4 32.11

sio Pagina: 13

	The second secon	ARTAMENTO DE CAJAMA	RCA"			· ·	
Subpresupuesto Partida	002 SISTEMA DE SANEAI 02.01.01.13.02.02 SALIDA DESA					Fecha presupuesto	21/06/202
	92.91.91.13.92.92 GALIUM DEGA	OUE DE FVC DAL D 2					
Rendimiento	pto/DIA MO. 10.0000	EQ. 10.0000			Costo unitario di	recto por ; pto	39.6
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	Mano de Obra					40.00	
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.8000	16.78	13.4
	Materiales						32.1
0230450035	PEGAMENTO PARA PVC		gin		0.0500	93.22	4.0
0272320002	YEE PVC SAL 2"		und		0.2000	3.31	0.6
0272530149	CODO PVC SAL - Ø 2° X 90°		und		1.0000	2.12	2.1
							7.4
Partida	02.01.01.13.02.03 SALIDA DESA	GUE DE PVC-SAL Ø4"					
Rendimiento	pto/DIA MO. 10.0000	EQ. 10.0000			Costo unitario di	recto por : pto	53.93
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO		hih	1.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.8000	16.75	13.4
							32.1
	Materiales						
0230460036	PEGAMENTO PARA PVC		gin		0.0500	93.22	4.6
0273010029	TUBERIA PVC SAL 4"		m		0.8000	11.30	9.0
0273160007	YEE PVC SAL DE 4" X 4"		pza		0.6000	11.78	7.0
	Festers						20.7
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	32.19	0.9
0337010001	TENTRICITION INCIDEES		iamo -		2000	32.10	0.9
Partida	02.01,01.13.02.04 SUMINISTRO	E INSTALACION DE TUBER	RÍA PVC DESAG	UE Ø 2"			
Rendimiento	m/DIA MO. 200.0000	EQ. 200.0000			Costo unitario o	trecto por : m	8.8
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	Mano de Obra OPERARIO		hh	1.0000	0.0400	23.46	0.9
0147010003	OFICIAL PEON		hh	1.0000	0.0400	18.56	1.3
VIATUTOUU4	FEMI		101	2.0000	0.0000	10.70	3.0
	Materiales						100
0230460036	PEGAMENTO PARA PVC		gin		0.0050	93.22	0.4
0273010026	TUBERIA PVC SAL 2*		m		1.0500	4.97	5,2
							5.0
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		'MO		3.0000	3.02	0.0
							0.0

S10 Pāgina: 14

Presupuesto Subpresupuesto		"Diseño de unidades b Cajamarca, 2022"DEPAR SISTEMA DE SANEAMIS	RTAMENTO DE CAJAMA		ara mejorar sas	condiciones de	Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.1	3.02.05 SUMINISTRO E I	NSTALACION DE TUBER	NA PVC DESAG	UE Ø 4"			
Rendimiento	m/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200,0000			Costo unitario d	Irecto por : m	15.9
Código	Descripció	in Recurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	0.0400	23.46	0.9
0147010003	OFICIAL			hih	1.0000	0.0400	18.56	0.7
0147010004	PEON			hh	2.0000	0.0800	16.78	1.3
								3.0
10112010		Materiales				2000	1,000	20
0230460036		ITO PARA PVC		gin		0.0100	93.22	0.9
0273010029	TUBERIA I	PVC BAL 4"		m		1.0500	11,30	11.0
		Egulpos						12.0
0337010001	HERRAMIE	ENTAS MANUALES		%MO		3.0000	3.02	0.0
								0.0
Partida	02.01.01.1	3.02.06 SUMIDERO DE E	BRONCE DE 2"					
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000			Costo unitario dire	ecto por : und	55.3
Código	Descripció	in Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
a Commonwer		Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	0		hh	1.0000	2.0000	23.46	46.9
		Materials						46.9
0258040000	SUMIDER	Materiales DE BRONCE DE 2"		und		1.0000	8.39	8.3
								8.3
Partida	02.01.01.1	3.02.07 REGISTRO ROS	CADO DE BRONCE 4"					
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000			Costo unitario dire	edo por : und	57.0
Código	Descripció	in Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial 8
0147040003	onenani	Mano de Obra		64	4 0000	2.0000	75.46	10.0
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	2.0000	23.46	46.9
		Materiales						46.9
0210150022	REGISTRO	DE BRONCE DE 4"		und		1.0000	10.17	10.1
								10.1
Partida	02.01.01.1	3.03.01 SALIDA DE AGU	A FRIA TUBERIA PVC C-	10 1/2"				55.062
Rendimiento	pto/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000			Costo unitario dir	ecto por : pto	34.1
Código	Descripció	in Recurso	300000000000000000000000000000000000000	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	-	Mano de Obra		12		0.000		
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	0.5333	23.46	12.5
0147010004	PEON			hih	1.0000	0.5333	10.78	0.9 21.4
		Materiales						21.7
0230450035	PEGAMEN	ITO PARA PVC		gin		0.0320	93.22	2.9
0272010004		PVC BAP C-10 DE 1/2*		m		1.5000	1.78	2.6
0272530140	CODO PVI	C SAP 1/2" x 90"		und		2.0000	1.27	2.5
0272990051		SP Ø = 1/2"		und		1.0000	3.61	3.6
								12.0
		Equipos						
0337010001	HERRAMI	ENTAS MANUALES		%MO		3.0000	21.46	0.6

sto Pagina: 15

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0901143		no de unidades la narca, 2022"DEPA				ara mejorar las	condiciones de	salubridad del case	rio Surumayo
Subpresupuesto	002		MA DE SANEAM		o de unarian	in and			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.01.1	3.03.02	SUMINISTRO E	INSTALAC	ION DE TUBEF	RIA PVC Ø 1/2"	CL-10			
Rendimiento	m/DIA	мо	150.0000	EQ	150.0000			Costo unitario o	Frecto por : m	5.93
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		ano de Obra			hh	1.0000	0.0533	23.46	1.2
0147010004	PEON					hh	2.0000	0.1067	16.78	1.7
014/010004	FEON					22	2.0000	0.1007	10.70	3.0
			Materiales							
0230460036	PEGAMEN	TO PAR	RA PVC			gin		0.0100	93.22	0.93
0272010004	TUBERIA F	PVC SA	P C-10 DE 1/2"			m		1.0500	1.78	1,87
			Equipos							2.80
0337010001	HERRAMIS		MANUALES			%MO		3.0000	3.04	0.09
										0.09
Partida	02.01.01.1	3.03.03	VALVULA ESF	ERICA DE	1/2"					*
Rendimiento	und/DIA	мо	3.0000	EQ	3.0000			Costo unitario dir	edio por : und	106.46
2020	Mark States	264_10	2000			1272.5	1200423	20,200	89210299201	120001
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO		and de Odra			bb	1.0000	2.0007	23.46	62.50
	ACT DODGE					***	1,000	1507201	1000000	62.56
			Waterlaies							
0272300102	NIPLE PVO	SAP 1	12"			und		4.0000	1.20	4.50
0272530140	CODO PVI	SAP	/2" x 90"			und		2,0000	1.27	2.54
0272990143	ADAPTAD	DR UPP	R PVC Ø = 1/2"			und		2.0000	1,26	2.50
0272990148	VALVULA	ESFER	CADE BRONCE	Ø = 1/2°		und		1.0000	25.22	28.22
0272990160	UNION UN	IVER'S	UL PVC 0 = 1/2"			und		2.0000	1.95	3.90
										42.02
0337010001	HERRAMII		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	62.56	138
70015007727										1.88
Partida	02.01.01.1	3.03.04	SUMINISTRO E	INSTALAC	ION DE CAJA	MADERA EMPO	TRADA PARA	VÄLVULA DE 25X	25 cm	201
Rendimiento	und/DIA	MO	12.0000	EQ	12.0000			Costo unitario din	ecto por : und	28.83
Cadles	December	- 5				Helded	Consider	Confident	Description (C)	Resided 61
Código	Descripció		inso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.6667	23.46	15.64
										15.64
0272A30019	CA IA DAD		Materiales ULA DE MADERA	0.05 + 0.00	(a 0 40 m	und		1.0000	12.72	12.72
02/2A30019	GAJA PAK	A VALV	WEADERA	0.20 ± 0.20	2 A. U. TU M	und		1.0000	12.72	12.72
			Equipos							12./2
0337010001	HERRAMIE	ENTAS	MANUALES			%MO		3,0000	15.64	0.47
										0.47

Fecha: 25/06/2022 11:06:52a. m.

S10 Página: 1

Presupuesto	Cajamarca, 2	inidades básicas de saneamiento 022"DEPARTAMENTO DE CAJAMA					
Subpresupuesto Partida	002 SISTEMA DE	NAME OF TAXABLE PARTY.	_			Fecha presupuesto	21/06/202
Partica	02.01.01.14.01 SALII	DA DE TECHO PARA CENTRO DE L	uz				
Rendimiento	und/DIA MO. 8.000	0 EQ. 8.0000			Costo unitario dir	edo por : und	66.53
Código	Descripción Recurso	Ob	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	Mano de o	utira	hh	1.0000	1.0000	23.46	23.4
0147010004	PEON		hh	0.5000	0.5000	16.78	6.3
							31.8
0206030057	Material CONDUCTOR ELECTRIC		11.22		4.0000	2.36	9.4
0211210036	FOCOS 50 W	U IHW 1XZD MMZ	m und		1.0000	12.29	12.2
0230480033	CINTA AISLANTE ELECT	RICA	und		0.4800	0.36	3.0
0273500011		PVC PESADA 100 x 100 x 50 MM	pza		1.0000	0.55	0.8
0274020024	CURVA A 90" PVC SEL I		pza		4.0000	1.27	5.00
0275010013	TUBERIA PVC SEL 3/4"	UNITED STATES	m		2.2000	1.37	3.0
							33.72
0337010001	HERRAMIENTAS MANUA		%MO		3.0000	31.85	0.90
0337010001	HERMANIEN I AG NIANUA	CES	ANIO		3.0000	31.00	0.90
Partida	02.01.01.14.02 SALI	DA PARA INTERRUPTOR SIMPLE					10:0
Rendimiento	und/DIA MO. 8.000	0 EQ. 8,0000			Costo unitario dir	edo por : und	63.04
			Helded	5			
Código	Descripción Recurso Mano de	Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	23.46	23.46
0147010004	PEON		hh	0.5000	0.5000	10.76	5.35
							31.83
0206030057	Material CONDUCTOR ELECTRIC		1.20		5.0000	2.36	11.50
0212090004	CAJA RECTANG GALV 4		m		1.0000	3.73	3.7
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE		pza		1.0000	0.61	0.0
0274020024	CURVA A 90" PVC SEL I		pza		4.0000	1.27	5.00
0275010013	TUBERIA PVC SEL 3/4"	25.37	m		2.2000	1.37	3.0
***************************************					.5.500.		30.2
	Equipo						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUA	LES .	%MO		3.0000	31.65	0.90
Partida	02.01.02.01.01 LIMP	IEZA DE TERRENO MANUAL					
Rendimiento	m2/DIA MO. 100.0	000 EQ. 100.0000			Costo unitario di	recto por : m2	1.38
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Mano de	Obra					
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.0800	16.70	1.34
	Equipo	os .					1.34
0337010001	HERRAMIENTAS MANUA		%MO		3.0000	1.34	0,0
							0.04

Sign Pagina: 17

Presupuesto Subpresupuesto		Cajam	no de unidades b larca, 2022"DEPAI MA DE SANEAMI	RTAMENT			ara mejorar las	condiciones de	Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.02.01.		TRAZO, NIVELA		EPLANTEO				The second second	
Rendimiento	m2/DIA	MO	250.0000	EQ.	250.0000			Costo unitario di	recto por : m2	1.4
Código	Descripción		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.0320	16.78	0.5
										1.2
0229030104	YESO EN BO		Materiales			BOL		0.0000	2.72	0.0
0225030104	TEOU EN BI	JLOM	S DE 10 KG.			BUL		0.0250	2.72	0.0
			Equipos							
0337010001	HERRAMIEN	ITAS	MANUALES			%MO		3.0000	1.29	0.0
										0.0
Partida	02.01.02.02.	01	EXCAVACION M	IANUAL E	N TERRENO NO	ORMAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO	3.5000	EQ.	3.5000			Costo unitario di	recto por : m3	39.50
Código	Descripción					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Ma	ano de Obra			hh	1.0000	2.2657	16.78	35.3
								0.000	10.70	38.3
	NAMES OF THE OWNER, WHEN		Equipos						72010271	
0337010001	HERRAMIEN	ITAS	MANUALES			%MO		3.0000	38.35	1.1
										1.1
Partida	02.01.02.02.	02	REFINE, NIVELA	CION Y C	OMPACTACIÓN	4				
Rendimiento	m2/DIA	MO	120.0000	EQ	120.0000			Costo unitario di	recto por : m2	2.9
Código	Descripción					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	ma	ano de Obra			hih	1.0000	0.0667	23.46	1.5
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.0667	10.78	1.1
										2.6
			Equipos							
0337010001	PISON MAN					%MO hm	0.7500	0.0500	4.00	0.0
0343300003	PIOUN MAN	UML L	JE ZUNG			no.	0.7000	0.0000	4.00	0.2
Partida	02.01.02.02.	03	RELLENO DE BI	ODIGEST	OR CON MATE	RIAL PROPIO Z	ARANDEADO			
Rendimiento	m3/DIA	MO.	6.0000	EQ	6.0000			Costo unitario di	recto por : m3	23,45
Código	Descripción	Recu	rso	13.50	IL CONTRACT	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Ma	ano de Obra			hh	1.0000	1.3333	16.78	22.3
0141010004	FEON					100	1.0000	1.3333	10.70	22.3
			Equipos							
0337010001	HERRAMIEN	ITAS	MANUALES			%MO		5.0000	22.37	1.13
										1.1:
Partida	02.01.02.02.	04	ELIMINACIÓN D	E MATERI	AL EXCEDENT	E D. Prom. = 30	en.			
Rendimiento	m3/DIA	MO	6.0000	EQ.	6.0000			Costo unitario di	recto por : m3	23.49
Código	Descripción		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	ma	and ue out a			hh	1.0000	1.3333	16.78	22.3
										22.3
	NAMES OF THE RESERVE		Equipos			235500		V 2020	-	2.5
0337010001	HERRAMIEN	ITAS	MANUALES			%MO		5.0000	22.37	1.1
										1.1

510 Pagina: 18

Subpresupuesto	002		MA DE SANEAM	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN				Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.02.03	3.01	CONCRETO F	C=100 KG/CM2, EN SOLA	00 e=10cm				
Rendimiento	m2/DIA	МО	80.0000	EQ. 80.0000			Costo unitario dir	ecto por : m2	46.4
Código	Descripció		irso ano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		and de dona		hh	1.0000	0.1000	23.46	2.3
0147010003	OFICIAL				hh	2.0000	0.2000	18.56	3.7
0147010004	PEON				hh.	6.0000	0.6000	16.78	10.0
									16.1
0000000000	PIEDRA CH		Materiales				0.0870	178.80	
0205000003			DA DE 112		ut3		0.0570	135.60	7.7
0205010004	ARENA GR		LAND TIPO I (42.5	1000	m3		0.0560	144,07	8.0
0221000096	AGUA	PURI	LAND THUT 142.	akid)	BOL		0.5050	25.00 1.69	12.7
0232100043	AGUA				m3		0.0104	1.09	28.5
			Equipos						
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES		%MO		3.0000	10.13	0.4
0348010011	MEZCLADO	DRA DE	E CONCRETO DE	9 -11P3	hm	1.0000	0.1000	12.71	1.2
									1.7
Partida	02.01.02.03	3.02	SUMINISTRO E	INSTALACION E BIODIG	ESTOR 700 LTS	+ ACCESORIO	3()		
Rendimiento	und/DIA	ма	4.0000	EQ. 4.0000			Costo unitario dire	ecto por : und	921.0
Código	Descripció	n Recu	irso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
			ano de Obra						
0147010002	OPERARIO)			hh	1.0000	2.0000	23.46	46.9
0147010004	PEON				hh	1.0000	2.0000	10.78	33.5
									80.4
0230560036	BIODIGES		Materiales 0 L (INCLUYE AC	cesogiosi	und		1.0000	635.14	030.14
	51000000		o E (MCEOTE NO		4.00		1.000	030.14	838.14
			Equipos						
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES		%MO		3.0000	80.48	2.4
									2.4
Partida	02.01.02.03	3.03	SUMINISTRO E	INSTALACION DE VALVI	JLAS Y ACCES	ORIOS EN BIOD	(GESTOR		
Rendimiento	und/DIA	МО	4,0000	EQ. 4.0000			Costo unitario dire	ecto por : und	113.34
Código	Descripció				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OFFERE		ano de Obra			4 0000	2.0000	23.46	44.00
0147010002	OPERARIO				hh	1.0000	14.125.0	17000000	46.90
014/010004	PEON				hh	0.5000	1,0000	16.78	63.7
			Materiales						63.7
0210130062	LLAVE TIP				und		1.0000	29.55	29.5
0230460036	PEGAMEN				gin		0.0320	93.22	2.9
0272530149	C000 PV0				und		2.0000	2.12	4.2
0272990157	TEE PVC S	PØ-	4"		und		1,0000	7.55	7.5
0272A30032	TEE PVC S	APØ-	2"		und		2.0000	1.69	3.3
									47.7
			Equipos						
0337010001	HERRAMIE	NTAS	MANUALES		%MO		3.0000	63.70	1.9
									1.9

Presupuesto	C	ajamarca, 2022"DEF	ARTAMENTO			ara majorar a	s condiciones de		
Subpresupuesto		STEMA DE SANEAI						Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.02.04.01	SUMINISTRO	E INSTALACI	ON DE CAJA	PREFABRICAD	A DE 24"x24"			
Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ.	5.0000			Costo unitario din	ecto por : und	240.9
Código	Descripción F	Mano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO				hh	1.0000	1.6000	23.46	37.5
0147010004	PEON				hh	1.0000	1.6000	16.78	26.6
									64.3
		Materiales			11.00.000				
0221000096		RTLAND TIPO I (42		CC 1/4 5 5	BOL		0.5000	25.00	12.5
0231510030		do 0,60 m x 0,60 m (ICRETO ARMADO D			und		1.0000	127.12	127.1
0269800006	TAPA DE CON	ICHETO ARMADO L	JE 0.00 X 0.00	le .	und		1.0000	35.00	35.0 174.6
		Equipos							3330
0337010001	HERRAMIENT	AS MANUALES			%MO		3.0000	64.39	1.9
		100	11				111		1.9
Partida	02.01.02.05.01	SUMINISTRO	E INSTALACI	ÓN DE CAJA	DE REGISTRO	DE 12" x 24"			
Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ.	5.0000			Costo unitario din	ecto por : und	161.3
Código	Descripción F	Mano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO				hh	1.0000	1.6000	23.46	37.5
0147010004	PEON				hh	1.0000	1.6000	16.75	26.5
									64.3
		Materiales							
0231410005		ICRETO ARMADO 0).30 x 0.40 m		und		1.0000	30.00	30.0
0231510021	CAJA DE CON	ICRETO			und		1.0000	65.00	65.0
		2.225							95.0
0337010001	HERRAMIENT	Equipos AS MANUALES			%MO		3.0000	64.39	1.9
									1.9
Partida	02.01.02.06.01	ASA DE ACER	RO LISO 3/8"	CIP MARINA	•				,
Rendimiento	und/DIA	MO. 15,0000	EQ.	15.0000			Costo unitario din	ecto por : und	21.3
Código	Descripción F			1100.0	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra			hh	1.0000	0.5333	23.46	12.5
0147010004	PEON				hh	0.5000	0.2667	16.78	4.4
									16.9
		Materiales							
0229610064	ASA DE ACER	O LISO 3/6" C/P MA	RINA		und		1.5000	2.55	3.5
									3.8
0337010001	HERRAMIENT	Equipos AS MANUALES			%MO		3.0000	16.99	0.5
0001010001	TIETO CHINE IN	NO INPROPELO			ALMIO		2.0000	10.55	0.5
Partida	02.01.02.07.01	SUMINISTRO	E INSTALACI	ON DE TUBE	RIA PVC BAL N	TP 399.003 Ø 2			
Rendimiento		MO. 150.0000		150.0000	W	Control of the Contro	Costo unitario d	frecto por : m	7.4
The Indiana	me bin		2.4	130.0300			Conc cinano c	arceio por . III	
Código	Descripción F				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial 8
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra			hh	1.0000	0.0533	23.46	1.2
0147010004	PEON				hh	1.0000	0.0533	10.76	0.5
	1000000				100	105.00	11/0/11	11.000	2.1
0.073040004	TI MENU MIN	Materiales			100		4 0000		2.2
0273010026	TUBERIA PVO	DAL Z			m		1.0500	4.97	5.2
		Equipos							0.2
0337010001	HERRAMIENT	AS MANUALES			%MO		3.0000	2.14	0.0

Pagina: 2

Subpresupuesto	002	Cajam	arca, 2022"DEPA MA DE SANEAMI	RTAMENT			and integeral and		Fecha presupuesto	10 Surumayo 21/06/202
Partida	02.01.02.0		SUMINISTRO E		ION DE TUBER	HA PVC SAL N	P 399.003 Ø 4*		rouna prosupueso	21100/202
Rendimiento	m/DIA	MO	150.0000	EQ.	150,0000			Costo unitario o	Srecto por : m	14.0
Código	Descripció	19189000	(KE)			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
00000	*500		ano de Obra							
0147010002	OPERARIO	9				hh	1.0000	0.0533	23.46	1.2
0147010004	PEON					hih	1.0000	0.0533	16.78	0.5
										2.1
0273010029	TUBERIA F		Materiales			m		1.0500	11.30	11.0
0273070023	TODERN	10 00	- 4					1.0000	71.30	11.8
0007040004	UEDDAIN		Equipos MANUALES			NMO		2.0000	244	0.00
0337010001	HERMANII	ENTAD	MANUALES			%MO		3.0000	2.14	0.0
Partida	02.01.02.0	7.03	SUMINISTRO E	INSTALAC	ION DE ACCES	ORIOS				
Rendimiento	und/DIA	MO	10.0000	EQ	10.0000			Costo unitario dir	edo por : und	81.18
Código	Descripció	n Dani	mo			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
codigo	Descripcio		ano de Obra			Ollidad	Cusuma	Canada	Process St.	Farotal St
0147010002	OPERARIO	5				hh	1.0000	0.8000	23.46	18.77
0147010004	PEON					hh	0.5000	0.4000	16.78	6.7
										25.4
	100000000		Materiales					2000	5550	
0272320002	YEE PVC S					und		2.0000	3.31	6.60
0272530149			@ 2" X 90"			und		5.0000	2.12	10.60
0272970002	CODO PVI					und		4.0000	8.90	35,60
0272970006	CODO PVI	SPZ	X 45"			und		1.0000	2.12	2.12 54.94
			Equipos							24,2
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			%MO		3.0000	25.46	0.79
NAMES OF THE PERSONS	CHEVENER	1000,00	artistica (co.			2470000		6000000	800000	0.70
Partida	02.01.02.0	8.01	LIMPIEZA DE TE	RRENO M	ANUAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO.	100.0000	EQ.	100,0000			Costo unitario di	recto por : m2	1.38
Código	Descripció	n Recu	rso	-		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
2000000	02001000000	Ma	ano de Obra			40000	9857700199	60000000	1.1 Square Factor	191111111111111111111111111111111111111
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.0000	10.78	1.3
										1.34
0337010001	HERRAMIE		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	1.34	0.04
	V631867/0000	10007	30-51 (State III C)			2273343		(8/3/3/3/2)	X27500	0.04
Partida	02.01.02.0	8.02	TRAZO, NIVELA	CION Y RE	PLANTEO					
Rendimiento	m2/DIA	мо	250.0000	EQ.	250.0000			Costo unitario di	recto por : m2	1.40
Código	Descripció		irso ano de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO					hh	1.0000	0.0320	23.46	0.75
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.0320	16.76	0.54
										1.25
		, ,	Materiales							
0229030104	YESO EN	BOLSAS	B DE 10 KG.			BOL		0.0250	2.72	0.07
										0.07
			Equipos							
0337010001	HERRAIN		MANUALES			%MO		3.0000	1.29	0.04

510 Pagina: 21

Subpresupuesto		TEMA DE SANEAM	ARTAMENTO DE CAJAMA IENTO	ARCA"			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.02.08.03	EXCAVACION I	MANUAL EN TERRENO N	ORMAL				
Rendimiento	m3/DIA N	10. 3.5000	EQ. 3.5000			Costo unitario dir	ecto por : m3	39.5
Código	Descripción Re			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	Mano de Obra		hh	1.0000	2.2657	16.78	38.3 38.3
0337010001	HERRAMIENTA	Equipos AS MANUALES		%M0		3.0000	38.35	1.11
Partida	02.01.02.08.04	ELIMINACIÓN I	DE MATERIAL EXCEDEN	TE D. Prom. = 30	im			
Rendimiento	m3/DIA N	10. 6.0000	EQ. 6.0000			Costo unitario dir	ecto por ; m3	23.49
Código	Descripción Re	ecurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004	PEON	mano de Obra		hh	1.0000	1.3333	16.76	22.3 22.3
0337010001	HERRAMIENTA	Equipos AS MANUALES		16MO		5.0000	22.37	1.1.
Partida	02.01,02.08.05	CONCRETO F	=210 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA N	10. 20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario dir	ecto por ; m3	480.69
Código	Descripción Re			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	2.0000	0.8000	23.46	18.7
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.4000	18.50	7.4
0147010004	PEON			hh	8.0000	3.2000	16.78	53.7
		00000						79.8
0205000003	PIEDRA CHAN	Materiales		m3		0.5300	135.60	71.6
0205010004	ARENA GRUES			m3		0.5200	144.07	74.9
0221000096		RTLAND TIPO I (42.5	16050	BOL		9.7300	25.00	243.2
0232100043	AGUA	TIENE III OT III.	rroag.	m3		0.1850	1.69	0.3
				1110				390.3
0337010001	HERRAMIENTA	Equipos		%MO		3.0000	79.89	2.4
0348010011		DE CONCRETO DE	9.1123	hm	1.0000	0.4000	12.71	5.0
0349070051		CONCRETO 4 HP 1		hm	1.0000	0.4000	7.42	2.9
							1157	10.4
Partida	02.01.02.08.06	ACERO FY=42	00 kg/cm2					
Rendimiento	kg/DIA N	10. 250.0000	EQ. 250,0000			Costo unitario di	recto por : kg	5.31
Código	Descripción Re			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	1.0000	0.0320	23.46	0.7
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0320	10.56	0.5
						2.0000	13.50	1.3
0202040009	ALAMBRE NEG	Materiales		kor		0.0400	4.67	0.1
0202040009		JGADO FY=4200 KG	VCM2	kg kg		1.0500	3.63	3.5
THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER	Marina Contri					1.0000	2.03	4.0
		Equipos AS MANUALES		%MD		3.0000	1.34	0.0
0337010001								

510 Página: 22

Subpresupuesto	002	1000	arca, 2022"DEPA MA DE SANEAM		DE CHUMBI	Nue.			Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	02.01.02.0		ENCOFRADO		FRADO				T Using prosegucion	211001202
Rendimiento	m2/DIA	MO	12,0000	FO	12.0000			Costo unitario di	rectin nor 1 m2	45.1
- Constitution		- ma			12.0000	1.0535755	8500.10V.00	Company of the Compan	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
Código	Descripció		rso no de Obra			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		no de Obra			hh	1.0000	0.6667	23.46	15.6
0147010003	OFICIAL	•				hh	1.0000	0.6667	10.56	12.3
0141010000	OI IOING					77	1.0000	0.0007	10.50	28.0
			Materiales							
0202010065			ADERA C/C 3 *			kg		0.3100	5.05	1.5
0202040010	ALAMBRE					ka		0.3000	4.67	1.4
0243000032	MADERA	ACION	AL PIENCOFRAD	O Y CARP		p2		3.5000	3.51	13.3
			Eguipos							10.3
0337010001	HERRAMIE		MANUALES			%MO		3.0000	25.01	0.5
										0.8
Partida	02.01.02.0	8.08	SUMINISTRO E	INSTALAC	IÓN DE CAJA	DE PREFABRIC	ADA			
Rendimiento	und/DIA	MO.	5.0000	EQ.	5.0000			Costo unitario di	ecto por : und	161.33
Código	Descripció	n Recu	rso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
			no de Obra							
0147010002	OPERARIO)				hih	1.0000	1.6000	23.46	37.5
0147010004	PEON					hh	1.0000	1.6000	16.78	26.6
			Aateriales							64.3
0231410005	TAPA DE O		ETO ARMADO 0.	30 x 0.40 m		und		1.0000	30.00	30.0
0231510021	CAJA DE C					und		1.0000	65.00	65.0
										95.0
	0022000		Equipos			2020		2222	52022	0.0
0337010001	HERRAMIE	ENTAS I	MANUALES			%MO		3.0000	64.39	1.9
										1.9
Partida	02.01.02.0	8.09	SUMINISTRO E	INSTALAC	ION DE ACCE	SORIOS EN POZ	ZO PERCOLAD	OR		
Rendimiento	und/DIA	MO.	10.0000	EQ.	10.0000			Costo unitario dir	edo por : und	114.60
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010002	OPERARIO		no de Obra			hh	1.0000	0.8000	23.46	15.7
0147010004	PEON					hh	1.0000	0.8000	16.78	13.4
0141010004	1200					****	1.0000	0.000	10.10	32.1
			Aateriales							
0210130062	LLAVE TIP					und		2.0000	29.55	59.1
0210150022			ONCE DE 4°			und		1.0000	10.17	10.1
0230460036	PEGAMEN					gln		0.0050	93.22	0.4
0272530149	CODO PVI	1000	1937			und		2.0000	2.12	4.2
0273010026	TUBERIA F	VC SAL	. 2"			m		1.5000	4.97	7.4
			200000							81.5
0337010001	uppnaser		Equipos MANUALES			%MO		3.0000	32.19	0.5
0337010001	HERRAMIS	MIAGI	MANUALED			WIND		3.0000	34.10	0.9

38080018001 I	92.01.02.08.10 m3/DIA 1 Descripción R PEON PIEDRA CHAN HERRAMIENTA	Mano de Obra Materiales CADA DE 1/2* Equipos	VA Ø 1/2" SEGÜN ESPE EQ. 10.0000	Unidad hh	Cuadrilla 2.0000	Costo unitario din Cantidad 1.6000	ecto por : m3 Precio S/. 16.78	170.04 Parcial Si 26.5
Código 0147010004 0205000003 0337010001	PEON PIEDRA CHAN	Mano de Obra Materiales CADA DE 1/2* Equipos	EQ. 10.0000	hh		Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0147010004 0205000003 0337010001	PEON PIEDRA CHAN	Mano de Obra Materiales CADA DE 1/2* Equipos		hh				
0205000003	PIEDRA CHAN	Materiales CADA DE 1/2" Equipos			2.0000	1.6000	16.78	26.8
0337010001		CADA DE 1/2* Equipos		m3				26.8
0337010001 Partida	HERRAMIENTA					1.0500	135.60	142.30
Partida				%MO		3.0000	26,85	0.8
	02.01.02.08.11	GEOMENBRANA	A .					
Rendimiento	m2/D(A 1	NO. 240.0000	EQ. 240,0000			Costo unitario din	ecto por : m2	7.10
Código	Descripción R	Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	0.0333	23.46	0.76
0147010003	OFICIAL			hih	1.0000	0.0333	18.56	0.60
0147010004	PEON			hih	0.5000	0.0167	16.78	0.20
		Materiales						
0202020059	CLAVOS C/C 2	1/2"		RI2		0.1300	3.64	0.47
0272050055	GEOSINTETIC	O IMPERMEABILIZAN	ITE	m2		1.0300	4.66	4.00 5.27
		Equipos						
0398010037	HERRAMIENTA			%PU		3.0000	6.95	0.2
		0		900		7903333	2.1363130	0.21
Partida	02.01.02.08.12	COLOCACION T	IERRA DE CULTIVO					
Rendimiento	m3/DIA 1	/IO, 4,0000	EQ. 4.0000			Costo unitario din	ecto por : m3	83.98
Código	Descripción R	ecurso Mano de Obra		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO			hh	1.0000	2.0000	23.46	46.92
0147010004	PEON			hih	1.0000	2.0000	16.75	33.50
								80.48
0204040002	TERRA DE CU	Materiales IACRA O VEGETAL				0.3800	40.00	2.00
0204010003	TIERMA DE CH	ACHA O VEGETAL		m3		0.3500	10.00	3.50
Partida	02.01.02.08.13	COLOCACION P	LANTA TALLO ALTO					
Rendimiento	und/DIA I	NO. 20.0000	EQ. 20.0000			Costo unitario dire	edo por : und	35.48
Cádigo	Descripción R			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0147010002	OPERARIO	Mano de Obra		hh	2.0000	0.8000	23.46	18,77
0147010002	PEON			bb	1.0000	0.4000	16.78	6.7
	0.730			199			100,000,000	25.4
		Materiales						
0243160055	PLANTA TALLO	DALTO		und		1.0000	10.00	10.00

Análisis de precios unitarios

0901143 "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiliro para mejorar las condiciones de salubridad del caserio Surumayo, Presupuesto: Cajamarca, 2022"DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Subpresupuesto 003 VARIOS Fecha presupuesto 21/06/2021 Sesión Educativa: Identificación de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP (partes y funciones) Rendimiento sesion/D MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : sesion 57.63 Parcial S/ Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 0202960043 Banner plastificado 2mX 2m (de partes y funciones de SAP) con tres und 1.0000 40.00 40.00 olales en la parte superior. 0230540005 0.2500 4.50 1.13 Cinta masking tage 2" und 0230750112 PLUMONES GRUEBOS N°47 und 5.0000 2.50 12.50 0230750136 Cartulina escolar und 2.0000 0.50 1.00 0230760095 Papelógrafo cuadriculado und 6.0000 0.50 3.00 57.63 Partida Sesión educativa: Operación y mantenimiento del sistema de agua potable. 03.01.02 Rendimiento sesion/D MO. 1,0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : sesion 1.354.03 Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. Materiales 0299010033 Escobilla de acero templado 1A 19 hilos 1.0000 15.00 15.00 und Escobilla de fierro 0299010034 Escobilia de cerdas de plástico und 4.0000 5.00 20.00 0210040002 Respirador De Doble VIa 3m +2 Filtros 6001 + 2 Filtros P95 2.0000 200.00 400.00 und 0229000029 1,0000 18.00 18.00 und 0229040124 Cinta de embalaje 1.0000 2.00 2.00 und Cinta de embalaje Cinta de embalale 0230040136 2.0000 60.00 120.00 Mamelucos impermeable (0.35 mm) und 0230540005 Cinta masking tape 2" und 0.2500 4.50 1.13 0230750112 PLUMONES GRUEBOS N°47 und 2,0000 2.50 5.00 0230750136 Cartulina escolar und 4.0000 0.50 2.00 0230750140 Rotafolio de vinil con espiral de 6 láminas 1.0m x0.80c.m (operación und 1.0000 120.00 120.00 y mantenimientoj. 0230760095 6.0000 0.50 3.00 Papelógrafo cuadriculado und 1.0000 0230990056 CINTA TEFLON und 1.90 1.90 0230990115 Wincha de 5m und 1 0000 20.00 20.00 0232100104 Casco protector und 2.0000 20.00 40.00 0232100106 Lentes protectores und 7.0000 9.00 63.00 0239020035 HOJA DE SIERRA 1.0000 5.00 und 0239070012 2.0000 60.00 120.00 PAR botas de jebe 0239070013 Video de operación y mantenimiento del SAP 1.0000 5.00 5.00 und 0239070014 Guarries de lebe PAR 2 0000 10.00 20.00 0239070015 Caja de herramientas polietileno 22" (Estuche) PAR 1.0000 50.00 50.00 0249150057 Lintema de mano und 1.0000 25.00 25.00 0299010018 Pegamento Plastico PVC gb 0.5000 120.00 60.00 1.0000 0299010025 Llave Stison 14" 35.00 35.00 und 0299010026 1.0000 35.00 35.00 Llave Francesa 14" und 0299010027 Llave Francesa 6" 1.0000 18.00 18.00 und 0299010026 Martillo und 1.0000 25.00 25.00 0299010029 Desarmador plano 4* und 1.0000 10.00 10.00 0299010030 Manguera Reforzada 3/4 und 30.0000 2.00 60.00 0299010031 Brocha de nylon de 4" 1.0000 35.00 35.00 und

und

0299010032

Arco de Sierra

Fecha: 25/06/2022 11:07:44a, m.

20.00

20.00

1,354.03

1.0000

S10 Página: 2

Análisis de precios unitarios

			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ARTAMENT	O DE CAJAMAR	CA"				rio Surumayo
Subpresupuesto	003	VARIO							Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	03.01.03		Sesión Demos	trativa: Ope	ración y manter	ilmiento de la l	Unidad Básica	de Saneamiento (ti	eórico y práctico).	
Rendimiento	sesion/D	MO.	1.0000	EQ	1.0000		3	Costo unitario directi	o por ; sesion	360.2
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0230540008	Cinta mask		Materiales			und		0.5000	4.50	2.2
0230750112		3.00	EBOS N°47			und		2.0000	2.50	5.0
0230750112	Cartulina e		EBUS N 47						0.50	1.0
0230750136	Papelògraf		er deade			und und		2.0000 4.0000	0.50	2.0
	Triptico a c					7200				669775
0230760096				de la UEST A	Corre C. Box	und		25.0000 4.0000	2.00	50.0
			color con partes	de la ubo 1	LUTTAL U. OTTR	77.7			1333333	7775070
0239070014	Guarries de					PAR		2.0000	10.00	20.0
0210040002	Hespirador	De Doo	ile Vla 3m +2 Filt	105 0001 + 2	FIEDS PRO	und		1.0000	200.00	200.00 360.21
Partida	03.01.04		Práctica: Oper	ración y mar	ntenimiento del 1	Sistema de Ag	ua Potable (tod	tos los component	es)	
Rendimiento	sesion/D	MO.	1,0000	EQ	1.0000		3	Costo unitario directi	o por : sesion	343.00
Código	Descripció	on Recu	rso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
			Materiales							
0230040114	Refrigerio					und		13.0000	6.00	78.0
0230040137	7 - 13 - 15 - 15		nual de Oper. y f	Mant. de SAP	7)	und		300.0000	0.10	30.0
0239020079			CALCID 70%			kg		10.0000	12.50	125.00
0239050116	Baide grad		20 litros			und		1.0000	20.00	20.0
0239070014	Guartes de					PAR		2.0000	10.00	20.0
0299010031	Brocha de	nylon de	4"			und		2.0000	35.00	70.0
										343.0
Partida	03.01.05		Taller: Cloraci	ôn del agua	y funcionamien	to del sistema	de cloración			
Rendimiento	taller/DI	MO	1.0000	EQ	1.0000			Costo unitario dire	do por ; taller	1,096.7
Código	Descripció		rso Materiales			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0230350026	Medidor 3		Tds Temperatur	a Digital Calk	fad De Agua	und		1.0000	200.00	200.0
0230430025			co mango largo			und		1.0000	15.00	15.0
0230540005	Cinta mask					und		0.5000	4.50	2.2
0230700101	Colador/ce	0.00				und		1.0000	10.00	10.0
0230750112			EBOS N°47			und		2.0000	2.50	5.0
0230750136	Cartulina e		10000000			und		4.0000	0.50	2.0
0230750142			na de cloración (o	dependiendo	a la tecnología	und		1.0000	100.00	100.00
0230760095	Papelògraf	n cuadri	rulado			und		5.0000	0.50	2.5
0230910028	100000000000000000000000000000000000000		oro residual Tipo	Disco		und		1.0000	500.00	500.00
0230910029	427 P. S.		ro de cloro residu		meses)	und		2.0000	15.00	30.0
0230910030			ster de 10 unidas			Blister		10.0000	5.00	50.0
0230910030	Jama grad.					und		1.0000	10.00	10.0
0230910031			ilgital Lod 50 kg l	Denferional d	n S los	und		1.0000	25.00	25.0
0239020079			CALCID 70%	northwest G		ka		10,0000	12.50	125.0
0239050117	balde 201t		September 10 /6			und		1.0000	20.00	20.0
	DRING SUIL							1.0000	43/00	24.0

Pagina: 3

Análisis de precios unitarios

Presupuesto Subpresupuesto			arca, 2022"DEP	básicas de saneamiento o ARTAMENTO DE CAJAMAR		ara mejorar ia	s condiciones de	Fecha presupuesto	21/06/202
Partida	03.01.06	VARIO		īva: Adecuación y/o Formula	ción del plan	Acción de one	ración v mantenim		21/00/202
-515	03.01.00		Saneamiento.	iva. Auccuscion po roimula	cion dei pian	Accion de ope	nacion y manicinii	remo del disienta de	
Rendimiento	sesion/D	MO.	1.0000	EQ. 1.0000		8	Costo unitario directi	o por : sesion	74.7
Código	Descripció		rso Nateriales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0202960044	270000000000	stificado	100	formato del Plan de Acción con	und		1,0000	60,00	60.0
0230040135	Folocopias		ne superior (non	and)	und		30.0000	0.10	3.0
0230540005	Cinta mask	ing tape	2°		und		0.5000	4.50	2.2
0230750112	PLUMONE	S GRUE	SOS N°47		und		2.0000	2.50	5.0
0230750136	Cartulina e	scolar			und		4.0000	0.50	2.0
0230760095	Papelògrafi	o cuadri	culado		und		5.0000	0.50	2.5
									74.7
Partida	03.01.07		Taller: Armad	o, elaboración de accesorios	y práctica de	reparación de	tuberlas.		
Rendimiento	taller/DI	MO.	1.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario dire	cto por : talier	52.50
Código	Descripció		rso Kateriales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial Si
0213510053	Pegamento		VC de 1/64 GL		und		1.0000	9.00	9.00
0230760098				ond con el procedimiento de la	und		20.0000	1.00	20.00
0230910027	repuesto pi	ara Save	de agua		und		3.0000	2.00	6.0
027200p19	Tubo de 3	4"			und		1.0000	16.00	16.0
027200(19	Union 3/4"	de PVC			m		1.0000	1.50	1.50
Partida	03.01.08		Taller: Conexi	ones domicillarias, instalació	n y mantenin	nlento.			
Rendimiento	Practica/	MO.	1.0000	EQ. 1.0000		C	osto unitario directo	por : Practica	73.13
Código	Descripció				Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial Si
0213510053	Pegamento		Nateriales VC de 1/64 GL		und		1.0000	9.00	9.00
0230540008	Cinta mask				und		0.2500	4.50	1.13
0230750136	Cartulina e	0.0			und		5.0000	0.50	2.50
0230760095	Papelògrafi		culado		und		6.0000	0.50	3.00
0230760096	Triptico im actividad	preso a	color en papel b	ond con el procedimiento de la	und		20.0000	1.00	20.0
0239500105	Cinta Teflo	h			und		2.0000	1.50	3.00
027200p19	Tubo de 3	4"			und		1.0000	16.00	16,00
0272060077	Tee 3/4*				und		1.0000	5,00	5,00
0272060078	Tubo de re	puesto d	le 1/2"		und		1.0000	9.00	9.00
0272120161	Codo 1/2*				und		1.0000	2.50	2.5
0272350162	Reducción	de 3/4°2	11/2"		und		1.0000	2.00	73,13
Partida	03.01.09			edagógica, diseño e impresió por el proyecto.	in del manual	de operación	y mantenimiento d	ei Sistema de Saneam	lento
Rendimiento	Docume	MO	1.0000	EQ. 1.0000		Cos	ato unitario directo po	or : Document	240.00
Código	Descripció	0100000	020		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial Si
1175000			Nateriales		80000		\$5,000 mil		THE TANK
0230750143		10000		llo full color papel couche 70% de imágenes de medida	und		3.0000	80.00	240,00
									240.00

Fecha: 2506/2022 11:07:44a. m.

Página: 4

Análisis de precios unitarios

810

Subpresupuesto	0901143		arca, 2022"	basicas de	saneamento	o con biofitro p	ara mejorar las	condiciones de	Fecha presupuesto	21/06/202
Pari da	010201	WARDIO		eral informa	fiva de inicio	de ob ra: Compor	nentes de prove	cto característica	s de la opción técnio	
						(de aquerdo al e	The state of the s		a de la operati mette	
Rendimiento	asamble	MO.	1.0000	EQ	1,0000		Cost	o unitario directo po	or; asamblea	44.6
Código	Descripcio		rso Nateriales			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0230540008	Cinta masi		Order or a contract			und		0.2500	4.50	1.1
0230660011	Pideo A0					und		2.0000	15.00	30.0
0230750112		100	SOS N°47			und		2.0000	250	5.0
0230750136	Cartilinae					und		5.0000	0.50	25
0230760095	Papelógraf		culado			und		2.0000	0.50	1.0
0239090058	RESALTA					und		1.0000	5.00	5.0
42030000	THE OTHER THE	0011				-		1,440	200	44.6
Partida	03.02.02		Diagnóstico in	icial a las fa	milias en Edu	ocación Sanitaria	Ambiental.			
Rendimiento	Diagnóst	MO.	1.0000	EQ	1.0000		Cos	to unitario directo p	or:Diagnost	1.2
Código	Descripcio	ón Recu	iso .			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Pardal S
	-		Nateriales .			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
0230040135	Fotoopias	AI				und		12.0000	0.10	12
Partida	03.02.03		Sesión de cap	acitación N	01: Importan	cia del agua para	la salud.			
Rendimiento	asamble	MO.	1.0000	EQ	1.0000		Cost	o unitario directo po	or: asamblea	17.1
Código	Descripcio	ón Recu	iso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
	20,000		Materiales			September 1			Headers, a.	en Copy, may
0230040138	Folografias					und		6.0000	2.00	12.0
0230540008	Cinta mask	king tape	2"			und		0.2500	4.50	1,1
0230750112	PLUMONE	S GRUE	SOS N°47			und		1.0000	2.50	2.5
0230750136	Cartilinae	ecolar				und		1,0000	0.50	0.5
0230760095	Papel ograf	lo cuadri	culado			und		2.0000	0.50	17.1
Partida	03.02.04		Taller Nº 01: L	as ordermed	ades ligadas	a saneamiento y	las medidas pro	ryantivas.		11.4
	taller/Di	140	1,0000				and the last		dance take	40.0
Rendimiento	The state of the state of	3,4434	OLD SECTION	EU	1.0000	Var have		Costo unitario dire-	Marie Manager	10.8
Código	Descripcio		Materiales			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Pardal S
0230540008	Cinta masi	king tape	2"			und		0.2500	4.50	1.1
0230750112	PLUMONE	S GRUE	500 N°47			und		0.5000	250	1.2
0230750144	Rotafdio d	e viril de	con espiral 101	iminas de 10	mp 08 x 0	und		0.2500	30.00	7.5
0230760095	Papel ógraf	fo cuadri	culado			und		2.0000	0.50	1.0
3	200000		- COLARISON					7404044000	Sec. 1	10.8
Partida	010205		Tailer N° 02: In	portancia o	del cuidado de	el medio ambient	e.			
Rendimiento	taller/DI	MO.	1.0000	EQ	1.0000		- 50	Costo unitario dire	dopor taller	13.3
	Descripcio					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
Código	Cinta masi		Materiales -2"			und		0.2500	4.50	11
The state of the s		1 100				und		0.5000	250	12
0230540008		SCRIE	SOS N*47					W. WWW.		1.2
0230540008 0230750112	PLUMONE		SOS N-47			0.00				
0230540008 0230750112 0230750136	PLUMONE Cartulina e	ecolar		iminac da W	0 × 90	und		1.0000	0.50	0.5
0230540008 0230750112 0230750136 0230750144	PLUMONE Cartulina e Rotafdio d	ecolar le vinil de	e con espiral 101	âminas de 10	0 x 80 cm	und und		1.0000 0.2500	050 3000	0.5 7.5
0230540008 0230750112 0230750136	PLUMONE Cartulina e	ecolar le vinil de fo cuadri	e con espiral 101	àminas de 10	0 x 80 cm	und		1.0000	0.50	0.5

Fecha: 01/07/2022 11:44:52p. m.

Pagina: 5

Análisis de precios unitarios

Presupuesto Subpresupuesto			arca, 2022"	básicas de saneamiento con				Fecha presupuesto	21/06/202
Parida	03.02.06			giene personal.				The second second	
Rendimiento	taller/Di	MO.	4.0000	EQ. 4.0000			Costo unitario dire	ctopor:taller	40.13
Código	Descripció		rso Vateriales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0229990058	Jabán liquid				und		1.0000	8.00	8.0
0230540008	Cinta mask				und		0.2500	450	1.1
0230540021		full ook		në (Javado de manos, momentos			0.5000	15.00	7.5
0230750112			ESOS N°47		und		2.0000	2.50	5.0
0230750136	Cartilina e	scolar			und		3,0000	0.50	1.5
0230750145	Papel bala	1			und		2.0000	2.50	5.0
0230760095	Papel ógrafi	o cuadri	iculado		und		4.0000	0.50	20
0239050118	Balde cont	ара у с	año de 10 L		und		0.2500	40.00	10.0
Partida	010207		Taller N° 04: E	agua y la salud.					
Rendimiento	taller/Di	MO.	1.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario dire	ctopor:taller	12.75
Código	Descripció		as o Vateriales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Pardal S
0230750112	PLUMONE		ESOS N°47		und		0.5000	2.50	1.2
0230750136	Cartilina e	scolar			und		3.0000	0.50	1.5
0230750144	Rotafdio de	e vinil de	e con espiral 101	áminas de 100 x 80 cm	und		0.2900	30.00	7.5
0230760095	Papelógrafi	o cuadri	culado		und		5.0000	0.50	12.7
Partida	03.02.08		Taller N* 05: D	isposición sanitaria de residu	os sólidos y	aguas residua	iles.		
Rendimiento	taller/DI	MO.	1.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario dire	edo por : taller	29.2
Código	Descripció		uso Materiales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0230750112	PLUMONE		ESOS N°47		und		0.5000	2.50	1.25
0230750136	Cartilinae	scolar			und		4.0000	0.50	2.0
0230750144	Rotafdio di	e vinil de	e con espiral 101:	áminas de 100 x 80 cm	und		0.2500	30.00	7.5
0230760095	Papel ografi				und		7.0000	0.50	3.5
0239500110	Tacho de re	esiduos	orgānicos		und		0,2500	30.00	7.5
0239500111	Tachoden	esiduos	inorgánicos		und		0.2500	30.00	7.5
Partida	03.02.09		Sesión demos Saneamiento (trativa N° 01: Disposición sani UBS).	taria de exc	retas, operació	ón y mantenimient	o de la Unidad Básica	de
Rendimiento	sesion/D	MO.	1.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario direc	topor:sesion	34.63
Código	Descripció		rso Vateriales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0229990054	LEJA	,	The state of the s		L		0.2500	3.50	0.8
0230040142	100000000000000000000000000000000000000	uso y n	nantenimiento de	la UBS (a colores)	und		1.0000	3.00	3.0
0230750136	Cartilina e		BOOK WASHI		und		4.0000	0.50	2.0
0230760095	Papelógrafi	o cuadri	iculado		und		5.0000	0.50	2.5
0232100109	Mascarilla		danish.		und		1.0000	1.00	1.0
0232100110	escoba				und		0.2500	8.00	2.0
0239020046	DETERGE	NTE			kg		0.2500	3.00	0.7
0239070016	guantes de	PVC			PAR		1.0000	10.00	10.0
0239090103	Retafelio di	e vinil de	e 8 taminas de 1n	nx0.80 cm con espiral (de UBS)	die		0.2500	50.00	12.5
0553000 100	L production both res		a a milation as 111	nwoo an our espiai (de dea)	go		0.2300	30.00	16.0

S10 Págna:

Análisis de precios unitarios

Subpresupuesto		ajaman ARIOS	ca, 2022"DEP	ARTAMENTO DE CAJAMA	RCA"			Earth's reserve ands	21/06/2021
Partida Partida	03.02.10		/Isitas domici	liarias de reforzamiento y s	egulmiento en:	Taller Nº 02 Y	03.	Fecha presupuesto	21/06/202
0.00000 2002000000	570000000			established and the start of					
Rendimiento	Visita/Di	MO. 1	.0000	EQ. 1.0000		-	Costo unitario direc	to por : Visita	5.63
Código	Descripción		o tertales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0202010070	CLAVOS 1/2				und		4.0000	0.10	0.40
0202960047	Banner de vin	il tmX 6	50cm f lamina	(tablero de compromiso)	und		1.0000	5.00	5,0
0230040135	Fotocoplas A	4			und		1.0000	0.10	0.10
0230750136	Cartulina esco	olar			und		0.2500	0.50	0.13
									5.63
Partida	03.02.11	٧	/Isitas domici	liarias de reforzamiento y s	egulmiento en:	Taller Nº 04 y	05 y sesión demos	trativa Nº 01.	
Rendimiento	Visita/DI	MO. 1	.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario direc	do por : Visita	0.23
Código	Descripción		o terlales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0230040135	Fotocopias A				und		1.0000	0.10	0.10
0230750136	Cartulina esco	olar			und		0.2500	0.50	0.13
									0.2
Partida	03.02.12	٧	/Isitas domici	llarias de segulmiento y ref	orzamiento al o	umplimiento d	e compromisos de	la familia.	
Rendimiento	Visita/Di	MO. 1	.0000	EQ. 1.0000		3	Costo unitario direc	to por : Visita	0.23
Código	Descripción		o terlales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial Si
0230040135	Fotocopias A	4			und		1.0000	0.10	0.10
0230750136	Cartulina esco	plar			und		0.2500	0.50	0.13
									0.2
Partida	03.02.13		iesión educat ducativa.	iva N° 1: Uso limpieza y m	antenimiento d	e la <mark>U</mark> nidad Bás	sica de Saneamien	to (UBS) en <mark>l</mark> a Institu	ción
Rendimiento	taller/DI	MO. 1	.0000	EQ. 1.0000			Costo unitario dire	cto por : taller	51.75
Código	Descripción		o terlales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S
0230040142	Manual del us			la UBS (a colores)	und		5.0000	3.00	15.00
0230540008	Cinta masking	tape 2			und		0.5000	4.50	2.20
0230750112	PLUMONES !	GRUES	OS N'47		und		1.0000	2.50	2.50
0230750136	Cartulina esco	olar			und		6.0000	0.50	3.00
0230760095	Papelógrafo o	uadricul	lado		und		4.0000	0.50	2.00
0232100109	Mascarilla				und		2.0000	1.00	2.00
0239070016	guantes de P	VC.			PAR		2.0000	10.00	20.00
0239070019	Video				und		1.0000	5,00	5.00

Fecha: 25/06/2022 11:07:44a. m.

Sno Pagha: 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0901143	Cajam	arca, 2022"DEPA				ara mejorar la	s condiciones de	salubridad del case	
Subpresupuesto	003	VARIO	is .						Fecha presupuesto	21/06/2021
Partida	03.02.14		Sesión educativ	va N° 2; Lav	ado de manos	s, higiene perso	nal y limpleza	a del entorno de la	Institución Educativ	a.
Rendimiento	taller/DI	MO.	1,0000	EQ.	1.0000			Costo unitario dire	cto por ; taller	185.25
Código	Descripció		rso Aateriales			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0229990055	Jabon liquis	do 350 f	nd .			und		1.0000	8.00	8.00
0230040143	Refrigerio p	sara niño	08			und		23.0000	3.00	69,00
0230540008	Cinta mask	ing tape	2"			und		0.5000	4.50	2.25
0230540021	Affiche A2 a claves, tecr		or en papel couch	ė (lavado de	manos, mome	ntos und		5.0000	15,00	75.00
0230660012	Plateo con	imagene	es			und		1.0000	15.00	15.00
0230750112	PLUMONE	S GRUE	SOS N'47			und		1.0000	2.50	2.50
0230750145	Papel toalls	1				und		1.0000	2.50	2.50
0230750146	impresión o escolar	ie image	enes a color sobre	la higiene p	ersonal y ento	mo und		6.0000	0.50	3.00
0230760095	Papelografi	o cuadri	culado			und		6,0000	0.50	3.00
0239070019	Video					und		1.0000	5.00	5.00
MANUAL SERVICES	Contract.					926.0		800965	contact	185.25
Partida	03.02.15		Diagnóstico fin	al a las Fan	nillas en Educa	ción Sanitaria A	Ambiental.			- 17
Rendimiento	Docume	MO.	200.0000	EQ.	200.0000		Cos	to unitario directo po	or : Document	1.20
Código	Descripció					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0230040135	Folocopias	(C) (C)	Nateriales			und		12,0000	0.10	1.20
	1000000					30757		1 7 7 1 8 1	1.7953	1.20

Fecha: 25/06/2022 11:07:44a. m.

Anexo 20: Formula polinómica

510 Página: 1 Fórmula Polinómica "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones salubridad del caserio Surumayo, Cajamarca, 2022"DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" 0901143 Fecha Presupuesto 21/06/2021 Moneda NUEVOS SOLES Ubicación Geográfica 060408 CAJAMARCA - CHOTA - CONCHAN K = 0.507"(Mr / Mo) + 0.170"(ACr / ACo) + 0.051"(Ar / Ao) + 0.081"(MNr / MNo) + 0.122"(MEr / MEo) + 0.150"(ABr / ABo) (%) Simbolo 0.507 84.024 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.170 61.176 AC AGREGADO GRUESO CEMENTO PORTLAND TIPO I ACERD DE CONSTRUCCION CORRUGADO 38.824 0.051 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF, Y CARPINT.
48 MADUNARIA Y EQUIPO NACIONAL
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
17 BLOQUE Y LADRILLO 0.081 100-000 MN 100,000 ME 61,333 AB 0.150 38,667

Fecha: 5/06/2022 10:57:00a.m.

a. Manual de operación y mantenimiento



PROYECTO DE TESIS

"DISEÑO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CASERÍO SURUMAYO, CAJAMARCA, 2022"

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos para la operación y mantenimiento del sistema integral de la obra. "DISEÑO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CASERÍO SURUMAYO, CAJAMARCA, 2022".

2. DEFINICIONES

- Captación de manantiales: Consiste de una estructura cerrada de forma prismática rectangular de concreto armado, que consta de un filtro de piedra construido junto al manantial, está provista de tapa de acceso, tuberías de rebose y de limpieza con su respectiva válvula de pase. De esta caja sale la línea de conducción hacia la distribución en la población.
- Línea de conducción: En un sistema por gravedad, es la tubería que transporta el agua desde el punto de captación hasta el reservorio. Cuando la fuente es agua superficial, dentro de su longitud se ubica la planta de tratamiento.
- Mantenimiento: Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir o corregir daños que se producen en las instalaciones de un sistema de abastecimiento de agua.
- Mantenimiento correctivo: Trabajos que se realizan para reparar daños que no se han podido evitar con el mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento de emergencia: Es aquel que se realiza cuando los sistemas o equipos han sufrido daños por causa imprevista y requieren solución.
- Mantenimiento de emergencia: Es aquel que se realiza cuando los sistemas o equipos han sufrido daños por causa imprevista y requieren solución rápida para poner parcialmente operativo el sistema.
- Mantenimiento preventivo: Consiste en una serie de acciones de conservación que se realiza con una frecuencia determinada en las instalaciones y equipos para evitar, en lo posible, que se produzcan daños que pueden ser de difícil y costosa reparación.
- Operación: Es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se efectúan para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y eficiente según las especificaciones de diseño.

-	Operador: Es la persona calificada y responsable de la operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable.
a.	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL

La captación en manantial de ladera es una estructura que permite recolectar el agua del manantial que fluye horizontalmente, llamado también de ladera.

Cuando el manantial es de ladera y concentrado, la captación consta de tres partes: la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una cámara húmeda que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de salida.

OPERACIÓN

Para poner en marcha, abrir la válvula de salida y mantener el cono de rebose en su posición vertical.

La operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la cámara húmeda.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LIMPIEZA EXTERNA

- Se inicia con la limpieza de piedra y malezas de la zona aledaña a la captación.
- Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tubería de desagüe.

LIMPIEZA INTERNA

- Terminada la limpieza externa iniciaremos con la limpieza interna
- Abrir la tapa metálica de la cámara seca.
- Cerrar la válvula de salida.
- Abrir la tapa metálica de la cámara húmeda.
- Quitar el cono de rebose para que salga el agua por la tubería de limpia y desagüe.
- Remover la tierra que se encuentra en el fondo.
- Limpiar con escobilla la suciedad del piso, paredes y accesorios.
- Baldear y dejar que el agua salga eliminando toda la suciedad.

DESINFECCIÓN

Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que se tiene que desinfectar para matar todos los microbios. Esta actividad se realiza luego de una la construcción o reparación de las instalaciones.

- Para desinfectar necesitamos los siguientes materiales:
- Hipoclorito de calcio en polvo
- Un balde
- Una cuchara sopera
- Un trapo
- Guantes de jebe para el operador (a)
- Una escobilla

PROCEDIMIENTO PARA LA DESINFECCIÓN

PRIMERA PARTE

- Inicialmente se deberá echar seis (6) cucharas grandes con hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua y luego disolver bien.
- Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes internas y piso.

SEGUNDA PARTE

- Colocar el tubo de rebose y esperar que llene la cámara húmeda.
- Echar 13 cucharas de cloro al 30-35% en un balde con 10 litros de agua que representará una concentración de 200 partes por millón. Disolver bien y vaciar toda la solución clorada.
- Dejar correr el agua por el cono de rebose durante dos (2) horas, que es el tiempo de retención del agua en la captación
- Luego, quitar el cono de rebose para eliminar los residuos de cloro.
- Colocar nuevamente el cono de rebose y esperar que llene.
- Poner en marcha nuevamente la captación: abrir la válvula de salida y cerrar la tapa de la cámara húmeda y de la cámara seca.

MANTENIMIENTO

Tabla 1: Mantenimiento de captación


FRECUENCIA	ACTIVIDADES	HERREMIENTAS Y MATERIALES
MENSUAL	Girar las válvulas para que no se endurezcan. Dar un Cuarto (1/4) de vuelta hacia la izquierda y derecha.	

	Limpiar las piedras y malezas de la zona cercana a la		
	Captación.	Pico,	lampa,
	Limpiar el canal de escurrimiento.	machete,	balde
TRIMESTRAL	Limpiar el dado de protección de la tubería de limpia	graduado	en
	y desagüe y, el emboquillado del canal de limpia.	litros,	reloj y
	Aforar el rendimiento del manantial en la salida de la	libreta de	Campo.
	tubería de limpia.		
	Limpiar y desinfectar las instalaciones.	Escobilla,	escoba,
	Lubricar y aceitar las válvulas de control.	brocha, li	•
SEMESTRAL	Verificar la protección del afloramiento y la cámara	Hipoclorit	
	Húmeda. Si hay fugas o grietas, resanar la parte	pintura, d	
	dañada utilizando igual cantidad de cemento y arena.	arena.	,
	Proteger con pintura anticorrosiva la válvula		
	Pintar elementos metálicos (tapas válvula de control,	Brocha,	lija,
ANUAL	etc.).	pintura	, ,
	Pintar paredes exteriores y techo de la captación.	I	

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural

MANTENIMIENTO MENSUAL


Figura 1. Mantenimiento Mensual de Captación



Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

Figura 2. Mantenimiento Trimestral de Captación




Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural

MANTENIMIENTO ANUAL

Figura 3. Mantenimiento Anual de Captación




Limpiar y desinfectar las instalaciones



Verificar la protección del afloramiento, cámara húmeda y caseta de válvulas. Reparar y cambiar los accesorios deteriorados.



Si hay fugas o grietas, resanar la parte dañada.



Pintar elementos metálicos (tapas, válvulas de control, etc.

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural

RECOMENDACIONES

- La captación debe tener una adecuada protección para evitar la contaminación del agua. Se deberá sellar la zona del afloramiento e instalar una tapa sanitaria provista de un seguro para evitar que manos extrañas la retiren.
- La salida de la tubería de limpieza y desagüe debe protegerse con una malla metálica para evitar la entrada de animales pequeños.
- Instalar un cerco perimétrico para evitar que personas y animales puedan dañar la estructura.
- Después de cada limpieza o reparación será necesario desinfectar la cámara húmeda.
- Si hay fugas o grietas, resanar la parte dañada.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN

a. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

OPERACIÓN

- Para poner en funcionamiento: abrir la válvula de salida de la captación para que el agua ingrese a la tubería de conducción.
- Para eliminar sedimentos y residuos: abrir la válvula de purga en la línea de conducción, luego cerrarla.
- Para eliminar el aire acumulado en la tubería: abrir la válvula de aire, luego cerrarla.

Figura 4. Operación de válvulas en línea de conducción.



MANTENIMIENTO

Solo requiere chequear que no exista atoro en la tubería.

Si hay fugas en los tubos debe reemplazarse inmediatamente la parte dañada. Cambiar válvulas y accesorios dañados.

En caso de existir grietas o partes dañadas en las estructuras, éstas deben repararse.

a) Desinfección de las tuberías

La desinfección de la tubería de conducción se efectúa con la desinfección de la captación (véase el respectivo manual de operación y mantenimiento).

b) Limpieza externa en cámaras húmedas: reunión, distribución y rompe presión


- Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores retirando malezas, piedras y otros materiales extraños.
- Profundizar los canales de coronación y limpia.

- Limpiar el dado móvil y el extremo del tubo de limpia y rebose.
- Reparar el lecho de piedras del canal de limpia y rebose.
- Limpiar y repintar las tapas metálicas.
- Engrasar pernos, tuercas y bisagras de las tapas sanitarias y de la puerta del cerco perimétrico.

c) Limpieza interna en cámaras de reunión, distribución y rompe presión.

- Quitar el tubo de rebose para evacuar las aguas de la cámara húmeda retirando previamente el dado móvil.
- Limpiar con escobilla y badilejo las paredes, piso y accesorios de la cámara húmeda y la parte interna de la tapa sanitaria.
- Enjuagar con abundante agua y dejar salir el líquido por la tubería de limpia.

Figura 5. Limpieza de las cámaras.



d) Desinfección de cámaras de reunión, distribución y rompe presión.

Luego de realizada la limpieza interna de las cámaras se procede a su desinfección. Con la limpieza interna solamente se elimina la suciedad por lo que se tiene que desinfectar para matar todos los microbios. Esta actividad se realiza luego de la construcción o reparación de las instalaciones.

Para desinfectar se requieren los siguientes materiales:

- Hipoclorito de calcio al 30 –35%
- Un balde
- Una cuchara sopera
- Un trapo
- Guantes de jebe para el operador

- Una escobilla
- Preparar la solución para la desinfección: disolver 6 cucharas soperas de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3 cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 65-70% en 10 litros de agua. Luego disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 minutos.
- Con la solución preparada y un trapo frotar las paredes, piso y accesorios de la cámara húmeda.
- Colocar el tubo de rebose y guardar la solución sobrante para otras estructuras con cámara húmeda (máximo 4 usos).
- Cerrar las tapas metálicas.
- Proceder con otra estructura, si existiese.

e) Limpieza externa en estructuras sin cámara húmeda (cajas de válvulas de aire y purga)

- Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores retirando malezas, piedras y otros materiales extraños.
- Abrir las tapas metálicas. Engrasar pernos y tuercas de tapas metálicas sanitarias.
- En caso de grietas o rajaduras en las estructuras resanar con partes iguales de cemento y arena fina.
- Mantener la parte superior de las estructuras por encima del nivel del suelo.
- En el caso de las cajas con válvulas de purga de agua, profundizar y limpiar el canal de limpia, limpiar el dado móvil y tapón perforado.

Figura 6. Limpieza externa de cámaras.



f) Limpieza interna en estructuras sin cámara húmeda (cajas de válvulas de aire y purga)

- Retire todo material extraño que se encuentre al interior de las cámaras.
- Revisar si la grava de la caja de válvulas se ubica entre 3 a 5 cm debajo del nivel de las tuberías, válvulas y accesorios.
- Maniobrar en uno y otro sentido las válvulas.
- Lubricar las válvulas existentes.
- Cerrar las válvulas de purga de aire.
- Abrir la válvula de agua para dejar operativa la línea de conducción.
- Cerrar las tapas metálicas sanitarias.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO

a. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO

- Para poner en operación el reservorio: abrir la válvula de entrada y de salida hacia la línea de aducción. Cerrar la válvula del by pass y de desagüe o limpia. La operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la parte interna del depósito de almacenamiento.
- En casos de mantenimiento interno del tanque de almacenamiento: cerrar las válvulas de ingreso y salida, y abrir las válvulas de by pass y limpia.
- En casos de cloración: instalar el hipoclorador, abrir la válvula de ingreso al máximo y cerrar las válvulas de salida, limpia y by pass hasta que se llene el tanque de almacenamiento, luego cerrar la válvula de ingreso.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO

LIMPIEZA

a) Limpieza externa

- Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio.
- Limpiar las paredes y el techo exterior del reservorio.
- Limpiar el canal de limpia o desagüe. Limpiar el dado de protección de la tubería de desagüe y el emboquillado del canal de limpia.
- Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio.


b) Limpieza interna de reservorio

Con la finalidad de optimizar el recurso agua, se deberá planificar adecuadamente la fecha para la ejecución de la limpieza, debiendo para el efecto reducir el tirante de agua mediante consumo en la red.

- Cerrar la válvula de entrada del reservorio a ser lavado y permanecer abierta la válvula de salida, para que la descarga de agua sea rápida.
- Cuando el nivel del agua alcance el mínimo establecido para el reservorio cerrar la válvula de entrada y la de salida, luego abrir la válvula de desagüe o limpia para desaguar hasta que el nivel de la columna de agua alcance 20 cm. Abrir la válvula del by pass para beneficiar directamente de agua a la red de distribución.
- Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío el reservorio.

- Ingresar dentro del tanque de almacenamiento con los equipos de protección personal y materiales necesarios.
- Limpiar con escobillas y escobas de plástico, espátulas y badilejos las paredes,
 piso, parte interna de la tapa y accesorios.

Figura 7. Limpieza interna de reservorio



- Cerrar la válvula del by pass y abrir la válvula de ingreso de agua al reservorio.
- Aprovechando el agua que ingresa, con una escobilla limpiar las paredes y
 el fondo del reservorio. Con un balde echar agua a las paredes interiores
 hasta que se haya eliminado toda la suciedad. Dejar salir el agua sucia por
 el tubo de limpia.
- Cerrar la válvula de descarga.
- Proceder a la desinfección.

b) Limpieza interna de caja de válvulas

- Limpiar internamente la caja de válvulas retirando hierbas y otros materiales extraños.
- Verificar que las tuberías, accesorios y válvulas se sitúen entre 3 a 5 cm encima del lecho de grava.
- Reparar el lecho de grava. Si existiese tubería de drenaje limpiarla y mantenerla operativa.
- Lubricar las válvulas y bisagras de las tapas metálicas de la caja de válvulas.

DESINFECCION

La desinfección se realiza después de la construcción y/o reparación de la parte interna del depósito de almacenamiento.

En esta operación se recomienda disponer de al menos dos operadores y un asistente, debiendo uno de ellos permanecer fuera del tanque por cualquier percance. El personal deberá utilizar necesariamente el equipo de protección personal, herramientas y materiales afines.

PRIMERA DESINFECCION

- Contar con equipo de protección personal.
- Preparar la solución para la primera desinfección: echar cuatro cucharas grandes de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 20 litros de agua, o 2 cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 70% en 20 litros de agua.
 Luego disolver bien, removiendo cuidadosamente.
- Ingresar al interior del reservorio y con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes internas y piso de reservorio. Si la solución no fuese suficiente, preparar otra manteniendo la misma concentración. No permanecer más de 15 minutos al interior del tanque para evitar intoxicaciones y asfixias por emanación de cloro.
- Abrir la válvula de ingreso lo necesario como para poder enjuagar con abundante agua las paredes, accesorios y piso, permitiendo que corra por la tubería de limpia.

Figura 8. Primera desinfección





SEGUNDA DESINFECCIÓN

- Calcular el volumen húmedo del reservorio.
- Determinar la cantidad de hipoclorito de calcio en función de su concentración y volumen del reservorio según el siguiente cuadro:

Tabla 2. Dosificación de desinfectante.

Volumen reservorio de	Hipoclorito de calcio al 30%	Hipoclorito de calcio al 70%
Hasta 3 m ³	1,00 Kg	0,50 kg
Hasta 5 m ³	1,50 Kg	0,75 Kg
Hasta 7 m ³	2,00 Kg	1,00 Kg
Hasta 10 m ³	3,00 Kg	1,50 Kg
Hasta 13 m ³	4,00 Kg	2,00 Kg
Hasta 15 m ³	4,50 Kg	2,25 Kg
Hasta 20 m ³	6.00 Kg	3.00 Kg
Hasta 25 m ³	7,50 Kg	2,75 Kg
Hasta 35 m ³	10,50 Kg	4,25 Kg
Hasta 50 m ³	15,00 Kg	7.50 Kg

- Diluir por partes el hipoclorito de calcio en agua.
- Cerrar la válvula de limpia y abrir al máximo la válvula de ingreso para llenar el reservorio. Echar la solución al tanque de almacenamiento cuando el nivel de agua se encuentre a la mitad.
- Continuar echando la solución al tanque tantas veces sea necesario, hasta agotar la cantidad calculada.
- Dejar que se llene el tanque hasta el cono de rebose a fin de obtener la concentración de desinfectante deseada.
- Una vez lleno, cerrar la válvula de entrada y abrir el by pass para abastecer de agua directamente a la red.
- Retener la solución por un período de 2 horas.
- Abrir la válvula de purga hasta descargar toda el agua con el cloro concentrado.
- Abrir nuevamente la válvula de entrada para poner en funcionamiento el reservorio desinfectado.

Figura 9. Segunda Desinfección.





MANTENIMIENTO

Tabla 3. Actividades, herramientas y materiales de mantenimiento.

FRECUENCIA	ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS Y MATERIALES
SEMANAL	Reponer el cloro en el clorador según lo programado.	Cloro, balde graduado en litros, reloj y libreta de campo
MENSUAL	Maniobrar las válvulas de entrada, salida y limpia para mantenerlas operativas.	Llave de caja de válvulas
TRIMESTRAL	Limpiar piedras y malezas de la zona cercana al reservorio. Limpiar la salida de la tubería de limpia y desagüe.	Pico, lampa, machete.
SEMESTRAL	Limpiar y desinfectar el reservorio. Lubricar y aceitar las válvulas. Revisar el estado general del reservorio y su protección, si es necesario resanarlo. Verificar el estado de las tapas metálicas y de la tubería de ventilación. Proteger con pintura anticorrosiva las válvulas. Pintar las escaleras del reservorio.	Escobilla, escoba, brocha, lija, hipoclorito, pintura, cemento, arena.
ANUAL	Mantener con pintura anticorrosiva todos los elementos metálicos. Pintar las paredes externas y el techo del reservorio.	Brocha, lija y pintura.

Elaboración: Programa Nacional de Saneamiento Rural

CLORACIÓN DEL AGUA

A través de la desinfección por cloración, se asegura y mejora la calidad de agua (se realiza con el hipoclorador).

Procedimiento para su instalación:

- Destapar el hipoclorador.
- Limpiar la parte interior eliminando la suciedad y las impregnaciones calcáreas.
- Echar la dosis recomendada y validad en campo.
- Taparlo.
- No olvidar cambiar el cloro cada días o semanas o cada vez que se compruebe que el cloro residual en el agua es menor de 0,5 mg/litro.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

- 1. El operario deberá de tener en consideración que la dosis de cloro puede variar debido a alteraciones físico químicas de la fuente principal. La JASS deberá de solicitar al ATM municipal y/o centro de salud correspondiente, el apoyo en la medición de cloro residual en la red de agua potable al menos 1 vez al año, y ajustar o reducir la dosis de cloro de acuerdo a los resultados obtenidos.
- Para este tipo de sistema de cloración se recomienda que la cantidad de Hipoclorito a manipular para la desinfección no sea superior a 5Kg, ya que pesos superiores a este son poco prácticos para preparar, y pone en riesgo al personal encargado.

RECARGA DEL TANQUE CLORADOR (SOLUCIÓN MADRE)

Para la preparación de la solución Madre, se deberá de seguir los siguientes pasos:

- Cerrar la válvula que controla el ingreso de agua al reservorio. (Paso muy importante, no debe de entrar agua cruda al reservorio mientras el sistema por cloración está sin funcionamiento).
- Cerrar la Válvula de línea rosca que va al sistema de filtración. (Este procedimiento impide que el agua que queda atrapada la tubería se filtre durante el mantenimiento del filtro de discos).
- 3. Asegurarse de que la válvula esférica del multiconector se encuentre cerrada, luego abrir el tapón de ¾" de la salida de tubería de Limpieza. Conectar una manguera Flexible a la tubería de Limpieza, y luego abrir la Válvula Esférica. (Este procedimiento es necesario para eliminar los sedimentos que se encuentran en el fondo del tanque, además de garantiza que la preparación a realizarse tendrá la dosis indicada).
- 4. Verificar y Limpiar el Filtro de disco de la siguiente manera: girar la tapa inferior, sacar el filtro, sumergirlo en un balde con agua limpia y remover las partículas que se encuentran en él hasta quedar totalmente limpio. (Este procedimiento deberá de hacerse en todos los ciclos de recarga del Clorador)
- 5. Con la válvula de la tubería de limpieza abierta, agregar un Balde de agua cruda de 18 Lts al tanque (Este procedimiento limpia los sedimentos que se acumulan en el fondo del tanque), luego cerrar la válvula de la tubería de limpieza

- 6. Agregar la cantidad de Hipoclorito de Calcio Calculada (0.35 Kg) al tanque de cloración, luego llenar el misma hasta el tope de su capacidad (250 Lts).
- 7. Abrir levemente la Válvula de línea rosca que va al filtro de disco (Este procedimiento elimina el agua atrapada en la tubería), una vez verificada que el agua sale de la misma calidad que la solución preparada, cerrar la válvula de línea rosca. Luego ensamblar el filtro de disco.
- 8. Finalmente abrir la Válvula de línea rosca, verificar que el sistema funciona correctamente; esto se puede hacer verificando que el gotero funciona normalmente.
- Una vez realizado la recarga, el operario deberá de dejar el lugar totalmente limpio. Está totalmente prohibido dejar restos de Hipoclorito de Calcio en la caseta de Cloración
- 10. Es importante recordar que cada vez que sea necesario suspender el ingreso de agua al reservorio, también se deberá de paralizar el funcionamiento del sistema por goteo.

Tecnología

Tomas manométricas

Conexión BSP / NPT

Filtro modular: elementos in terca m b i a b le s en diferentes grados de filtrado.

Gran superficie filtrante

Conexión auxiliar

Sistema de cierre efectivo que evita que le veita que los discos no estén comprimidos o se piendan durante su limpieza

Figura 10. Desamblado de filtro de discos

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN

a. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN

- Para poner en funcionamiento: en el reservorio abrir la válvula de ingreso y de salida, cerrar las válvulas de limpia y by-pass.
- Para el mantenimiento de la línea de aducción y red de distribución mantener cerradas las válvulas de ingreso, salida, limpia y by-pass del reservorio.
 Terminando las actividades, abrir las válvulas de ingreso y salida, cerradas las válvulas de by-pass y limpia.
- Para el mantenimiento y abastecimiento de agua en las cámaras rompe presión tipo 7, abrir y graduar la válvula de ingreso a la cámara húmeda.
- Abrir las válvulas de purga de agua y de aire para eliminar sedimentos y aire acumulados en las tuberías. Luego cerrarlos.
- Abrir y calibrar las válvulas de control de acuerdo a la demanda en cada sector u anotar esta acción en el cuaderno del operador. En caso de arreglo de roturas o para realizar nuevas instalaciones, cerrar la válvula. Terminada esta actividad, abrirla.
- Al final de los trabajos de desinfección de la línea de aducción y red de distribución abrir las válvulas de purga para eliminar el agua con el desinfectante de las tuberías.

Frente a eventuales interrupciones de servicio debido a deficiente producción de agua potable, el abastecimiento podrá ser intermitente, necesitándose establecer un criterio ordenado de abastecimiento sectorial.

Abastecer en forma racionada es establecer cuotas iguales de restricción en términos de suministro de agua para sectores pre-establecidos. En términos operacionales este proceso requiere mayor mano de obra, siendo perjudicial para el sistema hidráulico.

MANTENIMIENTO

Comunicar a la población con la debida anticipación el trabajo de mantenimiento y la interrupción temporal en el servicio de abastecimiento de agua. Pedir a la población que cierren sus llaves de paso.

ACTIVIDADES EN CÁMARAS ROMPE PRESIÓN

La fuga de agua por el tubo de limpia significa pueden deberse a un mal estado de la válvula flotadora, o el tubo de rebose se encuentra dañado. De ser así, realizar las correspondientes reparaciones.

LIMPIEZA

- Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores.
- Limpiar el canal de coronación y limpia, retirando hierbas y todo material extraño.
- Limpiar el dado móvil de la tubería de limpia y el tapón perforado.
- Reparar el empedrado del canal de limpia.
- Reparar el cerco perimétrico (alambre de púas y postes).
- Instalar a la tubería de ventilación tapón perforado si faltase.
- Abrir la tapa metálica de la cámara húmeda.
- Lubricar los pernos y tuercas de la tapa sanitaria y bisagra de la puerta de ingreso.
- Resanar las partes dañadas utilizando partes iguales de cemento y arena fina.
- Cerrar la válvula de ingreso de agua.
- Quitar el tubo de rebose para evacuar el agua existente.
- Limpiar con escobilla las paredes, piso, accesorios y parte interna de la tapa metálica.
- Abrir la válvula de ingreso y enjuagar la cámara con abundante agua.
- Cerrar la válvula de ingreso.






Figura 11. Limpieza interna de cámara rompe presión 7

DESINFECCION

- Preparar la solución para la desinfección: disolver 6 cucharas soperas de hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua, o 3 cucharas soperas de hipoclorito de calcio de 65-70% en 10 litros de agua. Luego disolver bien, removiendo cuidadosamente por espacio de 5 minutos.
- Con la solución preparada y un trapo frotar las paredes, piso, accesorios, tuberías de ingreso y salida de la cámara húmeda. La solución sobrante puede emplearse para otras estructuras con cámara húmeda (máximo 4 usos).
- Colocar el tubo de rebose.
- Abrir la válvula de salida para poner en funcionamiento o macha la cámara rompe presión 7.
- Cerrar las tapas metálicas

ACTIVIDADES EN LAS CAJAS CON VALVULAS DE PURGA Y DE AIRE

- Limpiar la parte externa de la estructura y de sus alrededores.
- Abrir la tapa sanitaria.
- Engrasar los pernos y tuercas de la tapa metálica.
- En caso de fuga o grietas en las estructuras resanar con partes iguales de cemento y arena fina.
- Limpiar internamente las cajas retirando hierbas, agua acumulada u otros materiales extraños.
- Verificar si la válvula y accesorios están entre 3 a 5 cm sobre el lecho de grava.
- Reparar el lecho de grava.
- Lubricar o aceitar las válvulas.
- Cerrar la tapa sanitaria.
- Limpiar sus canales de limpia y reparar el lecho de piedra.

DESINFECCION DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

- Para la desinfección de la línea de aducción y red de distribución se utiliza la solución clorada que se dejó reposar en el reservorio durante 2 horas.
- Verificar que las llaves de paso y válvulas de purga de la red estén cerradas.

- Dejar circular la solución clorada por toda la red de tuberías.
- Abrir las válvulas de purga de agua en la red de distribución hasta que salgan muestras de solución desinfectante. Luego cerrarlas.
- Dejar durante 4 horas esta solución clorada en toda la red.
- Transcurrido el tiempo, abrir las válvulas de purga de agua de la red de distribución para evacuar el desinfectante, así como también las válvulas de conexiones domiciliarias para aprovechar esta solución en la desinfección.
- Dejar que el agua enjuague la red de tuberías antes de cerrar las válvulas de purga y los caños hasta que no se perciba olor a cloro, o cuando el cloro residual medido en el reservorio no sea mayor a 1 mg/L.

Se recomienda utilizar el servicio al día siguiente del trabajo de mantenimiento realizado.

Cuando se hagan cortes en alguna de las tuberías que conforman la red de distribución con el fin de hacer reparaciones, la tubería cortada debe someterse a cloración a lado y lado del punto de corte.

- Aislar las redes donde hubo contaminación, cerrando las válvulas.
- Informar a los usuarios la realización de las actividades programadas.
- Vaciar todas las cisternas, tanques elevados de los domicilios y ejecutar las desinfecciones.
- Proceder de acuerdo al procedimiento anteriormente descripto.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

a. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

A los efectos del presente manual se incluye la conexión intradomiciliaria, es decir, comprende desde la red de distribución hasta los grifos de los lavaderos, inodoro y la ducha.

- Para poner en funcionamiento, abrir y regular el ingreso de agua con la llave de paso.
- Abrir el grifo de los lavaderos cuando se requiera.
- Cerrar las llaves del lavadero o de paso cuando se requiera.
- En casos de mantenimiento de la conexión domiciliaria interna o corte temporal de agua, cerrar la llave de paso. En caso de mantenimiento de las conexiones domiciliarias externas, cerrar el agua en la válvula de control más próxima y terminada la actividad, abrirla.
- En caso de emergencia, cortar el servicio.




Figura 12. Operación de conexiones domiciliarias

MANTENIMIENTO

Cuidados básicos de la conexión intradomiciliaria

- Verificar el funcionamiento de la llave de paso, grifos y accesorios.
- Detectar las fugas de agua y de presentarse repararlas inmediatamente.
- Abrir la tapa de la caja de llave de paso.
- Limpiar externamente la caja de paso retirando hierbas, piedras y otros materiales extraños.

- Verificar si la llave, tuberías y accesorios están ubicados entre 3 a 5 cm encima del lecho de grava.
- Rehabilitar el lecho de grava.
- Cerrar la tapa de la caja de paso.

DESINFECCIÓN DE LA CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA

- Se aprovecha la solución clorada utilizada en la desinfección de la red de distribución.
- Abrir la llave de paso y el grifo hasta que se llenen los tubos con el desinfectante.
- Cerrar el grifo y dejar retenida la solución por 4 horas (igual a la línea de aducción y red de distribución).
- Transcurrido el tiempo abrir los caños y hacer correr el agua para enjuagarlo.
- Calibrar la llave de paso para regular el caudal de ingreso de agua a cada domicilio

DESINFECCIÓN

Medir diariamente el flujo de cloro, a fin de asegurarse de que se está aplicando la dosis apropiada de cloro. La dosis aplicada debe satisfacer la demanda de cloro y proporcionar un residual libre de por lo menos 0.2 mg/l en el caño de cada consumidor.

El nivel de cloro residual debe medirse por lo menos diariamente, en el punto en que el agua sale de la planta y en el punto de distribución más alejado. Las muestras del punto más alejado deben cumplir con los criterios de calidad de agua sobre coliformes y cloro residual.

Como el residual de cloro libre es sólo relativamente estable, aun en ausencia de la luz solar, agitación y ciertos contaminantes orgánicos e inorgánicos, las muestras deben procesarse en recipientes limpios, debiendo además analizarse inmediatamente.

Rotura de tubería en la red de agua potable

La tarea de mayor responsabilidad en la administración de un sistema, es sin duda, su mantenimiento. En algunos casos estas representan la propia operación como es el caso de los sistemas constituidos por tuberías de agua potable.

Como se sabe, los equipamientos o partes de un sistema están sujetos a fallas, paralizaciones y otras interrupciones generadas por varios factores.

Los sistemas de agua potable son proyectados, construidos y operados para atender en cualquier circunstancia, a cualquier punto de las zonas servidas de acuerdo con la demanda y con el menor costo posible. Asimismo, se presenta el riesgo de colapso de alguno de sus componentes tales como tuberías, cámaras, accesorio y otros.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el más importante y conveniente de hacer, persigue que las instalaciones se encuentren siempre en condiciones óptimas de tal manera, en lo posible, las fallas no se lleguen a producir. El buen mantenimiento preventivo trae las siguientes ventajas:

- Los trabajos pueden ser programados y efectuados en fechas y horas convenientes.
- Se obtienen resultados más eficientes ya que los trabajos son realizados a conciencia, con tiempo suficiente y con todas las herramientas e insumos necesarios.
- La moral de los trabajadores se estimula y permiten que trabajen con más eficiencia y regularidad.
- Los accidentes de trabajo se reducen al mínimo.
- Se aumenta la confiabilidad en equipos y trabajadores.
- Se aumentan la vida útil de las instalaciones.
- La carga de trabajo tiende a volverse uniforme.
- Permite disminuir el número de reclamos de parte de los usuarios, ya que se evitará al máximo las obstrucciones y colapsos en el sistema.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo es la última etapa de mantenimiento; consiste en la reparación inmediata de los daños que sufran las instalaciones; se llega a este

tipo de mantenimiento cuando los otros mantenimientos no han funcionado adecuadamente.

Cuando únicamente se da mantenimiento correctivo, este se aumenta terriblemente, sufriendo las instalaciones fallas continuas con consecuencias no deseables. Entre los problemas derivados del mantenimiento correctivo está lo siguiente:

- Exceso de trabajo.
- Actividades internas en horarios inadecuados.
- Pago de horas extras al personal.

MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

Es el tipo de servicio de atención a las reparaciones de los accidentes ocurridos inesperadamente.

Este es un servicio no programado, pues su utilización varía con una mayor o menor intensidad de frecuencia de ocurrencias.

Los reclamos que se presenta son por obstrucciones, que dan lugar a la presencia de aniegos en las calles, u otros pedidos como rotura de tuberías, falta de tapas de cajas o cámaras, reparación o cambio de válvulas y accesorios, son atendidos en un primer momento por el servicio de emergencia. El reporte de los trabajos de emergencia es fundamental para la programación de las futuras actividades.

ENCORPORADO SE LA PORTO SE LA PARTICIPA DE LA PARTICIPA DEL PARTICIPA DEL

Figura 13. Materiales y herramientas utilizados en el mantenimiento

Figura 14. Materiales y herramientas utilizados en la desinfección



MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BIODIGESTOR

a. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BIODIGESTOR

OPERACIÓN DEL BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE

Aunque el sistema por sus bondades (configuración y diseño hidráulico) requiere un mínimo grado de operación y mantenimiento, la operatividad y eficiencia del sistema está supeditada al correcto uso y buenas prácticas sanitarias de los servicios higiénicos, para ello es importante considerar lo siguiente:

- No arrojar papeles ni ningún material extraño al inodoro como toallas higiénicas, plásticos, etc.
- No utilizar productos de limpieza abrasivos, desinfectantes como el cloro, ácidos, etc., esto para evitar perjudicar a la población bacteriana responsable del tratamiento microbiológico.

El biodigestor autolimpiable requiere de la evacuación periódica de los lodos digeridos acumulados en el fondo, este proceso se realiza de manera manual y consiste en la apertura de la válvula tipo globo especialmente colocada para dicho fin; la salida de los lodos se da gracias a la diferencia de alturas entre la tubería de salida de los lodos y la tubería de salida del efluente.

El periodo depende de la intensidad en el uso del equipo, se recomienda realizar la primera extracción antes de los 12 meses y ajustar la frecuencia dependiendo de la cantidad de lodo que se extraiga (el criterio es no rebasar la capacidad del registro de lodo).

¿Cómo saber cuánto lodo evacuar?

Al abrir la válvula primero saldrá un lodo color gris de mal olor, casi inmediatamente se evacuará un lodo color café inoloro la válvula debe permanecer abierta hasta que nuevamente se perciba un olor desagradable, esto indicará que el volumen de lodos digeridos ha sido retirado completamente, este proceso suele durar entre 3 y minutos.

Aunque el biodigestor autolimpiable no requiere de un mantenimiento rutinario, es importante recalcar que trabaja solidariamente con el campo de

percolación de tal manera que se debe de ser muy cuidadosos en cuanto a los criterios técnicos para garantizar un correcto diseño y construcción del mismo, de esta manera evitar el mal funcionamiento del sistema por posibles obstrucciones.

En caso de que fortuitamente haya ingresado al biodigestor autolimpiable algún objeto que pudiera provocar la obstrucción de las tuberías tales como ropa, etc. Se podrá acceder al sistema del biodigestor a través de la apertura de la tapa y con la ayuda de algún gancho retirar el objeto.

Así también la tubería de extracción de lodos se proyecta hasta la superficie del biodigestor autolimpiable, en caso de presentarse la obstrucción al momento de la evacuación de los lodos bastará con retirar el tapón de la tubería y proceder como en el caso anterior; lógicamente esto es aplicable solo en casos extraordinarios, se entiende que de atender a las recomendaciones de uso no habrá necesidad de realizar trabajo adicional de mantenimiento. Para la manipulación de las válvulas se recomienda el uso de guantes, el trabajo de mantenimiento estará a cargo de los mismos propietarios de la vivienda.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LODOS:

El secado de los lodos al aire corresponde a un proceso natural en que el agua contenida intersticialmente entre las partículas de lodos es removida por evaporación y filtración a través del medio de drenaje de fondo. En este sistema no es necesario adicionar reactivos ni elementos mecánicos ya que está previsto un secado lento.

Luego de la permanencia por 5 meses el lodo ya seco es retirado pudiendo ser dispuesto como mejorador de suelo en área de jardín.

Figura 15. Limpieza del biodigestor




Figura 16. Salida de lodos



b. Manual de educación sanitaria

EDUCACION SANITARIA GUIA DE CAPACITACION

2022

PROYECTO

DISEÑO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIOFILTRO
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CASERIO
SURUMAYO, CAJAMARCA, 2022.

TEMATICA

1. LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Objetivos específicos:

- Conocer las principales causas de las enfermedades gastrointestinales.
- Evaluar medidas prácticas para prevenir las enfermedades gastrointestinales.

2. IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos:

- Conocer la importancia y los medios para la formación de hábitos higiénicos sanitarios.
- Analizar alternativas para la promoción de hábitos higiénicos.

3. HIGIENE PERSONAL

Objetivos específicos:

- Conocer la importancia y los medios para la formación de hábitos higiénicos sanitarios.
- Analizar alternativas para la promoción de hábitos higiénicos.

4. EL AGUA Y LA SALUD

Objetivos específicos:

- Conocer la importancia del agua en la salud humana y en el ambiente.
- Promover el desarrollo de hábitos para el buen uso del agua potable y consumo de agua segura.

5. DISPOSICION SANITARIA RESIDUOS SOLIDOS Y DE AGUA RESIDUAL Objetivos específicos:

- Conocer el mecanismo para una adecuada eliminación de excretas.
- Conocer medida para operación y mantenimiento de letrinas sanitarias y hoyo seco ventilado.

1. LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Las enfermedades gastrointestinales se generan por microbios (bacterias, virus, etc.) que ingresan, principalmente, por la boca o la nariz. Se puede prevenir con una buena higiene personal e higiene en los alimentos y el medio ambiente.

1.1. Enfermedades Gastrointestinales

Las **enfermedades gastrointestinales** ocupan una de las primeras causas de consulta médica y son también las primeras causas de muerte en el mundo. No perdonan a nadie, ni por edad, ni condición social, aunque los grupos más vulnerables son los niños y los ancianos.

Son ocasionadas por varios motivos que pueden ser desde orgánicos y psicológicos, pero principalmente son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran al organismo por medio de alimentos y agua contaminada principalmente con materia fecal, que también se disemina por el ambiente, sobre todo en temporada de calor.

Entre los principales microorganismos que las ocasionan están: la Salmonella, la Escherichia coli, la Shigella, las Giardias y las amibas.

1.2. Causas de las enfermedades gastrointestinales

Las enfermedades gastrointestinales se producen cuando hay un ingreso de microbios, parásitos, bacterias, hongos o virus al organismo, originando desarreglos en el sistema digestivo.

El sistema digestivo es una parte de nuestro organismo que cumple la función de captar los alimentos, digerirlos, triturarlos, seleccionarlos, obtener los nutrientes y expulsar lo que no sirven para el organismo.

Órganos sensibles a las enfermedades gastrointestinales

Los órganos que son afectados con mayor frecuencia son: el esófago, el estómago, el duodeno, el ano, el recto, el páncreas y los intestinos (el delgado y el grueso)

Entre los estudios para identificar exactamente el tipo de problema, están los análisis de sangre, análisis parasitológico de la materia fecal, endoscopias, radiografías y ecografías, además de la exploración física y la historia clínica.

1.3. Enfermedades comunes

Principales síntomas o manifestaciones:

Las enfermedades gastrointestinales se manifiestan del siguiente modo:

- Diarrea o estreñimiento
- Pérdida de apetito
- Prurito anal
- Prurito nasal
- Astemia (decaimiento)

- Dolor abdominal
- Vomito
- Fiebre
- Insomnio

Causas de las enfermedades gastrointestinales



1.4. Principales enfermedades gastrointestinales

a. Diarreas

Se denomina diarrea a un aumento en la frecuencia de las deposiciones (más de tres al día) acompañada de una disminución de la consistencia de éstas. A veces la diarrea puede contener sangre, moco, pus y alimentos no digeridos. Siempre ocasiona deshidrataciones.

La diarrea es el mismo síntoma más frecuente que experimentan todas las personas, su origen puede ser: un virus (como el rotavirus), una bacteria (como la salmonella, E. colio la compilobacter) o un parasito (como la giardia

lamblia); si no se le atiende a tiempo puede traer consecuencias letales (deshidrataciones y shock).

Causas
Por falta de higiene personal.
Consumo de alimentos sin lavar o en mal estado.
Por infecciones parasitarias.
Por contaminación ambiental.
Por fallas en la lactancia materna.

alimentos.

Por no lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer los

Para evitar este desenlace se requiere seguir dos pautas: PREVENCIÓN y, en su defecto, tratamiento adecuado (rehidratación).

Lo más importante es la **prevención**, es decir evitar que los niños sufran de enfermedad diarreica aguda; para ello las medidas a seguir son muy simples:

a) Uso de agua limpia

Si no tiene agua potable, hervir agua o agregarle tabletas de cloro, guardar el agua en recipientes limpios y cubiertos.

b) Lavarse las manos

Debe usar jabón o un sustituto para que toda la familia se lave las manos antes y después de hacer uso personal del baño, y antes de tomar los alimentos.

c) Deposición adecuada de las heces

Usar letrinas o enterrar las heces si no se tiene desagüe.

d) Lactancia materna

Se debe estimular la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida y un destete gradual en condición muy higiénicas.

e. Hepatitis

Es una enfermedad que ataca al hígado, siendo la hepatitis A, B y C las más frecuentes.

- Se produce a través de contagios por vía fecal- oral.
- La hepatitis C ataca con mayor intensidad, pudiendo producir cirrosis.
- La hepatitis A es aquella de menor intensidad que la hepatitis C y B.

Síntomas

Si presenta decaimiento, fiebre, vómitos, sangrado de piel o mucosas, se debe consultar inmediatamente al médico.

Recomendaciones

- Mantener limpio el lugar en el cual se encuentra el paciente.
- Permanecer en reposo, durante el tiempo que se tengan los síntomas propios de la enfermedad.
- La alimentación debe ser la habitual, con proporción normal de proteínas y grasas.

f. La parasitosis

¿QUÉ SON?	¿QUÉ CAUSAN?		
Se llama parásito a todo ser vivo, vegetal o animal, que pasa toda, o parte de su existencia, a expensas de otro ser vivo, a quien se lo llama huésped. Los parásitos intestinales son los que infectan el tubo digestivo.	Los parásitos intestinales causan anemia, provocan disminución de peso, `malnutrición` y crecimiento retrasado mental y físico. El desempeño escolar y actividades de los niños quedan afectadas, etc.		
¿CÓMO SE PROPAGAN?	¿SE PUEDEN PREVENIR?		
Los parásitos intestinales se difunden fácilmente en condiciones sanitarias deficientes de las comunidades empobrecidas; pero ningún ser humano está exento de infección.	Las medidas de prevención están vinculadas a la modificación de los hábitos higiénicos; y cuando ya se está afectado se procede al uso de fármacos, según receta médica, siendo el tratamiento para toda la familia.		

Causas:

- Por microbios que se propagan de manera fecal-oral.
- Por comer alimentos en mal estado o beber agua contaminada.
- Por no lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer los alimentos.

Por tener contacto con animales portadores de parásitos.

Síntomas de una persona infectada con parásitos:

- Dolor abdominal.
- Estreñimiento.
- Falta de sueño o sueño exagerado.
- Pérdida de apetito.

- Pérdida de peso o malnutrición.
- Prurito anal.
- Diarrea o Vómitos.
- Prurito nasal.
- Astenia (decaimiento).

1.5. Medidas de prevención

Promover que todas las personas presten especial cuidado en:

Cuidados	Recomendaciones		
Higiene	 Conserve buenas condiciones de higiene personal. Asegure la higiene en los alimentos. 		
Alimentación adecuada	 Evite comer en lugares poco higiénicos. Lávese las manos antes de comer. Coma al menos tres veces al día. Consuma agua limpia: al menos 2,5 litros diarios. 		
Limpie los alimentos	Lavar los alimentos y frutas con agua limpia o desinfectada (10 gotas de lejía por litro de agua, para lavar fruta y verdura).		

2. IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente es un bien de toda la humanidad, para las generaciones actuales y las venideras; por ello se debe hacer una gestión ambiental responsable.

Vivimos en un país de amplia biodiversidad. No obstante, las prácticas humanas tienen incidencia directa en la calidad y belleza de este patrimonio natural.

El desarrollo industrial y el consumismo nos están llevando a una crisis ambiental que pone en peligro aspectos de nuestra supervivencia. Se trata de los efectos adversos del cambio climático, escasez de agua de calidad, contaminación del aire, erosión de suelos, etc.

Estos factores tienden a reducir la biodiversidad, empeorar la salud humana y disminuir el potencial productivo de los suelos. Todo ello es razón suficiente para educarnos pensando en cómo vivir en armonía con el ambiente; dependemos de su conservación.

2.1. El medio ambiente

Es el conjunto de seres vivos: animales, plantas y seres humanos con su espacio físico, geográfico y las interacciones que se dan entre ellos.

En el medio ambiente encontramos los recursos naturales que nos brindan los elementos necesarios para satisfacer nuestras necesidades tales como alimentación, vestido, vivienda y energía; pero también deben garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Por eso es importante que hagamos un uso razonable de dichos recursos.

Al hacer uso de los recursos que la naturaleza nos brinda, debemos hacerlo teniendo en cuenta que las generaciones futuras también necesitarán de ellos para poder vivir.

2.2. El estado actual del medio ambiente:

Actualmente están ocurriendo graves problemas de contaminación ambiental. A continuación, enumeraremos los principales tipos de contaminación que tenemos:

- A.- La contaminación del suelo
- B.- La contaminación del agua
- C.- La contaminación del aire

A.- La contaminación del suelo

La contaminación del suelo se da por los siguientes motivos:

- Existen una serie de productos químicos, como los abonos sintéticos, herbicidas e insecticidas, que son útiles para la agricultura, pero su uso excesivo produce alteraciones en el suelo, contaminándolo por mucho tiempo.
- La presencia de sustancias nocivas (basura, pesticidas, etc.) generadas en las diversas actividades humanas contaminan los suelos.
 Los principales elementos que contaminan los suelos son los residuos minerales y químicos.

B.- La contaminación del agua

Esta contaminación del agua se da por las siguientes razones:

- Presencia de desechos orgánicos en descomposición en las fuentes de agua; esto porque hay personas que arrojan basura a los ríos o canales y en otros casos se caen los animales y mueren dentro del agua.
- Se arrojan sustancias nocivas: se lava envases de sustancias toxicas usadas en la agricultura, le lava la ropa y el detergente se tira a la corriente de agua, el aseo personal lo hacen en el cauce de los canales, etc.

C.- Contaminación del aire

Este tipo de contaminación se da por los siguientes motivos:

- Los vehículos motorizados, la quema de bosques y basuras, emiten al aire cantidades significativas de humo, que no sólo constituyen un contaminante visual, enturbiando la atmósfera, sino que también contienen sustancias tóxicas y partículas que afectan la salud humana.
- El humo de los vehículos motorizados contiene monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂) y plomo. Estos elementos son altamente tóxicos para los animales y el ser humano, porque al ser inhalados bloquean el transporte de oxígeno en la sangre y causan enfermedades.

 La basura y las heces emiten sustancias pestilentes, que constituyen la contaminación por malos olores.

2.3. Cuidado del medio ambiente.

El cuidado del medio ambiente es muy importante en nuestras vidas, por eso debe ponerse en marcha alternativas de mejora.

A continuación, se explican algunas ideas respecto a lo que podemos hacer para mejorar el medio en donde vivimos, trabajamos y estudiamos.

- A. Modificar los hábitos de consumo y de producción, de modo que se use de manera óptima los recursos naturales y se conserven las posibilidades de desarrollo sostenible para las generaciones futuras.
- B. Asumir con responsabilidad el cuidado del medio ambiente. Esto significa unirnos en equipos, pensar, dialogar y proponer acciones que promuevan la participación de las poblaciones rurales para su desarrollo sostenible.
- C. Pensar globalmente y actuar localmente. Es decir, saber que nuestros comportamientos en el medio ambiente y hacia las otras personas tienen repercusiones directas e indirectas en todo el planeta.
- D. Las acciones que se lleven a cabo pueden generar acciones para la promoción y vigilancia del medio ambiente.

En resumen, se trata de:

- Evitar incrementar de forma acelerada e irracional la presencia de sustancias nocivas para el suelo.
- Disminuir las prácticas de quemado de basura y hierba en el campo.
- Reforestar el entorno como medio para mejorar la calidad del aire.

3. HIGIENE PERSONAL

Las prácticas higiénicas constituyen una barrera efectiva y económica para evitar el ingreso de microorganismos patógenos en nuestro organismo.

3.1. Importancia de la higiene

La higiene es muy importante para todas las personas, pues permite prevenir enfermedades; cobra especial importancia en las actividades relacionadas con la alimentación.

Los hábitos higiénicos constituyen una barrera ante la presencia de microbios que se encuentran en el aire, el agua, el suelo y los animales que nos rodean; esos microbios se adhieren fácilmente en nuestra ropa, cabellos, piel y sobre todo en nuestras manos, con las cuales realizamos todas las actividades de nuestra vida. La ausencia de las condiciones higiénicas podría ocasionar serios malestares y enfermedades diversas.

Como promover la higiene en los niños

A la escuela le corresponde un rol subsidiario en la educación; sin embargo, en las comunidades rurales las necesidades de formación son mayores, por ello, las y los docentes harían bien en concentrar sus esfuerzos en la formación de hábitos.

Conviene facilitar la adopción de buenos estilos de vida que permitan garantizar el desarrollo en un ambiente sano, lo cual se ve favorecida en la medida que se oriente a las niñas y los niños en: higiene personal, higiene en el hogar, higiene en la escuela e higiene en la comunidad.

Recomendaciones para la formación de hábitos

Para la formación de hábitos higiénico-sanitarios, es importante <u>conocer</u> <u>lo que conviene hacer</u>, <u>practicarlo constantemente</u> y <u>reforzarlo</u>; esto se ve favorecido si se crea una cultura adecuada en el entorno que asegure:

- Claridad de objetivo: <u>Trabajar por una escuela limpia, ordenada y</u> atractiva.
- Constancia en el hacer: Un hábito se forma por conductas repetitivas.
- Valoración del buen obrar: <u>Valorar socialmente la práctica de hábitos</u>
 buenos.

Práctica de estructuras ejemplares: <u>Sensibilizar a la colectividad para</u>
 educar a los niños y las niñas con el ejemplo.

3.2. Higiene Personal

Las personas necesitamos dar unos cuidados básicos a nuestro organismo para que pueda desarrollarse con normalidad y nos permita hacer las actividades de acuerdo a nuestro proyecto de vida.

- Limpieza de la piel: En la piel se encuentran las glándulas sudoríparas y las sebáceas encargadas de la secreción, por lo que una persona debe limpiar su cuerpo mediante el baño; a mayor actividad, mayor será la necesidad de limpieza.
- Limpieza de las manos: Las manos se deben limpiar constantemente con agua limpia y jabón, caso contrario se constituyen en un mecanismo de transmisión en la cadena de contagio.
- Limpieza bucal: Comprende la limpieza de la cavidad bucal y los dientes: cepillado diario, después de cada comida, uso de crema dental e hilo dental.
- 4. Limpieza de los oídos: Limpiar el pabellón de la oreja y retirar cuidadosamente el cerumen. Evitar el uso de elementos puntiagudos.
- 5. Cuidado de los ojos: Evitar tocárselos con las manos sucias, además hay que protegerlos de la radiación ultravioleta.
- 6. Limpieza de la nariz: Usar paños limpios para limpiarse la nariz, evitar rascarse en el interior o introducirse objetivos extraños.
- Limpieza del pelo: El cabello se debe lavar diariamente con un champú adecuado a la piel de cada persona; para mayor facilidad, es preferible tener el cabello corto.
- 8. Limpieza de los pies: Los pies tienden a oler mal por lo que hay que utilizar calzado de material que permita la transpiración y mantenerle limpios.
- Limpieza de los órganos genitales: Requieren una limpieza adecuada por ser la parte del cuerpo muy próxima a los orificios de excreción.
- 10. Uso de vestuario limpio: Junto a la limpieza corporal es indispensable usar ropa seca y limpia.

3.3. La Higiene en el Hogar

En primer lugar, la casa debe ubicarse en lugares seguros, elevados y estar orientada al sol, porque en ellos la ventilación es buena y la radiación solar ayuda a combatir a cierto tipo de microorganismos.

Ventajas de una buena ubicación de la casa

Porque los rayos del sol al incidir directamente en la casa desinfectan y exterminan los gérmenes de las enfermedades infecciosas.

Cuando se hace limpieza, debe mantener las ventanas abierta así el aire permitirá la ventilación y la expulsión de los microbios que están en el polvo.

Importancia de la ventilación en la casa

Al no permitir la entrada de aire a nuestros hogares, el oxígeno se vuelve escaso (se llena de dióxido de carbono) y el organismo está propenso a contraer enfermedades.

3.4. Higiene en la Institución Educativa

La escuela es un espacio público en el que concurren niñas y niños de diversos hogares y conviven más de 5 horas diarias; en esa convivencia surgen interacciones que ponen a prueba hábitos de vida que repercuten en la salud de los alumnos, docentes y padres de familia. Veamos a continuación los principales aspectos que debe tener en cuenta para conservar una escuela limpia.

Una buena higiene solo se logra si las personas aprenden a tener hábitos que conserven su salud y bienestar. Los hábitos son comportamientos que se aprenden en la práctica diaria y nos previene de males mayores.

La escuela se constituye en un espacio fundamental para lograr inculcar hábitos, tales como:

- Hacer un trabajo conjunto para mantener limpia la escuela y sus alrededores.
- Barrer la escuela todos los días.
- Recoger la basura de los alrededores de la escuela (todos los niños y las niñas deberán participar de esta actividad).
- Tener un sitio dispuesto para almacenar la basura y cada semana reciclarla o enterrarla, si no pasa el carro recolector.

Barrer diariamente los salones de clase.

3.5. Higiene en la comunidad

Mantener Buenas condiciones de higiene en la comunidad requiere organizarse y promover iniciativas comunales que reduzcan la contaminación ambiental. Una comunidad saludable tiene especial cuidado para que todos sus miembros accedan a:

a. Agua de calidad

- Consume agua potable.
- Usa racionalmente el agua potable.
- Evita contaminar las fuentes de agua.
- Coopera con el mantenimiento de las fuentes de agua.

b. Servicio de eliminación de excretas

- Fomentar que todas las familias cuenten y usen su letrina sanitaria u otros mecanismos de eliminación de excretas.
- Hacer mantenimiento frecuente a las letrinas sanitarias.
- Cuando se llene la letrina sanitaria, habilitar provisionalmente una letrina sanitaria.

c. Aire puro

- Conserva las especies forestales de los bosques secos.
- Evita la quema de residuos orgánicos.

4. EL AGUA Y LA SALUD

4.1. El agua en la vida

El agua es vital para que los seres que habitan en el planeta puedan: nacer, crecer y desarrollarse. Es necesaria:

- Para que las plantas realicen la fotosíntesis y den oxígeno al planeta.
- Para que los cuerpos se hidraten.
- Para que los alimentos se movilicen dentro del organismo.
- Para eliminar los desperdicios que en forma de transpiración y orina el mismo cuerpo expulsa.

El agua es un recurso natural que cubre las tres cuartas partes de la superficie del planeta tierra, formando los océanos, glaciares, lagos y ríos. Es un líquido incoloro, transparente, inodoro e insípido.

Del total del agua del planeta, sólo el 2.8% es agua dulce. El ser humano puede aprovechar con facilidad el agua dulce.

4.2. Captación de agua para consumo humano

El agua que consumimos los seres humanos y la aprovechamos en la agricultura y ganadería proviene de aguas superficiales como quebradas o ríos, y del subsuelo (de las napas freáticas como en el caso de localidades de la costa piurana). En ambos casos el agua es aprovechable en virtud del ciclo hidrológico; veamos en qué consiste:

Ciclo del agua

El agua es un recurso que se regenera continuamente mediante el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Se trata de una secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida.

Se inicia con la *evaporación* del agua de los ares, de los lagos, de los ríos y del suelo, y transpiración de las plantas. El vapor es transportado por las masas de aire en movimiento, y puede condensarse en forma de nubes. Si las nubes se enfrían a grandes alturas, se condensa el agua en gotas, y se produce la precipitación sobre la superficie, forma de lluvia, nieve, granizo, garúa, etc.

Las precipitaciones se distribuyen de varias maneras: una parte es interceptada por las plantas; otro escurre por la superficie y termina en los ríos y lagos; y una parte se filtra en el suelo y es transpirada a través de las plantas o forma el agua subterránea.

El movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía radiante del sol y la fuerza de gravedad.

Como llega el agua a nuestras casas

El agua es un fluido que está en circulación en virtud a su ciclo hidrológico; en nuestro entorno tenemos agua superficial que forman cuencas en nuestra región.

A demás por el subsuelo hay corrientes de agua subterránea que permiten extraerla a través de norias profundas.

A lo largo de su recorrido el agua es captada por Sistemas de Abastecimiento de agua y conducida hasta las viviendas.

El agua es recogida en una fuente de captación (puede ser quebrada o noria), luego es conducida a un reservorio ubicado en lugar más alto a la ubicación de las casas a beneficiar. En el reservorio se almacena y potabiliza (en el apartado 6.5 se explica dicho proceso).



Figura: Redes de distribución

A partir del reservorio se distribuye el agua por la tubería hasta los hogares, puede ser a modo de pileta pública o conexión domiciliaria.

4.3. Importancia del agua en la salud humana

El 65% del cuerpo humano está compuesto por agua; se necesita ingerir alrededor de 2.5 litros de agua por día para funcionar normalmente.

En promedio una persona necesita 60 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades: alimentarse y asearse (limpieza personal, lavado de ropa, etc.).

El agua es un constituyente necesario en todas las células, animales vegetales. En el ser humano, dos tercios del peso corporal corresponden al agua. Una persona de 68 Kg. tiene aproximadamente 38 lt. de agua en su cuerpo. De éstos, entre 23 y 26 lt. están en el interior de las células; 7.5 lt en el espacio que las rodea y una cantidad ligeramente inferior a 4 lt. está en la sangre.

El agua cumple varias funciones en nuestro organismo: le da turgencia a las células; promueve la digestión, en la que se rompen los carbohidratos y las proteínas, y controla la temperatura corporal.

4.4. Riesgos de contaminación del agua

La desinfección se hace con cloro, procurando que a nivel de pileta llegue con una concentración mínima de 0.50 PPM (Partes Por Millón) y una concentración máxima de 1.5 PPM. Por cada 1,000 litros de agua se requiere 0.77 gr. a 2.31 gr. De hipoclorito de calcio al 65%.

- Hervirla durante 3 a 5 minutos y almacenarla en espacios limpios y tapados.
- Desinfectarla con lejía comercial aplicando dos gotas por litro de agua, taparla, dejarla reposar durante 30 minutos y luego utilizar.
- Para lavar verdura se puede desinfectar el agua con 10 gotas de lejía por litro de agua.

4.5. Medidas para el uso racional del agua

Cuidado del agua potable

El agua potable es un bien escaso y tiene un costo producirla, por tanto, viene bien que todas las familias adopten normas de buen uso, por ejemplo:

- Cerrando siempre las llaves de los lavatorios en casa.
- Avisando a un adulto si observamos que una llave no cierra bien o gotea para que la repare o la cambie.

- Avisando a un adulto si observamos que las tuberías y equipos que abastecen de agua a nuestros caseríos, tienen fugas de agua.
- Regando nuestras plantas con el agua usada o con el agua de ríos y quebradas.

Cuidado del agua superficial

Evitar todo tipo de contaminación del agua de los canales y ríos; no arroje agua con detergente ni agua con residuos de aceite usado. Tenga en cuenta que dicha agua es necesitada por otros seres vivos.

5. DISPOSICION SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUA RESIDUALES

En las zonas rurales, el acceso al agua potable y a letrinas sanitarias reduce significativamente la frecuencia de enfermedades gastrointestinales.

Importancia de la adecuada eliminación de excretas

La evacuación de excretas es una parte muy importante del saneamiento ambiental y la inadecuada eliminación constituye uno de los más urgentes problemas sanitarios.

La insuficiencia y la falta de condiciones higiénicas de los medios de evacuación de heces provocan la contaminación del suelo y de las aguas. Esas condiciones son especialmente propicias para que ciertas especies de moscas pongan sus huevos, se críen, se alimenten y transmitan infecciones. También atraen a los animales domésticos, roedores e insectos, los cuales propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa de intolerables molestias.

Existe una relación entre la evacuación de excretas y el estado de salud de la población. El manejo inadecuado de las excretas causa enfermedades como el cólera, las fiebres tifoideas, la disentería, las diarreas infantiles, la ascaridiasis y otras infecciones intestinales e infestaciones parasitarias.

5.1. ¿Qué son las excretas o disposiciones?

Las excretas son residuos de los alimentos que, despiden del cuerpo por el ano; que después de hecha la digestión, constituye una de las principales causas de las diarreas y representan un medio para la proliferación de muchas enfermedades. Cuando se hacen las deposiciones al del suelo, el excremento queda expuesto al aire; el solo lo seca, el viento lo arrastra a cualquier otra parte donde ensucie, contamina a los alimentos y el agua para beber.

También lo acarrean los insectos, se lo comen los animales o es arrastrado por las lluvias contaminando suelos y cultivos. Para evitar enfermedades diarreicas, las excretas deben depositarse en letrinas.

5.2. ¿Qué es una letrina?

Una letrina es el lugar donde se arrojan las deposiciones humanas con el fin de almacenarlas y aislarlas para así evitar que las bacterias patógenas que contienen puedan causar enfermedades.

Se recomienda su uso para la disposición de excretas en viviendas y escuelas ubicadas en zonas rurales, sin abastecimiento de agua intradomiciliario; en cualquier tipo de clima.

La eliminación de las deposiciones o excretas en letrinas sanitarias hace que disminuya la llegada de los microbios al organismo y así evitar que se produzcan enfermedades, además ayuda a:

- Evita la contaminación del medio ambiente.
- Reduce considerablemente la presencia de agentes patógenos, minimizando la posibilidad de enfermedades diarreicas.
- No necesita agua para su uso; solo estiércol, tierra seca, ceniza o cal.
- Produce periódicamente compost o abono fertilizante.
- Permite hacer las necesidades fisiológicas con comodidad y privacidad.

5.5. ¿Cómo usar nuestra letrina?

Antes de usarla

Se debe echar una capa de ceniza, cal o estiércol de 1 cm. de espesor, esto permitirá que las excretas se desintegren rápidamente.

Como usarla

Haga sus deposiciones en el espacio de la taza.

Ubique bien el papel higiénico utilizado. Si Ud. Tiene un micro-relleno para residuos orgánicos adecue un depósito para el papel utilizado y luego deséchelo, caso contrario tire el papel en el interior de la letrina.

Haga limpieza frecuente de su letrina:

- Limpie las paredes y la puerta.
- Lave frecuentemente el piso.
- Lave la taza con agua y lejía.
- Permita la ventilación e ingreso de radiación solar a su letrina.

Que no debe hacer en la letrina

- Arrojar desperdicios orgánicos o sustancias toxicas en el interior.
- Usarlo como almacén de materiales.
- Lavar, humedecer o bañarse en el interior de la letrina.
- Dejar ingresar animales domésticos o salvajes.



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, PAREDES AGUILAR LUIS, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA CIVIL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Diseño de unidades básicas de saneamiento con biofiltro para mejorar las condiciones de salubridad del caserío Surumayo, Cajamarca, 2022", cuyos autores son CORONEL BURGA PAQUITO ALER, OLIVARES SILVA LUIS ANGEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

CHICLAYO, 12 de Julio del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
PAREDES AGUILAR LUIS	Firmado electrónicamente
DNI: 01158952	por: LUPAREDESA el 12-
ORCID: 0000-0002-1375-179X	07-2022 15:39:49

Código documento Trilce: TRI - 0338702

