



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**

**"DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y MODELOS DE ESTABILIZACIÓN EN LA  
CARRETERA OYON-AMBO DEL KM 194 AL KM 195 EN EL 2016"**

**AUTORA:**

**LIZ MARIANELLA GUERRERO MALCA**

**ASESOR:**

**DR. ABEL ALBERTO MUÑIZ PAUCARMAYTA**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL**

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## **CONTENIDO**

I.	INTRODUCCION.....	10
1.1.	Realidad Problemática.....	10
1.2.	TRABAJOS PREVIOS.....	11
1.2.1.	Antecedentes nacionales.....	11
1.2.2.	Antecedentes internacionales.....	12
1.3.	TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA.....	14
1.	3.1. DESLIZAMIENTO DE TALUDES.....	14
1.3.1.1.	Factores Geológicos.....	14
1.3.1.2.	Factores Climatológicos.....	15
1.3.1.3.	Factores geotécnicos.....	15
1.3.2.	Métodos de Análisis de estabilidad de taludes.....	16
1.3.2.1.	Métodos aproximados.....	16
1.3.2.1.1.	Método de las dovelas: Fellenius.....	17
1.3.2.1.2.	Método de Bishop Simplificado .....	17
1.3.2.2.	Métodos precisos o completos.....	18
1.3.2.2.1.	Método de Spencer.....	18
1.3.3.	ROCSIENCIA.....	19
1.4.	FORMULACION DEL PROBLEMA.....	20
1.4.1.	Problema general.....	20
1.4.2.	Problemas específicos.....	20
1.5.	JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	21
1.6.	HIPÓTESIS .....	21
1.6.1.	Hipótesis general.....	21
1.6.2.	Hipótesis específica .....	22
1.7.	OBJETIVOS.....	22
1.7.1.	Objetivo general.....	22
1.7.2.	Objetivos específicos.....	22
II.	MÉTODOLOGÍA.....	23
2.1.	Diseño de la investigación.....	23
2.1.	Variables y Operacionalización.....	24
2.2.	Población y muestra.....	25
2.5.5.3.	Aplicación del modelo numérico Slide/w para estabilidad de taludes.....	74
III.	RESULTADOS.....	81

IV. DICUSIÓN .....	85
V. CONCLUSIONES .....	87
VI. RECOMENDACIONES.....	88
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....	89
VIII. ANEXOS.....	91
5.1. Matriz de Consistencia.....	91
5.2. Instrumento de recolección e información (FICHA) .....	91
5.3. Plano de Topográfico .....	91
5.4. Climatología: Certificados de Senamhi. ....	91
5.4. Estudios Geotécnicos .....	91
5.6. Análisis de estabilidad de taludes.....	91
5.7. Soluciones de estabilidad de taludes. ....	91
5.8. Solicitud de ensayos. ....	91
5.9. Reporte de Turnitin.....	91

## INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Método de cálculo de estabilidad de taludes.....	16
Figura 2: Esquema estático del Método de Spencer .....	18
Figura 3: Visita al lugar de estudio .....	28
Figura 4:Plano de Ubicación.....	28
Figura 5: Carretera Oyon-Ambo-tramo II –Plano de Ubicación.....	29
Figura 6: Recorrido de accesibilidad. ....	30
Figura 7: HISTOGRAMA-ESTACIÓN OYON.....	35
Figura 8: PRECIPITACIONES MÁXIMAS-ESTACIÓN OYON.....	35
Figura 9: Ajuste de una serie de datos de la distribución normal.....	36
Figura 10: Ajuste de una serie de datos de la distribución log- normal de 2 parámetros.....	37
Figura 11: Ajuste de una serie de datos de la distribución Gamma de 2 parámetros .....	37
Figura 12: Ajuste de una serie de datos de la distribución Gamma de 3 parámetros .....	38
Figura 13: Ajuste de una serie de datos de la distribución Log-Person tipo III.....	38
Figura 14: Ajuste de una serie de datos de la distribución Gumbel .....	39
Figura 15: Ajuste de una serie de datos de la distribución Log- Gumbel.....	39
Figura 16: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 200 años .....	40
Figura 17: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 100 años .....	40
Figura 18: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 50 años .....	41
Figura 19: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 25 años .....	41
Figura 20: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 10 años .....	42
Figura 21: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 5 años .....	42
Figura 22: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 3 años .....	43
Figura 23: Ajuste de una serie de datos de la distribución Normal-PR 2 años .....	43
Figura 24: Ecuación de ajuste de Intensidad máx.....	47
Figura 25: Estación Oyon-Curva IDF .....	48
Figura 26: Curva Granulométrica.....	52
Figura 27: Corte Directo .....	55
Figura 29: Secciones de las progresivas. ....	57
Figura 30: Fellenius-Análisis estático 194+020.....	77
Figura 33: Fellenius-Pseudoestático 194+020 .....	78
Figura 36: Fellenius-Análisis estático 194+020.....	79
Figura 54: Soluciones- Progresiva 194+020 .....	84

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Operacionalización de variables.....	24
Tabla 2: Precipitaciones máximas de 24 horas-Estación Oyon.....	34
Tabla 3: Precipitaciones máx. de 24 horas para diferentes años de retorno.....	44
Tabla 4: Lluvias máximas (mm) .....	45
Tabla 5: Intensidades máximas(mm/hr) .....	46
Tabla 6: Intensidad-Duración-Frecuencia (mm/hr).....	48
Tabla 7: Análisis granulométrico por tamizado .....	51
Tabla 8: Distribución granulométrica .....	52
Tabla 9: Limites de consistencia.....	52
Tabla 11: Cuadro de resumen –progresiva 194+020 .....	74
Tabla 12: Cuadro de resumen –progresiva 194+320 .....	75
Tabla 13: Cuadro de resumen –progresiva 194+600 .....	75
Tabla 14: Cuadro de resumen –progresiva 194+700 .....	76
Tabla 15: Cuadro de resumen –progresiva 194+840 .....	76
Tabla 16: Cuadro de resumen –progresiva 194+870 .....	77
Tabla 17: Factores de seguridad 194+020-Condición actual .....	78
Tabla 18: Factores de seguridad 194+020-Condición proyectada.....	79
Tabla 19: Factores de seguridad 194+840-Condición actual .....	80
Tabla 20: Factores de seguridad 194+840-Condiciónproyectada.....	80
Tabla 21: Factores de seguridad 194+840-Condiciónproyectada.....	80
Tabla 22: Factores de geológicos .....	81
Tabla 23: Factores de geotécnicos.....	82
Tabla 24: Factores de geotécnicos.....	83

## **DEDICATORIA**

A mis padres y hermano por todo el apoyo brindado.

## **AGRADECIMIENTO**

Un agradecimiento para mi ALMA MATER, por la formación y por todas las bondades que conlleva ser estudiante.

A mis profesores durante todo este largo camino universitario ya que sin su ayuda no hubiera podido lograrlo.

## **RESUMEN**

La presente investigación contiene los resultados de los estudios realizados, las visitas y recorridos técnicos al talud ubicado en el tramo II de la carretera Oyon-Ambo.

Se presenta también una evaluación de las características geológicas, climatológicas y geotécnicas con el objetivo de proponer medidas de solución a la inestabilidad del talud. Los problemas en el lugar generan riesgo.

Se realizó el análisis de estabilidad de taludes para poder determinar las fuerzas inestables y así proponer el diseño; las soluciones propuestas son las siguientes: Muros de contención, gaviones, anclajes, cunetas de coronación en cada progresiva se ha determinado soluciones teniendo 6 secciones de taludes con el fin de proveer seguridad del talud y de las personas.

## **ABSTRAC**

The investigation contains the results of the studies carried out, visits and technical routes to the slope located in section II of the Oyon-Ambo road.

An evaluation of the geological, climatological and geotechnical characteristics is also presented with the objective of solving the instability problems of the slope. Problems in place create risk.

The slope stability analysis was performed to determine the unstable forces and thus propose the design to provide safety of the slope and of the people.