

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

"Estudio definitivo para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca"

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO CIVIL

AUTORES:

Contreras Orihuela, Jhon Derli (ORCID: 0000-0002-8302-4539) Jaramillo Díaz, Yoel Fernando (ORCID: 0000-0001-7042-1108)

ASESOR:

Dr. Llatas Villanueva, Fernando Demetrio (ORCID: 0000-0001-5718-948X)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Diseño de infraestructura vial

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

CHICLAYO-PERÚ

2022

Dedicatoria

Mi especial agradecimiento a mi asesor Ing. Llatas Villanueva Fernando Demetrio, quien me brindó la oportunidad de alcanzar este objetivo, por sus altos conocimientos y experiencia profesional.

Agradecer a todos los ingenieros y profesionales de la Escuela de Ingeniera Civil de la Universidad César Vallejo, que me brindaron sus conocimientos y experiencias, que fueron fundamentales para el desarrollo personal y profesional.

Jhon Derli y Yoel Fernando

Agradecimiento

A Dios por darme vigor para superar todas las pruebas hacia el logro de mis metas personales y profesionales.

A mi padre, por el ejemplo de superación ya que gracias a su apoyo culmino mi carrera profesional.

A mi madre, por sus sabios consejos y amor incondicional que siempre me han motivado a seguir adelante, siendo el pilar en mi vida quien me acompaño hasta la mitad de mi carrera profesional.

Jhon Derli y Yoel Fernando

Índice de contenidos

Carátu	ıla	i
Dedica	atoria	ii
Agrade	ecimiento	iii
Índice	de contenidos	iv
Índice	de tablas	v
Índice	de figuras	vi
Resum	nen	vii
Abstra	ct	viii
I. INT	RODUCCIÓN	1
II. MAI	RCO TEÓRICO	4
	TODOLOGÍA	
3.1	Tipo y diseño de investigación	11
3.2	Variables y operacionalización	11
3.3	Población y muestra	11
3.4	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
3.5	Procedimientos	12
3.6	Método de análisis de datos	13
3.7	Aspectos éticos	13
IV. RE	ESULTADOS	14
V. DI	SCUSIÓN	23
VI. CO	ONCLUSIONES	28
VII. RE	ECOMENDACIONES	29
REFE	RENCIAS	30
ΔNFX	os	34

Índice de tablas

Tabla 1. Coordenadas de BM´s	14
Tabla 2. Ubicación de calicatas según sus coordenadas	14
Tabla 3. Resultados de EMS	16
Tabla 4. Resumen de las características técnicas de la vía	17
Tabla 5. La distribución del pavimento	18
Tabla 6. Análisis químico	18
Tabla 7. Resultado hidrológico y drenaje	19
Tabla 8. Resumen de variables de diseño	. 20
Tabla 9. Plan de mitigación	21
Tabla 10. Presupuesto	22

Índice de figuras

Figura 1. Procedimientos	.12
Figura 2. Sección de la cuneta	19
Figura 3. Diseño de la estructura	21

Resumen

El presente proyecto tiene como finalidad elaborar el "Estudio definitivo para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca", eL 80% de las vías que conforman estos sectores se encuentran a nivel de terreno natural, que en épocas de lluvia, dificulta el tránsito peatonal y vehicular, considerando que en su mayoría las calles presentan pendientes pronunciadas, todo ello causa malestar entre los habitantes que utilizan en esta vía para trasladarse a sus centros de labores, zonas comerciales, etc. de aquella población asentada en los laterales de las vías, dado que por falta de obras de drenaje en épocas de lluvia esta ingresa a sus viviendas, generando desastres y emergencias.

El proyecto consiste en elaborar un estudio definitivo que abarcara la totalidad de las vías de los sectores en estudio que se encuentran a nivel de terreno natural, para lo cual se realizaron trabajos topográficos de planimetría y altimetría, definiendo un ancho promedio de vía, análisis de suelos en las calles involucradas en el proyecto de tal forma que se determinen las características esenciales de la zona y permita realizar un diseño de pavimento adecuado.

Palabra clave: infraestructura vial, estudios básicos de ingeniería, diseño geométrico, obras de arte, normatividad vigente para pavimentos.

Abstract

The purpose of this project is to elaborate the "Definitive study to improve the vehicular and peatonal transitability of the Santiago And Chililique Sector In The province of San Ignacio Department of Cajamarca", 80% of the roads that make up these sectors are at ground level natural, that in times of rain, it hinders the pedestrian and vehicular traffic, considering that most of the streets have steep slopes, all this causes discomfort among the inhabitants who use this route to move to their work centers, commercial areas, etc. . of that population settled on the sides of the roads, given that due to lack of drainage works during the rainy season it enters their homes, generating disasters and emergencies.

The project consists of preparing a definitive study that covers all of the roads of the sectors under study that are at the level of natural terrain, for which topographic works of planimetry and altimetry were performed, defining an average track width, analysis of Floors in the streets involved in the project in such a way that the essential characteristics of the area are determined and allows an adequate pavement design.

Keywords: Road infrastructure, basic engineering studies, geometric design, works of art, current regulations for pavements.

I. INTRODUCCIÓN

En su artículo Nikša (2020) nos habla sobre el proceso de planificación de las actividades de mantenimiento es un problema altamente complejo y mal estructurado, en casi todas las actividades de ingeniería civil, y también lo es en el campo del sistema de infraestructura vial urbana, muchos actores con diferentes opiniones, gran cantidad de información, carácter multidisciplinario del problema, conflictos entre objetivos y criterios, restricciones presupuestarias, son algunos de los factores que están afectando la complejidad de este problema. (Hitapriya et al., 2018)

De acuerdo con Ivanová, (2018) El documento aborda uno de los temas del desarrollo estatal y regional, como es la infraestructura vial, que se considera un requisito fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier país. Esto es particularmente cierto en la República Eslovaca, donde el transporte por carretera es el modo de viaje más utilizado. Dado que la importancia de la red vial trasciende las fronteras nacionales, la expansión y mejora de la red vial es vital para aumentar el desempeño económico. (Llatch, 2020) Por lo tanto, la infraestructura vial deficiente representa un obstáculo para las inversiones extranjeras en los países que dependen de ellos en términos de desempeño económico y mejora de la competitividad. (Miranda, 2018)

La alta proporción de muertes de peatones en Israel impulsó este estudio que buscaba soluciones de infraestructura para mejorar la seguridad de los peatones; encontró que el 75% de las muertes y el 95% de las lesiones ocurrieron en áreas urbanas, la mayoría de los casos ocurriendo en tramos de carretera (no en cruces). Alrededor del 80% de los accidentes se produjeron cuando un peatón cruzó la vía, la mayoría de ellos en lugares sin paso de peatones o en pasos de peatones no señalizados. (Gitelman et al., 2018)

En los últimos años la demanda de proyectos de infraestructura vial ha aumentado notablemente, esto se debe a que los proyectos viales juegan un papel importante en diferentes aspectos de la economía, la salud, la educación, la competitividad y la calidad de vida de un país. (Hurtado, 2019) Esto se debe a que diseñar, planificar, construir y mantener proyectos viales son actividades

cruciales para el bienestar de un país. Emprender un nuevo proyecto vial implica un gran esfuerzo económico que, en caso de fracaso, puede afectar gravemente a la economía nacional y regional. A pesar de la importancia, los proyectos viales se han asociado a fenómenos no deseados como sobrecostos, atrasos, disputas, corrupción, entre otros, que han causado graves consecuencias, comprometiendo el desarrollo exitoso de los proyectos. (Herrera et al., 2020) La razón por la que se justifica el presente proyecto es mediante el empleo sus aspectos en relación:

Técnica: Las técnicas a utilizar se basan en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas actualizadas y el uso del A.A.S.T.H.O de acuerdo a los estudios de mecánica de suelos y estudio de tráfico.

Económica: Considerando dicha zona urbana objetivo del proyecto, se ha podido determinar que al mejorar las vías del sector Santiago y Chililique, se podrá contribuir al desarrollo turístico, se reducirán los costos de reparación en vehículos, incremento de precios en relación a los terrenos donde se ejecutara el proyecto.

En lo Social: La información recabada in Situ, la vía a nivel de terreno natural, esto afecta directamente a los hogares ya que tienen que invertir más en la reparación y el mantenimiento de las paredes exteriores de sus casas, dedicar más tiempo a los desplazamientos al centro de la ciudad, y como ir a los centros de aprendizaje, lugares de trabajo, atención médica, la situación actual en la que las carreteras adaptarse al índice de contaminación, produciendo de esta forma inoculación del aire consecuencia de las partículas generadas, llegando a tener alta índice de enfermedades agudas y respiratorias en menciona zona a intervenir.

Por lo consiguiente el propósito de llevar esta investigación es mediante la problemática que se presenta en el área de estudio mediante ello se plantea el siguiente problema:

¿De qué manera el estudio definitivo de pavimento mejorará la transitabilidad del Sector Santiago y Chililique – Distrito y Provincia de San Ignacio – Departamento de Cajamarca 2019? Por lo que ha quedado como objetivo general: Elaborar el estudio definitivo para mejorar la transitabilidad en el Santiago y Chililique—

Distrito y Provincia de San Ignacio – Cajamarca 2019. Asimismo, se plantean los objetivos específicos:

Elaborar la memoria descriptiva del estado situacional de la transitabilidad del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca.

Elaborar los informes de estudios básicos y específicos de ingeniería: Topográfico; estudio de mecánicas de suelos, trafico, impacto ambiental y estudio de hidrológico en la transitabilidad en el Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca.

Elaborar la memoria de cálculo para el diseño geométrico en la transitabilidad en el Santiago y Chililique— Distrito y Provincia de San Ignacio — Cajamarca 2019. Elaborar los metrados, presupuestos de precios unitarios, relación de insumos, gastos generales en la transitabilidad en el Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca.

Elaborar la programación de obra (cronograma de ejecución) de la mejora de la transitabilidad del Sector Santiago y Chililique – Distrito y Provincia de San Ignacio – Departamento de Cajamarca 2019.

En la Hipótesis genera del siguiente maneral: Si el estudio definitivo entonces mejorará la transitabilidad del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca.

II. MARCO TEÓRICO

Guatemala Roman, (2020) En su investigación sobre la implementación de un diseño de pavimento rígido, donde se estableció que la primordial causa de la identificación del espesor depende del volumen transito promedio diario (TPD). Ante de ello es conveniente encontrar requerimiento de. TPD, TPDC (en camiones), y todos los vehículos pesados según su número de ejes.

Colombia, Mora y Arguelles, (2015) En el informe de diseño De Pavimento Rígido. Indica que dichas singularidades que establecen los pavimentos en concreto y las cuales se sustraen propiedades y ventajas óptimos en su alta rigidez y contrayendo a disminuir dicha carga hacia la subrasante. Al conocer esos caracteres y comparando con otras alternativas lo hace operable, aunque el suelo muestre baja capacidad de soporte, en caminos de tráfico pesado o intenso, cuales el pavimento de concreto debe construir sobre el suelo sin medición de capa de material de soporte o cuando sea solicitado por alta durabilidad. Pues ofrecen una alta resistencia al desgaste, no se huellan en ambas direcciones y cuando las losas < 5m de longitud, esfuerzos es repulsivo.

Guatemala, Batz, (2020) en la tesis sobre diseño de pavimento rígido, Las losas de concreto son construidas ante de ello es preparada que se ejecutara sobre superficie. En caso contrario producirá baches o presiones ocurrido por la operatividad del equipo o por alguna actividad de partidas las cuales se debe dar corrección antes de poner dicho concreto, después de ellos se procesará y compactará manual o mecánica.

(Cullinan, 2020) Este artículo explica por qué la oferta de vías públicas puede estar sujeta a fallas de mercado; también explica por qué los caminos públicos son abastecidos por el gobierno. Las razones son principalmente económicas y se explican desde una perspectiva sectorial, micro y macroeconómica. El artículo destaca que el gasto en proyectos de construcción de carreteras inyecta fondos en el sector privado y promueve la producción. Esto, junto con una mayor demanda de transporte, puede estimular la economía. El estímulo de las actividades económicas está asociado con mayores ganancias e

ingresos personales, y el aumento de impuestos resultante aumenta los ingresos del gobierno.

Bogotá, Garcia, (2015) En el libro "diseño estructural de pavimentos" se indica que AASHTO lo se espera que, para diseñar una carretera que reúna las mejores y mejores condiciones para el tráfico rodado, sea necesario aplicar ciertos estándares de resistencia, seguridad y uniformidad, entre los cuales es necesario hacer lo siguiente: Hay dos elementos en el diseño vial: experiencia e investigación. Para completar con éxito la tarea de diseño, los dos deben estar articulados de manera efectiva. Sin embargo, A.A.S.H.T.O no solo tiene en cuenta estos factores al desarrollar su metodología, sino que también tiene en cuenta aspectos prácticos muy importantes como la exploración, la identificación y el conocimiento previo.

Huancayo, Chuquillanqui, (2021) En la investigación habla sobre el beneficio al utilizarse el concreto permeable: según analiza ciertos requisitos en diseño de pavimento rígido dotando de un concreto permeable, la cual contendrá conllevará su utilización en proyecto de habilitaciones urbanas de bajo tránsito

Sánchez, (2017) En su investigación nos indica que: El tránsito es la variable más transcendental en el diseño de pavimentos, actualmente, esta variable es la menos estudiada y la menos importante. En cuanto al tamaño del pavimento, es necesario determinar el efecto de la carga del vehículo sobre el pavimento, a partir del cual es necesario conocer la masa y tipo de tráfico en la vía, así como la capacidad de carga y la configuración de los ejes.

Idrogo, (2020) Sugiere que al diseñar la vía Urbana y el Mejoramiento Hidráulico, Este será un importante canal de información que conectará a las etnias, especialmente a las que viven cerca del territorio, por lo que se considera que las obras viales contribuyen al desarrollo del país, pero por falta de desarrollo, suficiente, falta de mantenimiento, cambio climático o insuficiencia investigación de tráfico, las carreteras degradadas pueden empeorar la calidad de los servicios viales. Se pueden sacar conclusiones para

determinar la topografía del diseño de la carretera, así como el tipo de suelo. Un estudio de tráfico determina los tipos de cargas que soportará el pavimento y permite calcular los valores geométricos y el tipo de señalización a colocar en cada tramo.

Cajamarca, Alamo y Santamaria, (2017) menciona, Diseño Geométrico de la Rejo-Andabamba-Yauyucan-Nina bamba, el estado desactualización de los vehículos en el área de estudio ha generado defectos en la protección del medio ambiente y la calidad de vida, por lo que pretendemos hacer un último estudio sobre este tema. Donde sus estudios esenciales son el estudio de tráfico, mecánica de suelos, canteras y topografía. A esto le sigue el análisis económico, la planificación y la evaluación del impacto ambiental. Los hallazgos que hacen que sea financiera y estructuralmente factible realizar refinamientos a nivel de proceso de superficies bicapa se presentan aquí secuencialmente para los siguientes espesores: base con material granular para afirmado seleccionado de 0.15m, sub base con material granular para afirmado de 0.20m, tratamiento de forma superficial para la mezcla asfáltica (bicapa) para la I capa de 3/8, II capa de 1/4" de espesor.

Cajamarca, Garcia y Reina, (2015) En su estudio desarrollado por parte de la U.N.P.R.G. en la ejecución de su diseño geométrico en el C.P Los cocos y Chalanmachs mediante su diseño 13+796.16 km, a través de un diseño de 35 km/h y 16 m de derecho de vía y el ancho de la pista de 5m y se plantea el NAASRA para el diseño de plataforma de rodadura, está relacionado con el coeficiente de sustentación (CBR) de la muestra de suelo y es interpolado por la carga de trabajo que actúa sobre el asentamiento de compactación, mencionada en el valor de EE repite, siendo este valor de 0,20 m para todo el espesor de la calzada donde se espera que la capa o talud sea una mezcla de 80% de sólidos y 20% de arena, los cuales logran al menos un 98% de compactación, con un total de S/.571,197.13.

Municipalidad Provincial San Ignacio, (2019) De acuerdo al proyecto de inversión "Mejoramiento del Tránsito Peatonal y Peatonal en la Zona Alto Loyola", ahora cuentan con una topografía natural, con un 80% pavimentado y

solo un 20% de concreto, las vías este sin pavimentar presentan desniveles en el terreno, provocando accidentes de tránsito y además un aumento de la contaminación y de las enfermedades respiratorias.

Ahora mencionaremos las teorías relacionadas que darán sustento a la investigación.

Contexto social y localización

En la provincia de San Ignacio se ubica en el departamento de Cajamarca, con una población de 131 mil habitantes y una altitud media de 1.324 msnm y una superficie de 381.9 km2, este distrito está comprendido por los sectores Santiago y Chillique, el suelo es accidentado, es una zona con alto potencial económico en el sector del turismo y ganadería. La zona en estudio presenta un deficiente nivel de servicio de transitabilidad, evidenciado superficies de rodadura en malas condiciones de material afirmado, sin mantenimiento alguno, causando daños a los pobladores y visitantes de la ciudad. (Municipalidad Provincial San Ignacio, 2019)

Estudio de trafico

El estudio del tráfico de vehículos tiene como objetivo determinar el movimiento de los vehículos y clasificarlos según el tipo de vehículo. Existen tres criterios básicos a la hora de realizar estudios de tráfico vial: densidad, intensidad y velocidad. Cualquier vehículo en un momento determinado y en una ruta determinada será la clave para estas tres estadísticas.(De la torre, 2018)

Topografía

Este es un estudio fundamental y esencial de la geodesia del espacio de trabajo, con una población con propiedades de mapeo y edición capturadas en el plano usando CIVIL 3D, que entendemos que pertenecen a fonemas que cumplen las reglas y condiciones. Topografía realizada en la oficina de campo. (Querol & Franquet, 2010, p. 7).

Estudio mecánico de suelo

Este es un estudio fundamental y esencial de la geodesia del espacio de trabajo, con propiedades de mapeo y edición capturadas en el plano usando

CIVIL 3D, que entendemos que pertenecen a fonemas que cumplen las reglas y condiciones. (Rodriguez, 1973).

Cantera

Es un sistema de minería abierta que permite la extracción de rocas y minerales no degradables para su uso como materiales de construcción. Una cantera es el sitio de donde se extraen rocas, arcillas u otros materiales similares para diversas construcciones.(Wilsek, 2022)

Estudio hidrológico

Los estudios hidráulicos tienen por objeto determinar el comportamiento del agua en el fondo del río, a su paso por la zona de estudio, así como determinar el régimen habitual de precipitaciones máximas y las características del territorio.(Vasquez, 2018)

Estudio de Impacto ambiental

Un Estudio de Impacto Ambiental es un estudio técnico, objetivo e interdisciplinario, realizado por un grupo de expertos en diferentes campos de trabajo, para describir en detalle el proyecto, empresa, proceso, tecnología, procesos y cómo se destinarán los recursos.(Valenzuela, 2015)

Estudio de afectaciones prediales

Incluye una serie de acciones encaminadas a mitigar los impactos sociales generados principalmente por la necesidad de liberar las áreas de intervención para la restauración y rehabilitación de caminos vecinales para los fines del proyecto vial.

Pavimentos

Es una estructura heterogénea de suelo y roca natural, que el ingeniero toma, trata y transforma para formar capas de carga que generalmente soportan las cargas que deben transportar los vehículos y que se ven afectadas por los factores naturales de la zona. (Ramos y Robledo, 2020)

Obras de arte

Las obras de drenaje incluyen la construcción de estructuras horizontales,

pasarelas y sistemas de drenaje superficiales y subterráneos. El drenaje superficial puede ser vertical u horizontal dependiendo de su posición con respecto a la carretera. El arte de construir juega un papel fundamental, porque es a través de las costumbres, las oportunidades y los sistemas sociales que se construye la sociedad.(Vera, 2018)

Señalización

La señalización vial responde a la necesidad de organización y seguridad en carreteras, calles, caminos o carreteras. La vida y seguridad de los que andan por estos caminos, depende de lo que indiquen las señales, de la atención que se les dé, y de la responsabilidad de cumplir lo que se les mande. (Arias et al., 2017)

Diseño geométrico

El plano geométrico de una calzada, o alineamiento, es la proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Este eje horizontal consta de una serie de segmentos de línea llamados líneas tangentes, conectados por curvas.(Purisaca, 2015)

Metrados

El diseño vial implica identificar e integrar los elementos de ingeniería que lo componen. Cuando se desea construir una nueva carretera condicional o renovar una carretera existente, es necesario realizar un diseño de ingeniería preliminar que defina el diseño 3D del proyecto. (Medina et al., 2020)

Costos unitarios

El sistema de precio unitario se utiliza cuando no hay certeza sobre la cantidad debido a la naturaleza del objeto. Ya sea en la cantidad de bienes, el tiempo de servicio o el tamaño del trabajo. Suele aplicarse a las compras de combustibles, donde existe un precio base por unidad.(Porras et al., 2018)

Mano de obra

El trabajo es el esfuerzo físico y mental que realiza un técnico en la fabricación, mantenimiento o reparación de un producto, en concreto de una máquina. Este concepto también se utiliza para designar el salario por este trabajo, es decir, el precio pagado al técnico.(Medina et al., 2020)

Maquinaria y equipos

Toda la maquinaria y equipo para la producción de bienes y servicios tales como máquinas de producción, camiones de hierro y otros vehículos utilizados para transportar materias primas y productos terminados dentro del negocio, excluyendo herramientas.(Sovero, 2021)

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

El diseño del estudio fue transversal descriptivo, no experimental, donde la investigación cumple

La investigación cumplió con un esbozo que sujeta:

 $M \longrightarrow O \longrightarrow P$

P: Propuesto de diseño correspondiente

O: Observación correspondiente

M: Una población beneficiaria

3.2 Variables y operacionalización

Independiente: Estudio definitivo de pavimento

Dependiente: Transitabilidad.

3.3 Población y muestra

Población

Para este proyecto la población o universo comprende la infraestructura vial del sector Santiago- Chililique – Distrito y Provincia de San Ignacio- departamento de Cajamarca 2019

Muestra

Está referida a la infraestructura vial que comprende Sector Santiago Y Chililique – Distrito y Provincia de San Ignacio – Departamento de Cajamarca 2019.

Según el criterio, las muestras serán no probabilísticas, sin finalidad: porque se tendrán en cuenta las particularidades que deben reunir los elementos de la muestra.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas e instrumentos que se han empleado en la presente investigación son la observación esta permitirá identificar los problemas en el área a investigar, asimismo será el trabajo en campo la cual permitirá extraer información para llevar acabo el estudio; asimismo el trabajo de gabinete, lo consiste en obtener materiales y documentos y finalmente la sistematización de estos datos en cuadros que servirán para el respectivo análisis e interpretación de los resultados.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados son ficha de observación, cámara fotografía, lapicero, papel bond.

3.5 Procedimientos

Estudio definitivo para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal Paso 2 Ubicación y evaluación Estudio de mecánicas de Trabajo de campo y toma diagnostica de la suelos, topografía, estudio de de datos zona de estudio trafico y hidrológico Estudio Hidrológico y Elaboración del cálculo Topografía y estudios de estudio de impacto para el diseño geométrico trafico ambiental Paso 4 Paso 3 Elaboración de metrados y presupuesto Paso 5 Resultados y conclusiones Paso 6 Realizar el cronograma de obra

Figura 1. Procedimiento

Fuente: Elaboración propia

3.6 Método de análisis de datos

Se ha considerado el Método de análisis de datos computacionales para cada especialidad, pasando por software básico de ofimática pasando por hojas de cálculo, diseño profesional, dibujo, elaboración de presupuestos y programa de actividades.

3.7 Aspectos éticos

- Artículo 5, numeral 5.7 de la Ley Universitaria N° 30220: Principio de ética pública y profesional. (Superintendencia Nacional de educación Universitaria, 2014)
- Código de ética en investigación. (Vicerrectorado de Investigación, 2019)
- Código Deontológico. (Colegio de Ingenieros del Perú, 2019)

IV. RESULTADOS

Diagnóstico situacional

La infraestructura vial del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca, presenta un deficiente nivel de servicio de transitabilidad, evidenciando que el 90 % de las calles en estudio no tienen veredas y el 100 % de las calles no cuentan con pavimento, por lo cual, la superficie de rodadura se encuentra en pésimas condiciones y sin mantenimiento alguno, lo cual se agrava en tiempos de lluvias intensas, perjudicando a los vehículos, como la salud de los pobladores y su seguridad y calidad de vida.

Estudio Topográfico

Las coordenadas de proyección U.T.M con datum vertical y horizontal (Elevación Geoidal): WGS-84 se ha ejecutado los planos de topografía en la zona de estudio mediante la escala 1:1000 con distancia de curvas de nivel a 1.00 m, la topografía que sirve de base para la elaboración de los estudios a desarrollar. Con un área de 317040.481 m2 y un perímetro 2458.3771m

Tabla 1

Coordenadas de BM´S

Descrip	Este	Norte	Cota
BM-01	722019.32	9429666.51	1172.80
BM-02	722279.32	9429755.12	1185.80
BM-03	722198.24	9430028.18	1200.00
BM-04	721983.59	9430053.30	1190.60
BM-05	721883.80	9430351.40	1209.00
BM-06	721926.86	9430257.85	1208.40
BM-07	722013.09	9430298.03	1229.60
BM-08	722327.79	9430071.03	1208.00
BM-09	722184.86	9430213.66	1227.80
BM-10	722246.09	9430303.35	1234.20

Nota: En la presente tabla se presentan las coordenadas de BM's

Tabla 2 *Ubicación de calicatas según sus coordenadas*

Descrip	Este	Norte	Cota
CAL 01	722072.19	9429780.28	1177.62
CAL-02	722346.75	9429869.32	1193.42
CAL-03	722017.80	9429958.94	1185.00
CAL-04	722272.23	943004682	1206.58
CAL-05	722040.14	9430190.84	1213.86
CAL-06	722253.72	9430276.04	1230.66

Nota: En la presente tabla se muestra la ubicación de las calicatas de acuerdo a las coordenadas

Estudios de Mecánica de Suelos

El laboratorio produce suelos A-2-4 y A-6, con plasticidad semilíquida o media y arcilla SC de plasticidad media o baja, según ASSHTO y SM-SC, arcilla, consistencia semisuelta. Según el sistema SUCS utilizado en los 6 pozos de prueba de color beige oscuro y marrón oscuro, la CBR fue del 95 % sobre un 13,60 % (promedio).

Tabla 3

Resultados de EMS

Procedencia					Olasifia asi fa		Proctor Modificado		CBR		
Calicata	Muestra	(%)		Límite Líquido (%)	Índice Plasticidad (%)	Clasificación	MDS		ОСН	95 %	100 %
Calicata					-	SUCS	AASHTO	g/cm3	(%)	MDS MDS	MDS
C- 01	M-1	13.30	20.51	34.41	13.90	SC	A-6 (1)	1.88	13.00	13.10	22.75
C- 02	M-1	14.67	21.30	36.60	15.30	SC	A-6 (2)	1.87	14.30	12.25	21.00
C- 03	M-1	14.42	21.50	36.30	14.80	SC	A-6 (2)	1.87	14.18	12.40	21.30
C- 04	M-1	12.20	18.62	25.12	6.50	SM-SC	A-2-4 (0)	1.89	11.55	1460	25.20
C- 05	M-1	12.50	19.51	26.13	6.62	SM-SC	A-2-4 (0)	1.90	12.00	15.10	26.00
C- 06	M-1	13.00	19.31	26.19	6.88	SM-SC	A-2-4 (0)	1.88	12.48	14.20	24.75

Nota: En la presente tabla se muestra los resultados del estudio de mecánica de suelos

Estudio de Tráfico

La elaboración de arrojó un IMDA calculado de 293 Veh. /día. y proyectado para 20 años de 419 Veh. /día.

Tabla 4

Resumen de las características técnicas de la vía

Descrip.	Valores
Estudio de trafico	IMDA 293 Vehículos por día
Vía urbana	Vías locales
Características de diseño	
Tiempo de vida proyectado	20 años
Señaléticas	De acuerdo a la ubicación
Cunetas rectangulares	16476.00 ml
Espesor de Sub base	0.20 m
Espesor de base	0.20m
Número de carriles	2 carriles
Área de veredas	19,771.20 m2
Área de pavimento	65,904.00 m2
Tipo de pavimento	Rígido
Características de veredas	
Concreto	Fc=175kg/m2
Espesor	0.10 m
Juntas de dilatación	Cada 3 metros
Bruñas cada metro	Área total de 19.771.20 m2
Tiempo de vida proyectado	20 años

Nota: En la presente tabla se muestra el resumen de las características técnicas de la vía

Considerando que el pavimento cuyo CBR promedio de diseño de 13.60% al 95%. Se calculó y resulto los siguientes datos.

Tabla 5. *La distribución del pavimento*

Descripción	Resultados
Diseño Estructural Del Pavimento (Diseño	6.6 Ton
Módulo de reacción de la sub rasante (K)	7.4. kg/cm2
Módulo de resistencia de trabajo del concreto (TM)	26.25 Kg/cm2
Trabajo del concreto (TM)	
Base	0.20 cm
Losa	0.20 cm

Nota: En la presente tabla se muestra la distribución del pavimento

Los resultados del análisis químico muestran que el suelo sufrirá ligeros cambios químicos en la estructura erigida. Por lo tanto, se recomienda utilizar cemento Portland tipo I.

Tabla 6 Análisis guímico

· ····································					
	Profundidad		Sales		
Sondeo	(m)	Ph	Totales	Cloruro	Sulfatos
C-01	0.00 - 1.50	6.8	172.2	84.1	112.1
C-02	0.00 - 1.50	6.7	160.5	80	105.5
C-03	0.00 - 1.50	6.9	180	87.2	120
C-04	0.00 - 1.50	6.5	132.5	62.2	90.5
C-05	0.00 - 1.50	6.5	125.5	55.1	81.1
C-06	0.00 - 1.50	6.7	150	68.2	90

Nota: En la presente tabla se muestra el análisis químico

Estudio hidrológico y drenaje

Con base en los datos de precipitación proporcionados por SENAMHI y las estimaciones del modelo resultante, la descripción detallada de los estudios hidrológicos brinda la precipitación máxima para diferentes tiempos de retorno.

Tabla 7


Resultado hidrológico y drenaje

	MODELO PA	Valor			
Tr (Años)	P.B.A. Y M.D.E.	CORRELACION	GROBE	F. BELL	Escogido
10.00	60.27	19.93	33.84	26.25	33.84

Nota: en la presente tabla se muestra el resultado hidrológico y drenaje

Para las cunetas tomando en cuenta los periodos de retorno 10 años.

Figura 2.
Sección de la cuneta



Nota: En la presente figura se muestra el modelo de sección de la cuneta

Utilizando dimensiones normalizadas, el caudal calculado a partir de la ecuación de Manning da un valor de 0,020 m3/s ya que el caudal diseñado puede proporcionar un caudal de 0,018 m3/s igual y menor que el valor calculado por el método Manning programa. por lo que podemos decir que el diseño es correcto, tenga en cuenta que en estado crítico la profundidad máxima será de 0,095 m.

Tabla 8

Resumen de variables de diseño

Variables	Valor
Número de cargas 18 kips (W8.2)	137859.13
Factor de confiabilidad (Zr)	-0.84
Desviación estándar (So)	0.35
Serviciabilidad final (Pt)	2.25
Diferencial de serviciabilidad (ΔPSI)	2.25
Módulo de reacción de la sub-rasante (Kc)	60.91
Módulo de rotura de concreto (S´c)	597.40
Módulo de elasticidad del concreto (Ec)	3.60E+06
Coeficiente del drenaje (Cd)	1.00
Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de	
balasto), en psi/pulg	130
R	80.00
Espesor de la losa del pavimento en cm(D)	11.40
Coeficiente de transferencia de carga (J)	3.10

Nota: En la presente tabla se muestra el resumen de variables de diseño

Según AASHTO, la distancia entre costuras no debe exceder 24 veces el grosor del tablero. La distancia entre los conectores no debe exceder los 6,10 m según lo recomendado por la PCA.

En base a la profundidad de junta CE.10, recomendamos espesor D/4, donde D es el espesor del tablero.

Espesor de losa =20.00 cm


Espaciamiento =480.00 cm

Se tomará = 4.00 m

Profundidad = 5.00 cm

Figura 3.

Diseño de la estructura



Nota: En la presente tabla se muestra el diseño de la estructura del pavimento

Estudio de Impacto Ambiental

De acuerdo con la causalidad de la evaluación, se concluye que la implementación y posterior operación de este proyecto no tendrá un impacto ambiental significativo en el ecosistema local.

Los beneficios del proyecto se verán reflejados en la fase operativa, mejorando el nivel de vida de las personas y usuarios de la vía, promoviendo el turismo y mejorando la capacidad de la infraestructura vial.

Tabla 9

Plan de mitigación

Descripción	Parcial (S/.)
Protección ambiental	18,000.00
Medidas preventivas, mitigadoras	15,500.00
Medidas de prevención	7,000.00
Medidas de prevención	7,000.00
Medida de mitigación	8,500.00
Medida de mitigación	8,500.00
Imprevistos	2,500.00
Imprevistos	2,500.00

Nota: En la presente tabla de muestra el costo por el plan de mitigación

Costos y presupuesto

El presupuesto total asciende a S/6,137 331.78 soles según se detalla:

Tabla 10

Presupuesto

Costo directo	16, 875, 490.39
Gastos generales (8.21 %)	1, 385,477.76
Utilidades (7%)	1,181,284.33
Sub total	19, 442, 252.48
IGV (18%)	3,499,605.45
Valor Referencial	22,941,857.93
Costo del Expediente Técnico (2.75%)	464,075.99
Costo de Supervisión 4.85%	818,461.28
Total, de presupuesto	24,224,395.20

Son: Veinticuatro millones doscientos veinticuatro mil trescientos noventa y cinco y 20/100 nuevos soles

Nota: En la presente tabla se muestra el presupuesto del proyecto

Cronograma

Plazo de ejecución : 240 días calendarios.

V. DISCUSIÓN

En relación a diagnóstico situacional mostré la situación que no contaba con las necesidades básicas para crecer económicamente socialmente y culturalmente para desarrolló de los pueblos como contar una pavimentación transitable, alcantarillas, cunetas, servicio de saneamiento básico por lo que se realizó el estudio definitivo en mejoramiento en la transitividad vehicular y peatonal en el cumpliendo con todas los parámetros establecidos por el diseño definitivo, esto también considera Expresa "Manual de evaluación de Pavimentos" se indica que: El tránsito es la variable más importante en el diseño de pavimentos", en la actualidad esta variable es la menos estudiada y a la que se le otorga la menor importancia, la cual estableció ante ello el estudio situacional de la zona y considero esta etapa necesaria, lo mismo menciona Roman, (2020) . En su informe de diseño del pavimento rígido Estableció que la primordial causa de la identificación del espesor el diagnóstico situacional identificando todas las áreas defectuosas para establecer un diagnóstico adecuado, por lo tanto, se contrasta este resultado quedando demostrado.

Ahora en lo topográfico se demostró un terreno plano, con curvas de nivel 1m, la importancia de contar con la altimetría y planimetría dando datos concretos y demostrando así las ubicaciones de BM's cumpliendo con el Manual de Diseño Geométrico de Vías Urbanas - 2005 - VCHI, que menciona dicho aumento para garantizar que los datos calculados sean óptimos para tener un levantamiento topográfico óptimo. Esto contracta con datos de la Municipalidad Provincial de San Ignacio (2018) en su proyecto de inversión denominado" mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector alto Loyola" indica que actualmente son pavimentadas por los datos topográficos después de aplicarlo y obteniendo sus BM's que son requerimientos óptimos necesarios, lo mismo menciona Mora y Arguelles, En el informe de diseño de pavimento rígido. Indica que dichas singularidades que establecen los pavimentos en concreto ante ello la topografía es muy importante y las cuales se sustraen propiedades y ventajas óptimos en su alta rigidez y contrayendo a disminuir dicha carga hacia la subrasante, esto nos demuestra que el procedimiento aplicado es veras y estudio

definitivo es óptimo. Ahora en EMS se demostró por las clasificaciones tanto SUCS y AASHTO(1972), donde este método es aplicable dentro la elaboración de proyectos y ejecución para garantizar diferentes requisitos dando valides al manual de MTC demostrando así su viabilidad, también la capacidad portante a través del CBR promedio de diseño de 13.60 % necesario e indispensable para garantizar la transitividad, lo mismo Batz, (2020), En diseño estructural de pavimentos, AASHTO establece esto para diseñar un camino que reúna las mejores y más favorables condiciones para el transporte por carretera. Esto mismo menciona que, Garcia, (2015) en la tesis sobre diseño de pavimento, las losas de concreto son construidas ante de ello es preparada que se ejecutara sobre superficie. En caso contrario producirá baches o presiones ocurrido por la operatividad del equipo o por alguna actividad de partidas las cuales se debe dar corrección antes de poner dicho concreto, después de ellos se procesará y compactará manual o mecánica, cumpliendo todos los aspectos de transitabilidad, dando viabilidad al diseño.

En el estudio de Trafico se demostró su volumen de tránsito aplicado por 7 días las 24 horas del día además de ellos IMDs y IMDa y su proyección a 20 años, donde se cumplió con los parámetros necesarios para garantizar la transitividad bajo el Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, Sección suelos y pavimentos 2014, que dice que encontrar el volumen sus IMDs y su proyección garantiza que es confiable esas condiciones para saber que estructura de pavimento vamos utilizar bajo carga, estos mismo datos asegura en su investigación, Chuquillanqui, (2021) en su informe de diseño del pavimento rígido Estableció que la primordial causa de la identificación del espesor depende del volumen transito promedio diario (TPD). Ante de ello es conveniente encontrar requerimiento de. TPD, TPDC (en camiones), y todos los vehículos pesados según su número de ejes. De acuerdo al diseño Geométrico se demostró la característica técnica de la vía, dentro de ello está el diseño que concierne al espesor de la base y subbase como número de carriles que aseguran el buen funcionamiento de la transitividad recalcando el uso DG-2018 como método dando cumplimento de manual MTC demostrando así su viabilidad, esto también menciona Sánchez, (2017) En el libro "Manual de evaluación de Pavimentos" se indica que para el dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar el diseño geométrico garantizando así su buen funcionamiento, demostrando así la constatación de resultados.

El Diseño del Pavimento demostré un diseño optimo cumpliendo los requerimientos de AASHTO, presenta una estructura superficial de 0,20 m. Losa recta de hormigón de 0,20 m de espesor. Para sustratos granulares. El énfasis en los requisitos de idoneidad para las variables de diseño incluye el método de diseño de aceras de AASHTO, que demuestra su capacidad para proporcionar a los usuarios superficies lisas y blandas. Por lo tanto, se considera un buen diseño mostrar que los datos cumplen con todas las características. Realizando una contratación con Idrogo, (2020) en la tesis sobre diseño de pavimento rígido, Las losas de concreto son construidas ante de ello es preparada que se ejecutara sobre superficie y demostrando su validez usando el método AASHTO para encontrar las base y sub base dando validez la metodología usada.

Con respecto al desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental, particularmente para la identificación y evaluación del impacto ambiental, una propuesta de plan de gestión ambiental establecería un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas para prevenir y remediar, gestionar y proteger el medio ambiente en el marco del entorno está en armonía con el desarrollo general y continuo del terreno sobre el que se ubica la vía. Los costos y presupuesto con el cronograma de obra se realizan mediante el programa de Ms Project, el AutoCAD Civil 3D, elaboración de planos, programación de hojas de cálculo en Excel, elaboración de metrados con los gastos operativos y generales, entre otros estudios. En relación a Garcia y Reina, (2015) a través de un diseño de 35 km/h y 16 m de derecho de vía y el ancho de la pista de 5m y se plantea el NAASRA para el diseño de plataforma de rodadura, está relacionado con el coeficiente de sustentación (CBR) de la muestra de suelo y es interpolado por la carga de trabajo que actúa sobre el asentamiento de compactación, mencionada en el valor de EE repite, siendo este valor de 0,20 m para todo el espesor de la calzada donde se espera que la capa o talud sea una mezcla de 80% de sólidos y 20% de arena, los cuales logran al menos un 98% de compactación, con un total de S/.571,197.13. La planificación espacial y la implementación de sistemas de transporte local se han visto restringidas por opciones modales limitadas. El propósito de los modos de transporte es aumentar la eficiencia y avanzar hacia ciudades sostenibles. El transporte público ha sido ignorado como un factor importante en las ciudades y ha llevado a la ciudad dominada por los vehículos motorizados. Esto provoca congestión, ineficiencia, disminución de la productividad, aumento de los costos de viaje, aumento del tiempo de viaje, disminución del crecimiento económico, numerosos peligros para la seguridad, falta de transporte sostenible y daño ambiental. El problema es evidente en la falta de sistemas de transporte multimodal locales. Esto crea una ineficiencia masiva, que es altamente problemática para la estructura espacial urbana. Asimismo nos habla Cullinan, (2020) Este artículo explica por qué la oferta de vías públicas puede estar sujeta a fallas de mercado; también explica por qué los caminos públicos son abastecidos por el gobierno. Las razones son principalmente económicas y se explican desde una perspectiva sectorial, micro y macroeconómica. El artículo destaca que el gasto en proyectos de construcción de carreteras inyecta fondos en el sector privado y promueve la producción. Esto, junto con una mayor demanda de transporte, puede estimular la economía. El estímulo de las actividades económicas está asociado con mayores ganancias e ingresos personales, y el aumento de impuestos resultante aumenta los ingresos del gobierno. De esta forma, los no usuarios también ayudan a "repagar" el monto del capital invertido en las instalaciones de transporte que originalmente ayudaron a estimular la actividad económica. Las carreteras nuevas y mejoradas brindan acceso a la propiedad y facilitan la movilidad y la interacción dentro y entre áreas que respaldan el crecimiento económico y el potencial de desarrollo, lo que puede dar lugar a nuevos patrones económicos de uso de la tierra y la aceleración de las actividades comerciales. Estos factores aumentan los rendimientos financieros para los inversores y los propietarios de propiedades fijas, lo que a su vez aumenta el valor de la tierra. El aumento de los valores imponibles de la tierra conduce a un aumento de los ingresos de las autoridades locales por el impuesto sobre la propiedad. Como resultado, las autoridades locales pueden tener más fondos disponibles para mantener las redes viales locales que estimularon el aumento de los ingresos fiscales en sus jurisdicciones. Se identifican y describen las características operativas del transporte por carretera que favorecen el estímulo de la actividad económica. Se encontró que la infraestructura y los servicios de transporte por carretera pueden servir como mecanismos para acceder a las actividades económicas; desencadenar el desarrollo económico; acelerar el crecimiento económico; y servir como catalizador para igualar la distribución de la riqueza. El artículo explica cómo el logro de beneficios sectoriales y microeconómicos por caminos económicamente justificados lleva al logro de metas macroeconómicas. La obligación del gobierno de suministrar caminos públicos requiere una planificación y un presupuesto adecuados para dichos caminos. El artículo describe la situación en la que las autoridades viales tienen que esforzarse reactivamente para maximizar los beneficios de la provisión de carreteras cuando están restringidas por un presupuesto fijo y racionado. Por último, para mitigar los efectos del fracaso económico del gobierno, se propone que las autoridades viales actúen de manera proactiva, mediante el uso juicioso de los fondos del préstamo, para maximizar los beneficios de la provisión de carreteras al tratar sus presupuestos viales como variables, pero sujetos a una regla de desempeño. En el presente estudio se determina un costo directo de 16, 875,490.39 y en gastos generales de 1,385,477.76 y un IGV de 3,499,605.45 y finalmente el total del presupuesto asciende a 24, 224,395.20, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios.

VI. CONCLUSIONES

- 1) La infraestructura vial del sector Santiago y Chililique en la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca, presenta un deficiente nivel de servicio de transitabilidad evidenciado las malas condiciones de la superficie de rodadura, sin mantenimiento alguno, que en épocas de lluvia perjudica a los vehículos y a la población en su seguridad y salud.
- 2) En el área de estudio presenta una superficie accidentada, con pendientes longitudinales y transversales inferior del 12%, sus suelos son de tipo arcilla inorgánica de mediana plasticidad SUCS (CL), lo cual se realizó 6 calicatas, con un CBR al 95% de 13.60. Su IMDa es proyectado es de 419 Veh/día, se estableció planes de seguridad ambiental, por lo tanto, se considera que el proyecto es fácilmente factible con medidas de mitigación y ambientalmente viables, el estudio hidrológico con precipitación máxima con tiempo de retorno de 10 años con un valor escogido de Grobe 33.84, cuya sección de la cuneta es 30x40 cm de forma rectangular, con un caudal 0.020 m3/s para cunetas, con tirante máximo 0.095m en condición subcrítico.
- 3) El diseño Geométrico el tipo de pavimento es rígido con área de pavimento de 65, 904.00 m2, espesor de base 0.20m y espesor de subbase de 0.20.
- 4) El presupuesto de obra es de 24,224.395.20 soles, siendo los gastos generales del 8.21% de 1,385,477.76, un costo directo de 16,875,490.39 y utilidades del 7% de 1,1181,284.33.
- 5) El cronograma de obra es 8 meses (240 días calendarios) se adjunta el cronograma valorizado de obra.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al gobierno regional incorporación este proyecto dentro su plan de gestión municipal para su evaluación y aprobación como proyecto de inversión pública.
- 2) Aplicar efectivamente informes específicos y básico de ingeniería proporcionados como fuente confiable y viable ya que obedecen a un punto de partida en las actividades constructivas.
- 3) Se recomienda considerar dentro del diseño geométrico la velocidad del proyecto que es velocidad para circular son seguridad y comodidad, las pendientes máximas, las distancias de visibilidad, anchos de calzada, máximas longitudinales críticas y grado máximo de curvatura
- 4) Considerar la valorización económica del proyecto mediante estándares de calidad de eficiencia y eficacia dentro del tiempo de ejecución.
- 5) Cumplir con las actividades programas dentro del plazo previsto.

REFERENCIAS

- Alamo y Santamaria. (2017). Estudio definitivo de la carretera el Rejoandabamba Yauyucan Hinabamba, provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca. *Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo*, 1–565. https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/1104
- Arias et al. (2017). Estudio de impacto vial para escuelas en zonas urbanas de lima metropolitana. 199.
- Batz. (2020). Estudio del uso de pavimento asfaltico recuperado en mezclas asfalticas en caliente, reciclado en la ciudad de Guatemala. *Universidad de San Carlos de Guatemala*, 68(1), 1–156. http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.nd teint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024
- Chuquillanqui. (2021). Incorporación de refuerzos continuos en pavimento rigido para aeropuerto en la ciudad de Hancayo. *Universidad Peruana Los Andes*, 1–20. http://repositorio.upla.edu.pe/handle/UPLA/1592
- Cullinan. (2020). Spatial planning approaches towards a more sustainable local transport network RR Cullinan. *NWU*, *May*. http://repository.nwu.ac.za/handle/10394/34743
- De la torre. (2018). Evaluación del diseño de pavimentos estabilizados con emulsión asfáltica y cemento Portland par el proyecto de Conservación vial Puno Tacana tramo Tarata Capazo Mazocruz. *Universidad San Ignacion de Loyola*, 1–288. https://scholar.google.es/scholar?start=10&q=EVALUACIÓN+DEL+MÉTODO +DE+ESTABILIZACIÓN+SUELO+CEMENTO&hl=es&as_sdt=0,5&as_ylo=20 18
- Garcia. (2015). Diseño de pavimento asfáltico por el metodo AASHTO 93.

 Universidad Militar Nueva Granada, 1–22.

 https://core.ac.uk/download/pdf/143451539.pdf
- Garcia y Reina. (2015). Estudio definitivo de la carretera entre los centros poblados de Chalanmache y los Cosos, distrito de Sallique Provincia de Jaen-Cajamarca. *Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo*, 1–643. https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/316

- Gitelman et al. (2018). Characterization of pedestrian accidents and an examination of infrastructure measures to improve pedestrian safety in Israel. *Accident Analysis and Prevention*, 44(1), 63–73. https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.11.017
- Herrera et al. (2020). Cost overrun causative factors in road infrastructure projects:

 A frequency and importance analysis. *Applied Sciences (Switzerland)*, *10*(16). https://doi.org/10.3390/app10165506
- Hitapriya et al. (2018). Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management. *Jurnal Manejemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i1.3763
- Hurtado. (2019). Propuesta para la gestión de riesgos en la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la prolongación calle Francisco de Zela, de la ciudad de Trujillo. *Universidad Privada Antenor Orrego*, 1–86. https://hdl.handle.net/20.500.12759/4558
- Idrogo. (2020). Diseño de la infraestructura vial urbana en el centro poblado Mayor San Francisco de Asís - Chiclayo. Google Academico, 1–71. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/50737/Cusma_ GM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ivanová. (2018). Importance of Road Infrastructure in the Economic Development and Competitiveness. *Economics and Management*, 18(2), 263–274. https://doi.org/10.5755/j01.em.18.2.4253
- Llatch. (2020). Estrategias para la implementacion del desarrollo rural a través de la incorporacion del municipio de Santo Tomás, al área metropolitina de barranquilla, Atlantico, Colombia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-
 - 210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/s pecial-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://
- Medina et al. (2020). Evaluación de la Estimación de Metrados para los Costos de la Partida de Arquitectura de una Obra Retail en Lima en Il 2019 con la Implementación Bim. *Investigacion & Desarrollo*, 20(1), 155–171. https://doi.org/10.23881/idupbo.020.1-12i

- Miranda. (2018). Infraestructura escolar en México: brechas traslapadas, esfuerzos y límites de la política pública. *Perfiles Educativos*, *40*(161), 32–52. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000300032
- Mora y Arguelles. (2015). Diseño de pavimento rígido para la urbanización Caballero y Gongora, municipio de Honda Tolima. *Universidad Catolica de Colombia*, 53(9), 1689–1699. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2687/1/diseño de pavimento rigido para la urbanización Caballero Gongora%2C Municipio de Honda-Tolima.pdf
- Municipalidad Provincial San Ignacio. (2019). *Municipalidad Provincial San Ignacio Municipalidad* (Vol. 1, Issue 076). https://www.regioncajamarca.gob.pe/media/portal/KJDIG/documento/1421/C ONVENIO_DE_GESTIÓN_QUE_SUSCRIBEN_EL_GOBIERNO_REGIONAL __DE_CA_5LMeDfr.PDF?r=1563571116
- Nikša. (2020). Decision Support to Identification of Road Infrastructure Segments with Poor Conditions. *Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components Proceedings of the 15th International Conference on Durability of Building Materials and Components, DBMC 2020, 10, 623–630.* https://doi.org/10.23967/dbmc.2020.167
- Porras et al. (2018). Tecnologías "Building Information Modeling" en la elaboración de presupuestos de construcción de estructuras en concreto reforzado. *Entramado*, 11(1), 230–249.

 https://doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
- Purisaca. (2015). Diseño geometrico de la carretera P.J. Federico Villarreal CPM Las Salinas, distrito de Tucume- Lambayeque.
- Ramos y Robledo. (2020). Estabilizacion de la sub rasante de la Av. Ahuashiyacu por medio de la concentración de Cal, en el distrito de la Banda de Shilcayo Provincia y región San Martín 2020. *Pontificia Universidad Católica Del Perú*, 111. http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1241/RAMOS PÉREZ MERCY JUDIT Y ROBLEDO MERINO STHEFANY TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Roman. (2020). Metodología para el cálculo del indice de rugorosidad internacional

- (IRI) y su aplicacion en pavimentos flexibles de Guatemala. *Universidad de San Carlos de Guatemala*, 68(1), 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.nd teint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024
- Sánchez. (2017). Evaluación Del Estado Del Pavimento De La Av. Ramón Castilla, Chulucanas, Mediante El Método PCI. *Universidad de Piura*, 147. https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2919/ICI_234.pdf?sequen ce=1
- Sovero, P. &. (2021). Diseño de Mezclas Asfálticas en Caliente con la Incorporación de Cascarilla de Arroz en el Jr. Palmeras, Chiclayo Lambayeque, 2019. *Universidad Andina Del Cusco*, 1–118.
 http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47102/Gutierrez_ RS-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Valenzuela. (2015). Diagnóstico y mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de la comuna de Castro. *Universidad De Chile*, 215. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/valenzuela_d/sources/velenzuela_d.pdf
- Vasquez. (2018). Diseño de defensas ribereñas y su aplicación en el cauce del río La Leche, distrito de Pacora Lambayeque. *Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo USAT*, 279. http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1330?mode=full
- Vera. (2018). Aplicación de la metodología BIM a un proyecto de construccion de un corredor de transporte para un complejo industrial. Modelo BIM 5D Costos. Universidad De Sevilla, 456.
- Wilsek. (2022). Construction site design planning using 4D BIM modeling. *Gestão* & *Produção*, 29(00), 1–21. https://doi.org/10.1590/1806-9649-2022v29e5312

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables

VARIABLES DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio Definitivo De Pavimento	Es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados entre sí de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño y construcción, ofrecen condiciones cómodas y seguras para la circulación de los usuarios que hacen uso de ella	cálculo estructural de	Diagnóstico situacional Estudios básicos Diseño estructural presupuesto	 Contexto social y Localización Tráfico, Topografía, Mecánica de suelos y cantera, Hidrología, Impacto ambiental Afectaciones prediales Pavimentos, Obras de arte Señalización, geométrico Metrados Costos unitarios, mano de obra Maquinaria, Equipos 	•RAZÓN
VARIABLE DEPENDIENTE: Transitabilidad y peatonal	La definición de "transitabilidad" en el Perú precisa una condición de "disponibilidad de uso" (MTC, 2008).	La transitabilidad es definida como la capacidad de poder desplazarse los peatones y vehículos por una vía.	- Peatonal Vehicular	Cantidad de usuarios Cantidad de vehículos	Unidades

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2: Matriz de consistencia

Título: "Dise	eño de infraestruc	Título: "Diseño de infraestructura vial para mejoramiento de transitabilidad, tramo Empalme PE-088 – Anexos Aguasanta y Llactapampa, distrito Santo Tomás, Luya – Amazonas"						
PROBLEMAS Problema general	OBJETIVOS Objetivo general	HIPÓTESIS Hipótesis general	VARIABLES Variable	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA		
¿Cuál es el diseño de la		_		Diagnostico situacional	Contexto social y Localización	Diseño de investigación		
infraestructura vial, para el mejoramiento de la transitabilidad,	diseñar la infraestructura vial, para el mejoramiento	Los criterios técnicos y	Diseño de infraestructura	Estudios básicos	 Tráfico, Topografía, Mecánica de suelos y cantera, Hidrología, Impacto ambiental Afectaciones prediales 	Experimental Tipo de Investigación		
tramo empalme PE-088-Anexos Aguasanta y Llactapampa, ¿distrito de Santo Tomás?	de la transitabilidad, tramo empalme PE-088-Anexos Aguasanta y Llactapampa, distrito de Santo Tomás	normativos del diseño, tramo empalme. PE-088-Anexos Aguasanta y y Llactapampa, distrito de Santo Tomás, son las que se	vial	Diseño estructural	 Pavimentos Obras de arte Señalización geométrico 	Aplicada Nivel de Investigación Explicativo Enfoque de Investigación		
		tiene la normatividad existente		Presupuesto	PartidasMetradosCostos unitariosMano de obraMaquinariaEquipos	Cuantitativo Técnica Observación sistemática		

Fuente: Elaboración propia



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C-02-JIRON JOSE OLAYA - (COORDENADAS: E = 722346.75 - N = 9429869.32)

FECHA : JULIO - 2020

FECHA	: JULIU - 2020					-
COTA (m)	PROFUNDIDAD (m)	SIMBOLO	NATURALEZA DEL TERRENO	MUESTRAS	OBSERVAC.	
	0.00	% sc %	Material conformado por arenas arcillosas de color beige oscuro de consistencia semi suelta de mediana a baja plasticidad. Con humedad natural de 14.67%. L.L.: 36.60 L.P: 21.30 I.P: 15.30	M - 1		

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Recerta Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C-01-JIRON CHILILIQUE-(COORDENADAS: E = 722072.19-N = 9429780.28)

FECHA : JULIO - 2020

COTA	PROFUNDIDAD	SIMBOLO	NATURALEZA DEL TERRENO	MUESTRAS	OBSERVAC.	Γ
(m)	(m)					L
	1.50	% SC %	Material conformado por arenas arcillosas de color beige oscuro de consistencia semi suelta de mediana a baja plasticidad. Con humedad natural de 13.30%. L.L: 34.41 L.P: 20.51 I.P: 13.90	M - 1		
4						
			×			

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C - 04 - JIRON JOSE OLAYA - (COORDENADAS: E = 722272.23 - N = 9430046.82)

FECHA : JULIO - 2020

FECHA	. JULIO - 2020					-
COTA	PROFUNDIDAD	SIMBOLO	NATURALEZA DEL TERRENO	MUESTRAS	OBSERVAC.	П
(m)	(m)					ш
	1.50	9/0,6/6/9/ 9/ SM-SC	Material conformado por arenas limosas arcillosas de color marron oscuro de consistencia semi suelta de mediana a baja plasticidad. Con humedad natural 12.20%. L.L: 25.12 L.P: 18.62 I.P: 6.50	M - 1		
			<u> </u>	<u> </u>]	

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C - 03 - JIRON CHILILIQUE - (COORDENADAS: E = 722017.80 - N = 9429958.94)

FECHA : JULIO - 2020

FECHA	. JULIU - 2020				04-11-	-
COTA	PROFUNDIDAD	SIMBOLO	NATURALEZA DEL TERRENO	MUESTRAS	OBSERVAC.	П
	(m) 0.00	(Material conformado por arenas arcillosas de color beige oscuro de consistencia semi suelta de mediana a baja plasticidad. Con humedad natural de 14.42%. L.L: 36.30 L.P: 21.50 I.P: 14.80	M - 1		

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerre Rodas rechico LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C-05-JIRON RICARDO PALMA - (COORDENADAS: E = 722040.14 - N = 9430190.84)

FECHA : JULIO - 2020

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

REGISTRO DE PERFORACIONES

SOLICITANTE : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERMANDO JARAMILLO DIAZ

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA

UBICACION : SECT. SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEP CAJAMARCA

PERFORACION: C-06-JIRON ABELARDO QUIÑONES-(COORDENADAS: E = 722253.72 - N = 9430276.04)

FECHA : JULIO - 2020

FECHA	: JULIU - 2020					
COTA	PROFUNDIDAD	SIMBOLO	NATURALEZA DEL TERRENO	MUESTRAS	OBSERVAC.	
	(m) 0.00	SM-SC	Material conformado por arenas limosas arcillosas de color marron oscuro de consistencia semi suelta de mediana a baja plasticidad. Con humedad natural 13.00%. L.L: 26.19 L.P: 19.31 I.P: 6.88	M - 1		
				0 1	·	

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Recerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&FS.R.U.
TECNICOS SA INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozada CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETE LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA


UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA: JUNIO - 2020

LUGAR : JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28)

CALICATA Nº: C - 01 MUESTRA Nº: M - 1 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1,50 m.

	CAL	LICATA Nº: C -	· 01 MU	ESTRA Nº: M	- 1	PROFUNDIDAD:	0.00 - 1,50 m.
Abertu	ıra Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLASIFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones	SUCS
3"	76.20						
2 1/2"	63.50						SC, arenas arcillosas, mezcla
2"	50.80						de arena y arcilla.
1 1/2"	38.10						de arena y arena.
1"	25.40						L.L.: 34.41
3/4"	19.05						L.P.: 20.51
1/2"	12.70				100.00		I.P. : 13.90
3/8"	9.53	19.32	9.07	9.07	90.93		CLASIFICACION
1/4"	6.35	15.69	7.36	16.43	83.57		AASHTO: A-6 (1
N° 04	4.76	16.20	7.60	24.03	75.97		
N° 08	2.38	12.32	5.78	29.81	70.19		Humedad Natural: 13.30
Nº 10	2.00	9.32	4.37	34.18	65.82		
Nº 16	1.19	8.45	3.97	38.15	61.85		OBSERVACIONES:
Nº 20	0.84	7.55	3.54	41.69	58.31		
N° 30	0.59	5.19	2.44	44.13	55.87		
N° 40	0.42	8.42	3.95	48.08	51.92		
N° 50	0.30	4.61	2.16	50.24	49.76		
Nº 80	0.18	3.35	1.57	51.81	48.19		
Nº 100	0.15	6.89	3.23	55.05	44.95		
N° 200	0.07	9.50	4.46	59.50	40.50		
<n° 200<="" td=""><td></td><td>86.30</td><td>40.50</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></n°>		86.30	40.50	100.00	0.00		
Peso	Inicial	213.11					



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS AUTORES

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR **PROYECTO**

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : JUNIO - 2020


: C - 01 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28) CALICATA

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA N°			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50				
Número de golpes		18	25	31			
1. Recipiente Nº		1	4	9			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	40.84	46.60	47.32			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	33.43	38.69	38.83			
4. Peso de la Tara	(gr)	12.66	15.64	13.42			
5. Peso del agua	(gr)	7.41	7.91	8.49			
6. Peso del suelo seco	(gr)	20.77	23.05	25.41			
7. Humedad	(%)	35.68	34.32	33.41			

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1		
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50		
1. Recipiente Nº		10		 	
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	18.20		 	
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	17.15		 	
4. Peso de la Tara	(gr)	12.03		 	
5. Peso del agua	(gr)	1.05		 	
6. Peso del suelo seco	(gr)	5.12		 	
7. Humedad	(%)	20.51		 	



	MUESTRA			
	M - 1			
L.L.	34.41			
L.P.	20.51			
I.P.	13.90			

Γ	CLASIF	ICACION			
MUESTRA	sucs	AASHTO			
	sc	A-6 (1)			

Observaciones:

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.L. TECNIÇOS EN INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozada CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *588896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS AUTORES

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA


UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA

: JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32) LUGAR

CALICATA Nº: C - 02 MUESTRA Nº: M - 1 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50 m

	CAL	LICATA N. C	- 02 100	ESTRAIN'. IVI -	1	PROFUNDIDAD:	0.00 - 1,50 m	1.	
Abertu	ura Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Fanasifiansianas	CLAS	SIFICACION	
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones	SUCS		
3"	76.20								
2 1/2"	63.50								
2"	50.80						SC, arenas ar		zcla
1 1/2"	38.10						de arena y ar	cilla.	
1"	25.40						L.L.:	36.60	
3/4"	19.05						L.P. :	21.30	
1/2"	12.70						I.P. :	15.30	
3/8"	9.53				100.00		CLASIFICACI	ON	
1/4"	6.35	17.54	9.69	9.69	90.31		AASHTO:	A - 6	(2
N° 04	4.76	18.30	10.12	19.81	80.19				
N° 08	2.38	14.21	7.85	27.66	72.34		Humedad Natur	al: 14.67	
Nº 10	2.00	11.60	6.41	34.08	65.92				
Nº 16	1.19	10.20	5.64	39.71	60.29		OBSERVACIO	ONES:	
Nº 20	0.84	6.21	3.43	43.15	56.85				
N° 30	0.59	4.60	2.54	45.69	54.31				
Nº 40	0.42	5.11	2.82	48.51	51.49				
N° 50	0.30	3.69	2.04	50.55	49.45				
Nº 80	0.18	2.52	1.39	51.95	48.05				
Nº 100	0.15	7.21	3.99	55.93	44.07				
Nº 200	0.07	8.63	4.77	60.70	39.30				
<n° 200<="" td=""><td></td><td>71.10</td><td>39.30</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></n°>		71.10	39.30	100.00	0.00				
Pesc	Inicial	180.92							



Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.L.

Ing. Emesto Flores Lozada CIP: 76292



TECNISU F&F S.R.L.

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE N° 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA: JUNIO - 2020

CALICATA : C - 02 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA Nº			M - 1		***		
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50				
Número de golpes		17	24	30			
1. Recipiente Nº		2	3	12			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	40.75	44.77	45.27			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	33.43	36.91	36.78			
4. Peso de la Tara	(gr)	14.28	15.48	12.99			
5. Peso del agua	(gr)	7.32	7.86	8.49			
6. Peso del suelo seco	(gr)	19.15	21.43	23.79			
7. Humedad	(%)	38.22	36.68	35.69	***		

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1		
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50		
1. Recipiente Nº		13		 	
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	18.20		 	
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	17.71		 	
4. Peso de la Tara	(gr)	15.41		 	
5. Peso del agua	(gr)	0.49		 	
6. Peso del suelo seco	(gr)	2.30		 	
7. Humedad	(%)	21.30		 	



	MUESTRA						
	M - 1						
L.L.	36.60						
L.P.	21.30						
I.P.	15.30						

	CLASIFI	CACION
MUESTRA	SUCS	AASHTO
	SC	A-6 (2)

Observaciones:

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA


UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA

LUGAR : JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94)

CALICATA Nº: C - 03 MUESTRA Nº: M - 1 PROFUNDIDAD: 0.00 - 1,50 m.

	OAL	IOAIAII. O	00 11101	-0110414.101	•	THOI GIVE DAD.	0.00 - 1,00 111.
Abertu	ura Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLASIFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones	sucs
3"	76.20						
2 1/2"	63.50						60
2"	50.80						SC, arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla.
1 1/2"	38.10						de arena y arcina.
1"	25.40						L.L.: 36.30
3/4"	19.05						L.P.: 21.50
1/2"	12.70				100.00		I.P. : 14.80
3/8"	9.53	13.66	6.40	6.40	93.60		CLASIFICACION
1/4"	6.35	16.90	7.92	14.32	85.68		AASHTO: A-6 (2
Nº 04	4.76	16.10	7.54	21.86	78.14		
N° 08	2.38	15.85	7.43	29.29	70.71		Humedad Natural: 14.42
Nº 10	2.00	12.21	5.72	35.01	64.99		
Nº 16	1.19	9.47	4.44	39.45	60.55		OBSERVACIONES:
N° 20	0.84	8.57	4.02	43.46	56.54		
N° 30	0.59	6.25	2.93	46.39	53.61		
N° 40	0.42	4.31	2.02	48.41	51.59		
Nº 50	0.30	2.64	1.24	49.65	50.35		
Nº 80	0.18	4.14	1.94	51.59	48.41		
Nº 100	0.15	6.92	3.24	54.83	45.17		
Nº 200	0.07	7.31	3.43	58.25	41.75		
<n° 200<="" td=""><td></td><td>89.10</td><td>41.75</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></n°>		89.10	41.75	100.00	0.00		
Pesc	Inicial	213.43					



Fabian Becerra Rodas

TECNICOS EN INGENIERÍA DE SUELOS Ing. Ernesto Flores Lozado CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR **PROYECTO**

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : JUNIO - 2020


: C - 03 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94) CALICATA

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA Nº			M - 1	T				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50					
Número de golpes		19	26	32				
1. Recipiente Nº		131	134	299				
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	40.79	43.84	47.05				
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	33.43	35.93	38.51				
4. Peso de la Tara	(gr)	13.75	13.97	14.19				
5. Peso del agua	(gr)	7.36	7.91	8.54				
6. Peso del suelo seco	(gr)	19.68	21.96	24.32				
7. Humedad	(%)	37.40	36.02	35.12				

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50	 			
1. Recipiente Nº		304		 			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	18.20		 			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	17.37		 			
4. Peso de la Tara	(gr)	13.51		 			
5. Peso del agua	(gr)	0.83		 			
6. Peso del suelo seco	(gr)	3.86		 			
7. Humedad	(%)	21.50		 			



	MUESTRA					
	M - 1					
L.L.	36.30					
L.P.	21.50					
I.P.	14.80					

	CLASIF	ICACION
MUESTRA	sucs	AASHTO
	SC	A-6 (2)

Observaciones:

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.
TÉCNICOS ENLINGENIERIA DE SUELOS

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.V. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *668896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA


UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

: JUNIO - 2020 **FECHA**

LUGAR : JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82)

MUESTRA Nº: M - 1 PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50 mts. CALICATA Nº: C - 04

		JOATA II . O	0 1 11101	LOTION IN . IVI		TROTORDIDAD.	0.00 - 1.00 11	ito.
Abertu	ra Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLAS	IFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones	SUCS	
3"	76.20							
2 1/2"	63.50						SM-SC, arer	nas
2"	50.80						limoarcillosa	s, mezcla de
1 1/2"	38.10						arena, limo y	arcilla.
1"	25.40						L.L. :	25.12
3/4"	19.05						L.P. :	18.62
1/2"	12.70				100.00		I.P. :	6.50
3/8"	9.53	7.31	3.10	3.10	96.90		CLASIFICACI	ON
1/4"	6.35	5.99	2.54	5.64	94.36		AASHTO:	A-2-4 (0
Nº 04	4.76	5.12	2.17	7.81	92.19			
Nº 08	2.38	10.44	4.43	12.24	87.76			
Nº 10	2.00	12.32	5.22	17.46	82.54			
Nº 16	1.19	13.15	5.58	23.04	76.96		OBSERVACIO	ONES:
Nº 20	0.84	15.81	6.70	29.74	70.26		Humedad Na	atural: 12.20 %
Nº 30	0.59	18.25	7.74	37.48	62.52			
Nº 40	0.42	13.69	5.80	43.28	56.72			
N° 50	0.30	16.41	6.96	50.24	49.76			
Nº 80	0.18	14.72	6.24	56.48	43.52			
Nº 100	0.15	10.22	4.33	60.82	39.18			
Nº 200	0.07	11.31	4.80	65.61	34.39			
<n° 200<="" td=""><td></td><td>81.10</td><td>34.39</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td></n°>		81.10	34.39	100.00	0.00			
Peso	Inicial	235.84						



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SÚELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : 'JUNIO - 2020


LUGAR : C - 04 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82)

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA Nº			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50		***		
Número de golpes		18	25	32			
Recipiente N		64	12	13			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	49.32	49.94	55.07			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	42.22	42.54	47.32			_
4. Peso de la Tara	(gr)	14.95	12.99	15.41			
5. Peso del agua	(gr)	7.10	7.40	7.75			
6. Peso del suelo seco	(gr)	27.27	29.55	31.91			
7. Humedad	(%)	26.04	25.04	24.29			

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50				
Recipiente N		38		 			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	20.77		 			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	19.66		 			
4. Peso de la Tara	(gr)	13.70		 			
5. Peso del agua	(gr)	1.11		 			
6. Peso del suelo seco	(gr)	5.96		 			
7. Humedad	(%)	18.62		 			



	MUES	MUESTRA				
	M - 1					
L.L.	25.12					
L.P.	18.62					
I.P.	6.50					

	CLASIFIC	ACION
MUESTRA	SUCS	AASHTO
M - 1	SM-SC	A-2-4 0

Observaciones:

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUECOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR


SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : JUNIO - 2020

LUGAR

	CAL	ICATA Nº: C	· 05 MUI	ESTRA Nº: M -	1	PROFUNDIDAD :	: 0.00 - 1.50 r	nts.
Abertu	ıra Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLAS	IFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones		SUCS
3"	76.20							
2 1/2"	63.50						SM-SC, aren	nas
2"	50.80						limoarcillosa	s, mezcla de
1 1/2"	38.10						arena, limo y	arcilla.
1"	25.40					-	L.L. :	26.13
3/4"	19.05						L.P. :	19.51
1/2"	12.70				100.00		I.P. :	6.62
3/8"	9.53	6.33	2.88	2.88	97.12		CLASIFICACI	ION
1/4"	6.35	4.98	2.26	5.14	94.86		AASHTO:	A-2-4 (0)
Nº 04	4.76	6.01	2.73	7.87	92.13			
Nº 08	2.38	12.24	5.56	13.43	86.57			
Nº 10	2.00	11.31	5.14	18.57	81.43			
Nº 16	1.19	15.64	7.11	25.68	74.32		OBSERVACIO	ONES:
Nº 20	0.84	13.54	6.15	31.83	68.17		Humedad Na	atural: 12.50 %
Nº 30	0.59	17.21	7.82	39.65	60.35			
Nº 40	0.42	14.90	6.77	46.42	53.58			
Nº 50	0.30	15.62	7.10	53.52	46.48			
Nº 80	0.18	12.32	5.60	59.11	40.89			
Nº 100	0.15	9.58	4.35	63.47	36.53			
Nº 200	0.07	10.10	4.59	68.06	31.94			
<n° 200<="" td=""><td></td><td>70.30</td><td>31.94</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td></n°>		70.30	31.94	100.00	0.00			
Peso	Inicial	220.08						



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

a. Fabian Becerra Rodas TECNISU F&F S.R.L TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



TECNISU F&F S.R.L.

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : 'JUNIO - 2020

LUGAR : C - 05 - JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84)

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA Nº			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50				
Número de golpes		19	26	33			
Recipiente N		3	5	7			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	49.39	49.70	54.32			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	42.20	42.18	46.42			
4. Peso de la Tara	(gr)	15.48	13.18	15.06			
5. Peso del agua	(gr)	7.19	7.52	7.90			
6. Peso del suelo seco	(gr)	26.72	29.00	31.36			
7. Humedad	(%)	26.91	25.93	25.19			

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1			
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50			
1. Recipiente Nº		9		 		
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	20.77		 		
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	19.57		 		
4. Peso de la Tara	(gr)	13.42		 		
5. Peso del agua	(gr)	1.20		 		
6. Peso del suelo seco	(gr)	6.15		 		
7. Humedad	(%)	19.51		 		



	MUES	MUESTRA				
	M - 1					
L.L.	26.13					
L.P.	19.51					
I.P.	6.62					

	CACION	
MUESTRA	sucs	AASHTO
M - 1	SM-SC	A-2-4 0

Observaciones:

Registro INDECOPI N° 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabio Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&FS.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

MTC - E 204

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA


UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE. DIST. SAN IGNACIO. PROV. SAN IGNACIO. REG. CAJAMARCA

: JUNIO - 2020 **FECHA**

LUGAR : JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04)

ICATANI. 0-00 MICESTRANI. WI-1 FROFUNDIDAD. 0.00-1.30 IIII	CATA Nº: C - 06	MUESTRA Nº: M - 1	PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50 mts
--	-----------------	-------------------	------------------------------

	CAL	LICATA N. C.	- UO INIUI	ESTRAM. IVI	. 1	PROFUNDIDAD.	0.00 - 1.50 IIIIS.
Abertu	ra Malla	Peso	% Retenido	% Retenido	% Que	Especificaciones	CLASIFICACION
Pulg.	mm.	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa	Especificaciones	SUCS
3"	76.20						
2 1/2"	63.50						SM-SC, arenas
2"	50.80						limoarcillosas, mezcla de
1 1/2"	38.10						arena, limo y arcilla.
1"	25.40						L.L.: 26.13
3/4"	19.05				100.00		L.P. : 19.51
1/2"	12.70	2.31	1.17	1.17	98.83		I.P. : 6.62
3/8"	9.53	5.11	2.58	3.74	96.26		CLASIFICACION
1/4"	6.35	3.16	1.59	5.34	94.66		AASHTO: A-2-4 (0
Nº 04	4.76	4.90	2.47	7.81	92.19		
Nº 08	2.38	10.54	5.32	13.12	86.88		
Nº 10	2.00	9.18	4.63	17.75	82.25		
Nº 16	1.19	16.61	8.38	26.13	73.87		OBSERVACIONES:
N° 20	0.84	14.71	7.42	33.55	66.45		Humedad Natural: 13.00 %
Nº 30	0.59	13.22	6.67	40.22	59.78		
Nº 40	0.42	12.52	6.31	46.53	53.47		
N° 50	0.30	11.88	5.99	52.52	47.48		
Nº 80	0.18	14.10	7.11	59.64	40.36		
Nº 100	0.15	10.35	5.22	64.86	35.14		
Nº 200	0.07	8.54	4.31	69.16	30.84		
<n° 200<="" td=""><td></td><td>61.14</td><td>30.84</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></n°>		61.14	30.84	100.00	0.00		
Peso	Inicial	198.27					



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&FS.R.



TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LIMITES DE ATTERBERG

ASTM D-4318 - MTC - E - 111

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

FECHA : 'JUNIO - 2020


LUGAR : C - 06 - JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04)

LIMITE LIQUIDO

MUESTRA N°			M - 1				
PROFUNDIDAD (m)			0.00 - 1.50				
Número de golpes		17	24	31			
1. Recipiente Nº		12	13	38			
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	49.84	54.82	55.82			
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	41.93	46.63	47.28			
4. Peso de la Tara	(gr)	12.99	15.41	13.70			
5. Peso del agua	(gr)	7.91	8.19	8.54			
6. Peso del suelo seco	(gr)	28.94	31.22	33.58			
7. Humedad	(%)	27.33	26.23	25.43			

LIMITE PLASTICO

MUESTRA Nº			M - 1			
PROFUNDIDAD (m)	NDIDAD (m) 0.00 - 1.50					
Recipiente N		64		 		
2. Peso suelo húmedo + Tara	(gr)	20.51		 		
3. Peso suelo seco + Tara	(gr)	19.61		 		
4. Peso de la Tara	(gr)	14.95		 		
5. Peso del agua	(gr)	0.90		 		
6. Peso del suelo seco	(gr)	4.66		 		
7. Humedad	(%)	19.31		 		



	MUESTRA		
	M - 1		
L.L.	26.19		
L.P.	19.31		
I.P.	6.88		

	CLASIFICACION					
MUESTRA	SUCS	AASHTO				
M - 1	SM-SC	A-2-4 0				

Observaciones:

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&FS.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 01 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

Muestra Nº	M - 1	M - 2		
profundidad (m)				
Nº Recipiente	3	13		
1- Peso Suelo Húmedo + Recipiente	53.21	53.10		
2- Peso Suelo Seco + Recipiente	48.85	48.61		
3- Peso del Agua	4.36	4.49		
4- Peso Recipiente	15.48	15.41		
5- Peso Suelo Seco	33.37	33.20		
6- Porcentaje de Humedad	13.07%	13.52%		
PROMEDIO:	13.3	0%		

OBSERVACIONES:	

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.L. TECNICOSEN INGENIERIA DE SUELOS



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 02 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

Muestra Nº	M - 1	M - 2		
profundidad (m)				
Nº Recipiente	2	5		
1- Peso Suelo Húmedo + Recipiente	53.90	53.76		
2- Peso Suelo Seco + Recipiente	48.85	48.61		
3- Peso del Agua	5.05	5.15		
4- Peso Recipiente	14.28	13.68		
5- Peso Suelo Seco	34.57	34.93		
6- Porcentaje de Humedad	14.61%	14.74%		
	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1			

PROMEDIO: 14.67%

DBSERVACIONES:	

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&FS.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 03 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

Muestra Nº	M - 1	M - 2		
profundidad (m)				
Nº Recipiente	12	13		
1- Peso Suelo Húmedo + Recipiente	53.81	53.71		
2- Peso Suelo Seco + Recipiente	48.85	48.71		
3- Peso del Agua	4.96	5.00		
4- Peso Recipiente	12.99	15.41		
5- Peso Suelo Seco	35.86	33.30		
6- Porcentaje de Humedad	13.83%	15.02%		

PROMEDIO: 14.42%

OBSERVACIONES:	

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE № 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 04 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

M - 1	M - 2			
2	7			
52.90	52.67			
48.73	48.55			
4.17	4.12			
14.28	15.06			
34.45	33.49			
12.10%	12.30%			
	2 52.90 48.73 4.17 14.28 34.45	2 7 52.90 52.67 48.73 48.55 4.17 4.12 14.28 15.06 34.45 33.49	2 7 52.90 52.67 48.73 48.55 4.17 4.12 14.28 15.06 34.45 33.49	2 7 52.90 52.67 48.73 48.55 4.17 4.12 14.28 15.06 34.45 33.49

OBSERVACIONES:

12.20%

TECNISU F&F S.R.L.

PROMEDIO:

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&FS.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SÚECOS

Ing. Ernesto Flores Lozada CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 05 - JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

	CONTRACTOR OF THE PARTY OF			
Muestra Nº	M - 1	M - 2		
profundidad (m)				
Nº Recipiente	131	134		
1- Peso Suelo Húmedo + Recipiente	52.61	52.74		
2- Peso Suelo Seco + Recipiente	48.23	48.50		
3- Peso del Agua	4.38	4.24		
4- Peso Recipiente	13.75	13.97		
5- Peso Suelo Seco	34.48	34.53		
6- Porcentaje de Humedad	12.70%	12.28%		
PROMEDIO:	12.50%			

OBSERVACIONES:	

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISUF&F S.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL

ASTM D 2216

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

CALICATA : C - 06 - JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04)

PROF. : 0.00 - 1.50 m. FECHA : 'JUNIO DEL 2020

Muestra N⁰	M - 1	M - 2		
profundidad (m)				
Nº Recipiente	1	5		
1- Peso Suelo Húmedo + Recipiente	53.25	53.00		
2- Peso Suelo Seco + Recipiente	48.70	48.30		
3- Peso del Agua	4.55	4.70		
4- Peso Recipiente	12.66	13.18		
5- Peso Suelo Seco	36.04	35.12		
6- Porcentaje de Humedad	12.62%	13.38%		

PROMEDIO: 13.00%

OBSERVACIONES:	

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECHISU F&F S.R.I. TECHICOS EN INGENIERIA DE SUELOS



TECNISU F&

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE № 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: '688896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

: JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28) LUGAR

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

<u>UBICACIÓN</u> : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

FECHA : JUNIO DEL 2020 CALICATA : C-01 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m.

C.B.R.

			C.D.N				
MOLDE N°		1	i .	5	5)
N° DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	1	2
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	9,782	9,859	9,688	9,793	9,555	9,762
PESO DEL MOLDE	(g)	5,230	5,230	5,265	5,265	5,290	5,290
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4552	4629	4423	4528	4265	4472
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.12	2.16	2.06	2.11	1.99	2.09
CAPSULA №		90	100	14	17	20	11
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	111.48	110.27	201.09	119.16	93.63	122.53
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	102.07	98.98	190.63	107.10	85.05	107.34
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	9.41	11.29	10.46	12.06	8.58	15.19
PESO DE CAPSULA	(g)	29.71	20.02	112.58	29.02	19.38	22.41
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93
HUMEDAD	(%)	13.00%	14.30%	13.40%	15.45%	13.07%	17.89%
DENSIDAD SECA		1.88	1.89	1.82	1.83	1.76	1.77

EXPANSION

l	HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		DIAL	EXPANSION	N	DIAL	EXPANSIO	N
ŀ				mm.	%		mm.	%		mm.	%
l											
ſ											
ľ				NO REGISTRA							
l											
ĺ											

PENETRACION

					1101	01014							
PENETRACION	CARGA		MOLDE	N°	1		MOLDE	N°	5		MOLDE	N° 9	
pulg.	ESTÁNDAR	CARGA		CORECCION	l	CARGA	(CORECCION	V	CARGA		CORECCION	
	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%
0.020		11.80	138	46.00		8.50	99	33.00		5.10	60	20.00	
0.040		24.40	285	95.00		17.70	207	69.00		10.50	123	41.00	
0.060		35.60	417	139.00		25.90	303	101.00		15.40	180	60.00	
0.080		46.70	546	182.00		33.80	396	132.00		20.00	234	78.00	
0.100	1000	58.30	682.5	227.50	22.75	42.30	495	165.00	16.50	25.10	294	98.00	9.8
0.200	1500	95.10	1113	371.00		69.00	807	269.00		41.00	480	160.00	
0.300		120.80	1413	471.00		87.70	1026	342.00		52.10	609	203.00	
0.400		140.00	1638	546.00		101.50	1188	396.00		60:30	705	235.00	
0.500		145.90	1707	569.00		105.90	1239	413.00	\cap	62.80	7,35	245.00	
										- 11	17		

Registro INDECOPI Nº 00064062

Fabian Becerra Rodas TECNIOS LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERÍA DE SÚELOS



TECNICOS EN INGENIERIA DE

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LUGAR : JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28)

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

FECHA: JUNIO DEL 2020 CALICATA : C-01 PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m


DATOS DEL PROCT	OR
Densidad Màxima (gr/cm³)	1.88
Humedad Optima (%)	13.00


DATOS DEL C.B.R	₹.
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	22.75
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)	13.10


56 GOLPES


25 GOLPES

12 GOLPES









TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICOLABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.L.



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL


SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

LUGAR : C - 01 JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28)

PROCTOR MOI	DIFICAL	20		TERRENO NAT	***************************************
PROCTOR MOI	JITICAL		MATERIAL PARA:		
MOLDE Nº	:				
VOLUMEN	:	2135	cm ³		pie ³
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO	T - 180 D		
- Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6630	6779	6971	7035
Peso de Molde	(g)	2445	2445	2445	2445
- Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	4185	4334	4526	4590
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.96	2.03	2.12	2.15
Recipiente Nº		9	1	4	6
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	55.72	51.16	57.12	56.37
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	52.41	47.66	52.35	49.95
Tara	(g)	13.42	12.66	15.64	12.10
- Peso de Agua	(g)	3.31	3.50	4.77	6.42
- Peso de Suelo Seco	(g)	38.99	35.00	36.71	37.85
Contenido de agua	(%)	8.5	10.0	13.00	17.0
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.81	1.85	1.88	1.84

Máxima Densidad Seca : 1.88 gr/cm³
Optimo Contenido de Humedad : 13.00 %



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabiae Becerra Rodas
TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F/S.R./ TECNICOS EN INGENIERIA DE SUECOS

Ing-Emesto Flores Lozado CIP: 76292



TECNISU F&

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS

CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO

CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *668896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

: JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA **UBICACIÓN**

: SUB RASANTE MATERIAL

CALICATA : C-02 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m. : JUNIO DEL 2020 **FECHA**

CBR

			U.D.IN	.*			
MOLDE N°		2	2		3		8
N° DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	1	2
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	10,400	10,477	10,409	10,514	10,338	10,546
PESO DEL MOLDE	(g)	5,820	5,820	5,960	5,960	6,050	6,050
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4580	4657	4449	4554	4288	4496
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.14	2.17	2.08	2.13	2	2.1
CAPSULA Nº		60	50	40	30	21	11
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	102.67	110.52	110.21	116.46	106.32	123.64
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	92.32	98.20	98.74	103.38	96.88	107.34
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	10.35	12.32	11.47	13.08	9.44	16.3
PESO DE CAPSULA	(g)	19.96	19.24	20.69	25.30	31.21	22.41
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93
HUMEDAD	(%)	14.30%	15.60%	14.70%	16.75%	14.37%	19.19%
DENSIDAD SECA		1.87	1.88	1.81	1.82	1.75	1.76
	- 1					1	

EXPANSION

HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		DIAL	EXPANSIO	N	DIAL	EXPANSIO	N
			mm.	%		mm.	%		mm.	%
			NO REGISTRA	***						

PENETRACION

					IIVA	21014							
PENETRACION	CARGA		MOLDE	Nº	2		MOLDE	N°	3		MOLDE	N°	8
pulg.	ESTÁNDAR	CARGA		CORECCION	1	CARGA	(CORECCION	N	CARGA		CORECCIO	N
	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%
0.020		10.80	126	42.00		7.70	90	30.00		4.60	54	18.00	
0.040		22.60	264	88.00		16.20	189	63.00		9.70	114	38.00	
0.060		32.80	384	128.00		23.80	279	93.00		14.10	165	55.00	
0.080		43.10	504	168.00		31.30	366	122.00		18.70	219	73.00	man management more
0.100	1000	53.80	630	210.00	21.00	39.00	456	152.00	15.20	23.30	273	91.00	9.10
0.200	1500	87.70	1026	342.00		63.60	744	248.00		37.90	444	148.00	
0.300		111.50	1305	435.00		80.80	945	315.00		48,20	564	188.00	
0.400		129.20	1512	504.00		93.60	1095	365.00	^	55.90	654	218.00	
0.500		134.60	1575	525.00		97.40	1140	380.00		58.50	684	228.00	
										1/	$I_{-}I_{-}$		

Registro INDECOPI N° 00064062

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.L



UBICACIÓN

TECNICOS EN INGENIERIA

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

LUGAR ; JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE


FECHA: JUNIO DEL 2020 CALICATA : C-02


DATOS DEL PROCT	OR	DATOS DEL C.B.R
Densidad Màxima (gr/cm³)	1.87	C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)
lumedad Optima (%)	14.30	C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)

25 GOLPES


RESISTENCIA (Ibs/ Pulg2) PENETRACION (Pulgadas)

56 GOLPES





PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m



TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R./



UBICACIÓN

Peso Volumétrico Seco

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: '688896 - JAEN

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA LUGAR : C - 02 JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)

TERRENO NATURAL PROCTOR MODIFICADO FECHA: **JUNIO DEL 2020** MATERIAL PARA: **ESTUDIO** MOLDE Nº 2135 cm³ pie³ VOLUMEN METODO DE COMPACTACION AASHTO T - 180 D Peso Suelo Humedo + Molde (g) 6672 7014 7057 2445 2445 2445 Peso de Molde (g) Peso Suelo Húmedo Compactado (g) 4227 4377 4569 4612 1.98 2.05 2.14 2.16 Peso Volumétrico Húmedo (g) 2 3 9 Recipiente Nº 53.33 55.70 58.97 59.53 Peso de Suelo Húmedo + Tara (g) 49.85 51.62 53.48 52.41 Peso de Suelo Seco + Tara (g) (g) 14.28 15.48 15.06 13.42 3.48 4.08 5.49 7.12 Peso de Agua (g) .- Peso de Suelo Seco (g) 35.57 36.14 38.42 38.99 9.8 11.3 14.30 18.3 (%) Contenido de agua

1.80


1.84

1.87

1.83

Máxima Densidad Seca gr/cm3 Optimo Contenido de Humedad

(g/cm³)



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L. Sal

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.I TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Emesto Flores Lozado



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

: JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94)

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA <u>UBICACIÓN</u>

: SUB RASANTE MATERIAL

CALICATA : C-03 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m. : JUNIO DEL 2020 **FECHA**

C.B.R.

MOLDE N°		7	•	2	1	1	0	
N° DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	12		
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	9,604	9,681	9,793	9,895	9,494	9,702	
PESO DEL MOLDE	(g)	5,029	5,029	5,348	5,348	5,210	5,210	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4575	4652	4445	4547	4284	4492	
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.13	2.17	2.07	2.12	2	2.1	
CAPSULA Nº		90	100	14	17	20	11	
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	112.33	111.20	202.01	120.08	94.41	123.54	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	102.07	98.98	190.63	107.10	85.05	107.34	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	10.26	12.22	11.38	12.98	9.36	16.2	
PESO DE CAPSULA	(g)	29.71	20.02	112.58	29.02	19.38	22.41	
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93	
HUMEDAD	(%)	14.18%	15.48%	14.58%	16.62%	14.25%	19.07%	
DENSIDAD SECA		1.87	1.88	1.81	1.82	1.75	1.76	

EXPANSION

HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL E		EXPANSION		EXPANSIO	EXPANSION	
			mm.	%		mm.	%		mm.	%	
 			NO REGISTRA								
- in											

PENETRACION

PENETRACION	CARGA		MOLDE	Nº	7		MOLDE	N°	21		MOLDE	N°	10
pulg.	ESTÁNDAR	CARGA	(CORECCION		CARGA		CORECCION	4	CARGA	(CORECCIO	N
	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%
0.020		11.00	129	43.00		7.90	93	31.00		4.60	54	18.00	
0.040		22.80	267	89.00		16.40	192	64.00		9.70	114	38.00	
0.060		33.30	390	130.00		24.10	282	94.00		14.40	168	56.00	
0.080		43.60	510	170.00		31.50	369	123.00		19.00	222	74.00	
0.100	1000	54.60	639	213.00	21.30	39.50	462	154.00	15.40	23.60	276	92.00	9.20
0.200	1500	89.00	1041	347.00		64.40	753	251.00		38.50	450	150.00	
0.300		113.10	1323	441.00		81.80	957	319.00		48.70	570	190.00	
0.400		131.00	1533	511.00		94.90	1110	370.00		56.70	663	221.00	
0.500		136.70	1599	533.00		98.70	1155	385.00	1/	59.00	690	230.00	
							L		V		1//		

Registro INDECOPI Nº 00064062

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.L

Ing Ernesto Flores Lozado



TECNICOS EN INGENIERIA

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

LUGAR : JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94)

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA **UBICACIÓN**

MATERIAL : SUB RASANTE

FECHA: JUNIO DEL 2020 PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m CALICATA : C-03


DATOS DEL PROCTOR						
Densidad Màxima (gr/cm³)	1.87					
Humedad Optima (%)	14.18					


DATOS DEL C.B.R.					
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	21.30				
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)	12.40				


56 GOLPES


25 GOLPES

12 GOLPES









TECHISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.

Ing. Ernesto Flores Lozado CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL


SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

: C - 03 JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94) LUGAR

	7	TERRENO NATURAL FECHA: JUNIO DEL 2020				
PROCTOR MOI	FECHA:					
	MATERIAL PARA:	ESTUDIO				
MOLDE Nº	:					
VOLUMEN	:	2135	cm³		pie ³	
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO	T - 180 D			
Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6651	6822	7014	7057	
Peso de Molde	(g)	2445	2445	2445	2445	
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	4206	4377	4569	4612	
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.97	2.05	2.14	2.16	
Recipiente Nº		38	64	5	6	
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	58.96	61.46	55.75	56.82	
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	54.97	56.79	50.46	49.95	
Tara	(g)	13.70	14.95	13.18	12.10	
Peso de Agua	(g)	3.99	4.67	5.29	6.87	
Peso de Suelo Seco	(g)	41.27	41.84	37.28	37.85	
Contenido de agua	(%)	9.7	11.2	14.18	18.2	
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.80	1.84	1.87	1.83	

Máxima Densidad Seca gr/cm³ Optimo Contenido de Humedad: 14.18



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECHISU F&F S.R.L. Q.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&FS.R. TECNICOS EN INGENIERIA DE SÚEZA

Ing. Emesto Flores Lozado



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM; *688896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

; JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82) LUGAR

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m. **FECHA** : JUNIO DEL 2020 CALICATA : C-04

CRR

			C.D.N					
MOLDE N°		(3	1	1	1	3	
N° DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	12		
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	10,747	10,825	10,716	10,821	10,620	10,827	
PESO DEL MOLDE	(g)	6,230	6,230	6,325	6,325	6,385	6,385	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4517	4595	4391	4496	4235	4442	
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.11	2.14	2.05	2.1	1.98	2.07	
CAPSULA Nº		60	50	40	30	21	11	
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	100.68	108.35	107.98	114.31	104.51	121.30	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	92.32	98.20	98.65	103.38	96.88	107.34	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	8.36	10.15	9.33	10.93	7.63	13.96	
PESO DE CAPSULA	(g)	19.96	19.24	20.60	25.30	31.21	22.41	
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93	
HUMEDAD	(%)	11.55%	12.85%	11.95%	14.00%	11.62%	16.44%	
DENSIDAD SECA		1.89	1.9	1.83	1.84	1.77	1.78	

EXPANSION

HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL		EXPANSION		EXPANSIO	EXPANSION	
			mm.	%		mm.	%		mm.	%	
			NO REGISTRA								
										-	

PENETRACION

					IIVA								
PENETRACION	CARGA		MOLDE	Nº	6		MOLDE	Nº	11		MOLDE	N°	13
pulg.	ESTÁNDAR	CARGA		CORECCION	ł	CARGA	(CORECCION	N .	CARGA	(CORECCIO	N
	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg²	%
0.020		12.80	150	50.00		9.50	111	37.00		5.60	66	22.00	
0.040		26.90	315	105.00		19.50	228	76.00		11.50	135	45.00	
0.060		39.50	462	154.00		28.70	336	112.00		16.90	198	66.00	
0.080		51.80	606	202.00		37.40	438	146.00		22.30	261	87.00	
0.100	1000	64.60	756	252.00	25.20	46.90	549	183.00	18.30	27.90	327	109.00	10.9
0.200	1500	105.40	1233	411.00		76.40	894	298.00		45.60	534	178.00	
0.300		133.80	1566	522.00		97.20	1137	379.00		57,90	678	226.00	
0.400		155.10	1815	605.00		112.60	1317	439.00	Λ	67.20	786	262.00	
0.500		161.50	1890	630.00		117.40	1374	458.00	11	70.00	819	273.00	
									1/	17			

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&FS.R.

Ing. Ernesto Flores Lozado



TECNICOS EN INGENIERIA

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

LUGAR : JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82)

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

25 GOLPES

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE


CALICATA : C-04 FECHA: JUNIO DEL 2020


DATOS DEL C.B.R.					
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	25.20				
C B B 21 059/ do M D C /9/1	44.60				


PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m


DATOS DEL PROCTOR						
Densidad Màxima (gr/cm³)	1.89					
Humedad Optima (%)	11.55					

Màxima (gr/cm³)	1.89				
Optima (%)	11.55				
56 GOLPES					









TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERÍA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozado



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS AUTORES

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL


SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA **UBICACIÓN**

: C - 04 JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82) LUGAR

			1	TERRENO NAT	URAL
PROCTOR MOI	DIFICA	DO	FECHA:	JUNIO DEL 202	20
			MATERIAL PARA:	ESTUDIO	
MOLDE Nº	:				
VOLUMEN	:	2135	cm ³		pie ³
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO	T - 180 D		
Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6608	6758	6950	7014
Peso de Molde	(g)	2445	2445	2445	2445
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	4163	4313	4505	4569
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.95	2.02	2.11	2.14
Recipiente Nº		131	134	299	304
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	59.15	60.62	62.77	64.48
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	56.16	56.95	57.74	57.63
Tara	(g)	13.75	13.97	14.19	13.51
Peso de Agua	(g)	2.99	3.67	5.03	6.85
Peso de Suelo Seco	(g)	42.41	42.98	43.55	44.12
Contenido de agua	(%)	7.0	8.5	11.55	15.5
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.82	1.86	1.89	1.85

Máxima Densidad Seca 1.89 gr/cm³ Optimo Contenido de Humedad:



Registro INDECOPI N° 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabiga Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&FS.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozado CIP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

: JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84) LUGAR

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

FECHA : JUNIO DEL 2020 CALICATA : C - 05 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m.

CBR

			C.D.N					
MOLDE N°	1	1		5	1	9		
Nº DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	12		
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR MOJADA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	9,790	9,867	9,697	9,802	9,565	9,773	
PESO DEL MOLDE	(g)	5,230	5,230	5,265	5,265	5,290	5,290	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4560	4637	4432	4537	4275	4483	
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.13	2.16	2.07	2.12	1.99	2.09	
CAPSULA Nº		90	100	14	17	20	11	
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	110.75	109.48	200.31	118.38	92.98	121.68	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	102.07	98.98	190.63	107.10	85.05	107.34	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	8.68	10.5	9.68	11.28	7.93	14.34	
PESO DE CAPSULA	(g)	29.71	20.02	112.58	29.02	19.38	22,41	
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93	
HUMEDAD	(%)	12.00%	13.30%	12.40%	14.45%	12.08%	16.88%	
DENSIDAD SECA		1.90	1.91	1.84	1.85	1.78	1.79	

EXPANSION

HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		DIAL	EXPANSIO	N	DIAL	EXPANSIO	ON .
			mm.	%		mm.	%		mm.	%
										1
			NO REGISTRA							

PENETRACION

PENETRACION	CARGA		MOLDE	Nº	1		MOLDE	Nº	5		MOLDE	Nº	9
pulg.	ESTÁNDAR	CARGA	(CORECCION		CARGA	(CORECCION	N	CARGA		CORECCION	
	(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%
0.020		13.30	156	52.00		9.70	114	38.00		5.90	69	23.00	
0.040		27.70	324	108.00		20.00	234	78.00		12.10	141	47.00	
0.060		40.80	477	159.00		29.50	345	115.00		17.70	207	69.00	
0.080		53.30	624	208.00		38.50	450	150.00		23.10	270	90.00	
0.100	1000	66.70	780	260.00	26.00	48.20	564	188.00	18.80	29.00	339	113.00	11.3
0.200	1500	108.70	1272	424.00		78.50	918	306.00		47.20	552	184.00	
0.300		137.90	1614	538.00		99.70	1167	389.00		60.00	702	234.00	
0.400		160.00	1872	624.00		115.60	1353	451.00	۸	69.5Ô	813	271.00	
0.500		166.70	1950	650.00		120.50	1410	470.00	- 11	72.60	849	283.00	

Registro INDECOPI N° 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA



TECNICOS EN INGENIERIA

SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

: JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84) LUGAR

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

CALICATA : C-05 FECHA: JUNIO DEL 2020

	PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m
_	DATOS DEL C.B.P.


DATOS DEL PROCT	OR
Densidad Màxima (gr/cm ³)	1.90
Humedad Optima (%)	12.00


DATOS DEL C.B.R.								
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	26.00							
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)	15.10							


56 GOLPES


25 GOLPES

12 GOLPES









TECNISU F&F S.R.L.

Becerra Rodas

TECHISU F&F S.R.L.

Ing. Ernesto Flores Lozad



LUGAR

TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL


SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

: C - 05 JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84)

PROCTOR MOI	DIFICA	DO	FECHA:	FECHA: JUNIO DEL 2020				
			MATERIAL PARA:	ESTUDIO				
MOLDE Nº	:							
VOLUMEN	:	2135	cm³		pie ³			
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO	T - 180 D					
Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6651	6800	6993	7057			
Peso de Molde	(g)	2445	2445	2445	2445			
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	4206	4355	4548	4612			
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.97	2.04	2.13	2.16			
Recipiente Nº		2	4	5	6			
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	52.51	55.65	54.93	55.99			
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	49.85	52.35	50.46	49.95			
Tara	(g)	14.28	15.64	13.18	12.10			
Peso de Agua	(g)	2.66	3.30	4.47	6.04			
Peso de Suelo Seco	(g)	35.57	36.71	37.28	37.85			
Contenido de agua	(%)	7.5	9.0	12.00	16.0			
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.83	1.87	1.90	1.86			

Máxima Densidad Seca 1.90 gr/cm³ Optimo Contenido de Humedad 12.00



Registro INDECOPI N° 00064067ECNISU F&F S.R.L.
TÉCNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

Ing. Ernesto Flores Lozado



TECNISU F& TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ENSAYO CALIFORNIA BEARNING RATIO

MTC - E - 132

: JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04) LUGAR

PROYECTO TESIS : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR

SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

: SUB RASANTE MATERIAL

: JUNIO DEL 2020 CALICATA : C-06 PROFUNDIDAD : 0.00 - 1.50m. **FECHA**

C.B.R.

			0.0.1					
MOLDE N°		2	2		3	8		
Nº DE GOLPES POR CAPA		5	6	2	5	12		
CONDICION DE MUESTRA		SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	SIN MOJAR	MOJADA	
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO	(g)	10,365	10,442	10,377	10,482	10,308	10,516	
PESO DEL MOLDE	(g)	5,820	5,820	5,960	5,960	6,050	6,050	
PESO DEL SUELO HUMEDO	(g)	4545	4622	4417	4522	4258	4466	
VOLUMEN DEL SUELO	(g)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	
DENSIDAD HUMEDA	(g/cm ³)	2.12	2.16	2.06	2.11	1.99	2.08	
CAPSULA №		60	50	40	30	21	11	
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO	(g)	101.61	109.36	109.07	115.32	105.36	122.40	
PESO CAPSULA + SUELO SECO	(g)	92.32	98.20	98.74	103.38	96.88	107.34	
PESO DE AGUA CONTENIDA	(g)	9.29	11.16	10.33	11.94	8.48	15.06	
PESO DE CAPSULA	(g)	19.96	19.24	20.69	25.30	31.21	22.41	
PESO DE SUELO SECO	(g)	72.36	78.96	78.05	78.08	65.67	84.93	
HUMEDAD	(%)	12.84%	14.13%	13.24%	15.29%	12.91%	17.73%	
DENSIDAD SECA		1.88	1.89	1.82	1.83	1.76	1.77	
				1 1				

EXPANSION

			E/(1 /	11401	014									
HORA	TIEMPO	DIAL	EXPANSION		EXPANSION		EXPANSION		DIAL	EXPANSIO	N	DIAL	EXPANSIO	ON
			mm.	%		mm.	%		mm.	%				
			NO REGISTRA											
										1				

PENETRACION

CARGA		MOLDE	N°	2		MOLDE	Nº	3		MOLDE	Nº :	8
ESTÁNDAR	CARGA	(CORECCION		CARGA	(CORECCION	1	CARGA		CORECCION	N .
(lbs/pulg²)	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg ²	%	Lectura	lbs	lbs/pulg²	%
	12.80	150	50.00		9.20	108	36.00		5.40	63	21.00	
	26.40	309	103.00		19.20	225	75.00		11.50	135	45.00	
	38.70	453	151.00		27.90	327	109.00		16.70	195	65.00	
	50.80	594	198.00		36.70	429	143.00		22.10	258	86.00	
1000	63.50	742.5	247.50	24.75	45.90	537	179.00	17.90	27.40	321	107.00	10.7
1500	103.30	1209	403.00		74.90	876	292.00		44.60	522	174.00	
	131.30	1536	512.00		95.10	1113	371.00		56.70	663	221.00	
	152.30	1782	594.00		110.30	1290	430.00	Δ	65.90	771	257.00	
	158.70	1857	619.00		114.90	1344	448.00		68.70	804	268.00	
	ESTÁNDAR (lbs/pulg²)	ESTÁNDAR (lbs/pulg²)	ESTÁNDAR (Ibs/pulg²)	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs lbs/pulg² 12.80 150 50.00 26.40 309 103.00 38.70 453 151.00 50.80 594 198.00 1500 103.30 1209 403.00 131.30 1536 512.00 152.30 1782 594.00	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs Ibs/pulg² % 12.80 150 50.00 26.40 309 103.00 38.70 453 151.00 50.80 594 198.00 1500 103.30 1209 403.00 131.30 1536 512.00 152.30 1782 594.00	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs/pulg² CARGA Lectura 12.80 150 50.00 9.20 26.40 309 103.00 19.20 38.70 453 151.00 27.90 50.80 594 198.00 36.70 1500 103.30 1209 403.00 74.90 131.30 1536 512.00 95.10 152.30 1782 594.00 110.30	ESTÁNDAR (Ibs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs Ibs/pulg² CARGA % CARGA Lectura CARGA Ibs 12.80 150 50.00 9.20 108 26.40 309 103.00 19.20 225 38.70 453 151.00 27.90 327 50.80 594 198.00 36.70 429 1000 63.50 742.5 247.50 24.75 45.90 537 1500 103.30 1209 403.00 74.90 876 131.30 1536 512.00 95.10 1113 152.30 1782 594.00 110.30 1290	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs CARGA Ibs/pulg² CORECCION Medical CARGA Lectura CORECCION Ibs CORECCION Ibs CARGA Ibs/pulg² CORECCION Medical CARGA Ibs CORECCION Ibs CORECCION Ibs CARGA Ibs CORECCION Ibs CARGA Ibs CORECCION Ibs Ibs Ibs Ibs CORECCION Ibs Ibs Ibs Ibs	ESTÁNDAR (Ibs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs CARGA Ibs/pulg² CORECCION Medical 12.80 150 50.00 9.20 108 36.00 26.40 309 103.00 19.20 225 75.00 38.70 453 151.00 27.90 327 109.00 50.80 594 198.00 36.70 429 143.00 1000 63.50 742.5 247.50 24.75 45.90 537 179.00 17.90 1500 103.30 1209 403.00 74.90 876 292.00 131.30 1536 512.00 95.10 1113 371.00 152.30 1782 594.00 110.30 1290 430.00 A	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA Lectura CORECCION Ibs Ibs/pulg² CARGA Lectura CORECCION Ibs Ibs/pulg² CARGA Lectura 12.80 150 50.00 9.20 108 36.00 5.40 26.40 309 103.00 19.20 225 75.00 11.50 38.70 453 151.00 27.90 327 109.00 16.70 50.80 594 198.00 36.70 429 143.00 22.10 1000 63.50 742.5 247.50 24.75 45.90 537 179.00 17.90 27.40 1500 103.30 1209 403.00 74.90 876 292.00 44.60 131.30 1536 512.00 95.10 1113 371.00 56.70 152.30 1782 594.00 110.30 1290 430.00 △ 65.90	ESTÁNDAR (lbs/pulg²) CARGA CORECCION C	ESTÁNDAR (Ibs/pulg²) CARGA CORECCION CARGA C

Registro INDECOPI N° 00064062

TECNISU F&FS.R.V TECNICOS ÈN INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozado



TECNICOS EN INGENIERIA

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *668696 - JAEN

: JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04)

PROYECTO TESIS: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL

SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

MATERIAL : SUB RASANTE

CALICATA PROFUNDIDAD: 0.00 - 1.50m : C-06 FECHA: JUNIO DEL 2020


DATOS DEL PROCT	OR
Densidad Màxima (gr/cm³)	1.88
Humedad Optima (%)	12.84


DATOS DEL C.B.F	₹.
C.B.R. al 100% de M.D.S. (%)	24.75
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%)	14.20


56 GOLPES


25 GOLPES

12 GOLPES









TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas

TECNISU F&F S.R.I.

Ing Emesto Flores Lozado



TECNISU F8 TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

AUTORES : JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL


SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA

UBICACIÓN : SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA

: C - 06 JR. ABELARDO Q. GONZALES (COORD. E = 0722253.72 - N = 9430276.04) LUGAR

PROCTOR MOI	TERRENO NATURAL FECHA: JUNIO DEL 2020				
			MATERIAL PARA:		
MOLDE Nº	:				
VOLUMEN	:	2135	cm ³		pie ³
METODO DE COMPACTACION	:	AASHTO	T - 180 D		
Peso Suelo Humedo + Molde	(g)	6587	6736	6929	6993
Peso de Molde	(g)	2445	2445	2445	2445
Peso Suelo Húmedo Compactado	(g)	4142	4291	4484	4548
Peso Volumétrico Húmedo	(g)	1.94	2.01	2.10	2.13
Recipiente Nº		7	12	10	13
Peso de Suelo Húmedo + Tara	(g)	56.68	57.06	56.67	62.95
Peso de Suelo Seco + Tara	(g)	53.48	53.12	51.59	56.11
Tara	(g)	15.06	12.99	12.03	15.41
Peso de Agua	(g)	3.20	3.94	5.08	6.84
Peso de Suelo Seco	(g)	38.42	40.13	39.56	40.70
Contenido de agua	(%)	8.3	9.8	12.84	16.8
Peso Volumétrico Seco	(g/cm ³)	1.79	1.83	1.86	1.82

Máxima Densidad Seca 1.86 gr/cm³ Optimo Contenido de Humedad : 12.84



Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&FS/R.

Ing. Ernesto Flores Lozado



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

	ANALISIS QUIMICO DEL SUELO
AUTORES	: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS
PROYECTO	: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
	SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA
UBICACIÓN	: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA
LUGAR	: C 01 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722072.19 - N = 9429780.28)
CERTIFICADO ENTREGADO	: TECNISU F&F S. R.L.
FECHA	: JUNIO - 2020

RESULTADOS DE LABORATORIO

CALICATA	MUSTRA	P.P.M.			
	(m)	PH	Sales Totales	Cloruros	Sulfatos
C - 01	M - 1	6.8	172.2	84.1	112.1

	problemas de alteración química en las estructuras a colocar por lo que se recomienda
	utilizar cemento Portland tipo I

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.
TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

FADIAN BECETTA RODAS
TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F S.B.L.
TECNICOS EVINGENIERIA DE SUELOS
Ing. Emesto Flores Lozado
GP: 76292



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE N° 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: °688896 - JAEN

	ANALISIS QUIMICO DEL SUELO
AUTORES	: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS
PROYECTO	: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
	SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA
UBICACIÓN	: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA
LUGAR	: C 02 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722346.75 - N = 9429869.32)
CERTIFICADO ENTREGADO	: TECNISU F&F S. R.L.
FECHA	: JUNIO - 2020

RESULTADOS DE LABORATORIO

CALICATA	MUSTRA	P.P.M.			
	(m)	PH	Sales Totales	Cloruros	Sulfatos
C - 02	M - 1	6.7	160.5	80.0	105.5

	problemas de alteración química en las estructuras a colocar por lo que se recomienda
	utilizar cemento Portland tipo I

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.
TECNICOS EN INGENERIA DE SUELOS

FADISTA BECETTA RODAS
TECNICO LABORATORISTA

PECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

Ing. Ernesto Flores Lozado



PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

	ANALISIS QUIMICO DEL SUELO
AUTORES	: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS
PROYECTO	: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
	SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA
UBICACIÓN	: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA
LUGAR	: C 03 - JR. CHILILIQUE (COORD. E = 0722017.80 - N = 9429958.94)
CERTIFICADO ENTREGADO	: TECNISU F&F S. R.L.
FECHA	: JUNIO - 2020

RESULTADOS DE LABORATORIO

CALICATA	MUSTRA	P.P.M.			
	(m)	PH	Sales Totales	Cloruros	Sulfatos
C - 03	M - 1	6.9	180.0	87.2	120.0

	problemas de alteración química en las estructuras a colocar por lo que se recomienda
	utilizar cemento Portland tipo I

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabiah Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU F&F/S.R. ing. Emesto Flores Lozado GIP; 76292



TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO CALLE SUCRE Nº 1652 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

	ANALISIS QUIMICO DEL SUELO
AUTORES	: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS
PROYECTO	: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
	SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA
UBICACIÓN	: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA
LUGAR	: C 04 - JR. JOSE OLAYA (COORD. E = 0722272.23 - N = 9430046.82)
CERTIFICADO ENTREGADO	: TECNISU F&F S. R.L.
FECHA	: JUNIO - 2020

RESULTADOS DE LABORATORIO

CALICATA	MUSTRA	P.P.M.								
	(m)	PH	Sales Totales	Cloruros	Sulfatos					
C - 04	M - 1	6.5	132.5	62.2	90.5					

OBSERVACIONES	: Los resultados del análisis químico muestra que el suelo de cimentación no mostrara
	problemas de alteración química en las estructuras a colocar por lo que se recomienda
	utilizar cemento Portland tipo I

Registro INDECOPI Nº 00064062

Fability Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA

TECNISU FAFS.PL.

Ing. Emesto Flores Lozado CIP: 76292



TECNISU F&F S.R.L. TECNICOS EN INGENIERIA DE SUELOS

PAVIMENTOS - CONCRETO - ASFALTO - ROTURAS DE TESTIGOS
CIMENTACIONES - CANTERAS - PROYECTOS DE CARRETERAS - LABORATORIO
CALLE SUCRE Nº 1852 - PUEBLO NUEVO - CEL. 976125517 - RPM: *688896 - JAEN

ANALISIS QUIMICO DEL SUELO								
AUTORES	: JHON DERLI CONTRERAS ORIHUELA Y YOEL FERNANDO JARAMILLO DIAS							
PROYECTO	: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL							
	SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DPTO CAJAMARCA							
UBICACIÓN	: SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE, DIST. SAN IGNACIO, PROV. SAN IGNACIO, REG. CAJAMARCA							
LUGAR	: C 05 - JR. RICARDO PALMA (COORD. E = 0722040.14 - N = 9430190.84)							
CERTIFICADO ENTREGADO	: TECNISU F&F S. R.L.							
FECHA	: JUNIO - 2020							

RESULTADOS DE LABORATORIO

CALICATA	MUSTRA	P.P.M.								
	(m)	PH	Sales Totales	Cloruros	Sulfatos					
C - 05	M - 1	6.5	125.5	55.1	81.1					

OBSERVACIONES	: Los resultados del análisis químico muestra que el suelo de cimentación no mostrara
	problemas de alteración química en las estructuras a colocar por lo que se recomienda
	utilizar cemento Portland tipo I

Registro INDECOPI Nº 00064062

TECNISU F&F S.R.L.

Fabian Becerra Rodas TECNICO LABORATORISTA TECNISU F&F S.R. TECNICOS EN INGENIERIA DE SÚELOS ING. Ernesto Flores Lozado CIP: 76292

Anexo 4. Metrados

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ELEMEN	CANTIDAD		MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
№	DESCRIPCION		TOS	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA		
0.4	000000000000000000000000000000000000000								
01	OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA						_		
01.01	DE 4.80 X 3.60m	UND						UND	1.00
	Cartel de Obra		1.00	1.00				1.00	
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	MES						MES	8.00
	alquiler de Local		1.00	8.00				8.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE								
01.03	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	und		4				GLB	1.00
	Movilizacion y desmovilizacion de equipos		1.00	1.00				1.00	
01.04	SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO	mes						GLB	8.00
	Movilizacion y desmovilizacion de equipos		1.00	8.00				8.00	
				0.					
02.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	und		1.00				1.00	1.00
02.02	DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und		1.00				1.00	100
02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	und		1.00				1.00	1.00
000000				3				C 000000	590000
02.04	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN	mes		8.00			-	8.00	8.00
02.05	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und		1.00				1.00	1.00
03	PAVIMENTOS			, c					
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES			0)					ĵ.
03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2							65,904.00
03.0 1.0 1	LIMI LEADEL TERRENO MARIONE	mz.	1.00	1.00	8238.00	8.00		65904.00	05,504.00
			1.00	1.00	0230.00	0.00		00804.00	
03.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2		3)					65,904.00
	0.00		1.00	1.00	8238.00	8.00	-	65904.00	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA								
03.02.01	S/TERRENO NORMAL C/TRACTOR DE ORUGA	M3						М3	82,244.32
	0.00							82244.32	
	10000								
02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO								0.770.00
03.02.02	The state of the s	M3						M3	9,776.89
	0.00			, v	8 4			9776.89	
03.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	M2			-			M2	65904.00
	0.00		1.00	1.00	8238.00	8.00	-	65904.00	
03.02.04	ESPARCIDO Y COMPACTADO DE OVER Φ=4" A 6"+25% MATERIAL AFIRMADO GRANULAR (OVER P/SUB BASE e=0.20 m.)	M2						M2	65,904.00
	0.00		1.00	1.00	8238.00	8.00		65904.00	
	0.00		1.00	1.00	8238,00	8.00		00904.00	
	ESPARCIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL AFIRMADO				-		-		
03.02.05	(MATERIAL AFIRMADO P/BASE e=0.20 m.)	M2						M2	65904.00
	0.00		1.00	1.00	8238.00	8.00		65904.00	
				7					

LUGAR: CHILILIQUE FECHA : JULIO, 2020

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Nº DE	CANTIDAD		MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
Nº	DESCRIPCION		TOS	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA		
03.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MÁQUINA	М3		esponjamient	to			М3	90584.29
	DE LA EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA S/TERRENO NORMAL C/TRACTOR DE ORUGA		1.00	1.25	72,467.44			90,584.29	
							-		
03.03	PAVIMENTO RÍGIDO								
03.03.01	CONCRETO SIMPLE								
03.03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA LOSA DE PAVIMENTO	M3						M3	13922.22
	PAVIMENTO							7	
	True		1.00	1.00	8238.00	8.00	0.20	13180.80	
	UÑAS EN PAVIMENTO			AREA DE U	ÑAS=	0.09	m2		
	0.00		1.00	1.00	8238.00	0.09		741.42	
03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTO	M2						M2	6590.40
	PAVIMENTO EN LONGITUDINAL			ALTURA DE	LOSA=	0.20	m		
	0		1.00	2.00	8238.00		0.20	3295.20	
	PAVIMENTO EN TRANSVERSAL			PAÑOS CAD	A=	4.00	m		
	0		1.00	2080	8.00	0.20	23,00	3295.20	
03.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN UÑAS DE PAVIMENTO	M2						M2	3295.20
	UÑAS EN PAVIMENTO			ALTURA DE	UÑAS=	0.40	m		
	0		1.00	1.00	8238.00		0.40	3295.20	1
03.03.01.04	CURADO DE PAVIMENTO	M2		AREA	m2			M2	65,904.00
			1.00	1.00	65,904.00			65,904.00	
03.03.01.05	ACABADO EN LOSA	M2		AREA	m2			M2	65,904.00
			1.00	1.00	65,904.00			65,904.00	
03.04	JUNTAS								
03.04.01	JUNTA ASFALTICA LONGITUDINAL DE ARTICULACION (E=1")	м						м	8238.00
	Longitud total de pavimento		1.00	1.00	8238.00			8238.00	
	90 90								
03.04.02	JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION (E=1")	М		PAÑOS CAE	A=	4.00	m	М	16480.00
	0		1.00	2060.00		8.00		16480.00	
03.04.03	DOWELS EN JUNTAS LONGITUDINAL	м		36				м	4942.80
03.04.03	** ***********************************	M	100	0220.00		0.00			4542.80
	ACABADO EN LOSA		1.00	8238.00		0.60		4942.80	
03.04.04	DOWELS EN JUNTAS TRANSVERSALES	м		a)	_			М	4942.80
	JUNTAS		1.00	8238.00		0.60		4942.80	
03.05	SCNALIZACION HODIZONTAL			7					
03.05.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL PINTURA DE TRANSITO EN SARDINELES	М						м	16476.00
	Longitud Total del Sardinel		1.00	1.00	16476.00			16476.00	

8,238.00 2,059.50 8,238.00 4,942.80

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ELEMEN TOS	CANTIDAD	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
	DESCRIPCION				LARGO	ANCHO	ALTURA		
03.05.02	PINTURA LINEAL DISCONTUNUA EN SEPARADOR DE VIA (E=0.10m)	м						м	6590.40
	0		1.00	1.00	6590.40			6590.40	

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Nº DE	CANTIDAS		MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
N°	DESCRIPCIÓN		TOS	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA		
03.05.03	PINTURA EN CRUCE PEATONAL Y FLECHAS DIRECCIONALES	M2			AREA (m2)			M2	6414.85
	metrado de pintura cruce peatonal		1.00	355.00	15.00			5325.00	
	metrado de pintura Flecha Direccionales		1.00	355.00	1.79			635.45	
			1.00	355.00	1.28			454.40	
04	VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO		1-000 10					0.35,5303	
04.01	VEREDAS DE CONCRETO							,	
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
04.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2			Area	M2		M2	19771.20
	Area total de Veredas		1.00	1.00	19771.20			19771.20	
04.01.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2			Area	M2		M2	19771.20
	Area total de Veredas		1.00	1.00	19771.20			19771.20	
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			2					
04. 01.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	М3			Area	M2		М3	4942.80
	Volumen total de Veredas	7.000	1.00	1.00	19771.20		0.25	4942.80	
04.01.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO	M2			Area	M2		M2	19771.20
04.01.02.02	V 827007 C 700 C 7	MZ		4.00		MZ	1		15//1.20
	Area total de Veredas CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR EN	5505555	1.00	1.00	19771.20	10924	1	19771.20	
04.01.02.03	VEREDAS E=0.15m	M2			Area	M2	-	M2	19771.2
	Volumen total de Veredas		1.00	1.00	19771.20			1977120	
04.01.02.04	CAMA DE ARENA EN VEREDAS e=0.10 m	M2			Area	M2		M2	19771.20
	ALL DESCRIPTION	8		400	40774.00			40774.00	
	Area total de Veredas ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON		1.00	1.00	19771.20		1	19771.20	
04.01.02.05	MAQUINARIA	M3		Transporter.	Factor Exponj.		-	M3	6178.50
	Control Control	V	olumen Cor	4942.80	1.25			6178.50	
04.01.03	CONCRETO SIMPLE			8			-		
04.0103.01	CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN VEREDAS E=0.10m	М3			Area	М3		M3	1977.12
	Area total de Veredas		1.00	1.00	19771.20		0.10	1977.12	
04.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	M2						M2	9030.80
	Longitud total de Vereda		1.00	2.00	16,476.00		0.1	3295.20	
	Longitud Total de vereda en uña y sardinel		1.00	1.00	16,476.00		0.3	4942.80	
	Transversal			PAÑOS CAD		1	m		
			1.00	991.00		8.00	0.1	792.80	
	CURADO DE VEREDAS								
04.01.03.03	CURADO DE VEREDAS	M2		10	Area	M2	1	M2	19771.20
0.0100000	Secretary secret	1 12521	1.00	1.00	19,771.20	923	1	19771.20	-
04.01.03.03	CURADO DE VEREDAS	M2	101227	7 2000	Area	M2		M2	19771.20
			1.00	1.00	19,771.20			19771.20	
							-		
04.01.04	JUNTAS	- 2			- 1	:			
04.01.04.01	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS	М					_	М	3955.44

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Nº DE	CANTIDAD	t .	MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
N°	DESCRIPCION		TOS	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA		
04.01.04.02	BRUÑAS	м						м	20,431.44
	lo ngitu d total de Veredas		1.00	1.00	16,476.00			16476.00	3
	Longitud Transversal		1.00		3,955.44			3955.44	
04.02	RAMPAS DE CONCRETO								
04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								7
04.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2		0	Area	M2		M2	1420.00
	Area total de Rampas		1.00	1.00	1420.00			1420.00	
04.02.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2			Area	M2		M2	1420.00
	Area total de Rampas		1.00	1.00	1420.00			1420.00	
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			5.					
04.02.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	M3			Area	M2		M3	497.00
	Volumen total de Rampas		1.00	1.00	1420.00		0.35	497.00	
04.02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO	M2			Area	M2		M2	1420.00
	Area total de Rampas		1.00	1.00	1420.00	5004		1420.00	
				1					
04.02.02.03	CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR EN RAMPAS E=0.15m	M2			Area	M2		M2	1420.00
	Volumen total de Rampas		1.00	1.00	1420.00			1420.00	
04.02.02.04	CAMA DE ARENA EN RAMPAS e=0.10m	M2			Area	M2		M2	1420.00
	Area total de Rampas	7724763	1.00	1.00	1420.00	800		1420.00	
04.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON	M3		F	actor Exponj.			M3	621.25
	MAQUINARIA	,	rolumen Cor		1.25		1	621.25	
04.02.03	CONCRETO SIMPLE	100			0.00		 	0.5000000	
04.02.03.01	CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN RAMPAS E=0.10 m	M3		-	Area	M2	1	M3	142.00
	Area total de Rampas		1.00	1.00	1420.00		0.10	142.00	
04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	M2						M2	213.20
(2000-000000 C)	Longitud total de Rampa		1.00	1.00	710.00		0.1	71.00	
	Transversal		100000	PAÑOS CAD	A=	1	m	. 930000	
	Ancho total de la Rampa		1.00	711.00		2.00	0.1	142.20	
04.02.03.03	CURADO DE RAMPAS	M2			Area	M2	1	M2	1420.00
	Area total de Rampas		1.00	1.00	1,420.00		_	1420.00	
04.02.03.04	CURADO DE RAMPAS	M2	10000	35,555	Area	M2	_	M2	1420.00
04.02.00.04	Area total de Rampas		1.00	1.00	1,420.00	77.5	1	1420.00	1420.00
	Uses Mail As L'aillhas				., .20.00			20.00	1
04.02.04	BRUÑAS			7					
04.02.04.01	BRUÑAS	м					+	м	2842.00
34.02.04.0 I	longitud total de Bruñas	100	1.00	2.00	710.00			1420.00	2042.00
	Longitud Transversal		1.00	711.00	7.75.00	2.00		1422.00	:
	Lorriginu i fiditsversali		1.00	11100		2.00		1722.00	
06.00	SARDINEL YAREAS VERDES						-		

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA	DESCRIBEIÓN	UNIDAD	N. DE	CANTIDAD		MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
N°	DESCRIPCIÓN		ELEMEN TOS	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA		
06.01.00	SARDINELES								
06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
06.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2		9				M2	2471.40
			1.00	1.00	16476.00	0.15	1	2471.40	
				,		7.7500000)	
06.01.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2						M2	2471,40
			1.00	1.00	16476.00	0.15		2471.40	
							_		
06.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			2			1		
06.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	М3		-				M3	988.56
	20 100 March 100		1.00	1.00	16,476.00	0.15	0.40	988.56	
						200			
06.01.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN LA ZONA DE CORTE	M2						M2	2471.40
			1.00	1.00	16,476.00	0.15		2471.40	
						0.0004010		2-20-03-03	
06.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	М3		esponjamient	0			M3	1235.70
	Elminación de Excavación		1.00	1.25	988.56			1235.70	
06.01.03	CONCRETO SIMPLE								
06.01.03.01	CONCRETO SOLADO e=0.10m, F'c=100 Kg/cm2	M2						M2	2471.40
			1.00	1.00	16,476.00	0.15	1	2471.40	
						500			
06.01.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2	M3		1.22				M3	988.56
			1.00	1.00	16,476.00	0.15	0.40	988.56	
06.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M3		7			1		13180.80
2002245446			1.00	2.00	16476.00		0.40	13180.80	
06.01.04	JUNTAS			-					
06.01.04.01	JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION	м		Perimetro	0.9	m		М	3708.00
	0	2	1.00	4120.00	0.9	2000		3708.00	
06.02.00	AREAS VERDES								
06.02.01	AREAS VERDES	M2		AREA		M2		M2	8238.00
	0	100000	1.00	1.00	8238.00	870	<u> </u>	8238.00	
			22.5	1,5300	5255.50				
7.00	CANALETA								
7.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
7.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2						M2	8238.00
	igual a longitud de sardinel	1000000	1.00	1.00	16476.00	0.50	1	8238.00	020111111111

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

LUGAR: CHILILIQUE FECHA: JULIO, 2020

07.01.02.01

MEDIDAD DE MITIGACIÓN

TOTAL PARTIDA UNIDAD MEDIDAS PARCIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD LARGO ANCHO ALTURA 7.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 M2 8238.00 1.00 16476.00 0.50 8238.00 igual a longitud de sardinel 1.00 7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.02.01 6178.50 EXCAVACIÓN MANUAL M3 M3 igual a longitud de sardinel 1.00 1.00 16,476.00 0.50 0.75 6178.50 PERFILADO Y COMPACTACION EN LA ZONA DE CORTE 7.02.02 M2 M2 8238.00 igual a longitud de sardinel 1.00 1.00 16,476.00 8238.00 7.02.03 CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR E=0.20m M2 Area M2 M2 8238.00 igual a longitud de sardin el 1.00 1.00 8238.00 8238.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7.02.04 M3 esponjamiento M3 7723.13 CON MAQUINARIA 7723.13 1.00 1.25 6178.50 Elminación de Excavación 7.03 CONCRETO SIMPLE 07.03.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 1.22 M3 3387.47 paredes y fondo 1.00 1.00 16,476.00 0.170 2800.92 tapa POR PAÑOS DE DE UN 1 M 16476 1.00 0.356 0.10 586.55 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M3 23066.40 1.00 16476.00 1.4 23066.40 Paredes y Tapa 07.04.00 07.04.01 JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION M 2059.50 4119.00 2059.50 1.00 0.5 07 PROTECCIÓN AMBIENTAL 07.01 MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS 07.01.01 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 07.01.01.01 MEDIDAS DE PREVENCIÓN UND 20.00 20.00 20.00 MEDIDAD DE MITIGACIÓN 07.01.02

UND

1.00

1.00

1.00

PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PARTIDA №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M, DE	CANTIDAD		MEDIDAS		PARCIAL	TOTAL
			TOS		LARGO	ANCHO	ALTURA		
07.2	IMPREVISTOS								
07.02.01	IMPREVISTOS	UND		1.00				1.00	1.00
08.00	FLETE			,					
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB						GLB	1.00
			1.00	1.00				1.00	

Anexo 5. Estudio de impacto ambiental

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

PROYECTO: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL CENTRO POBLADO AMBATO TAMBORAPA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAÉN, CAJAMARCA-2018

														1	ESTAD	OIN	CIAI				
									I	MPOR	[ANCL	1				- 4111			VAL	ORACIÓN DET IM	PACTO AMBIENTAL
							AI	RBUT	os					IMPA			MAG	NITUD			THE TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE P
				N	М	D	P	A	SI	E	RV	RC	NEGA: INI	INF	POSIT	IVO IPF	EX	MAG	IAI	IIATIVA LAF	-
	Valoraci	ón de l'Impac to	CALIDAD AMBIENTAL DELMEDIO	NATURALEZA	MOMENTO	DURACIÓN	PERIOCIDAD	ACUMULACIÓN	SINERGIA	EFECTO	REVERSIBILIDAD	RECUPERABILIBIDAD	IMPORTANCIA NEGATIVA DEL IMPACTO INICIAL	IMPORTANCIA NEGATIVA DEL IMPACTO FINAL	~	MPORTANCIA POSITIVA DEL IMPACTO FINAL	CANTIDAD O EXTENSIÓN	MAGNITUD	IMPACTO AMBIENTAL INICIAL	IMPACTO AMBIENTAL FINAL	CUALITATNA
				<u>.</u>		_	_			_	_					_					
Diamentin.	C	Tt	C	N +/-	M 1-5	D 1-5	P 1-5	A 1-5	SI 1-5	1-5	1-5	RC 1-5	INI 20-100	INF 1-10	IPI 13-65	IPF 1-10	EX 1-5	MAG 2-10	1AI +/-1a+/-10	1AF +/-1 a+/-10	_
Dime nsión	Componente	Impacto Demanes de Combus tibles	1.6	-1	3	5	5	5	4	3	5	5		-9	13-00	1-10			+/-1a+/-10 -7	+/-1 a +/-10	SEVERO
	M		3	\vdash					_				-93				2	5			
	XIBI	Emisión de Gases Emisión de partículas en suspensión por	3	-1	4	4	4	4	3	4	3	2	-66	-6			2	5	-6	-5	MODERA DO
	FLE	remoción de tierras.	2	-1	5	5	5	4	3	4	5	4	-87	-9			2	4	-6	-6	SEVERO
	ENTG	Alteración de la estructura del su elo	3	-1	5	2	1	2	3	4	3	2	-50	-4			2	5	-5	-4	MODERA DO
ICA	PAVINENTO FLEXIBLE	Ocupación del suelo por acumulación de materiales de excavación y desmonte	4	-1	4	5	2	3	3	5	3	1	-64	-6			2	8	-7	-7	SEVERO
DIMENSIÓN FÍSICA	FA .	Vertido de desechos sólidos y líquidos	4	4	5	4	4	3	5	4	5	3	-81	-8			2	6	-7	-7	SEVERO
IÓN		Riesgo de abandono de desmonte.	3	-1	4	4	2	3	3	4	2	1	-55	-5			2	5	-5	-5	MODERA DO
ENS		Emisión de particulas en suspensión por remoción de tiemas	3	-1	3	5	2	4	4	5	5	5	-90	-9			2	5	-7	-7	SEVERO
DIM		remocion de tieras Brosión, alteración de la estructura delsuelo	3	-1	5	5	2	3	3	5	5	5	-87	-9			2	5	-7	-7	SEVERO
	AS	Ocupación del su elo por acumulación de	3	-1	3	4	3	4	3	5	4	3	-72	-7			2	5	-6	-6	MODERADO
	VEREDAS	materiales de excavación y desmonte		_																	
	5	Derrames de combustibles, aceites	3	-1	5	5	5	5	5	5	5	5	-100	-10			2	5	-7	-7	M ODERA DO
		Emisión de gases.	3	-1	5	3	4	3	3	5	3	3	-65	-6			2	5	-5	-5	MODERA DO
	0	Riesgo de abandono de desmonte.	2	-l	5	3	4	3	3	5	3	3	-65	-6			2	4	-5	-5	MODERA DO
¥.	PAVIMENTO FLEXIBLE	Alteración de cubierta vegetal	3	-1	5	3	5	4	4	5	3	3	-71	-7			3	6	-6	-6	SEVERO
BIÓTICA	PA	Alteración de hábitat de aves, insectos y animales do mésticos.	2	-1	5	3	4	3	4	5	3	3	-68	-6			2	4	-5	-5	MODERA DO
BIC	VEREDAS	Alteración de la cubierta vegetal	2	-1	4	3	1	4	4	5	3	3	-66	-6			2	4	-5	-5	MODERA DO
	VERU	Alteración de hábitat de aves, insectos y animales do mésticos.	2	-1	3	3	2	3	1	5	5	5	-69	-7			1	3	-5	-4	MODERA DO
		Generación de puestos de trabajo.	3	4	5	5	5	3	5	5	3	3	-82	-8			2	5	-6	-6	SEVERO BAJO
		Leve aumento de la economia local.	3	-1	4	3	2	3	4	5	3	3	-65	-6			2	5	-5	-5	MODERA DO
		Cambios de uso de la zona implicada.	4	-1	5	5	2	4	4	5	5	5	-92	-9			2	6	-7	-7	SEVERO
	BLE	Alteración del tráfico vehícular	3	-1	5	5	2	4	4	5	5	5	-92	-9			2	5	-7	-7	SEVERO
	PAVIMENTO FLEXIBLE		4	-1	5	5	2	4	4		5		-92	-9			2		-7	-7	SEVERO
	TOF	Riesgos de accidentes de trabajo.								5		5						6			
AL.	DEN	Riesgos de en fermedades	3	-1	4	5	3	1	2	3	4	4	-71	-7			4	7	-7	-7	SEVERO
TURAL	PAV	Mejora en el abastecimiento de agua Beneficios en la calidad de vida y condiciones	2	-1	2	2	1	3	2	2	1	2	-38	-3			5	6	-5	-4	MODERA DO
CUL		sanitarias Incremento de migración poblacional de la zona	2	-1	3	3	2	1	2	3	3	3	-52	-5			4	6	-5	-5	M ODERA DO
		por mejora de servicios		-1	4	3	4	3	3	3	3	3	-62	-6			4	8	-7	-7	SEVERO
ПСА		Efecto sobre los recursos turísticos Riesgo de accidentes de trabajo		1	5	3	3	3	3	5					48 43	7	3	8	8	7 6	BENEFICIOSO BENEFICIOSO
SOCIOEC ONÓMICA Y		Generación de puestos de trabajo.		1	4	3	3	2	3	4					39	6	3	6	6	6	BENEFICIOS O
CO		Leve aumento de la economia local.		4	5	3	2	1	1	5	3	3	-53	-5			3	6	-5	-5	MODERA DO
CIO		Cambios de uso de la zona implicada.		-1	4	3	3	3	3	4	3	3	-62	-6			4	8	-7	-7	SEVERO
SO		Riesgos de accidentes de trabajo.		-1	4	3	4	3	3	3	3	3			41	4	3	5	-5	-5	MODERA DO
	OAS	Riesgos de enfermedades		-1	3	3	3	1	1	3	2	2	-43	-4			4	7	-5	-5	MODERA DO
	VEREDAS	Alteración del paísaje natural		-1	5	3	3	2	2	4	3	3	-58	-5			3	6	-6	÷	MODERA DO
	5	Mejora en el abastecimiento de agua		-1	5	3	5	3	3	4	3	2	-61	-6			4	8	-7	-7	SEVERO
		Beneficios en la calidad de vida y condiciones		-1	5	3	1	2	1	3	2	2	-45	-4			3	6	-5	-5	SEVERO
		s anitarias Incremento de migración poblacion al de la zona		1	5	3	4	2	5	5	Ė		48	4			5	10	7	7	BENEFICIOS O
		por mejora de servicios		-		-				-	,	,									DESCRIPTION O
		Riesgo de accidentes de trabajo		-1	5	5	1	-1	1	2	5	5	-73	-7			2	4	-5	÷	BENEFICIOSO

Anexo 6. Estudio de tráfico vehicular

										VEHÍC	CULOS PE	SADOS					
		VEHI	CULOS	LIGERO	S	Omi	nibus		Camión		Semit	rayle rs		Tra	yle r		1
DIA	SENTIDO		Cami	one tas													TOTAL
		Automovil	Pick Up	Rural combi	Micro	2E	3E	2E	3E	4E	T2S1	T3S2	C2R2	C2R3	C3R2	C3R3	
LUNES	ENTRADA	49	39	40	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	143
20/09/20	SALIDA	50	51	46	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	160
	AMBOS	99	90	86	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	303
MARTES	ENTRADA	40	41	39	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	133
21/09/20	SALIDA	53	45	41	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	151
	AMBOS	93	86	80	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	284
MIERCOLES	ENTRADA	38	39	37	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	125
22/09/20	SALIDA	43	41	49	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	149
	AMBOS	81	80	86	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	274
JUEVES	ENTRADA	37	33	35	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	117
23/09/20	SALIDA	40	40	39	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	133
	AMBOS	77	73	74	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	250
VIERNES	ENTRADA	40	39	32	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	119
24/09/20	SALIDA	44	38	35	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	124
	AMBOS	84	77	67	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	243
SABADO	ENTRADA	31	37	28	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	111
25/09/20	SALIDA	27	41	40	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	138
-	AMBOS	58	78	68	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	249
DOMINGO	ENTRADA	45	39	42	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	139
26/09/20	SALIDA	52	37	47	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	154
	AMBOS	97	76	89	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	293
	ENTRADA	280	152	151	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	634
TOTALES	SALIDA	309	293	297	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	1009
•	AMBOS	589	560	550	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	1896
IMDS	AMBOS	84	80	79	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	271
IMDA	AMBOS	90	88	86	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	293
IMDA (V.E.)	AMBOS	90	88	86	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	293

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

_		N-WGC				OHOHI	7111071					
	DESCRIPCI	ON						PERIODO	S			
	MATERIALES	UND	SI.	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	TOTAL
1	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"	kg	21.50	0.17	0.43	1.93	5.72	12.11	17.16	21.08	21.50	80.10
2	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	21.50	0.17	0.43	1.93	5.72	12.11	17.16	21.08	21.50	80.10
3	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	10,367.01	81.82	208.43	932.35	2759.37	5837.26	8272.39	10164.01	10367.01	38,622.65
4	ALAMBRE NEGRO #16	kg	9,182.50	72.47	184.62	825.82	2444.09	5170.31	7327.21	9002.69	9182.50	34,209.72
5	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	36,329.58	286.72	730.42	3267.29	9669.79	20455.79	28989.32	35618.20	36329.58	135,347.10
6	ARENA FINA	m3	306,813.76	2,421.47	6168.57	27593.17	81664.14	172755.04	244823.12	300805.94	306813.76	1,143,045.21
7	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	836,874.86	6,604.87	16825.58	75263.99	222749.68	471212.07	667787.25	820487.75	836874.86	3,117,806.05
8	AFIRMADO PARA BASE	m3	594,945.00	4,695.49	11961.52	53506.13	158355.58	334990.66	474738.46	583295.19	594945.00	2,216,488.04
9	ARENA GRUESA	m3	576,924.02	4,553.26	11599.20	51885.42	153558.97	324843.74	460358.56	565627.09	576924.02	2,149,350.26
10	PIEDRA OVER	m3	593,136.00	4,681.21	11925.15	53343.43	157874.08	333972.08	473294.97	581521.62	593136.00	2,209,748.55
11	ASFALTO RC-250	gln	33,387.28	263.50	671.26	3002.67	8886.64	18799.09	26641.50	32733.51	33387.28	124,385.46
12	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL	5,417,406.80	42,755.84	108918.35	487212.19	1441942.72	3050333.55	4322838.89	5311326.85	5417406.81	20,182,735.20
13	YESO DE 28 Kg	BOL	11,502.41	90.78	231.26	1034.46	3061.58	6476.56	9178.39	11277.18	11502.41	42,852.62
14	TECKNOPORT DE 1" x 4" x 8" 2 x 4" X 8"	pln	14,028.66	110.72	282.05	1261.66	3733.99	7899.00	11194.22	13753.96	14028.66	52,264.25

15	CILINDRO DE 55 GAN	pza	1,334.77	10.53	26.84	120.04	355.27	751.56	1065.08	1308.63	1334.77	4,972.73
16	GIGANTOGRAFIA 3.60x 4.80m	und	400.00	3.16	8.04	35.97	106.47	225.22	319.18	392.17	400.00	1,490.21
- 11	CURADOR PARA CONCRETO	gln	6,357.36	50.17	127.82	571.75	1692.13	3579.59	5072.88	6232.87	6357.36	23,684.56
18	SEÑALÉTICA IMPRESA EN VANNER	und	210.00	1.66	4.22	18.89	55.90	118.24	167.57	205.89	210.00	782.36
19	MALLA DE SEGURIDAD	пl	80.00	0.63	1.61	7.19	21.29	45.04	63.84	78.43	80.00	298.04
20	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	п	28.00	0.22	0.56	2.52	7.45	15.77	22.34	27.45	28.00	104.31
21	CANASTILLA O TABLA DE RESCATE	pza	24.00	0.19	0.48	2.16	6.39	13.51	19.15	23.53	24.00	89.41
22	CUELLERA ESTABILIZACIÓN CERVICAL	pza	16.00	0.13	0.32	1.44	4.26	9.01	12.77	15.69	16.00	59.61
23	EXTINTORES DE PBC	pza	640.00	5.05	12.87	57.56	170.35	360.36	510.69	627.47	640.00	2,384.34
24	BOTIQUÍN DE EMERGENCIA	pza	350.00	2.76	7.04	31.48	93.16	197.07	279.28	343.15	350.00	1,303.94
25	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	7,000.00	55.25	140.74	629.54	1863.18	3941.43	5585.67	6862.93	7000.00	26,078.74
26	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	und	3,600.00	28.41	72.38	323.76	958.21	2027.02	2872.63	3529.51	3600.00	13,411.92
27	LIJA	und	1,383.98	10.92	27.83	124.47	368.37	779.27	1104.35	1356.88	1383.98	5,156.07
28	FLETE TERRESTRE	GLB	250,000.00	1,973.08	5026.31	22483.64	66542.11	140765.39	199488.38	245104.67	250000.00	931,383.59
29	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	11,500.00	90.76	231.21	1034.25	3060.94	6475.21	9176.47	11274.81	11500.00	42,843.65
30	HORMIGON	m3	20,759.76	163.84	417.38	1867.02	5525.59	11689.02	16565.32	20353.26	20759.76	77,341.20
31	AFIRMADO PARA SUB- BASE	m3	207,597.60	1,638.42	4173.80	18670.20	55255.93	116890.23	165653.24	203532.57	207597.60	773,411.99
32	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	mes	3,000.00	23.68	60.32	269.80	798.51	1689.18	2393.86	2941.26	3000.00	11,176.60

	AMANCE ACL	MULADO	M	0.79%	2.80%	11.79%	38.41%	94.72%	174.51%	272.55%	372.55%	
	AVANCE ME	NSUAL		0.79%	2.01%	8.99%	26.62%	56.31%	79.80%	98.04%	100.00%	372.55%
	TOTAL		9,494,380.02	74,932.57	190,886.94	853,873.05	2,527,104.32	5,345,920.47	7,576,074.07	9,308,467.58	9,494,380.03	35,371,639.0
	GROUTING DE CONCRETO	kg	38,553.84	304.28	775.13	3467.32	10261.82	21708.19	30764.17	37798.91	38553.84	143,633.6
	CONOS NARANJA DE SEGURIDAD	und	300.00	2.37	6.03	26.98	79.85	168.92	239.39	294.13	300.00	1,117.6
46	POSTE DE SEÑALIZACIÓN	und	300.00	2.37	6.03	26.98	79.85	168.92	239.39	294.13	300.00	1,117.6
45	TUBO PVC SAP 3/4"	m	30,892.50	243.81	621.10	2778.30	8222.61	17394.38	24650.78	30287.58	30892.50	115,091.0
44	PINTURA DE TRAFICO	gln	66,025.60	521.09	1327.46	5937.98	17573.93	37176.48	52685.36	64732.73	66025.60	245,980.6
43	KEROSENE INDUSTRIAL	gln	2,583.07	20.39	51.93	232.31	687.53	1454.43	2061.17	2532.49	2583.07	9,623.3
42	THINER	gln	19,150.52	151.14	385.03	1722.29	5097.26	10782.92	15281.23	18775.53	19150.52	71,345.9
41	IMPREVISTOS	GLB	2,500.00	19.73	50.26	224.84	665.42	1407.65	1994.88	2451.05	2500.00	9,313.8
40	MEDIDAD DE MITIGACIÓN	GLB	8,500.00	67.08	170.89	764.44	2262.43	4786.02	6782.61	8333.56	8500.00	31,667.0
39	ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO	und	7,578.96	59.82	152.38	681.61	2017.28	4267.42	6047.66	7430.55	7578.96	28,235.6
38	ESTACAS DE MADERA	und	14,058.51	110.95	282.65	1264.35	3741.93	7915.81	11218.04	13783.23	14058.51	52,375.4
37	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO INCLUYE CORTE	p2	332,090.67	2,620.96	6676.77	29866.43	88392.06	186987.49	264992.92	325587.90	332090.67	1,237,215.2
36	MADERA TORNILLO	p2	3,658.00	28.87	73.55	328.98	973.64	2059.68	2918.91	3586.37	3658.00	13,628.0
35	GRASS	m2	6,178.50	48.76	124.22	555.66	1644.52	3478.88	4930.16	6057.52	6178.50	23,018.2
34	AGUA	m3	4,354.76	34.37	87.55	391.64	1159.10	2452.00	3474.90	4269.49	4354.76	16,223.8
33	LEÑA	tercio	2,432.74	19.20	48.91	218.79	647.52	1369.78	1941.21	2385.10	2432.74	9,063.2


Nombre o				-12-22				
Nombre o	de tarea		Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	M-1 N
TO	TAL PROYECT	0	240 días	S. 16,875,490.39	mar 1/10/19	iue 28/05/20		1/10
	RAS PROVISIONALES		4 días	S. 20,794.26	mar 1/10/19	sáb 5/10/19		1/10 5/10
	CARTEL DE OBRA DE 3.60X4.8	0 M	1 día	S. 855.78	100000000000000000000000000000000000000	mié 2/10/19		1/10 2/10
-	ALMACENES, OFICINA Y GUAF		1 día	S. 3,000.00		jue 3/10/19	3	2/10 3/10
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZ MAQUINARIA, EQUIPO Y HERR	ACION DE	1 día	S. 11,500.00	jue 3/10/19	vie 4/10/19	4	3/10 4/10
	SEÑALIZACION Y DESVIO DE		1 día	S. 5,438.48	vie 4/10/19	sáb 5/10/19	5	4/10 15/10
SEC	GURIDAD Y SALUD OCUPACIO	NAL	5 días	S. 24,545.00	sáb 5/10/19	ue 10/10/19		5/10
	ELABORACIÓN, IMPLEMENTAC DEL PLAN DE SEGURIDAD Y S		1 día	S. 2,300.00	sáb 5/10/19	dom 6/10/19	6	5/10 6/10
- 1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN IN	DIVIDUAL	1 día	S. 12,297.00	dom 6/10/19	lun 7/10/19	8	6/10 7/10
) ;	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE	SEGURIDAD	1 día	S. 918.00	lun 7/10/19	mar 8/10/19	9	7/10 8/10
L (CAPACITACIÓN EN SEGURIDA	D Y SALUD	1 día	S. 8,000.00	mar 8/10/19	mié 9/10/19	10	8/10 9/10
	RECURSOS PARA RESPUESTA SEGURIDAD Y SALUD DURAN		1 día	S. 1,030.00	mié 9/10/19	jue 10/10/19	11	9/10 10/
PA	VIMENTOS		231 días	S. 10,574,414.10	jue 10/10/19	ue 28/05/20		10/10
4	TRABAJOS PRELIMINARES		50 días	S. 81,061.92	jue 10/10/19	vie 29/11/19		10/10
5	LIMPIEZA DE TERRENO MA	NUAL	50 días	S. 50,746.08	jue 10/10/19	vie 29/11/19	12	10/10
5	TRAZO NIVELACION Y REP	LANTEO	50 días	S. 30,315.84	jue 10/10/19	vie 29/11/19	15CC	10/10
7 1	MOVIMIENTO DE TIERRAS		88 días	S. 2,616,77	lun 4/11/19	vie 31/01/20		
3	EXCAVACION MASIVA A MA NORMAL " C " /TRACTOR DE		45 días	S. 410,399.16	lun 4/11/19	jue 19/12/19	16FC-25 días	
9	RELLENO CON MATERIAL F	PROPIO CON MAQUINARIA	5 días	S. 46,440.23	jue 19/12/19	nar 24/12/19	18	
)	PERFILADO Y COMPACTAD	O EN ZONA DE CORTE	25 días	S. 91,606.56	sáb 7/12/19	mié 1/01/20	18FC-12 días	
	ESPARCIDO Y COMPACTAL +25% MATERIAL DE AFIRMA		20 días	S. 928,587.36	mar 17/12/19	lun 6/01/20	VX 0.04 PRO CE 044 C 124	
!	ESPARCIDO Y COMPACTAL			S. 514,710.24				
3	ELIMINACION DE MATERIAL	EXCEDENTE C/MAQUINA		S. 625,031.60				
	PAVIMENTO RIGIDO		69 días	S. 7,457,27				
5	CONCRETO SIMPLE	Non-collective	69 días	S. 7,457,27				
6	CONCRETO F'c= 210 Kg/o		55 días	S. 6,793,62				
7		OFRADO PARA PAVIMENT		S. 151,776.91				
9		OFRADO EN UÑAS DE PAV	/IV 60 días 30 días	S. 124,360.85			Section 2	
0	CURADO DE PAVIMENTO ACABADO DE LOSA	,	55 días	S. 63,267.84 S. 324,247.68				
-	JUNTAS Y OTROS		25 días	S. 212.124.58				
	Tarea Tarea crítica		tesumen de	el proyecto r síntesis	-		▼	
	Tareas críticas		echa límite	e	$\hat{\mathbf{T}}$			
	División crítica	Т	area inacti	va				
	Progreso		lito inactiv					
royecto	Hito		tesumen in		0			
-100 E100 E100 DE	Resumen		area manu					
	Tarea resumida		ólo duracio					
	Tarea crítica resumida			resumen man	ual		_	
	Hito recumide		lesumen m	aiiudi	1		,	
	Hito resumido		ólo el com	ienzo	E			
	Progreso resumido	s	ólo el com	ienzo	C 3			
	12 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	S	ólo el com ólo fin Progreso ma		_		_	


d	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	M-1	
32	JUNTAS ASFALTICAS LONGITUDINAL DE ARTICULACION E=1 "	5 días	S. 27,020.64	dom 15/03/20	vie 20/03/20	26	IVI-1	
33	JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION (E=1 ")	5 días	S. 51,747.20	dom 15/03/20	vie 20/03/20	32CC		
34	DOWELS EN JUNTAS LONGITUDINAL	5 días	S. 66,678.37	lun 24/02/20	sáb 29/02/20	26FC-20 días		
35	DOWELS EN JUNTAS TRANSVERSALES	5 días	S. 66,678.37	sáb 29/02/20	jue 5/03/20	34		
36	SEÑALIZACION HORIZONTAL	10 días	S. 207,173.48	lun 18/05/20	ue 28/05/20			
37	PINTURA DE TRANSITO EN SARDINELES	10 días	S. 78,425.76	lun 18/05/20	ue 28/05/20	33;75		
38	PINTURA LINEAL DISCONTUNUA EN SEPARADOR DE VIA (E=0.10m) "	10 días	S. 31,370.30	lun 18/05/20	jue 28/05/20	37CC		
39	PINTURA EN CRUCE PEATONAL Y FLECHAS DIRECCION	10 días	S. 97,377.42	lun 18/05/20	ue 28/05/20	38CC		
10	VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO	144 días	S. 2,210,937.52	jue 26/12/19	un 18/05/20			
11	VEREDAS DE CONCRETO	97 días	S. 2,046,261.45	jue 26/12/19	mié 1/04/20			
42	TRABAJOS PRELIMINARES	10 días	S. 24,318.57	jue 26/12/19	dom 5/01/20			
43	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	10 días	S. 15,223.82	jue 26/12/19	dom 5/01/20	26FC-80 días		
44	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	10 días	S. 9,094.75	jue 26/12/19	dom 5/01/20	43CC		
15	MOVIMIENTO DE TIERRAS	58 días	S. 713,579.68	dom 5/01/20	mar 3/03/20			
16	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	44 días	S. 190,989.79	dom 5/01/20	nar 18/02/20	44		
17	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/EQ	25 días	S. 30,052.22	mié 29/01/20	lom 23/02/2	46FC-20 días		
48	CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.15m	25 días	S. 218,471.76	lun 3/02/20	vie 28/02/20	47FC-20 días		
49	CAMA DE ARENA EN VEREDA E=0.10m	18 días	S. 188,617.25	sáb 8/02/20	nié 26/02/20	48FC-20 días		
50	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	6 días	S. 85,448.66	mié 26/02/20	mar 3/03/20	49		
51	CONCRETO SIMPLE	45 días	S. 1,022,55	dom 16/02/20	mié 1/04/20			
52	CONCRETO F'C=175 KG/CM2- EN VEREDAS E=0.10m	35 días	S. 632,322.52	dom 16/02/20	lom 22/03/2	53FC-40 días		
53	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	37 días	S. 278,329.26	mié 19/02/20	vie 27/03/20	49FC-7 días		
54	CURADO DE VEREDAS	10 días	S. 14,630.69	dom 22/03/20	mié 1/04/20	52		
55	ACABADO DE VEREDA	35 días	S. 97,274.30	dom 16/02/20	lom 22/03/2	52CC		
6	JUNTAS	13 días	S. 285,806.43	jue 12/03/20	nié 25/03/20			
57	SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION EN VEREDA	3 días	S. 14,476.91	dom 22/03/20	nié 25/03/20	52		
58	BRUÑAS	10 días	S. 271,329.52	jue 12/03/20	lom 22/03/2	52FC-10 días		
59	RAMPA DE CONCRETO	57 días	S. 164,676.07	dom 22/03/20	un 18/05/20			
50	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días	S. 1,746.60	dom 22/03/20	ue 26/03/20			
51	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	2 días	S. 1,093.40	dom 22/03/20	nar 24/03/20	52		
52	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	2 días	S. 653.20	mar 24/03/20	ue 26/03/20	61		
53	MOVIMIENTO DE TIERRAS	27 días	S. 62,245.17	jue 26/03/20	nié 22/04/20			
64	CORTE MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	10 días	S. 19,204.08	jue 26/03/20	dom 5/04/20	62		




CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR EN RAMPAS E-0 15 m RAMPAS E-0 15 m CAMA DE ARENA EN RAMPAS E-0 10m Sidas S. 15,137.20 m ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA 2 dias S. 8,591.89 m CONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE CONCRETO PC-175 KCICALS. EN RAMPAS E-0 10m 10 dias S. 46,757.76 jue 30/04/26 m 13/05/27 m ENCORPADO Y DESERICOFRADO EN RAMPAS 10 dias S. 7,220.38 in 20/04/20 m 13/05/27 m ENCORPADO Y DESERICOFRADO EN RAMPAS 10 dias S. 7,220.38 in 20/04/20 m 13/05/27 m ENCORPADO DEL CONCRETO EN RAMPAS 3 dias S. 7,270.00 m 13/05/27 m 13/05/27 m 12/05/27 m										
5 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/EC 5 diss 8, 21,584 0 diss 5, 21,584 0 diss 6, 21,594 0 diss 0 diss 6, 21,594 0 diss 0 diss	d Nombre de	e tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras		T.	
CONFORMACION DE LA SUB BASE GRANULAR EN Salus S. 17,153.60 str. 2004/20 me 55 me 504/00/20 me 150/00/20	55	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/EO	5 días	S. 2.158.40	dom 5/04/20	vie 10/04/20	64	IVI-1		IVI
7 CAMA DE ARENA ERI RAMPAS E-0 10m 8 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GAMQUINTS 28 is 8, 51,312,20 mis 150M/20 un 2000/20 e 66 9 CONCRETO SIMPLE 9 CONCRETO SIMPLE 10 CONCRETO PORTS KIGCM2- EN RAMPAS E-0 10m 11 ENCOFRADO Y DESERICOFRADO EN RAMPAS 10 das 8, 57,777 fb; 19 930M/20 un 1500%/20 e 70	66		5 días	S. 17,153.60	vie 10/04/20		65			
9 CONCRETO SIMPLE 0 CONCRETO FC-175 KGCM2-EN RAMPAS = 0.10m 1 ENCOFRADO Y DE SENCOFRADO EN RAMPAS 10 diss 1 S 7, 920.38 lb na 2004/20c bit 34/30/20c bi	7		5 días	S. 15,137.20	mié 15/04/20		66			
CONCRETO PC-175 KG/CM2- EN RAMPAS 10 days S. 46,757.76 by =3004/20 to m 3005/21 71	8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	A 2 días	S. 8,591.89	lun 20/04/20	nié 22/04/20	67			
EINCOFRADO Y DE SENCOFRADO EN RAMPAS 30 disk S. 7, 920.38 lan-200420 lus 30/04/20 cm 27 de 2	9	CONCRETO SIMPLE	23 días	S. 62,942.54	lun 20/04/20	nié 13/05/20				
2 CURADO DEL CONCRETO EN RAMPAS 3 dius S 1,1278 00 dis 30 ma 19(05/20 mis 1905/20 mis 2005/20 mis 200	0	CONCRETO F'C=175 KG/CM2- EN RAMPAS E=0.10m	10 días	S. 46,757.76	jue 30/04/20	lom 10/05/2	71			
3	1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	10 días	S. 7,920.38	lun 20/04/20	ue 30/04/20	67			
BRUÑAS Sake Safe	2	CURADO DEL CONCRETO EN RAMPAS	3 días	S. 1,278.00	dom 10/05/2	C nié 13/05/20	70			
SARDINEL SARDINEL SARDINEL APEAS VERDES 48 data SARDINEL SARDI	3		10 días	S. 6,986.40	jue 30/04/20	lom 10/05/2	70CC			
6 SARDINEL Y AREA VERDES 48 diss 5 1,095,032.88 bm 15/03/2x sib 2/07/20 58 TRABAJOS PRELMINARES 9 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 dis S 1,095,296.98 bm 15/03/2x in 17/03/2x 26 1 TRAZO INIVELAÇÃO E TERRENO MANUAL 1 dis S 1,005,298 bm 15/03/2x in 17/03/2x 26 1 TRAZO INIVELAÇÃO E TERRENO MANUAL 1 dis S 1,136.84 lm 15/03/2x m 17/03/2x 26 1 TRAZO INIVELAÇÃO E TERRENO MANUAL 1 dis S 1,136.84 lm 15/03/2x m 17/03/2x 26 2 EXCAVACION MANUAL 3 PERFILADO Y COMPACTADO EN LA ZONA DE CORTE 4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAQUINA 1 dis S 1,005, 35, 31,79.96 mis 10/03/20 bis 0/03/20 5 CONCRETO SIMPLE 6 SOLADO FC-TIONKG/CM2 7 CONCRETO SIMPLE 8 ENCOFRADO Y DESINCOFRADO EN CUNETAS 2 diss S 4,095,666 lm 10/03/20 bm 20/04/2x 8 ENCOFRADO Y DESINCOFRADO EN CUNETAS 2 diss S 5, 409,797.17 lm 10/03/20 bm 20/04/2x 8 ENCOFRADO Y DESINCOFRADO EN CUNETAS 2 diss S 8, 409,797.17 lm 10/03/20 bm 20/04/2x 8 AREAS VERDES 10 diss S 4,0778.10 lm 22/04/2x bis 2/05/20 3 AREAS VERDES 10 diss S 4,0778.10 lm 22/04/2x bis 2/05/20 3 CANALETA RECTANIGULAR 4 doiss S 1,579,80.13 lm 20/04/2x bis 2/05/20 3 CANALETA RECTANIGULAR 4 doiss S 1,579,80.13 lm 20/04/2x bis 2/05/20 3 CANALETA RECTANIGULAR 4 doiss S 1,579,80.13 lm 20/04/2x bis 2/05/20 5 MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS 2 diss S 1,570,00.00 lm 21/04/2x bis 2/05/20 8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 21/04/2x 4/10 VF/10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dis S 7,000.00 lm 46/10/3 lm 46/10/3 lm 46/10/3 lm 46/10/3 lm 46/10/3 lm 46/10/3 lm 46/10	4									
SARDINEL 38 diss 5,107,202.88 50m 15/03/Zx me 22/04/Zx 20m 15/03/Zx me 22/04/Zx 20m 15/03/Zx me 22/04/Zx 20m 15/03/Zx me 15			Elevent				72			
TRABAJOS PRELIMINARES 2 diss 5,009.82 5mm 15/03/2 mat 17/03/20										
Section Sec										
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO										
MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 diss S. 59, 983.55 mar 17/03/20 sits 4/04/20										
EXCAVACION MANUAL 15 dias S. 38,197.96 mar 17/03/20 mie 1/04/20 80							79			
PERFILADO Y COMPACTADO EN LA ZONA DE CORTE 2 diss S. 4,695.66 met 1/04/20 ve 2/04/20 82	100									
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA 1 dia S. 17,089,73 via 3/04/20 sib 4/04/20 83	200									
S CONCRETO SIMPLE										
SOLADO FC'=100KG/CM2										
CONCRETO FC=175 KG/CM2										
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS 10 dias S. 488,875.87 tun 6/04/20 tue 16/04/20 te 86										
9 JUNTAS 0 JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION 2 días S. 8,046.36 1 AREAS VERDES 1 odías S. 40,778.10 1 AREAS VERDES 2 AREAS VERDES 1 odías S. 40,778.10 1 mie 22/04/20 sib 2/05/20 2 AREAS VERDES 1 odías S. 40,778.10 1 mie 22/04/20 sib 2/05/20 2 AREAS VERDES 1 odías S. 2,678,76.13 1 mie 22/04/20 sib 2/05/20 1 mie 29/04/21 2 CANALETA RECTANIGULAR 4 odías S. 2,678,76.13 1 mie 22/04/20 sib 2/05/20 1 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 1 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 CANALETA RECTANIGULAR 5 (10 mie 2/04/20 mie 29/04/21 2 PO 10 mi	8									
JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION 2 días S. 8,046.36 lun 20/04/20 nié 22/04/2t 87 AREAS VERDES 10 días S. 40,778.10 mié 22/04/20 sib 2/05/20 90 3 CANALETA RECTANGULAR 40 días S. 2,678,761.13 vie 20/03/20 mié 29/04/2t 29 4 CANALETA RECTANIGULAR 40 días S. 2,678,761.13 vie 20/03/20 mié 29/04/2t 29 5 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 vie 4/10/19 lun 7/10/19 4/10 √7/10 6 MEDIDAS PREVENTINAS, MITIGADORAS 2 días S. 15,500.00 vie 4/10/19 sib 5/10/19 4/10 √7/10	9						1,000			
AREAS VERDES	0									
CANALETA RECTANGULAR	1 A		10 días							
CANALETA RECTANGULAR	12	AREAS VERDES	10 días	S. 40,778.10	mié 22/04/20	sáb 2/05/20	90			
S PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 días S. 18,000.00 vie 4/10/19 lun 7/10/19 4/10 7/10	CAN	IALETA RECTANGULAR	40 días	S. 2,678,761.13	vie 20/03/20	nié 29/04/20				
MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS 2 dias S. 15,500.00 vie 4/10/19 som 6/10/15 4/10 6/10 6/10 7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dia S. 7,000.00 vie 4/10/19 sib 5/10/19 5/10 5/10 9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 dia S. 7,000.00 vie 4/10/19 sib 5/10/19 5 4/10 5/10 5/10 9 MEDIDAD DE MITIGACIÓN 1 dia S. 8,500.00 sib 5/10/19 sib 5/10/19 5/10 6/10 5/10 6/10 1 dia S. 8,500.00 sib 5/10/19 sib 5/10/19 5/10 6/10 5/10 6/10 1 dia S. 8,500.00 sib 5/10/19 sib 5/10/19 sib 5/10/19 5/10 6/10 5/10 6/10 1 dia S. 8,500.00 sib 5/10/19 s	94 C	CANALETA RECTANGULAR	40 días	S. 2,678,76	vie 20/03/20	nié 29/04/20	29			
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 día S. 7,000.00 vie 4/10/19 sáb 5/10/19 4/10 5/10		DTECCIÓN AMBIENTAL	3 días		vie 4/10/19	lun 7/10/19				
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 1 día S. 7,000.00 vie 4/20/19 sib 5/10/19 sib 5/10/19 5 MEDIDAD DE MITIGACIÓN 1 día S. 8,500.00 sib 5/10/19 5 A/10 \$ 5/10 \$ 6/10 Tarea Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Tareas crítica Agrupar por síntesis Fecha límite División crítica Progreso Hito Agrupar por síntesis Tarea inactiva Progreso Hito inactivo Resumen Tarea manual Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido Sólo duración Tarea manual Frogreso resumido Sólo el comienzo División Sólo fin										
Tarea Resumen del proyecto Tarea crítica Tarea crítica Tarea inactiva Progreso Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido Sólo el comienzo División Sólo fin	97								-	-
Tarea Tarea Tarea crítica Tarea críticas Fecha límite División crítica Progreso Hito Resumen inactivo Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido Resumen manual Frogreso resumido Sólo el comienzo División Sólo fin	98									
Tarea crítica Tareas críticas Fecha límite División crítica Progreso Hito inactivo Resumen Tarea manual Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso esumen manual Frogreso Fecha límite Resumen inactivo Tarea manual Tarea crítica resumida Forest inactiva Resumen manual Forest inactiva Informe de resumen manual Progreso resumido Sólo el comienzo Sólo fin	99	MEDIDAD DE MITIGACION	1 día	S. 8,500.00	sáb 5/10/19	dom 6/10/19			5/10	6/10
Hito resumido Progreso resumido Sólo el comienzo División Sólo fin Resumen manual C Sólo el comienzo C División Sólo fin □	Proyecto	Tarea crítica Agr Tareas críticas Fec División crítica Tar Progreso Hito Resumen Tar Tarea resumida Sól	rupar por cha límite rea inactivo sumen in rea manu o duracio	r síntesis e iva o o activo ial						
División Sólo fin					ual		7			
		Progreso resumido Sól	o el comi	ienzo	Е					
Tareas externas Progreso manual		División Sól	o fin		3					
		Tareas externas Pro	ogreso ma	anual			_			

	de tarea		Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	M-1	N
.00	MEDIDAD DE MITIGACIÓ	N	1 día	S. 8,500.00	sáb 5/10/19		98	IVI-1	5/10 6/10
01	IMPREVISTOS		1 día	S. 2,500.00	dom 6/10/19		400		6/10 7/10
02	IMPREVISTOS		1 día	S. 2,500.00	dom 6/10/19	iun //10/19	100		6/10 7/10
2000	TE TERRESTRE		230 días	S. 250,000.00					7/10 7/10
.04	FLETE TERRESTRE		230 dias	S. 250,000.00	lun //10/19	lom 24/05/2	102		7/10
	Tarea		Resumen de	el proyecto	—		₩		
	Tarea Tarea crítica		Resumen de Agrupar por	1982 16	<u> </u>		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
				síntesis	.		▼		
	Tarea crítica		Agrupar por	síntesis	.		•		
	Tarea crítica Tareas críticas		Agrupar por Fecha límite	síntesis va	.		• •		
	Tarea crítica Tareas críticas División crítica	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactio	síntesis va			▼		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactivo Hito inactivo	e síntesis va o activo			▼ ▼		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactivo Hito inactivo Resumen ins	e síntesis va o activo al			~		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactivo Resumen ina Tarea manu Sólo duració	e síntesis eva o activo al			▼ ▼		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactivo Resumen in: Tarea manu Sólo duració Informe de l	e síntesis va o activo al on resumen man					
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido	↓	Agrupar por Fecha límite Tarea inactive Resumen ina Tarea manu Sólo duració Informe de la Resumen ma	s síntesis va o activo al ón resumen man	o ual		7		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido	♦	Agrupar por Fecha límite Tarea inactive Resumen ina Tarea manu Sólo duració Informe de la Resumen ma Sólo el comi	s síntesis va o activo al ón resumen man	o ual		7		
Proyecto	Tarea crítica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido	•	Agrupar por Fecha límite Tarea inactive Resumen ina Tarea manu Sólo duració Informe de la Resumen ma	s síntesis va o activo al ón resumen man	o ual		1		






"ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA".



"ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA".



Anexo 8. Presupuesto

Página: 1 S10

Fórmula Polinómica

ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO Presupuesto

001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA Subpresupuesto

Fecha Presupuesto 18/06/2020 Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 060901 CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO

K = 0.053*(DFr / DFo) + 0.075*(Mr / Mo) + 0.154*(Ar / Ao) + 0.186*(Ir / Io) + 0.265*(Cr / Co) + 0.267*(Mr / Mo)

Monomio	Factor	(%) Símbolo	Indice	Descripción
1	0.053	75.472 DF	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		24.528	32	FLETE TERRESTRE
2	0.075	100.000 M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
3	0.154	100.000 A	05	AGREGADO GRUESO
4	0.186	100.000 I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
5	0.265	100.000 C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
6	0.267	100.000 M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

08/07/2020 07:54:04

S10 Página: 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0502006 Obra

DESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE

001 18/06/2020 060901 Subpresupuesto Fecha Lugar

Lugar	060901	CAJAMARCA - SAN IGNACIO - S	AN IGNACIO			
Código	Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
			MANO DE OBRA			
0147000043	CARACITADOR EN	SEGURIDAD Y SALUD	DIA	32 0000	250 00	8 000 00
0147000043						-,
0147000044		BORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y	mes	1.0000	2,300.00	2,300.00
		DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD				
	OCUPACIONAL		200		201-201-204	
0147010002	OPERARIO		hh	68,506.9396	22.96	1,572,919.33
0147010003	OFICIAL		hh	48,324.4055	18.16	877,571.20
0147010004	PEON		hh	183,229.8378	16.41	3,006,801.64
					_	5,467,592.17
			MATERIALES			
0202010001	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 1"	kg	5.0000	4.30	21.50
0202010003	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 2"	kg	5.0000	4.30	21.50
0202010005	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 3"	kg	2,410.9320	4.30	10,367.01
0202040066	ALAMBRE NEGRO	# 16	kg	2,135.4640	4.30	9,182.50
0202970043		DO Fy= 4200 KG/CM2 GRADO 60	ka	10.379.8800	3.50	36.329.58
0204000000	ARENA FINA	,	m3	3,835.1720	80.00	306,813.76
0205000003	PIEDRA CHANCADA	A DE 1/2"	m3	13,947.9143	60.00	836,874.86
0205010001	AFIRMADO PARA B					594.945.00
	ARENA GRUESA	AOL	m3	19,831.5000	30.00	GBMB G1000
0205010004			m3	9,615.4003	60.00	576,924.02
0205020053	PIEDRA OVER		m3	11,862.7200	50.00	593,136.00
0213000006	ASFALTO RC-250		gln	1,589.8707	21.00	33,387.28
0221000000	CEMENTO PORTLA	IND TIPO I (42.5KG)	BOL	177,619.8950	30.50	5,417,406.80
0230020001	YESO DE 28 Kg		BOL	2,934.1380	3.00	8,802.41
0230220012	TECKNOPORT DE 1	1" x 4" x 8"	pln	2,805.7310	5.00	14,028.66
0230340008	2 x 4" X 8" CILINDRO DE 55 GA	AN	pza	29.6616	45.00	1,334.77
0230760077	GIGANTOGRAFIA 3		und	1.0000	400.00	400.00
0230860083	CURADOR PARA C		gln	1,059.5600	6.00	6,357.36
0230860085	SEÑALÉTICA IMPRI		und	35.0000	6.00	210.00
0230860086	MALLA DE SEGURI		ril	5.0000	16.00	80.00
0230860087	CINTA DE SEÑALIZ		rll	7.0000	4.00	28.00
0230860088	CANASTILLA O TAB		pza	4.0000	6.00	24.00
0230860089		LIZACIÓN CERVICAL	pza	4.0000	4.00	16.00
0230860090	EXTINTORES DE PI		pza	4.0000	160.00	640.00
0230860091	BOTIQUÍN DE EMER		pza	1.0000	350.00	350.00
0230860095	SEÑALIZACION AM	BIENTAL	und	20.0000	350.00	7,000.00
0230860096	SEÑALÉTICA INFOR	RMATIVA	und	8.0000	450.00	3,600.00
0230990019	LIJA		und	461.3280	3.00	1,383.98
0232000055	FLETE TERRESTRE		GLB	1.0000	250,000.00	250,000.00
0232970003		ESMOVILIZACION DE EQUIPO Y	GLB	1.0000	11,500.00	11,500.00
0238000000	MAQUINARIA HORMIGON			296 5680	70.00	20,759.76
		112 2 4 6 5	m3		70.00	
0238510002	AFIRMADO PARA S		m3	5,931.3600	35.00	207,597.60
0239010103		ACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	mes	8.0000	375.00	3,000.00
0239030067	LEÑA		tercio	405.4560	6.00	2,432.74
0239050000	AGUA		m3	2,177.3800	2.00	4,354.76
0239090078	GRASS		m2	2,059.5000	3.00	6,178.50
0243010003	MADERA TORNILLO		p2	1,045.1424	3.50	3,658.00
0243100007	MADERA TORNILLO	PARA ENCOFRADO INCLUYE CORTE	p2	94,883,0480	3.50	332,090.67
0243510062	ESTACAS DE MADE	ERA .	und	10,758.5060	1.00	10,758.51
0243510063	ESTACAS DE FIERF		und	7,578.9600	1.00	7.578.96
0244040017	MEDIDAD DE MITIG		GLB	1.0000	8,500.00	8.500.00
0244040020	IMPREVISTOS	ACICIV	GLB	1.0000	2,500.00	2.500.00
	THINFR					
0253030027		TOU	gln	1,063.9180	18.00	19,150.52
0253900002	KEROSENE INDUS		gln	516.6141	5.00	2,583.07
0254450070	PINTURA DE TRAFI		gln	1,320.5120	50.00	66,025.60
0274010010	TUBO PVC SAP 3/4		m	12,357.0000	2.50	30,892.50
0298010082	POSTE DE SEÑALIZ		und	10.0000	30.00	300.00
0298010083	CONOS NARANJA [DE SEGURIDAD	und	10.0000	30.00	300.00
0298010095	GROUTING DE CON	NCRETO	kg	12,357.0000	3.12	38,553.84
			FOLIBOS		i o	9,488,380.02
0337010001	HERRAMIENTAS MA	ANITALES	EQUIPOS %MO			161,056.53
UJJU U 10UUT	CASCO BLANCO RE		%MO und	7,000	10.00	
0007040400				7.0000	40.00	280.00
					10.00	
0337010101	CASCO PARA PERS		und	60.0000	12.00	720.00
0337010100 0337010101 0337010102 0337010103		SONAL			10.00	720.00 780.00 240.00

S10 Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0502006 ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE Fecha 18/06/2020

CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 060901 Unidad Precio S/. Parcial S/. 0337010104 0337010105 LENTES DE SEGURIDAD SKY BLUE LUNA CLARA 10 0000 60 00 LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE - LUNA OSCURA 300.00 60.0000 und 5 00 RESPIRADOR SIMPLE CONTRA POLVO PREFILTRO P/CARTUCHO DE RESPIRADOR 0337010106 60.0000 120.00 0337010107 60.0000 120.00 und 2 00 GUANTES DE BADANA GUANTES DE JEBE MANGA CORTA 0337010108 und 60.0000 420.00 0337010109 und 30.0000 9 00 270.00 GUANTES DE JEBE MANGA LARGA GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC 0337010110 und 30.0000 9.00 270.00 0337010111 und 60.0000 10.00 600.00 0337010112 GUANTES DE CUERO CON REFUERZO und 30.0000 10.00 300.00 und und 0337010113 TAPONES AUDITIVOS 60 0000 5.00 300.00 0337010114 ZAPATOS PUNTA DE ACERO 20.0000 45.00 900.00 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA C/PUNTA REFORZADA und und 0337010115 60 0000 25.00 1,500.00 0337010116 POLO CON LOGOTIPO ESTAMPADO EN ALGODÓN 60.0000 6.00 360.00 und und 40.00 35.00 0337010117 PANTALÓN DE TELA DENIM PARA PERSONAL STAFF 10 0000 400.00 0337010118 PANTALÓN DE TELA DRILL, COLOR NARANJA 60.0000 2,100.00 und und 0337010119 CAMISA DE AI GODÓN PARA PERSONAI STAFE 22 0000 30.00 660 00 0337010120 CHALECOS DE TELA CON CINTA REFLECTIVA COLOR NARANJA 22.0000 132.00 6.00 0337010121 CHALECOS DE TELA DRILL CON CINTA REFLECTIVA COLOR und 22.0000 18.00 396.00 PLOMO PONCHO CON CAPUCHA DE PLÁSTICO CASACA IMPERMEABLE DE PLÁSTICO 0337010122 und 12.0000 22.00 264.00 0337010123 35.0000 805.00 und 23.00 0337900100 0348010011 BROCHA TUMI 4" MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 5,159.22 90,546.81 und 737.0313 7.00 hm 6,036.4537 15.00 0348040040 0349020007 CAMION VOLQUETE 10 M3. COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 625,159.42 4,087.70 3,907.2464 160.00 136.2566 hm 30.00 0349030001 0349040034 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 2,797.8974 12.00 33,574.77 410 693 78 hm 1 466 7635 280.00 0349040096 0349070051 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 hm 976.8116 190.00 185,594.20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 12,074.2999 7 00 84.520.10 0349090002 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP DIA 180.00 63,621.97 0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm hm 1.627.2125 140 00 227.809.75 0349190006 782.4368 12,518.99 16.00 TALADRO ROTOPERCUTOR (INC. BROCA) 0349900015 hm 526 9040 5.00 2.634.52

1,919,274.76

S/.

Total

S10 Página: 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

0502006 Obra

DESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILILIQUE

001 18/06/2020 060901 Subpresupuesto Fecha Lugar

Lugar	060901	CAJAMARCA - SAN IGNACIO - S	AN IGNACIO			
Código	Recurso		Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
			MANO DE OBRA			
0147000043	CARACITADOR EN	SEGURIDAD Y SALUD	DIA	32 0000	250 00	8 000 00
0147000043						-,
0147000044		BORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y	mes	1.0000	2,300.00	2,300.00
		DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD				
	OCUPACIONAL		200		201-201-204	
0147010002	OPERARIO		hh	68,506.9396	22.96	1,572,919.33
0147010003	OFICIAL		hh	48,324.4055	18.16	877,571.20
0147010004	PEON		hh	183,229.8378	16.41	3,006,801.64
					_	5,467,592.17
			MATERIALES			
0202010001	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 1"	kg	5.0000	4.30	21.50
0202010003	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 2"	kg	5.0000	4.30	21.50
0202010005	CLAVOS PARA MAI	DERA C/C 3"	kg	2,410.9320	4.30	10,367.01
0202040066	ALAMBRE NEGRO	# 16	kg	2,135.4640	4.30	9,182.50
0202970043		DO Fy= 4200 KG/CM2 GRADO 60	ka	10.379.8800	3.50	36.329.58
0204000000	ARENA FINA	,	m3	3,835.1720	80.00	306,813.76
0205000003	PIEDRA CHANCADA	A DE 1/2"	m3	13,947.9143	60.00	836,874.86
0205010001	AFIRMADO PARA B					594.945.00
	ARENA GRUESA	AOL	m3	19,831.5000	30.00	GBMB G1000
0205010004			m3	9,615.4003	60.00	576,924.02
0205020053	PIEDRA OVER		m3	11,862.7200	50.00	593,136.00
0213000006	ASFALTO RC-250		gln	1,589.8707	21.00	33,387.28
0221000000	CEMENTO PORTLA	IND TIPO I (42.5KG)	BOL	177,619.8950	30.50	5,417,406.80
0230020001	YESO DE 28 Kg		BOL	2,934.1380	3.00	8,802.41
0230220012	TECKNOPORT DE 1	1" x 4" x 8"	pln	2,805.7310	5.00	14,028.66
0230340008	2 x 4" X 8" CILINDRO DE 55 GA	AN	pza	29.6616	45.00	1,334.77
0230760077	GIGANTOGRAFIA 3		und	1.0000	400.00	400.00
0230860083	CURADOR PARA C		gln	1,059.5600	6.00	6,357.36
0230860085	SEÑALÉTICA IMPRI		und	35.0000	6.00	210.00
0230860086	MALLA DE SEGURI		ril	5.0000	16.00	80.00
0230860087	CINTA DE SEÑALIZ		rll	7.0000	4.00	28.00
0230860088	CANASTILLA O TAB		pza	4.0000	6.00	24.00
0230860089		LIZACIÓN CERVICAL	pza	4.0000	4.00	16.00
0230860090	EXTINTORES DE PI		pza	4.0000	160.00	640.00
0230860091	BOTIQUÍN DE EMER		pza	1.0000	350.00	350.00
0230860095	SEÑALIZACION AM	BIENTAL	und	20.0000	350.00	7,000.00
0230860096	SEÑALÉTICA INFOR	RMATIVA	und	8.0000	450.00	3,600.00
0230990019	LIJA		und	461.3280	3.00	1,383.98
0232000055	FLETE TERRESTRE		GLB	1.0000	250,000.00	250,000.00
0232970003		ESMOVILIZACION DE EQUIPO Y	GLB	1.0000	11,500.00	11,500.00
0238000000	MAQUINARIA HORMIGON			296 5680	70.00	20,759.76
		112 2 4 6 5	m3		70.00	
0238510002	AFIRMADO PARA S		m3	5,931.3600	35.00	207,597.60
0239010103		ACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	mes	8.0000	375.00	3,000.00
0239030067	LEÑA		tercio	405.4560	6.00	2,432.74
0239050000	AGUA		m3	2,177.3800	2.00	4,354.76
0239090078	GRASS		m2	2,059.5000	3.00	6,178.50
0243010003	MADERA TORNILLO		p2	1,045.1424	3.50	3,658.00
0243100007	MADERA TORNILLO	PARA ENCOFRADO INCLUYE CORTE	p2	94,883,0480	3.50	332,090.67
0243510062	ESTACAS DE MADE	ERA .	und	10,758.5060	1.00	10,758.51
0243510063	ESTACAS DE FIERF		und	7,578.9600	1.00	7.578.96
0244040017	MEDIDAD DE MITIG		GLB	1.0000	8,500.00	8.500.00
0244040020	IMPREVISTOS	ACICIV	GLB	1.0000	2,500.00	2.500.00
	THINFR					
0253030027		TOU	gln	1,063.9180	18.00	19,150.52
0253900002	KEROSENE INDUS		gln	516.6141	5.00	2,583.07
0254450070	PINTURA DE TRAFI		gln	1,320.5120	50.00	66,025.60
0274010010	TUBO PVC SAP 3/4		m	12,357.0000	2.50	30,892.50
0298010082	POSTE DE SEÑALIZ		und	10.0000	30.00	300.00
0298010083	CONOS NARANJA [DE SEGURIDAD	und	10.0000	30.00	300.00
0298010095	GROUTING DE CON	NCRETO	kg	12,357.0000	3.12	38,553.84
			FOLIBOS		i o	9,488,380.02
0337010001	HERRAMIENTAS MA	ANITALES	EQUIPOS %MO			161,056.53
UJJU U 10UUT	CASCO BLANCO RE		%MO und	7,000	10.00	
0007040400				7.0000	40.00	280.00
					10.00	
0337010101	CASCO PARA PERS		und	60.0000	12.00	720.00
0337010100 0337010101 0337010102 0337010103		SONAL			10.00	720.00 780.00 240.00

S10 Página : 2

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0502006 ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Subpresupuesto 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SANTIAGO Y CHILLIQUE Fecha 18/06/2020


CAJAMARCA - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO 060901 Unidad Precio S/. Parcial S/. 0337010104 0337010105 LENTES DE SEGURIDAD SKY BLUE LUNA CLARA 10 0000 60 00 LENTES DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE - LUNA OSCURA 300.00 60.0000 und 5 00 RESPIRADOR SIMPLE CONTRA POLVO PREFILTRO P/CARTUCHO DE RESPIRADOR 0337010106 60.0000 120.00 0337010107 60.0000 120.00 und 2 00 GUANTES DE BADANA GUANTES DE JEBE MANGA CORTA 0337010108 und 60.0000 420.00 0337010109 und 30.0000 9 00 270.00 GUANTES DE JEBE MANGA LARGA GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC 0337010110 und 30.0000 9.00 270.00 0337010111 und 60.0000 10.00 600.00 0337010112 GUANTES DE CUERO CON REFUERZO und 30.0000 10.00 300.00 und und 0337010113 TAPONES AUDITIVOS 60 0000 5.00 300.00 0337010114 ZAPATOS PUNTA DE ACERO 20.0000 45.00 900.00 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA C/PUNTA REFORZADA und und 0337010115 60 0000 25.00 1,500.00 0337010116 POLO CON LOGOTIPO ESTAMPADO EN ALGODÓN 60.0000 6.00 360.00 und und 40.00 35.00 0337010117 PANTALÓN DE TELA DENIM PARA PERSONAL STAFF 10 0000 400.00 0337010118 PANTALÓN DE TELA DRILL, COLOR NARANJA 60.0000 2,100.00 und und 0337010119 CAMISA DE AI GODÓN PARA PERSONAI STAFE 22 0000 30.00 660 00 0337010120 CHALECOS DE TELA CON CINTA REFLECTIVA COLOR NARANJA 22.0000 132.00 6.00 0337010121 CHALECOS DE TELA DRILL CON CINTA REFLECTIVA COLOR und 22.0000 18.00 396.00 PLOMO PONCHO CON CAPUCHA DE PLÁSTICO CASACA IMPERMEABLE DE PLÁSTICO 0337010122 und 12.0000 22.00 264.00 0337010123 35.0000 805.00 und 23.00 0337900100 0348010011 BROCHA TUMI 4" MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 5,159.22 90,546.81 und 737.0313 7.00 hm 6,036.4537 15.00 0348040040 0349020007 CAMION VOLQUETE 10 M3. COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 625,159.42 4,087.70 3,907.2464 160.00 136.2566 hm 30.00 0349030001 0349040034 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 2,797.8974 12.00 33,574.77 410 693 78 hm 1 466 7635 280.00 0349040096 0349070051 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 hm 976.8116 190.00 185,594.20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 12,074.2999 7 00 84.520.10 0349090002 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP DIA 180.00 63,621.97 0349110010 RODILLO LISO VIBRATORIO hm hm 1.627.2125 140 00 227.809.75 0349190006 782.4368 12,518.99 16.00 TALADRO ROTOPERCUTOR (INC. BROCA) 0349900015 hm 526 9040 5.00 2.634.52


1,919,274.76


S/.

Total

Anexo 9. Planos







. Foto 1: Calicata 1




Fuente: 2020 Foto 2: Vista a cielo abierto del estrato de la C-01-Jiron Chililique



Fuente: 2020

Foto 3: Vista a cielo abierto del estrato de la C-02-Jiron Chililique




Fuente: 2020

Foto 4: Vista a cielo abierto del estrato de la C-03



Fuente: 2020

Foto 5. Vista a cielo abierto del estrato de la C-04



Fuente: 2020

Foto 6. Vista a cielo abierto del estrato de la C-05



Fuente: 2020