



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE MECÁNICA  
ELÉCTRICA**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO  
MECÁNICO ELECTRICISTA**

**“MANTENIMIENTO PREDICTIVO CON APLICACIÓN DE UN  
SISTEMA TERMOGRAFICO PARA OPTIMIZAR LOS INDICADORES  
DE CALIDAD DE SUMINISTRO EN LOS ALIMENTADORES DE  
MEDIA TENSION TRUJILLO NOR OESTE”**

**AUTOR:**

GILBERT IVAN CABRERA FLORES

**ASESOR ESPECIALISTA:**

ING. CARLOS SÁNCHEZ HUERTAS

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

SISTEMAS Y PLANES DE MANTENIMIENTO

**TRUJILLO – PERÚ**

**2018**

## **DEDICATORIA**

*A Dios, por haberme guiado en cada momento y haberme dado la fuerza para seguir adelante.*

*A mis padres Alejandro y Alejandrina quienes fueron las personas que me motivaron a seguir adelante y alcanzar mis metas.*

*A cada uno de mis hermanos que han contribuido al logro de esta Carrera Profesional.*

*A mis hijos Brans y Misrrain quienes son mis amores que me dan la alegría y la motivación cada día.*

*A mi esposa Carla por su amor y gran apoyo para terminar esta carrera y realizarme como profesional.*

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecer en primer lugar a Dios por darme los conocimientos necesarios y permitir conocer a los ingenieros: Ing. Carlos Sánchez Huertas y el Ing. Jorge Eduardo Lujan López, quienes me apoyaron para el desarrollo de este proyecto.

Al Ing. Wilar Saguma Calle por compartir sus conocimientos lo cual han sido fundamental para este trabajo de investigación, así mismo a mis compañeros de trabajo por brindarme su apoyo incondicional.

## **PRESENTACIÓN**

**Señores Miembros del Jurado:**

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “*Mantenimiento Predictivo con Aplicación de un Sistema Termográfico para Optimizar los Indicadores de Calidad de Suministro en los Alimentadores de Media Tensión Trujillo NOR OESTE*” la cual dejo a vuestra consideración, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para adquirir el título Profesional de Ingeniero Mecánico Electricista.

El autor

## INDICE

PAGINA DE JURADO .....	i
DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO .....	iii
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD .....	iv
PRESENTACIÓN .....	v
INDICE.....	vi
RESUMEN .....	ix
ABSTRACT .....	xii
I. Introducción.....	13
1.1 Realidad problemática .....	14
1.2 Trabajos previos .....	15
1.3 Teorías relacionadas al tema .....	18
1.3.1 Sistema eléctrico Trujillo Nor Oeste.....	18
1.3.2 Centro de control de operaciones (CCO) .....	18
1.3.3 Normas de técnicas .....	19
1.3.4 Calidad de suministro.....	20
1.3.5 Tiempo de interrupción .....	21
1.3.6 Tipos de Interrupciones .....	22
1.3.7 Mantenimiento predictivo .....	23
1.3.8 Termografía .....	25
1.3.9 Sectores de Distribución Típicos .....	27
1.3.10 Indicadores.....	28
1.3.11 Alimentador Media Tensión (AMT).....	30
1.3.12 Componentes de los alimentadores-(AMT) .....	30
1.4 Formulación del problema .....	37

1.5 Justificación del estudio .....	37
1.6 Hipótesis.....	37
1.7 Objetivos .....	38
1.7.1    Objetivo general .....	38
1.7.2    Objetivos específicos .....	38
II. Método .....	39
2.1 Tipo de estudio .....	40
2.2 Diseño de la investigación .....	40
2.3 Variables, operacionalización .....	40
2.3.1    Variables independientes .....	40
2.3.2    Variables dependientes .....	40
2.4 Operacionalización de variables.....	42
2.5 Población y muestra.....	43
2.5.1    Población .....	43
2.5.2    Muestra .....	43
2.6 Técnicas de instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad .....	43
2.7 Métodos de análisis de datos .....	44
2.8 Aspectos éticos .....	44
III. Resultados .....	45
3.1 Recolección de datos de los AMT (Indicadores de calidad de energía) .....	46
3.2 SAIDI – SAIFI .....	50
3.3 ENS.....	50
3.4 Compensación .....	51
3.5 Determinación de AMT critica.....	52
3.6 Actividades predictivas .....	55
3.7 Criterios de diseño para el mantenimiento predictivo basado en termografía .....	56
3.8 Programa de mantenimiento predictivo .....	58

3.9 Realización de inspección termográfica .....	60
3.10 Proyección de indicadores después de aplicar las actividades predictivas .....	67
3.11 SAIDI – SAIFI .....	67
3.12 ENS .....	68
3.13 Compensación .....	69
3.14 Análisis de Costo por mantenimiento predictivo (termografía) .....	70
3.1.5 Rentabilidad del Proyecto .....	71
IV. Discusión .....	73
V. Conclusiones .....	75
VI. Recomendaciones .....	77
VII. Referencias .....	78
INDICE DE ABREVIATURAS .....	81
ANEXO 01. DIAGRAMA UNIFILAR (DISTRIBUCIÓN) .....	83
ANEXO 02. IMÁGENES TERMOGRAFICAS .....	84
ANEXO 03. ORDEN DE MANTENIMIENTO .....	86
ANEXO 04. REPORTE DE INSPECCIÓN .....	87

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Aspectos de calidad de los servicios eléctricos .....	19
Figura 2. Calidad de suministro y tolerancias .....	21
Figura 3. Luz visible y térmica .....	26
Figura 4. Transformadores de potencia .....	31
Figura 5. Celda de distribución 10KV .....	32
Figura 6. Postes de media tensión .....	32
Figura 7. Conductor de media tensión .....	33
Figura 8. Aisladores.....	34
Figura 9. Recloser – CUT OUT .....	35
Figura 10. Tipos de Conectores.....	35
Figura 11. Herrajes .....	36
Figura 12. Traformix .....	36
Figura 13. Diagrama de flujo del proyecto .....	41
Figura 14. Cámara termográfica.....	43
Figura 15. Índice de interrupciones de los AMT .....	49
Figura 16. Energía no suministrada de cada AMT por semestre .....	51
Figura 17. Indicador de Compensación por semestre .....	52
Figura 18. Termografia comparativa en lineas de media tensión .....	57
Figura 19. Programa de mantenimiento predictivo .....	59
Figura 20. Flujo de trabajo utilizando camara termografica.....	62
Figura 21. Punto caliente de conector en la Estructura 00123284 .....	63
Figura 22. Punto caliente de CUT-OUT Estructura 0023173.....	64
Figura 23. Diagrama de flujo de analisis termografico .....	66
Figura 24. Indicadores SAIDI TOE 104.....	67
Figura 25. Indicadores SAIFI TOE 104 .....	68
Figura 26. Energía no suministrada.....	69
Figura 27. Compensación .....	69

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1. Interrupciones de la TOE 104 del año 2017 .....	47
Tabla 2. Elementos que conforman alimentador de media tensión.....	49
Tabla 3. Indicadores de SAIFI y SAIDI por semestre del año 2017.....	50
Tabla 4. Resumen de indicadores de calidad de suministro por ATM.....	53

## RESUMEN

El objetivo de la presente tesis es mejorar la gestión de mantenimiento aplicando técnicas predictivas mediante termografía en los alimentadores de media tensión de Trujillo Nor Oeste, que conlleven a la reducción de interrupciones para mejorar los indicadores de calidad de suministro de la empresa Hidrandina S.A.

En este estudio se analizó a los 7 alimentadores que cuenta Trujillo Nor Oeste: TOE 101, TOE 102, TOE 103, TOE 104, TOE 105, TOE 201, TOE 202, para el cual se utilizó información almacenada en el centro de control de operaciones (CCO) del año 2017.

El presente trabajo consta en realizar un plan de actividades predictivas a los alimentadores de media tensión considerando los índices de falla, definiendo la TOE 104, la cual es la más afectada en calidad de energía suministrada.

El indicador SAIFI en el primer semestre del año 2017 fue de 7.658 veces, y en el primer semestre del año 2018 se obtuvo 4.96 veces, el indicador SAIDI en el primer semestre del año 2017 fue de 11.85 horas y en el primer semestre del año 2018 fue de 8.24 horas, el indicador de ENS en el primer semestre del año 2017 fue de 14,548.68 kW/h y en el primer semestre del año 2018 se obtuvo 5,017.59 kW/h, el indicador de compensación en el primer semestre del año 2017 fue de 25,969.39 dólares, y en el primer semestre del año 2018 fue de 8,956.4 dólares, obteniéndose una reducción de 65.5%.

**Palabras Claves:** Interrupción, SAIDI, SAIFI, ENS, Compensación, Termografía.

## **ABSTRACT**

The purpose of this thesis is to make better maintenance management by applying predictive techniques by means of thermography in the medium voltage feeders of Trujillo Nor Oeste, which leads to the reduction of interruptions to improve supply quality indicators, the development of this research is carried out in the facilities of the company Hidrandina SA

In this study we analyzed the 7 medium voltage feeders that has Trujillo Nor Oeste: TOE 101, TOE 102, TOE 103, TOE 104, TOE 105, TOE 201, TOE 202, in which we used information stored in the operations control center (CCO) of the year 2017.

The present work consists of carrying out a plan of predictive activities for the medium voltage feeders, considering the failure rates, defining the TOE 104, which is the most affected in the quality of energy supplied.

The SAIFI indicator in the first semester of 2017 was 7,658 times, and in the first semester of the year 2018 it was obtained 4.96 times, the SAIDI indicator in the first semester of the year 2017 was 11.85 hours and in the first semester of the year 2018 8.24 hours was obtained, the indicator of ENS in the first semester of 2017 was 14,548.68 kW / h and in the first semester of 2018 it was obtained 5.017.59 kW / h, the compensation indicator in the first semester of 2017 was 25,969.39 dollars, and in the first semester of the year 2018 it was of 8,956.4 dollars, obtaining a reduction of 65.5%.

**Key Words:** Interruption, SAIDI, SAIFI, ENS, Compensation, Thermography.

Yo, Dr. Jorge Eduardo Lujan López. Docente de la Facultad de Ingeniería y Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad César Vallejo de Trujillo, revisor de la tesis titulada

"Mantenimiento predictivo con la aplicación de un sistema termográfico para optimizar los indicadores de calidad de suministro en los alimentadores de media tensión Trujillo Nor Oeste" del estudiante Gilbert Ivan Cabrera Flores, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 15% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Trujillo. 28 de 01 2019

  
Firma

DNI: 17.897.692

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad	Aprobó	Rectorado
---------	----------------------------	--------	---	--------	-----------