



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

**Diagnóstico situacional del asilo San José y su influencia en  
la calidad de vida de los residentes, Casma – Casma**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**Arquitecta**

**AUTORA:**

Sosa Durand, Nadine Elizabeth ([orcid.org/0000-0003-4161-0086](https://orcid.org/0000-0003-4161-0086))

**ASESORA:**

Arq. Mstra. Arévalo Arellano, Patsy Jhoana ([orcid.org/0000-0001-6538-1201](https://orcid.org/0000-0001-6538-1201))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Urbanismo sostenible

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

**CHIMBOTE – PERÚ**

**2023**

## DEDICATORIA

Esta tesis se dedica con cariño y gratitud a los residentes del asilo San José, quienes han sido una fuente de sabiduría y experiencias enriquecedoras a lo largo de sus vidas. También se dedica a mi papá Isidro Durand Gómez, fuente de inspiración y ejemplo de perseverancia. En conjunto, esta tesis rinde homenaje a la importancia de cuidar y valorar a nuestros ancianos, recordando su amor y sabiduría en nuestras vidas.

*Sosa Durand Nadine Elizabeth.*

## AGRADECIMIENTO

Expreso mi profundo agradecimiento a la Arq. Mstra. Patsy Jhoana Arévalo Arellano, mi asesora, por su apoyo invaluable en mi tesis. Su orientación experta y dedicación fueron fundamentales en mi proyecto, y su compromiso con mi éxito dejó una huella indeleble en mi mente y corazón. Su constante guía, habilidad para identificar enfoques sólidos y capacidad para estimular mi pensamiento crítico fueron vitales para mi excelencia académica.

También agradezco a mi amada familia, cuyo apoyo inquebrantable ha sido mi fuente de inspiración y fuerza en este viaje. Su paciencia, amor y comprensión han sido un faro de esperanza en los momentos más desafiantes, y su sacrificio y apoyo constante han sido clave para mi perseverancia y éxito.

*Sosa Durand Nadine Elizabeth.*



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

## **Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, ARÉVALO ARELLANO PATSSY JHOANA, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHIMBOTE, asesor de Tesis titulada: "

"Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"

", cuyo autor es SOSA DURAND NADINE ELIZABETH, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

CHIMBOTE, 22 de Noviembre del 2023

<b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>	<b>Firma</b>
ARÉVALO ARELLANO PATSSY JHOANA <b>DNI:</b> 45829630 <b>ORCID:</b> 0000-0001-6538-1201	Firmado electrónicamente por: PAREVALOA89 el 18-12-2023 17:47:23

Código documento Trilce: TRI - 0660961





**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**  
**Declaratoria de Originalidad del Autor**

Yo, SOSA DURAND NADINE ELIZABETH estudiante de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHIMBOTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "

Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"

", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
SOSA DURAND NADINE ELIZABETH <b>DNI:</b> 77905531 <b>ORCID:</b> 0000-0003-4161-0086	Firmado electrónicamente por: NSOSADU el 26-12- 2023 11:01:05

Código documento Trilce: INV - 1661519

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>CARÁTULA</b> .....	<b>i</b>
<b>DEDICATORIA</b> .....	<b>ii</b>
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>Declaratoria de Autenticidad del Asesor</b> .....	<b>iv</b>
<b>Declaratoria de Originalidad del Autor</b> .....	<b>v</b>
<b>ÍNDICE DE CONTENIDOS</b> .....	<b>vi</b>
<b>ÍNDICE DE TABLAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>RESUMEN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>II. MARCO TEÓRICO</b> .....	<b>4</b>
<b>III. METODOLOGÍA</b> .....	<b>10</b>
3.1. Tipo y diseño de investigación.....	10
3.2. Variable y operacionalización .....	10
3.3. Población, muestra y muestreo.....	11
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	12
3.5. Procedimientos.....	13
3.6. Método de análisis de datos .....	13
3.7. Aspectos éticos .....	13
<b>IV. RESULTADOS</b> .....	<b>14</b>
<b>V. DISCUSIÓN</b> .....	<b>30</b>
<b>VI. CONCLUSIONES</b> .....	<b>34</b>
<b>VII. RECOMENDACIONES</b> .....	<b>34</b>
<b>REFERENCIAS</b> .....	<b>37</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>40</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>TABLA N°1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....</b>	<b>11</b>
<b>TABLA N°2: HABITACIONES ADECUADAS .....</b>	<b>14</b>
<b>TABLA N°3: ÁREA CONSTRUIDA .....</b>	<b>15</b>
<b>TABLA N°4: UBICACIÓN DE AMBIENTES.....</b>	<b>16</b>
<b>TABLA N°5: AMBIENTES SEGUROS .....</b>	<b>17</b>
<b>TABLA N°6: ESPACIOS ACONDICIONADOS.....</b>	<b>18</b>
<b>TABLA N°7: PISOS TRANSITABLES .....</b>	<b>19</b>
<b>TABLA N°8: ACCESIBILIDAD.....</b>	<b>20</b>
<b>TABLA N°9: ILUMINACIÓN NATURAL.....</b>	<b>21</b>
<b>TABLA N°10: CLIMA EN LOS AMBIENTES DEL ASILO .....</b>	<b>22</b>
<b>TABLA N°11: SERVICIOS HIGIÉNICOS .....</b>	<b>23</b>
<b>TABLA N°12: SATISFACCIÓN DE LA HABITACIÓN .....</b>	<b>24</b>
<b>TABLA N°13: TIPO DE PISO .....</b>	<b>25</b>
<b>TABLA N°14: PASAMANOS .....</b>	<b>26</b>
<b>TABLA N°15: TRATO DEL PERSONAL .....</b>	<b>27</b>

## ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS

<b>FIGURA N°1: HABITACIONES ADECUADAS</b> .....	14
<b>FIGURA N°2: ÁREA CONSTRUIDA</b> .....	15
<b>FIGURA N°3: UBICACIÓN DE AMBIENTES</b> .....	16
<b>FIGURA N°4: AMBIENTES SEGUROS</b> .....	17
<b>FIGURA N°5: ESPACIOS ACONDICIONADOS</b> .....	18
<b>FIGURA N°6: PISOS TRANSITABLES</b> .....	19
<b>FIGURA N°7: ACCESIBILIDAD</b> .....	20
<b>FIGURA N°8: ILUMINACIÓN NATURAL</b> .....	21
<b>FIGURA N°9: CLIMA EN LOS AMBIENTES DEL ASILO</b> .....	22
<b>FIGURA N°10: SERVICIOS HIGIÉNICOS</b> .....	23
<b>FIGURA N°11: SATISFACCIÓN DE LA HABITACIÓN</b> .....	24
<b>FIGURA N°12: TIPO DE PISO</b> .....	25
<b>FIGURA N°13: PASAMANOS</b> .....	26
<b>FIGURA N°14: TRATO DEL PERSONAL</b> .....	27
<b>FIGURA N°15: FICHA DE OBSERVACIÓN</b> .....	28
<b>FIGURA N°16: FICHA DE OBSERVACIÓN</b> .....	29



## RESUMEN

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal, determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma. El estudio adopta un enfoque de investigación de tipo cuantitativa–aplicada, el enfoque metodológico utilizado en la investigación es de carácter descriptiva correlacional y no experimental. Sin embargo, se determinó que un pequeño porcentaje mediante la evaluación exhaustiva realizada una perspectiva variada entre los residentes. La mayoría (62,5%) percibe las habitaciones como "regulares", lo que indica una satisfacción moderada con las condiciones de alojamiento para adultos mayores. Sin embargo, un pequeño porcentaje (6,2%) considera estas condiciones como "malas", señalando la necesidad urgente de abordar problemas específicos.

**Palabras clave:** Calidad de vida, adultos mayores, asilo, residentes, diagnostico Situacional.

## **ABSTRACT**

The main objective of this research project is to determine the situational status of the San José asylum and its influence on the quality of life of the residents, Casma-Casma. The study adopts a quantitative-applied research approach, the methodological approach used in the research is descriptive, correlational and non-experimental. However, it was determined that a small percentage through comprehensive evaluation conducted a varied perspective among residents. The majority (62.5%) perceive the rooms as "regular", indicating moderate satisfaction with housing conditions for seniors. However, a small percentage (6.2%) consider these conditions "bad", pointing to the urgent need to address specific problems.

**Keywords:** Quality of life, older adults, nursing home, residents, Situational diagnosis.

## I. INTRODUCCIÓN

La población mundial está experimentando un aumento en el número de personas mayores, lo que está generando repercusiones en las interacciones sociales contemporáneas, especialmente en las dinámicas familiares y entre generaciones. Aunque se considera que el envejecimiento contribuye al crecimiento, programas políticos podrían enfrentar desafíos financieros en el futuro para proveer atención médica y pensiones adecuadas a esta demografía.

El informe World Population Prospects 2019 señala que había mil millones de individuos mayores de 60 años, proyectándose que esta cifra llegue a 1,500 millones para el año 2050 según las estimaciones de la ONU.

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el 12.7% de la población está conformado por adultos mayores, mostrando crecimiento considerable desde el 6% en 1950. Además, destaca un 40% en viviendas que poseen un individuo de 60 años o más.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) del INEI, el 77.9% de los ancianos a nivel global sufren enfermedades reumáticas crónicas, y en el año 2021, el 16.2% de los programas sociales estaban dirigidos a beneficiar a los adultos mayores, como el caso del programa Pensión 65.

En la provincia de Casma, Perú, el censo del 2017 mostró que el 12% forma parte de los adultos ascendentes de 60 años, lo que señala en necesidad para la atención especializada de este grupo.

El Asilo San José en Casma, Perú, enfrenta desafíos considerables que afectan la disposición de vida de sus habitantes. Depende de donaciones para mantenerse operativo, acoge a personas sin familia y recursos, representando un desafío en términos de sostenibilidad financiera y capacidad para ofrecer un entorno adecuado. Aceptando residentes de cualquier parte del país, la institución se ve desafiada por una diversidad de necesidades médicas, emocionales y sociales.

En términos de atención médica, el asilo depende principalmente de la posta de Casma para atender a sus 88 residentes, contando solo con 19 empleados para cubrir sus necesidades. Esta falta de personal médico y de apoyo incrementa la vulnerabilidad de los residentes, especialmente considerando las posibles condiciones médicas crónicas que puedan requerir atención especializada.

El traslado de residentes fallecidos plantea dudas sobre la calidad del servicio y el impacto emocional en habitantes, como en los trabajadores del asilo. Estos retos pintan un escenario complejo y generan dudas sobre el nivel de vida de los habitantes en el Asilo San José.

Como planteamientos del problema se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo el diagnóstico situacional del asilo San José influenciara en la calidad de vida de los residentes, Casma - Casma?

Este estudio se justificó socialmente, por lo tanto, radica en la preocupación existente por el estado de los ancianos en el Asilo San José. Se busca realizar un diagnóstico completo que incida directamente en su calidad de vida, abordando aspectos fundamentales como la salud, autonomía y capacidad sensorial.

La justificación teórica de este estudio se sustenta en un minucioso análisis y recopilación de datos provenientes de diversas fuentes como teorías, literatura especializada, publicaciones científicas y documentos. Este enfoque busca facilitar el desarrollo de futuros proyectos de investigación vinculados a el nivel de vida de las personas de edad avanzada en entornos de asilo.

Fundamento metodológico de esta investigación se utilización de controles estadísticos mediante herramientas específicas en la población del Asilo San José. El objetivo es comprobar y medir el porcentaje de requerimientos individuales de cada anciano dentro de este entorno.

El fundamento práctico de este estudio se fundamenta la ejecución en actividades de campo destinadas a obtener información directa y auténtica. Este enfoque se orienta a abordar de manera efectiva el plan que se está llevando a cabo.

Por consecuente se planteó la hipótesis afirmativa (H1): El estado situacional del Asilo San José, beneficiara en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma. Y como hipótesis nula (H0): El estado situacional del Asilo San José, no beneficiara en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

El objetivo general propuesto fue. Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma. También los OE1, Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma. OE2 Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma. OE3, Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.

## II. MARCO TEÓRICO

**Martín Cortés, A. (2021)** en su trabajo académico sobre "Habitaciones para personas mayores". Su meta principal es incorporar un enfoque de diseño centrado en las dimensiones de las habitaciones en hogares para personas mayores, empleando un método cualitativo en su enfoque metodológico. En conclusión, se ha creado un set de fichas que puede ser utilizado como punto de partida en futuras investigaciones sobre el diseño de habitaciones para personas mayores, además de comprender los estándares de arquitectura que influyen en las emociones y, por ende, en la comodidad de los residentes en estos lugares.

**Blanco, M. R., y Jijón Vásquez, R. J., (2018)** en su investigación titulada "Mejora del cuidado de la salud en una unidad de atención gerontológica para adultos mayores". Busca dar prioridad al bienestar físico y mental de los adultos mayores a través de la sensibilización y formación del personal a cargo, así como de las familias. Emplearon un enfoque cualitativo en su método de estudio. En su conclusión, plantean que la implementación de estos diversos programas tanto para el personal como para los familiares puede fortalecer el bienestar del grupo de adultos mayores, generando confianza en aquellos que brindan atención y contribuyendo a su satisfacción general.

**Betegón Blanca, E., (2018)** explora en su tesis: "El impacto de las interacciones interpersonales en la calidad de vida: Un programa dirigido a fortalecer las habilidades sociales y la comunicación en individuos mayores de 60 años". Su propósito es implementar el PCSC para evaluar su impacto en el modo de vida de los hombres mayores, quienes a menudo se ven afectados por la ansiedad, motivándolos a través de talleres psicopedagógicos. En su conclusión, establece que la educación dirigida a personas mayores abarca una variedad de actividades que amplían los conocimientos de manera generalizada.

**Padilla Chalco, J., E., (2019)** en su trabajo académico sobre "Planificación arquitectónica de un centro geriátrico y residencia para el cuidado de personas mayores en la Parroquia de El Quinche". El propósito fue desarrollar una propuesta inicial para establecer un centro geriátrico y una residencia para adultos mayores con el fin de mejorar su salud y bienestar en la Parroquia de El Quinche. Se empleó una metodología mixta. En conclusión, se observó que el proceso de envejecimiento está influenciado por aspectos históricos y culturales que abarcan diversos conocimientos, como la sabiduría, las costumbres y las tradiciones. Se sugiere la creación de espacios que reflejen la identidad local, lo que contribuiría al confort de los ancianos en la Parroquia de El Quinche.

**Martínez Pérez, T., J., González Aragón, C., Ma., Castellón León, G., González Aguiar, B., (2018)** en su publicación científica: "Proceso de envejecimiento, etapas de la vejez y su relación con la calidad de vida: ¿logro o desafío?". El objetivo del proyecto es presentar los desafíos asociados al aumento de la población de ancianos, para mejorar las circunstancias y puedan disfrutar de una vejez más satisfactoria. En tiempos en los que los expertos en el envejecimiento, tanto a nivel poblacional como individual, están cada vez más preocupados y ocupados por asegurar que la vida más larga se viva con altos estándares de calidad, como mejorar y preservar lo fundamental de la naturaleza humana, donde la ética pueda revelar lo construido, tanto lo positivo como lo negativo.

**Monsalve, L., Agudelo, M., Cano, C., Aponte M., (2018)** en su investigación: "Transformaciones en la persona mayor: percepciones acerca de independencia, bienestar y calidad de vida, tanto en entornos hogareños como en residencias geriátricas". Plantea como objetivo, evaluar el grado de autonomía de las personas mayores que viven en sus propias residencias o en instalaciones geriátricas, especialmente en lo que respecta a su bienestar. Basado en un diseño cualitativo. Como conclusión obtuvo que el proceso de envejecimiento debe ser considerado como una etapa natural en la vida. Para que los ancianos vivan un proceso de envejecimiento favorable, es crucial adoptar un enfoque activo, que implica la participación constante de estas

personas. Esta intervención les proporcionará mayor autonomía y una esperanza de vida extendida.

**Vaca Catute, V. J., Cedeño Alejandro, F. A., (2022).** en su artículo: "Estímulo para la participación en ejercicios físicos entre individuos asistentes al Centro Gerontológico Las Piñas en el Cantón Milagro". Su propósito consistió en reconocer los estímulos que promueven la participación en acciones ópticas entre los visitantes del Centro Gerontológico Las Piñas, utilizando un enfoque cualitativo. Por consiguiente, propuso cambios en el estilo de vida de los ancianos, resaltando la importancia de fomentar la motivación desde el entorno familiar y doméstico.

**Queirolo Ore, S., A., Barboza Palomino, M., Ventura León, J., (2020)** en su artículo: "Evaluación de la calidad de vida en personas mayores institucionalizadas en Lima (Perú)". Su propósito fue analizar los atributos de evaluación del cuestionario WHOQOL-OLD, valoración del bienestar en personas de edad avanzada que viven en instituciones, empleando un enfoque instrumental. Como resultado, se concluyó que el cuestionario WHOQOL-OLD, dirigido a evaluar en la calidad de vida, ha sido validado mediante pruebas empíricas que respaldan su fiabilidad y validez, posicionándolo como un recurso apropiado para esta evaluación.

**Vicuña Urbina, Z., O., (2022) en su investigación:** "Centro de asistencia y residencia para adultos mayores en la provincia de Cañete, Perú en el año 2021". Planificar la estructura en una residencia y centro de cuidado destinado a adultos mayores en el distrito de San Luis - Cañete, con el enfoque de garantizar entornos seguros que brinden oportunidades constantes para recreación y aprendizaje continuo. Este enfoque tiene como objetivo abordar las necesidades particulares de este grupo y tener un impacto significativo en la mejora de su bienestar. Se utilizó un método de análisis descriptivo y aplicativo. Se determina que la creación de un centro de retiro y atención para ancianos en San Luis, Cañete, sería altamente ventajosa para esta comunidad en particular.



Esto se debe a la instauración de espacios con un enfoque principal en el cuidado y atención de los habitantes como prioridad en estas instalaciones.

**Tineo Carrero, J., S., (2019)** en su trabajo académico: "Análisis teórico sobre la calidad de vida en la tercera edad". El objetivo principal fue comprender la calidad de vida en la residencia de ancianos en Chiclayo, utilizando un método cuantitativo basado en el análisis estadístico de la información. Según las respuestas de los encuestados en el asilo de Chiclayo, se identificó que el 31% de la población tiene una calidad de vida muy deficiente, el 29% la califica como regular, el 20% la percibe como normal, el 11% la considera bastante buena y el 9% la describe como muy buena.

**Vassallo Cáceres, (2019)** en su trabajo de investigación: "Evaluación de la calidad de vida en ancianos residentes en dos centros de reposo en Lurigancho - Chosica" Reconoció los factores que influyen en el nivel de felicidad y contento de las personas mayores que viven en dos centros de cuidado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Empleó un enfoque cualitativo en su análisis. Concluyó que la integración social, tanto dentro como fuera de la institución, es de gran influencia en las personas mayores. Asimismo, sus habilidades funcionales, que se centran en su capacidad para llevar a cabo actividades diarias y mantener su independencia, son relevantes. También resaltó la relevancia de un entorno acogedor para que los adultos mayores se adapten a la institución. Por último, enfatizó que la atención profesional otorgada por el personal de enfermería es fundamental para promover la salud de los ancianos.

**Moyasevich Tristán, (2019)** en su proyecto académico: "Propuesta de Centro de Día y Residencia para la Tercera Edad en San Martín de Porres". El propósito fue establecer áreas transicionales con diversas actividades culturales y recreativas para fomentar la interacción y la adaptación de las personas, ya sea dentro o fuera de un centro determinado. Como conclusión, se destaca la importancia de hacer accesibles tanto los espacios como la circulación interna y externa, además de considerar la ubicación estratégica de los pabellones para ofrecer diferentes perspectivas visuales. Se sugiere que el diseño pueda diferenciar estas áreas. Se enfatiza la necesidad de priorizar espacios con zonas

verdes, organizando alrededor de un núcleo central, lo que permitiría crear más áreas recreativas.

**Hernández Chanamé, J., O., Chanamé Carretero, M., L., (2016)** en su investigación: "El impacto de las condiciones espaciales y funcionales en la calidad de vida de los residentes en el asilo de ancianos de Chiclayo". Buscó examinar y establecer el impacto en los escenarios espaciales y utilitarios del asilo en el nivel de bienestar de los adultos mayores que viven allí. Se empleó un enfoque metodológico mixto. La conclusión extraída fue que los escenarios espaciales y utilitarios del asilo resultaron ser satisfactorias o incluso óptimas.

**Callirgos, J.,C., (2018)** en su estudio: "El panorama de la población adulta mayor en el Perú". La condición económica de las personas mayores en Perú presenta retos considerables, especialmente para aquellos en condiciones de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la falta de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado adecuados, lo que impacta negativamente su nivel de vida y bienestar en general.

**Morales Mendoza, Y., (2018)** en su investigación: "Propuesta de Diseño Arquitectónico para un Centro Geriátrico con Sistema de Aislamiento Térmico en Huaraz". Su objetivo consistió en desarrollar un sistema térmico integral para proteger a las personas mayores del clima frío en la ciudad de Huaraz, evitando complicaciones derivadas de enfermedades crónicas. Se basaron en un análisis detallado del entorno urbano. Se empleó un enfoque descriptivo sin experimentación. En resumen, el plan arquitectónico para el centro geriátrico incorporó un sistema de envoltura adaptable a cambios climáticos, considerando áreas específicas como residenciales, médicas, complementarias, de servicios y espacios públicos, beneficiando a una población de 4720 residentes.

**Vega Ríos, M., O., (2022)** en su tesis: "Impacto del Espacio Arquitectónico en la Psicomotricidad de los Residentes Mayores del Asilo de Huaraz – 2022". El propósito principal es evaluar cómo el diseño físico del espacio arquitectónico afecta la habilidad de los individuos de edad avanzada que viven en la

residencia de ancianos de Huaraz en el año 2022. El método de análisis fue cuantitativo. En relación al desplazamiento dentro del diseño arquitectónico y su vínculo con la habilidad psicomotriz, se puede inferir que, con una correlación de  $r=0.669$ , existe una relación moderadamente positiva. Esto señala que el desplazamiento en el entorno de la arquitectura tiene un efecto beneficioso en la destreza motora de los habitantes mayores del Asilo de Huaraz en el año 2022.

**Somoza Becerra, W., (2018)** en su tesis: "Estudio sobre la Depresión en Personas Mayores en el Asilo San José de Casma, 2018". Descubrió los distintos grados de depresión entre los adultos mayores alojados en el asilo San José - Casma. Aplicó un enfoque de investigación simple, descriptivo y cuantitativo. En síntesis, en este asilo, el 64.7% de los ancianos tiene un nivel moderado de depresión, el 11.8% muestra un nivel severo y el 23.5% no experimenta síntomas depresivos.

**Vega Rios, M., O., (2019)** en su investigación "Centro geriátrico para mejorar la calidad de vida en la ciudad de Huaraz - centro geriátrico en la ciudad de Huaraz", se propuso monitorear las enfermedades en un centro para ancianos con la meta de elevar la calidad de vida de las personas mayores. Su enfoque metodológico fue de tipo mixto. Como conclusión, resaltó la importancia de la cohesión, la distribución espacial y la ubicación dentro de un centro para ancianos, ya que estos aspectos contribuyen al confort y bienestar de los adultos mayores.

### III. METODOLOGÍA


#### 3.1. Tipo y diseño de investigación

##### 3.1.1. Tipo de investigación:

El método utilizado en este estudio es cuantitativo y práctico, destinado a enfrentar situaciones reales. Se distingue por recopilar información numérica y estadística que facilita el análisis de los resultados y la evaluación de datos cuantitativos.

##### 3.1.2. Diseño de investigación:

El enfoque metodológico utilizado en este estudio es descriptivo y correlacional, sin la inclusión de un diseño experimental.



**Donde:**

M: Muestra

O1: Observaciones en la V1.

O2: Observaciones en la V2.

R: Relación en las V1 y V2.

#### 3.2. Variable y operacionalización:

- **V1 (ind.):** Diagnóstico situacional del Asilo San José. **Hernández (2015)**. El diagnóstico situacional consiste en reconocer, detallar y examinar de manera crítica la condición actual de una entidad organizativa o una región geográfica.
- **V2 (dep.):** Calidad de vida de los residentes. **Revista española de salud pública, (2010)**. El bienestar personal y social se refiere a una serie de circunstancias que afectan la calidad de vida de una persona.

**Tabla N° 01**

Matriz de operacionalización de variable

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADOR	ESCALA
Diagnostico situacional del Asilo San José	Hernández (2015). El diagnóstico situacional implica identificar, describir y analizar críticamente la situación actual de una organización o un área geográfica.	La variable independiente "Diagnostico situacional del Asilo San José" será operacionalizada por dos dimensiones (Aspecto arquitectónico y Bienestar Social). Y se medirá en escala nominal.	Aspecto Arquitectónico	Areas comunes	Nominal
				Accesibilidad	
Seguridad					
Paisajismo					
Criterio funcional					
Criterio espacial					
Criterio formal					
Confort térmico					
Bienestar social	Confort Lumínico				
Confort Acústico					
Calidad de vida de los residentes	Revista española de salud pública, (2010). El bienestar social y personal es un conjunto de condiciones que hace alusión a la calidad de vida.	La variable dependiente "Calidad de vida de los residentes" será operacionalizada por dos dimensiones (Situación Socioeconómico, Aspecto Salud). Y se medirá en escala nominal.	Situación socioeconómico	Nivel socioeconómico	Nominal
			Aspecto Salud	Ingresos-económicos	
				Social	
Físico					
Emocional					

### 3.3. Población, muestra y muestreo

#### 3.3.1. Población:

En el asilo San José cuentan con una población de 88 personas entre hombre y mujeres.

- **Criterios de inclusión**

- Los residentes del hogar de ancianos San José.

- **Criterios de exclusión**

- Las personas de más de 60 años que no residen en instituciones de cuidado.

### 3.3.2. Muestra:

En este caso, el cálculo de la muestra fue un total de 88 residentes del asilo, el cual arrojó un 15.92 siendo la cantidad de grupos encuestados en el asilo.

Fórmula utilizada.

Donde:

$$n = \frac{Z^2pqN}{E^2(N-1) + Z^2pq}$$

n: Tamaño de muestra

z: Nivel de confianza = 1.96

p: Probabilidad de éxito 50% = 0.5

q: Probabilidad de fracaso 50% = 0.05

E: Nivel de error 5% = 0.05

N: Tamaño de la población = 88

n:  $(1.96)^2 (0.5) (0.5) (88) / (0.05)^2 (88-1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)$

n: 15.92

### 3.3.3. Muestreo:

Se aplicará un muestreo aleatorio simple y probabilístico, ya que se ha escogido la población representativa para constituir la muestra.

### 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

- Formato para la observación utilizado para la variable 1.
- Encuesta utilizada para evaluar la variable 2.

### **3.5. Procedimientos:**

Inicialmente, se identificó el problema que impacta de manera directa a los adultos mayores. Posteriormente, se determinó la población de la ciudad de Casma, lo que permitió establecer una muestra representativa. En consecuencia, se definieron los objetivos pertinentes para buscar una solución alternativa. Luego, se crearon los instrumentos necesarios, incluyendo una ficha de observación y una encuesta, que fueron aplicados. Al final, se evaluaron los datos recopilados para alcanzar una conclusión y avanzar con la propuesta.

### **3.6. Método de análisis de datos:**

Se empleó el software IBM SPSS Statistics 26 junto con Excel para analizar los datos recolectados en el primer instrumento, que fue una encuesta. Por otro lado, la ficha de observación se confeccionó utilizando programas como PowerPoint y Word para contrastar y documentar los acontecimientos observados.

### **3.7. Aspectos éticos:**

En la implementación de este proyecto, se respetan los principios éticos de la Universidad Cesar Vallejo, conforme a lo establecido en la Resolución N° 062-2023-VI-UCV. Además, se ha seguido la normativa ISO 690 I-II para la redacción del proyecto de investigación. Por último, se ha tenido en cuenta el cumplimiento del Decreto Supremo N°004-2016-MIMP, el cual establece las normas y regulaciones para los Centros de Atención dirigidos a las Personas Adultas Mayores.

#### IV. RESULTADOS


Objetivo General: Determinar el estado situacional del asilo san José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

**Tabla 2** Habitaciones adecuadas

1. ¿Considera usted que las habitaciones asignadas a los adultos mayores son adecuadas para ellos?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	3	18.80%
Bueno	2	12.50%
Regular	10	62.50%
Malo	1	6.20%
Muy malo	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 1** Habitaciones adecuadas

**Interpretación:** La encuesta revela que la mayoría de los participantes 62,5% considera las habitaciones como "regulares", lo que sugiere satisfacción moderada en las condiciones de alojamiento para adultos mayores. Un grupo notable 18,8% las califica como "muy buenas", indicando una alta valoración de las instalaciones. Un 12,5% las considera "buenas", mostrando una opinión positiva pero no entusiasta. Sin embargo, un preocupante 6.2% las califica como "malas", señalando la necesidad de abordar posibles problemas en las condiciones de alojamiento.




**Tabla 3** Área construida

2. ¿Considera usted que la extensión del asilo que tiene actualmente es el adecuado para la cantidad de adultos mayores que habitan?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	4	25.00
Bueno	4	25.00
Regular	7	43.80
Malo	1	6.20
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 2** Área construida


**Interpretación:** La encuesta reveló que un significativo 43,8% de los participantes considera el tamaño de la residencia como "regular", indicando que el espacio disponible es adecuado, pero no especialmente notable. Un 25% calificó el tamaño como "muy bueno", señalando que un cuarto de los residentes lo considera suficiente o adecuado para la cantidad de adultos mayores en la institución. Otro 25% opinó que el tamaño es "bueno", mostrando satisfacción con el espacio disponible para la cantidad de residentes. Finalmente, un preocupante 6.2% consideró el tamaño como "muy malo", indicando la necesidad de abordar problemas relacionados con la capacidad y el espacio disponible en la residencia.

**Tabla 4** Ubicación de ambientes

3. ¿Considera usted que los diferentes ambientes del asilo se encuentran correctamente ubicados?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	1	6.20
Bueno	4	25.00
Regular	9	56.30
Malo	2	12.50
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 3** Ubicación de ambientes

**Interpretación:**


El 56.3% de los encuestados considera que la ubicación de las áreas en la residencia es "regular", lo que indica que la mayoría ve la disposición como aceptable pero no destacada. El 25% la califica como "bueno", señalando satisfacción con la disposición actual. Por otro lado, un 12.5% la considera "mala", indicando una preocupación significativa y la necesidad de abordar problemas relacionados con la disposición de las áreas en la residencia. Por último, un 6.20% indica que es "muy bueno", señalando que los diferentes ambientes están correctamente ubicados.

**Tabla 5** Ambientes seguros

4. ¿Considera que los diferentes ambientes del asilo son seguros?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	1	6.20
Bueno	2	12.50
Regular	8	50.00
Malo	5	31.30
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 4** Ambientes seguros

**Interpretación:**


El 50% de los encuestados considera la seguridad en los diferentes espacios de la residencia como "regular", lo que sugiere una percepción de seguridad promedio sin destacar. Un 31.3% calificó la seguridad como "mala", indicando que más de una cuarta parte de los residentes no se siente segura y ve espacio para mejoras. Por otro lado, un 12.5% de los participantes la evalúa como "buena", mostrando una opinión positiva sobre la seguridad en los espacios de la residencia. Por último, un 6.2% lo considera "muy buena", resaltando que se sienten seguros en los espacios de la residencia.

**Tabla 6** Espacios acondicionados

5. ¿Usted considera que los diferentes espacios (habitación, pasadizos, comedor, sala, etc.) del asilo se encuentran acondicionados especialmente para la estadia de los adultos mayes?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	2	12.50
Regular	8	50.00
Malo	6	37.50
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: *Elaboración propia (2023)*



**Figura 5** Espacios acondicionados

**Interpretación:**


El 50% de los encuestados no considera que los espacios de la residencia estén particularmente adaptados para la estancia de adultos mayores, aunque tampoco los califican como deficientes. Un significativo 37.5% califica los espacios como "malos", indicando que más de un tercio de los residentes no ve una adaptación adecuada y considera que se requieren mejoras significativas. Por otro lado, un 12,5% está satisfecho con la adaptación de los espacios para adultos mayores, considerándolos "buenos".

**Tabla 7** Pisos transitables

6. ¿Considera que los pisos son adecuados para el tránsito de los adultos mayores?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	1	6.20
Regular	11	68.80
Malo	2	12.50
Muy malo	2	12.50
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 6** Pisos transitables

**Interpretación:**

El 68.8% de los encuestados considera que los suelos son "regulares", lo que sugiere que la mayoría los ve como adecuados para el tránsito de adultos mayores, sin destacar en términos de calidad. Un 12.5% califica los suelos como "malos", indicando que una minoría no los considera satisfactorios para el desplazamiento de adultos mayores. Otro 12.5% expresa una opinión negativa, calificando los suelos como "muy malos", lo que plantea preocupaciones significativas sobre la calidad de los suelos. Por otro lado, un 6.2% indica que es "buena", estando satisfechos con la calidad de los suelos para el tránsito de adultos mayores.


Objetivo Especifico 2: Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.

**Tabla 8** Accesibilidad

7. ¿Cómo considera usted la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes ambientes del asilo?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	2	12.50
Regular	10	62.50
Malo	4	25.00
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: *Elaboración propia (2023)*



**Figura 7** Accesibilidad


**Interpretación:** El 62,5% de los encuestados considera la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en la residencia como "regular", lo que indica que la mayoría la ve como promedio, sin destacar en términos de calidad. Un 25% la califica como "mala", indicando que una cuarta parte de los residentes no la considera satisfactoria y requiere mejoras. Además, un 12.5% la ve como "buena", lo que sugiere que un grupo minoritario de residentes está satisfecho con la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes espacios de la residencia.

**Tabla 9** Iluminación natural

8. ¿Considera que en los ambientes del asilo se presentan iluminación natural de manera frecuente durante el día?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	1	6.20
Bueno	4	25.00
Regular	8	50.00
Malo	3	18.80
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 8** Iluminación natural

**Interpretación:**


La encuesta revela que el 50% considera la iluminación natural en los espacios de la residencia como "regular", sin destacar en términos de frecuencia. Un 18.8% la califica como "mala", indicando insatisfacción y necesidad de mejoras. Por otro lado, un 25% la ve como "buena", mostrando satisfacción con la frecuencia de la iluminación natural durante el día. Sin embargo, el 6.2% lo considera "muy buena", lo que señala una satisfacción sobre la iluminación natural en los espacios del asilo.

**Tabla 10** Clima en los ambientes del asilo

9. ¿Cómo considera usted la temperatura de los ambientes utilizados por el adulto mayor?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	1	6.20
Bueno	3	18.80
Regular	8	50.00
Malo	4	25.00
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 9** Clima en los ambientes del asilo

**Interpretación:**

El 50% de los encuestados considera la temperatura de los ambientes del asilo como "regular", lo que indica que la mayoría la ve como promedio. Un 25% la califica como "mala", indicando que una cuarta parte de los residentes no la considera satisfactoria y requiere mejoras. Además, un 18.8% la ve como "buena", lo que sugiere que un grupo minoritario de residentes está satisfecho. Por último, un 6.2% lo considera como "muy buena", indicando que están encantados con la temperatura de los diferentes espacios de la residencia.



### Tabla 11 Servicios higiénicos

10. ¿Considera usted que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para el uso de los adultos mayores?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	2	12.50
Regular	7	43.80
Malo	7	43.70
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)




Figura 10 Servicios higiénicos

#### Interpretación:

El 43.8% de los encuestados considera que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para los residentes siendo "regular", lo que indica que la mayoría la ve como promedio, sin destacar en términos de calidad. Un 43.7% la califica como "mala", indicando que una parte de los residentes no la considera satisfactoria y requiere mejoras. Además, un 12.5% la ve como "buena", lo que sugiere que un grupo minoritario de residentes están satisfechos con los servicios higiénicos son ventilados y adecuados en la residencia.


Objetivo Especifico 3: Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.

**Tabla 12** Satisfacción de la habitación

11. ¿Qué satisfecho se siente en su habitación?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	2	12.50
Bueno	4	25.00
Regular	8	50.00
Malo	2	12.50
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 11** Satisfacción de la habitación


**Interpretación:** La encuesta reveló que un significativo 50% de los participantes se sienten satisfechos con su habitación y lo calificó como "regular", indicando que el espacio disponible es adecuado, pero no especialmente notable. Un 25% calificó el tamaño como "bueno", señalando que un cuarto de los residentes lo considera suficiente o adecuado para las habitaciones de los adultos mayores en la institución. Otro 12.50% opinó que el tamaño es "muy bueno", mostrando satisfacción con las habitaciones. Finalmente, un preocupante 12.50% consideró el tamaño como "malo", indicando la necesidad de abordar problemas relacionados con la satisfacción, el espacio disponible en las habitaciones de la residencia.

**Tabla 13** Tipo de piso

12. ¿Conoce si dentro de los ambientes del asilo existe zonas donde el piso es resbaladizo?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	1	6.20
Regular	6	37.50
Malo	9	56.30
Muy malo	0	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 12** Tipo de piso

**Interpretación:**

El 56.3% de los encuestados considera que existe zonas donde el piso es resbaladizo para los residentes siendo "malo", lo que indica que la mayoría la ve como promedio, sin destacar en términos de calidad. Un 37.5% la califica como "regular", indicando que una parte de los residentes no considera que hay piso resbaladizo. Además, un 6.2% la ve como "buena", lo que sugiere que un grupo minoritario de residentes están satisfechos con los pisos en la residencia.

### Tabla 14 Pasamanos

13. ¿En los ambientes del asilo existen pasamanos donde usted puede sujetarse para trasladarse?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	0	0.00
Bueno	2	12.50
Regular	7	43.80
Malo	5	31.30
Muy malo	2	12.40
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)




Figura 13 Pasamanos

#### Interpretación:


La encuesta revela que el 43.8% en los ambientes del asilo si cuentan con pasamanos indicando como "regulares", lo que sugiere satisfacción con los pasamanos. Un grupo notable 31.3% las califica como "mala", indicando una alta valoración de las instalaciones. Un 12,5% las considera "buenas", mostrando una opinión positiva pero no entusiasta. Sin embargo, un preocupante 12.4% las califica como " muy malas", señalando la necesidad de abordar posibles problemas con los pasamanos en el asilo.

**Tabla 15** Trato del personal

14. ¿Cómo considera el trato del personal que los atiende?

Frecuencia	N°	%
Muy bueno	5	31.30
Bueno	5	31.30
Regular	4	25.00
Malo	1	6.20
Muy malo	1	6.20
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Elaboración propia (2023)



**Figura 14** Trato del personal

**Interpretación:** La encuesta reveló que un significativo 31.3% de los participantes considera el trato del personal como "muy bueno", mostrando satisfacción en el trato de las personas mayores. Un 31.3% calificó el trato como "bueno", señalando que el trato del personal que los atiende en la residencia lo considera suficiente o adecuado. Otro 25% opinó que la relación es "regular", con el trato hacia los residentes, un 6.2% consideró el trato como "malo", y, por último, un 6.2% indica la necesidad de abordar problemas relacionados con la familiaridad entre el personal y las personas mayores en la residencia.

Objetivo Especifico 1: Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes.

	<b>INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE</b>	
	<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"	
	<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .	
	<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José	<b>Dimensiones:</b> Aspecto Arquitectónico

<p style="text-align: center;"><b>Ubicación</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>Ancash</span> <span>Casma</span> </p>  <p style="text-align: center;">Asilo San José De Casma</p>	<p style="text-align: center;"><b>Áreas comunes - Seguridad</b></p> <div style="display: flex;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>Descripción Actual</b></p> <p>En el asilo San José pudimos notar que solo tiene tres áreas comunes que es el comedor, el área de entretenimiento y la capilla, donde interactúan en las actividades que realizan con los residentes, ya que son ambientes muy amplios.</p> <div style="display: flex;">   </div> <p>Estas zonas son seguras ante cualquier cambio climático, ya que son muy frescas y no filtra el agua. También cuenta con una carta de vigilancia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Paisajismo</b></p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 5px;">      </div> <p style="text-align: center;"><b>Descripción Actual</b></p> <p>En el asilo san jose pudimos notar que carece de un paisajismo, ya que desde que ingresas a la residencia tienes que caminar unos 30m. De pura tierra, donde apenas hay un poco de vegetación, sigues ingresando y entre los pabellones es la misma situación, y con el clima de la ciudad de Casma que es cálido, se convierte en zonas secas.</p> <p>Por ende, cuando se trasladan levantan polvo y eso afecta a la salud de los residentes, entonces para evitar eso tienen que estar regando.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Accesibilidad</b></p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 5px;">     </div> <p style="text-align: center;"><b>Descripción Actual</b></p> <p>La residencia cuenta con una accesibilidad adecuada hacia los dormitorios, el comedor y el área de entretenimiento, pero cuenta con zonas deterioradas o sin techo.</p>		

Figura 15 Ficha de observación



## INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE

**Título:** "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"

**Objetivo Especifico1:** Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .

**Variable:** Diagnostico situacional del Asilo San José **Dimensiones:** Bienestar social

### Confort termico

#### Descripción Actual

En el asilo San José, notamos que la presencia de techos de doble altura o altura y media en las instalaciones juega un papel crucial en la regulación térmica del lugar. Este diseño arquitectónico permite contrarrestar las condiciones extremas de temperatura, ya sea en momentos de intenso calor o en las frías noches. Además, se implementa un eficaz sistema de ventilación gracias a las ventanas y tragaluces distribuidos estratégicamente en diversas áreas de la residencia. Esta ventilación natural contribuye no solo a mantener un ambiente agradable, sino también a asegurar la comodidad y el bienestar de los residentes, garantizando un espacio que se adapta a las variaciones climáticas.



### Confort Lumínico

**Descripción Actual**  
En nuestra visita al asilo San José, fue evidente que se había diseñado un buen sistema de iluminación natural en diversas áreas, como el comedor, la capilla, la zona de entretenimiento, los dormitorios y un pasillo. Este sistema se basa en la incorporación de generosas ventanas que favorecen la entrada de la luz del sol, no solo proporcionando una agradable sensación de amplitud y calidez en estos espacios, sino también promoviendo un ambiente luminoso y acogedor que beneficia el bienestar de los residentes.

### Descripción Actual

### Confort Acústico

**Descripción Actual**  
En nuestra visita al asilo San José, observamos que debido a la amplia extensión de los espacios interiores, se presenta un problema de propagación del sonido, donde el ruido generado en una zona se traslada y se percibe claramente en otras áreas. Esta situación se debe a la generosa amplitud de los ambientes, lo cual crea un efecto de eco que amplifica el sonido, afectando potencialmente la tranquilidad y comodidad de los residentes en diferentes partes de las instalaciones.

Figura 16 Ficha de observación

## V. DISCUSIÓN

**OG:** Los resultados obtenidos de la encuesta sobre la calidad de vida en residencias para adultos mayores presentan una perspectiva diversa pero reveladora. Se evidencio que el 62.5% de los encuestados considera las habitaciones como "regulares", se destaca la importancia de incorporar criterios arquitectónicos que influyen en las emociones y el confort de los residentes al diseñar espacios para adultos mayores, siguiendo la noción planteada por Cortés. (2021). Además, la relación con el personal también es un aspecto significativo en la encuesta. Los diferentes niveles de satisfacción podrían ser analizados a la luz de la importancia que Cortés atribuye a las interacciones entre el personal y los residentes en los centros de cuidado para adultos mayores. Por consiguiente, se pueden encontrar puntos de conexión entre los resultados de la encuesta y las ideas presentadas por Martín Cortés en su tesis. Los resultados sugieren que los aspectos arquitectónicos y de diseño influyen en la percepción y comodidad de los residentes, lo cual se alinea con la idea fundamental de Cortés sobre la importancia de considerar estos aspectos en las residencias para adultos mayores.

En relación con las consideraciones arquitectónicas y el diseño de estos espacios, las percepciones de la mayoría de los residentes se alinean con las investigaciones de Padilla Chalco (2019), y Vassallo Cáceres (2019), quienes abordan la importancia del diseño arquitectónico en el bienestar de los adultos mayores. Sin embargo, los resultados indican que el 12.5% de los participantes perciben aspectos como las habitaciones, el tamaño de la residencia, la ubicación de las áreas, entre otras, como "malos". Esto podría indicar que el diseño arquitectónico y la identidad del lugar podrían no estar maximizando el confort y la satisfacción de los residentes, por lo tanto, las condiciones de vida en esta residencia se estarían vinculando con los desafíos planteados, debido al incremento demográfico de individuos en edad avanzada., como menciona Martínez Pérez, T., J., González Aragón, C., Ma., Castellón León, G., González Aguiar, B., (2018) en su investigación sobre el envejecimiento y la calidad de vida en la vejez.

Asimismo, los resultados reflejan preocupaciones sobre la seguridad, la adaptación de espacios y la accesibilidad, aspectos cruciales abordados por diversos estudios como el de Padilla Chalco (2019) y Vassallo Cáceres (2019). Un 31,3% considera



el trato del personal como "muy bueno", corroborando las conclusiones de Vassallo Cáceres (2019) respecto a la relevancia que tiene la atención profesional proporcionada por el personal de enfermería en la mejora del estado de salud de las personas de edad avanzada.

Sin embargo, existen discrepancias notables, como el hecho de que el 43.8% de los encuestados ve la adaptación de los espacios como "mala", lo cual contrasta con la idea de Moyasevich Tristán (2019) destacando la relevancia de generar áreas de paso y accesibles que fomenten la interacción y el entretenimiento entre las personas de la tercera edad. Además, las percepciones sobre la seguridad muestran un 31.3% que la considera "mala", evidenciando una discrepancia con las conclusiones de Cortés (2021), quien enfatizó la importancia de considerar criterios arquitectónicos que afectan la seguridad y comodidad de los habitantes.

**OE1:** La satisfacción moderada sugiere una alineación entre las expectativas de diseño y la realidad de las habitaciones. Los resultados de la encuesta muestran una diversidad de opiniones entre los residentes. La mayoría considera las habitaciones, la seguridad, la adaptación de los espacios y otros aspectos como "regulares", lo que implica una satisfacción moderada, aunque no óptima. Sin embargo, un porcentaje significativo muestra preocupaciones, como el 6.2% que califica las habitaciones como "malas" o el 37.5% que considera la adaptación de los espacios como "mala". Según la propuesta de Padilla Chalco (2019) enfoca la importancia de crear espacios que resalten la identidad del lugar para el confort de las personas mayores. Este enfoque teórico podría relacionarse con la percepción de los encuestados sobre la "regularidad" en diferentes aspectos; posiblemente, estos espacios carezcan de identidad o singularidad que proporcionen mayor comodidad.

Por otro lado, Morales Mendoza (2018) propone un diseño arquitectónico que aborda el clima, lo cual podría vincularse con la insatisfacción respecto a la temperatura de los ambientes en la encuesta. Quizás exista una falta de consideración de ciertos aspectos climáticos en la infraestructura actual, resultando en una percepción "regular" o incluso "mala" por parte de los residentes.

También la propuesta de Vicuña Urbina (2022) destaca la importancia de entornos seguros para el aprendizaje y recreación, lo cual se relaciona con la percepción de seguridad y accesibilidad en los espacios mencionados en la encuesta. Por lo tanto, la preocupación por la seguridad y la accesibilidad podría indicar un desalineamiento entre las expectativas del diseño propuesto y la realidad experimentada por los residentes.

En síntesis, los resultados de la encuesta muestran una moderada satisfacción con la infraestructura existente, pero también revelan áreas de preocupación que podrían vincularse con la falta de consideración de ciertos aspectos teóricos propuestos en los diseños arquitectónicos. Esta comparación resalta la importancia de alinear la teoría con la práctica para mejorar el entorno de vida de las personas de edad avanzada en estos hogares.

**OE2:** Los resultados de la encuesta sobre las condiciones de alojamiento para adultos mayores muestran una perspectiva diversa que, en parte, coincide y difiere de las teorías de Vega Ríos sobre centros geriátricos.

En primer lugar, la mayoría de los encuestados (62,5%) califican las habitaciones como "regulares", lo que se alinea con la importancia de la armonía y la comodidad según Vega Ríos (2019). Sin embargo, un 6,2% las considera "malas", señalando problemas en las condiciones de alojamiento. Por otro lado, el tamaño de la residencia genera opiniones variadas; aunque un porcentaje significativo la ve como "regular" o "bueno", un preocupante 6.2% la percibe como "muy malo", lo que contradice la idea de comodidad y bienestar en espacios geriátricos. Aunque, en términos de iluminación natural y adaptación de espacios, la mayoría percibe estas áreas como "regulares", lo que podría alinearse con la importancia de la armonía y adaptación espacial mencionadas por Vega Rios (2019). Sin embargo, la percepción de seguridad, compartida como "regular" por la mitad de los encuestados, es vista como "mala" por el 31,3%, contrarrestando las expectativas de bienestar en entornos geriátricos.

Los resultados indican que, la mayoría considera las habitaciones como "regulares", un 18,8% las califica como "muy buenas", pero un 6,2% las encuentra "malas", por lo tanto, se alinea con lo mencionado por Hernández Chanamé, J., O., Chanamé

Carretero, M., L., (2016) acerca de la adecuada funcionalidad y disposición espacial en condiciones favorables dentro del asilo., sin embargo, hay una proporción preocupante de insatisfacción en las habitaciones. Por consiguiente, puede ser necesario profundizar en aspectos específicos para entender las discrepancias.

**OE3:** Los resultados de la investigación de Somoza Becerra, W., (2018) muestran un porcentaje considerable de adultos mayores con cuadros moderados o severos de depresión. A pesar de la imposibilidad de establecer una conexión directa, las opiniones negativas sobre ciertos aspectos de la residencia podrían contribuir a estos cuadros depresivos, especialmente entre aquellos que tienen una visión más crítica de la seguridad, la adaptación de espacios y otros factores.

El estudio de Queirolo Ore, S., A., Barboza Palomino, M., Ventura León, J., (2020) se enfoca en la evaluación de la calidad de vida de adultos mayores institucionalizados utilizando el cuestionario WHOQOL-OLD. Si bien el enfoque difiere de la encuesta en la residencia, ambos comparten el interés en medir aspectos que impactan la calidad de vida.

La información obtenida de la encuesta podría ser útil para elevar la calidad de vida de los ancianos en la residencia, es decir que los aspectos señalados como deficientes o necesitados de mejoras podrían ser objetivos para implementar cambios y, por fin, mejorar la experiencia de los residentes. Betegón Blanca, E., (2018) centra sus esfuerzos en potenciar las habilidades sociales y la comunicación en individuos de edad avanzada mediante programas que abordan la ansiedad y promueven talleres psicopedagógicos. Aunque la perspectiva difiere de la encuesta, ambas comparten un interés común en mejorar la vida de los ancianos, ya sea mediante la calidad del entorno físico o el fomento de interacciones sociales y emocionales.

## VI. CONCLUSIONES

- 1. Según el OG., Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.** Se determino mediante la evaluación exhaustiva realizada una perspectiva variada entre los residentes. La mayoría (62,5%) percibe las habitaciones como "regulares", lo que indica una satisfacción moderada con las condiciones de alojamiento para adultos mayores. Sin embargo, un pequeño porcentaje (6,2%) considera estas condiciones como "malas", señalando la necesidad urgente de abordar problemas específicos.  
Estos resultados demuestran la influencia entre las condiciones físicas del entorno del asilo San José y la percepción de calidad de vida de sus residentes, señalando áreas críticas que requieren intervención inmediata para mejorar la satisfacción y el bienestar de aquellos que residen en esta institución.
- 2. Según el OE. 1, Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma.** En esta tesis se indica el estado situacional de las estructuras y el tamaño de la residencia es un punto crítico. Aunque la mayoría la percibe como "regular" (43,8%), el 6,2% la considera "muy mala", subrayando la urgencia de mejorar la capacidad y el espacio disponible.
- 3. Según el OE. 2, Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.** En este estudio se determinó que la disposición de áreas en la residencia es vista mayormente como "regular" (56.3%), aunque un 10% la considera "mala", evidenciando preocupaciones significativas que necesitan atención.
- 4. Según el OE. 3, Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.** Se estableció resultados que marcan necesidad de mejorar la adaptación de los espacios para adultos mayores, ya que el 50% no los considera suficientemente adaptados y el 37.5% los califica como "malos".

## VII. RECOMENDACIONES

### 1. Según el OG., Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

- La municipalidad y el gobierno regional podrían establecer programas de apoyo y financiamiento para mejorar las habitaciones y los servicios del asilo. Además, podrían proporcionar orientación y regulaciones para garantizar estándares de calidad en el cuidado de los adultos mayores.
- Universidades o escuelas técnicas podrían colaborar ofreciendo programas de voluntariado, prácticas profesionales para estudiantes en áreas de atención médica o psicológica.
- Las entidades enfocadas en el bienestar de los ancianos podrían brindar recursos, entrenamiento para el personal, donaciones de equipamiento médico o respaldo financiero para iniciativas específicas que eleven la calidad de vida de los habitantes mayores.
- Entidades de salud como Hospitales locales o clínicas podrían ofrecer servicios médicos periódicos, asesoramiento especializado o incluso apoyo en la capacitación del personal del asilo en cuidados básicos de salud.

### 2. Según el OE. 1, Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma-Casma.

- La escuela de ingenieros y la escuela de arquitectura, brindar un planteamiento técnico para diseñar una expansión o remodelación del asilo, maximizando el espacio disponible y mejorando la distribución para el confort de los residentes. También ofrecer asesoramiento técnico para asegurar que las nuevas estructuras cumplan con los estándares de seguridad y bienestar para los residentes.
- Las empresas constructoras locales se recomiendan asociarse con el asilo para proporcionar materiales de construcción a precios reducidos o incluso donar algunos materiales para la ampliación o mejora de las estructuras existentes. También podrían ofrecer mano de obra voluntaria para los proyectos de construcción o renovación.

**3. Según el OE. 2, Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.**

- Consultores de diseño de interiores especializados en entornos para adultos mayores podrían ofrecer asesoramiento para mejorar la disposición de áreas, optimizando el espacio disponible y creando entornos más funcionales, agradables, accesibles, seguras y confortables para los residentes.
- Entidades gubernamentales podrían proporcionar pautas y regulaciones para garantizar que el entorno físico del asilo cumpla con estándares de seguridad, accesibilidad y bienestar para los adultos mayores.

**4. Según el OE. 3, Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.**

- A los profesionales especializados en arquitectura paisajista pueden colaborar en la creación de espacios más agradables y funcionales a través de proyectos de diseño participativo, involucrando a los residentes en la planificación y ejecución de cambios en el entorno físico.
- Especialistas en salud ambiental pueden evaluar la calidad del aire, la iluminación, la temperatura y otros factores ambientales dentro del asilo, ofreciendo recomendaciones para mejorar la calidad del entorno.
- Organizaciones de conservación y sostenibilidad pueden ofrecer consejos sobre cómo hacer que el asilo sea más ecológico y sostenible, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la salud de los residentes.

## REFERENCIAS

MARTÍN, Antonia. Conjuntos residenciales para mayores [en línea]. España, Universitat Politècnica de València, 2021.

Disponible en: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/179864/Martin%20-%20Conjuntos%20residenciales%20para%20mayores%20Diseno%20de%20espacios%20seguros%20frente%20a%20pandemias%20Las%20u....pdf>

BLANCO, Manuel, y JIRÓN, Rolando. Mejoramiento del cuidado de la salud de adultos mayores en una unidad de atención gerontológica [en línea]. Ecuador, Universidad Técnica De Ambato, 2018.

Disponible en: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/409>

BETEEGÓN, Elena. Relaciones interpersonales y calidad de vida. Programa en competencia social y comunicación en personas mayores de 60 años [en línea]. España, Universidad de Valladolid, 2018.

Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32802/TFM-G876.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

PADILLA, Joselyn. Propuesta de diseño arquitectónico de un centro geriátrico y asilo para el cuidado del adulto mayor en la Parroquia de El Quinche [en línea]. Ecuador, Universidad Central Del Ecuador, 2019.

Disponible en: <file:///C:/Users/USER/Downloads/T-UCE-0001-ARQ-162.pdf>

TINEO, Jefferson. Calidad de vida en el adulto mayor: revisión teórica [en línea]. Perú, Universidad Señor De Sipán, 2019.

Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/6927/Tineo%20Carrero%20Jeferson%20Smith.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

VASSALLO, Maricielo. Calidad de vida en adultos mayores institucionalizados de dos centros de reposo de Lurigancho-Chosica [en línea]. Perú, Universidad San Ignacio De Loyola, 2019.

Disponible en: <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/3f7ffa8c-99c5-4d43-80c0-d13a65170c0b/content>

MOYASEVICH, Nevenka. Centro de Día y Residencia para el Adulto Mayor en San Martín de Porres [en línea]. Perú. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2019.

Disponible en: [https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626336/Moyasevich\\_TN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626336/Moyasevich_TN.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

CALLIRGOS J. La situación de la población adulta mayor en el Perú [en línea]. Perú. Artículo científico, 2018.

Disponible en: <https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/11/23160106/publicacion-virtual-pam.pdf>

MORALES, Yannper. Diseño Arquitectónico de un Centro Geriátrico con Sistema Envoltante Térmico en la Ciudad de Huaraz [en línea]. Perú. Universidad San Pedro, 2018.

Disponible en: [http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/8342/Tesis\\_58995.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/8342/Tesis_58995.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

SOMOZA, Walter. Depresión En Adultos Mayores Del Asilo San José De Casma, 2018 [en línea]. Perú. Universidad San Pedro, 2018.

Disponible en: [http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/9030/Tesis\\_60381.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/9030/Tesis_60381.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

VEGA, Mabel. Centro Geriátrico Para Mejorar La Calidad De Vida En La Ciudad De Huaraz - Centro Geriátrico En La Ciudad De Huaraz [en línea]. Perú. Universidad César Vallejo, 2019.

Disponible en: [file:///C:/Users/USER/Downloads/Vega\\_RMO-SD.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Vega_RMO-SD.pdf)

QUEIROLO, Stephanie, BARBOZA, Miguel y VENTURA, José. Medición De La Calidad De Vida En Adultos Mayores Institucionalizados De Lima (Perú) [en línea]. Perú. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.2020.

Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1695-61412020000400010&lang=es](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412020000400010&lang=es)



MONSALVE, Luisa, AGUDELO, Marcela, CANO, Claudia y APONTE, Mauricio. Cambios en el adulto mayor: percepciones sobre autonomía, bienestar y calidad de vida, en el hogar y/o residencias geriátricas [en línea]. Colombia-Bogota. Universidad Externado De Colombia, 2018.

Disponible en:

<https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/0df4a918-b878-4b74-892c-bbb2bff4d4ec/content>

VICUÑA, Zósimo. Casa De Retiro Y Cuidado Para El Adulto Mayor En La Provincia De Cañete, Perú En El Año 2021 [en línea]. Perú. Universidad Nacional Federico Villareal, 2022.

Disponible en:

[http://190.12.84.13:8080/bitstream/handle/20.500.13084/6155/UNFV\\_FAU\\_Vicuna\\_Zosimo\\_Titulo\\_profesional\\_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://190.12.84.13:8080/bitstream/handle/20.500.13084/6155/UNFV_FAU_Vicuna_Zosimo_Titulo_profesional_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

MARTÍNEZ, Teresita de Jesús, GONZÁLEZ, Caridad, CASTELLÓN, Gisela y GONZÁLEZ, Belkis. El envejecimiento, la vejez y la calidad de vida: ¿éxito o dificultad? [en línea]. Cuba. Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba, 2018.

Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2221-24342018000100007](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342018000100007)

VEGA, Mabel. Espacio Arquitectónico Y Su Influencia En La Psicomotricidad Del Adulto Mayor Del Asilo De Huaraz - 2022 [en línea]. Perú. Universidad Cesar Vallejo, 2022.

Disponible en:

[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/102824/Vega\\_RMO%20-%20SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/102824/Vega_RMO%20-%20SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

HERNÁNDEZ, Jimy, CHANAMÉ, María. Las Condiciones Espacio - Funcionales Del Asilo De Ancianos De Chiclayo Y Su Influencia En La Calidad De Vida Del Interno [en línea]. Perú. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2016.

Disponible en: <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/435>

VACA, Verónica, CEDEÑO, Fernando. Motivación Hacia La Práctica De Actividades Físicas En Asistentes Del Centro Gerontológico Las Piñas Del Cantón Milagro. [en línea]. Ecuador. Universidad de Guayaquil Ecuador.2022.

Disponible en: <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1349>

## **ANEXOS**

**ANEXO N° 01**

**MATRIZ DE CONSISTENCIA**

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
¿Cómo el diagnóstico situacional del asilo san José influenciara en la calidad de vida de los residentes, Casma, Casma?	<p><b>General:</b> Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.</p>	<p>Diagnóstico situacional del Asilo San José.</p>	<p>Hernández (2015). El diagnóstico situacional implica identificar, describir y analizar críticamente la situación actual de una organización o un área geográfica.</p>	<p>El proceso se medirá a través de una ficha de observación, a partir del análisis de las dimensiones; Aspecto Arquitectónico, Bienestar social.</p>	<p>Aspecto Arquitectónico</p> <p>Bienestar social</p>	<p>Áreas comunes</p> <p>Accesibilidad</p> <p>Seguridad</p> <p>Paisajismo</p> <p>Criterio funcional</p> <p>Criterio espacial</p> <p>Criterio formal.</p> <p>Confort térmico</p> <p>Confort Lumínico</p> <p>Confort Acústico</p>	Nominal
	<p><b>Específico:</b> -Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma. -Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma. -Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.</p>	<p>Calidad de vida de los residentes.</p>	<p>Revista española de salud pública, (2010). El bienestar social y personal es un conjunto de condiciones que hace alusión a la calidad de vida.</p>	<p>El proceso se medirá a través de una encuesta, a partir del análisis de las dimensiones; Situación Socioeconómico, Aspecto Salud.</p>	<p>Situación Socioeconómico</p> <p>Aspecto Salud</p>	<p>Nivel socioeconómico</p> <p>Ingresos-económicos</p> <p>Social</p> <p>Física</p> <p>Emocional</p>	Nominal

## ANEXO N° 02

### INSTRUMENTOS

#### “Diagnóstico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma”

#### ENCUESTA

Se le solicita y agradece su colaboración, y nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente confidencial cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.

#### Instrucciones:

Lea las preguntas que se citan a continuación y marque(x) el casillero de su preferencia, utilice la siguiente escala:

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
Escala de Likert	1	2	3	4	5

<b>Objetivo General:</b> Determinar el estado situacional del asilo san José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.						
<b>Dimensiones:</b> Aspecto Arquitectónico, Bienestar social.						
N°	PREGUNTAS	PUNTAJES				
		1	2	3	4	5
1.-	¿Considera usted que las habitaciones asignadas a los adultos mayores son adecuadas para ellos?					
2.-	¿Considera usted que la extensión del asilo que tiene actualmente es el adecuado para la cantidad de adultos mayores que habitan?					
3.-	¿Considera usted que los diferentes ambientes del asilo se encuentran correctamente ubicados?					
4.-	¿Considera que los diferentes ambientes del asilo son seguros?					
5.-	¿Usted considera que los diferentes espacios (habitación, pasadizos, comedor, sala, etc.) del asilo se encuentran acondicionados especialmente para la estadía de los adultos mayores?					

6.-	¿Considera que los pisos son adecuados para el tránsito de los adultos mayores?					
<b>Objetivo Especifico 2:</b> Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.						
<b>Dimensiones:</b> Bienestar social.						
7.-	¿Cómo considera usted la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes ambientes del asilo?					
8.-	¿Considera que en los ambientes del asilo se presentan iluminación natural de manera frecuente durante el día?					
9.-	¿Cómo considera usted la temperatura de los ambientes utilizados por el adulto mayor?					
10.-	¿Considera usted que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para el uso de los adultos mayores?					
<b>Objetivo Especifico 3:</b> Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.						
<b>Dimensiones:</b> Aspecto Salud						
11.-	¿Qué satisfecho se siente en su habitación?					
12.-	¿Conoce si dentro de los ambientes del asilo existe zonas donde el piso es resbaladizo?					
13.-	¿En los ambientes del asilo existen pasamanos donde usted puede sujetarse para trasladarse?					
14.-	¿Cómo considera el trato del personal que los atiende?					

## INSTRUMENTOS FICHA DE OBSERVACIÓN

	<b>INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE</b>		
	<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"		
	<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José		<b>Dimensiones:</b> Aspecto Arquitectónico
<b>Ubicación</b>  Ancash      Casma	<b>Áreas comunes - Seguridad</b> 	<b>Descripción Actual</b>	<b>Paisajismo</b> 
 Asilo San José De Casma	<b>Accesibilidad</b> 	<b>Descripción Actual</b>	<b>Descripción Actual</b>

	<b>INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE</b>		
	<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"		
	<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José		<b>Dimensiones:</b> Bienestar social
<b>Confort termico</b> <b>Descripción Actual</b>			
<b>Confort Lumínico</b>	<b>Descripción Actual</b>	<b>Confort Acústico</b>	<b>Descripción Actual</b>

## ANEXO N° 04

### Evaluación por juicio de expertos (Encuesta)

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “**Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma**” . La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al que hacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### 1. Datos generales del juez

<b>Nombre del juez:</b>	ARQ. TULIO ANIBAL VASQUEZ CANALES
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( x ) Doctor ( )
<b>Área de formación académica:</b>	Clínica ( ) Social ( ) Educativa ( x ) Organizacional ( )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE DOCENCIA UNIVERSITARIA
<b>Institución donde labora:</b>	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años ( ) Más de 5 años ( x )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica:</b> (si corresponde)	

#### 2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### 3. Datos de la escala

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Encuesta, ficha de observación.
<b>Autores:</b>	Sosa Durand Nadine Elizabeth.
<b>Procedencia:</b>	Sede Nuevo Chimbote.
<b>Administración:</b>	Evaluación para juicio de jueces

Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José.
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. Soporte teórico

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general. ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).



**5. Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de entrevista elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabethen el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

<b>Categoría</b>	<b>Calificación</b>	<b>Indicador</b>
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Aspecto Arquitectónico, Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el estado situacional del asilo san José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Áreas comunes, Criterio funcional, Criterio espacial, Seguridad	¿Considera usted que las habitaciones asignadas a los adultos mayores son adecuadas para ellos?	4	4	3	
	¿Considera usted que la extensión del asilo que tiene actualmente es el adecuado para la cantidad de adultos mayores que habitan?	3	3	3	
	¿Considera usted que los diferentes ambientes del asilo se encuentran correctamente ubicados?	4	4	4	
	¿Considera que los diferentes ambientes del asilo son seguros?	4	4	4	
	¿Usted considera que los diferentes espacios (habitación, pasadizos, comedor, sala, etc.) del asilo se encuentran acondicionados especialmente para la estadía de los adultos mayores?	3	3	3	
	¿Considera que los pisos son adecuados para el tránsito de los adultos mayores?	4	4	4	

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.


Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Confort térmico, Confort Lumínico,	¿Cómo considera usted la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes ambientes del asilo?	4	4	4	
	¿Considera que en los ambientes del asilo se presentan iluminación natural de manera frecuente durante el día?	4	3	4	

Confort Acústico.	¿Cómo considera usted la temperatura de los ambientes utilizados por el adulto mayor?	3	4	3	
	¿Considera usted que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para el uso de los adultos mayores?	4	3	3	

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Aspecto Salud.
- **Objetivos de la Dimensión:** Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Físico, Emocional, Social	¿Qué satisfecho se siente en su habitación?	4	4	4	
	¿Conoce si dentro de los ambientes del asilo existe zonas donde el piso es resbaladizo?	3	4	3	
	¿En los ambientes del asilo existen pasamanos donde usted puede sujetarse para trasladarse?	4	4	3	
	¿Cómo considera el trato del personal que los atiende?	4	4	4	

  
 -----  
**MSA. Arq. Tulio Aníbal Vásquez Canales**

**CAP: 2098**

## ANEXO N° 05

# Evaluación por juicio de expertos (Fichas de observación)

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “**Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma**”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez

<b>Nombre del juez:</b>	ARQ. TULIO ANIBAL VASQUEZ CANALES
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( <input checked="" type="checkbox"/> )                              Doctor                              ( <input type="checkbox"/> )
<b>Área de formación académica:</b>	Clínica ( <input type="checkbox"/> )                              Social                              ( <input type="checkbox"/> ) Educativa ( <input checked="" type="checkbox"/> )                              Organizacional ( <input type="checkbox"/> )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE DOCENCIA UNIVERSITARIA
<b>Institución donde labora:</b>	UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO FILIAL TARAPOTO
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años                              ( <input type="checkbox"/> ) Más de 5 años ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica:</b> (si corresponde)	

### 2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

### 3. Datos de la escala

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Fichas de observación.
<b>Autores:</b>	Sosa Durand Nadine Elizabeth.

Procedencia:	Sede Nuevo Chimbote.
Administración:	Evaluación para juicio de jueces.
Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. Soporte teórico

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general. ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).

**5. Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de las fichas de observación elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabeth en el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

<b>Categoría</b>	<b>Calificación</b>	<b>Indicador</b>
<b>CLARIDAD</b>  El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b>  El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b>  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Segundo instrumento:** Fichade observación.

- **Primera dimensión:** Seguridad
- **Objetivos de la Dimensión:** Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo san José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE			
	Título: "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"		
	Objetivo Especifico1: Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	Variable: Diagnostico situacional del Asilo San José		Dimensiones: Aspecto Arquitectónico
<b>Ubicación</b>  Ancash      Casma  Asilo San José De Casma	<b>Áreas comunes - Seguridad</b> 	<b>Descripción Actual</b> 	<b>Paisajismo</b>  <b>Descripción Actual</b> 
	<b>Accesibilidad</b> 	<b>Descripción Actual</b> 	

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE			
	Título: "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"		
	Objetivo Especifico1: Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	Variable: Diagnostico situacional del Asilo San José		Dimensiones: Bienestar social
<b>Confort termico</b> <b>Descripción Actual</b> 	<b>Confort Lumínico</b> <b>Descripción Actual</b> 	<b>Confort Acústico</b> <b>Descripción Actual</b> 	

MSA. Arq. Tulio Aníbal Vásquez Canales

CAP: 2098

## **ANEXO N° 06**

### **Evaluación por juicio de expertos (Encuesta)**

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “**Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma**”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al que hacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

#### **1. Datos generales del juez**

<b>Nombre del juez:</b>	ARQ. LUISA ENITH CHAFLOQUE PINEDO
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( x )                                  Doctor        (   )
<b>Área de formación académica:</b>	Clinica (   )                                  Social        (   ) Educativa ( x )                                  Organizacional (   )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	Inspector Municipal – modalidad A, proyectista independiente, docente universitario.
<b>Institución donde labora:</b>	Universidad César Vallejo – Tarapoto.
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años        (   ) Más de 5 años ( x    )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)</b>	No corresponde.

#### **2. Propósito de la evaluación:**

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

#### **3. Datos de la escala**

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Encuesta, ficha de observación.
<b>Autores:</b>	Sosa Durand Nadine Elizabeth.
<b>Procedencia:</b>	Sede Nuevo Chimbote.



Administración:	Evaluación para juicio de jueces
Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José.
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. Soporte teórico

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).

**5. Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de entrevista elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabethen el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

<b>Categoría</b>	<b>Calificación</b>	<b>Indicador</b>
<b>CLARIDAD</b>  El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b>  El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b>  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Primer instrumento: Cuestionario**

- **Primera dimensión:** Aspecto Arquitectónico, Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el estado situacional del asilo san José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Áreas comunes, Criterio funcional, Criterio espacial, Seguridad	¿Considera usted que las habitaciones asignadas a los adultos mayores son adecuadas para ellos?	4	4	4	
	¿Considera usted que la extensión del asilo que tiene actualmente es el adecuado para la cantidad de adultos mayores que habitan?	4	4	4	
	¿Considera usted que los diferentes ambientes del asilo se encuentran correctamente ubicados?	3	4	4	
	¿Considera que los diferentes ambientes del asilo son seguros?	3	4	4	
	¿Usted considera que los diferentes espacios (habitación, pasadizos, comedor, sala, etc.) del asilo se encuentran acondicionados especialmente para la estadía de los adultos mayores?	3	4	4	
	¿Considera que los pisos son adecuados para el tránsito de los adultos mayores?	4	4	4	

**Primer instrumento: Cuestionario**

- **Primera dimensión:** Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Confort térmico, Confort Lumínico,	¿Cómo considera usted la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes ambientes del asilo?	3	4	3	
	¿Considera que en los ambientes del asilo se presentan iluminación natural de manera frecuente durante el día?	4	4	4	

Confort Acústico.	¿Cómo considera usted la temperatura de los ambientes utilizados por el adulto mayor?	4	4	4	
	¿Considera usted que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para el uso de los adultos mayores?	4	3	4	

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Aspecto Salud.
- **Objetivos de la Dimensión:** Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Físico, Emocional, Social	¿Qué satisfecho se siente en su habitación?	4	4	4	
	¿Conoce si dentro de los ambientes del asilo existe zonas donde el piso es resbaladizo?	4	4	3	
	¿En los ambientes del asilo existen pasamanos donde usted puede sujetarse para trasladarse?	4	4	4	
	¿Cómo considera el trato del personal que los atiende?	3	3	3	

  
 -----  
 Mg. ARQ. LUISA ENITH CHAFLOQUE  
 PINEDO  
 CAP. 18748

## ANEXO N° 07

# Evaluación por juicio de expertos (Fichas de observación)

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “**Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma**”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez

<b>Nombre del juez:</b>	ARQ. LUISA ENITH CHAFLOQUE PINEDO
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      Doctor ( <input type="checkbox"/> )
<b>Área de formación académica:</b>	Clinica ( <input type="checkbox"/> )                      Social ( <input type="checkbox"/> ) Educativa ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      Organizacional ( <input type="checkbox"/> )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	Inspector Municipal – modalidad A, proyectista independiente, docente universitario.
<b>Institución donde labora:</b>	Universidad César Vallejo – Tarapoto.
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años ( <input type="checkbox"/> ) Más de 5 años ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica:</b> (si corresponde)	No corresponde.

### 2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

### 3. Datos de la escala

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Fichas de observación.
-----------------------------	------------------------

Autores:	Sosa Durand Nadine Elizabeth.
Procedencia:	Sede Nuevo Chimbote.
Administración:	Evaluación para juicio de jueces.
Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. **Soporte teórico**

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de las fichas de observación elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabeth en el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

<b>Categoría</b>	<b>Calificación</b>	<b>Indicador</b>
<b>CLARIDAD</b> El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b> El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b> El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Segundo instrumento:** Fichade observación.

- **Primera dimensión:** Seguridad
- **Objetivos de la Dimensión:** Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo san José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE		
		
<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"		
<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José <b>Dimensiones:</b> Aspecto Arquitectónico		
<b>Ubicación</b>  Ancash      Casma  Asilo San José De Casma	<b>Áreas comunes - Seguridad</b>  <b>Descripción Actual</b>	<b>Paisajismo</b>  <b>Descripción Actual</b>
<b>Accesibilidad</b>  <b>Descripción Actual</b>		<b>Descripción Actual</b>

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE			
			
<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"			
<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .			
<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José <b>Dimensiones:</b> Bienestar social			
<b>Confort termico</b> <b>Descripción Actual</b>			
			
<b>Confort Lumínico</b>	<b>Descripción Actual</b>	<b>Confort Acústico</b>	<b>Descripción Actual</b>

  
 -----  
**Mg. ARQ. LUISA ENITH-CHAFLOQUE**  
**PINEDO**  
**CAP. 16746**



## **Evaluación por juicio de expertos (Encuesta)**

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “**Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma**”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al que hacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

### **1. Datos generales del juez**

<b>Nombre del juez:</b>	Arq. Jaime A. Gonzales Beltrán
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( x ) Doctor ( )
<b>Área de formación académica:</b>	Clínica ( ) Social ( ) Educativa ( x ) Organizacional ( )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	Arquitectura e Urbanismo - Gestión Pública y Políticas
<b>Institución donde labora:</b>	Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años ( ) Más de 5 años ( x )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica: (si corresponde)</b>	No corresponde.

### **2. Propósito de la evaluación:**

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

### **3. Datos de la escala**

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Encuesta, ficha de observación.
<b>Autores:</b>	Sosa Durand Nadine Elizabeth.
<b>Procedencia:</b>	Sede Nuevo Chimbote.
<b>Administración:</b>	Evaluación para juicio de jueces

Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José.
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. Soporte teórico

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general. ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).

5. **Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de entrevista elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabethen el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

Categoría	Calificación	Indicador
<b>CLARIDAD</b>  El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b>  El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b>  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Aspecto Arquitectónico, Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el estado situacional del asilo san José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Áreas comunes, Criterio funcional, Criterio espacial, Seguridad	¿Considera usted que las habitaciones asignadas a los adultos mayores son adecuadas para ellos?	4	3	4	
	¿Considera usted que la extensión del asilo que tiene actualmente es el adecuado para la cantidad de adultos mayores que habitan?	3	4	4	
	¿Considera usted que los diferentes ambientes del asilo se encuentran correctamente ubicados?	3	4	4	
	¿Considera que los diferentes ambientes del asilo son seguros?	3	4	4	
	¿Usted considera que los diferentes espacios (habitación, pasadizos, comedor, sala, etc.) del asilo se encuentran acondicionados especialmente para la estadía de los adultos mayores?	3	4	4	
	¿Considera que los pisos son adecuados para el tránsito de los adultos mayores?	3	4	4	

**Primer instrumento:** Cuestionario

- **Primera dimensión:** Bienestar social.
- **Objetivos de la Dimensión:** Determinar el aspecto físico espacial del asilo san José y su relación con la calidad de vida de los residentes, Casma- Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Confort térmico, Confort Lumínico,	¿Cómo considera usted la accesibilidad para camillas y sillas de ruedas en los diferentes ambientes del asilo?	3	4	4	
	¿Considera que en los ambientes del asilo se presentan iluminación natural de manera frecuente durante el día?	4	4	3	

Confort Acústico.	¿Cómo considera usted la temperatura de los ambientes utilizados por el adulto mayor?	4	4	3	
	¿Considera usted que los servicios higiénicos son ventilados y adecuados para el uso de los adultos mayores?	4	3	4	

**Primer instrumento: Cuestionario**

- **Primera dimensión:** Aspecto Salud.
- **Objetivos de la Dimensión:** Establecer relación entre la calidad de vida y el bienestar físico-psicológico en los residentes del asilo san José, Casma -Casma.

Indicadores	Ítem	Claridad	Coherencia	Relevancia	Observaciones/ Recomendaciones
Físico, Emocional, Social	¿Qué satisfecho se siente en su habitación?	4	4	4	
	¿Conoce si dentro de los ambientes del asilo existe zonas donde el piso es resbaladizo?	3	4	4	
	¿En los ambientes del asilo existen pasamanos donde usted puede sujetarse para trasladarse?	3	4	4	
	¿Cómo considera el trato del personal que los atiende?	3	3	3	


## ANEXO N° 09

# Evaluación por juicio de expertos (Fichas de observación)

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “Renovación del Asilo San José a un Centro Geriátrico, para Mejorar la Calidad de Vida en la Provincia de Casma”. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer psicológico. Agradecemos su valiosa colaboración.

### 1. Datos generales del juez

<b>Nombre del juez:</b>	Arq. Jaime A. Gonzales Beltrán
<b>Grado profesional:</b>	Maestría ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      Doctor ( <input type="checkbox"/> )
<b>Área de formación académica:</b>	Clínica ( <input type="checkbox"/> )                      Social ( <input type="checkbox"/> ) Educativa ( <input checked="" type="checkbox"/> )                      Organizacional ( <input type="checkbox"/> )
<b>Áreas de experiencia profesional:</b>	Arquitectura e Urbanismo - Gestión Pública y Políticas
<b>Institución donde labora:</b>	Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
<b>Tiempo de experiencia profesional en el área:</b>	2 a 4 años ( <input type="checkbox"/> ) Más de 5 años ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>Experiencia en Investigación Psicométrica:</b> (si corresponde)	No corresponde.

### 2. Propósito de la evaluación:

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos.

### 3. Datos de la escala

<b>Nombre de la Prueba:</b>	Fichas de observación.
<b>Autores:</b>	Sosa Durand Nadine Elizabeth.

Procedencia:	Sede Nuevo Chimbote.
Administración:	Evaluación para juicio de jueces.
Tiempo de aplicación:	20 minutos.
Ámbito de aplicación:	Asilo San José
Significación:	Determinar el estado situacional del asilo San José y su influencia en la calidad de vida de los residentes, Casma-Casma.

#### 4. Soporte teórico

Escala/ÁREA	Subescala (dimensiones)	Definición
Diagnostico situacional del Asilo San José	Aspecto Arquitectónico	Se creó un diseño de fichas para que pueda servir como dato base para las investigaciones a futuro del modelo de las unidades de habitaciones para adultos mayores y también para el conocimiento de los criterios arquitectónicos que afectan a las emociones, y por ende a la comodidad de los habitantes dentro de los centros. ( <a href="#">Martín Cortés, A., 2021</a> ).
	Bienestar Social	La armonía, la interacción de espacios, y el emplazamiento en un centro geriátrico es importante ya que brinda comodidad y bienestar a las personas mayores. ( <a href="#">Vega Ríos, M., O., 2019</a> ).
Calidad de vida de los residentes	Situación socioeconómica	La condición económica de los adultos mayores en Perú presenta desafíos notables, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza. La insuficiencia de ingresos y la carencia de una seguridad social adecuada restringen su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios de salud y cuidado apropiados, lo cual impacta negativamente su calidad de vida y bienestar en general. ( <a href="#">Callirgos J.C. (2018)</a> ).
	Aspecto Salud	Su objetivo fue hacer un anteproyecto de un centro geriátrico y un asilo, beneficiando a la salud de las personas mayores de edad en la Parroquia de El Quinche. ( <a href="#">Padilla Chalco, J., E., 2019</a> ).

**5. Presentación de instrucciones para el juez:**

A continuación, a usted le presento la guía de las fichas de observación elaborado por Sosa Durand Nadine Elizabeth en el año 2023.

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda.

<b>Categoría</b>	<b>Calificación</b>	<b>Indicador</b>
<b>CLARIDAD</b>  El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro.
	2. Bajo Nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas.
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
<b>COHERENCIA</b>  El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1. Totalmente en desacuerdo (no cumple con el criterio)	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Desacuerdo (bajo nivel de acuerdo)	El ítem tiene una relación tangencial /lejana con la dimensión.
	3. Acuerdo (moderado nivel)	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que se está midiendo.
	4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel)	El ítem se encuentra está relacionado con la dimensión que está midiendo.
<b>RELEVANCIA</b>  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido.	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo Nivel	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido.

*Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente*

1	No cumple con el criterio
2	Bajo Nivel
3	Moderado nivel
4	Alto nivel

**Segundo instrumento:** Fichade observación.

- **Primera dimensión:** Seguridad



- **Objetivos de la Dimensión:** Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo san José y su relación con la calidad de vida en los residentes, Casma -Casma.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE			
	<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"		
	<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José		<b>Dimensiones:</b> Aspecto Arquitectónico
<b>Ubicación</b>  Ancash      Casma  Asilo San José De Casma	<b>Áreas comunes - Seguridad</b> 	<b>Descripción Actual</b>	<b>Paisajismo</b>  <b>Descripción Actual</b>
<b>Accesibilidad</b> 	<b>Descripción Actual</b>		

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: FICHA OBSERVABLE			
	<b>Título:</b> "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma"		
	<b>Objetivo Especifico1:</b> Indicar el estado situacional de las estructuras del asilo San José y su relación con la calidad de vida en los residentes. .		
	<b>Variable:</b> Diagnostico situacional del Asilo San José		<b>Dimensiones:</b> Bienestar social
<b>Confort termico</b> <b>Descripción Actual</b>		<b>Confort Lumínico</b> <b>Descripción Actual</b>	<b>Confort Acústico</b> <b>Descripción Actual</b>
			


## ANEXO N° 10

### Consentimiento Informado (\*)

Título de la investigación: “**Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma**”.

Investigador (a) (es): **Sosa Durand Nadine Elizabeth**.

#### **Propósito del estudio**

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”, cuyo objetivo es: Identificar acciones de renovación del Asilo San José a un centro geriátrico con residencia, para mejorar el estilo de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma. Esta investigación es desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado) de la carrera profesional de Arquitectura o programa pregrado, de la Universidad César Vallejo del campus de Nuevo Chimbote, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución.

Describir el impacto del problema de la investigación.

¿Cómo la renovación del asilo San José a un centro geriátrico, mejorara la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma?

#### **Procedimiento**

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio):

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”.
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en el ambiente de ..... de la institución  
..... Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

\*Obligatorio a partir de los 18 años



## ANEXO N° 11

### Consentimiento Informado del Apoderado\*\*

Título de la investigación: “**Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma**”.

Investigador (a) (es): **Sosa Durand Nadine Elizabeth**.

#### Propósito del estudio

Estamos invitando a su hijo (a) a participar en la investigación titulada “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”, cuyo objetivo es Identificar acciones de renovación del Asilo San José a un centro geriátrico con residencia, para mejorar el estilo de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma.

Esta investigación es desarrollada por estudiantes, de la carrera profesional de Arquitectura, de la Universidad César Vallejo del campus de Nuevo Chimbote, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución.

Describir el impacto del problema de la investigación.

¿Cómo la renovación del asilo San José a un centro geriátrico, mejorara la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma?

#### Procedimiento

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación (enumerar los procedimientos del estudio):

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y algunas preguntas sobre la investigación: “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”.
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en el ambiente de.....de la institución.

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

\* Obligatorio hasta menores de 18 años, consentimiento informado cuando es firmado por el padre o madre. Si fuese otro tipo de apoderado sería consentimiento por sustitución.



## ANEXO N° 12

### Asentimiento Informado

Título de la investigación: **“Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma – Casma”**.

Investigador (a) (es): **Sosa Durand Nadine Elizabeth**.

#### **Propósito del estudio**

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”, cuyo objetivo es: Identificar acciones de renovación del Asilo San José a un centro geriátrico con residencia, para mejorar el estilo de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma.

Esta investigación es desarrollada por estudiantes (colocar: pre o posgrado), de la carrera profesional de Arquitectura o programa pregrado, de la Universidad César Vallejo del campus Nuevo Chimbote, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución.

Describir el impacto del problema de la investigación.

¿Cómo la renovación del asilo San José a un centro geriátrico, mejorara la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, en la ciudad de Casma?

#### **Procedimiento**

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio):


1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Renovación del asilo San José a un Centro Geriátrico, para mejorar la calidad de vida en la provincia de Casma”.
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en el ambiente de ..... de la institución.

Las respuestas al cuestionario o entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.



Feedback Studio - Google Chrome  
 ev.turnitin.com/app/carta/es/?o=2262572608&lang=es&s=1&u=1088032488

feedback studio NADINE ELIZABETH SOSA DURAND "Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma" /0 37 de 40



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

**"Diagnostico Situacional del Asilo San José y su Influencia en la Calidad de Vida de los residentes, Casma - Casma"**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO**

**AUTOR:**  
 Sosa Durand Nadine Elizabeth  
 (orcid.org/ (0000-0003-4161-0086))

**ASESORA:**  
 Arq. Mestra. Arévalo Arellano Patsy Jhoana  
 (orcid.org/ (0000-0001-6538-1201))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**  
 Urbanismo Sostenible

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**  
 Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

**NUEVO CHIMBOTE – PERÚ**  
 2023

**Resumen de coincidencias**

20 %

Se están viendo fuentes estándar

[Ver fuentes en inglés](#)

**Coincidencias**

1	Entregado a Universida... Trabajo del estudiante	6 %
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	4 %
3	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	3 %
4	repositorio.unifac.edu.pe Fuente de Internet	1 %
5	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
6	Entregado a Universida... Trabajo del estudiante	<1 %
7	www.imsersomayores... Fuente de Internet	<1 %
8	repositorio.unap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
9	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
10	Entregado a unapiquitos Trabajo del estudiante	<1 %
11	www.bibliotecacochran... Fuente de Internet	<1 %

Página: 1 de 37    Número de palabras: 8368    Versión solo texto del informe    Alta resolución    Activado    21°C Nublado    11:52 a.m. 20/12/2023