

# FACULTAD DE INGENIERÍA

# ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

"Estabilización del suelo con la aplicación de Cemento portland tipo I para la mejora de la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca – Quichuas. Región Huancavelica, 2017"

# TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO CIVIL

**AUTOR:** 

Francisco Ricardo Urcia García

ASESOR:

Mgtr. Ing. Carlos Mario Fernandez Díaz

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de Infraestructura Vial

LIMA - PERÚ

Año 2017 - I

# Página al jurado

Presidente
Secretario
Vocal

# Dedicatoria

A la memoria de mis padres.

Timoteo Urcia y María del Rosario García *El autor* 

# Agradecimiento

A Dios por darme la sabiduría y acompañarme a lo largo de mi formación profesional, por ser mi fortaleza en los momentos más difíciles, por estar siempre a mi lado y ser el amigo inseparable de mi vida.

A mi esposa Charo y a mis hijos Karla, Jesús y Karol por ser mi motor para seguir adelante, por brindarme amor y apoyarme siempre.

A mis amigos por el apoyo desinteresado en el transcurso de mis estudios y por brindarme su amistad.

Al programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, por brindarme la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes anhelos profesionales.

Al área de investigación, por el acompañamiento y asesoramiento permanente para el logro de mis objetivos.

El autor

## Declaratoria de autenticidad

Yo, Francisco Ricardo Urcia García con DNI 07860044, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo, Facultad de ingeniería Civil, Escuela Académico de Ingeniería Civil, Declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es verás y autentica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, 28 de agosto del 2017

Francisco Ricardo Urcia García DNI Nº 07860044

#### Presentación

Señores miembros del jurado

Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado el "Estabilización del suelo con la aplicación de Cemento portland tipo I para la mejora de la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca – Quichuas. Región Huancavelica, 2017"

La tesis se desarrolló en siete capítulos, siendo de la siguiente manera:

Capítulo I contiene la Introducción, los antecedentes de investigaciones nacionales e antecedentes internacionales, la fundamentación científica, justificación de la tesis, planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, y culminando con las hipótesis.

Capítulo II se considerado el tipo de investigación aplicada, el diseño de experimental, identificación de las investigación variables, la es operacionalización de las variables y la población de esta investigación estuvo constituido por la Región Huancavelica un tramo de la carretera altoandina comprendidos entre los pueblos de Izcuchaca- Quichuas km. 91+500-128+000 de la región de Huancavelica; el método de muestreo para seleccionar fue la muestra es no probabilístico intencional y la técnica que se utilizó fue la observación, la validación y confiabilidad del instrumento, los instrumentos fueron fichas técnicas, ensayos de laboratorios y otros; el procedimiento de recolección de datos, el método de análisis e aspectos éticos.

Capítulo III, la descripción de estudio y los resultados de la investigación. En el Capítulo IV, las discusiones sobre la investigación. En el Capítulo V las conclusiones.

Capítulo VI las recomendaciones sobre la investigación realizado. En el Capítulo VII se consideró las referencias bibliográficas de tesis, artículos científicos y los libros consultados, y finalmente los anexos como: matriz de consistencia, las fichas de registros y la validación de los instrumentos.

El informe de esta investigación fue realizado siguiendo el protocolo de la escuela profesional de ingeniería civil de la Universidad Cesar Vallejo y es puesto

a vuestra disposición para su revisión e observaciones y por consiguiente el analices que estimen necesarios.

El autor

# Índice de contenidos

CARATULA	i
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	٧
Presentación	vi
Índice	viii
RESUMEN	xiii
ABSTRACT	xiv
I. INTRODUCCIÓN	15
1.1. Realidad Problemática	16
1.2 Trabajos previos	20
1.3 Teorías relacionadas	26
1.4 Formulación del problema	43
1.5 Justificación del estudio	44
1.6 Hipótesis	45
1.7 Objetivos	46
II. MÉTODO	47
2.1 Diseño de investigación	48
2.2 Variables, operacionalización	50
2.3 Población y muestra	51
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	52
2.5 Métodos de análisis de datos	59

2.6 Aspectos éticos	60
III. RESULTADOS	61
IV .DISCUSIÓN	89
V. CONCLUSIÓN	92
VI. RECOMENDACIONES	95
VII. REFERENCIAS	97
ANEXOS	106
Anexo 1: Matriz de consistencia	107
Anexo 2: Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación	110
Anexo 3: Registros fotográficos	111

# Lista de tablas

Tabla 1: De tamices de mallas	34
Tabla 2: Pesos por tamices	34
Tabla 3: Tamices	35
Tabla 4: Muestras	39
Tabla 5: Matriz de operacionalización de la variable1: Estabilización con Cemento Portland tipo I	50
Tabla 6: Matriz de operacionalización de la variable 2: Afirmado	51
Tabla 7: Ficha de registro 1	54
Tabla 8: Ficha de registro 2	55
Tabla 9: Ficha de registro 3	56
Tabla 10: Rango de validación de expertos	57
Tabla 11: Validez de juicio de experto	58
Tabla 12: Registro de excavación 1	65
Tabla 13: Registro de excavación 2	66
Tabla 14: Registro de excavación 3	67
Tabla 15: Registro de excavación 4	68
Tabla 16: Registro de excavación 5	69
Tabla 17: Registro de excavación 6	70
Tabla 18: Análisis de suelos 1	71
Tabla 19: Análisis de suelos 2	72
Tabla 20: Análisis de suelos 3	73
Tabla 21: Análisis de suelos 4	74
Tabla 22: Análisis de suelos 5	75
Tabla 23: Análisis de suelos 6	76

Tabla 24: C.B.R 1	78
Гаbla 25: C.B.R 2	81
Tabla 26: Índice de aplanamiento y alargamiento	86
Гabla 27: Equivalente de arena	88

# Lista de figuras

Figura 1: Transito paralizado por derrumbe	19
Figura 2: Caída de derrumbe	19
Figura 3. Colocación del cemento	27
Figura 4: Mezclado del suelo cemento	27
Figura 5: Riego de agua en vía estabilizada	28
Figura 6: Compact. del suelo cemento	28
Figura 7: Ensayos de laborat	28
Figura 8: Calzada estabilizada	29
Figura 9: Ubicación del y tramos principales de la carretera longitudinal de l	a
sierra tramo	63
Figura 10: Ensayo California Bearing Ratio (C.B.R)	77
Figura 11: Proctor modificado	79
Figura 12: Curva de densidad seca	80
Figura 13: Gráfica de Proctor modificado	82
Figura 14: Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422	83
Figura 15: Índice de plasticidad	84
Figura 16: Informe a la Resistencia de abrasión	85
Figura 17: Informe de caras fracturadas	87

RESUMEN

La tesis titulada "Estabilización del suelo con la aplicación de Cemento Portland

tipo I para la mejora de la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca

- Quichuas. Región Huancavelica 2017"; cuyo objetivo general fue determinar

los beneficios de comportamiento estructurales a nivel de afirmado que tiene el

cemento Portland tipo I aplicado como estabilizador de suelos en el

mantenimiento vial. Tramo Izcuchaca-Quichuas, región Huancavelica en el 2017.

La metodología utilizada fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo explicativo, de

diseño experimental. La población fueron la zona en estudio del proyecto de

investigación se encuentra en la región Huancavelica. La muestra se encuentro

en el tramo comprendido entre las localidades de Izcuchaca km. 191+500-

Quichuas km. 228+000.

El método de muestreo fue no probabilístico intencional. Se realizó los

resultados, que con la aplicación del cemento Portland tipo I aplicado como

estabilizador de suelos mejoro el comportamiento estructural en el

mantenimiento vial, tramo Izcuchaca -. Quichuas, región Huancavelica 2017,

limite plástico y de plasticidad ASTM 4318 se determinó (3%) del porcentaje de

cemento Portland tipo I para el tipo de suelo en estudio a nivel de afirmado,

tramo Izcuchaca-Quichuas, región Huancavelica en el 2017.

Palabras claves: muros anclados, excavación masiva, asentamientos

xiii

**ABSTRACT** 

The thesis entitled "Stabilization of the soil with the application of Portland

Cement type I for the improvement of the road at the level of the section:

Izcuchaca - Quichuas. Huancavelica Region 2017 "; whose general objective was

to determine the structural behavioral benefits at level of assertion that Portland

type I cement has applied as a soil stabilizer in road maintenance. Izcuchaca-

Quichuas section, Huancavelica region in 2017.

The methodology used was of the applied type, descriptive descriptive level,

experimental design. The population was the study area of the research project

is located in the Huancavelica region. The sample is in the section between the

towns of Izcuchaca km. 191 + 500- Quichuas km. 228 + 000.

The sampling method was intentional non-probabilistic. The results were

obtained, which with the application of type I Portland cement applied as a soil

stabilizer, improved the structural behavior in road maintenance, the Izcuchaca

section. Quichuas, Huancavelica region 2017, plastic and plasticity limit ASTM

4318 was determined (3%) of the percentage of Portland cement type I for the

type of soil under study at the level of the Izcuchaca-Quichuas section,

Huancavelica region in 2017.

**Keywords:** anchored walls, massive excavation, settlements

xiv

I. INTRODUCCIÓN	

# 1.1 Realidad problemática

El estado de deterioro que se presentaron las vías de comunicación terrestre (calles y avenidas ubicados en el territorio que comprende el distrito metropolitano de Caracas SDMC, exigió una nueva manera de enfrentar la gestión del mantenimiento vial. El colapso de las redes viales en Venezuela y casi toda latinoamérica, es un fenómeno común en la región, el cual alcanzo tal magnitud que un importante número de países optaron por implantar políticas novedosas de financiamiento de la conservación vial.

A nivel mundial se observaron toda una gama de procedimientos y fórmulas institucionales con la intención de conceder basamento legal al financiamiento de la conservación o mantenimiento de la red vial, particularmente sustentado en el impuesto al consumo de combustibles como la gasolina Y el gasoil.

Desde el año 1995, estudios realizados por la comunidad económica para América Latina CEPAL (1995, 1998, 1999), revelen que el abandono del mantenimiento vial es común en América Latina y el Caribe, derivado del hecho de haber permitido hasta ahora la reconstrucción de las vías en lugar de procurar implantar y mantener un sistema activo de conservación vial. La comunidad económica para América Latina CEPAL, presentó estas conclusiones en el libro "caminos, un nuevo enfoque para la gestión y conservación de las redes viales" de cuyo contenido se desprenden cifras alarmantes en cuanto al impacto negativo que el estado de las vías ejerce sobre la economía de los países.

Las carreteras sufren un proceso de deterioro permanente debido a los diferentes agentes que actúan sobre ellos, tales como: el interperismo, el tráfico, la gravedad en taludes, etc. Estos elementos afectan a los caminos, en mayor o menor medida, pero su acción es permanente y termina deteriorándolo quedando en forma parcial o totalmente intransitable. El deterioro de una carretera es un proceso que tiene diferentes etapas, desde una etapa inicial, con un deterioro lento y poco visible, pasando luego por una etapa crítica donde su estado deja de ser bueno, para luego deteriorarse rápidamente, al punto de la descomposición total.

Por lo tanto, el mantenimiento no es una acción que puede efectuarse en cualquier momento, sino más bien es una acción sostenida en el tiempo, orientada a prevenir los efectos de los agentes que actúan sobre la vía, extendiendo el mayor tiempo posible su vida útil y reduciendo las inversiones requeridas a largo plazo.

Se ha observado que, en la práctica, las entidades encargadas de la conservación vial sólo se dedicaron a arreglar las fallas de emergencia o las más graves o visibles en base a sus asignaciones presupuestales que siempre son insuficientes. Este sistema de trabajo condujo rápidamente a la acumulación de obras atrasadas y, a mediano plazo, a la necesidad de rehabilitar o reconstruir totalmente las vías, incurriendo en mayores costos y contribuyendo a mantener a los países en su condición de subdesarrollados. Consecuencia de ello es que, en los países de Latinoamérica, así como en otros continentes, los caminos están sometidos a un ciclo que, por sus características, ha adquirido la condición de intransitables o vías fatales.

En el Perú la red vial de carreteras es de 149,659.97 km. De las cuales 18,698.56 son carreteras pavimentadas, 41,126.21 km se encuentran a nivel de afirmado, 80,847.59 km. de carreteras sin afirmar y 8,987.61 km. carreteras proyectadas (MTC 2,012). El estado peruano invirtió más de 14 millones de soles anuales en mantenimiento y reposición de estas vías. Este estudio que he realizado tiene como objetivo lograr que el tiempo de vida de las vías carrosables sea mayores con un material accesible. Como lo es el cemento Portland tipo I. altoandinas tramo Izcuchaca – Quichuas , en la actualidad; tienen una superficie de rodadura de material afirmado de 0.15 cm. de espesor, presentando en muchos sectores de su recorrido baches y erosiones que son causados en las épocas de lluvia produciéndose una mayor vegetación la cual impide la visibilidad de los conductores, los derrumbes y las caídas de piedra es otro de los factores que contribuyeron con el deterioro de la vía, en tal sentido esta investigación concluye en la estabilización de suelos con cemento portland tipo I para la mejora de las vías a nivel de afirmado el mantenimiento. Esta situación de inminente peligro a la seguridad de los usuarios, en cualquier momento puede provocar la interrupción total del tránsito en la zona toda vez que en este tramo vial no tiene las características técnicas y geométricas definitivas, perjudicando a los usuarios del transporte público y privado de carga de pasajeros entre las ciudades de Huancayo, Huancavelica - Ayacucho y sus respectivas poblaciones menores. Esta interrupción del tránsito tuvo como consecuencia inmediata el desabastecimiento de productos en las poblaciones afectadas, encareciendo sus costos e incrementando los tiempos de viaje por rutas alternas habilitadas para tal fin.

Sabiendo de los efectos socioeconómicos que esta interrupción pudo provocar, y se planteó a la entidad competente la necesidad de atender el "Mantenimiento rutinario de la vía", para restablecer la transitabilidad en el sector, a fin de que los usuarios no se vean afectados de sobremanera y con ello evitar un conflicto social mayor. De esta forma se buscó mantener las vías nacionales con una adecuada serviciabilidad, interviniendo la carretera en forma oportuna y metódica mediante actividades de conservación rutinaria, conservación periódica, reparaciones menores y atención de emergencias viales. Todas las actividades están previstas para su desarrollo bajo los lineamientos de las correspondientes especificaciones técnicas y con las normas actualmente vigentes.

Bajo este sistema, se pretendió desarrollar una cultura preventiva que evito el deterioro prematuro de las vías, mediante intervenciones rutinarias y periódicas de manera oportuna, esto significa en la práctica, actuar permanentemente para mantener la carretera en óptimas condiciones de transitabilidad. El problema identificado es que este trabajo de mantenimiento rutinario, se realizó sin considerar los impactos ambientales negativos en que se incurren en su ejecución y sin considerar las potencialidades impactos ambientales positivos que existen en el mismo, los beneficios no aprovechados y la posibilidad de generación de nuevos tipos de empleos que pueden favorecer en la mayor parte de los casos, a los pobladores de nuestro país.

Como lo señalo Vásquez y Bendezú (2008), el rol de la infraestructura vial es reconocido como uno de los más importantes para impulsar el crecimiento económico a través del desarrollo de los mercados locales y de su integración

espacial con los centros económicos, sobre todo en economías en vías de desarrollo.



Figura 1: Transito paralizado por derrumbe

Fuente: elaboración propia



Figura 2: Caída de derrumbe

Fuente: elaboración propia

En conclusión en la investigación existen otros tipos de mejoramiento que se pueden hacer al afirmado para hacerlo más duradero utilizando: cal, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de sodio, polímeros, emulsión asfáltica y yeso. Incluyendo nuevas características sin tener que aumentar demasiado el costo de la investigación.

# 1.2 Trabajos previos

Se dio a conocer la evidencia empírica que se tuvo del mismo y se consideró las referencias a estudios realizados con temáticas relacionados.

#### 1.2.1 Antecedentes Internacionales

(MUNOZ, Rafael. 2013) con su investigación el "Estudios de mezclas de áridos reciclados de hormigón y asfaltico estabilizados con cemento para su aplicación en bases y sub bases de carreteras", tesis para optar el grado de Master en Ingeniería estructural y de la construcción, de la facultad de Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Cataluña, España, 2013, La investigación utilizado es de enfoque descriptivo, de diseño experimental. Su objetivo es utilizar mezclas de áridos reciclados de hormigón de baja calidad, como en el límite puede encontrarse en una obra y árido reciclado asfáltico, estabilizadas con cemento, para ser aplicadas en capas de base y sub base de carretera. Los resultados obtenidos fueron en las diferentes muestras se realizó un ejercicio de dimensionamiento de firme utilizo el método AASHTO-1993, los resultados fueron comparados con los exigidos por la norma española de secciones de firme, los cuales cumplen con los mínimos espesores exigidos para la sección analizada. La investigación concluyo que la baja calidad que presenta el ARH, conllevo que a medida que aumenta el porcentaje del proctor mejora la resistencia a compresión, lo que podría significar que podemos alcanzar la resistencia exigida por el PG-3 vigente para un suelo cemento con un porcentaje menor al 6.5% de cemento.

(RODRÍGUEZ, Rene. 2011) en su tesis titulado "Modelo de gestión de conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación vehicular en los caminos rurales de las poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores, Cebadas de la Provincia de Chimborazo", tesis para optar el grado de Maestría en vías terrestres, escuela de Ingeniería Civil, facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 2011. Con una modalidad básica de investigación constituido por: campo y documental bibliográfico. Con niveles de investigación exploratoria, descriptivo y explicativo de diseño experimental. Su objetivo fue definir un modelo de gestión de conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación vehicular en los

caminos rurales de las poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores y Cebadas de la provincia de Chimborazo. En los resultados se determinó lo siguiente: La propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento vial, en el cual se administró de manera que las redes viales ofrezcan niveles de servicio óptimo, con rapidez, seguridad y comodidad, permitirá que los costos de operación vehicular disminuyan en relación con los costos que se generen, al transitar en una red vial sin mantenimiento y en pésimas condiciones. Las conclusiones a las que llego el estudio fueron de que el conservar una vía, en condiciones óptimas, mediante intervenciones con acciones de mantenimiento rutinario y periódico represento para las Instituciones Administradoras de redes viales un ahorro significativo, comparando con vías a las cuales no se las ha mantenido y se las han abandonado hasta el punto de deterioros severos, los cuales sólo se pueden corregir con la reconstrucción o rehabilitación integral de la vía.

(Morocho, Mayra, 2015) en su investigación sobre el "Diseño de un sistema de mantenimiento vial en la circunvalación norte desde la vía a Limón hasta la Calle Buenavista, Ciudad de Machala, provincia de el Oro", tesis para optar el título de Ingeniería Civil, escuela de Ingeniería Civil, facultad de Ingeniería Civil, Universidad Técnica de Machala, Ecuador, 2015. La investigación fuse de enfoque cuantitativo, de diseño experimental. Su objetivo fue diseñar un Sistema de Mantenimiento Vial, identificando las condiciones en la que se encuentro la vía Circunvalación Norte desde la Vía Limón hasta la calle Buenavista, con el propósito de proponer un sistema adecuado que conlleve a mejorar la calidad de la vía. La muestra tenía un área de 230 m2 y pertenece a la Av. Circunvalación Norte dividiéndose así en 10 Tramos para ser evaluados desde la vía Limón hasta la intersección de la calle Buenavista. Las fallas evaluadas se encuentran con un nivel de severidad bajo y medio en ciertos tramos. Como resultados tenemos un PCI de 55.56, una vía en un estado Regular el cual hay que corregir las fallas para el mejoramiento vial y mayor seguridad a los usuarios. Finalmente concluyo que se determinó que en las condiciones que se encuentran las vías se analizan todas las posibles soluciones para llegar a una solución viable, optando por un mejor sistema de mantenimiento rutinario para la conservación de la estructura

(Zella, Gabriela, 2008) en su investigación sobre "Gestión del mantenimiento vial preventivo, revisión y propuesta para Caracas", tesis para el grado de Maestro en Transporte Urbano en Ingeniería Civil, escuela de Ingeniería Civil, facultad de Ingeniería Civil, Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2008. Con una investigación básica. Con niveles de investigación exploratoria, descriptivo y explicativo de diseño no experimental. Su objetivo general estuvo dirigido, a partir del examen de experiencias internacionales a, la formulación de lineamientos para nuevas formas de financiamiento para la gestión del mantenimiento preventivo vial preventivo, particularmente los que se sustentan con el impuesto de la gasolina. Como resultados se determinó que, de acuerdo a las experiencias internacionales revisadas, se observa que la creación de entes descentralizados O desconcentrados del nivel central del gobierno, con autonomía administrativa y financiera, denominados fondos viales, son la forma más común para asegurar el financiamiento de la gestión vial. En las conclusiones: Las experiencias internacionales analizadas se reflejó que el estado de deterioro de la red vial, a causa del abandono de las actividades de conservación y dentro de estas el mantenimiento, ha sido un problema común en los países de América Latina.

(Escobar, José, Gómez, Heidi y Santana, Luis, 2010) en su investigación titulado "Manual para el mantenimiento de carreteras", tesis para especialista en Ingeniería de Pavimentos, escuela de Ingeniería, facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada Venezuela, 2010. Con una investigación básica. Con niveles de investigación exploratoria, descriptivo y explicativo de diseño no experimental. Su objetivo general se centró en el análisis de las necesidades de clasificar, para poder programar, de manera general, las diferentes actividades componentes del mantenimiento de carreteras, para presentar un manual de ejecución y control de las diferentes actividades. Sus resultados fueron: El manual podría ser aplicado a la totalidad de las vías que existen en nuestro país haciendo las modificaciones y ajustes para que sea funcional en casos específicos. Se concluyó que las vías necesitan de mucha atención para mantener sus diferentes elementos en buenas condiciones, y que se hace necesario organizar las actividades periódicamente que garanticen el adecuado funcionamiento la totalidad de la vía.

#### 1.2.2 Antecedentes Nacionales

(Ferreyra, Julio, 2012) en su investigación sobre las "Actividades de mantenimiento rutinario y periódico en una carretera del Perú", tesis para optar el grado de Maestría en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial, escuela profesional de Ingeniería, facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Perú, 2012. La investigación fue de enfoque descriptivo y de un diseño no experimental. El objetivo del trabajo fue describir las diferentes actividades de mantenimiento que se realizan en una carretera. El método de elaboración utilizado fue descriptivo, a través de fotografías que muestrearon las actividades de mantenimiento, materiales utilizados y maquinarias que se requieren en las diferentes actividades de mantenimiento de una carretera. En los resultados se determinó lo siguiente: La finalidad de realizar este tipo de trabajos es buscar el crecimiento de la vía, el cual se realiza en forma gradual. Se inició con corredores de bajo volumen de tráfico en las vías y después derivando en un incremento del tráfico, generando que estos tramos puedan convertirse en proyectos de inversión viables. En conclusión los servicios de conservación vial son necesarios para proteger el patrimonio vial de un país

(Ramos, Miguel, 2014) en su investigación sobre las "Experiencias y actividades en los servicios de gestión y conservación por niveles de servicio de una carretera en el Perú", tesis para optar el grado de Maestría en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería vial, escuela profesional de Ingeniería, facultad de Ingeniería, Universidad de Piura, Perú,2014. El tipo de investigación fue experimental. Su objetivo de estudio es dar a conocer la nueva modalidad de contratación de servicios de conservación vial adoptada por el Ministerio de Transporte para viabilizar futuros ejes viales tomando sectores muéstrales como planes piloto que permitan evaluar en corto tiempo la posibilidad de ser considerados rutas de primer orden. Su población fue 76 vehículos, y se ha utilizado la media y la desviación estándar en esta investigación. También se ha empleado la Tecnología PROES que se centra en generar soluciones de pavimentación de alta calidad y durabilidad, optimizando el uso de recursos y cuidando la sustentabilidad ambiental de los procesos, En los resultados se determinó lo siguiente: El servicio de conservación vial contratado debe permitir realizar trabajos sin parametrizarse en el mantenimiento del trazo existente.

Debe, por el contrario, permitir al contratista conservador realizar actividades de construcción de subdrenajes, mejoramientos del terreno de fundación, modificación del alineamiento vial de ser necesario. Conclusión el servicio de conservación vial contratada debe permitir realizar trabajos sin parametrizarse en el mantenimiento del trazo existente. Debe, por el contrario, al contratista conservador realizar actividades de construcción de subdrenajes, mejoramiento del terreno de fundación, modificación del alineamiento vial de ser necesario, etc. Pues estas inversiones de menor costo no permitidas contractualmente, redundarán en garantizar la inversión realizada en la conservación periódica de la vía.

(Llerena, Donald, 2012) en su investigación sobre la "Aplicación de un sistema de gestión socio ambiental en el mantenimiento rutinario de carreteras de la red vial naciona". Tesis para optar el grado de Maestro en ciencias con mención en Gestión Ambiental, escuela profesional de Ingeniería, facultad de Ingeniería Ambiental, UNI, Perú,2012. Es una investigación descriptiva, su diseño es experimental y transversal. Su objetivo fue: Mostrar la conveniencia y ventajas de aplicar los sistemas de gestión ambiental en el mantenimiento rutinario de carreteras. Como instrumento se usó un cuestionario de 15 ítems en la escala de Likert para ser aplicado a los funcionarios de Provías y 12 ítems a los contratistas. Fueron dos tipos de encuestas: para los funcionarios de provías descentralizado, cuya labor se relaciona directamente con el mantenimiento rutinario, mediante encuesta escrita y para los contratistas que realizan el servicio de mantenimiento rutinario, mediante encuesta verbal y toma de notas. En los resultados se determinó que El mantenimiento rutinario del 81% del total de vías de nuestro país está a cargo de Provías Descentralizado y es en esta actividad específica que no se aplican criterios de Gestión Ambiental. Se concluyó que el sector transportes se identifica con una variable estratégica en la visión del desarrollo sostenible, por lo que es necesario buscar el largo plazo como meta.

(Najar, José, 2014) en su investigación sobre el "Mantenimiento vial en la carretera Concepción-Satipo-Atalaya"; tesis para optar el título de Ingeniero Civil, escuela profesional de Ingeniería Civil, facultad de Ingeniería y Arquitectura,

USMP, Perú, 2014. Es una investigación descriptiva, su diseño es experimental y transversal. Su objetivo era alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad para eje vial a través de la ejecución permanente de actividades de conservación rutinaria y conservación periódica, reparaciones menores, relevamiento de información y atención de emergencias viales, las cuales deben cumplir con los términos de referencia y Plan de conservación vial, de tal manera que se alcancen los resultados previstos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional respecto a la conservación vial como parte de la política del Estado. Se procedió con el procesamiento de los datos de campo (BI) correspondientes al tramo en estudio, para su evaluación respectiva. Los procedimientos y técnicas utilizados en la conservación de las carreteras mediante soluciones básicas, dan como resultado técnico y económico una gran alternativa de solución para para elevar la calidad de vida de nuestros pueblos. Las conclusiones fueron: Los servicios de gestión y conservación son necesarios para proteger el patrimonio vial de un país, asegurando contar con vías transitables y que brindan un mejor confort para los usuarios, así como menores tiempos de viaje.

(MEJÍA, José y MORENO, Luis, 2015) en su investigación sobre el "Diseño de la carretera a nivel de afirmado entre las localidades de Macabí bajo - La Pampa -La Garita y El Pancal, distrito de Razuri - Ascope - La Libertad", tesis para el título de Ingeniería Civil, escuela profesional de Ingeniería, facultad de Ingeniería, UCV, Perú,2015. Con una modalidad básica de investigación constituido por: campo y documental bibliográfico. Con niveles de investigación exploratoria, descriptivo y explicativo de diseño no experimental. Su objetivo es realizar el Diseño de la carretera a nivel de afirmado entre las localidades de Macabí Bajo, La Pampa, La Garita, y El Pancal; la misma que se comunica con el Distrito de Rázuri. Como resultado se logró una transitabilidad permanente acorde a los requerimientos de uso solicitados, empleando el Manual de Diseño de Carreteras DG-2013. En las conclusiones: La topografía de la zona en estudio es llano, por lo que se ha trabajado con pendientes menores de 2% sin la necesidad de diseñar curvas verticales. Del estudio de la mecánica de suelos realizado mediante 10 pozos exploratorios a lo largo del recorrido de la carretera, se pudo confirmar que en la Calicata N° 03 se tenía el suelo más desfavorable

cuya clasificación mediante el Sistema SUCS es "ML" y AASHTO "A-4(3) determinando un CBR de 11.05 al 95% de su máxima densidad seca.

#### 1.3 Teorías relacionadas al tema

#### 1.3.1 Estabilización del suelo

La estabilización de los suelos o tierras consiste en dar estabilidad al sustrato fijándolo y garantizando la permanencia de su compactación. Se transforma el suelo del que se dispone en material de construcción de calidad especialmente en parcelas de tierra, caminos y lagos artificiales. Así, al estabilizar el suelo es posible obtener el control sobre su erosión

# 1.3.1.1 Estabilización con cemento Portland tipo I

Este tema indica las características de suelos caminos y/o carreteras añadiendo cemento portland tipo I. Este método consistió en añadir a la mezcla de suelo el cemento portland tipo I basados en normas americanas. El principal objetivo de utilizar el cemento como un estabilizador en suelos, es brindarles a estas ciertas mejoras las cuales lo hagan más resistente a los diferentes daños que sufren estando en servicio.

Entre los principales estabilizantes químicos según Araya (2010), tenemos: El cemento portland se incrementa la resistencia y es comúnmente usado para gravas finas y arena. Cal reduce la plasticidad de los suelos con arcilla y es muy económico. Hule de neumáticos se utiliza principalmente en carpetas asfálticas para darles más resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil. Cloruro de sodio: disminuye los polvos en el suelo y también lo impermeabiliza se usa comúnmente en limo y arcilla. Cloruro de calcio disminuye los polvos en el suelo y también lo impermeabiliza se usa comúnmente en limo y arcillas. Cloruro de Magnesio disminuye los polvos en el suelo y también lo impermeabilizan se usan también comúnmente en limos y arcilla. Polímeros se utiliza principalmente en carpetas asfálticas para darles más resistencia, impermeabilizarlas y prolongar su vida útil escorias de fundición se utilizan principalmente en carpetas asfálticas para darles más resistencia, impermeabilizarla y prolongar su vida útil (p. 55)

# 1.3.1.2 Cemento Portland tipo I

El cemento, mezclado íntimamente con el suelo, proporciona a la mezcla la resistencia mecánica o la capacidad de soporte exigida y mejora tanto su durabilidad entendiendo por tal la resistencia a los agentes físicos y químicos agresivos, como la estabilidad dimensional.Los cementos portland se obtienen por molturación conjunta de su Clinker, de adiciones activas, en su caso, y de la cantidad adecuada de un regulador de fraguado, normalmente piedra de yeso natural, El Clinker es el producto resultante de calcinar mezclas de calizas y preparadas adecuadamente, hasta conseguir la combinación prácticamente total de sus componentes. Los principales componentes del Clinker son el silicato tricálcico (SC<sub>3</sub>), el silicato bicálcico (SC<sub>2</sub>), el aluminato tricálcico (AC<sub>3</sub>), y el ferrito aluminato tetracálcico (C<sub>4</sub>AF), a los que hay que añadir otros componentes secundarios. Algunos de ellos, como el silicato y aluminato tricálcico, presentan un calor de hidratación, una velocidad de fraguado y una resistencia inicial elevadas.



Figura 3. Colocación del cemento

Fuente: elaboración propia



Figura 4. Mezclado del suelo cemento

Fuente: elaboración propia



Figura 5. Riego de agua en vía estabilizada Fuente: elaboración propia



Figura 6. Compact. del suelo cemento

Fuente: elaboración propia



Figura 7. Ensayos de laboratorio

Fuente: elaboración propia



Figura 8. Calzada estabilizada Fuente: elaboración propia

# 1.3.1.3 Economía y beneficios

Este aglomerante es usado tanto en la estabilización de caminos como en el control de polvos. La aplicación de este aglomerante en caminos estabilizados es mucho más simple y de poca frecuencia, en comparación de los caminos que no están estabilizados los cuales deben ser mantenidos por métodos más complejos y con mucha frecuencia.

#### 1.3.1.4 Mantención

De las inspecciones oculares se observó que el daño más frecuente en caminos en muchos casos por el mal drenaje que tienen. Además, podría ser por la mala construcción en la que esta se realizó utilizando malos materiales. Otro factor puede ser el aumento de tránsito para lo cual no estuvo diseñado. Los caminos estabilizados con cemento portland tipo I deben tener un mantenimiento cada dos años. (Manual de mantenimiento y seguridad vial iccgsa. 2016)

## 1.3.1.5 Efectos contaminantes

Enorme erosión del área de las canteras por la extracción continúa de la piedra caliza y otros materiales. Transporte inadecuado de los materiales para su almacenamiento. Producción de gran cantidad de polvos provocados por el triturado de la piedra en la planta. Emisión de contaminantes al aire (monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas) dependiendo del tipo de combustible y proceso empleado durante la calcinación

en el horno (combustión). El polvo de los residuos del horno forma el llamado Clinker, que puede contener metales pesados y otros contaminantes, Si el polvo del Clinker se desecha en las canteras donde se extrae la piedra caliza o en un relleno sanitario puede contaminar los mantos de agua subterránea.

La exposición a monóxido de carbono afecta al sistema nervioso central y comparte los efectos de los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas suspendidas, pues provocan la irritación de los tejidos del aparato respiratorio y agrava los síntomas de personas con enfermedades pulmonares (asma bronquitis crónica). Además, puede incrementar los padecimientos cardiacos, pulmonares y enfermedades respiratorias agudas.

# 1.3.1.6 Seguridad vial

Los caminos tratados con cemento portland tipo I tienen una apariencia gris claro, por lo que no presentan ningún inconveniente con su apariencia. Hay que tener en cuenta que estos caminos suelen estar húmedos ya sean por lluvias o humedad excesiva lo cual es común en nuestro país, por lo tanto, debe existir un tipo de señalización vertical con velocidades moderadas para evitar accidentes.

Para evitar estos tipos de accidentes debemos tener las siguientes recomendaciones: control de la aplicación, para evitar sobre dosis o disminuir dosis en suelos extremadamente plásticos; La granulometría abierta o controles finos, para aumentar la fricción; Información al usuario, ya que se debe tener una señalización vertical igual que un camino pavimentado con asfalto u hormigón, es decir que se debe tomar las mismas precauciones que las vías pavimentadas convencionalmente. (Manual de mantenimiento y seguridad vial iccgsa. 2016)

# 1.3.1.7 Propiedades generales

Son los siguientes: Fortalecer los enlaces entre las partículas finas y partículas gruesas del suelo; Aglomera las partículas finas del suelo plástico o no plástico del suelo; Mantiene la humedad optima en las carpetas; Reduce la taza de evaporación del agua en una proporción 3,1 veces; Baja la temperatura de congelamiento del agua hasta un menos 35 °C.

Las carreteras afirmadas, estabilizadas con cemento aseguran la resistencia del suelo, evitando así cambios de volumen por hinchamiento o retracción, como por su resistencia a la erosión

# 1.3.1.8 Densidad máxima y óptimo contenido de humedad

Se define como la aplicación de la cantidad máxima de energía que se le aplica al suelo con cierta humedad. La densidad máxima que se obtiene bajo estas condiciones se llama densidad de proctor al 100% y óptimo contenido de humedad, es cuando el valor de la humedad llega al punto de densidad máxima

#### 1.3.2 Afirmado

Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en carreteras y trochas carrozables.

#### -1.3.2.1 Resistencia al esfuerzo cortante

Se desarrolla a lo largo de un elemento estructural que es sometido a cargas estructurales, que es igual al esfuerzo cortante vertical en ese mismo punto.

#### 1.3.2.2 Resistencia a la abrasión

Se denomina abrasión a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material o tejido. En geología, la abrasión marina es el desgaste causado a un a roca por la acción mecánica del agua cargada por partículas procedentes de los derrubios.

# 1.3.2.3 Compactación de suelos

Es el procedimiento de aplicar energía al suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia, su capacidad de soporte y estabilidad entre otras propiedades. Su objetivo es el mejoramiento de las propiedades de la ingeniería del suelo.

- **1.3.2.3.1 Compactación estática o por presión,** se logra utilizando una maquinaria pesada, cuyo peso comprime las partículas del suelo, sin necesidad de movimiento vibratorio. Ejemplo: Rodillo Estático o liso
- **1.3.2.3.2 Compactación por impacto**, es producida por una placa apisonadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. Ejemplo un apisonador
- **1.3.2.3.3 Compactación por vibración**, se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Ejemplo: placas o rodillos vibratorios
- **1.3.2.3.4 Compactación por amasado**, se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Ejemplo: Rodillo pata de cabra

#### 1.3.3 Canteras

Es una explotación superficial a cielo abierto de una roca muy bien clasificada y cuantificada, que produce áridos: rajón, gravas, gravillas, arenas, etc., que abastecen las necesidades de la construcción; además donde se aplica la más variada tecnología que va desde el pico y la pala hasta la pólvora y maquinaria de diferente orden. Igualmente se refiere a las explotaciones a cielo abierto de materiales de construcción entre los cuales se incluyen las rocas industriales y ornamentales, gravas, gravillas, arenas y arcillas. Es el lugar donde se extraen materiales de construcción, sea directamente o después de transformación, áridos para vías, o materiales para otras necesidades ingenieriles tales como enrocados, terraplenes y obras de contención. Excluyendo. Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, su valor económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto.

## 1.3.4 Tipos de suelos

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, que se forma a partir de la desintegración de las rocas (por acción del agua, los cambios de temperatura y

el viento) y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre de ella.

- **1.3.4.1 Suelos arenosos:** son aquellos que están formados principalmente por arena, este tipo de suelo no retiene agua y, al poseer poca materia orgánica no des acto para la agricultura.
- **1.3.4.2 Suelos calizos:** poseen abundantes sales calcáreas, es de color blanco, seco y árido, por ende no es apto para la construcción
- **1.3.4.3 Suelos humíferos:** (también llamados tierra negra) son aquellos que poseen gran cantidad de materia orgánica en descomposición, es excelente para la agricultura
- **1.3.4.4 Suelos arcillosos:** están formados principalmente por arcillas, de granos muy finos color amarillento, este tipo de suelo retiene el agua formando charcos.
- **1.3.4.5 Suelos pedregosos:** están formados por rocas y piedras de todos los tamaños, no retienen agua.
- **1.3.4.6 Suelos mixtos:** tienen características intermedias entre los suelos arcillosos y los suelos arenosos, es decir, de los dos tipos.

## 1.3.5 Parámetros geotécnicos

Los siguientes parámetros nos sirvió para evaluar las características del proyecto para así lograr el objetivo; Ensayo de análisis granulométrico por tamizado, Ensayo de límites de consistencia y Ensayo de con tenidos de humedad.

## 1.3.5.1 Ensayo de análisis granulométrico por tamizado.

La finalidad de este ensayo es hallar cuantitativamente la distribución de los tamaños de partículas del suelo, su finalidad y alcance comprende en obtener los porcentajes del suelo que pasan a través de los diferentes tamices hasta el tamiz N° 200.Normativamente este ensayo esta codificado como: ASTM D 422.Los equipos y materiales que se necesitan en este ensayo son:02 balanzas

una con sensibilidad de 0.01gr y otra con sensibilidad de 0.1% del peso de la muestra. 01 de estufa Tamices de mallas cuadradas.

Tabla 1. De tamices de mallas

TAMICES	ABERTURA (mm)
3"	75,000
2"	50,800
1 ½"	38,100
1"	25,400
3/"	19,000
3/2"	9,500
N° 4	4,760
N° 10	2,000
N° 20	0,840
N° 40	0,425
N° 60	0,260
N° 1 40	0,106
N° 200	0,075

Fuente: elaboración propia

La muestra se toma de la siguiente manera: Se preparó una muestra la cual se separó en dos partes, una que es retenida sobre el tamiz N°4 y otra que pasa dicho tamiz, ambas partes se ensayaron por separado. Para la porción retenida en el tamiz N°4 el peso dependerá de la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Pesos por tamices

Diámetro nominal de las partículas más	Peso mínimo aproximado de la porción (g)
grandes mm (pulg)	
9,5 (3/8")	500
19,6 (3/4")	1000
25,7 (1")	2000
37,5 (1 ½")	3000
50, 0 (2")	4000
75,0 (3")	5000

Fuente: elaboración propia

El tamaño de la porción que pasa el tamiz N°4 será aprox. 115 g. para suelos arenosos y de 65 g. para arcillosos y limosos. Procedimiento del ensayo es el siguiente: Análisis por medio de tamizado de la fracción retenida del tamiz de 4,760mm .Sepárese la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm (N°4) en una serie de fracciones usando los tamices de:

Tabla 3. Tamices

TAMICES	ABERTURA (mm)
3"	75,000
2"	50,800
1 ½"	38,100
1"	25,400
3/4"	19,000
3/8"	9,500
N°4	4,760

Fuente: elaboración propia

Los que sean necesarios dependiendo del tipo de muestra, o de las especificaciones para el material que se ensayó.

En la operación de tamizado manual se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro y recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. Debió comprobarse al desmontar los tamices que la operación está terminada; esto se sabe cuándo no pasa más de un 1% de la parte retenida al tamizar durante un minuto, operando cada tamiz individualmente. Si quedan partículas apresadas en la malla, deben separarse con un pincel o cepillo y reunirlas con lo retenido en el tamiz.

Cuando se utilizó la tamizadora mecánica, se pudo funcionar por diez minutos aproximadamente, el resultado se pudo verificar usando el método manual.

Se determinó el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0,1 %. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso, inicial de la muestra no debe diferir más de 1 %.

# 1.3.5.2 Análisis granulométrico de la fracción fina

El análisis granulométrico de la fracción que pasa el tamiz de 4,760 mm (N°4), se hará por tamizado y/o sedimentación según las características de la muestra y según la información requerida.

Los materiales arenosos que contengan muy poco limo y arcilla, cuyos terrones en estado seco se desintegren con facilidad, se podrán tamizar en seco.

Los materiales limo-arcillosos, cuyos terrones en estado seco no rompan con facilidad, se procederán por vía húmeda.

Si se requiere la curva granulométrica completa incluyendo la fracción de tamaño menor que el tamiz de 0,074 mm (N°200), la gradación de esta se determinará por sedimentación, utilizando el hidrómetro para obtener los datos necesarios. Ver modo operativo MTC E 109-2009.

Se pudo utilizar procedimientos simplificados para la determinación del contenido de partículas menores de un cierto tamaño, según se requiera.

La fracción de tamaño mayor que el tamiz de 0,074 mm (N°200), se analizará por tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el tamiz de 0,074 mm (N°200).

Procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre tamiz de 0,074 mm (N°200). Se separan mediante cuarteo, 115g para suelos arenosos y 65 g. para suelos arcillosos y limosos, pensándolos con exactitud de 0,01g. Humedad higroscópica. Se pesa una porción de 10 a 15 g de los cuarteos anteriores y se seca en el horno a una temperatura de 110  $\pm$  5 °C. Se pesan de nuevo y se anotan los pesos.

Se colocó la muestra en u8n recipiente adecuado, cubriéndolo con agua y se deja en remojo hasta que todos los terrones se ablanden.

Se lavó a continuación la muestra sobre el tamiz de 0,074 mm (N°200), con abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado que no se pierda ninguna partícula de las retenidas en él.

Se recogió lo retenido en un recipiente, se seca en el horno a una temperatura de 110±5 °C y se pesa. Se tamizo en seco siguiendo el procedimiento indicado anteriormente.

#### 1.3.5.3 Ensayo de límites líquido de los suelos

El objetivo de este ensayo fue determinar el contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual el suelo se halla en el límite entre los estados líquidos y plasmáticos. Arbitrariamente se designa como contenido de humedad al cual el surco separador de dos mitades de una pasta de suelo se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm (1/2") cuando se deja caer la copa de 25 veces desde una 1 cm. a razón de dos caídas por segundo.

En conclusión; se consideró que la resistencia a la corte no drenada del suelo del imite líquido es de 2 kPa (0.28 psi). El valor calculado deberá aproximarse al centésimo. La finalidad al alcance comprendio que este método de ensayo es utilizado como una parte integral de varios sistemas de clasificación en ingeniería para caracterizar las fracciones de granos finos de suelos, véanse anexos de clasificación de este manual. (SUCS y AASHTO) y para especificar la fracción de grano de materiales de construcción (véase especificación ASTM D241). El límite líquido, el límite plástico, y el índice de plasticidad de suelos son extensamente usados, tanto individual como en conjunto con otras propiedades del suelo para correlacionarlos con su comportamiento ingenieril, tal como la comprensibilidad, permeabilidad, compactibilidad, contracción-expansión y resistencia al corte.

Los límites líquidos y plásticos de un suelo pudieron ser utilizados con el contenido de humedad natural de un suelo para expresar su consistencia relativa o índice de liquidez y pueden ser usados con el porcentaje más fino que 2µm para determinar sus números de actividad.

Frecuentemente se pudieron utilizar tres métodos para evaluar las características de intemperización de materiales compuestos por arcilla-lutita. Cuando se someten a ciclos repetidos de humedecimiento y secado, los límites de estos materiales tienden a incrementarse. La magnitud del incremento se

considera ser una de medidas de la susceptibilidad de las lutitas9999 a la intemperización.

El límite líquido de un suelo que contiene cantidades significativas de materia orgánica decrece dramáticamente cuando el suelo es secado al horno antes de ser ensayado. La comparación del límite líquido de una muestra antes y después del secado al horno puede por consiguiente ser usada como una medida cualitativa de contenido de materia orgánica de un suelo.

La normativa que sigue este ensayo es la NTP 339.129: suelos.Determinación del límite plástico (L.P.) de los suelos e índice de plasticidad (I.P.)

El objetivo de este ensayo fue determinar el límite plástico de este suelo y el cálculo de índice de plasticidad, al conocerse el límite del mismo suelo. La finalidad y el alcance se explican a continuación:

Se denomina límite plástico (L.P.) a la humedad más baja con la que pueden conformarse barritas de suelo de unos 3,2mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie liza (vidrio esmerilado), sin que dichas barritas se desmoronen.

Este método se ensayo es utilizado como una parte integral de varios sistemas de clasificación en ingeniería para caracterizar las fracciones de grano fino de suelos (véase anexos de clasificación (SUCS y AASHTO) y para especificar la fracción de granos de materiales de construcción (véase especificación ASTM D1241). El límite líquido, el límite plástico, y el índice de plasticidad de suelos son extensamente usados, tanto individual como en conjunto con otras propiedades del suelo para correlacionarlos con su comportamiento ingenieril, tal como la comprensibilidad, permeabilidad, compactibilidad, contracción-expansión y resistencia al corte.

Los plásticos de un suelo pueden utilizar con el contenido de humedad natural de un suelo para expresar su consistencia relativa o índice de liquidez y puede ser usado con el porcentaje más fino que 2µm para determinar su número de actividad La normativa que sigue este ensayo es la NTP 339.129: suelos.

### 1.3.5.4 Ensayo de contenido de humedad

El objetivo de este ensayo fue determinar el contenido de humedad de una muestra de suelo. La finalidad y alcance de este ensayo es hallar el porcentaje de agua que contiene una masa de suelo. La normativa de este es: ASTM D 2216.

Los equipos y materiales que se usan son: 01 horno de secado,02 balanzas, una con sensibilidad de 0.01 g, y otra con sensibilidad de 0.1g,Recipientes de acero,01 desecador, utensilios para manipular recipientes, cuchillos espátulas, cucharas, lonas, etc. El procedimiento del ensayo es el siguiente: Espécimen del ensayo

Para los contenidos de humedad que se determinaron en conjunción con algún otro método ASTM, se empleará la cantidad especificada en dicho método si alguno fuera proporcionado. La cantidad mínima de espécimen de material húmedo representativo de la muestra total, si no se toma de la muestro total, será la siguiente:

Tabla 4. Muestras

Máximo tamaño	Tamaño de malla	Masa mínima recomendada de			
de partícula (pasa	estándar	espécimen de e	ensayo húmedo para		
el 100%)		contenidos de l	humedad reportados		
		a ± 0,1%	a ± 1%		
2 mm o menos	2,00 mm (N°10)	20 g	20g*		
4,75 mm	4,760 mm(N°4)	100 g	20*g		
9,5 mm	9,525 mm (3/8")	500 g	50 g		
19,0 mm	19,050 mm (3/4")	2,5 Kg	250 g		
37,5 mm	38,1 mm (1 ½")	10 Kg	1 Kg		
75,0 mm	76,200 mm (3")	50 Kg	5Kg		

Fuente: elaboración propia.

Nota. - Se usó no menos de 20 g para que sea representativa

Si se usó toda la muestra, está no tiene que cumplir los requisitos mínimos dados en la tabla anterior. En el reporte se indicó que se usó la muestra completa.

El uso de un espécimen de ensayo menor que el mismo indicado en 6.1.2 requiere discreción, aunque pudiera ser adecuado para los propósitos del ensayo. En el reporte de resultados deberá notarse un espécimen usado que no haya cumplido con estos requisitos.

Cuando se trabajó con una muestra pequeña (menos de 200g) que contengan partículas de grava relativamente grandes no es apropiado incluirlas en la muestra del ensayo. Sin embargo, en el reporte de resultados se mencionará el material descartado.

Para aquellas muestras que consisten íntegramente de roca intacta el espécimen mínimo tendrá un peso de 500g. Porciones de muestra representativas pueden partirse en partículas más pequeñas, dependiendo el tamaño de la muestra, del contenedor y la balanza utilizado y para facilitar el secado a peso constate.

## 1.3.5.5 Selección del espécimen de ensayo

Cuando el espécimen de ensayo es una porción de una mayor cantidad de material el espécimen seleccionado será representativo de la condición de humedad de la cantidad total del material. La forma en la que se selecciona el espécimen de ensayo depende del propósito y aplicación del ensayo, el tipo de material que se ensaya, la condición de humedad, y el tipo de muestra (de otro ensayo en bolsa, en bloque y las demás).

Para muestras alteradas tales como las desbastadas, en bolsas y otras, el espécimen de ensayo se obtiene por uno de los siguientes métodos (listados en orden de preferencia)

- a) Si el material puede ser manipulado sin pérdida significativa de humedad, el material debe mezclarse y luego reducirse al tamaño por cuarteo o por división.
- b) Si el material no puede ser mezclado y o dividido deberá formarse una pila de material, mezclándolo tanto como sea posible, tomar por lo menos 5 porciones de material en ocasiones aleatorias usando un tubo de muestreo, lampa, cuchara, frotacho o alguna herramienta similar apropiada para el tamaño de

partícula máxima presente en el material. Todas las porciones se combinarán para formar el espécimendel ensayo.

c) Si no es posible apilar el material, se tomarán tantas porciones como sean posibles, en ubicaciones aleatorias que representarán mejor la condición de humedad. Todas las porciones se combinarán para formar el espécimen de ensayo.

En muestras intactas tales como bloques, tubos, muestreadores divididos y otros, el espécimen de ensayo se obtendrá por uno de los siguientes métodos dependiendo del propósito y potencial uso de la muestra.

- a) Se desbastará cuidadosamente 3 mm de material de la superficie exterior de la muestra para ver si el material está estratificado y para remover el material que este más seco o más húmedo que la porción principal de la muestra. Luego se desbastará por lo menos 5 mm; o un espesor igual al tamaño máximo de partículas presente, de toda la superficie expuesta o del intervalo que esté siendo ensayado.
- b) Se cortó la mezcla por la mitad. Si el material está estratificado se procederá de acuerdo a lo indicado en 6.2.3.C. Luego se desbastará por lo menos 5 mm, o un espesor igual del tamaño máximo de partículas presente, de la superficie expuesta de una mitad o del intervalo ensayado. Deberá evitarse el material de los bordes que puede encontrarse más húmedo o más seco que la porción principal de la muestra.
- c) El cambio de humedad en suelos sin cohesión pudo requerir que se muestre la sección completa. Si el material está estratificado (o se encuentra más de un tipo de material), se seleccionará un espécimen promedio, o especímenes individuales, o ambos. Los especímenes deben ser identificados apropiadamente en formatos, en cuanto a su ubicación, o lo que ellos representan.

#### 1.3.5.6 Procedimiento

Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco (y su tapa si es usada). Seleccionar especímenes de ensayo representativo de acuerdo a lo mencionado anteriormente. Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor y, si se usa, colocar la tapa aseguradora en su posición. Determinar el peso del contenedor y material húmedo usando una balanza seleccionada de acuerdo al espécimen. Registrar este valor.

Para prevenir la mezcla de especímenes y la obtención de resultados incorrectos, todos los contenedores, y tapas si se usan, deberían ser enumerados y deberían registrarse los números de los contenedores en los formatos del laboratorio. Los números de las tapas deberán ser consistentes con los de los contenedores para evitar confusiones.

Para acelerar el secado en horno de grandes especímenes de ensayo, ellos deberían ser colocados en contenedores que tengan una gran área superficial (tales como ollas) y el material debería ser fragmentado en agregados más pequeños.

Remover la tapa (si se usó y colocar el contenedor con material húmedo en el horno).

Secar el material hasta alcanzar una masa constante. Mantener el secado en el horno a  $110 \pm 5^{\circ}$  C a menos que se especifique otra temperatura. El tiempo requerido para mantener el tiempo constante variará dependiendo del tipo de material, tamaño de espécimen, tipo de horno y capacidad, de otros factores.

La influencia de estos factores generalmente pudieron ser establecidos por un buen juicio, y experiencia con los materiales que sean ensayados y los aparatos que sean empleados. En la mayoría de los casos, el secado es un espécimen de ensayo durante toda la noche (de 12 a 16 horas) es suficiente. En los casos en los que hay duda sobre lo adecuado de un método de secado, deberá continuarse con el secado hasta que el cambio de peso después de dos periodos sucesivos (mayores de una hora) de secado sea insignificante (menos de 0,1 %)

los especímenes de arena pueden ser secados a peso constante en un periodo de 4 horas, cuando se use un horno de tiro forzado.

Desde que algunos materiales secos pueden absorber humedad de espécimen húmedo, deberán retirarse los especímenes secos antes de colocar especímenes húmedos en el mismo horno. Sin embargo, esto no sería aplicable si los especímenes secados previamente permanecieran en el horno por un periodo adicional de 16 horas.

Luego de que el material se haya secado a peso constante, se removerá el contenedor del horno (y se le colocará la tapa si se usó). Se permitio el enfriamiento del material y el contenedor a temperatura ambiente o hasta que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente con las manos y la operación del balance no se afecte por corrientes de convección y/o esté siendo calentado. Determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la misma balanza usada en 6.3.3 de este ensayo. Registrar este valor. Las tapas de los contenedores se usaron si se presumen que el espécimen está absorbiendo humedad del aire antes de la determinación de su peso seco.

Colocar las muestras en un desecador es más aceptable en ligar de usar las tapas herméticas ya que reduce considerablemente la adsorción de la atmosfera durante el enfriamiento especialmente en los contenedores sin tapa.

## 1.4 Formulación del problema.

#### 1.4.1 Problema general:

¿De qué manera la estabilización de suelos con cemento portland tipo I mejora la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca - Quichuas, Región Huancavelica en el 2017?

#### 1.4.2 Problemas específicos:

### 1.4.2.1 Problemas específicos 1:

¿De qué manera la estabilización del suelo con la aplicación de cemento portland tipo I mejora la resistencia al esfuerzo cortante en el mantenimiento de vías a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017?

## 1.4.2.2 Problemas específicos 2:

¿De qué manera la estabilización del suelo con la aplicación de cemento portland tipo I mejora la resistencia a la abrasión en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017?

### 1.4.2.3 Problemas específicos 3:

¿De qué manera la estabilización del suelo con la aplicación del cemento portland tipo I mejora el tipo de suelo en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017?

#### 1.5 Justificación del estudio

La investigación se realizo en la carretera Huancayo – Imperial - Ayacucho e Izcuchaca - Huancavelica, eje principal entre las ciudades de Huancayo (Junín), Izcuchaca - Huancavelica (Huancavelica) y Huanta – Huamanga (Ayacucho) es la única vía de conexión directa entre este vasto sector de la población peruana, permitiendo diariamente la movilización de miles de personas, productos agrícolas, minerales y ganaderos.

La investigación dado la trascendencia de la vía de transitabilidad pretendio ampliar el conocimiento del uso de cemento portland tipo I en benéfico de su mantenimiento vial.

#### 1.5.1 Justificación por el beneficio

La estabilización con la aplicación del cemento Portland tipo I tuvo como mayor beneficio el costo bajo en comparación de otros agentes estabilizadores como lo son los productos químicos. El mantenimiento de estos caminos estabilizados con cemento Portland tipo I es de gran beneficio, dado que es muy resistente al medio ambiente y al tránsito moderado.

#### 1.5.2 Justificación por el resultado

Según lo observado en caminos estabilizados con cementos Portland tipo I han cumplido con buenos resultados a las exigencias del servicio. Por lo tanto, el uso

del cemento Portland tipo I es una excelente opción que podemos utilizar en caminos de mediano tránsito.

#### 1.5.3 Justificación por la viabilidad

En la actualidad hay muchos proyectos de investigación que tratan sobre estabilización de suelos como Ecuador y Colombia, por lo tanto, mi investigación será enfocada aplicar este recurso en el Perú y poder identificar que benéfico nos brinda.

### 1.5. 4Justificación metodológica

Se planteó que existió un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento valido y confiable y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases (Galán, 2010). Esta investigación considero que la utilización del cemento Portand tipo I mejorara las carreteras y esto ayudara económicamente a la población.

#### 1.5.5 Justificación ambiental

Se planteó en esta investigación que en el desarrollo de la mejora de la carretera Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica para el mantenimiento de la vía, respetando el lugar y el medio ambiente sin prejuicio al lugar y a la población.

### 1.6 Hipótesis

#### 1.6.1 Hipótesis general:

El mantenimiento vial a nivel de afirmado en suelos estabilizados con cemento Portland tipo I mejorara la resistencia en la vía afirmada en el tramo Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.1.

#### 1.6.2 Hipótesis específica 1:

La estabilización del suelo con la aplicación de cemento Portland tipo I incide significativamente en la mejora de la resistencia al esfuerzo cortante en el mantenimiento de vías a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

### 1.6.3 Hipótesis específica 2:

La estabilización del suelo con la aplicación de cemento Portland tipo I mejora la resistencia a la abrasión en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

### 1.6.3 Hipótesis específica 3:

La estabilización del suelo con la aplicación de cemento Portland tipo I mejora significativamente el tipo de suelo en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

#### 1.7 Objetivos

### 1.7.1 Objetivo general:

Determinar de qué manera la estabilización de suelos con cemento Portland tipo I aplicado como estabilizador influye para mejorar la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

## 1.7.2 Objetivos específicos:

#### 1.7.2.1 Objetivo específico 1:

Determinar de qué manera la estabilización del suelo con la aplicación de cemento Portland tipo I mejora la resistencia al esfuerzo cortante en el mantenimiento vial a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

#### 1.7.2.2 Objetivo específico 2:

Determinar de qué manera la estabilización del suelo con la aplicación de cemento portland tipo I mejora la resistencia a la abrasión en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017

### 1.7.2.3 Objetivo específico 3:

Determinar qué manera la estabilización del suelo con la aplicación del cemento portland tipo I mejora el tipo de suelo en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017



### 2.1 Diseño de investigación

### 2.1.1 Investigación tipo aplicada:

(Mendoza, 2012) considero: que la investigación es denominado práctica o empírica, guarda íntima relación con la investigación básica, porque depende de los descubrimientos y avances de esta última, enriqueciéndose de los mismos, con utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La Investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para modificar.

Se puede decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, son las consecuencias prácticas.

La tesis tiene un tipo de investigación aplicada que es la utilización de los conocimientos de la investigación básica y aplicarlos a la práctica en la mayoría de los casos, en beneficio de la sociedad. Debemos tener presente que ambas, investigaciones aplicada y básica, buscan resolver problemas. En la investigación aplicada, el investigador busca resolver un problema, conocido y encontrar respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis de la investigación aplicada es la resolución práctica de problemas

#### 2.1.2 El diseño de la Investigación:

**Experimental:** La investigación experimental es el más alto y el más complejo porque utiliza el experimento como método o técnica de investigación (Ñaupas, H, Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A, 2014, p.331).

Por lo tanto la investigación se ubicó dentro del diseño experimental, "en la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables de estudios, para controlar en aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma un experimento consiste en hacer un camino en el valor de una variable (variable independiente y observar su efecto en otra variable (variable dependiente) (Murillo, 2011, p.58).

Es una investigación de Diseño cuasi-experimentales, que son diseños que trabajan con grupos ya formados, no aleatorios, por tanto su validez interna es

pequeña porque no hay control sobre las variables extrañas. Estos diseños se aplican a situaciones reales (Ñaupas, H, Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A, 2014, p.338).

## 2.1.3 Nivel de investigación

Según (Ñaupas, H, Mehia, E, Novoa, y villagomez 2014, p.92) el objetivo principal es la verificación de hipótesis causales o explicativas que expliquen las relaciones causales de las propiedades o dimensiones de los hechos. La formulación de hipótesis es fundamental porque sirven para orientar el camino a seguir en la investigación.

Está investigación se realizó en el nivel descriptivo y explicativo, ya que se sustentaron diferentes tipos de documentos de campo, su finalidad es especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

De igual manera Balestrini (2006). Los estudios descriptivos, señaló que la descripción con mayor precisión, acerca de las singularidades de la realidad estudiada. Podrán estar señalado a una comunidad, una organización, un hecho delictivo las características de un tipo de gestión.

Según Belestrini, la explicativa es aquella que tiene relación casual no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.

# 2.2 Variables, operacionalización

**Tabla 5.** Matriz de operacionalización de la variable independiente:

Estabilización con Cemento Portland tipo I

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN DE OPERACIONAL	DIMENSIONES (DESCOMPONER VARIABLE)	INDICADORES	INSTRUMENTO
	Se dice que un suelo es estable cuando alcanza la resistencia suficiente para no sufrir deformaciones ni desgastes por la	La	Densidad máxima y optimo contenido de humedad	Ensayo de proctor modificado	
	acción del uso o de los agentes atmosféricos y conserva además esta condición	portland tipo I se evalúa en el análisis de la Densidad máxima y optimo contenido de humedad, la resistencia al	Resistencia al esfuerzo cortante	Ensayo de california Bearing Ratio (CBR)	
Variable : Estabilización del suelo con Cemento portland tipo I	bajo los efectos climatológicos normales en la localidad (Gutierrez Montes, 2010). Por lo tanto, se definirá como estabilización al mejoramiento de las propiedades físicas de un suelo a través de procedimientos		Resistencia ala abrasión	Antecedentes de anteriores obras estabilizadas con cemento Propiedades químicas del cemento que ayudan a mejorar la resistencia a la abrasión	Ficha de Registro de Datos
	mecánicos e incorporación de productos químicos,	de suelos Canteras mediante una ficha de recolección de	Compactación de suelos	Dinámica Estática Vibratoria Amasado	
	naturales o sintéticos, obteniéndose un suelo firme y estable, capaz de soportar los efectos del tránsito y las condiciones de clima más severas.	datos	Canteras	Clasificación del material Calidad de material Transporte de material	

Tabla 6: Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Afirmado

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN DE OPERACIONAL	DIMENSIONES (DESCOMPONER VARIABLE)	INDICADORES	INSTRUMENTO
	El diseño de un camino se realiza por una necesidad social y justificada económicamente.	El afirmado se evalúa en el análisismed de los elementos que constituyen el esfuerzo	Esfuerzo Cortante	Ensayos de california bearing ratio (CBR) ensayo de proctor modificado  Mecánica de suelos Pruebas,	
	Los conceptos antes mencionados se correlacionan para	cortante ,resistencia de	Resistencia a la abrasión	de los ángeles Materiales gruesos	Ficha de
Variable Afirmado	generar características físicas y técnicas que debe poseer el afirmado, así obtener óptimos resultados, todo esto para que las comunidades se beneficien con este servicio	la la abrasión y tipos de suelo utilizando para el recojo de datos una ficha de registro .	Tipos de suelos	Análisis de ensayo granulométrico por tamizado Ensayos del límite de consistencia Ensayos del límite de humedad	Registro de Datos

## 2.3 Población y muestra

#### 2.3.1 Población

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio (Wigodski, 2010, p. 1).

La población de esta investigación fue la zona en estudio del proyecto de investigación se encuentra en la región Huancavelica.

#### 2.3.2 Muestra

"La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese grupo definido" (Hernández, et al. p. 175).

La muestra de esta investigación se tomó en la carretera a nivel de afirmado 2en el tramo: Izcuchaca – Quichuas, Región Huancavelica.

El método de muestreo para seleccionar la muestra es no probabilístico dirigida entonces el tipo de muestreo es de selección preferencia (conveniencia).

(Ramírez 2014, p. 56) No probabilístico del tipo intencional, porque la técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.

# 2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

#### 2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos

Son los procedimientos y actividades con los cuales obtendremos los datos e información requerida para poder responder las preguntas de investigación.

Según (CARRILLO, 2011) considero que:

"Son procedimientos o actividades con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación" "Se refiere al cómo recoger los datos"

"Están relacionados con la operacionalización que se hace de las variables / categorías / dimensiones; las instancias para llevar a cabo tal recolección de data en el estudio".

Los instrumentos utilizados fueron en la investigación han sido fichas técnicas, las cuales se muestran en los anexos.

Como instrumento se utilizaron las fichas de registro el, el cual fue aplicado en forma personal a cada funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC); considerándose a éstos como medios efectivos para recolectar datos reales.

Como también los ensayos de laboratorio en mecánica de suelos como: CBR, Proctoc, análisis granulométrico y abrasión.

## Principales Técnicas de recolección de datos

Según (CARRILLO, 2011) considero que:

Observación: Es el método fundamental de obtención de datos de la realidad.

Tabla 7. Ficha de registro 1

The second second	2017	mado en el tramo lecuche	es- Quichuas.	Región	Hunne	(ora
AUTOR	FRANCISCO RICARDO UR	ocia gancia				
	N LA INVESTIGACIÓN	CIN CANCIA	STATE OF THE PARTY	SECURIOR STATE	CONTRACT	200
REGIÓN	HUANCAVELICA	DISTRITO	-	IZCUCHA	CA	
PROVINCIA FECHA	TAYACAJA	COORD. E				
PECHA		COORD. N		T 4		-
H DEN	IDAS MAXIMA Y OPTIMO CONTI	NIDO DE HUMEDAD	SECTION STATE	0.90	-	+
Ensa	o de proctor modificado					T
Ensa	o de california bearing ratio (CBR)					Г
-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					
	TENCIA AL ESFUERZO CORTANTE			1.00		_
Erea	o de california bearing ratio (CBR)			-		-
IV. HESISTEN	A LA ABRASIÓN					
	edentes de anteriores obras establ			1.00		
Prop	edades químicas del cemento que a	zyudan a mejorar la resistenci	a a la abrasión			
-			0.000	-		-
V PARAMETI	ES GEOMÉTRICOS	OLON BURNESSON		0.95		
-	Ensayos de andilisis granulómetrico					
	os de contenido de humedad					
	de plásticidad					
	CIÓN DE SUELOS		THE OWNER	0.90		
Direk	ica					
Están						
Vibra				1000	N. I	
VE CANTERA		***		1.00		
-	ración del material					_
-	d de material orte de material					_
			_			_
Apellidos y n	mbres: Farrameque O	humbis Gustavo	Totales:	5.75/6		
Profesional:	Insentero Civil		1	2.40		
IP: 485	- 12				1000	
Leyer		1: Aceptado	PROMEDIO		0.958	
real en	u. correge	1. nechiado			100000	

Tabla 8. Ficha de registro 2

AUTOR			o en el tramo Izouch				
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	RANCISC	O RICARDO URCIA	GARCIA				,
LUBICACION	INVESTIG	ACION				120311010	
REGIÓN PROVINCIA		HUANCAVELICA	DISTRITO		ROUGH	IACA	
FECHA		TAYACAJA	COORD, E COORD, N				
The state of the s		Bear 1	3663-666-666-66		A	В	Г
	proctor me	Y DPTIMO CONTENIDO	DE HUMEDAD			1.00	F
AUGUSTO DOUBLE COMPANY		earing ratio (CBR)			+		L
313	Carecrina D	earing natio (Casq)					L
BI. MAN RES	IA AL ESTU	FRZD CORPANTE		District Country		1.00	H
Ensi	california b	earing ratio (CBR)		No.		2.00	ř
							Ė
IV. RESISTEN	ABRASION			1000 Political Paris			
		niones obras estabilizada	is concernanto			4 44	8
Prog	s quimicas	del cemento que ayuda	n a mejorar la resistenc	la a la abrasión		1.00	
V. PARÁMETI	north law			o Book jain Book			
The second second		inulómetrico			1	1.00	
THE RESERVE AND ADDRESS.		de humedad					_
	ästicidad	THE STATE OF THE S					
n. COMPACT	The second second					9.00	H
Diná	Wallian.			The second second by		1.00	
Estát						8 6 7 7 7 7 7	Ť
Vibra			Water mention and				
AL CANTERA			and the first of the	3.0		1.00	
Control of the second	del mater	ial			Treatment of the		
The second second	naterial	nakan da USA					
	le material				32.0		
ipellidas y n	1 2 miles	nack? Costoneda	June 2.8				
rofesional:	enilera	C7uff	- 1005 DOG	Totales:	6/6		
IP: 4672	Mark all	Tel.;	Usalin il la caraciana				
	CONTRACTOR	0: Corregir	1: Aceptado	PROMEDIO		1.00	
Leyen	160600 PH 1600			No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	ner i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

Tabla 9. Ficha de registro 3

REGIO	R FRA	NCISCO RICARDO URCIA					aveli	
REGIO	ACION DE LA INV	EMPHORAD LEICHERDO FEREN	A GARCÍA					
					301 887 FI	(57887)		
<b>TRROW</b>	INCIA.	HUANCAVELICA	DISTRITO COORD, E	BECKER ZUNC	SCHOUNG	A		
FECH	1000	ENTITION .	COORD, N			<u> </u>		
	POR DESIGNATION OF THE PARTY OF	WIMA Y OPTIMO CONTENIO			Α,	8	. 0	
1		ctor modificado	о не новерар			-	-13	
2230		fornia bearing ratio (CSR)				-	+	
RI, 1947		AL ESPUENZO CORTANTE					.13	
	Ereayo de celf	fornia bearing ratio (CBR)						
				10.10.00000000	Server and		1 (SUS)	
IV. RE	SISTENCIA LA ARR						400	
		de anteriores obras estabiliza		***************************************		Street.	1.0	
	Propiedades di	ulmicas del cemento que ayu	dan a mejorar la resistencia	a la abrasión				
				CONTRACTOR CONTRACTOR	CONTRACT.			
V. P/M	AMETROS GEOM	AFTRICOS			<b>35.53</b>		1.0	
		álsis granulómetrico				800		
		ntenido de humedad					333	
	Limite de plásti	According to the Control of the Cont	-1601	mission mission	indiger:			
VI.CO	MPACEACIÓN DE Dinámica	SUFLOS				andrasia Medical	1.0	
	Estática					- 2411	33.5	
	Vibratoria							
VIII. ÇA	NTERAS			20023085app			1.0	
	Clasificación de	Charles and the Control of the Contr						
	Calidad de mat						29	
Apelli	transporte de n dos y nombres:		SAN ALEXAND				3330	
		NIERO CIVIL	POUR LPRINGIA	Totales:	6/6			
	83105		187/1/24	1000	TOTAL SECTION	0000 2000	12000 11000 11000	
CID	EDC1   GALD	25 Tel.: 978761634 PROMEDIO				1.00		
CIP:	Leyenda	0: Corregir	1: Aceptado				U*U	

### Validez y confiabilidad

**Validez:** consideran que validar es "determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato (Tamayo, 1980, p.15).

La validez se realizó mediante la tabla de (Oseda, 2011). El rango de calificación va de 0 a 1, debiendo ser la validez superior a 0,80, para este caso los instrumentos obtuvieron una validez de 0.983 por lo que de acuerdo a Oseda se considera como Excelente Validez.

En la investigación se valida con la información recolectada in sito, por ser fuentes confiables y su validación será reforzada en el momento que se tenga los resultados de los ensayos de laboratorios que se harán más adelante.

Es sabido que la validez de un estudio se determinara de manera técnica y especializada, si bien es cierto el procesamiento de los datos a través de la vista en campo y recolección de datos mediante instrumentos, nos proporcionaran resultados que de ser digitados correctamente se asemejarían al comportamiento real una vez materializado la vía, pues de tal modo se determinaran los datos insertados en los software con el fin de que estos otorguen los datos con veracidad.

Tabla 10. Rango de validación de expertos

00	5 1
Rango	Validez
0,53 a menos	Validez nula
0,54 a 0,59	Validez baja
0,60 a 0,65	Válida
0,66 a 0,71	Muy válida
0,72 a 0,99	Excelente validez
1	Validez Perfecta

Fuente: Oseda (2011)

Tabla 11. Validez de juicio de experto

AUTOR								velic
	FR/	NICISCO RICAL	2 AIDRIL OOR	ancia				
BIRD DESIGNATION OF	CIÓN DE LA IN	The second second	TOO DIVOR O		Services Address	. 180.	-48-688	983
REGIÓN		HLIANCAV	TLICA	DISTRITO		ZCUCHA	A	
PROVIN	CIA	TAYACA	WA.	COORD.	To the second second			
FECHA				COORD.	N J	A	В	C
flz.	DENSIDAD M	AXIMA Y OPTIMO	CONTENIDO D	E HUMEDAD		0.90	1.00	1.0
	Ensayo de pro	octor modificado						
	Ensayo de cal	Homia bearing rat	tio (CBR)					
-					5 - Sec. 2002			
III. MAS	Processor in the later	AL ESFUERZO COI	0.1111000000000000000000000000000000000			1.00	1.00	1.00
	ensayo de cal	Ifomia bearing rat	00 (CBR)					
IV. RESI	STENCIA LA AR	RASION						
		edentes de anteriores obras estabilizadas con cemento				1.00	1.00	1.00
	Propiedades o	quimicas del ceme	ento que ayudan	a mejorar la resist	encia a la abrasión			
						-		
V. PARÁ	METROS GEO	ETROS GEOMÉTRICOS						1.00
	Ensayos de ar	suyos de análisis granulómetrico						
	Ensayos de co	intenido de hume	dad					
	Limite de plás	rticidad						
VI. COM	PACTACIÓN D	E SUELOS				0.90	1.00	1.00
	Dinámica							
	Estática			2004				
VIL CAR	Vibratoria							
VII. CAN	Clasificación o	fol material				1.00	1.00	1.00
	Calidad de ma	minutes and the later						
	transporte de	7777777						313
2000000								
-	os y nombres					5.75/6	1.00	1.0
Profesi	onal:							TEE:
CIP:			TeL:		000115015			
	Leyenda	0:0	orregir	1: Aceptado	PROMEDIO		0.983	

**Confiabilidad:** La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible.

De la visita realizada a la zona el tramo en mención se encuentra en la realidad en trocha carrózale con libre acceso lo cual facilita para poder realizar dichos ensayos y todos los trabajos de campo necesarios para este tema de investigación.

El coeficiente alfa de Cronbach varía entre 0 y 1, siendo: 0 confiabilidad nula y 1 confiabilidad total. El coeficiente de Cronbach se calcula mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. (TERÁN, y otros, 2008).

$$\alpha = \left[\frac{K}{K-1}\right] \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{K} S_i^2}{S_i^2}\right]$$

Siendo:

 $\sum_{i=1}^{K} S_{i}^{2}$ : La suma de varianzas de cada ítem.

 $oldsymbol{S_{i}^{2}}$  : La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces)

K : El número de preguntas o ítems.

Este estudio empleo como instrumentos de medición las fichas de recolección de datos y no cuestionario por lo que no requirió determinar la confiabilidad de los instrumentos (Centro de Investigación, 2013).

#### 2.5 Métodos de análisis de datos


Este método consistió en el procesamiento de información para determinar los beneficios estructuras y funcionales, además de las desventajas y el porcentaje más adecuado para optimizar su funcionamiento en toda su vida útil.

La investigación tuvo dos etapas, la primera en determinar las características del terreno en su estado natural la cual se sub divido en trabajos de campo (4 calicatas de 1.50m), trabajo en laboratorio (ensayo granulométrico, compactación, Proctor y CBR) y como trabajo de gabinete (gráficos y resultados). Y la segunda etapa consiste en determinar las características del terreno incluido el cemento portland tipo I, los cuales se sub dividió (ensayo de compactación, Proctor y CBR) como trabajo de laboratorio y por último la obtención de gráficos y resultados como trabajo de gabinete

### 2.6 Aspectos éticos

En la investigación se respetó las ideas de otros autores, también se tuvo la fidelidad de los resultados, en todos los aspecto político, religión, etc. En cuanto al medio ambiente y la biodiversidad, responsabilidad social, política, jurídica y ética se respetó la privacidad, protección de la identidad de los profesionales que participaron en el estudio. Dejo constancia de que toda la información recabada es veraz y con resultados fehacientes. Así mismo los análisis físicos y mecánicos de la muestra se realizaron en laboratorio acreditado y autorizado

La investigación respeto los lineamientos establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, que sugiero a través de un esquema del proyecto de investigación a seguir, respetando la privacidad del autor así como contempla mantener la discreción con la información privada de la empresa que colabora en esta investigación.



#### 3.1 Información General

La carretera Izcuchaca – Quichuas se encuentra ubicado en el departamento de Huancavelica y corresponde a un sub tramo del Proyecto: Longitudinal de la Sierra Tramo 4, que comprende los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica. Por el norte llega hasta la ciudad de Huancayo, por el sur hasta el puente Sahuinto y por el oeste hasta el cruce con la Panamericana sur.

Actualmente las carreteras que conforman el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra, presentan en gran parte de su recorrido problemas de transitabilidad (sobre todo en los tramos afirmados como el tramo Izcuchaca – Quichuas) por el estado de su superficie de rodadura, una topografía medianamente accidentada en todo su recorrido, bastante ondulada y con una plataforma significativamente irregular, lo que dificulta el libre tránsito de los vehículos y una óptima accesibilidad a los principales mercados. Esto genera, que muchas veces se produzca un tránsito lento, como muchas detenciones y el frenado brusco de los vehículos, haciendo que el costo de operación vehicular se incremente conforme aumentan las fallas en la superficie de rodadura y exista riesgo en la circulación de los vehículos y transeúntes, por el estado de la vía.

#### Tramo Izcuchaca - Quichuas

El trazo de la carretera comienza a 150 m. del puente Izcuchaca, discurre en dirección sureste pasando por los poblados de la Mejorada, Mantacra, Represa de Tablachaca y Quichuas con una longitud aproximada de 36.5 Km.

La estructura del pavimento actual es granular (afirmado), la misma que se encuentra entre regular a mal estado de conservación, predominando la existencia de fallas tipo desprendimientos de agregados, encalaminado y baches, cuyos niveles de severidad varían de leves a moderados.




Figura 9. Ubicación del y tramos principales de la carretera longitudinal de la sierra tramo

### 3.2 Recopilación de la información

Luego de haber concluido la campaña experimental, se presentaron en este capítulo los resultados obtenidos en los diferentes ensayos analizados en la presente investigación, algunos de los resultados corresponden a la

caracterización de los materiales utilizados y otros a las propiedades físicas y mecánicas estudiadas. También, se presentó una correlación de las características mecánicas con las diferentes muestras y otras propiedades de los materiales estudiados. Finalmente, añadimos un análisis de dimensionamiento de firme utilizando el método AASHTO con las propiedades mecánicas obtenidas en cada una de las muestras.

## 3.2.1. Instrumento de investigación validado

-Trabajos de campo

# Tabla 12: Registro de Excavación 1





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### REGISTRO DE EXCAVACIÓN

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA		
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE	CEMENTO PORTLAND TIPO	PARA MEJORA DE LA
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZO	CUCHACA-QUICHUAS-HUANC	AVELICA KM 191+500
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREATICO (.m.)	No se Ubicó
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto
CALICATA	C - 1 Progresiva: Km 191 + 500	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50


MUESTI	RA	PR	OFUNDIDAD		CARACTERISTICA \$
\$Imbole	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	1
R		1.20	M-1	-	De-000 a -1.20 m. Relleno conformado por arena arcillosa con grava, bloques de <u>diametro</u> máximo de 8 pulgada, en 1 %, raíces, plástico, y pajilla.
sc		1.50	M-2	-	De-120 a-150 m.  Arena arcillosa con grava de color marrón claro, bolonecía con tamaño máximo de 4 1/2 pulgada, 1 % aprox., condición de humedad humeda, olor inusual, compacidad compacto, estructura oxosoesa.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) № 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# Tabla 13: Registro de Excavación 2







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **REGISTRO DE EXCAVACIÓN**

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA						
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA						
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA-QUICHUAS-HUANCAVELICA KM 191+500						
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREÁTICO (m.)	No se Ubicó				
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto				
CALICATA	C - 1 Progresiva: Km 191 + 500	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50				

MUEST	RA	PR	OFUNDIDAD		CARACTERISTICAS
Simbolo	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	
R		1.20	M-1	-	De -0.00 a -1.20 m.  Relleno conformado por arena arcillosa con grava, bloques de diametro máximo de 8 pulgada, en 1 %, raíces, plástico, y pajilla.
SC		1.50	M-2	-	De -1.20 a -1.50 m.  Arena arcillosa con grava de color marrón claro, bolonería con tamaño máximo de 4 1/2 pulgada, 1 % aprox., condición de humedad humeda, olor inusual, compacidad compacto, estructura homogenea.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# Tabla 14: Registro de Excavación 3







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

## **REGISTRO DE EXCAVACIÓN**

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA		
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE	CEMENTO PORTLAND TIPO I I	PARA MEJORA DE LA
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZC	UCHACA-QUICHUAS-HUANCA	VELICA KM 191+500
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREÁTICO ( m. )	No se Ubicó
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto
CALICATA	C - 3 Progresiva: Km 205 + 800	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50


MUEST	RA	PROFUNDIDAD			CARACTERISTICAS
Simbolo	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	]
R		0.20	M-1	-	<u>De -0.00 a -0.20 m.</u> Relleno conformado por arena arcillosa con grava, raíces, plástico, y pajilla.
SC		1.50	M-2	-	De -0.20 a -1.50 m.  Arena arcillosa con grava de color marrón claro, condición de humedad humeda, olor inusual, compacidad compacto, estructura homogenea, con bolonerias de tamaño máx. de 4 pulgadas en 3% aprox.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# Tabla 15: Registro de Excavación 4







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

## **REGISTRO DE EXCAVACIÓN**

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA						
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA						
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA-QUICHUAS-HUANCAVELICA KM 191+500						
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREÁTICO (m.)	No se Ubicó				
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto				
CALICATA	C - 4 Progresiva: Km 215 + 500	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50				

MUEST	MUESTRA		OFUNDIDAD		CARACTERISTICAS
Simbolo	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	
R		0.40	M-1	-	<u>De -0.00 a -0.40 m</u> . Relleno conformado por arena arcillosa con grava, raíces, plástico, y pajilla.
GC		1.50	M-2	-	De -0.40 a -1.50 m.  Grava arcillosa con arena, color marrón claro, ,condición de humedad humeda, olor inusual, ,compacidad compacta, estructura homogenea, y bolonería de diametro máx. 4 pulgadas en 1 % aproximadamente.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# Tabla 16: Registro de Excavación 5





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### REGISTRO DE EXCAVACIÓN

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA						
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA						
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA-QUICHUAS-HUANCAVELICA KM 191+500						
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREÁTICO (m.)	No se Ubicó				
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto				
CALICATA	C - 5 Progresiva: Km 220 + 200	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50				

MUESTI	RA	PROFUNDIDAD			CARACTERISTICAS
Simbolo	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	
R		0.35	M-1	-	De -0.00 a -0.35 m.  Relleno conformado por arena arcillosa con grava, bolonería de diametro máximo de 6 pulgada, en 1%, raíces, plástico, y pajilla.
sc		1.50	M-2	-	De -0.35 a -1.50 m.  Arena arcillosa con grava de color marrón claro, bolonería con tamaño máximo de 4 1/2 pulgada, 1 % aprox., condición de humedad humeda, olor inusual, compacidad compacto, estructura homogenea.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# Tabla 17: Registro de Excavación 6





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **REGISTRO DE EXCAVACIÓN**

SOLICITA	FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA		
PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE	CEMENTO PORTLAND TIPO I	PARA MEJORA DE LA
	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZC	UCHACA-QUICHUAS-HUANCA	VELICA KM 191+500
LUGAR	IZCUCHACA - QUICHUAS-REGION HUANCAVELICA	NIVEL FREÁTICO (m.)	No se Ubicó
FECHA	02/01//2017	MÉTODO DE EXCAVACIÓN	Cielo abierto
CALICATA	C - 6 Progresiva: Km 227 + 150	TAMAÑO DE EXCAVACIÓN	1.00 x 1.00 x 1.50

MUESTI	RA	PROFUNDIDAD			CARACTERISTICAS
Simbolo	Grafico	En Mts.	Muestra	Densidad	
R		0.10	M-1	-	De -0.00 a -0.10 m.  Relleno conformado por arena arcillosa con grava, bolonería de diametro máximo de 6 pulgada, en 1%, raíces, plástico, y pajilla.
SC		1.50	M-2	-	De -0.10 a -1.50 m.  Arena arcillosa con grava de color marrón claro, bolonería con tamaño máximo de 4 1/2 pulgada, 1 % aprox., condición de humedad humeda, olor inusual, compacidad media a compacto, estructura homogenea.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

#### 3.3.2 Ensayo de Laboratorio

### -Análisis granulométrico por tamizado

#### Tabla 18: Análisis de Suelos 1



Facultad de Ingeniería Civil

30.52 14.61 15.92 10.93 SC A-6 (0)



# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **ANALISIS DE SUELOS**

SOLICITA

: FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA


PROYECTO

: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR FECHA :KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA 04/01/2017 CALICATA: C - 1 ESTRATO: E - 2 PROF. (m): 1.20 - 1.50

PESO SECO INICIAL	8464.5
PESO SECO LAVADO	5278.00
PESO PERDIDO POR LAVADO	3186.50

TAM	IIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO		
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00	
2 1/2"	63.500	421.00	4.97	4.97	95.03	LIMITE LIQUIDO (%)
2"	50.800	0.00	0.00	4.97	95.03	LIMITE PLASTICO (%)
1 1/2"	38.100	87.20	1.03	6.00	94.00	INDICE DE PLASTICIDAD (9
1"	25.400	342.50	4.05	10.05	89.95	HUMEDAD NATURAL (%
3/4"	19.100	115.50	1.36	11.41	88.59	CLASIFICACION SUCS
1/2"	12.700	327.50	3.87	15.28	84.72	CLASIFICACION AASHTO
3/8"	9.520	243.40	2.88	18.16	81.84	
1/4"	6.350	365.40	4.32	22.48	77.52	
N° 4	4.760	291.00	3.44	25.91	74.09	
N° 10	2.000	790.50	9.34	35.25	64.75	
N° 20	0.840	611.10	7.22	42.47	57.53	
N° 30	0.590	253.90	3.00	45.47	54.53	
N° 40	0.420	256.90	3.04	48.51	51.49	
N° 60	0.250	322.30	3.81	52.31	47.69	
N° 100	0.149	352.70	4.17	56.48	43.52	
N° 200	0.074	497.10	5.87	62.35	37.65	
PLATO		3186.50	37.65	100.00	0.00	
TOTAL		8464.50	100.00			



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

#### Tabla 19: Análisis de Suelos 2





28.07

18.88

9.19

7.76 SC

A-2-4 (0)

# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **ANALISIS DE SUELOS**


SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE

LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA
LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA
FECHA 04/01/2017 CALICATA: C - 2 ESTRATO: E - 2 PROF. (m): 0.50 - 1.50

PESO SECO INICIAL	11382.9
PESO SECO LAVADO	8915.10
PESO PERDIDO POR LAVADO	2467.80

TAN	IIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO		
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00	
2 1/2"	63.500	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE LIQUIDO (%)
2"	50.800	418.10	3.67	3.67	96.33	LIMITE PLASTICO (%)
1 1/2"	38.100	275.40	2.42	6.09	93.91	INDICE DE PLASTICIDAD (%)
1"	25.400	339.10	2.98	9.07	90.93	HUMEDAD NATURAL (%)
3/4"	19.100	362.30	3.18	12.25	87.75	CLASIFICACION SUCS
1/2"	12.700	711.00	6.25	18.50	81.50	CLASIFICACION AASHTO
3/8"	9.520	690.40	6.07	24.57	75.43	
1/4"	6.350	990.90	8.71	33.27	66.73	
N° 4	4.760	588.30	5.17	38.44	61.56	
N° 10	2.000	1502.50	13.20	51.64	48.36	
N° 20	0.840	1023.40	8.99	60.63	39.37	
N° 30	0.590	347.70	3.05	63.68	36.32	
N° 40	0.420	416.50	3.66	67.34	32.66	
N° 60	0.250	416.50	3.66	71.00	29.00	
N° 100	0.149	417.70	3.67	74.67	25.33	
N° 200	0.074	415.30	3.65	78.32	21.68	
PLATO		2467.80	21.68	100.00	0.00	
TOTAL		11382.90	100.00			



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

### Tabla 20: Análisis de Suelos 3





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### **ANALISIS DE SUELOS**

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE


LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

 LUGAR
 : KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA

 FECHA
 04/01/2017
 CALICATA: C - 4
 ESTRATO: E - 2
 PROF. (m): 0.40 - 1.50

PESO SECO INICIAL	4012.3
PESO SECO LAVADO	2064.20
PESO PERDIDO POR LAVADO	1948.10

TAM	IIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO		
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00	
2 1/2"	63.500	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE LIQUIDO (%) : 33.60
2"	50.800	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE PLASTICO (%) : 21.83
1 1/2"	38.100	160.20	3.99	3.99	96.01	INDICE DE PLASTICIDAD (%) : 11.78
1"	25.400	321.10	8.00	12.00	88.00	HUMEDAD NATURAL (%) : 14.31
3/4"	19.100	62.10	1.55	13.54	86.46	CLASIFICACION SUCS : GC
1/2"	12.700	113.10	2.82	16.36	83.64	CLASIFICACION AASHTO : A-6 (0)
3/8"	9.520	116.30	2.90	19.26	80.74	
1/4"	6.350	166.40	4.15	23.41	76.59	
N° 4	4.760	103.80	2.59	26.00	74.00	
N° 10	2.000	219.50	5.47	31.47	68.53	
N° 20	0.840	173.30	4.32	35.78	64.22	
N° 30	0.590	82.00	2.04	37.83	62.17	
N° 40	0.420	92.30	2.30	40.13	59.87	
N° 60	0.250	125.30	3.12	43.25	56.75	
N° 100	0.149	140.40	3.50	46.75	53.25	
N° 200	0.074	188.40	4.70	51.45	48.55	
PLATO		1948.10	48.55	100.00	0.00	
TOTAL		4012.30	100.00			



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

### Tabla 21: Análisis de Suelos 4





### "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **ANALISIS DE SUELOS**

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE

LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA


LUGAR **FECHA** 04/01/2017 CALICATA: C - 3 ESTRATO: E-2 PROF. (m): 0.20 - 1.50

PESO SECO INICIAL	8292.4
PESO SECO LAVADO	5249.80
PESO PERDIDO POR LAVADO	3042.60

TAM	IIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO		
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00	
2 1/2"	63.500	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE LIQUIDO (%)
2"	50.800	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE PLASTICO (%
1 1/2"	38.100	201.60	2.43	2.43	97.57	INDICE DE PLASTICIO
1"	25.400	175.60	2.12	4.55	95.45	HUMEDAD NATURAL
3/4"	19.100	168.70	2.03	6.58	93.42	CLASIFICACION SUC
1/2"	12.700	327.10	3.94	10.53	89.47	CLASIFICACION AAS
3/8"	9.520	262.70	3.17	13.70	86.30	
1/4"	6.350	461.70	5.57	19.26	80.74	
N° 4	4.760	303.20	3.66	22.92	77.08	
Nº 10	2.000	869.80	10.49	33.41	66.59	
N° 20	0.840	689.10	8.31	41.72	58.28	
N° 30	0.590	275.00	3.32	45.04	54.96	
N° 40	0.420	260.80	3.15	48.18	51.82	
Nº 60	0.250	385.70	4.65	52.83	47.17	
N° 100	0.149	407.00	4.91	57.74	42.26	
N° 200	0.074	461.80	5.57	63.31	36.69	
PLATO		3042.60	36.69	100.00	0.00	
TOTAL		8292.40	100.00			



: 27.43



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

### Tabla 22: Análisis de Suelos 5





24.82 14.29 10.52 10.17 SC A-6 (0)

# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **ANALISIS DE SUELOS**

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA


PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

 LUGAR
 : KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA

 FECHA
 04/01/2017
 CALICATA: C - 5
 ESTRATO: E - 2
 PROF. (m): 0.35 - 1.50

PESO SECO INICIAL	4665.6
PESO SECO LAVADO	2735.40
PESO PERDIDO POR LAVADO	1930.20

TAN	ΛIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA		
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO			
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00		
2 1/2"	63.500	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE LIQUIDO (%)	:
2"	50.800	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE PLASTICO (%)	:
1 1/2"	38.100	0.00	0.00	0.00	100.00	INDICE DE PLASTICIDAD (%)	:
1"	25.400	31.60	0.68	0.68	99.32	HUMEDAD NATURAL (%)	:
3/4"	19.100	39.30	0.84	1.52	98.48	CLASIFICACION SUCS	:
1/2"	12.700	69.60	1.49	3.01	96.99	CLASIFICACION AASHTO	:
3/8"	9.520	62.30	1.34	4.35	95.65		
1/4"	6.350	162.40	3.48	7.83	92.17		
N° 4	4.760	129.00	2.76	10.59	89.41		
N° 10	2.000	326.70	7.00	17.59	82.41		
N° 20	0.840	414.10	8.88	26.47	73.53		
N° 30	0.590	230.00	4.93	31.40	68.60		
N° 40	0.420	272.60	5.84	37.24	62.76		
N° 60	0.250	345.40	7.40	44.65	55.35		
N° 100	0.149	330.90	7.09	51.74	48.26		
N° 200	0.074	321.50	6.89	58.63	41.37		
PLATO		1930.20	41.37	100.00	0.00		
TOTAL		4665.60	100.00				



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

### Tabla 23: Análisis de Suelos 6





24.79 16.86

7.92

: 10.78 : SC : A-2-4 (0)

# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### **ANALISIS DE SUELOS**

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE

LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA


LUGAR :KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN HUANCAVELICA

FECHA 04/01/2017 CALICATA: C - 6 ESTRATO: E - 2 PROF. (m): 0.10 - 1.50

04/01/2017 CALICATA: C - 6 ESTRATO: E - 2 PROF. (m):

PESO SECO INICIAL	5220.1
PESO SECO LAVADO	3367.60
PESO PERDIDO POR LAVADO	1852.50

TAM	IIZ	PESO RETEN.	% RETENIDO	% RETENIDO	% QUE PASA	
N°	ABERT. (mm.)	(gr)	PARCIAL	ACUMULADO		
3"	76.200	0.00	0.00	0.00	100.00	
2 1/2"	63.500	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE LIQUIDO (%)
2"	50.800	0.00	0.00	0.00	100.00	LIMITE PLASTICO (%)
1 1/2"	38.100	222.50	4.26	4.26	95.74	INDICE DE PLASTICIDAD (%)
1"	25.400	32.20	0.62	4.88	95.12	HUMEDAD NATURAL (%)
3/4"	19.100	83.70	1.60	6.48	93.52	CLASIFICACION SUCS
1/2"	12.700	75.60	1.45	7.93	92.07	CLASIFICACION AASHTO
3/8"	9.520	93.90	1.80	9.73	90.27	
1/4"	6.350	98.90	1.89	11.62	88.38	
N° 4	4.760	60.10	1.15	12.78	87.22	
N° 10	2.000	252.20	4.83	17.61	82.39	
N° 20	0.840	444.90	8.52	26.13	73.87	
N° 30	0.590	284.50	5.45	31.58	68.42	
N° 40	0.420	320.80	6.15	37.73	62.27	
N° 60	0.250	510.50	9.78	47.50	52.50	
N° 100	0.149	452.00	8.66	56.16	43.84	
N° 200	0.074	435.80	8.35	64.51	35.49	
PLATO		1852.50	35.49	100.00	0.00	
TOTAL		5220.10	100.00			



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) № 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

# 3.3. Procesado de la información recopilada


# 3.3.1 Ensayo California Bearing Ratio (CBR) sin cemento




Facultad de Ingeniería Civil



# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS





ESPECIFICACIONES: El ensayo responde a la norma de diseño ASTM D - 1883.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 10. Ensayo California Bearing Ratio (C.B.R)

### Tabla 24: C.B.R. 1





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### **ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.)**

INFORME

: 006 - LMS 2017

SOLICITA

: FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO

**LUGAR** 

: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I

PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO

:

IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

: KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

MATERIAL

: SUELO GRUESO + 3% CEMENTO PORTLAND

FECHA

martes, 10 de enero de 2017

#### a).- Ensayo Preliminar de Compactación

Ensayo Proctor Modificado ASTM D-1557

Método

: C

Máxima Densidad Seca (gr/cm<sup>3</sup>)
Optimo Contenido de Humedad (%)

2.240 5.4

#### b).- Compactación de moldes

MOLDE N°	I	II	III
N° de capas	5	5	5
Numero de golpes/capa	56	25	12
Densidad Seca (gr/cm <sup>3</sup> )	2.240	2.059	1.997
Contenido de Humedad	5.4	5.4	5.4

#### c).- Cuadro C.B.R. Para 0.1 pulg de Penetración

MOLDE N°	Penetración ( pulg )	Presión Aplicada (Lb/pulg <sup>2</sup> )	Presión Patrón (Lb/pulg <sup>2</sup> )	C.B.R. (%)
I	0.1	707	1000	70.7
II	0.1	347	1000	34.7
III	0.1	106	1000	10.6

C.B.R. Para el 100% de la M.D.S.

70.7 %

C.B.R. Para el 95% de la M.D.S.

51.0 %

d).- Expansión (%)

0.0

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

### 3.3.2 Ensayo California Bearing Ratio (CBR) con cemento



Facultad de Ingeniería Civil



# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### PROCTOR MODIFICADO

INFORME : 005 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO

IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA KM 191+ 500 - KM 228 + 00

LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN


HUANCAVELICA

MATERIAL : SUELO GRUESO + 3% CEMENTO PORTLAND

FECHA: martes, 10 de enero de 2017

Método : C

Máxima Densidad Seca : 2.240 gr/cm³
Optimo Contenido de humedad : 5.4 %



**ESPECIFICACIONES** 

: El ensayo responde a la norma de diseño ASTM D - 1557

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL • UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR


Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046


Figura 11. Proctor moificado Fuente: Elaboración Propia





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS






Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena de mai - anna Central - Telefónica 7480888 - anexo 9719 -9727 Telefono fax 2638046

Figura 12. Curva de densidad seca







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### **ENSAYO CALIFORNIA BEARING RATIO (C.B.R.)**

INFORME : 006 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I

PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO

IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

MATERIAL : SUELO GRUESO + 3% CEMENTO PORTLAND

FECHA : martes, 10 de enero de 2017

### a).- Ensayo Preliminar de Compactación

Ensayo Proctor Modificado ASTM D-1557

#### b).- Compactación de moldes

MOLDE N°	I	II	III
N° de capas	5	5	5
Numero de golpes/capa	56	25	12
Densidad Seca (gr/cm³)	2.240	2.059	1.997
Contenido de Humedad	5.4	5.4	5.4

#### c).- Cuadro C.B.R. Para 0.1 pulg de Penetración

MOLDE N°	Penetración ( pulg )	Presión Aplicada (Lb/pulg²)	Presión Patrón (Lb/pulg <sup>2</sup> )	C.B.R. (%)
I	0.1	707	1000	70.7
II	0.1	347	1000	34.7
III	0.1	106	1000	10.6

C.B.R. Para el 100% de la M.D.S. : 70.7 % C.B.R. Para el 95% de la M.D.S. : 51.0 %

d).- Expansión (%) : 0.0

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

#### LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### PROCTOR MODIFICADO

INFORME : 005 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO

IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA KM 191+ 500 - KM 228 + 00


LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00, CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - REGIÓN

HUANCAVELICA

MATERIAL : SUELO GRUESO + 3% CEMENTO PORTLAND

FECHA: martes, 10 de enero de 2017

Método : C
Máxima Densidad Seca : 2.240 gr/cm³
Optimo Contenido de humedad : 5.4 %



ESPECIFICACIONES : El ensayo responde a la norma de diseño ASTM D - 1557

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 13. Gráfica de Proctor moificado

# 3.3.3 Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422



Facultad de Ingeniería Civil



#### "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

#### ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO **ASTM D 422**

001 - LMS 2017
ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MEJORA DE LA
CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA
KM 191 - 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA
FRANCISCO RICARDO URCIA GARCIA

UBICACIÓN

SOLICITANTE FECHA

Calicata: C-3		Muestra:	M - 1	Prof. :	1.20-1.50	m Pro	gresiva: km 205+800
Diámetros TAMICES		Peso		% Retenido	% Que	Descripcio	ón de la Muestra
(mm)	ASTM	Retenido	Parcial	Acumulado	Pasa		
76.2	3"				100.0	CLASIFICACION DE	
63.5	2 1/2"	0.0	0.0	0.0	100.0	AASHTO = A-2	
50.8	2"	0.0	0.0	0.0	100.0	SUCS = S	С
38.1	1 1/2"	242.9	0.5	0.5	99.5		
25.4	1"	1382.9	3.0	3.5	96.5	COEFICIENTES:	
19	3/4"	2096.4	4.5	8.1	91.9	Cc = 4.2	
12.7	1/2"	4310.0	9.3	17.4	82.6	Cu = 44.	41
9.525	3/8"	3729.0	8.1	25.5	74.5	LIMITES ATTEMBER	G:
6.35	1/4"	4601.5	10.0	35.4	64.6	L.L= 31.	88
4.76	Nº 4	116.4	0.3	35.7	64.3	L.P=	N. P.
2.3	Nº 8						
2	Nº 10	10084.0	21.8	57.5	42.5	I.P=	N. P.
1.18	Nº 16					% H.N = 5.2	28
0.84	Nº 20	4859.9	10.5	68.1	31.9		
0.59	Nº 30	1521.5	3.3	71.4	28.6		
0.42	Nº 40	1343.4	2.9	74.3	25.7	Observaciones:	
0.297	Nº 50						
0.25	Nº 60	1622.7	3.5	77.8	22.2	- Arena arcillosa	con limo y grava
0.18	Nº 80						, 6
0.149	Nº 100	1598.4	3.5	81.3	18.7		
0.074	Nº 200	1881.6	4.1	85.3	14.7		
	< NIS 200	8780.0	14.7	100.0	0.0		

# **CURVA GRANULOMETRICA** TAMAÑO DE LAS MALLAS U.S. STANDARD 6.350 0.50 0.50 0.420 0.257 0.258 0.148 2000

NOTA.- LAS MUESTRA FUERON TRAIDAS POR EL SOLICITANTE A ESTE LABORATORIO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 14. Análisis granulométrico por tamizado ASTM D 422

# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

# LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO, E INDICE DE PLASTICIDAD ASTM D 4318

INFORME : 002 - LMS 2017


PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PAR CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - H

UBICACIÓN : KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVE

SOLICITANTE: FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

FECHA: lunes, 09 de enero de 2017

Calicata: C- 3	Muestra:	M-1	Prof.:	1.2-1.50	m.	Progresiva: km 205 + 800				
		LIMITE	LIQUIDO		LIMITE PLASTICO					
N° DE GOLPES	31	26	21	18						
TARRO Nº	11	2	1	16		N	В			
Suelo húmedo+tarro (gr)	27.37	28.79	25.07	24.57		INI				
Suelo seco+tarro (gr)	24.76	25.28	21.88	21.94						
Peso del Agua (gr)	2.61	3.51	3.19	2.63						
Peso del Tarro (gr)	16.35	14.21	12.06	14.04						
Peso del Suelo Seco (gr)	8.41	11.07	9.82	7.90						
Humedad (%)	31.03	31.71	32.48	33.29						
L.L. 31.88	%		L.P.	-1212.40	7	I.P.				



OPERADOR: TEC. FREDY VILLANUEVA OSORIO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 15. Indice de plasticidad

### 3.3.4 Resistencia a la abrasión





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

# RESISTENCIA A LA ABRASION

( MAQUINA DE LOS ANGELES)

INFORME : 007 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN E

TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR: KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS -

REGION HUANCAVELICA

PROGRESIVA: KM 205 + 800
MATERIAL: SUELO GRUESO

FECHA : jueves, 12 de enero de 2017

 Peso de la muestra (gr.)
 : 5000

 Método
 : A

 Número de esferas
 : 12

 Número de revoluciones
 : 500

 Desgaste (%)
 : 12.00

ESPECIFICACIONES: El ensayo responde a la norma de diseño ASTM C - 131.

NOTA: La muestra fue traida por el interesado a este laboratorio.


FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 16. Informe a la resistencia de abrasión

# Tabla 26. Índice de aplanamiento y alargamiento







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### INDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO

**INFORME** : 009 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL

TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS -

REGION HUANCAVELICA

 PROGRESIVA
 : KM 205 + 800

 MATERIAL
 : SUELO GRUESO

 FECHA
 : jueves, 12 de enero de 2017

INDICE DE APLANAMIENTO (%) : 14

Tamíz		Total Partícul	Total Partículas			Indice Aplanamiento	Granulometria	Indice Aplanamiento	
Pasa	Retiene	Peso Inicial (gr)	N°	Peso (gr)	N°	Fracción (%)	(%) retenido	corregido (%)	
2 1/2"	2"	*		*		* *		*	
2"	1 1/2"	*		*	*		*	*	
1 1/2"	1"	1864.6	200	233.8	7	13	31.0	4	
1"	3/4"	1985.3	200	241.4	13	12	32.0	4	
3/4"	1/2"	1371.4	200	246.4	39	18	22.0	4	
1/2"	3/8"	895.3	100	135.6	40	15	15.0	2	
3/8"	" 1/4" * *			*	*	*			
	•		TOTALES	100.0	14				

### INDICE DE ALARGAMIENTO (%) : 16

	Tamíz	Total Partícul	Total Partículas			Indice Alargamiento	Gradación	Indice Alargamiento	
Pasa	Retiene	Peso Inicial (gr)	N°	Peso (gr)	N°	Fracción (%)	original (%)	corregido (%)	
2 1/2"	2"	*		*		*	*	*	
2"	1 1/2"	*		*		*	*	*	
1 1/2"	1"	1864.6	200	271.6	6	15 31		5	
1"	3/4"	1985.3	100	295.6	12	15	32	5	
3/4"	1/2"	1371.4	200	261.8	32	19	22	4	
1/2"	3/8"	895.3	100 156.9 3		30	18	15	3	
3/8"	1/4"	*		*		*	*	*	
	•	•		•		TOTALES	100.0	16	

ESPECIFICACIONES : El ensayo responde a la norma de diseño MTC - E221

NOTA : La muestra fue traida por el interesado a este laboratorio.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046





# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

# **CARAS FRACTURADAS**

**INFORME** : 008 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL

TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS -

REGION HUANCAVELICA

 PROGRESIVA:
 KM 205 + 800

 MATERIAL:
 SUELO GRUESO

 FECHA:
 jueves, 12 de enero de 2017

Criterio de fractura : Natural Partículas con una cara fracturada (%) : 87.5 Partículas con dos o mas caras fracturadas (%) : 61.5 Determinación de porcentaje : en peso

ESPECIFICACIONES: El ensayo responde a la norma de diseño ASTM D - 5821.

NOTA : La muestra fue traida por el interesado a este laboratorio.

FACULTAD DE MGENIERIA CIVIL - UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046

Figura 17. Informe de caras facturadas

### Tabla 27. Equivalente de arena







# "Año del Buen Servicio al Ciudadano" LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

### **EQUIVALENTE DE ARENA**

INFORME : 010 - LI 009 - LMS 2017

SOLICITA : FRANCISCO RICARDO URCIA GARCÍA

PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DEL SUELO CON LA APLICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO I PARA MEJORA DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL

TRAMO IZCUCHACA - QUICHUAS - HUANCAVELICA

LUGAR : KM 191 + 500 - KM 228 + 00 , CARRETERA IZCUCHACA - QUICHUAS -

REGION HUANCAVELICA

PROGRESIVA: KM 205 + 800 MATERIAL: SUELO GRUESO

FECHA: jueves, 12 de enero de 2017


TAMAÑO MAXIMO mm	4.76	4.76								
MUESTRA Nº	1	2								
HORA DE ENTRADA	03 : 22′ : 15′′	03 : 24' : 58''								
HORA DE SALIDA	03 : 32′ : 15′′	03 : 34′ : 58′′								
HORA DE ENTRADA	03 : 34′ : 21′′	03 : 36′ : 37′′								
HORA DE SALIDA	03 : 54' : 06''	03 : 56′ : 37′′								
Alt. Máx del mat. Fino	6.10	5.90								
Alt. Máx de la arena	2.50	2.40								
EQUIVALENTE DE ARENA	40.98	40.68								
EQUIVALENTE DE ARENA F	EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 40.83									

ESPECIFICACIONES: El ensayo responde a la norma de diseño ASTM D - 2419.

NOTA: La muestra fue traída a este laboratorio por el interesado.

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL • UNFV LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES COORDINADOR

Jr. Diego de Agüero 206 (Ex Yungay) N° 206-Magdalena del Mar – Lima Central – Telefónica 7480888 – anexo 9719 -9727 Teléfono fax 2638046



Según (Muñoz Esteves, 2013 Pags. 25-33) Estudios de Mezclas de Áridos Reciclados de Hormigón y Asfaltico Estabilizados con Cemento para su Aplicación en bases y sub bases de carreteras, en su tesis para optar el grado de Master en Ingeniería Estructural y de la construcción, de la facultad de Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Cataluña España, 2013, concluye que la baja calidad que presenta el RAH, conllevó que a medida que aumenta el porcentaje del proctor la resistencia a la compresión, lo que significa que podemos alcanzar la resistencia por la Norma ASTMD 1557 que utilizando el 3% por m3 de cemento portland tipo I, cumple con el díseño de estabilización del afirmado a nivel rasante

Los resultados obtenidos fueron comparados por la norma española de secciones de firme, los cuales cumplen con los mínimos espesores exigidos para la sección analizada, por lo tanto en los resultados queda demostrado que la aplicación del cemento portland tipo I mejora la resistencia al esfuerzo cortante en vías afirmadas en un porcentaje de 16.2%. Modificando sus características físicas y mecánicas del suelo alargando de esta manera su tiempo de vida útil.

De los ensayos quedo demostrado que la aplicación del cemento portland tipo I mejora la estabilización de suelos a nivel de afirmado, al respecto el autor Muñoz Esteves, 2013 sostiene que los ensayos de mecánica de suelos "ensayo de California Bearing Ratio (C.B.R.), proctor modificado, ensayos de densidad máxima y óptimo de humedad" se presentan como un instrumento que evalúa la resistencia a la compresión

En la investigación de Rodríguez Rene 2011 sobre "Modelo de gestión de conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación vehicular en los caminos rurales de las poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores, Cebadas de la Provincia de Chimborazo" se llegó a la conclusión que, el conservar una vía en condiciones óptimas, mediante intervenciones con acciones de mantenimiento rutinario y periódico representó para las instituciones Administradoras de redes viales un ahorro significativo, comparado con vías a las cuales no se les ha mantenido y se han abandonado hasta el punto de

deterioros severos, los cuales sólo se pueden corregir con la reconstrucción o rehabilitación integral de la vía; mientras que en la de Morocho ,Mayra 2015. Llegó a la conclusión que en las condiciones que se encuentran las vías se analizan todas las posibles soluciones para llegar a una solución viable, optando por un mejor sistema de mantenimiento rutinario para la conservación de la estructura, los resultados permiten comparar con los resultados del presente estudio al respecto que se ha demostrado que la aplicación de cemento portland tipo I mejora la rasante de la vía a nivel de afirmado, modificando su características físicas y mecánicas del suelo alargando su tiempo de vida útil, reduciendo sus costos de mantenimiento y de operatividad. al respecto el autor, Manual de seguridad vial de ICCGSA 2016, sostiene que los caminos tratados con cemento portland tipo I tienen una apariencia gris claro, por lo que no presentan ningún inconveniente con su apariencia. Hay que tener en cuenta que estos caminos suelen estar húmedos ya sean por lluvias o humedad excesiva lo cual es común en nuestro país, por lo tanto, debe existir un tipo de señalización vertical con velocidades moderadas para evitar accidentes, así también al respecto de la mantención de vías, ICCGSA 2016, expresa que los caminos estabilizados con cemento portland tipo I deben de tener un mantenimiento cada 2 años lo cual reduce los costos de mantenimiento y operatividad de la vía afirmada. Por lo que se valida la trascendencia de los conceptos en la comparación de los estudios de Rodríguez, Morocho y el presentado.



### Primera:

El procedimiento adecuado se realizó excavaciones masivas del análisis de laboratorio de mecánica de suelos de Proctor modificado se concluyó que el Proctor sin cemento obtuvo la máxima densidad seca 2.123 gr/cm3 y optimo contenido de humedad 8.4 % con el Proctor con cemento obtuvo la máxima densidad seca 2.240 gr/cm3 y optimo contenido de humedad 5.4 %. De los resultados, que con la aplicación del cemento Portland tipo I aplicado como estabilizador de suelos mejoro el comportamiento estructural en el mantenimiento vial, tramo Izcuchaca -. Quichuas, Región Huancavelica 2017.

### Segunda:

El procedimiento adecuado se realizó el ensayo de California Bearing Ratio (CBR) se concluyó que CBR sin cemento, para el 100 % de la MDS al 70.7% y para el 95 % de la MDS 30.8 %; con el CBR con cemento, para el 100 % de la MDS al 70.7% y para el 95 % de la MDS 51 %. Que los beneficios funcionales que tiene el cemento Portland tipo I aplicado como estabilizador de afirmado en los diseños de caminos, mejoro la resistencia al esfuerzo cortante, tramo Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.

### Tercera:

El procedimiento adecuado se realizó el análisis de Granulometría por tamizado de límite líquido. Limite plástico y de plasticidad ASTM 4318 se determinó (3%) del porcentaje de cemento portland tipo I para el tipo de suelo en estudio a nivel de afirmado, tramo Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.En la clasificación de suelos AASHTO = A- 2- 6 (0) obtuvo de coeficiente Cc = 4.26 y limites Attemberg L.L = 31.88; con la clasificación de suelos SUCS = sc obtuvo de coeficiente Cu = 44.41y limites Attemberg L.P = NP resultando % H.N = 5.28.

### **Cuarta:**

El procedimiento adecuado se realizó de los resultados ensayados de resistencia a la abrasión, caras fracturadas, e índice de aplanamiento y alargamiento, se concluyó que la aplicación de cemento Portland tipo I en vías afirmadas mejoró la resistencia a la abrasión, en el tramo Izcuchaca Quichuas. Región

Huancavelica. Con la resistencia a la abrasión de peso de la muestra (gr) 5,000 con caras fracturadas (natural) Partículas con una cara fracturada 87.5 %, el índice de aplanamiento es 14% y el índice de alargamiento fue 16 %; con la resistencia a la abrasión de Método A, con caras fracturadas (natural) Partículas con dos o más caras fracturadas 61.5%; con la resistencia a la abrasión de Número de esferas 12, con caras fracturadas (natural Determinación de porcentaje: en peso y al final la resistencia de abrasión fue un desgaste de 12%.



#### Primera:

al ministerio de transporte y a los agentes estabilizadores como lo es el cemento Portland tipo I que utilicen con la finalidad de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos, de tal manera que la superficie de rodadura se mantenga el mayor tiempo posible en óptimas condiciones de transitabilidad, brindando seguridad y confort a los usuarios de las vías.

### Segunda:

A las instituciones públicas y privadas que se encuentran en el rubro de la construcción, que realicen las preparaciones de las muestras y las probetas para los ensayos de Proctor modificado (CBR), se debió tener cuidado en el momento de aplicar la carga según el número de golpes y la velocidad, que es muy importante que el reacomodo de las partículas sea lo más homogénea posible en todo el volumen del molde esto tiene resistencia particular en los resultados finales de obtención de MDS, OGH, compresor del CBR final.

#### Tercera:

a todas las empresas constructoras y otras entidades que tengan que ver con la construcción de obras civiles, realizar los ensayos de mecánica de suelos para conocer las características físicas y mecánicas del suelo para estabilizar y así poder determinar el porcentaje de cemento Portland tipo I a utilizar



ABANTO, Walter. Diseño y desarrollo del proyecto de investigación. Guía de Aprendizaje [en línea].Trujillo: UCV, 2014 [Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2016].119 pp. Disponible en:

http://es.slideshare.net/VICADAL/gua-de-diseo-y-desarrollo-de-tesis-ucv ALONZO, Lauro y RODRÍGUEZ, Gabriel. Carreteras. México: Universidad Autónoma de Yucatán, 2005, 293 pp.

ISBN: 970-698-093-8

ALVA, Jorge. Diseño de edificaciones, Lima: UNI, 2012, 880 pp.

BARDESI, Alberto, *et al.* La carretera en la sociedad del siglo XXI. España STAFF, 2006,104 pp.

BERMEO, José. Diseños de sobrecapas asfálticas de refuerzo en pavimentos usando el método del instituto del asfalto. Tesis (Titulo de Ingeniería Civil). Piura: Universidad de Piura, 2003,112 pp. Disponible en:

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1339/ICI\_102.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y

BURZACO, María y ABAD, José. Carreteras y autopistas visión jurisprudencia. Madrid: Universidad Pontificia Comillas-ICADE, 2007,743 pp.

ISBN: 978-84-9849-067-1

BORJA, Manuel. Metodología de la investigación científica para ingenieros. Chiclayo: International Thomson Editores, 2012. 38pp

CABELLO, Gustavo. Análisis comparativo de la estabilización de taludes mediante el uso de muros anclados y calzaduras en la construcción de edificaciones.Lima.2012

CARRILLO, Nelsy. es.slideshare.net. [En línea] 3 de JUNIO de 2011. [Citado el: 28 de OCTUBRE de 2016.] Disponible en:https://es.slideshare.net/nelsycarrillo/tcnica-de-observacin

CAZAU, Pablo. Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Material didáctico. Buenos Aires. Marzo 2006, 194 pp.

CHAVEZ, Adriana Fallas presentadas en algunas obras subterráneas y cimentaciones. Tesis (Especialista en construcción).Mexico:UNAM.2014, 89 pp.

### Disponible en:

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/729 9/tesis.pdf?sequence=1

Escobar, José, Gomez, Heidi y Santana, Luis. Manual para el mantenimiento de carreteras. Tesis (Ingeniero de pavimentos). Bogotá: Universidad militar Nueva Granada, 2010,130 pp.

Disponible en:

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3789/2/EscobarRojasJoseLuis2010.pdf

FERREYRA, Julio. Actividades de mantenimiento rutinario y periódico en una carretera delPerú. Tesis (Maestría en Ingeniería Civil).Piura: Universidad de Piura, 2012, 66 pp. Disponible en:

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1996/MAS\_ICIV-L\_020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DELGADO, Genaro. Proceso constructivo de una Edificación con sótano utilizando Muros Pantall. Lima : Grupocivil - UGCM

### Disponible en

https://es.scribd.com/document/255128546/Proceso-Constructivo-de-una-Edificacion-con-Sotanos-Utilizando-Calzaduras-MG-ING-GENARO-DELGADO-CONTRERAS-pdf

DUQUE, Camilo. Instrumentación para el control de estabilidad y asentamientos como consecuencia del diseño de la estación Marly de la primera línea del metro de Bogotá. Bogotá, 2015.120 pp.

Geofortis Soluciones Geotecnicas Confiables.

Disponible en:

http://www.geofortis.co.cr/descargas/Procedimiento%20constructivo%20muro%20anclado.pdf.

GARCÍA, Eduardo. Manual práctico de mejoramiento de caminos vecinales [en línea]. Perú: Fondo Perú Alemania, 2009 [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2016].48 pp. Disponible en:

http://www.fcpa.org.pe/archivos/file/DOCUMENTOS/5.%20Manuales%20de%20proyectos%20de%20infraestructura/Manual%20de%20caminos%20y%20pue ntes.pdf

GRAHN, Mattias. Structural alalysis and design of concrete.EE.UU:Chalmer University of Technology.2012,77 pp.

### Disponible en

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179657/179657.pdf

HERNÁNDEZ, R, FERNÁNDEZ, C, BAPTISTA, M. Metodología de la investigación. 5ª ed. México: McGraw- Hill Interamericana. 2010,565 pp.

Disponible en:

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep\_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM 61: FLOORING [en línea]. EE.UU: Department of Health [Fecha de consulta: 24 de enero 2017],29 pp. Disponible en:

https://www.gov.uk/government/collections/health-technical-memorandum-disinfection-and-sterilization

ISBN: 971132269950

KRAEMER, Carlos. Ingeniería de carreteras.2ª ed. España: S.A.MCGRAW-HILL, 2009, 568 pp.

ISBN: 978-84-481-611

LLERENA, Donald. Aplicación de un sistema de gestión socioambiental en el mantenimiento rutinario de carreteras de la red vial nacional. Perú. Tesis (Maestría en Gestión Ambiental).Lima: UNI, 2012. 150 pp. Disponible en: http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1383/1/llerena\_cd.pdf MANUAL DE CARRETERAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO DG 2013 [en línea]. Lima: MTC, 2013 [Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2016]. 328 pp.

Disponible en:

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas\_carreteras/documentos/ma

nuales/DISE%C3%91O%20GEOMETRICO%20DE%20CARRETERAS%20(DG -2013).pdf

LÓPEZ, José, *et al* .temario y test peón especializado de carreteras. Sevilla: MAD, 2006, 277 pp.

ISBN: 978-84-665-695-5

MANUAL DE CARRETERAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL [en línea]. Lima: MTC, 2014 [Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2016]. 660 pp. Disponible en:

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas\_carreteras/documentos/manuales/Manual%20de%20Carreteras%20Conservacion%20Vial%20a%20marz o%202014\_digit\_original\_def.pdf

MARTINEZ DE PISON, Ignacio. Carreteras Secundarias. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012,255 pp.

ISBN: 978-84-15538-68-4

MARTOS, Raquel. Estudio del comportamiento de anclajes al terreno en muros de gran altura. Barcelona : s.n., 2013

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. [En línea] 12 de Diciembre de 2011

Disponible en:

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/mayo/18/RD-073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC.pdf.

MEJÍA, José y MORENO, Luis. Diseño de la carretera a nivel de afirmado entre las localidades de Macabi bajo- la Pampa- la Garita- y el Pancal, distrito de Razuri. Ascope -La libertad. Tesis (Título de Ingeniero Civil). Perú: UCV.2015, 196 pp. Disponible en:

http://es.slideshare.net/KeivinFlorindez/tesis-diseo-de-carretera-a-nivel-de-afirmado-distrito-de-razuri-ascope

MONTEJO, Alfonso. Ingeniería de Pavimentos. Colombia: Universidad Catolica de Colombia, 2001, 378 pp.

ISBN: 978-96036-2-9

MONTES, Bruno de Carvalho. Análisis del comportamiento de un edificio de obra de fábrica sometido a asentamientos inducidos por la perforación de túneles. Tesis(Maestria en ingenieria estructural y construcción).Barcelona:Universitat tecnica de Catalunya.2010,170 pp.

### Disponible en:

file:///C:/Users/Nancy/Downloads/Tesina.bruno.barbosa.masterIEC.analisis%20 del%20comportamiento%20de%20un%20edificio%20sometido%20a%20asent amientos%20inducidos%20por%20la%20perfo-1.pdf

MORALES, Hugo. Ingeniería Vial I. Santo Domingo: SAT. 2006, 210 pp.

MOROCHO, Mayra. Diseño de un sistema de mantenimiento vial en la Circunvalación norte desde la vía a Limón hasta la Calle Buenavista, Ciudad de Machala, provincia de el Oro. Tesis (Titulo de Ingeniería Civil). Ecuador: Universidad Técnica de Machala, 2015,79 pp.

### Disponible en:

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/5104/1/TPTUAIC\_2015\_IC \_CD0016.pdf

MOSCOZO, Luis. Metodología para la ejecución y control de excavaciones en sótanos para edificios. Tesis (Titulo de ingeniero civil). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 2011, 175 pp. Disponible en:

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08\_3277\_C.pdf

MUIR, David. Civil Engineering. [En lineal]. EE.UU: Oxford, 2012 [Fecha de consulta: 24 de enero de 2017] 137 pp.

### Disponible en:

https://global.oup.com/academic/product/civil-engineering-a-very-short-introduction-9780199578634?cc=pe&lang=en&

ISBN: 978199578634

MUÑOZ, Rafael. Estudio de mezclas de áridos reciclados de hormigón y asfaltico estabilizados con cemento para su aplicación en bases y subbases de carreteras. Tesis (Maestría en ingeniería estructural y de la construcción). Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2013, 95 pp.

### Disponible en:

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26051/TFM%20Rafael%20 Mu%C3%B1oz%20Est%C3%A9vez.pdf?sequence=1

NAJAR, José. Mantenimiento vial en la carretera Concepción-Satipo-

Atalaya. Tesis (Titulo de Ingeniería Civil). Perú: USMP, 2014. 429 pp.

Disponible en:

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2003

NEMATI, Kamran. Excavations and Excavation Supports. EE.UU: University of Washington.2007, 15 pp.

Disponible en:http://courses.washington.edu/cm420/Lesson5.pdf

NEYRA, Luis. Diseño geométrico de viales trazado de carreteras para técnicos de F.P. España: Bubok Publishing S.L., 2011,110 pp.

ISBN: 9788490091845

NUÑEZ. Mariela 2014. es.slideshare.net. [En línea] 23 de MARZO de 2014. [Citado el: 28 de OCTUBRE de 2016.]

### Disponible en:

https://es.slideshare.net/MarielaNuez4/validez-y-confiabilidad-32642343

ÑAUPAS, H, MEJÍA, E., NOVOA, E. y VILLAGÓMEZ, A. Metodología de la Investigación. 4ª ed. Bogotá: Ediciones V, 2014,170 pp.

RAMOS, Miguel. Experiencias y actividades en los servicios de gestión y conservación por niveles de servicio de una carretera en el Perú. Tesis (Maestría en Ingeniería Civil: Mención en Ingeniería vial). Piura: Universidad de Piura, 2014,92 pp. Disponible en:

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2017/MAS\_ICIV-

L 024.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PECK, Ralph, HANSON, Walter y THORBUM, Thomas. Ingeniería de cimentaciones.2ª. ed.Lima:Limusa.2015.295 pp.

PUELLES, José. Determinación de la capacidad de adherencia con fines de diseño optimizado de anclajes en suelo. Tesis(Mestro en ingenia de geotecnica).Lima:UNI.2011,116 pp.

Disponible en:

file:///C:/Users/Nancy/Downloads/puelles\_bj%20(2).pdf

RENGIFO, José. Muros anclados en arenas, análisis y comparación de técnicas de anclajes. Tesis (Titulo en ingeniería civil).Lima: PUCP, 2015, 83 pp.

Disponible en:

file:///C:/Users/CARLOS~1/AppData/Local/Temp/RENGIFO\_JOSE\_MUROS\_A NCLADOS.pdf

Revista Perú Construye N° 21. 2013.

Disponible en:

https://issuu.com/cvillenat/docs/peru\_construye\_21/154. [En línea] 17 de Abril de 2013.

Ramos, Miguel. Experiencias y actividades en los servicios de gestión y conservación por niveles de servicio de una carretera en el Perú. Tesis (Maestría en Ingeniería Vial).Lima: Universidad de Piura,2014 59 pp.Disponible en:

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2017/MAS\_ICIV-L\_024.pdf?sequence=1

RODRÍGUEZ. Rene. Modelo de Gestión de Conservación Vial para reducir los Costos de Mantenimiento Vial y Operación Vehicular en los Caminos Rurales de las Poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores, Cebadas de la Provincia de Chimborazo. Tesis (Maestría en Ingeniería Civil: Mención en vías terrestres). Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2011,165 pp. Disponible en: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/2199/1/Maestr%C3%ADa%20V.%2 0T.%2067%20-

%20Rodr%C3%ADguez%20Gonz%C3%A1lez%20Ren%C3%A9%20Alexander .pdf

SHACK, Nelson. Presupuestar en el Perú. Santiago de Chile: CEPAL, 2006,87 pp.

ISBN: 92-1-322930-5\*S.06.S.II.G.85

TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación. Mexico: Limusa. 1998, 25 pp.

ISBN: 9681858727

Disponible en:

http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-

El%20proceso%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica20

02.pdf

TAPIA, Ruth. Evaluación ex – post de la implementación del programa de

mantenimiento vial por niveles de servicio en la red vial estatal del Ecuador. Tesis

(Maestría en Transporte). Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador,

2016, 113 pp. Disponible en:

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11084/TESIS%20SUSAN

A%20TAPIA%20O..pdf?sequence=1&isAllowed=y

TERZAGHI, Karl, PECK, Raplh y MORETTO, Oreste. Mecánica de Suelos en la

ingeniería practica" 2ª ed. Buenos Aires. 1980, 722 pp.

ISBN: 8470210203.


WIGODSKI, Jacqueline. Metodologia de la investigación. Lima, 2010.

ZELLA, Gabriela. Gestión de mantenimiento vial, preventivo, revisión y

propuesta para Caracas. Tesis (Magister en transporte urbano).Caracas:

Universidad Simón Bolívar, 2008.156 pp.

Disponible en: http://159.90.80.55/tesis/000153537.pdf



# Anexo 1: Matriz de consistencia

"Estabilización del suelo con la inclusión de cemento portland tipo I para la mejora de la carretera a nivel de afirmado: Tramo Izcuchaca – Quichuas. Región Huancavelica en el 2017"

Autor: Francisco Urcia Garcia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGIA
PROBLEMA	OBJETIVO	,	V1: Estabilización	Densidad		Método
GENERAL:	GENERAL:	HIPÓTESIS	con cemento	máxima y	1 Ensayo de	Hipotético Inductivo
¿De qué manera la	De qué manera la	GENERAL:	portland tipo I	optimo contenido de	compactación o proctor	Este método se basó en un acercamiento a la realidad y
estabilización de suelos	estabilización de	El mantenimiento vial		humedad	2 Ensayo de	que obtiene conclusiones
con cemento portland	suelos con cemento	a nivel de afirmado en			california Bearing Ratio (CBR)	generales a partir de las premisas particulares, es el
tipo I mejora la carretera	Portland tipo I	suelos estabilizados			,	método científico más usual y
a nivel de afirmado en el	aplicado como	con cemento Portland				consta de cuatro etapas: La observación, los hechos, la
tramo: Izcuchaca -	estabilizador influye	tipo I mejorara la				derivación inductiva y la
Quichuas, Región	para mejorar la	resistencia en la vía			1 Antecedentes de anteriores obras	contrastación (Hernandez, et. Al 2010, p. 211) la
Huancavelica en el	carretera a nivel de	afirmada en el tramo		Resistencia al esfuerzo	estabilizadas con	manipulación de una o más
2017?	afirmado en el tramo:	Izcuchaca-Quichuas,		cortante	cemento 2 Ensayo de	variables del estudio. Enfoque
Problemas	Izcuchaca-Quichuas,	Región Huancavelica			california bearing	Cuantitativo. Usa recolección
específicos:	Región Huancavelica	en el 2017.			ratio (CBR)	de datos para poder probar hipótesis con base en la
1. ¿De qué manera la	en el 2017.	Hipótesis específica				medición numérica y análisis
estabilización del suelo		A La catal War 27 a 1st				estadísticos para establecer patrones de comportamiento.
con la aplicación de	Objetivos	1. La estabilización del		Basista a di	1 Mecanicas de	(Sanpieri, 2014 p.4)
cemento portland tipo I	específicos:	suelo con la aplicación	V2: Afirmado	Resistencia a la abrasión	suelos 2 Prueba de los	TIPO DE INVESTIGACIÓN:
mejora la resistencia al	1. De qué manera la	de cemento Portland	vz. Allillauu	45.40.011	angeles	Aplicada.
mojora la rodicionola di	estabilización del					,

esfuerzo cortante en el	suelo con la	tipo I incide		3 Propiedades	NIVEL:
		•		químicas del	Descriptivo y Explicativo. Van
mantenimiento de vías a	aplicación de	significativamente en		cemento que	más allá de la descripción de
nivel de afirmado en el	cemento Portland	la mejora de la		ayudan a	conceptos o fenómenos o del
tramo: Izcuchaca-	tipo I mejora la	resistencia al esfuerzo		mejorar la	establecimiento de relaciones
Quichuas, Región	resistencia al	cortante en el		resistencia a la abrasión	entre conceptos; están dirigidos a responder a las
				abrasion	causas de los eventos físicos o
Huancavelica en el	esfuerzo cortante en	mantenimiento de vías			sociales, se centra en explicar
2017?	el mantenimiento vial	a nivel de afirmado en		1 Análisis de	por qué dos o más variables
2. ¿De qué manera la	a nivel de afirmado	el tramo: Izcuchaca-		ensayo granulométrico por	están relacionadas (Sampieri,2014 p.95)
estabilización del suelo	en el tramo:	Quichuas, Región	Tipos de Suelos	tamizado	(Jampien,2014 p.93)
con la aplicación de	Izcuchaca-Quichuas,	Huancavelica en el		2 Ensayos del	DISEÑO DE LA
·	ŕ			límite de	INVESTIGACION.
cemento portland tipo I	Región Huancavelica	2017.		consistencia 3 Ensayos del	experimental por que manipula una o más variables del estudio
mejora la resistencia a	en el 2017.	2. La estabilización del		límite de humedad	una o mas variables del estudio
la abrasión en la	0.4 - 11 1-				POBLACIÓN:
carretera a nivel de	2.Analizar la	suelo con la aplicación			La población constituye el
afirmado en el tramo:	importancia de la	de cemento Portland			grupo de elementos que forman parte de una
	estabilización del	tipo I mejora la			investigación. En esta
Izcuchaca-Quichuas,	suelo con la	resistencia a la			investigación la población está
Región Huancavelica en	aplicación de	abrasión en la		Clasificación del	constituida por la Región
el 2017?	·		Canteras	material	Huancavelica un tramo de carretera Altoandina
3. ¿De qué manera la	cemento Portland	carretera a nivel de		Calidad del material	comprendidos entre los
	tipo I en la mejora de	afirmado en el tramo:		Transporte del material	pueblos de Izcuchaca -
estabilización del suelo	la resistencia a la	Izcuchaca-Quichuas,		material	Quichuas km 91+500 - Km
con la aplicación del	abrasión en la	Región Huancavelica			128+000 de la región de Huancavelica.
cemento portland tipo I		en el 2017.			nualicavelica.
mejora el tipo de suelo	carretera a nivel de	en ei 2017.			MUESTRA
en la carretera a nivel	afirmado en el tramo:				La muestra se encuentra en el
	Izcuchaca-Quichuas,				tramo comprendido entre las
	l			l	l .

de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017?	Región Huancavelica en el 2017.  3. Identificar los beneficios de la estabilización del suelo con la aplicación del de cemento Portland tipo I en la mejora del tipo de suelo en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas. Región Huancavelica en el 2017.	3. La estabilización del suelo con la aplicación de cemento Portland tipo I mejora significativamente el tipo de suelo en la carretera a nivel de afirmado en el tramo: Izcuchaca-Quichuas, Región Huancavelica en el 2017.				localidades de Izcuchaca Km.  191+500 – Quichuas Km.  228+000  MUESTREO  No probabilístico del tipo Intencional, porque la técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados (Ramirez 2014, p. 56).  INSTRUMENTOS  Ficha técnica.,ensayos de laboratorio: análisis de granulometría, CBR, Proctor modificado y abrasión.
--	--	---	--	--	--	--

Fuente: elaboración propia

NOTA: Las presentes hipótesis se muestran en forma de seudo-hipótesis, porque no serán contrastadas según el tipo de investigación

Anexo 2: Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación

AC	TIVIDADES	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16
1	Reunión de Coordinación		_		•			-									
2	Presentación del esquema del desarrollo del proyecto de investigación																
3	Validez y confiabilidad del instrumento de la recolección de datos																
4	Recolección de datos																
5	Procesamiento y tratamiento estadístico de los datos																
6	JORNADA DE INVESTIGACIÓN N°1 Presentación de avance																
7	Descripción de resultados																
8	Discusión de los resultados y redacción de la tesis																
9	Conclusiones y Recomendaciones																
10	Entrega preliminar de la tesis para su revisión																
11	Presentación de la tesis con las observaciones levantadas																
12	Revisión y observación del informe tesis por los jurados																
13	JORNADA DE INVESTIGACIÓN N° 2 Sustentación del informe de tesis																

# Anexo 3: Registros fotográficos

Foto N° 01 Grafico de Calicata



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 02 Grafico de Calicata



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 03 Grafico de Calicata



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 04 Grafico de Calicata



Foto N° 05 de Calicata n° 6



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 06



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 07 toma de la carretera



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 08 excav. De calicata



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 09 vista de la carretera



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 10



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 11



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 12



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 13



Fuente: elaboración propia 2016

Foto N° 14

